

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

POWDER FILLING MACHINE USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Powder Filling Machine

MODEL: SBF-100-V1, SBF-100-V2



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

Important reminder

1. Before use, please carefully read the product manual and ensure that you understand and comply with all safety warnings and usage precautions.
2. Do not use this product for other non-designated purposes to avoid unexpected risks.
3. This product is only applicable to users within the specified age group and scope of application. Please strictly comply with relevant age restrictions and warnings.
4. If there are any abnormalities in the product, please stop using it immediately and contact the after-sales service center for consultation or to arrange for repair.

Environmental requirements for use

1. Please use in a dry and well-ventilated environment to avoid extreme environmental conditions such as water activation, high temperature, high humidity, and extremely low temperature.
2. Avoid direct sunlight or contact with fire sources to prevent product damage or fire.
3. Please ensure a stable usage environment and prevent the product from being hit or dropped to avoid damage.

Safety Operation Guidelines

1. Please use a suitable power supply and voltage, and do not use damaged power cords or plugs.
2. When using this product, do not short-circuit circuits or connect mismatched devices to avoid risks such as electric shock and fire.

3. When foreign objects are found on the surface of the product, please immediately stop using and remove the foreign objects before continuing to use.
4. When using this product continuously for a long time, please rest in good time to avoid excessive fatigue.
5. Do not plug or unplug the power plug with wet hands to avoid the risk of electric shock.

Maintenance and upkeep

1. Regularly maintain and clean the product. Before cleaning, please disconnect the power supply and wipe it with a dry cloth. Be careful not to use alcohol, acid or alkali solutions, etc
2. When the product is not in use for a long time, please disconnect the power supply promptly to save energy and extend the product's lifespan.
3. Do not disassemble the product or replace components on your own. If you encounter any malfunctions, please contact the after-sales service center.

Emergency handling measures

1. When there are abnormal situations or accidents with the product, please stop using it as soon as possible.
If overheating, smoking, or abnormal sound are found, please immediately cut off the power supply and contact the after-sales service center.
2. If the product involves an emergency situation that may harm personal safety, please call the emergency rescue number in a timely manner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Suitable Particle	Granular and powdered materials. Not floury materials, smooth surface particles	
Particle Size	$\Phi < 5\text{mm}$	$\Phi < 5\text{mm}$
Filling Range	1-99.9g	1-99.9g
Voltage	AC120V 60Hz	AC230V 50Hz
Power(Max.)	550W	550W

STRUCTURE DIAGRAM




1. Reel 2.Fixed Mount 3. Outlet 4. Film Sealing Machine
 5. Handle 6.Power Switch 7. control panel
 8.Powder Filling Machine 9.Hopper

COMPONENTS

Parts \ Model	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Powder Filling Machine	×1	×1
Film Sealing Machine	×1	×1
Open-end Wrench (10MM)	×1	×1
Open-end Wrench (14MM)	×1	×1
Power Cord	×2	×2
Signal Wire	×1	×1
User Manual	×2	×2
Fixed Mount	×1	×1
Stainless Steel Tube	×2	×2
Galvanized Tube	×1	×1
Baffle	×2	×2
Stop Collar	×3	×3
Flat Gasket	×1	×1
Spring	×1	×1


OPERATING INSTRUCTIONS

1.Remove the installed screws.Install the fixed mount and lock it with the screws you just removed as shown.




2.Install the galvanized tube and the stainless steel tubes on the square tubes successively as shown.


Galvanized Tube



Stainless Steel Tube




3. Install first stop collar. Then install the baffle(A), gasket(B) and spring(C) in turn. Install the second stop collar and properly press the spring. Then install the film roll and the second baffle, and lock it with the third stop collar as shown.




NOTE: The film roll is aligned with the center of the bag jig.


4.The film passes through rods E and F as shown.



5.Pull the film out and fold it in half along the length.Then cut a sharp Angle out of the front end of the film as shown.




6.Unfold the folded film and thread it down into the bag forming a jig as shown.



7. Turn the handle 90° clockwise to separate a pair of black rollers as shown.




8. Pull the film through the middle of a pair of black rollers. Then turn the handle 90° counterclockwise and this pair of black rollers clamp the film as shown.



9.Align the two machine ports and connect them with signal wire as shown.
Product assembly completed.





1. Upper temperature: Display vertical sealing temperature.
2. Lower temperature: Display the notch sealing temperature.
3. Length: Displays set bag length.
4. Quantity: Display the number of sealed bags.
5. Upper temperature adjust "+": Increase the vertical sealing temperature.
6. Upper temperature adjust "-": Lower the vertical sealing temperature.
7. Stop: Stop the machine. (Red light when it stops)
8. Run: When the temperature reaches, the light turns green.
9. Length adjust "+": Increase the bag length
10. Length adjust "-": Shorten the bag length
11. Lower temperature adjust "+": Increase the notch sealing temperature.
12. Lower temperature adjust "-": Lower the notch sealing temperature.
13. Jog: Manual test key. Set: To set internal functions, hold down.
14. Zero/Quantity
15. Pull: Hand stretch bag.
16. Cut: Hand bag cutting.

The operating instructions


1. Put the two machines in a stable position with the feed ports in line.
2. Plug in the power cable and turn on the power switch.
3. Set the working temperature of sealing bag.(It is recommended to set the temperature between 100 and 140 degrees Celsius.It is related to the film material.)
4. When the temperature reaches the set value, the first test machine makes 3 to 5 empty bags.
5. Turn on both machines to automatically fill and seal bags.

Tips:The bag length can be set according to the need to fill the required materials.

MAINTENANCE

- 1.The user shall select a quantitative filling machine of a suitable range according to the said products.
 - 2.The machine contains a precision electronic scale, it is forbidden to be overweight.
 - 3.When in use, please keep the machine level and stable to avoid big vibrations or impact; otherwise, it may cause damage.
 - 4.After use, please clean the material and keep the machine clean
 - 5.When the machine is not in use, please empty the materials and store it in a ventilated and dry place.
 - 6.Please clean the product and the filter in time after each use.
 - 7.Always keep the product outside clean.
- Please store the product in a dry and ventilated place.

If the fuse is damaged, replace it as shown.



TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The product doesn't work	The power cord is not plugged in properly	Reconnect the power cord
	Fuse failure	Replace the fuse
Bag-making stopped	The film roll is upside down.	Reinstall the film roll
	The signal wire is not plugged in	Reinsert the signal cable
	The handle didn't go back.	The handle rotates back into place.
	The film roll is not secured	Film roll re-fixed
Bag sealing is not good	Sealing temperature is too low.	Set the appropriate temperature as recommended
	Sealing temperature is too high.	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Support technique et Garantie électronique

Certificat www.vevor.com/support

POUDRE REMPLISSAGE MACHINE UTILISATEUR MANUEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils avec compétitif prix. "Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix " ou toute autre expression similaire utilisée par nous seulement représente un estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux principaux grandes marques et fait pas signifie nécessairement couvrir tous catégories des outils proposés par nous. Toi nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous êtes placer un commander avec nous si tu sont en fait, on économise la moitié par rapport au top majeur marques.

MODÈLE : SBF-100-V1 , SBF-100-V2



BESOIN DE L'AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à contact nous:

**Assistance technique et certificat de garantie
électronique
www.vevor.com/support**

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel

mise à jour sur notre produit.



1. Lisez attentivement et comprenez tout le **MONTAGE ET OPÉRATION INSTRUCTIONS** avant l'utilisation.
2. Non-respect des règles de sécurité et autres mesures de sécurité de base. précautions peut résultat en termes personnels sérieux blessure.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Rappel important

1. Avant utilisation, S'il vous plaît, faites attention lire le manuel du produit et s'assurer que
toi comprendre et respecter tous les avertissements de
sécurité et usage précautions.
2. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins. non désigné des fins à
éviter risques inattendus.
3. Ceci le produit s'applique uniquement aux utilisateurs au sein de
spécifié âge groupe et champ d'application . Veuillez respecter
strictement âge pertinent
restrictions et avertissements.
4. S'il y a des anomalies dans le produit, s'il te plaît arrêt en utilisant il
immédiatement et contactez le centre de service après-vente pour
consultation ou pour organiser la réparation.

Exigences environnementales pour l'utilisation

1. S'il te plaît utiliser dans un environnement sec et bien ventilé pour
éviter des conditions environnementales extrêmes telles que l'activation
de l'eau, la température élevée, haut humidité et température
extrêmement basse.
2. Évitez la lumière directe du soleil ou le contact avec des sources
de feu pour éviter produit dommages ou incendie.
3. Veuillez assurer un environnement d'utilisation stable et empêcher la
produit de être frappé ou laissé tomber pour éviter dommage .

Consignes de sécurité opérationnelle

1. S'il te plaît utiliser un e approprié alimentation et tension, et faire pas utiliser cordons d'alimentation endommagés ou bouchons.
2. Lorsque vous utilisez ce produit , ne pas de court-circuit circuits ou connectez des appareils incompatibles pour éviter risques tels que le choc électrique et le feu.

3. Lorsque des objets étrangers sont trouvés sur la surface du produit, s'il te plaît cessez immédiatement d'utiliser et retirez les objets étrangers avant de continuer utiliser.
4. Lorsque vous utilisez ce produit en continu pendant une longue période, reposez-vous bien. il est temps d'éviter une fatigue excessive .
5. Ne pas brancher ou débrancher l'alimentation prise avec humide mains à éviter le risque de choc électrique.

Maintenance et entretien

1. Régulièrement entretenir et nettoyer le produit. Avant de nettoyer , veuillez débranchez l'alimentation électrique et essuyez-la avec un sec tissu. Être prudent ne pas utiliser de l'alcool, de l'acide ou de l'alcali solutions, etc.
2. Lorsque le produit est pas en usage pour un long temps, s'il te plaît déconnecter l' alimentation électrique rapidement pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie du produit durée de vie.
3. Ne pas démonter le produit ou remplacer les composants sur ton propre. Si vous rencontrez des dysfonctionnements, veuillez contacter le service après-vente centre.

Mesures de gestion d'urgence

1. En cas de situations anormales ou d'accidents avec le produit, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser c'est comme bientôt comme possible. En cas de surchauffe, de fumée ou de bruit anormal , veuillez immédiatement couper l'alimentation électrique et contacter le service après-vente. centre.
2. Si le produit implique une situation d'urgence qui peut nuire personnel sécurité, veuillez appeler les secours nombre dans un moment opportun manière.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	SBF -100-V1	SBF -100-V2
Approprié Particule	Granulaire et en poudre matériels. Pas farineux matériaux, surface lisse particules	
Particule Taille	$\Phi < 5 \text{ mm}$	$\Phi < 5 \text{ mm}$
Remplissage Gamme	1-99,9 g	1-99,9 g
Tension	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz
Puissance (Max .)	550 W	550 W

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Bobine 2. Fixe Support 3. Sortie 4. Scellage de film Machine

MODEL AND PARAMETERS

5. Poignée 6.Interrupteur d'alimentation 7.
contrôle panneau 8.Poudre Remplissage
Machine 9. Trémie

COMPONENTS

Parties \ Modèle	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Poudre Remplissage Machine	×1	×1
Scellage de film Machine	×1	×1
Clé à fourche (10MM)	×1	×1
Clé à fourche (14 mm)	×1	×1
Cordon d'alimentation	×2	×2
Fil de signal	×1	×1
Utilisateur Manuel	×2	×2
Fixé Monter	×1	×1
Tube en acier inoxydable	×2	×2
Tube galvanisé	×1	×1
Baffle	×2	×2
Collier d'arrêt	×3	×3
Plat Joint d'étanchéité	×1	×1
Printemps	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Supprimer le installé vis. Installer le fixé monter et verrouillage il avec les vis toi juste supprimé comme montré .




2. Install le g galvanisé tube et le inoxydable acier tubes sur le tubes carrés successivement comme montré.


Tube galvanisé



Tube en acier inoxydable




3. Installer d'abord arrêt collier . Puis installer le déflecteur (A), joint (B) et printemps (C) à son tour.Installer le deuxième arrêt collier et correctement presse le printemps . Alors installer le film rouler et le deuxième baffle, et verrouillage il avec le troisième arrêt collier comme montré.



REMARQUE : Le film le rouleau est aligné avec le centre de la sac gigue.


4. Le film passe à travers tiges E et F comme montré .



5. Tirez le film dehors et pliez-le dans moitié le long de sa longueur. Ensuite coupez un pointu Angle hors de l'extrémité avant de la film comme montré.




6. Déplier le plié film et filer vers le bas dans le sac formation un gigue comme montré .



7. Tournez le poignée à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à séparé un paire de noir rouleaux comme montré .




8. Tirer le film à travers le milieu de un paire de noir rouleaux . Puis tourner le poignée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ceci paire de noir pince à rouleaux le film comme montré.



9. Alignez les deux machine ports et connectez- les avec fil de signal comme montré. Assemblage du produit terminé.





1. Supérieur température : Affichage verticale scellage température .
2. Inférieur température : Affichage le entailler scellage température .
3. Longueur : Affichage ensemble sac longueur .
4. Quantité : Affichage le nombre de scellé sacs .
5. Supérieur température ajuster « + » : Augmenter le verticale scellage température .
6. Supérieur température ajuster « - » : inférieur le verticale scellage température .
7. Arrêt : Arrêt le machine .(Rouge lumière quand il s'arrête)
8. Exécuter : Quand le température atteint , le lumière tourne vert .
9. Longueur ajuster « + » : Augmenter le
- sac longueur 10. Longueur ajuster « - » : raccourcir le sac longueur
11. Inférieur température ajuster « + » : Augmenter le entailler scellage température .
12. Inférieur température ajuster « - » : inférieur le entailler scellage température .
13. Jog : Manuel test clé . Définir : À ensemble interne fonctions , prise vers le bas .

14.Zéro/Quantité

15. Tirer : Main
extensible sac . 16.

Coupe : Main sac coupe .

L'exploitation instructions

1. Mettez les deux machines dans un écurie position avec le flux ports dans doubler.
2. Branchez dans le câble d'alimentation et tourne sur le pouvoir changer.
3. Réglez la température de travail du scellage sac.(Il est recommandé de définir la température entre 100 et 140 degrés Celsius.Il est en rapport avec le film matériel.)
4. Lorsque la température atteint la valeur définie, la première machine de test fait 3 à 5 vides sacs.
5. Allumez les deux machines à remplir automatiquement et joint sacs.

Conseils : Le sac la longueur peut être réglée en fonction de la besoin de remplir le matériaux requis.

ENTRETIEN

- 1.Le utilisateur devoir sélectionner un quantitatif remplissage machine de un approprié gamme selon les produits dits.
- 2.Le machine contient un précision électronique échelle, il est interdit à être embonpoint.
- 3.Quand dans utiliser, S'il vous plaît gardez le machine niveau et écurie à éviter de grosses vibrations ou impacts ; sinon, il peut cause dommage.
- 4.Après utilisation, veuillez nettoyer le matériau et garder le machine faire le ménage
- 5.Lorsque le machine est pas dans utiliser, s'il te plaît vider le matériels et magasin il dans un endroit ventilé et sec lieu.
6. Veuillez nettoyer le produit et le filtre dans le temps après chaque utiliser. 7.Toujours garder le produit à l'extérieur faire le ménage.

Veillez conserver le produit dans un sec et ventilé
lieu. Si le fusible est endommagé, remplacez -le. il
comme montré.



Fusible

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
Le produit n'a pas travaillé	Le cordon d'alimentation est pas branché dans correctement	Reconnecter le pouvoir corde
	Défaillance du fusible	Remplacer le fusible
Arrêt de la fabrication des sacs	Le film rouler est à l'envers vers le bas.	Réinstaller le film rouler
	Le fil de signal est pas branché dans	Réinsérer le signal câble
	Le la poignée n'a pas retourner .	Le poignée tourne retour dans lieu .
	Le film rouler est pas sécurisé	Film rouler re - corrigé
Fermeture des sacs est pas bien	Température de scellage est trop faible .	Réglez le approprié température comme recommandé
	Température de scellage est trop haut .	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO SOCIÉTÉ EN ACTION SARL 1 RUE ROKEVA, ESTWOOD Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 91 66 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730



E-CrossStu GmbH

Rue Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main
Principal.



YH CONSULTING LIMITE D.

C/O YH Consulting Bureau limité 147, Centurion n
Maison, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie

Zertifikat www.vevor.com/support

PULVER FÜLLUNG MASCHINE BENUTZER HANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit wettbewerbsfähig Preis.

"Speichern Halb", "Halber Preis " oder andere ähnliche Ausdrücke von uns nur repräsentiert ein

Schätzung der Ersparnisse, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen

Top-Marken und tut nicht bedeutet nicht notwendigerweise alle Kategorien der angebotenen Werkzeuge von uns. Sie

Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, wenn Sie Platzieren eines Bestellen mit uns wenn du Sind

tatsächlich die Hälfte sparen im Vergleich zu den Top wesentlich Marken.

MODELL: SBF-100-V1, SBF-100-V2



BRAUCHEN HILFE? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

**Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support**

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen dem

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere

euch nochmal wenn es Technologien oder Software gibt Updates auf unserer Produkt.



1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE UND BETRIEB VORBEREITUNG DER INBETRIEBNAHME DIE ANLEITUNG**.

2. Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und anderer grundlegender Vorsichtsmaßnahmen Mai Ergebnis in ernsten persönlichen Verletzung.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Wichtiger Hinweis

1. Vor dem Gebrauch, bitte sorgfältig Lesen Sie das Produkthandbuch Und stellen Sie sicher, dass

Du alle Sicherheitshinweise verstehen und befolgen und Verwendung Vorsichtsmaßnahmen.

2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere nicht bezeichnet Zwecke zu vermeiden unerwartete Risiken.

3. Dies Produkt ist nur anwendbar für Benutzer innerhalb der angegeben Alter Gruppe und Anwendungsbereich . Bitte beachten Sie unbedingt relevantes Alter

Einschränkungen und Warnungen.

4. Wenn es irgendwelche Anomalien im Produkt gibt, Bitte stoppen mit Es

sofort und kontaktieren Sie den Kundendienst für eine Beratung oder Reparatur veranlassen.

Umweltanforderungen für den Einsatz

1. Bitte in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung verwenden, um vermeiden extreme Umweltbedingungen wie Wasseraktivierung, hohe Temperaturen , hoch Luftfeuchtigkeit und extrem niedrige Temperaturen.

2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder den Kontakt mit Feuerquellen, um Produkt Beschädigung oder Feuer.

3. Bitte sorgen Sie für eine stabile Nutzungsumgebung und verhindern Sie das Produkt von Sein getroffen oder fallen gelassen werden, Schaden .

Sicherheitshinweise zum Betrieb

1. Bitte verwenden Sie eine geeignete Stromversorgung und Spannung und nicht verwenden beschädigte Netzkabel oder Stecker.
2. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, nicht kurzschließen Schaltkreise oder nicht übereinstimmende Geräte anschließen, um zu vermeiden Risiken wie Stromschlag und Feuer.

3. Wenn sich Fremdkörper auf der Oberfläche des Produkts befinden,
Bitte

Beenden Sie die Anwendung sofort und entfernen Sie die Fremdkörper,
bevor Sie fortfahren verwenden.

4. Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum ununterbrochen
verwenden, ruhen Sie sich bitte gut aus Zeit, um übermäßige Ermüdung
zu vermeiden .

5. Nicht Stecken Sie den Netzstecker ein oder ziehen Sie den Stecker
Stecker mit nassen Hände Zu vermeiden Die Risiko von Stromschlag.

Wartung und Instandhaltung

1. Regelmäßig Warten und reinigen Sie das Produkt. Vor der Reinigung
bitte

Trennen Sie die Stromversorgung und wischen Sie sie mit A trocken
Tuch. Sei vorsichtig nicht zu Verwenden Sie Alkohol, Säure oder Lauge
Lösungen, usw

2. Wenn das Produkt nicht im Einsatz für eine lang Zeit, Bitte trennen
die Stromversorgung um Energie zu sparen und die Lebensdauer des
Produkts zu verlängern. Lebensdauer.

3. Das Produkt nicht zerlegen oder Ersetzen Sie Komponenten auf dein
eigen. Wenn Sie auf Bei Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst

Center.

Notfallmaßnahmen

1. Wenn es ungewöhnliche Situationen oder Unfälle mit dem
Produkt gibt , Bitte hören Sie auf zu verwenden es als bald als
möglich.

Wenn Sie eine Überhitzung, Rauchentwicklung oder ungewöhnliche
Geräusche feststellen , unterbrechen Sie bitte sofort die Stromzufuhr und
kontaktieren Sie den Kundendienst . Center.

2. Wenn das Produkt eine Notfallsituation betrifft, die Mai Schaden
persönlich Sicherheit, rufen Sie bitte den Notruf Nummer In eine
rechtzeitige Benehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

Modell	SBF -100-V1	SBF -100-V2
Geeignet Teilchen	Granulare und gepulvert Materialien. Nicht mehlig Materialien, glatte Oberfläche Partikel	
Teilchen Größe	$\Phi < 5 \text{ mm}$	$\Phi < 5 \text{ mm}$
Füllung Reichweite	1-99,9 g	1-99,9 g
Stromspannung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Leistung (Max .)	550 W	550 W

STRUKTURDIAGRAMM



1. Rolle 2.Fest Halterung 3. Steckdose 4. Folienversiegelung Maschine
 5. Griff 6.Netzschalter 7. Kontrolle
 Bedienfeld 8.Pulver Füllung Maschine 9.Trichter

COMPONENTS

Ersatzteile	Modell	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Pulver Füllung Maschine		×1	×1
Folienversiegelung Maschine		×1	×1
Maulschlüssel (10MM)		×1	×1
Maulschlüssel (14MM)		×1	×1
Netzkabel		×2	×2
Signalkabel		×1	×1
Benutzer Handbuch		×2	×2
Behoben Montieren		×1	×1
Edelstahlrohr		×2	×2
Verzinktes Rohr		×1	×1
Schallwand		×2	×2
Stopperkragen		×3	×3
Wohnung Dichtung		×1	×1
Frühling		×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Entfernen Sie die installierten Schrauben. Installieren Sie fest montieren und sperren Sie es mit den Schrauben. Sie können nur ENTFERNT als gezeigt.




2. Installieren Sie das galvanisierte Rohr und die Edelstahl-Stahl-Rohre an die Vierkanthöhre sukzessive als gezeigt.


Verzinktes Rohr



Edelstahlrohr




3. Installieren Erste stoppen Kragen . Dann installieren Die Schallwand (A), Dichtung (B) Und Feder (C) wiederum.Installieren Die zweite stoppen Kragen Und richtig drücken Die Frühling . Dann installieren Die Film rollen Und Die zweite verwirren, Und sperren Es mit Die dritte stoppen Kragen als gezeigt.



HINWEIS: Der Film Rolle ist ausgerichtet auf Die Zentrum des Tasche Vorrichtung.


4. Die Film geht durch Stangen E Und F als gezeigt .



5. Ziehen Die Film aus Und fol d Es In Hälfte entlang Die Länge. Dann schneiden A scharf Winkel aus dem vorderen Teil der Film als gezeigt .



6. Entfalten Die gefaltet Film Und Faden Es runter hinein Die Tasche Bildung A Spannvorrichtung als gezeigt .



7. Drehen Die Griff 90° im Uhrzeigersinn Zu separate A Paar von Schwarz Rollen als gezeigt .




8. Ziehen Die Film durch Die Mitte von A Paar von Schwarz Rollen . Dann drehen Die Griff 90° gegen den Uhrzeigersinn und diese Paar schwarz Rollenklemme Die Film als gezeigt.



9. Richten Sie die beiden Maschine Ports und verbinden Sie sie mit Signalkabel als gezeigt. Produktmontage abgeschlossen.





1. Obermaterial Temperatur : Anzeige Vertikale Abdichtung Temperatur .
2. Senken Temperatur : Anzeige Die Kerbe Abdichtung Temperatur .
3. Länge : Zeigt Satz Tasche Länge .
4. Menge : Anzeige Die Nummer von versiegelt Taschen .
5. Obermaterial Temperatur „+“ einstellen: Zunahme Die Vertikale Abdichtung Temperatur .
6. Obermaterial Temperatur einstellen „-“: Niedriger Die Vertikale Abdichtung Temperatur .
7. Stopp : Stopp Die Maschine . (Rot Licht Wann Es Haltestellen)
8. Ausführen : Wann Die Temperatur erreicht , die Licht dreht sich Grün .
9. Länge „+“ einstellen : Zunahme Die Tasche Länge
10. Länge einstellen „-“: Kürzen Die Tasche Länge
11. Untere Temperatur „+“ einstellen: Zunahme Die Kerbe Abdichtung Temperatur .
12. Untere Temperatur einstellen „-“: Niedriger Die Kerbe Abdichtung Temperatur .
13. Jog : Manuell prüfen Taste . Einstellen : Auf Satz intern Funktionen , halten runter .

14.Null/Menge

15. Ziehen : Hand

strecken Tasche . 16.

Schnitt : Hand Tasche

Schneiden .

Das Betriebssystem Anweisungen


1. Legen Sie die beiden Maschinen in A stabil Position mit das Futter Häfen In Linie.
2. Stecker im Stromkabel und drehe An Die Leistung schalten.
3. Stellen Sie die Arbeitstemperatur der Versiegelung ein Tasche.(Es ist empfohlen, die Temperatur zwischen 100 und 140 Grad Celsius.Es Ist im Zusammenhang mit der Film Material.)
4. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, wird die erste Prüfmaschine macht 3 bis 5 leer Taschen.
5. Schalten Sie beide Maschinen ein Zu automatisch füllen Und Siegel Taschen.

Tipps:Die Tasche Länge kann eingestellt werden nach der müssen Sie die erforderliche Materialien.

WARTUNG

- 1.Die Benutzer soll wählen A quantitativ Füllung Maschine von A geeignet Sortiment entsprechend der genannten Produkte.
- 2.Die Maschine enthält A Präzision elektronisch Skala, Es Ist verboten Zu Sei Übergewicht.
- 3.Wann In verwenden, bitte behalten Die Maschine Ebene Und stabil Zu vermeiden große Vibrationen oder Stöße ; sonst Mai Ursache Schaden.
4. Reinigen Sie das Material nach dem Gebrauch Und halten Die Maschine sauber
- 5.Wenn die Maschine Ist nicht In verwenden, Bitte leeren Sie den Materialien Und speichern Es in einem belüfteten und trocken Ort.
- 6.Bitte reinigen Sie das Produkt und den Filter rechtzeitig nach jedem verwenden. 7.Immer Bewahren Sie das Produkt draußen auf sauber.

Bitte lagern Sie das Produkt in A trocken Und
belüften Ort. Wenn die Sicherung beschädigt ist,
ersetzen Sie sie Es als gezeigt.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Produkt nicht arbeiten	Der Netzkabel Ist nicht eingesteckt In richtig	Schließen Sie das Leistung Kabel
	Sicherungsausfall	Ersetzen Sie die Sicherung
Taschenproduktion eingestellt	Der Film rollen Ist Vorteile runter.	Installieren Sie den Film erneut rollen
	Die Signalleitung Ist nicht eingesteckt In	Setzen Sie das Signal erneut ein Kabel
	Der Griff nicht geh zurück .	Der handhaben dreht sich zurück in Ort .
	Der Film rollen Ist nicht gesichert	Film rollen erneut behoben
Beutelversiegelung Ist nicht Gut	Siegeltemperatur ist zu niedrig .	Legen Sie die geeignet Temperatur als empfohlen
	Siegeltemperatur ist zu hoch .	

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRASSE
EASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology GmbH Suite 250, 91 66
Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Hauptsächlich.



YH-BERATUNG Daniele G.
C/O YH Consulting Begrenztes Büro 147, Centurio n
Haus, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat ate www.vevor.com/support



Supporto tecnico e Garanzia elettronica

Certificato www.vevor.com/support

POLVERE RIEMPIMENTO MACCHINA UTENTE MANUALE

Continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti con competitivo prezzo.
"Salva Metà", "Metà prezzo " o altre espressioni simili utilizzate di noi soltanto
rappresenta UN
stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai
principali
i migliori marchi e fa non significa necessariamente coprire Tutto categorie di strumenti offerti
di noi. Tu
si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando si è posizionare un ordina con
noi se tu Sono
risparmiando effettivamente la metà rispetto al top maggiore marchi.

MODELLO: SBF-100-V1 , SBF-100-V2



BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore
Tatto gratuito A contatto noi:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica
www.vevor.com/support**

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul

nostro prodotto.



1. Leggere attentamente e comprendere tutto il **MONTAGGIO E OPERAZIONE ISTRUZIONI** prima di operare.
2. Mancato rispetto delle norme di sicurezza e di altre misure di sicurezza di base precauzioni Maggio risultato in caso di gravi problemi personali infortunio.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Promemoria importante

1. Prima dell'uso, per favore con attenzione leggere il manuale del prodotto
E assicurarsi che

Voi comprendere e rispettare tutte le avvertenze di sicurezza e
utilizzo precauzioni.

2. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi non designato scopi a
Evitare rischi imprevisti.

3. Questo il prodotto è applicabile solo agli utenti all'interno dell'
specificato età gruppo e ambito di applicazione . Si prega di attenersi
scrupolosamente a età rilevante
restrizioni e avvertenze.

4. Se ci sono delle anomalie nel prodotto, Per favore fermata usando
Esso
immediatamente e contattare il centro di assistenza post-vendita per una
consulenza o per provvedere alla riparazione.

Requisiti ambientali per l'uso

1. Per favore utilizzare in un ambiente asciutto e ben ventilato per Evitare
Condizioni ambientali estreme come l'attivazione dell'acqua, alte
temperature, alto umidità e temperature estremamente basse.

2. Evitare la luce solare diretta o il contatto con fonti di fuoco per
prevenire prodotto danni o incendi.

3. Garantire un ambiente di utilizzo stabile e prevenire l' prodotto da
essendo colpito o lasciato cadere per evitare danno .

Linee guida operative di sicurezza

1. Per favore utilizzare un adatto alimentazione e tensione, e fare non utilizzo cavi di alimentazione danneggiati o spine.
2. Quando si utilizza questo prodotto , non non cortocircuitare circuiti o collegare dispositivi non corrispondenti per evitare rischi come scosse elettriche e fuoco.

3. Quando vengono rilevati oggetti estranei sulla superficie del prodotto,
Per favore
interrompere immediatamente l'uso e rimuovere gli oggetti estranei prima
di continuare a utilizzo.
4. Quando si utilizza questo prodotto ininterrottamente per un lungo
periodo, riposare in buone condizioni tempo per evitare un affaticamento
eccessivo .
5. Non fare collegare o scollegare l'alimentazione tappo con bagnato
mani A Evitare IL rischio Di scossa elettrica.

Manutenzione e cura

1. Regularmente mantenere e pulire il prodotto. Prima di pulire , per favore
scollegare l'alimentazione e pulirla con UN Asciutto stoffa. Essere attento
non a usare alcol, acido o alcali soluzioni, ecc.
2. Quando il prodotto è non in uso per un lungo tempo, Per favore
disconnettere l' alimentazione elettrica rapidamente per risparmiare
energia e prolungare la durata del prodotto durata.
3. Non smontare il prodotto o sostituire i componenti su tuo Proprio. Se
incontri qualcuno malfunzionamenti, contattare il servizio post-vendita
centro.

Misure di gestione delle emergenze

1. Quando si verificano situazioni anomale o incidenti con il prodotto,
per favore smetti di usare esso come Presto COME possibile.
In caso di surriscaldamento, fumo o rumori anomali , interrompere
immediatamente l'alimentazione e contattare il servizio post-vendita.
centro.
2. Se il prodotto comporta una situazione di emergenza che Maggio
danno personale sicurezza, chiamare il soccorso d'emergenza numero
In un momento opportuno maniera.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

Modello	SBF -100-V1	SBF -100-V2
Adatto Particella	Granulare e in polvere materiali. Non farinoso materiali, superficie liscia particelle	
Particella Misurare	Diametro < 5 mm	Diametro < 5 mm
Riempimento Allineare	1-99,9 g	1-99,9 g
Voltaggio	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz
Potenza (Max .)	550W	550W

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Bobina 2.Fissa Supporto 3. Uscita 4. Sigillatura della pellicola Macchina

MODEL AND PARAMETERS

5. Maniglia 6. Interruttore di alimentazione
7. controllo pannello 8. Polvere Riempimento
Macchina 9. Hopper

COMPONENTS

Parti \ Modello	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Polvere Riempimento Macchina	×1	×1
Sigillatura della pellicola Macchina	×1	×1
Chiave a forchetta (10MM)	×1	×1
Chiave inglese a forchetta (14 MM)	×1	×1
Cavo di alimentazione	×2	×2
Cavo di segnale	×1	×1
Utente Manuale	×2	×2
Fisso Montare	×1	×1
Tubo in acciaio inossidabile	×2	×2
Tubo zincato	×1	×1
Deflettore	×2	×2
Collare di arresto	×3	×3
Piatto Guarnizione	×1	×1
Primavera	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Rimuovere IL installato viti. Installare IL fisso montare E serratura
Esso con le viti Voi Appena RIMOSSO COME mostrato .




2. Installare IL galvanizzato tubo E IL inossidabile acciaio tubi SU IL
tubi quadrati in successione come mostrato.


Tubo zincato



Tubo in acciaio inossidabile




3. Installare Primo fermare collare . Poi installare IL deflettore (A), guarnizione (B) E primavera (C) a sua volta. Installare IL secondo fermare collare E correttamente premere IL primavera . Poi installare IL film rotolo E IL secondo deflettore, E serratura Esso con IL terzo fermare collare COME mostrato.



NOTA: Il film
il rotolo è
allineato con IL
centro del borsa
giga.


4. Il film passa Attraverso barre E E F COME mostrato .



5. Tirare IL film fuori E piega Esso In metà lungo IL lunghezza. Poi taglio UN affilato Angolo fuori dalla parte anteriore del film COME mostrato.




6. Svolgere IL piegato film E filo Esso giù in IL borsa formando UN giga COME mostrato .



7. Girare IL maniglia 90° in senso orario A separato UN paio Di nero rulli
COME mostrato .




8. Tirare IL film Attraverso IL mezzo Di UN paio Di nero rulli . Poi giro IL
maniglia 90° in senso antiorario e questo coppia di neri Morsetto a rulli IL film
COME mostrato.



9. Allinea i due macchina porte e collegarle con filo di segnale COME mostrato. Assemblaggio del prodotto completato.





1. Superiore temperatura : Visualizza verticale sigillatura temperatura .
2. Abbassare temperatura : Visualizza IL tacca sigillatura temperatura .
3. Lunghezza : Visualizza impostato borsa lunghezza .
4. Quantità : Visualizza IL numero Di sigillato borse .
5. Superiore temperatura regola "+" : Aumento IL verticale sigillatura temperatura .
6. Superiore temperatura regola "-" : Abbassa IL verticale sigillatura temperatura .
7. Fermata : Fermata IL macchina .(rosso leggero Quando Esso fermate)
8. Esegui : quando IL temperatura raggiunge , il leggero giri verde .
9. Lunghezza regola "+" : Aumento IL
borsa lunghezza 10. Lunghezza aggiusta "-"
": accorcia IL borsa lunghezza
11. Inferiore temperatura regola "+" : Aumento IL tacca sigillatura
temperatura . 12. Inferiore temperatura regola "-" : Abbassa IL tacca
sigillatura temperatura . 13. Jog : Manuale test chiave . Imposta : A
impostato interno funzioni , Presa giù .

14.Zero/Quantità

15. Tirare : Mano stirata
borsa . 16. Taglio :
Mano borsa taglio .


Il funzionamento istruzioni

1. Metti i due macchine in UN stabile posizione con il mangime porti In linea.
2. Spina nel cavo di alimentazione e girare SU IL energia interruttore.
3. Impostare la temperatura di lavoro della sigillatura borsa.(È consigliato di impostare la temperatura fra 100 e 140 gradi Celsius. È correlato al film materiale.)
4. Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, la prima macchina di prova fa 3 a 5 vuoto borse.
5. Accendere entrambe le macchine A riempire automaticamente E foca borse.

Suggerimenti:Il borsa la lunghezza può essere impostata in base al bisogno di riempire il materiali richiesti.

MANUTENZIONE

- 1.Il utente deve selezionare UN quantitativo riempimento macchina Di UN adatto variano a seconda dei prodotti in questione.
 - 2.Il macchina contiene UN precisione elettronico scala, Esso È vietato A Essere sovrappeso.
 - 3.Quando In utilizzo, per favore tieni IL macchina livello E stabile A Evitare grandi vibrazioni o urti ; altrimenti, Maggio causa danno.
 4. Dopo l'uso, pulire il materiale E Mantenere IL macchina pulito
 - 5.Quando il macchina È non In utilizzo, Per favore svuotare il materiali E negozio Esso in un ambiente ventilato e Asciutto posto.
 6. Si prega di pulire il prodotto e il filtro nel tempo dopo ogni utilizzo.
 - 7.Sempre tenere il prodotto fuori pulito.
- Si prega di conservare il prodotto in UN Asciutto E ventilato posto. Se il fusibile è danneggiato, sostituirlo Esso COME mostrato.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
IL prodotto non lo fa lavoro	IL cavo di alimentazione È non collegato In correttamente	Ricollegare il energia corda
	Guasto del fusibile	Sostituire il fusibile
La fabbricazione di borse è stata interrotta	La pellicola rotolo È lato positivo giù.	Reinstallare la pellicola rotolo
	Il filo del segnale È non collegato In	Reinserire il segnale cavo
	IL la maniglia non ha funzionato torna indietro .	IL maniglia ruota di nuovo dentro posto .
	La pellicola rotolo È non assicurato	Film rotolo ri - fissato
Sigillatura del sacchetto È non Bene	Temperatura di sigillatura è troppo Basso .	Imposta il appropriato temperatura come raccomandato
	Temperatura di sigillatura è troppo alto .	

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO Società a responsabilità limitata 1 ROKEVA STRADA ESTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Suite 250, 91 66 Aniaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Via del paese di Magonza 69, 60329 Francoforte sul Meno Principale.



CONSULENZA YH LIMITE D.

C/O Consulenza YH Ufficio limitato 147, Centurione Casa, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y Garantía electrónica

Certificado

www.vevor.com/support

POLVO RELLENO MÁQUINA USUARIO MANUAL

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas con competitivo precio.

"Ahorrar Mitad", "mitad de precio " o cualquier otra expresión similar utilizada por a nosotros solo representa un

Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales

Las mejores marcas y hace no necesariamente significa cubrir todo Categorías de herramientas ofrecidas por Nosotros. Tú

Se recuerda que se debe verificar cuidadosamente cuando se está colocando un

Ordenar con a nosotros si usted son

En realidad, ahorra la mitad en comparación con el modelo superior. importante marcas.

MODELO: SBF-100-V1 , SBF-100-V2



NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A NOSOTROS!

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor sentir gratis a contacto a nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica**

www.vevor.com/support

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto debe estar sujeto a la producto tu recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos

informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.



1. Lea atentamente y comprenda todo el **MONTAJE Y OPERACIÓN INSTRUCCIONES** antes de operar.
2. No seguir las normas de seguridad y otras medidas básicas de seguridad. precauciones puede resultado En serio personal lesión.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Recordatorio importante

1. Antes de usar, Por favor con cuidado Lea el manual del producto y asegurar que tú comprender y cumplir con todas las advertencias de seguridad y uso precauciones.
2. No utilice este producto para otros fines. no designado propósitos para evitar riesgos inesperados
3. Esto El producto solo es aplicable a usuarios dentro del especificado edad grupo y ámbito de aplicación . Por favor, cumpla estrictamente con edad relevante Restricciones y advertencias.
4. Si hay alguna anomalía en el producto, por favor detener usando él inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio posventa para realizar una consulta o para organizar la reparación.

Requisitos ambientales para su uso

1. Por favor Utilizar en un ambiente seco y bien ventilado. evitar Condiciones ambientales extremas como activación del agua, alta temperatura, alto humedad y temperatura extremadamente baja.
2. Evite la luz solar directa o el contacto con fuentes de fuego para prevenir producto daño o incendio.
3. Asegúrese de que el entorno de uso sea estable y evite que producto de ser Golpear o dejar caer para evitar daño .

Pautas de operación segura

1. Por favor Utilice un adecuado fuente de alimentación y voltaje, y hacer no usar cables de alimentación dañados o Tapones.

2. Al utilizar este producto , no no cortocircuitar circuitos o
Conecte dispositivos no compatibles para evitarlo riesgos como
descarga eléctrica y fuego.

3. Cuando se encuentren objetos extraños en la superficie del producto, por favor
Deje de usarlo inmediatamente y retire los objetos extraños antes de continuar. usar.
4. Cuando utilice este producto de forma continua durante un tiempo prolongado, descanse en buenas condiciones. Es hora de evitar la fatiga excesiva .
5. No enchufar o desenchufar la corriente enchufar con mojado manos a evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Mantenimiento y conservación

1. Regularmente Mantener y limpiar el producto. Antes de limpiar , por favor
Desconecte la fuente de alimentación y límpiela con a seco paño. Ser cuidadoso No a Utilice alcohol, ácido o álcali soluciones, etc.
2. Cuando el producto es no en uso para un largo tiempo, por favor desconectar La fuente de alimentación rápidamente para ahorrar energía y extender la vida útil del producto. esperanza de vida.
3. No desmonte el producto ni Reemplazar componentes en su propio. Si encuentras alguno En caso de avería, póngase en contacto con el servicio posventa. centro.

Medidas de manejo de emergencias

1. Cuando se produzcan situaciones anormales o accidentes con el producto, Por favor, deja de usarlo Es como pronto como posible. Si detecta sobrecalentamiento, humo o algún sonido anormal , corte inmediatamente el suministro de energía y comuníquese con el servicio posventa. centro.
2. Si el producto implica una situación de emergencia que puede dañar personal seguridad, por favor llame al servicio de rescate de emergencia número en un momento oportuno manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	SBF -100-V1	SBF -100-V2
Adecuado Partícula	Granular y en polvo materiales. No harinoso materiales,superficie lisa Partículas	
Partícula Tamaño	Diámetro < 5 mm	Diámetro < 5 mm
Relleno Rango	1-99,9 g	1-99,9 g
Voltaje	CA 120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz
Potencia (máx .)	550 W	550 W

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Carrete 2. Fijo Montaje 3. Salida 4. Sellado de película Máquina
 5. Manejar 6. Interruptor de encendido 7.
 control panel 8. Polvo Relleno Máquina 9. Tolva

COMPONENTS

Modelo Regiones	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Polvo Relleno Máquina	×1	×1
Sellado de película Máquina	×1	×1
Llave de boca abierta (10M M)	×1	×1
Llave de boca abierta (14 mm)	×1	×1
Cable de alimentación	×2	×2
Cable de señal	×1	×1
Usuario Manual	×2	×2
Fijado Montar	×1	×1
Tubo de acero inoxidable	×2	×2
Tubo galvanizado	×1	×1
Deflector	×2	×2
Collar de tope	×3	×3
Departamento Empaquetadora	×1	×1
Primavera	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Quitar el instalado Tornillos. Instalar el fijado montar y cerrar él con Los tornillos tú justo remoto como mostrado .




2. Instalar el galvanizado tubo y el inoxidable acero tubos en el tubos cuadrados sucesivamente como mostrado.


Tubo galvanizado



Tubo de acero inoxidable




3 . Instalar primero detener collar . entonces instalar el deflector (A), Junta (B) y primavera (C) a su vez.Instalar el segundo detener cuello y adecuadamente prensa el primavera . Entonces instalar el película rolo y el segundo deflector, y cerrar él con el tercero detener cuello como mostrado.



NOTA: La película
El rolo es
alineado con el
centro de la
bolsa plantilla.

4. El película pasa a través de Varillas m_i y F como mostrado .



5. Tirar el película afuera y doblar él en medio a lo largo de el longitud. Entonces cortar a afilado Ángulo fuera de la parte delantera del película como mostrado.



6. Desplegar el doblado película y hilo él abajo en el bolsa formando a plantilla como mostrado .






7. Girar el Manejar 90° en el sentido de las agujas del reloj a separado a par de negro Rodillos como mostrado .




8. Tirar el película a través de el medio de a par de negro rodillos . Entonces doblar el Manejar 90° en sentido antihorario y esto par de negro Abrazadera de rodillos el película como mostrado.



9. Alinee los dos máquina puertos y conectarlos con cable de señal como mostrado. Montaje del producto completado.





1. Superior Temperatura : Pantalla vertical caza de focas temperatura .
2. Inferior Temperatura : Pantalla el muesca caza de focas temperatura .
3. Longitud : Muestra colocar bolsa longitud .
4. Cantidad : Pantalla el número de sellado bolsas .
5. Superior temperatura ajustar "+": Aumentar el vertical caza de focas temperatura .
6. Superior temperatura ajustar "-": Bajar el vertical caza de focas temperatura .
7. Detener : Detener el máquina .(Rojo luz cuando él se detiene)
8. Correr : Cuando el temperatura alcanza , el luz vueltas verde .
9. Longitud ajustar "+": Aumentar el bolsa longitud
10. Longitud ajustar "-": Acortar el bolsa longitud
11. Más bajo temperatura ajustar "+": Aumentar el muesca caza de focas temperatura .
12. Inferior temperatura ajustar "-": Bajar el muesca caza de focas temperatura .
13. Jog : manual prueba Tecla . Establecer : A colocar interno funciones , sostener abajo .

14.Cero/Cantidad

15. Tirar : Mano estirar
bolsa . 16. Corte : Mano
bolsa corte .

El funcionamiento instrucciones

1. Ponga los dos máquinas en a estable posición con El feed puertos en línea.
2. Enchufe en el cable de alimentación y girar en el fuerza cambiar.
3. Ajuste la temperatura de trabajo del sellado. bolsa.(es Se recomienda configurar La temperatura entre 100 y 140 grados centígrados. es relacionado con el película material.)
4. Cuando la temperatura alcanza el valor establecido, la primera máquina de prueba Hace 3 a 5 vacio bolsas.
5. Encienda ambas máquinas a rellenar automáticamente y sello bolsas.


Consejos:El bolsa La longitud se puede configurar de acuerdo con la Necesita llenar el materiales necesarios

MANTENIMIENTO

- 1.El usuario deber seleccionar a cuantitativo relleno máquina de a adecuado gama según dichos productos.
 - 2.El máquina contiene a precisión electrónico escala, él es prohibido a ser sobrepeso.
 - 3.Cuando en usar, Por favor, manténgalo el máquina nivel y estable a evitar grandes vibraciones o impactos ; de lo contrario, puede causa daño.
 4. Después del uso, limpie el material. y mantener el máquina limpio
 - 5.Cuando el máquina es no en usar, por favor vaciar el materiales y almacenar él En un lugar ventilado y seco lugar.
 6. Limpie el producto y el filtro. a tiempo Después de cada usar.
 - 7.Siempre Mantener el producto afuera limpio.
- Guarde el producto en a seco y ventilado lugar. Si

el fusible está dañado, reemplácelo . él como

mostrado.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Posible solución
El producto no trabajar	El cable de alimentación es no atascado en adecuadamente	Vuelva a conectar el fuerza cable
	Fallo de fusible	Reemplace el fusible
La fabricación de bolsos se detuvo	La película rollo es Al revés abajo.	Reinstalar la película rollo
	El cable de señal es no atascado en	Reinsertar la señal cable
	El el mango no lo hizo volver atrás .	El manejar gira De vuelta a lugar .
	La película rollo es no asegurado	Película rollo re - arreglado
Sellado de bolsas es no bien	Temperatura de sellado es demasiado bajo .	Establecer el adecuado temperatura como recomendado
	Temperatura de sellado es demasiado alto .	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO Compañía Limitada. 1 CALLE ROKEVA
EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 91 66
Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Calle Mainz Landstr.69, 60329 Frankfurt am Principal.



CONSULTORÍA YH LÍMITE D.

Atención al cliente YH Consulting Oficina limitada 147,
Centurión n Casa, Londres Carretera, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i E-gwarancja Certyfikat
www.vevor.com/support

PROSZEK POŻYWNY MASZYNA UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia z konkurencyjny cena.

"Ratować „Połowa”, „Połowa ceny ” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia przez nas tylko reprezentuje jakiś

Szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas niektóre narzędzia w porównaniu do innych dużych firm najlepsze marki i robi nie koniecznie oznaczać pokrycie Wszystko kategorie oferowanych narzędzi przez nas. Ty

uprzejmie przypominamy o konieczności dokładnego sprawdzenia samochodu, gdy umieszczanie zamów z nas jeśli ty Czy

faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z najlepszym główny marki.

MODEL: SBF-100-V1, SBF-100-V2



POTRZEBOWAĆ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę
czuć bezpłatny Do kontakt nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik
instrukcje

ostrożnie przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do
jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu
powinien podlegać
produkt ty otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy

poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie Aktualizacje na naszym produkt.



1. Przeczytaj uważnie i zrozum całą instrukcję **MONTAŻU I**

DZIAŁANIE INSTRUKCJE przed użyciem.

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych zasad bezpieczeństwa środki ostrożności mogą wyznaczyć poważnie obrażenia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ważne przypomnienie

1. Przed użyciem, proszę ostrożnie przeczytać instrukcję obsługi produktu i zapewnić, że

Ty zrozumieć i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i stosowanie środki ostrożności.

2. Nie należy używać tego produktu w innym celu. nieoznaczony cele do unikać nieoczekiwane ryzyka.

3. To produkt jest dostępny wyłącznie dla użytkowników w określony wiek Grupa i zakres zastosowania. Proszę ściśle przestrzegać odpowiedni wiek ograniczenia i ostrzeżenia.

4. Jeżeli w produkcie występują jakiegokolwiek nieprawidłowości, Proszę zatrzymać się używając To natychmiast skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej w celu konsultacji lub zlecić naprawę.

Wymagania środowiskowe dotyczące użytkowania

1. Proszę stosować w suchym i dobrze wentylowanym środowisku unikać Ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak aktywacja wody, wysoka temperatura, wysoki wilgotność i ekstremalnie niska temperatura.

2. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego lub kontaktu ze źródłami ognia, aby zapobiec produkt uszkodzenia lub pożaru.

3. Zapewnij stabilne środowisko użytkowania i zapobiegaj produkt z istnienie uderzyć lub upuścić, aby uniknąć szkoda.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

1. Proszę użyj odpowiedniego zasilanie i napięcie, i zrób nie używać uszkodzone przewody zasilające lub buble.
2. Podczas stosowania tego produktu należy: nie powodować zwarcia obwody lub podłącz niepasujące do siebie urządzenia, aby uniknąć ryzyka takie jak porażenie prądem i ogień.

3. W przypadku wykrycia na powierzchni produktu ciał obcych, Proszę natychmiast zaprzestać używania i usunąć ciała obce przed kontynuowaniem używać.
4. W przypadku długotrwałego, nieprzerwanego korzystania z produktu, należy zapewnić mu odpowiedni odpoczynek. czas uniknąć nadmiernego zmęczenia .
5. Nie podłącz lub odłącz zasilanie wtyczka z mokrym siłą roboczą Do unikać ten ryzyko z porażenie prądem.

Konserwacja i utrzymanie

1. Regularnie konserwować i czyścić produkt. Przed czyszczeniem , proszę odłączyć zasilanie i wytrzyj je A suchy płótno. Być ostrożny nie do używać alkoholu, kwasu lub zasady rozwiązania, itp
2. Kiedy produkt jest nie w użyciu dla długi czas, Proszę odłączyć Zasilacz szybko oszczędzając energię i przedłużając żywotność produktu długość życia.
3. Nie rozmontowuj produktu ani wymień komponenty na twój własny. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek W przypadku awarii prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym centrum.

Środki zaradcze w sytuacjach awaryjnych

1. W przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji lub wypadków z produktem, proszę przestać używać to jako Wkrótce Jak możliwy. W przypadku stwierdzenia przegrzania, dymu lub nietypowego dźwięku należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem . centrum.
2. Jeżeli produkt wiąże się z sytuacją awaryjną, móc szkoda osobisty bezpieczeństwo, proszę zadzwonić po pogotowie ratunkowe numer W na czas sposób.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

Model	SBF -100-V1	SBF -100-V2
Odpowiedni Cząstka	Granulowany i sproszkowany przybory. Nie mączny materiały,gładka powierzchnia cząsteczki	
Cząstka Rozmiar	Średnica < 5 mm	Średnica < 5 mm
Pożywny Zakres	1-99,9 g	1-99,9 g
Woltaż	Prąd zmienny 120 V 60 Hz	Prąd zmienny 230 V 50 Hz
Moc (maks .)	550 W	550 W

SCHEMAT STRUKTURY



1. Bęben 2. Stały Mocowanie 3. Wyjście 4. Uszczelnianie folii Maszyna

MODEL AND PARAMETERS

5. Uchwyt 6. Przełącznik zasilania 7.
kontrola płyta 8. Proszek Pożywny Maszyna nr
9. Hopper

COMPONENTS

Model Strony	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Proszek Pożywny Maszyna	×1	×1
Uszczelnianie folii Maszyna	×1	×1
Klucz płaski ((10 mm)	×1	×1
Klucz płaski (14MM)	×1	×1
Przewód zasilający	×2	×2
Przewód sygnałowy	×1	×1
Użytkownik Podręcznik	×2	×2
Naprawił Uchwyt	×1	×1
Rura ze stali nierdzewnej	×2	×2
Rura ocynkowana	×1	×1
Przegroda	×2	×2
Kołnierz zatrzymujący	×3	×3
Płaski Uszczelka	×1	×1
Wiosna	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Usun ten zainstalowany śruby. Zainstaluj ten naprawił uchwyt i zamek To z śruby Ty Tylko REMOVED Jak pokazano .



2. Zainstaluj ten galwanizowany rura i ten nierdzewny stal rurki NA ten ru r y kwadratowe kolejno jako pokazano.


Rura ocynkowana



Rura ze stali nierdzewnej




3. Zainstaluj Pierwszy zatrzymywacz się kołnierzyk . Następnie zainstalować ten przesłonić (A), uszczelka (B) I wiosna (C) z kolei. Zainstaluj ten drugi zatrzymywacz się kołnierz I odpowiednio naciskać ten wiosna . Następnie zainstalować ten film rolka I ten drugi przegroda, I zamek To z ten trzeci zatrzymywacz się kołnierz Jak pokazano.



UWAGA: Film rolka jest wyrównany z ten środek torba giga.


4. Ten film przechodzi Poprzez pręty mi I F Jak pokazano .



5. Pociągnij ten film na zewnątrz I zginać To W połowa przed siebie ten długość. Następnie cięcie A ostry Kąt z przodu z film Jak pokazano.




6. Rozwiń ten fałdowy film I nitka To w dół do ten torba tworzenie się A giga Jak pokazano .



7. Obróć ten uchwyt 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara Do oddzielny A para z czarny wałki Jak pokazano .




8. Pociągnij ten film Poprzez ten środek z A para z czarny wałki . Następnie zakręć ten uchwyt 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i to para czarnych zacisk rolkowy ten film Jak pokazano.



9. Wyrównaj dwa maszyna porty i podłącz je do przewód sygnałowy Jak pokazano. Montaż produktu zakończony.





1. Górny temperatura : Wyświetlacz pionowy opieczutowanie temperatura .
2. Dolny temperatura : Wyświetlacz ten karb opieczutowanie temperatura .
3. Długość : Wyświetla ustawić torba długość .
4. Ilość : Wyświetl ten numer z zapieczutowany torby .
5. Górny temperatura dostosuj „+”: Zwiększyć ten pionowy opieczutowanie temperatura .
6. Górny temperatura dostosuj „-”: Obniżyć ten pionowy opieczutowanie temperatura .
7. Zatrzymaj się : Zatrzymaj się ten maszyna .(czerwony światło Kiedy To zatrzymuje się)
8. Uruchom : Kiedy ten temperatura osiąga , światło obraca się zielony .
9. Długość dostosuj „+”: Zwiększyć ten torba długość
10. Długość dostosuj „-”: Skrócić ten torba długość
11. Niżej temperatura dostosuj „+”: Zwiększyć ten karb opieczutowanie temperatura .
12. Dolny temperatura dostosuj „-”: Obniżyć ten karb

opieczutowanie temperatura . 13. Jog : Ręczny test klucz . Ustaw : Do
ustawić wewnętrzny funkcje , trzymać w dół .

14.Zero/Ilość

15. Pociągnij : Ręka
rozciągać się torba . 16.

Cięcie : ręczne torba
cięcie .

Operacyjny instrukcje

1. Połóż dwa maszyny w A stabilny pozycja z kanał porty W linia.
2. Wtyczka w kabel zasilający i obróć NA ten moc przełącznik.
3. Ustaw temperaturę roboczą zgrzewania torba.(To jest zaleca się ustawienie temperatura między 100 i 140 stopni Celsjusza.To Jest związany z film tworzywo.)
4. Kiedy temperatura osiągnie wartość zadaną, pierwsza maszyna testowa daje 3 do 5 pustych mnóstwo.
5. Włącz obie maszyny Do automatycznie wypełniać I foka mnóstwo.

Wskazówki: torba długość może być ustawiona zgodnie z trzeba wypełnić wymagane materiały.

KONSERWACJA

1. Ten użytkownik być wybierać A ilościowy pożywny maszyna z A odpowiedni asortyment w zależności od wymienionych produktów.
2. Ten maszyna zawiera A precyzja elektroniczny skala, To Jest zabroniony Do Być nadwaga.
3. Kiedy W używać, proszę zachować ten maszyna poziom I stabilny Do unikać duże wibracje lub uderzenia ; w przeciwnym razie móc przyczyna szkoda.
4. Po użyciu należy wyczyścić materiał I trzymać ten maszyna czysty
5. Kiedy maszyna Jest nie W używać, Proszę opróżnić przybory I sklep To w wentylowanym i suchy miejsce.
6. Wyczyść produkt i filtr punktualnie po każdym używać. 7. Zawsze trzymać produkt na zewnątrz czysty. Proszę przechowywać produkt w A suchy I

wentylowany miejsce. Jeżeli bezpiecznik jest

uszkodzony, należy go wymienić. To Jak pokazano.



Bezpiecznik

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Ten produkt nie praca	Ten przewód zasilający Jest nie zatkany W odpowiednio	Ponowne podłączenie moc sznur
	Awaria bezpiecznika	Wymień bezpiecznik
Produkcja toreb została wstrzymana	Kinematografia rolka Jest góra w dół.	Zainstaluj ponownie folię rolka
	Przewód sygnałowy Jest nie zatkany W	Włóż ponownie sygnał kabel
	Ten uchwyt nie wróć .	Ten uchwyt obraca się z powrotem do miejsce .
	Kinematografia rolka Jest nie zabezpieczony	Film rolka ponownie - naprawiony
Zgrzewanie worków Jest nie Dobry	Temperatura zgrzewania jest zbyt Niski .	Ustaw odpowiedni temperatura jako zalecony
	Temperatura zgrzewania jest zbyt wysoki .	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ULICA ROKEVA
WYSOKOŚĆ WOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Sp. z o.o. Apartament
250, 91 66 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem Główny.



KONSULTACJE YH LIMIT D.

C/O YH Consulting Biuro ograniczone 147, Centurio n
Dom, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en E-Garantie

Certificaat www.vevor.com/support

POEDER VULLING MACHINE GEBRUIKER HANDMATIG

Wij blijven ons inzetten om u de tools te bieden die u nodig hebt competitief prijs.
"Redden Half", "Halve prijs " of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door ons alleen vertegenwoordigt een
schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te
kopen in vergelijking met de belangrijkste
topmerken en doet niet noodzakelijkerwijs betekenende bedekken alle categorieën van
aangeboden hulpmiddelen door wij. Jij
Wij herinneren u eraan om uw auto zorgvuldig te controleren wanneer u een plaatsen
bestellen met ons als je Zijn
feitelijk de helft besparen in vergelijking met de top belangrijk merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Poedervulling Machine

MODEL: SBF-100-V1 , SBF-100-V2



BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeftte technisch steun? Alsjeblieft gevoel vrij naar contact ons:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat
www.vevor.com/support**

Dit is het origineel instructie, lees alles alstublieft handmatig instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn aan de product jij ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over onze product.



alle **MONTAGE-instructies** zorgvuldig door en begrijp ze . **EN WERKING GEBRUIKSAANWIJZING** vóór gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsvoorschriften voorzorgsmaatregelen kunnen resultaat in serieuze persoonlijke blessure.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Belangrijke herinnering

1. Voor gebruik, voorzichtig alstublieft Lees de product handleiding En ervoor zorgen dat

Jij alle veiligheidswaarschuwingen begrijpen en naleven en gebruik voorzorgsmaatregelen.

2. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden. niet-aangewezen doeleinden om voorkomen onverwachte risico's.

3. Dit product is alleen van toepassing op gebruikers binnen de gespecificeerd leeftijd groep en toepassingsgebied . Houd u strikt aan de volgende regels: relevante leeftijd beperkingen en waarschuwingen.

4. Indien er afwijkingen in het product zijn, Alsjeblieft stop gebruik makend van Het onmiddellijk en neem contact op met het after-sales servicecentrum voor overleg of om Regel de reparatie.

Milieueisen voor gebruik

1. Alsjeblieft Gebruik in een droge en goed geventileerde omgeving om voorkomen extreme omgevingsomstandigheden zoals wateractivering, hoge temperatuur, hoog vochtigheid en extreem lage temperatuur.

2. Vermijd direct zonlicht of contact met vuurbronnen om brand te voorkomen. product schade of brand.

3. Zorg voor een stabiele gebruiksomgeving en voorkom dat product van wezen geraakt of laten vallen om te voorkomen schade .

Veiligheidsrichtlijnen voor de bediening

1. Alsjeblieft gebruik een geschikte e voeding en spanning, en doen niet gebruik beschadigde netsnoeren of stekkers.
2. Wanneer u dit product gebruikt , doe dit dan: geen kortsluiting schakelingen of Sluit niet-passende apparaten aan om te voorkomen risico 's zoals elektrische schokken en vuur.

3. Wanneer er vreemde voorwerpen op het oppervlak van het product worden aangetroffen, Alsjeblieft
Stop onmiddellijk met het gebruik en verwijder de vreemde voorwerpen voordat u verdergaat gebruik.
4. Wanneer u dit product gedurende een lange tijd continu gebruikt, neem dan een goede nachtrust. tijd om overmatige vermoeidheid te vermijden .
5. Niet doen de stroom aansluiten of loskoppelen stekker g met nat handen naar voorkomen de risico van elektrische schok.

Onderhoud en verzorging

1. Regelmatig het product onderhouden en schoonmaken. Voordat u gaat schoonmaken ,
koppel de stroomtoevoer los en veeg deze schoon met A droog lap. Zijn voorzichtig niet om gebruik alcohol, zuur of alkali oplossingen, enz
2. Wanneer het product is niet in gebruik voor een lang tijd, Alsjeblieft loskoppelen de stroomvoorziening om snel energie te besparen en de levensduur van het product te verlengen levensduur.
3. Haal het product niet uit elkaar of vervang componenten op jouw eigen. Als u een van deze tegenkomt Bij storingen kunt u contact opnemen met de aftersalesservice centrum.

Noodmaatregelen

1. Wanneer er sprake is van abnormale situaties of ongevallen met het product, stop alsjeblieft met het gebruiken het als spoedig als mogelijk.
Als u oververhitting, rookvorming of een abnormaal geluid constateert , dient u onmiddellijk de stroomtoevoer uit te schakelen en contact op te nemen met de aftersalesservice . centrum.
2. Als het product een noodsituatie betreft die kunnen leed persoonlijk veiligheid, bel dan de hulpdiensten nummer in een tijdige wijze.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

Model	SBF -100-V1	SBF -100-V2
Geschikt Deeltje	Granulair en gepoederd materialen. Niet melig materialen, glad oppervlak deeltjes	
Deeltje Maat	$\Phi < 5 \text{ mm}$	$\Phi < 5 \text{ mm}$
Vulling Bereik	1-99,9 gram	1-99,9 gram
Spanning	Wisselstroom 120V 60 Hz	Wisselstroom 230V 50 Hz
Vermogen (Max .)	550W	550W

STRUCTUURDIAGRAM



1. Haspel 2. Vast Montage 3. Uitlaat 4. Filmafdichting Machine

MODEL AND PARAMETERS

5. Handvat 6. Stroomschakelaar 7.
controle paneel 8.Poeder Vulling Machine 9.
Hopper

COMPONENTS

Onderdelen \ Model	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Poeder Vulling Machine	×1	×1
Filmafdichting Machine	×1	×1
Steeksleutel (10MM)	×1	×1
Steeksleutel (14 mm)	×1	×1
Stroomkabel	×2	×2
Signaaldraad	×1	×1
Gebruiker Handmatig	×2	×2
Vast Berg	×1	×1
Roestvrijstalen buis	×2	×2
Gegalvaniseerde buis	×1	×1
Verwarren	×2	×2
Stopkraag	×3	×3
Vlak Pakking	×1	×1
Lente	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Verwijderen de geïnstalleerd schroeven. Installeren de vast berg En slot Het met de schroeven Jij zojuist VERWIJDERD als getoond .




2. Install de g gegalvaniseerd buis En de roestvrij staal buizen op de vierkante buizen achtereenvolgens als getoond.


Gegalvaniseerde buis



Roestvrijstalen buis




3. Installeren Eerst stop kraag . Toen installeren de schot (A), pakking (B) En lente (C) op zijn beurt. Installeren de seconde stop kraag En op de juiste manier pers de lente . Dan installeren de film rollen En de seconde verbijsteren, En slot Het met de derde stop kraag als getoond.



OPMERKING: De film rol is uitgelijnd met de centrum van de tas mal.


4. De film passen door staven Ik En F als getoond .



5. Trekken de film uit En vouw Het in half langs de lengte. Toen snee A scherp Hoek uit de voorkant van de film als getoond.




6. Ontvouwen de gevouwen film En draad Het omlaag naar binnen de tas vormen A mal als getoond .



7. Draai de handvat 90° met de klok mee naar verschillend A paar van zwart rollen als getoond .




8. Trekken de film door de midden van A paar van zwart rollen . Toen draai de handvat 90° tegen de klok in en dit paar zwarte rollen klem de film als getoond.



9. Lijn de twee uit machine poorten en verbind ze met signaaldraad als getoond. Productassemblage voltooid.





1. Boven temperatuur : Weergave verticaal verzegeling temperatuur .
2. Lager temperatuur : Weergave de inkeping verzegeling temperatuur .
3. Lengte : Weergaven set tas lengte .
4. Hoeveelheid : Weergave de nummer van verzegeld tassen .
5. Boven temperatuur aanpassen "+": Toename de verticaal verzegeling temperatuur .
6. Boven temperatuur aanpassen "-": Lager de verticaal verzegeling temperatuur .
7. Stoppen : Stoppen de machine .(Rood licht wanneer Het haltes)
8. Run : Wanneer de temperatuur bereikt , de licht draait groente .
9. Lengte aanpassen "+": Toename de tas lengte
10. Lengte aanpassen "-": Verkorten de tas lengte
11. Lager temperatuur aanpassen "+": Toename de inkeping verzegeling temperatuur .
12. Lager temperatuur aanpassen "-": Lager de inkeping verzegeling temperatuur .
13. Joggen : Handmatig test sleutel . Instellen : Naar set intern functies , uitstel omlaag .

14.Nul/Hoeveelheid

15. Trekken : Hand
strekken tas . 16.

Knippen : Hand tas
snijden .

De werking instructies

1. Zet de twee machines in A stabiel positie met het voer havens in lijn.
2. Stekker in de stroomkabel en draai op de stroom schakelaar.
3. Stel de werktemperatuur van het sealen in tas. (Het is aanbevolen om in te stellen de temperatuur tussen 100 en 140 graden Celsius. Het is gerelateerd aan de film materiaal.)
4. Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde bereikt, de eerste testmachine maakt 3 tot 5 leeg tassen.
5. Zet beide machines aan naar automatisch invullen En zegel tassen.

Tips: De tas lengte kan worden ingesteld volgens de moet de benodigde materialen.

ONDERHOUD

1. De gebruiker zullen selecteren A kwantitatief vulling machine van A geschikt bereik volgens de genoemde producten.
 2. De machine bevat A precisie elektronisch schaal, Het is verboden naar zijn overgewicht.
 3. Wanneer in gebruik, blijf alsjeblieft de machine niveau En stabiel naar voorkomen grote trillingen of stoten ; anders is het kunnen oorzaak schade.
 4. Reinig het materiaal na gebruik En houden de machine schoon
 5. Wanneer de machine is niet in gebruik, Alsjeblieft leeg de materialen En winkel Het in een geventileerde en droog plaats.
 6. Maak het product en het filter schoon op tijd na elk gebruik.
 7. Altijd Houd het product buiten schoon.
- Bewaar het product in A droog En geventileerd

plaats. Als de zekering beschadigd is, vervang deze

dan . Het als getoond.



Samensmelten

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De product doet niet werk	De netsnoer is niet aangesloten in op de juiste manier	Sluit de stroom koord
	Zekering defect	Vervang de zekering
Zakkenmakerij gestopt	De film rollen is ondersteboven omlaag.	Film opnieuw installeren rollen
	De signaaldraad is niet aangesloten in	Het signaal opnieuw invoegen kabel
	De handvat niet ga terug .	De hendel draait terug in plaats .
	De film rollen is niet beveiligd	Film rollen opnieuw opgelost
Zakafdeling is niet Goed	Afdichtingstemperatuur is te laag .	Stel de gepast temperatuur als aanbevolen
	Afdichtingstemperatuur is te hoog .	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY BV 1 ROKEVA STRAAT
EASTWOOD Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 91 66
Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Voornaamst.



YH-CONSULTING BEPERKT .
C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurio n Huis,
Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technische ondersteuning en E-garantie
certificaat ate www.vevor.com/support



Teknisk support och E-garanti Certifikat

www.vevor.com/support

PULVER FYLLNING MASKIN ANVÄNDARE MANUELL

Vi fortsätter att vara engagerade i att förse dig med verktyg konkurrenskraftig pris. "Spara Halva, "Halva priset " eller andra liknande uttryck som används av oss endast representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärken och gör inte nödvändigtvis innebära att täcka alla kategorier verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att kontrollera bilen noggrant när du är det placera en beställa med oss om du är sparar faktiskt hälften i jämförelse med toppen större varumärken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pulverfyllning Maskin

MODELL: SBF-100-V1, SBF-100-V2



BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov tekniskt stöd? Behaga känsla gratis till kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt dig mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte vill informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.



1. Läs noggrant och förstå A II **MONTERING OCH DRIFT**

INSTRUKTIONER före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och annan grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder kan resultera i att en seriös person skadas.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Viktig påminnelse

1. Innan användning, vänligen försiktigt läs produktmanualen och se till att du förstår och följa alla säkerhetsvarningar och användande försiktighetsåtgärder.

2. Använd inte denna produkt för andra icke utpekade syften för att undvika oväntade risker.

3. Denna produkt är endast tillämplig på användare inom specificerade åldersgrupper och tillämpningsområde. Vänligen följ strikt relevant åldersrestriktioner och varningar.

4. Om det finns några avvikelser i produkten, behåll den och använd den omedelbart och kontakta servicecentret för konsultation eller till ordna reparation.

Miljökrav för användning

1. Behåll användningen i en torr och välventilerad miljö för att undvika extrema miljöförhållanden som vattenaktivering, hög temperatur, hög luftfuktighet och extremt låg temperatur.

2. Undvik direkt solljus eller kontakt med brandkällor för att förhindra produkt skada eller brand.

3. Säkerställ en stabil användningsmiljö och förhindra produkt från varelse slå eller släppa för att undvika skada.

Säkerhet Drift Guidelines

1. Behåll användningen en lämplig strömförsörjning och spänning, och gör inte använda skadade nätsladdar eller pluggar.

2. När du använder den här produkten , gör inte kortsluta kretsar eller ansluta felaktiga enheter för att undvika risker som elektriska stötar och eld.

3. När främmande föremål hittas på produktens yta, behåga sluta omedelbart använda och ta bort främmande föremål innan du fortsätter använda.
4. När du använder denna produkt kontinuerligt under lång tid, var god vila tid för att undvika överdriven trötthet .
5. Gör inte det koppla in eller ur strömmen plus med blöta händer till undvika de risk av elektrisk stöt.

Underhåll och skötsel

1. Regelbundet underhålla och rengöra produkten. Innan du städar , snälla koppla bort strömförsörjningen och torka av den med en torka trasa. Vara försiktig inte att använd alkohol, syra eller alkali lösningar, etc
2. När produkten är inte används för en lång tid, behåga koppla ur strömförsörjningen snabbt för att spara energi och utöka produktens livslängd.
3. Ta inte isär produkten eller byt ut komponenter på din egen. Om du stöter på någon funktionsfel, vänligen kontakta kundtjänsten centrum.

Akuthanteringsåtgärder

1. När det finns onormala situationer eller olyckor med produkten, snälla sluta använda det som snart som möjligt.
Om överhettning, rökning eller onormalt ljud upptäcks , bryt omedelbart strömförsörjningen och kontakta kundservice centrum.
2. Om produkten innebär en nödsituation som kan skada personlig säkerhet, ring räddningstjänsten omedelbart i en tydlig sätt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

Modell	SBF -100-V1	SBF -100-V2
Lämplig Partikel	Granulär och pulveriserad material. Inte mjöligt material, slät yta partiklar	
Partikel Storlek	$\Phi < 5 \text{ mm}$	$\Phi < 5 \text{ mm}$
Fyllning Räckvidd	1-99,9 g	1-99,9 g
Spänning	AC 120V 60 Hz	AC 230V 50 Hz
Effekt (max .)	550W	550W

STRUKTURDIAGRAM



1. Rulle 2. Fast Fäste 3. Uttag 4. Filmförsegling Maskin
 5. Handtag 6. Strömbrytare kap 7. kontroll
 panel 8. Pulver Fyllning Maskin 9. Hopper

COMPONENTS

Delar \ Modell	SBF-100-V1	SBF-100-V2
Pulver Fyllning Maskin	×1	×1
Filmförsegling Maskin	×1	×1
Öppen skiftnyckel (10 MM)	×1	×1
Skiftnyckel (14MM)	×1	×1
Nätsladd	×2	×2
Signalkabel	×1	×1
Användare Manuell	×2	×2
Fast Montera	×1	×1
Rostfritt stålrör	×2	×2
Galvaniserat rör	×1	×1
Trotsa	×2	×2
Stopkrage	×3	×3
Platt Packning	×1	×1
Fjädra	×1	×1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Ta bort de installerat skruvar. Installera de fixad montera och låsa det med skruvarna du precis tas bort som visas .




2. Installera de galvaniserad rör och de rostfri stål rör på de fyrkantiga rör successivt som visas.


Galvaniserat rör



Rostfritt stål rör




3 . Installera första stopp krage . Sedan installera de baffel (A), packning (B) och fjäder (C) i sin tur. Installera de andra stopp krage och ordentligt trycka de spring g. Sedan installera de filma rulla och de andra trotsa, och låsa det med de tredje stopp krage som visas.



OBS: Filmen rulle är i linje med de mitten av väska jigg.


4. Den filma passerar genom stavar E och F som visas .



5. Dra de filma ut och följ d det i halv längds de längd.Då skära a skarp Vinkel ut från fronten av filma som visas.




6. Vik ut de vikta filma och tråd det ner till de väska formning a jigg som visas .



7. Vrid de handtag 90° medurs till separat a par av svart rullar som visas .




8. Dra de filma genom de mitten av a par av svart rullar . Sedan sväng de handtag 90° moturs och detta ett par svarta rullklämma de filma som visas.



9. Rikta in de två maskin portar och anslut dem med signaltråd som visas. Produktmontering klar.





1. Övre temperatur : Display vertikal tätning temperatur .
2. Sänk temperatur : Display de hack tätning temperatur .
3. Längd : Visar uppsättning väska längd .
4. Kvantitet : Display de antal av slutna väskor .
5. Övre temperatur justera "+": Öka de vertikal tätning temperatur .
6. Övre temperatur justera "-": Sänk de vertikal tätning temperatur .
7. Stopp : Stopp de maskin .(Röd ljus när det stannar)
8. Kör : När de temperatur når , den ljus vänder grönt .
9. Längd justera "+": Öka de väska längd
10. Längd justera "-": Förkorta de väska längd
11. Lägre temperatur justera "+": Öka de hack tätning temperatur .
12. Sänk temperatur justera "-": Sänk de hack tätning temperatur .
13. Jogga : Manuell testknapp . Ställ in : Till uppsättning inre funktioner , hålla ner .
14. Noll/kvantitet

15. Dra : Hand sträcka
väska . 16. Klipp : Hand
väska skärning .

Verksamheten instruktioner

1. Lägg de två maskiner i a stabil position med fodret hamnar i linje.
2. Plugg i strömkabel och vänd o n de driva växla.
3. Ställ in arbetstemperaturen för tätningen väska.(Det är rekommenderas att ställa in temperaturen mellan 100 och 140 grader Celsius.It är relaterade till filma material.)
4. När temperaturen når det inställda värdet, den första testmaskinen gör 3 till 5 tomma väskor.
5. Slå på båda maskinerna till fylls automatiskt och täta väskor.

Tips: Den väska längden kan ställas in enligt behöver fylla nödvändiga material.

UNDERHÅLL

- 1.Den användare skall välja a kvantitativ fyllning maskin av a lämplig sortiment enligt nämnda produkter.
 - 2.Den maskin innehåller a precision elektronisk skala, det är förbjuden till vara övervikt.
 3. När i använda, snälla behåll de maskin I nivå och stabil till undvika stora vibrationer eller stötar ; annars det maj orsaka skada.
 4. Rengör materialet efter användning och hålla de maskin rena
 5. När maskin är inte i använda, behaga tömma material och s rev det i en ventilerad och d ry plats.
 6. Rengör produkten och filtret med tiden efter varje använda.
 7. Alltid förvara produkten utanför rena.
- Förvara produkten i a torka och ventilat utg plats. Om säkringen är skadad, byt ut t det som visas.



Säkring

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
De produkt inte arbete	De nätsladd är inte pluggat i ordentligt	Återanslut driva sladd
	Säkringsfel	Byt ut säkringen
Påstillverkningen upphörde	Filmen rulla är uppåt ner.	Sätt tillbaka filmen rulla
	Signaltråden är inte pluggat i	Sätt in signalen igen kabel
	De handtaget gjorde det inte gå tillbaka .	De hantera roterar tillbaka in plats .
	Filmen rulla är inte säkrad	Filma rulla om - fixad
Påsförsegling är inte bra	Tätningstemperatur är också låg .	Ställ in lämplig temperatur som rekommenderad
	Tätningstemperatur är också hög .	

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 91 66

Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH KONSULTAT BEGRÄNSNING D.

C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurio n
Hus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Teknisk support och E-garanticertifikat åt
www.vevor.com/support