

LEPIK DO PAPY PLUS

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

LEPIK DO PAPY PLUS jest szybkim, dwukomponentowym lepikiem bitumicznym przeznaczonym do przyklejania pap bitumicznych lub asfaltowych (powłokowych, izolacyjnych) na małych lub dużych powierzchniach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach smołowych. LEPIK DO PAPY PLUS można stosować na powierzchniach betonowych, drewnianych oraz na papie. Produkt można stosować na powierzchniach dachowych o nachyleniu do 30 stopni.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, wolne od mrozu, czyste, nośne, wolne od luźnych części i rys oraz wszelkich powłok mogących działać rozdzielająco. Nierówności w podłożu mineralnym można wyrównać cementową zaprawą wyrównującą. Wszystkie podłoża mineralne jak i chłonne podłoża drewnopodobne jak np. płyta osb należy zagruntować Gruntem bitumicznym Ultrament. Po upływie czasu przeznaczonego na schnięcie można przystąpić do nakładania lepiku. W przypadku klejenia na istniejących papach należy sprawdzić, czy nie ma luźnych i nie związanych z podłożem fragmentów papy. Nieduże luźne fragmenty i pęcherze można naprawić poprzez rozcięcie na krzyż i wypełnienie Masą naprawczą Profi Ultrament. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonej powłoki temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej 10°C. przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału.

Obróbka

Proszek należy wsypać do gęstej masy bitumicznej i wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej 6 lub 8mm na szerokość papy. Następnie ułożyć arkusz papy dociskając do podłoża czystą pacą stalową. Kolejne pasy papy układać z zakładem, zgodnie z zaleceniami producenta. Papę należy kleić odcinkami, ponieważ czas użycia lepiku po wymieszaniu wynosi ok. 60 minut.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonego lepiku temperatura nie spadła poniżej +10 °C. Prac związanych z przyklejaniem papy nie wolno prowadzić w pełnym słońcu i na rozgrzanej powierzchni. Może to spowodować gwałtowne wiązanie lepiku a w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia parametrów wytrzymałościowych. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia, wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. Chronić przed deszczem i wilgocią aż do czasu kompletnego związania materiału.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	emulsja bitumiczna wraz z komponentem proszkowym przyspieszającym wiązanie
Kolor	brązowo- czarny
Konsystencja	gęsta emulsja, pasta
Czas schnięcia	ok.24 godziny
Temperatura obróbki	podłoża i powietrza od +10°C do + 30°C
Czas obróbki	ok. 60 minut
Zużycie	ok. 600-700g/m ²
Czyszczenie	w stanie świeżym wodą, po wyschnięciu benzyną lakiową
Narzędzia	mieszadło wolnoobrotowe
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Opakowanie	10 kg. – opakowanie z tworzywa sztucznego

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku