


ZESTAW NAPRAWCZY DO GAŹNIKA MEMBRANY DO FS38 FS55 FS120 FS200 250 300

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Silnik gaśnie? To może być właśnie to.

Komplet membran gaźnika Zama GND-50 - zamiennik STIHL 4128 007 1060

Jeśli Twoja kosa spalinowa, dmuchawa albo nożyce do żywopłotu:

nie chcą odpalić, gasną po kilku sekundach, mają nierówne obroty i spalają zbyt dużo paliwa - to bardzo możliwe, że winna jest zużyta membrana gaźnika.

Z czasem materiał twardnieje lub rozciąga się, przez co przestaje podawać mieszankę paliwową we właściwy sposób. Efekt? Frustracja, stracony czas i sprzęt, który nie działa wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny.

Rozwiązanie?

Zamiennik membran Zama GND-50 - odpowiadający oryginalnej części STIHL 4128 007 1060.

To komplet pasujący do popularnych modeli STIHL, który pozwala przywrócić pełną sprawność gaźnika, bez ryzyka i bez dodatkowych regulacji.

→ Twój sprzęt też może odzyskać moc



Nie musisz od razu oddawać urządzenia do serwisu. Jeśli objawy są takie jak: gaśnięcie po dodaniu gazu, brak reakcji na rozruch mimo iskry, niestabilne obroty i nierówna praca – to wymiana membran może być szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Membrana odpowiada za dawkowanie paliwa w gaźniku – bez niej cały układ traci precyzję.

Wystarczy jeden nieszczelny punkt, by cały silnik zaczął pracować nierówno lub w ogóle nie odpalał.

Nowy komplet GND-50 montujesz w kilka minut – i masz święty spokój na długi czas.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	USZCZELKI GND 50 DO KOSY STIHL FS38 55 200
Marka	LSP
Typ	gaźnik
Rodzaj	zestaw
Zawiera baterie	nie
EAN (GTIN)	5903794738669
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne