

TECHNICKÝ LIST

CZ

KÖNIG Kö 161149 Füllstoff-Hobel – Špachtle s hoblovacími drážkami



[1] Špachtle z odolného plastu

[2] Hoblovací drážky – z jedné strany hranaté, z druhé strany kulaté

[3] Čistící hřeben – pomáhá odstranit přebytečný vosk z drážek

[4] Oboustranná tkanina – zelená strana leští, bílá strana matuje

[5] Brusná tkanina – pro broušení a vytvoření struktury

Způsob použití

[1] Práce s přední hranou špachtle


Naberte špičkou hrany měkký voskový tmel a vtlačte ho do poškození.

[2] Práce s hoblovacími drážkami

Pro zahoblování a zarovnání tmelů v ploše slouží ostré drážky (ΛΛΛ). Na hranách se používají oblé drážky (~~~~). Pro zarovnání pravoúhlých vnitřních hran použijte drážky na boku špachtle.

[3] Práce s čistícím hřebenem

Vyčistěte hoblovací drážky špachtle od tmelu hřebenem na červené vložce.



[4] Práce s oboustrannou tkaninou

Provedou opravu voskovým tmelem lze zmatovat bílou stranou tkaniny nebo zelenou stranou vyleštit.

[5] Práce s brusnou tkaninou

Šedá brusná tkanina slouží pro broušení, odmaštění a odstranění zbytků voskových tmelů.

Upozornění: Netlačte příliš silně na tkaninu, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

1-2025



®

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST

SK

KÖNIG Kö 161149 Füllstoff-Hobel – Špachtľa s hobľovacími drážkami



[1] Špachtľa z odolného plastu

[2] Hobľovacie drážky – z jednej strany hranaté, z druhej strany okrúhle

[3] Čistiaci hrebeň – pomáha odstrániť prebytočný vosk z drážok

[4] Obojstranná tkanina – zelená strana leští, biela strana matuje

[5] Brúsna tkanina – na brúsenie a vytvorenie štruktúry

Spôsob použitia

[1] Práca s prednou hranou špachtle


Naberte špičkou hrany mäkký voskový tmel a vtlačte ho do poškodenia.

[2] Práca s hobľovacími drážkami

Na zahobľovanie a zarovnanie tmelov v ploche slúžia ostré drážky (ΛΛΛ). Na hranách sa používajú oblé drážky (οοο). Na zarovnanie pravouhlých vnútorných hrán použite drážky na boku špachtle.

[3] Práca s čistiacim hrebeňom

Vyčistíte hobľovacie drážky špachtle od tmelu hrebeňom na červenej vložke.



[4] Práca s obojstrannou tkaninou

Vykonajú opravu voskovým tmelom možno zmatovať bielou stranou tkaniny alebo zelenou stranou vyleštiť.

[5] Práca s brúsnuou tkaninou.

Šedá brúsna tkanina slúži na brúsenie, odmastenie a odstránenie zvyškov voskových tmelov. Upozornenie: Netlačte príliš silno na tkaninu, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu.

1-2025



CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com