

WIRNIK DO WIERTARKI HR2450 HR 2450 515668-4 ZESTAW MAKITA ZAMIENNIK LSP

Galeria Produktu



Opis Produktu

Opis produktu:

Wirnik do szlifierki kątowej MAKITA w komplecie z łożyskami oraz szczotkami.

Wirnik montowany w:

MAKITA HR 2440, 2440X, 2450, 2450T, 2020. Odpowiednik oryginału o numerze:

Wirnik: 515668-4 Szczotki węglowe: 191962-4, CB419 Indeks produktu : 22-014SL-2

W zestawie:

Wirnik łożysko 607 RS 2RS C3 wysokoobrotowe PREMIUM łożysko 609 RS 2RS C3 wysokoobrotowe PREMIUM Szczotki węglowe z bezpiecznikami komplet; 2 sztuki Zdjęcie przedstawia rzeczywisty komplet.

Warto zadbać o trwały wirnik gdyż jego niska jakość może doprowadzić do nieprawidłowego działania szlifierki. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia narzędzia co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkownika, oraz niedokładność szlifowania.

Wobec tego warto kierować się najtańszą ceną przy wyborze tak istotnego elementu

jakim jest wirnik do szlifierki.

→Nasz wirnik cechuje:

odpowiednie wyważenie uzwojenie dodatkowo zalewane żywicą co powoduje, że wirnik jest trwalszy i odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i warunki atmosferyczne. Odporniejsze na korozję. Przez zalewanie żywicą wirnik pracuje znacznie ciszej. →Zalety naszych szczotek węglowych:

szacunkowy czas pracy: 150-200 GODZIN szczotki posiadają dwa bezpieczniki- po jednej na każdej szczotce! BEZPIECZNIK - AUTOSTOP- szczotki "samowylączające się" chroniące wirnik przed uszkodzeniem. Bezpiecznik działa na zasadzie sprężynki umieszczonej wewnątrz szczotek, która wyskakuje, gdy szczotki starty się do minimalnej granicy. Łożyska kulkowe przenoszą obciążenia osiowe i promieniowe w obu kierunkach i mogą być stosowane nawet przy dużych prędkościach obrotowych.

→Łożyska marki LSP cechują się:

Wysoką jakością wykonania - łożyska sprawdzane w fabryce pod kątem wad produkcyjnych łożyska są wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami: wymiarami oraz oznaczeniami Jesteśmy wyłącznym sprzedawcą łożysk prezentowanych w ofercie. →Charakterystyka łożysk z luzem C3:

Luz C3 w łożysku kulkowym odnosi się do odstępu, który istnieje pomiędzy pierścieniami wewnętrznym a zewnętrznym łożyska. Łożyska z luzem C3 mają większy odstęp pomiędzy pierścieniami niż standardowy luz C0. →Dlaczego warto kupić łożyska z luzem C3?

Luz C3 w łożyskach kulkowych RS zapewnia większą precyzję działania, co jest istotne w przypadku urządzeń wymagających precyzyjnego ruchu. Łożyska z luzem C3 charakteryzując się większą odpornością na wibracje, co jest istotne w przypadku maszyn o dużym obciążeniu dynamicznym tj: silniki elektryczne, wirniki , czy prasy hydrauliczne. Łożyska kulkowe 2RS z luzem C3 są mniej podatne na zużycie. Łożyska z luzem C3 to idealny kompromis pomiędzy precyzją a zdolnością przenoszenia obciążeń względem łożysk z mniejszymi luzami. Produkty w sprzedaży pochodzą naszego importu.

Nie zaopatrujemy się u innych sprzedawców.

Każdy produkt jest sprawdzany bezpośrednio w fabryce pod kątem wad produkcyjnych.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	SZCZOTKI WĘGLOWE ŁOŻYSKA WIRNIK DO HR2450
Marka	LSP
Rodzaj	wirnik
Rodzaj łożyska	kulkowe
Pasuje do modelu	HR2020, HR2440, HR2440F, HR2450, HR2450F, HR2450FT, HR2450T
Pasuje do marki	Makita
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne