

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SHIPPING SCALE

MODEL:SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODEL:SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices


INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



A Weighing plate

B Indicator



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Capacity × Graduation	200kgx50g
Weighing units	Kg lb:oz lb
Weighing pan size	12" x 10"
Overload indication	〔O_Ld〕
Low voltage indication	〔LO〕
Optimum operating temperature	5°C-35°C
Power Supplier	4 x AAA(1.5V) batteries or AC adapter (110-240V AC to 5V DC)

BUTTON FUNCTIONS

Button Functions


1.ON/OFF Button: Pressing this button will turn the scale on and off

2.TARE Button: Pressing this button will tare the weight of the load. The tare function will eliminate the weight put on the scale, such as a container or vessel. This will give the weight only of the items added to the container.

3.UNIT Button: Pressing this button changes the unit of measure for the scale.

OPERATION

1. Open the back cover and take out the indicator



Take out this indicator at the back of scale.

2.Press the ON/OFF button to switch the product on. The display shows “0.0” .

3. Place an item on the weighing plate. Wait for the readout on the display to stabilize.

4. After use, press the ON/OFF button to switch the product off.

CALIBRATION

1. Put the scale on a flat platform.
2. Switch on the scale, press the “UNIT” for six seconds until LCD display show capacity and calibration weight.
3. Press TAER button to select calibration weight between 20kg 50kg.
4. Press UNIT button to choose calibration weight.
5. Place the standard weight on the pan according to the value shown on the LCD display.
6. After 2 to 3 seconds, the LCD display will show PASS indicating the scale has been calibrated successfully.
7. If you fail in calibration, the scale will show “Err”. You can press ON/OFF to stop calibration and try again.

CARE INSTRUCTIONS

Don't put the scale on an uneven surface

Don't expose scale to moisture

Don't drop or mistreat the scale

Don't overload the scale. This will permanently damage it!

Don't leave weight on the scale when not in use.

Replace battery when the scale shows “LO” on the display.

	items	Description
1	Name	Shipping Scale
2	Model	SF-808
3	Parameter	Rating(s): 4x1.5AAA or 5Vdc, Capacity:200kg/440lb, Division:50g
4	Package Size	360x305x80mm
5	G.W.	2.4KG

Importer: WAITCHX

Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importer: FREE MOOD LTD

Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Manufacturer: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.

Address: Building 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan City, Zhejiang Province

Made In China

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD

UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

ÉCHELLE D'EXPÉDITION

MODÈLE : SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODÈLE : SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



A Plateau de pesée B Indicateur



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Capacité × Graduation	200kgx50g
Unités de pesée	Kg lb:oz lb
Taille du plateau de pesée	12" x 10"
Indication de surcharge	【Vieux】
Indication de basse tension	【LO】
Température de fonctionnement optimale	5°C-35°C
Alimentation électrique	4 piles AAA (1,5 V) ou adaptateur secteur (110-240 V CA à 5 V CC)


BUTTON FUNCTIONS

Fonctions des boutons

- 1. Bouton ON/OFF** : appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre la balance
- 2. Bouton TARE** : appuyez sur ce bouton pour tarer le poids de la charge. La fonction tare éliminera le poids placé sur la balance, comme un récipient ou un récipient. Cela donnera uniquement le poids des articles ajoutés au récipient.
- 3. Bouton UNIT** : appuyez sur ce bouton pour modifier l'unité de mesure de la balance.

OPERATION

2. Ouvrez le couvercle arrière et retirez l'indicateur



Take out this indicator at the back of scale.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le produit. L'écran affiche « 0.0 ».
3. Placez un objet sur le plateau de pesée. Attendez que l'affichage sur l'écran se stabilise.
4. Après utilisation, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le produit.

CALIBRATION

8. Placez la balance sur une plate-forme plane.
9. Allumez la balance, appuyez sur « UNIT » pendant six secondes jusqu'à ce que l'écran LCD affiche la capacité et le poids d'étalonnage.
10. Appuyez sur le bouton TAER pour sélectionner le poids d'étalonnage entre 20 kg et 50 kg.
11. Appuyez sur le bouton UNIT pour choisir le poids d'étalonnage.
12. Placez le poids standard sur le plateau en fonction de la valeur affichée sur l'écran LCD.
13. Après 2 à 3 secondes, l'écran LCD affichera PASS indiquant que la balance a été calibrée avec succès.
14. Si vous échouez à l'étalonnage, la balance affichera « Err ». Vous pouvez appuyer sur ON/OFF pour arrêter l'étalonnage et réessayer.

CARE INSTRUCTIONS

Ne placez pas la balance sur une surface inégale

N'exposez pas la balance à l'humidité

Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la balance

Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait définitivement !

Ne laissez pas de poids sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Remplacez la pile lorsque la balance affiche « LO » sur l'écran.

	articles	Description
1	Nom	Échelle d'expédition
2	Modèle	SF-808
3	Paramètre	Valeur nominale : 4 x 1,5 AAA ou 5 V CC, capacité : 200 kg/440 lb, division : 50 g
4	Taille du paquet	360x305x80mm
5	GW	2,4 kg

Importateur : WAITCHX

Adresse : 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importateur : FREE MOOD LTD

Adresse : 2 Holywell Lane, Londres, Angleterre, EC2A 3ET

Fabricant: JiangYin SuoFei Technologie électronique Co., Ltd.

Adresse : Bâtiment 70, ville industrielle de Chuangrong, rue Yucheng, ville de Yuhuan, province du Zhejiang

Fabriqué en Chine

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

VERSANDWAAGE

MODELL: SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELL: SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
 	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsinstrumente, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



A Wägeplatte B Anzeige



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Kapazität x Graduierung	200kgx50g
Wägeeinheiten	kg lb:oz lb
Waagschalengröße	12 x 10 Zoll

Überlastanzeige	⏏ Alt ⏏
Unterspannungsanzeige	⏏ Siehe ⏏
Optimale Betriebstemperatur	5°C -35°C
Netzteil	4 x AAA-Batterien (1,5 V) oder Netzteil (110–240 V AC auf 5 V DC)


BUTTON FUNCTIONS

Tastenfunktionen

- 1. EIN/AUS-Taste:** Durch Drücken dieser Taste wird die Waage ein- und ausgeschaltet
- 2. TARE-Taste:** Durch Drücken dieser Taste wird das Gewicht der Ladung tariert. Die Tara-Funktion eliminiert das auf die Waage gelegte Gewicht, z. B. einen Behälter oder ein Gefäß. Dadurch wird nur das Gewicht der in den Behälter gelegten Gegenstände angezeigt.
- 3. UNIT-Taste:** Durch Drücken dieser Taste wird die Maßeinheit für die Waage geändert.

OPERATION

3. Öffnen Sie die hintere Abdeckung und nehmen Sie den Indikator heraus



Take out this indicator at the back of scale.

2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Produkt einzuschalten. Das Display zeigt „0.0 “ an.

3. Legen Sie einen Gegenstand auf die Wägeplatte. Warten Sie, bis sich die Anzeige auf dem Display stabilisiert hat.

4. Drücken Sie nach Gebrauch die EIN/AUS-Taste, um das Produkt auszuschalten.

CALIBRATION

15. Stellen Sie die Waage auf eine flache Plattform.

16. Schalten Sie die Waage ein und drücken Sie sechs Sekunden lang auf „UNIT“, bis auf dem LCD-Display die Kapazität und das Kalibriergewicht angezeigt werden.

17. Drücken Sie die TAER-Taste, um ein Kalibrierungsgewicht zwischen 20 kg und 50 kg auszuwählen.

18. Drücken Sie die UNIT-Taste, um das Kalibriergewicht auszuwählen.

19. Legen Sie das Standardgewicht entsprechend dem auf der LCD-Anzeige angezeigten Wert auf die Wabe.

20. Nach 2 bis 3 Sekunden zeigt das LCD-Display „PASS“ an und zeigt damit an, dass die Waage erfolgreich kalibriert wurde.

21. Wenn die Kalibrierung fehlschlägt, zeigt die Waage „Err“ an. Sie können ON/OFF drücken, um die Kalibrierung abubrechen und es erneut zu versuchen.

CARE INSTRUCTIONS

Stellen Sie die Waage nicht auf eine unebene Fläche

Setzen Sie die Waage keiner Feuchtigkeit aus

Die Waage nicht fallen lassen oder misshandeln

Überlasten Sie die Waage nicht. Dadurch wird sie dauerhaft beschädigt!

Lassen Sie kein Gewicht auf der Waage liegen, wenn Sie diese nicht verwenden.

Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Waage „LO“ im Display anzeigt.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Versandwaage
2	Modell	SF-808
3	Parameter	Bewertung(en): 4 x 1,5 AAA oder 5 VDC, Kapazität: 200 kg/440 lb, Teilung: 50 g
4	Paketgröße	360x305x80mm
5	GW	2,4 kg

Importeur: WAITCHX

Adresse: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importeur: FREE MOOD LTD

Adresse: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Hersteller: JiangYin SuoFei Elektronische Technologie Co., Ltd.

Adresse: Gebäude 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street,
Yuhuan City, Provinz Zhejiang

In China hergestellt



EUREP UK LTD

UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH



EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCALA DI SPEDIZIONE

MODELLO: SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELLO: SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
 	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance pesapersone sono strumenti di precisione che devono sempre essere maneggiati con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



A Piatto di pesatura B Indicatore



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Capacità × Laurea	200kgx50g
Unità di pesatura	Kg libbre:oz libbre
Dimensioni del piatto di pesatura	12" x 10"
Indicazione di sovraccarico	〔Vecchio〕
Indicazione di bassa tensione	〔LO〕
Temperatura di esercizio ottimale	5°C-35°C
Fornitore di energia	4 batterie AAA (1,5 V) o adattatore CA (110-240 V CA a 5 V CC)


BUTTON FUNCTIONS

Funzioni dei pulsanti

- 1. Pulsante ON/OFF:** premendo questo pulsante si accende e si spegne la bilancia
- 2. Pulsante TARE:** premendo questo pulsante si tara il peso del carico. La funzione tara eliminerà il peso messo sulla bilancia, come un contenitore o una nave. Questo darà il peso solo degli articoli aggiunti al contenitore.
- 3. Pulsante UNIT:** premendo questo pulsante si cambia l'unità di misura della bilancia.

OPERATION

4. Aprire il coperchio posteriore ed estrarre l'indicatore



Take out this indicator at the back of scale.

2. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il prodotto. Il display mostra “0.0” .
3. Posizionare un articolo sul piatto di pesatura. Attendere che la lettura sul display si stabilizzi.
4. Dopo l'uso, premere il pulsante ON/OFF per spegnere il prodotto.

CALIBRATION

22. Posizionare la bilancia su una piattaforma piana.
23. Accendere la bilancia, premere il tasto "UNIT" per sei secondi finché il display LCD non mostra la capacità e il peso di calibrazione.
24. Premere il pulsante TAER per selezionare il peso di calibrazione tra 20 kg e 50 kg.
25. Premere il pulsante UNIT per scegliere il peso di calibrazione.
26. Posizionare sul piatto il peso standard corrispondente al valore visualizzato sul display LCD.
27. Dopo 2 o 3 secondi, sul display LCD verrà visualizzato PASS, a indicare che la bilancia è stata calibrata correttamente.
28. Se la calibrazione non riesce, la bilancia mostrerà "Err". È possibile premere ON/OFF per interrompere la calibrazione e riprovare.

CARE INSTRUCTIONS

Non posizionare la bilancia su una superficie irregolare

Non esporre la bilancia all'umidità

Non far cadere o maltrattare la bilancia

Non sovraccaricare la bilancia. Ciò la danneggerà in modo permanente!

Non lasciare il peso sulla bilancia quando non la usi.

Sostituire la batteria quando la bilancia mostra "LO" sul display.

	elementi	Descrizione
1	Nome	Scala di spedizione
2	Modello	SF-808
3	Parametro	Valutazione(i): 4x1.5AAA o 5 VDC, Capacità: 200 kg/440 lb, Divisione: 50 g
4	Dimensioni del pacco	Dimensioni: 360x305x80mm
5	GW	2,4 kg

Importatore: WAITCHX

Indirizzo: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Parigi

Importatore: FREE MOOD LTD

Indirizzo: 2 Holywell Lane, Londra, Inghilterra, EC2A 3ET

Produttore: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.

Indirizzo: Edificio 70, città industriale di Chuangrong, via Yucheng, città di Yuhuan, provincia di Zhejiang

Made in China

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BÁSCULA DE ENVÍO

MODELO: SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELO: SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 [**CustomerService@vevor.com**](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que siempre deben manipularse con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.



A Plato de pesaje B Indicador



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Capacidad × Graduación	200 kg x 50 g
Unidades de pesaje	kg lb:oz lb
Tamaño del plato de pesaje	12" x 10"
Indicación de sobrecarga	⎓Viejo⎓
Indicación de bajo voltaje	"LO"
Temperatura óptima de funcionamiento	5°C-35°C
Suministrador de energía	4 pilas AAA (1,5 V) o adaptador de CA (110-240 V CA a 5 V CC)


BUTTON FUNCTIONS

Funciones de los botones

- 1. Botón ON/OFF:** Al presionar este botón se encenderá y apagará la báscula.
- 2. Botón TARA:** Al presionar este botón se tarará el peso de la carga. La función de tara eliminará el peso colocado en la báscula, como un contenedor o recipiente. Esto dará el peso únicamente de los artículos agregados al contenedor.
- 3. Botón UNIDAD:** Al presionar este botón se cambia la unidad de medida de la escala.

OPERATION

5. Abra la tapa trasera y saque el indicador.



Take out this indicator at the back of scale.

2. Pulse el botón ON/OFF para encender el producto. La pantalla muestra “0.0” .
3. Coloque un objeto sobre el plato de pesaje. Espere a que la lectura en la pantalla se estabilice.
4. Después del uso, presione el botón ON/OFF para apagar el producto.

CALIBRATION

29. Coloque la báscula sobre una plataforma plana.
30. Encienda la báscula, presione “UNIDAD” durante seis segundos hasta que la pantalla LCD muestre la capacidad y el peso de calibración.
31. Presione el botón TAER para seleccionar el peso de calibración entre 20 kg y 50 kg.
32. Presione el botón UNIDAD para elegir el peso de calibración.
33. Coloque el peso estándar sobre el plato de acuerdo al valor que se muestra en la pantalla LCD.
34. Después de 2 a 3 segundos, la pantalla LCD mostrará PASS indicando que la báscula ha sido calibrada exitosamente.
35. Si falla la calibración, la báscula mostrará “Err”. Puede presionar ON/OFF para detener la calibración e intentarlo nuevamente.

CARE INSTRUCTIONS

No coloque la báscula sobre una superficie irregular.

No exponga la báscula a la humedad.

No deje caer ni maltrate la báscula

¡No sobrecargue la báscula, ya que podría dañarla permanentemente!

No deje peso sobre la báscula cuando no esté en uso.

Reemplace la batería cuando la báscula muestre “LO” en la pantalla.

	elementos	Descripción
1	Nombre	Báscula de envío
2	Modelo	SF-808
3	Parámetro	Clasificación(es): 4 x 1,5 AAA o 5 V CC, capacidad: 200 kg/440 lb, división: 50 g
4	Tamaño del paquete	360 x 305 x 80 mm
5	GW	2,4 kg

Importador: WAITCHX

Dirección: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 París

Importador: FREE MOOD LTD

Dirección: 2 Holywell Lane, Londres, Inglaterra, EC2A 3ET

Fabricante: JiangYin SuoFei Tecnología Electrónica Co., Ltd.

Dirección: Edificio 70, Ciudad Industrial de Chuangrong, Calle Yucheng, Ciudad de Yuhuan, Provincia de Zhejiang

Hecho en china

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WAGA WYSYŁKOWA

MODEL: SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODEL: SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



A Płytki wagowa B Wskaźnik



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Pojemność × Ukończenie studiów	200 kg x 50 g
Jednostki ważenia	Kg funt:oz funt
Rozmiar szalki wagowej	12" x 10"
Wskaźnik przeciążenia	〔Stary〕
Wskaźnik niskiego napięcia	〔LO〕
Optymalna temperatura pracy	5℃-35℃
Zasilacz	4 baterie AAA (1,5 V) lub zasilacz sieciowy (110–240 V AC do 5 V DC)


BUTTON FUNCTIONS

Funkcje przycisków

- 1. Przycisk WŁ./WYŁ.:** Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie lub wyłączenie wagi.
- 2. Przycisk TARE:** Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wytarowanie ciężaru ładunku. Funkcja tary wyeliminuje ciężar umieszczony na wadze, np. pojemnika lub naczynia. Spowoduje to podanie ciężaru tylko przedmiotów dodanych do pojemnika.
- 3. Przycisk JEDNOSTKA:** Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę jednostki miary dla skali.

OPERATION

6. Otwórz tylną pokrywę i wyjmij wskaźnik



Take out this indicator at the back of scale.

2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć produkt. Na wyświetlaczu pojawi się „0.0” .
3. Umieść przedmiot na płycie ważącej. Poczekać, aż odczyt na wyświetlaczu się ustabilizuje.
4. Po użyciu naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby wyłączyć produkt.

CALIBRATION

36. Ustaw wagę na płaskiej platformie.
37. Włącz wagę, naciśnij przycisk „UNIT” przez sześć sekund, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się wskazanie pojemności i odważnik kalibracyjny.
38. Naciśnij przycisk TAER, aby wybrać ciężarek kalibracyjny w zakresie od 20 kg do 50 kg.
39. Naciśnij przycisk UNIT, aby wybrać ciężarek kalibracyjny.
40. Umieść na szalce ciężar standardowy, którego wartość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD.
41. Po 2–3 sekundach na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat PASS, co oznacza, że waga została pomyślnie skalibrowana.
42. Jeśli kalibracja nie powiedzie się, waga wyświetli komunikat „Err”. Możesz nacisnąć przycisk ON/OFF, aby zatrzymać kalibrację i spróbować ponownie.

CARE INSTRUCTIONS

Nie ustawiaj wagi na nierównej powierzchni

Nie narażaj wagi na działanie wilgoci

Nie upuszczaj wagi i nie traktuj jej niewłaściwie.

Nie przeciążaj wagi. To ją trwale uszkodzi!

Nie pozostawiaj ciężaru na wadze, gdy nie jest używana.

Wymień baterię, gdy na wyświetlaczu wagi pojawi się komunikat „LO”.

	rzeczy	Opis
1	Nazwa	Waga wysyłkowa
2	Model	SF-808
3	Parametr	Moc znamionowa: 4x1,5AAA lub 5Vdc, Nośność: 200kg/440lb, Podziałka: 50g
4	Rozmiar opakowania	360x305x80mm
5	GW	2,4 kg

Importer: WAITCHX

Adres: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paryż

Importer: FREE MOOD LTD

Adres: 2 Holywell Lane, Londyn, Anglia, EC2A 3ET

Producent: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.

Adres: Budynek 70, miasto przemysłowe Chuangrong, ulica Yucheng, miasto Yuhuan, prowincja Zhejiang

Wyprodukowano w Chinach

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VERZENDWEEGSCHAAL

MODEL: SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODEL: SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 [**CustomerService@vevor.com**](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor het kiezen van deze digitale weegschaal. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees alle instructies voordat u ze gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.



A Weegplaat B Indicator



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Capaciteit x Schaalverdeling	200kgx50g
Weegeenheden	kg lb:oz lb
Weegschaal formaat	30 x 25 cm
Overbelastingsindicatie	⌈ Oud ⌋
Lage spanningsindicatie	⌈ LIE ⌋
Optimale bedrijfstemperatuur	5°C -35°C
Stroomleverancier	4 x AAA (1,5 V) batterijen of AC-adapter (110-240 V AC naar 5 V DC)


BUTTON FUNCTIONS

Knopfuncties

- 1. AAN/UIT-knop:** door op deze knop te drukken, wordt de weegschaal aan- en uitgezet
- 2. TARE-knop:** Als u op deze knop drukt, wordt het gewicht van de lading getarreerd. De tarrafunctie verwijdert het gewicht dat op de weegschaal is geplaatst, zoals een container of vat. Dit geeft alleen het gewicht van de items die aan de container zijn toegevoegd.
- 3. UNIT-knop:** Als u op deze knop drukt, verandert u de maateenheid van de schaal.

OPERATION

7. Open de achterklep en haal de indicator eruit



Take out this indicator at the back of scale.

2. Druk op de AAN/UIT-knop om het product in te schakelen. Het display toont “0.0” .
3. Plaats een item op de weegplaat. Wacht tot de uitlezing op het display stabiliseert.
4. Druk na gebruik op de AAN/UIT-knop om het product uit te schakelen.

CALIBRATION

43. Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond.
44. Schakel de weegschaal in en druk zes seconden op de knop "UNIT" totdat het LCD-scherm de capaciteit en het kalibratiegewicht weergeeft.
45. Druk op de TAER-knop om het kalibratiegewicht te selecteren tussen 20 kg en 50 kg.
46. Druk op de UNIT-knop om het kalibratiegewicht te kiezen.
47. Plaats het standaardgewicht op de pan volgens de waarde die op het LCD-scherm wordt weergegeven.
48. Na 2 tot 3 seconden verschijnt op het LCD-scherm PASS, wat aangeeft dat de weegschaal succesvol is gekalibreerd.
49. Als de kalibratie mislukt, zal de weegschaal "Err" weergeven. U kunt op ON/OFF drukken om de kalibratie te stoppen en het opnieuw te proberen.

CARE INSTRUCTIONS

Plaats de weegschaal niet op een oneffen oppervlak

Stel de kalk niet bloot aan vocht

Laat de weegschaal niet vallen en behandel hem niet verkeerd.

Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!

Laat geen gewicht op de weegschaal liggen als u deze niet gebruikt.

Vervang de batterij wanneer de weegschaal "LO" op het display weergeeft.

	artikelen	Beschrijving
1	Naam	Verzendweegschaal
2	Model	SF-808
3	Parameter	Classificatie(s): 4x1.5AAA of 5Vdc, Capaciteit: 200kg/440lb, Verdeling: 50g
4	Pakketgrootte	360x305x80mm
5	GW	2,4 kg

Importeur: WAITCHX

Adres: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Parijs

Importeur: FREE MOOD LTD

Adres: 2 Holywell Lane, Londen, Engeland, EC2A 3ET

Fabrikant: JiangYin SuoFei Elektronische Technologie Co., Ltd.

Adres: Gebouw 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan City, provincie Zhejiang

Gemaakt in China

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FRAKTSKALA

MODELL: SF-808

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELL: SF-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



A Vägningsskiva B Indikator



C LCD display
D ON/OFF button
E MODE button

F TARE button
G Battery jar
H Battery cover

SAVE THIS MANUAL

Kapacitet × Graduation	200kgx50g
Vägningsenheter	Kg lb:oz lb
Vägningsspannas storlek	12" x 10"
Överbelastningsindikering	〔Gammal〕
Lågspänningsindikering	〔LO〕
Optimal driftstemperatur	5°C-35°C
Strömförsörjare	4 x AAA(1,5V)-batterier eller AC-adapter (110-240V AC till 5V DC)


BUTTON FUNCTIONS

Knappfunktioner

- 1.ON/OFF-knapp:** Genom att trycka på denna knapp slås vågen på och av
- 2.TARE-knapp:** Genom att trycka på denna knapp tareras lastens vikt. Tarafunktionen eliminerar vikten som läggs på vågen, såsom en behållare eller ett kärl. Detta ger bara vikten av de föremål som lagts till behållaren.
- 3.UNIT-knapp:** Genom att trycka på denna knapp ändras måttenheten för skalan.

OPERATION

8. Öppna bakstycket och ta ut indikatorn



Take out this indicator at the back of scale.

2. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på produkten. Displayen visar "0.0".
3. Lägg ett föremål på vågplattan. Vänta tills avläsningen på displayen har stabiliserats.
4. Efter användning, tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av produkten.

CALIBRATION

50. Lägg vågen på en plan plattform.
51. Slå på vågen, tryck på "UNIT" i sex sekunder tills LCD-displayen visar kapacitet och kalibreringsvikt.
52. Tryck på TAER-knappen för att välja kalibreringsvikt mellan 20 kg och 50 kg.
53. Tryck på UNIT-knappen för att välja kalibreringsvikt.
54. Placera standardvikten på pannan enligt värdet som visas på LCD-skärmen.
55. Efter 2 till 3 sekunder visar LCD-skärmen PASS, vilket indikerar att vågen har kalibrerats framgångsrikt.
56. Om du misslyckas med kalibreringen kommer vågen att visa "Err". Du kan trycka på ON/OFF för att stoppa kalibreringen och försöka igen.

CARE INSTRUCTIONS

- Lägg inte vågen på en ojämn yta
- Utsätt inte skalan för fukt
- Tappa inte eller misshandla inte vågen
- Överbelasta inte vågen. Detta kommer att skada den permanent!
- Lämna inte vikt på vågen när den inte används.
- Byt batteri när vågen visar "LO" på displayen.

	föremål	Beskrivning
1	Namn	Fraktskala
2	Modell	SF-808
3	Parameter	Betyg: 4x1,5AAA eller 5Vdc, Kapacitet:200kg/440lb, Division:50g
4	Paketstorlek	360x305x80mm
5	GW	2,4 kg

Importör: WAITCHX

Adress: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importör: FREE MOOD LTD

Adress: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Tillverkare: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.

Adress: Byggnad 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan City, Zhejiang-provinsen

Tillverkad i Kina



EUREP UK LTD

UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH



EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support