

Poradnik maszynka do strzyżenia



avenido


✓ Szybki start – krok po kroku:

1. Umyj i osusz włosy – czyste, suche włosy łatwiej się strzyże.
2. Załóż odpowiednią nasadkę – im wyższy numer, tym dłuższe włosy zostaną.
3. Zaczynij od dłuższej nasadki – możesz skrócić później, ale nie odwrotnie!
4. Strzyż pod włos – zapewnia dokładniejsze cięcie.
5. Używaj krótkich, płynnych ruchów – nie spiesz się!



💡 Ciekawostki i podpowiedzi:

- Strzyżenie co 2–3 tygodnie pozwala utrzymać świeży wygląd bez konieczności wizyty u fryzjera.
- Używając różnych długości nasadek, możesz łatwo wykonać proste cieniowanie („fade”).
- Przed czyszczeniem maszynki zawsze odłącz ją od zasilania.
- Regularne smarowanie ostrzy (jeśli zalecane) wydłuża żywotność urządzenia i poprawia komfort strzyżenia.



avenido

Buzz Cut (krótkie, równe cięcie na całej głowie)

Idealna dla: osób szukających
najprostszej fryzury bez kombinacji.
Czas wykonania: ok. 10 minut



Buzz Cut (krótkie, równe cięcie na całej głowie)

 Jak to zrobić:

1. Wybierz nasadkę o preferowanej długości (najczęściej 3 mm – 12 mm).
2. Strzyż całą głowę jednolitymi ruchami pod włos – zaczynaj od czoła do tyłu, potem boki.
3. Sprawdź w lustrze, czy nie pominąłeś żadnego miejsca.
4. Dopracuj linię karku i bokobrody bez nasadki lub z najkrótszą.

 Wskazówka: Dłuższa nasadka = łagodniejszy wygląd. Krótsza = bardziej wyrazisty, surowy styl.

avenido

Crew Cut (krótsze boki, dłuższa góra)

Idealna dla: osób, które chcą zachować trochę długości na górze.

Czas wykonania: ok. 15-20 minut



Crew Cut (krótsze boki, dłuższa góra)

 Jak to zrobić:

1. Ustaw maszynkę z nasadką 3–6 mm i ostrzyż boki oraz tył głowy, od dołu do linii skroni.
2. Górę zostaw na dłużej – możesz użyć nasadki 9–12 mm.
3. Aby uzyskać płynne przejście (fade), zmieniaj nasadki (np. dół – 3 mm, środek – 6 mm, góra – 12 mm).
4. Użyj grzebienia i maszynki bez nasadki, by delikatnie wyrównać granicę między bokami a górami.

 Wskazówka: Stylizuj żelem lub pastą, by podnieść włosy u nasady.

avenido

Fade (cieniowanie od bardzo krótkich boków do dłuższej góry)

Idealna dla: osób z wprawą lub szukających nowoczesnego looku.
Czas wykonania: 20-30 minut



Fade (cieniowanie od bardzo krótkich boków do dłuższej góry)



Jak to zrobić:

1. Zaczynaj od najkrótszej nasadki (np. 1 mm) i strzyż dół boków oraz kark.
2. Stopniowo przechodź do wyższych nasadek (3 mm, 6 mm, itd.), przesuwając się w górę głowy.
3. Górę zostaw dłuższą – nawet do 12 mm lub więcej.
4. Użyj grzebienia do wygładzenia przejścia między poziomami.

 **Wskazówka:** Warto trenować fade na sucho, przed lustrem, zanim spróbujesz na głowie.

avenido

C z y ś ć o s t r z a
p o k a ż d y m
u ż y c i u



avenido

P r z e c h o w u j
m a s z y n k ę w
s u c h y m
m i e j s c u , z d a l a
o d w i l g o c i



avenido

N i e z a n u r z a j
u r z ą d z e n i a w
w o d z i e a n i n i e
u ż y w a j g o w
w i l g o t n y c h
w a r u n k a c h



avenido

W przypadku
zauważenia
spadku
wydajności,
sprawdź stan
naładowania
baterii i
nasmaruj ostrza.



avenido

S p r a w d Ź n a s z e
s t r z y ż a r k i d o
w ł o s ó w - p r e c y z j a
i w y g o d a w
T w o i c h r ę k a c h !

