

PROTOKÓŁ POMIAROWY



Dane badanego pojazdu		Dane przeprowadzającego pomiary	
Nr rejestracyjny:	WE 00000	Imię i nazwisko:	Blue Technology
Nr VIN:	W000000000000000000	Pozostałe dane:	
Model:	Insignia	Dane urządzenia pomiarowego	
Producent:	Opel	Model:	E-12-S-AL
Rok produkcji:	2008	Producent:	BlueTechnology
Przebieg:	199 999	Nr seryjny:	1430091001

Pomiary					
Lp.:	Wartość:	Materiał:	Element:	Data pomiaru:	Graficzna prezentacja:
1	146	stal ocynkowana	Drzwi przód L	15-04-2019 09:38:36	
2	147	stal ocynkowana	Drzwi przód L	15-04-2019 09:38:39	
3	134	stal ocynkowana	Drzwi przód L	15-04-2019 09:38:41	
4	136	stal ocynkowana	Drzwi przód L	15-04-2019 09:38:43	
5	131	stal ocynkowana	Drzwi przód L	15-04-2019 09:38:45	
6	278	stal ocynkowana	Nadkole przód L	15-04-2019 09:38:58	
7	268	stal ocynkowana	Nadkole przód L	15-04-2019 09:39:00	
8	280	stal ocynkowana	Nadkole przód L	15-04-2019 09:39:02	
9	275	stal ocynkowana	Nadkole przód L	15-04-2019 09:39:04	
10	255	stal ocynkowana	Nadkole przód L	15-04-2019 09:39:06	
11	172	stal	Maska	15-04-2019 10:05:20	
12	167	stal	Maska	15-04-2019 10:05:23	
13	172	stal	Maska	15-04-2019 10:05:25	
14	171	stal	Maska	15-04-2019 10:05:27	
15	169	stal	Maska	15-04-2019 10:05:29	
16	175	stal	Nadkole przód P	15-04-2019 10:27:25	
17	176	stal	Nadkole przód P	15-04-2019 10:27:27	
18	167	stal	Nadkole przód P	15-04-2019 10:27:29	
19	168	stal	Nadkole przód P	15-04-2019 10:27:32	
20	168	stal	Nadkole przód P	15-04-2019 10:27:34	

Wnioski pomiarowe:

Miernik wskazuje podwyższoną grubość lakieru na lewym, przednim nadkole - mogło mieć miejsce ponowne malowanie elementu. (pomiary 6-10)

Pomiar maski wykazuje, że ZOSTAŁA WYMIENIONA NA TAŃSZY ZAMIENNIK. Maska w tym modelu powinna być aluminiowa (pomiary 11-15)

Prawe, przednie nadkole ZOSTAŁO WYMIENIONE NA TAŃSZY ZAMIENNIK. Fabrycznie element ten powinien być ocynkowany. (pomiary 15-20)

Podpis: