

GRAPHITE



58G047



10*
LAT
DOSTĘPNOŚCI
CZĘŚCI ZAMIENNYCH






Sprawdź dostępność
części zamiennych
do tego produktu

skanując kod QR
lub wchodząc na
gtxservice.pl

* Części zamienne do tego produktu kupisz w gtxservice.pl przez min. 10 lat od jego zakupu.
Sklep gtxservice.pl realizuje min. 95% zamówień w skali roku.







PL INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI).....	5
EN TRANSLATION (USER) MANUAL	7
DE ÜBERSETZUNG (BENUTZERHANDBUCH)	10
RU РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).....	13
HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV.....	15
RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR)	18
UA ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА).....	21
CZ PŘEKLAD (UŽIVATELSKÉ) PŘÍRUČKY	23
SK PREKLAD (POUŽIVATEĽSKÝ) PRÍRUČKY	26
SL PREVOD (UPORABNIŠKI) PRIROČNIK	28
LT VERTIMO (NAUDOTOJO) VADOVAS	31
LV TULKOŠANAS (LIETOTĀJA) ROKASGRĀMATA	33
EE TÖLKIMISE (KASUTAJA) KÄSIRAAMAT	36
BG ПРЕВОД (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ).....	38
HR PRIRUČNIK ZA PRIJEVOD (KORISNIK)	41
SR ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ (КОРИСНИК).....	44
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΧΡΗΣΤΗ).....	46
ES MANUAL DE TRADUCCIÓN (USUARIO).....	49
IT MANUALE DI TRADUZIONE (UTENTE)	52
NL VERTALING (GEBRUIKERS)HANDLEIDING.....	54
PT MANUAL DE TRADUÇÃO (UTILIZADOR).....	57
FR MANUEL DE TRADUCTION (UTILISATEUR).....	60

PL
INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)

PILARKA BRZESZCZOTOWA

(WYZYNARKA)

58G047

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓLowe PRzEPisy BEZPIECZEŃSTWA

• Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własne przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować pojawienie się napięcia na częściach metalowych elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Ręce należy trzymać w odległości bezpiecznej od zakresu cięcia. Nie wsuwać ich pod obrabiany przedmiot. Przy kontakcie z brzeszczotem istnieje niebezpieczeństwo zranienia się.

• Po zakończeniu prac należy wyzynarkę wyłączyć. Brzeszczot można wyjąć z obrabianego materiału wtedy, gdy znajduje się on w bezruchu. W ten sposób unikamy odrzutu i możemy bezpiecznie odłożyć elektronarzędzie.

• Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone brzeszczoty, znajdujące się w nienagannym stanie technicznym. Wygięte, nieostre brzeszczoty mogą się złamać dodatkowo mogą mieć wpływ na linię cięcia, a także mogą spowodować lub przyczynić się do odrzutu.

• Pyły niektórych gatunków drewna lub niektórych rodzajów metali mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także wywoływać reakcje alergiczne, schorzenia dróg oddechowych lub prowadzić do zachorowań na raka.

➤ W czasie cięcia, należy używać masek przeciwpyłowych, w celu zabezpieczenia dróg oddechowych przed pyłem z cięcia.

➤ Należy stosować odsysanie pyłu podczas cięcia drewna.

➤ Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.

• **Wyzynarką nie wolno przecinać rur wodociągowych.** Przecięcie rury powoduje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie elektryczne.

• Aby uniknąć przecinania gwoździ, śrub i innych twardych przedmiotów przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować dokładnie obrabiany materiał.

• Nie wolno przecinać materiału, którego wymiary (grubość) przekraczają wymiary podane w danych technicznych.

• Wyzynarkę należy trzymać dlonią zamkniętą.

• Przed naciśnięciem włącznika upewnić się czy wyzynarka nie dotyka do materiału.

• Nie wolno dotykać ręką elementów będących w ruchu.

• Nie wolno odkładać wyzynarki, jeśli ta nadal jest w ruchu. Nie wolno włączać wyzynarki przed uchwyceniem jej ręką.

• **Nie należy dotykać brzeszczotu lub obrabianego materiału tuż po zakończeniu pracy.** Elementy te mogą być silnie rozgrzane i mogą spowodować oparzenie.

• W przypadku stwierdzenia nietypowego zachowania elektronarzędzia lub wydawania dziwnych odgłosów natychmiast wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

• W celu zapewnienia właściwego chłodzenia otwory wentylacyjne w obudowie wyzynarki powinny być odsłonięte.

• Przed podłączeniem wyzynarki do gniazdk zasilania zawsze należy upewnić się czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

• Przed połączeniem wyzynarki, każdorazowo sprawdzać przewód zasilający, w razie stwierdzenia uszkodzenia zlecić wymianę w uprawnionym warsztacie.

• Przewód zasilający wyzynarki zawsze powinien znajdować się po stronie bezpiecznej nie narażony na przypadkowe uszkodzenie przez działające elektronarzędzie.

UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnętrz pomieszczeń.

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczegółowe doznania urazów podczas pracy.

Objaśnienie zastosowanych pictogramów:



1. Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.

2. Urządzenie z izolacją klasy drugiej

3. Używaj środki ochrony osobistej (ogle ochronne, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową)

4. Odłącz przewód zasilający przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub naprawczych.

5. Chrońić przed deszczem

6. Nie dopuszczać dzieci do narzędzia

BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Wyzynarka jest elektronarzędziem typu ręcznego z izolacją II klasy. Jest ona napędzana jednofazowym silnikiem komutatorowym.

Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania prostego cięcia rozdzielającego, cięcia krzywoliniowego oraz wycięć w drewnie, materiałach drewnopochodnych oraz tworzywach sztucznych i metalach (pod warunkiem zastosowania odpowiedniego brzeszczotu). Obróbki jej użytkowania to wykonawstwo prac remontowo - budowlanych oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej (majsterkowanie).

Nie wolno używać elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Pokrętło regulacji prędkości obrotowej

2. Włącznik

3. Przycisk blokady włącznika

4. Kontrolka sygnalizująca podłączenie napięcia

5. Króćciec odprowadzania pyłu

6. Stopa

7. Rolka prowadząca

8. Osłona

9. Dźwignia uchwytu brzeszczotu

10. Oświetlenie

11. Uchwyty brzeszczotu

* Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

1. Brzeszczot - 1 szt.

2. Klucz sześciokątny - 1 szt.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

MOCOWANIE BRZESZCZOTU

Odlączyć elektronarzędzie od zasilania.

Montaż i wymiana brzeszczotu odbywa się bez użycia narzędzi.

- Odciągnąć dźwignięt uchwytu brzeszczotu (9) i wsunąć brzeszczot do oporu w uchwycie brzeszczotu (9) (żeby brzeszczot powinny być skierowane do przodu).
- Ważne! Zwrócić uwagę, aby brzeszczot był właściwie osadzony w rolce prowadzącej (7).
- Zwolnić dźwignięt uchwytu brzeszczotu (9) i sprawdzić, czy brzeszczot jest właściwie osadzony.
- Demontaż brzeszczotu przebiega w kolejności odwrotnej do jego montażu.

Należy stosować brzeszczoty z systemem mocowania T jak przedstawiono na rys. D.

ODPROWADZANIE PYŁU

Aby usprawnić usuwanie pyłu z powierzchni obrabianego materiału, wyrzynarka została wyposażona w własny układ zdmuchiwania i odprowadzania pyłu, który oczyszcza powierzchnię cięcia. Układ zdmuchiwania i odprowadzania pyłu pracuje bardziej skutecznie, gdy osłona jest opuszczona. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego łańcucha wiórów np. odkurzacza warsztatowego do króćca odprowadzania pyłu (5).

- Podłączając wąż ssący systemu odprowadzania pyłu do króćca (5). Zwrócić uwagę na szczelne połączenie.

PRACA / USTAWIENIA

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Przed przyłączeniem wyrzynarki do sieci zasilającej zawsze należy sprawdzić czy napięcie sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej umieszczonej na elektronarzędziu.

Włączenie - wcisnąć przycisk włącznika (2) i przytrzymać w tej pozycji.

Wyłączenie - zwolnić nacisk na przycisk włącznika (2). **Blokada włącznika (praca ciągła)** **Włączenie**:

- Wcisnąć przycisk włącznika (2) i przytrzymać w tej pozycji.
- Wcisnąć przycisk blokady włącznika (3) (rys. E).
- Zwolnić nacisk na przycisk włącznika (2).

Wyłączenie:

- Wcisnąć i zwolnić nacisk na przycisk włącznika (2).

Każdorazowe wcisnięcie przycisku włącznika (2) powoduje świecenie diody (LED) (10) oświetlającej miejsce pracy.

KONTROLKA SYGNALIZUJĄCA PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA

W tylnej części obudowy rękojeści znajduje się kontrolka zasilania (4), która sygnalizuje poprzez świecenie, że elektronarzędzie zostało podłączone do sieci zasilającej.

REGULACJA PRĘDKOŚCI PRACY WYZRZNARKI

Prędkość obrotową silnika wyrzynarki reguluje się poprzez pokreślenie i ustawnie pokrętła regulacji prędkości (1) w pożądanym położeniu. Pozwala to na dostosowanie prędkości pracy elektronarzędzia do właściwości obrabianego materiału. Zakres regulacji prędkości wynosi od 0 do 5.

Im wyższa liczba ukazuje się na obwodzie pokrętła (1) (rys. F), tym większa jest prędkość pracy wyrzynarki.

REGULACJA STOPY DO CIĘCIA UKOSOWEGO

Regulowana stopa wyrzynarki umożliwia wykonywanie cięcia ukosowego w zakresie od 0° do 45° (w obie strony).

- Poluzować śruby mocujące stopę (6) za pomocą klucza sześciokątnego.
- Przesunąć stopę (6) do tyłu i pochylić w lewo lub prawo (w zakresie do 45°).
- Ustawić stopę (6) pod pożądanym kątem, przesunąć do przodu i zabezpieczyć dokręcając śruby mocujące (rys. G).

Kąt nachylenia stopy można odczytać na podziiale kątowej umieszczonej na stopie. Po zakończeniu regulacji należy wyjąć klucz sześciokątny i umieścić go w miejscu przeznaczonym na jego przechowywanie **CIĘCIE**

• Umieścić przednią część stopy (6) płasko na materiale przewidzianym do cięcia.

• Uruchomić wyrzynarkę i odczekać, aż osiągnie maksymalną ustawioną prędkość obrotową.

• Przesuwać powoli wyrzynarkę prowadząc brzeszczot po wcześniej wyznaczonej linii cięcia.

• W przypadku cięcia po linii krzywej należy bardzo delikatnie prowadzić wyrzynarkę.

Cięcie należy wykonywać równomiernie, zwracając przy tym uwagę, aby nie przeciągać wyrzynarki. Nadmierny nacisk wywierany na brzeszczot będzie działał hamując na ruch brzeszczotu, co odbije się niekorzystnie na wydajności cięcia.

Jeśli podczas pracy cała powierzchnia stopy wyrzynarki nie przylega do powierzchni obrabianego materiału, lecz jest uniesiona nad nim to zachodzi niebezpieczeństwo złamania brzeszczotu.

WYCINANIE OTWORU W MATERIALE

• Wywiercić w materiale otwór o średnicy 10 mm.

• Wprowadzić brzeszczot w otwór i rozpoczęć wycinanie od wykonanego otworu.

PRZECINANIE METALU / RODZAJE BRZESZCZOTÓW

Do przecinania metalu należy stosować odpowiednie brzeszczoty o większej liczbie zębów.

Przy przecinaniu metalu należy stosować odpowiedni czynnik chłodzący. Przecinanie metalu bez chłodzenia prowadzi do przypiszonego zużycia brzeszczotu. Orientacyjny dobór brzeszczotu zapewnia niżej podana tabela:

Liczba zębów na cal	Długość brzeszczotu	Zakres zastosowania
24	80 mm	Miękką stal, metale nieżelazne.
14		Metale nieżelazne, tworzywa sztuczne.
9		Drewno, sklejka drewniana.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą lub obsługą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

KONSERWACJA I PRZECHOWYwanIE

• Zeleka się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.

• Do czyszczenia nie należy stosować wody lub innych cieczy.

• Urządzenie należy czyścić za pomocą suchego kawałka tkaniny lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.

• Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić części wykonane z tworzywa sztucznego.

• Regularnie należy czyścić szczeliny wentylacyjne w obudowie silnika, aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia.

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na przewód o takich samych parametrach. Czynność tą należy powierzyć wykwalifikowanemu specjalistie lub oddać urządzenie do serwisu. W przypadku występowania nadmiernego iskrzenia na komutorze zlecić sprawdzenie stanu szczotek węglowych silnika osobie wykwalifikowanej.

• Urządzenie zawsze należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci.

WYSZMIA NA SZCZOTKI WĘGLOWE

Zużyte (krótsze niż 5 mm), spalone lub pęknięte szczotki węglowe silnika należy natychmiast wymienić. Zawsze dokonuje się jednocześnie wymiany obu szczotek węglowych.

Czynność wymiany szczotek węglowych należy powierzyć wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystując części oryginalne.

Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE DANE ZNAMIONOWE

Wyrzynarka 58G047	
Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Moc znamionowa	450 W
Ilość cykli brzeszczotu (bez obciążenia)	0-3000 min ⁻¹
Max. grubość ciętego materiału	Drewno 55 mm Metal 6 mm
Skok brzeszczotu	17 mm
Klasa ochronności	650 nm
Masa	1,5 kg
Rok produkcji	2023
58G047 oznacza zarówno typ oraz określenie maszyny	

DOTYCZĄCE DANE HAŁASU I DRGAŃ

Poziom cisnienia akustycznego	L _{pA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Wartość przyśpieszeń drgań (cięcie płyty)	a _H = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Wartość przyśpieszeń drgań (cięcie arkusza metalu)	a _H = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Informacje na temat hałasu i wibracji

Poziom emitowanego hałasu przez urządzenie opisano poprzez: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA} oraz poziom mocy akustycznej L_{WA} (gdzie K oznacza niepewność pomiaru). Drgania emitowane przez urządzenie opisano poprzez wartość przyśpieszeń drgań a_H (gdzie K oznacza niepewność pomiaru). Podane w niniejszej instrukcji: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA}, poziom mocy akustycznej L_{WA} oraz wartość przyśpieszeń drgań a_H zostały zmierzone zgodnie z normą EN 62842-11. Podany poziom drgań a_H może zostać użyty do porównywania urządzeń oraz do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny jedynie dla podstawowych zastosowań urządzenia. Jeżeli urządzenie zostanie użyte do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, poziom drgań może ulec zmianie. Na wyższy poziom drgań będzie wpływąć niewystarczająca czy zbyt rzadka konserwacja urządzenia. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować zwiększenie ekspozycji na drgania podczas całego okresu pracy. **Aby dokładnie oszacować ekspozycję na drgania, należy uwzględnić okresy, kiedy urządzenie jest wyłączone lub kiedy jest włączone, ale nie jest używane do pracy. Po dokładnym oszacowaniu wszystkich czynników łączna ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.**

W celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak: cykliczna konserwacja urządzenia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk oraz właściwa organizacja pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

	Produkty zasilane elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
--	--

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail bok@gtxservice.com

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl

Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl



58G047

Deklaracja zgodności WE

Producent: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02285 Warszawa Wyrób: Wyrzynarka

Model: 58G047

Nazwa handlowa: GRAPHITE

Numer seryjny: 00001 + 99999

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyjątkową odpowiedzialność producenta.

Opisany wyżej wybór jest zgodny z następującymi dokumentami:

Dyrektyna Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektiva o Kompatybilnosti

Elektromagnetycznej 2014/30/UE

Dyrektiva RoHS 2011/65/UE zmieniona Dyrektywą 2015/863/UE

Oraz spełnia wymagania norm:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Podpisane w imieniu:

Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Pograniczna 2/4

02-285 Warszawa



Paweł Kowalski

Pielnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX

Warszawa, 2020-06-18

EN TRANSLATION (USER) MANUAL

CIRCULAR SAW

(JIGSAW MACHINE)

58G047

NOTE: READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE POWER TOOL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

SPECIFIC SAFETY PROVISIONS

- Hold the power tool by the insulated surfaces of the handle when carrying out work where the work tool could come into contact with concealed electrical cables or its own power cable. Contact with the mains lead may cause voltage to appear

on the metal parts of the power tool, which could cause an electric shock.

• **Keep your hands at a safe distance from the cutting range. Do not slide them under the workpiece.** There is a danger of injury when coming into contact with the blade.

• **Switch off the jigsaw when the work is finished. The blade can be removed from the workpiece when it is at a standstill.** In this way, kickback is avoided and the power tool can be put away safely.

• **Only undamaged saw blades that are in perfect working condition should be used.** Bent, unsharpened blades may break in addition to affecting the cutting line and may cause or contribute to kickback.

• **Dust from certain types of wood or certain types of metal can be a health hazard and can cause allergic reactions, respiratory diseases or lead to cancer.**

➤ When cutting, dust masks should be used to protect the respiratory tract from cutting dust.

➤ Use dust extraction when cutting wood.

➤ Care should always be taken to ensure that the workplace is well ventilated.

• **Water pipes must not be cut with the jigsaw.** Cutting a pipe causes damage to property or may result in electrical shock.

• To avoid cutting through nails, screws and other hard objects, inspect the workpiece carefully before starting work.

• Material whose dimensions (thickness) exceed those specified in the technical data must not be cut.

• Hold the jigsaw with the hand closed.

• Before pressing the switch, ensure that the jigsaw does not touch the material.

• Do not touch moving parts with your hand.

• Do not put the jigsaw down if it is still in motion. Do not switch on the jigsaw before gripping it with your hand.

• **Do not touch the blade or the workpiece just after finishing work.** These components can become very hot and may cause burns.

• If you notice any abnormal behaviour of the power tool or strange noises, switch off immediately and unplug from the power socket.

• To ensure proper cooling, the ventilation holes in the jigsaw housing should be exposed.

• Before plugging the jigsaw into a power socket, always make sure that the mains voltage matches that indicated on the unit's rating plate.


• Before connecting the jigsaw, always check the power cable; if damaged, have it replaced at an authorised workshop.

• The power cord of the jigsaw should always be on the safe side not exposed to accidental damage by the operating power tool.

ATTENTION: The device is designed for indoor operation.

Despite the use of an inherently safe design, the use of safety measures and additional protective measures, there is always a residual risk of injury during work.

Explanation of the pictograms used:



1. Read the operating instructions, observe the warnings and safety conditions contained therein.

2. Second class insulation device

3. Wear personal protective equipment (safety goggles, ear protection, dust mask)

4. Disconnect the power cord before servicing or repairing.

5. Protect from rain

6. Keep children away from the tool

CONSTRUCTION AND APPLICATION

The jigsaw is a class II insulated hand-held type power tool. It is driven by a single-phase commutator motor.

The machine is designed for making straight split cuts, curved cuts and notches in wood, wood-based materials as well as plastics and metals (provided the correct saw blade is used). Its areas of use are in renovation and construction work as well as any amateur (DIY) work.

Do not misuse the power tool.

DESCRIPTION OF THE GRAPHIC PAGES

The numbering below refers to the components of the unit shown on the graphic pages of this manual.

1. Speed control knob

2. Switch

3. Switch lock button

4. Indicator light for voltage connection

5. Dust discharge nozzle

6. Foot

7. Guide roller

8. Cover

9. Blade holder lever

10. Lighting

11. Blade holder

* There may be differences between the drawing and the product

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

1. Blade - 1 pc.

2. Hexagon spanner - 1 pc.

PREPARATION FOR WORK

BLADE MOUNTING

Disconnect the power tool from the power supply.

The blade is mounted and replaced without tools.

• Pull back the blade holder lever (6) and insert the blade as far as it will go into the blade holder (9) (blade teeth should be pointing forward).

• Important! Ensure that the saw blade is properly seated in the guide roller (7).

• Release the blade holder lever (9) and check that the blade is properly seated.

• Removal of the blade is in the reverse order to its installation.

Use blades with a T-fixing system as shown in Figure D.

DUST EXTRACTION

To improve the removal of dust from the workpiece surface, the jigsaw is equipped with its own dust blow-off and extraction system to clean the cutting surface. The dust blow-off and extraction system works more effectively when the guard is lowered. In addition, it is possible to connect an external chip extractor such as a workshop hoover to the dust extraction port (5).

• Connect the suction hose of the dust extraction system to the spigot (5).

Ensure a tight connection.

OPERATION / SETTINGS

ON/OFF

Before connecting the jigsaw to the mains supply, always check that the mains voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate on the power tool.

Switching on - press the switch button (2) and hold in this position.

Switching off - release pressure on the switch button (2).

Locking the switch (continuous operation) **Switching on:**

• Press the on/off button (2) and hold in this position.

- Press the switch lock button (3) (**Fig. E**).
- Release pressure on the switch button (2).

Switching off:

- Press and release the pressure on the switch button (2).

Each time the switch button (2) is pressed, an LED (LED) (10) illuminates the work area.

INDICATOR LIGHT FOR VOLTAGE CONNECTION

There is a power light (4) on the rear of the handle housing, which indicates by lighting up that the power tool has been connected to the mains supply.

JIGSAW SPEED ADJUSTMENT

The speed of the jigsaw motor is adjusted by turning and setting the speed control knob (1) to the desired position. This allows the speed of the power tool to be adapted to the characteristics of the material being worked on. The speed adjustment range is from 0 to 5.

The higher the number that appears on the perimeter of the dial (1) (**Fig. F**), the higher the operating speed of the jigsaw.

BEVEL CUTTING FOOT ADJUSTMENT

The adjustable jigsaw foot allows bevel cutting from 0° to 45° (both ways).

- Loosen the foot fixing screws (6) using a hexagonal spanner.
- Move the foot (6) backwards and tilt left or right (up to 45°).
- Adjust the foot (6) to the desired angle, slide forward and secure by tightening the fixing screws (**Fig. G**).

The angle of the foot can be read on the angle scale located on the foot. Once the adjustment is complete, remove the hex key and place it in its storage location **CUTTING**

- Place the front of the foot (6) flat on the material to be cut.
- Start the jigsaw and wait until it reaches the maximum set speed.
- Move the jigsaw slowly guiding the blade along the pre-determined cutting line.

- When cutting along a curved line, guide the jigsaw very gently.

Cutting should be done evenly, taking care not to overload the jigsaw. Excessive pressure exerted on the blade will act as a brake on the movement of the blade, which will have a detrimental effect on cutting performance.

If, during operation, the entire surface of the jigsaw foot is not against the surface of the workpiece but is raised above it, there is a danger of breaking the saw blade.

CUTTING A HOLE IN THE MATERIAL

- Drill a 10 mm diameter hole in the material.
- Insert the saw blade into the hole and start cutting from the hole made.

METAL CUTTING / TYPES OF SAW BLADES

For cutting through metal, suitable blades with a higher number of teeth should be used.

When cutting through metal, a suitable coolant must be used. Cutting metal without cooling leads to accelerated blade wear. The table below provides an indication of the blade selection:

Number of teeth per inch	Blade length	Scope of application
24		Soft steel, non-ferrous metals.
14		Non-ferrous metals, plastics.
9	80 mm	Wood, wooden plywood.

OPERATION AND MAINTENANCE

Unplug the power cord from the mains socket before carrying out any installation, adjustment, repair or operation.

MAINTENANCE AND STORAGE

- It is recommended to clean the device immediately after each use.
- Do not use water or other liquids for cleaning.
- The unit should be cleaned with a dry piece of cloth or blown with low-pressure compressed air.

• Do not use any cleaning agents or solvents, as these may damage the plastic parts.

• Clean the ventilation slots in the motor housing regularly to prevent the unit from overheating.

• If the power cable is damaged, replace it with a cable of the same characteristics. Refer this operation to a qualified specialist or have the machine serviced. If excessive sparking occurs on the commutator, have the condition of the motor carbon brushes checked by a qualified person.

- Always store the device in a dry place out of the reach of children.

REPLACEMENT OF CARBON BRUSHES

Worn (shorter than 5 mm), burnt or cracked motor carbon brushes must be replaced immediately. Always replace both carbon brushes at the same time.

Only a qualified person should replace the carbon brushes using original parts.

Any defects should be rectified by the manufacturer's authorised service department.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

RATING DATA

Jigsaw 58G047	
Parameter	Value
Supply voltage	230 V AC
Supply frequency	50 Hz
Rated power	450 W
Number of blade cycles (no load)	0-3000 min ⁻¹
Max. thickness of material to be cut	Wood 55 mm Metal 6 mm
Blade stroke	17 mm
Protection class	650 nm
Mass	1.5 kg
Year of production	2023

58G047 indicates both the type and the machine designation

CONCERNING NOISE AND VIBRATION DATA

Pressure level acoustic	L _{pA} = 87.5 dB(A) K= 3 dB(A)
Sound power level	L _{WA} = 98.5 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibration acceleration values (slab cut)	a _H = 9.424 m/s ² K= 1.5 m/s ²
Vibration acceleration values (metal sheet cutting)	a _H = 12.086 m/s ² K= 1.5 m/s ²

Information on noise and vibration

The noise emission level of the equipment is described by: the emitted sound pressure level L_{pA} and the sound power level L_{WA} (where K denotes measurement uncertainty). The vibrations emitted by the unit are described by the vibration acceleration value a_H (where K is the measurement uncertainty). The sound pressure level L_{pA}, the sound power level L_{WA} and the vibration acceleration value a_H given in these instructions have been measured in accordance with EN 628412-11. The vibration level a_H given can be used for comparison of devices and for preliminary assessment of vibration exposure.

The vibration level quoted is only representative of the basic use of the unit. If the unit is used for other applications or with other work tools, the vibration level may change. A higher vibration level will be influenced by insufficient or too infrequent maintenance of the unit. The reasons given above may result in increased vibration exposure during the entire working period. In order to accurately estimate vibration exposure, it is necessary to take into account periods when the unit is switched off or when it is switched on but not used for work. When all factors are accurately estimated, the total vibration exposure may be significantly lower.

In order to protect the user from the effects of vibration, additional safety measures should be implemented, such as cyclical maintenance of the machine and working tools, securing an adequate hand temperature and proper work organisation.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrically-powered products should not be disposed of with household waste, but should be taken to appropriate facilities for disposal. Contact your product dealer or local authority for information on disposal. Waste electrical and electronic equipment contains substances that are not environmentally friendly. Unrecycled equipment poses a potential risk to the environment and human health.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: "Grupa Topex") informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter: "Manual"), including, among others. Its text, photographs, diagrams, drawings, as well as its composition, belong exclusively to Grupa Topex and are subject to legal protection under the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 2006 No. 90 poz. 631, as amended). Copying, processing, publishing, modifying for commercial purposes the entire Manual and its individual elements, without the consent of Grupa Topex expressed in writing, is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability.

58G047

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02285 Warszawa **Product:** Jigsaw

Model: 58G047

Trade name: GRAPHITE

Serial number: 00001 + 99999

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The product described above complies with the following documents:

Machinery Directive 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility Directive

2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU as amended by Directive

2015/863/EU

And meets the requirements of the standards:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

This declaration relates solely to the machine as placed on the market and does not cover components added by the end user or subsequent operations carried out by him.

Name and address of the EU resident person authorised to prepare the technical dossier:

Signed on behalf of:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pograniczna Street

02-285 Warsaw

Paweł Kowalski

TOPEX GROUP Quality Officer

Warsaw, 2020-06-18

DE ÜBERSETZUNG (BENUTZERHANDBUCH) KREISSÄGE (STICHSÄGEMASCHINE)

58G047

HINWEIS: LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DER VERWENDUNG DES ELEKTROWERKZEUGS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Flächen des Griffes fest, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Werkzeug mit verdeckten elektrischen Leitungen oder dem eigenen Netzkabel in Berührung kommen könnte. Der Kontakt mit dem Netzkabel kann dazu führen, dass an den Metallteilen des

Elektrowerkzeugs Spannung auftritt, die einen elektrischen Schlag verursachen kann.

• Halten Sie Ihre Hände in einem sicheren Abstand zum Schneidbereich. Schieben Sie sie nicht unter das Werkstück. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn sie mit dem Messer in Berührung kommen.

• Schalten Sie die Stichsäge aus, wenn die Arbeit beendet ist. Das Blatt kann im Stillstand vom Werkstück entfernt werden. Auf diese Weise wird ein Rückschlag vermieden und das Elektrowerkzeug kann sicher abgelegt werden.

• Es dürfen nur unbeschädigte Sägeblätter verwendet werden, die sich in einwandfreiem Zustand befinden. Verbogene, ungeschliffene Sägeblätter können brechen, die Schnittlinie beeinträchtigen und einen Rückschlag verursachen oder zu diesem beitragen.

• Staub von bestimmten Holzarten oder bestimmten Metallen kann die Gesundheit gefährden und allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen hervorrufen oder zu Krebs führen.

➤ Beim Schneiden sollten Staubmasken getragen werden, um die Atemwege vor Schneidestaub zu schützen.

➤ Verwenden Sie beim Schneiden von Holz eine Staubabsaugung.

➤ Es sollte immer darauf geachtet werden, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist.

• Wasserleitungen dürfen nicht mit der Stichsäge durchtrennt werden. Das Durchtrennen eines Rohrs führt zu Sachschäden oder kann zu einem Stromschlag führen.

• Um das Durchtrennen von Nägeln, Schrauben und anderen harten Gegenständen zu vermeiden, prüfen Sie das Werkstück vor Beginn der Arbeit sorgfältig.

• Material, dessen Abmessungen (Dicke) die in den technischen Daten angegebenen Werte überschreiten, darf nicht geschnitten werden.

• Halten Sie die Stichsäge mit der geschlossenen Hand.

• Vergewissern Sie sich vor dem Drücken des Schalters, dass die Stichsäge das Material nicht berührt.

• Berühren Sie bewegliche Teile nicht mit der Hand.

• Legen Sie die Stichsäge nicht ab, wenn sie noch in Bewegung ist. Schalten Sie die Stichsäge nicht ein, bevor Sie sie in die Hand genommen haben.

• Berühren Sie nicht die Klinge oder das Werkstück unmittelbar nach Abschluss der Arbeit. Diese Teile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

• Wenn Sie ein abnormales Verhalten des Elektrowerkzeugs oder seltsame Geräusche bemerken, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

• Um eine gute Kühlung zu gewährleisten, sollten die Lüftungsöffnungen im Gehäuse der Stichsäge frei liegen.

• Bevor Sie die Stichsäge an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich immer, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.

• Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Stichsäge immer das Netzkabel; lassen Sie es bei Beschädigung in einer Fachwerkstatt austauschen.

• Das Netzkabel der Stichsäge sollte immer auf der sicheren Seite liegen und nicht versehentlich durch das laufende Elektrowerkzeug beschädigt werden.

ACHTUNG: Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen ausgelegt.

Trotz einer inhärent sicheren Konstruktion, der Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen und zusätzlichen Schutzmaßnahmen besteht bei der Arbeit immer ein Restrisiko für Verletzungen.

Erläuterung der verwendeten Piktogramme:



1



2



3



4



5



6

1 Lesen Sie die Bedienungsanleitung, beachten Sie die darin enthaltenen Warn- und Sicherheitshinweise.

2. die Isolierung vorrichtung der zweiten Klasse

3. persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske)

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät warten oder reparieren.

5. vor Regen schützen

6. halten Sie Kinder von dem Werkzeug fern

KONSTRUKTION UND ANWENDUNG

Die Stichsäge ist ein isoliertes gehaltenes Elektrowerkzeug der Klasse II. Sie wird von einem einphasigen Kommutatormotor angetrieben.

Die Maschine ist für gerade Spaltschnitte, Kurvenschnitte und Ausklinkungen in Holz, Holzwerkstoffen sowie Kunststoffen und Metallen ausgelegt (vorausgesetzt, es wird das richtige Sägeblatt verwendet). Ihr Einsatzgebiet sind Renovierungs- und Bauarbeiten sowie jegliche Hobbyarbeiten (DIY).

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht falsch.

BESCHREIBUNG DER GRAFISCHEN SEITEN

Die nachstehende Nummerierung bezieht sich auf die Komponenten des Geräts, die auf den grafischen Seiten dieses Handbuchs dargestellt sind.

1. der Drehknopf für die Geschwindigkeit

2. Schalter

3. die Sperrtaste umschalten

4. eine Kontrollleuchte für den Spannungsanschluss

5. staubabweisende Düse

6. Fuß

7. Führungsrolle

8. Abdeckung

9. der Klingenthalerhebel

10. Beleuchtung

11. Klingenthaler

* Es kann zu Abweichungen zwischen der Zeichnung und dem Produkt kommen.

AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR

1.Klinge - 1 Stk.

2. ein Sechskantschlüssel - 1 Stk.

VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT

BLADE-MONTAGE

Trennen Sie das Elektrowerkzeug von der Stromzufuhr.

Die Klinge wird ohne Werkzeug montiert und ausgetauscht.

- Ziehen Sie den Klingenthalerhebel (6) zurück und führen Sie die Klinge bis zum Anschlag in den Klingenthaler (9) ein (die Zähne der Klinge müssen nach vorne zeigen).

- Wichtig! Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt richtig in der Führungsrolle (7) sitzt.

- Lassen Sie den Klingenthalerhebel (9) los und prüfen Sie, ob die Klinge richtig sitzt.

- Der Ausbau der Klinge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Einbau.

Verwenden Sie Klingen mit einem T-Befestigungssystem wie in Abbildung D dargestellt.

ENTSTAUBUNG

Um die Staubafernung von der Werkstückoberfläche zu verbessern, ist die Stichsäge mit einem eigenen Staubabblas- und Absaugsystem zur Reinigung der Schnittfläche ausgestattet. Das Staubabblas- und -absaugsystem arbeitet effektiver, wenn der Schutz heruntergeklappt ist. Außerdem kann an den Staubabsaugungsanschluss (5) ein externer Späneabsauger, z. B. ein Werkstattstaubsauger, angeschlossen werden.

- Schließen Sie den Saugschlauch der Staubabsaugung an den Anschlussstutzen (5) an.

Achten Sie auf eine dichte Verbindung.

BEDIENUNG / EINSTELLUNGEN

EIN/AUS

Bevor Sie die Stichsäge an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie immer, ob die Netzzspannung mit der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung übereinstimmt.

Einschalten - Schaltknopf (2) drücken und in dieser Position halten.

Ausschalten - Druck auf den Schaltknopf (2) loslassen.

Verriegeln des Schalters (Dauerbetrieb) Einschalten:

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (2) und halten Sie sie in dieser Position.
- Drücken Sie den Schalterverriegelungsknopf (3) (Abb. E).
- Lassen Sie den Druck auf den Schaltknopf (2) los.

Abschalten:

- Drücken Sie auf den Schaltknopf (2) und lassen Sie ihn wieder los.

Bei jedem Druck auf den Schaltknopf (2) leuchtet eine Leuchtdiode (LED) (10) den Arbeitsbereich aus.

KONTROLLLEUCHE FÜR SPANNUNGSANSCHLUSS

An der Rückseite des Griffgehäuses befindet sich eine Betriebsleuchte (4), die durch Aufleuchten anzeigt, dass das Elektrowerkzeug an das Stromnetz angeschlossen ist.

EINSTELLUNG DER STICHSÄGEGESCHWINDIGKEIT

Die Drehzahl des Stichsägemotors wird durch Drehen und Einstellen des Drehzahlreglers (1) auf die gewünschte Position eingestellt. Dadurch kann die Geschwindigkeit des Elektrowerkzeugs an die Eigenschaften des zu bearbeitenden Materials angepasst werden. Der Einstellbereich der Drehzahl reicht von O bis 5.

Je höher die Zahl ist, die auf dem Zifferblatt (1) erscheint (Abb. F), desto höher ist die Arbeitsgeschwindigkeit der Stichsäge.

EINSTELLUNG DES FASENSCHNEIDFUSSES

Der einstellbare Stichsägenfuß ermöglicht Schrägschnitte von 0° bis 45° (in beide Richtungen).

- Lösen Sie die Fußfestigungsenschrauben (6) mit einem Sechskantschlüssel.
- Bewegen Sie den Fuß (6) nach hinten und neigen Sie ihn nach links oder rechts (bis zu 45°).
- Stellen Sie den Fuß (6) auf den gewünschten Winkel ein, schieben Sie ihn nach vorne und sichern Sie ihn durch Anziehen der Befestigungsschrauben (Abb. G).

Der Winkel des Fußes kann an der Winkelskala auf dem Fuß abgelesen werden. Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, entfernen Sie den Inbusschlüssel und legen ihn an seinem Aufbewahrungsort ab **SCHNEIDEN**

- Legen Sie die Vorderseite des Fußes (6) flach auf das zu schneidende Material.
- Starten Sie die Stichsäge und warten Sie, bis sie die eingestellte Höchstgeschwindigkeit erreicht hat.
- Bewegen Sie die Stichsäge langsam und führen Sie das Sägeblatt entlang der vorher festgelegten Schnittlinie.
- Führen Sie die Stichsäge beim Schneiden entlang einer gebogenen Linie sehr vorsichtig.

Schneiden Sie gleichmäßig und achten Sie darauf, dass Sie die Stichsäge nicht überlasten. Ein übermäßiger Druck auf das Sägeblatt bremst die Bewegung des Sägeblatts, was sich nachteilig auf die Schnittleistung auswirkt.

Wenn die gesamte Fläche des Stichsägenfußes während des Betriebs nicht an der Oberfläche des Werkstücks anliegt, sondern über diese angehoben wird, besteht die Gefahr, dass das Sägeblatt bricht.

EIN LOCH IN DAS MATERIAL SCHNEIDEN

- Bohren Sie ein Loch von 10 mm Durchmesser in das Material.
- Führen Sie das Sägeblatt in das Loch ein und beginnen Sie mit dem Schneiden von dem entstandenen Loch aus.

METALLSCHNEIDEN / ARTEN VON SÄGEBLÄTTERN

Für das Schneiden durch Metall sollten geeignete Klingen mit einer höheren Anzahl von Zähnen verwendet werden.

Beim Schneiden durch Metall muss ein geeignetes Kühlmittel verwendet werden. Das Schneiden von Metall ohne Kühlung führt zu einem beschleunigten Verschleiß der Klinge. Die nachstehende Tabelle gibt einen Hinweis auf die Auswahl der Klinge:

Anzahl der Zähne pro Zoll	Länge der Klinge	Umfang der Anwendung
24	80 mm	Weicher Stahl, Nichteisenmetalle.
14		Nichteisenmetalle, Kunststoffe.
9		Holz, Sperrholz.

BETRIEB UND WARTUNG

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät installieren, einstellen, reparieren oder bedienen.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Es wird empfohlen, das Gerät sofort nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung.
- Das Gerät sollte mit einem trockenen Tuch gereinigt oder mit Niederdruck-Pressluft ausblasen werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitz im Motorgehäuse, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein Kabel mit den gleichen Eigenschaften. Bei übermäßiger Funkenbildung am Kommutator lassen Sie den Zustand der Motorkohlebüsten von einer qualifizierten Person überprüfen.
- Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

AUSTAUSCH VON KOHLEBÜRSTEN

Abgenutzte (kürzer als 5 mm), verbrannte oder gerissene Motorkohlebüsten müssen sofort ersetzt werden. Tauschen Sie immer beide Kohlebüsten gleichzeitig aus.

Der Austausch der Kohlebüsten sollte nur von einer qualifizierten Person unter Verwendung von Originalteilen vorgenommen werden.

Etwaige Mängel sollten von der autorisierten Kundendienststelle des Herstellers behoben werden.

TECHNISCHE DATEN

RATING-DATEN

Stichsäge 58G047	
Parameter	Wert
Versorgungsspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	450 W
Anzahl der Blattzyklen (ohne Last)	0-3000 min ⁻¹
Max. Dicke des zu schneidenden Materials	Holz Metall
Klingenhub	17 mm
Schutzklasse	650 nm

Masse	1,5 kg
Jahr der Herstellung	2023
58G047 gibt sowohl den Typ als auch die Maschinenbezeichnung an	

ZU LÄRM- UND VIBRATIONSDATEN

Druckniveau akustisch	L _{PA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Schallleistungspegel	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Werte der Schwingungsbeschleunigung (Brammenschmitt)	a _H = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Schwingungsbeschleunigungswerte (Schneiden von Blechen)	a _H = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Informationen über Lärm und Vibrationen

Der Geräuschemissionspegel des Geräts wird beschrieben durch: den emittierten Schalldruckpegel L_{PA} und den Schallleistungspegel L_{WA} (wobei K die Messunsicherheit bezeichnet). Die von dem Gerät ausgehenden Vibrationen werden durch den Wert der Vibrationsbeschleunigung a_H beschrieben (wobei K die Messunsicherheit bezeichnet). Der in dieser Anleitung angegebene Schalldruckpegel L_{PA}, der Schallleistungspegel L_{WA} und der Schwingungsbeschleunigungswert a_H wurden in Übereinstimmung mit EN 628412-11 gemessen. Der angegebene Schwingungspegel a_H kann zum Vergleich von Geräten und zur vorläufigen Bewertung der Schwingungsbelastung verwendet werden.

Das angegebene Vibrationsniveau ist nur repräsentativ für die grundlegende Verwendung des Geräts. Wenn das Gerät für andere Anwendungen oder mit anderen Arbeitsgeräten verwendet wird, kann sich der Vibrationspegel ändern. Ein höheres Vibrationsniveau wird durch unzureichende oder zu seltene Wartung des Geräts beeinflusst. Die oben genannten Gründe können zu einer erhöhten Vibrationsexposition während der gesamten Arbeitsdauer führen. Um die Vibrationsexposition genau abzuschätzen, müssen die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät ausgeschaltet ist oder wenn es zwar eingeschaltet ist, aber nicht zum Arbeiten verwendet wird. Wenn alle Faktoren genau abgeschätzt werden, kann die Gesamt vibrationsexposition deutlich niedriger sein.

Um den Benutzer vor den Auswirkungen von Vibrationen zu schützen, sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, wie z. B. die zyklische Wartung der Maschine und der Arbeitsgeräte, die Gewährleistung einer angemessenen Handtemperatur und eine angemessene Arbeitsorganisation.

SCHUTZ DER UMWELT



Elektrisch betriebene Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung zugeführt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten. Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten Stoffe, die nicht umweltverträglich sind. Unrecycelte Geräte stellen eine potenzielle Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit dar.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka komandytowa mit Sitz in Warszawie, ul. Podgórczna 2/4 (im Folgenden: "Grupa Topex") teilt mit, dass alle Urheberrechte am Inhalt dieses Handbuchs (im Folgenden: "Handbuch"), einschließlich, unter anderem. Der Text, die Fotografien, die Diagramme, die Zeichnungen sowie die Zusammensetzung des Handbuchs gehören ausschließlich der Grupa Topex und unterliegen dem gesetzlichen Schutz gemäß dem Gesetz vom 4. Februar 1994 über das Urheberrecht und verwandte Rechte (Gesetzesblatt 2006 Nr. 90 Poz. 631, in der geänderten Fassung). Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichen, Verändern des gesamten Handbuchs und seiner einzelnen Elemente zu kommerziellen Zwecken ist ohne schriftliche Zustimmung von Grupa Topex strengstens untersagt und kann zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

58G047

EG-Konformitätserklärung

Hersteller: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Podgórczna 2/4 02285 Warszawa **Produkt:** Stichsäge

Modell: 58G047

Handelsname: GRAPHITE

Seriennummer: 00001 + 99999

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, geändert durch die Richtlinie

2015/863/EU

Und erfüllt die Anforderungen der Normen:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und gilt nicht für die vom Endnutzer hinzugefügten Bauteile oder die von ihm durchgeführten nachträglichen Arbeiten.

Name und Anschrift der in der EU ansässigen Person, die zur Erstellung des technischen Dossiers befugt ist:

Unterzeichnet im Namen von:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pogranicznna Straße

02-285 Warschau

Pawel Kowalski

Pawel Kowalski

TOPEX GROUP Qualitätsbeauftragter

Warschau, 2020-06-18

RU

РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

(ЛОБЗИКОВЫЙ СТАНОК)

58G047

ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И СОХРАНите ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Держите электроинструмент за изолированные поверхности рукоятки при выполнении работ, при которых он может соприкасаться со скрытыми электрическими кабелями или собственным кабелем питания. Контакт с сетевым проводом может привести к появлению напряжения на металлических частях электроинструмента, что может вызвать поражение электрическим током.

- Держите руки на безопасном расстоянии от зоны резания. Не просовывайте их под заготовку. Существует опасность получения травмы при контакте с лезвием.

- Выключайте лобзик по окончании работы. Лобзик можно вынуть из заготовки, когда она находится в состоянии покоя. Таким образом можно избежать отдачи и безопасно убрать электроинструмент.

- Следует использовать только неповрежденные пильные полотна, находящиеся в идеальном рабочем состоянии. Погнутые, незаточенные полотна могут не только сломаться, но и повлиять на линию реза, а также вызвать или способствовать возникновению отдачи.

- Пыль от некоторых видов древесины или металла может представлять опасность для здоровья и вызывать аллергические реакции, респираторные заболевания или приводить к раку.

➤ При резке следует использовать пылезащитные маски для защиты дыхательных путей от пыли, образующейся при резке.

➤ При резке древесины используйте пылеудаление.

➤ Необходимо всегда следить за тем, чтобы рабочее место хорошо проветривалось.

• Запрещается резать лобзиком водопроводные трубы. Перерезание трубы может привести к повреждению имущества или поражению электрическим током.

• Чтобы не прорезать гвозди, шурупы и другие твердые предметы, тщательно осмотрите заготовку перед началом работы.

• Запрещается резать материал, размеры (толщина) которого превышают указанные в технических характеристиках.

• Держите лобзик закрытой рукой.

• Перед нажатием выключателя убедитесь, что лобзик не касается материала.

• Не прикасайтесь руками к движущимся частям.

• Не кладите лобзик на землю, если он находится в движении. Не включайте лобзик до того, как выключите его рукой.

• Не прикасайтесь к лезвию или заготовке сразу после окончания работы. Эти детали могут сильно нагреться и вызвать ожоги.

• Если вы заметили ненормальное поведение электроинструмента или странные звуки, немедленно выключите его и выньте вилку из розетки.

• Для обеспечения надлежащего охлаждения вентиляционные отверстия в корпусе лобзика должны быть открыты.

• Прежде чем включить лобзик в розетку, убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на табличке с техническими характеристиками прибора.

• Перед подключением лобзика всегда проверяйте кабель питания; если он поврежден, замените его в авторизованной мастерской.

• Сетевой шнур лобзика всегда должен находиться на безопасной стороне, не подвергаясь случайному повреждению работающим электроинструментом.

ВНИМАНИЕ: Устройство предназначено для работы в помещении.

Несмотря на использование безопасной по своей сути конструкции, применение мер безопасности и дополнительных защитных мер, всегда существует остаточный риск получения травмы во время работы.

Пояснения к используемым пиктограммам:



1



2



3



4



5



6

1.Прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте содержащиеся в ней предупреждения и условия безопасности.

2.Устройство изоляции второго класса

3.Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, средства защиты ушей, противопылевые маски)

4.Перед обслуживанием или ремонтом отсоедините шнур питания.

5.Защита от дождя

6.Не допускайте детей к инструменту

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Лобзик - это изолированный ручной электроинструмент класса II. Он приводится в действие однофазным двигателем с коммутатором.

Станок предназначен для выполнения прямых распилов, криволинейных пропилов и пазов в древесине, древесных материалах, а также пластиках и металлах (при условии использования правильного пильного диска). Область применения - ремонтные и строительные работы, а также любые любительские работы (DIY).

Не используйте электроинструмент не по назначению.

ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СТРАНИЦ

Приведенная ниже нумерация относится к компонентам устройства, показанным на графических страницах данного руководства.

1.Ручка управления скоростью

2.Переключатель

3.Кнопка блокировки выключателя

4.Индикатор подключения напряжения

5.Пылевыпускной патрубок

6.Фут

7.Направляющий ролик

8.Покрытие

9.Рычаг держателя лезвия

10.Освещение

11.Держатель лезвия

* Возможны различия между чертежом и изделием

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

1.Лезвие - 1 шт.

2.Шестигранный ключ - 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

КРЕПЛЕНИЕ ЛЕЗВИЯ

Отключите электроинструмент от источника питания.

Лезвие устанавливается и заменяется без инструментов.

• Оттяните рычаг держателя лезвия (6) и вставьте лезвие до упора в держатель лезвия (9) (зубцы лезвия должны быть направлены вперед).

• Важно! Убедитесь, что пильный диск правильно установлен в направляющем ролике (7).

• Отпустите рычаг держателя лезвия (9) и убедитесь, что лезвие правильно установлено.

• Снятие лезвия производится в порядке, обратном его установке.

Используйте ножи с Т-образным креплением, как показано на рисунке D.

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

Чтобы улучшить удаление пыли с поверхности заготовки, лобзик оснащен собственной системой продувки и удаления пыли для очистки режущей поверхности. Система продувки и удаления пыли работает более эффективно при опущенном защитном кожухе. Кроме того, к отверстию для удаления пыли (5) можно подключить внешний пылесос, например, мастерской.

• Подсоедините всасывающий шланг системы пылеудаления к патрубку (5).

Обеспечьте герметичность соединения.

РАБОТА / НАСТРОЙКА

ВКЛ/ВЫКЛ

Перед подключением лобзика к электросети всегда проверяйте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному на табличке с техническими характеристиками электроинструмента.

Включение - нажмите кнопку выключателя (2) и удерживайте ее в этом положении.

Выключение - ослабьте давление на кнопку выключателя (2).

Блокировка выключателя (непрерывная работа)

Включение:

• Нажмите кнопку включения/выключения (2) и удерживайте ее в этом положении.

• Нажмите кнопку блокировки переключателя (3) (рис. Е).

• Отпустите давление на кнопку выключателя (2).

Выключение:

• Нажмите и ослабьте давление на кнопку переключателя (2).

При каждом нажатии кнопки выключателя (2) светодиод (LED) (10) освещает рабочую зону.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

На задней стороне корпуса рукоятки расположена индикатор питания (4), который загорается, указывая на то, что электроинструмент подключен к сети.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЛОБЗИКА

Скорость вращения двигателя лобзика регулируется поворотом и установкой ручки регулировки скорости (1) в нужное положение. Это позволяет адаптировать скорость электроинструмента к характеристикам обрабатываемого материала. Диапазон регулировки скорости составляет от 0 до 5.

Чем больше цифра, расположенная по периметру циферблата (1) (рис. F), тем выше рабочая скорость лобзика.

РЕГУЛИРОВКА ЛАПКИ ДЛЯ РЕЗКИ ФАСОК

Регулируемая ножка лобзика позволяет выпиливать фаски от 0° до 45° (в обе стороны).

• Ослабьте винты крепления ножек (6) с помощью шестигранного гаечного ключа.

• Переместите лапку (6) назад и наклоните ее влево или вправо (до 45°).

• Отрегулируйте ножку (6) на нужный угол, сдвинув вперед и зафиксируйте, затянув крепежные винты (рис. G).

Угол наклона лапки можно определить по угловой шкале, расположенной на лапке. По завершении регулировки извлеките шестигранный ключ и положите его в место хранения РЕЗКА РАБОТА

• Положите переднюю часть ножки (6) плашмя на разрезаемый материал.

• Запустите лобзик и подождите, пока он не достигнет максимальной установленной скорости.

• Медленно перемещайте лобзик, направляя полотно по заранее намеченной линии реза.

• При резке по кривой линии направляйте лобзик очень осторожно.

Резать следует равномерно, стараясь не перегружать лобзик. Чрезмерное давление на полотно будет тормозить его движение, что негативно скажется на производительности пиления.

Если во время работы вся поверхность ножки лобзика не прилегает к поверхности заготовки, а приподнята над ней, существует опасность поломки пильного полотна.

ВЫРЕЗАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В МАТЕРИАЛЕ

• Просверлите в материале отверстие диаметром 10 мм.

• Вставьте пильный диск в отверстие и начинайте резать от проделанного отверстия.

РЕЗКА МЕТАЛЛА / ТИПЫ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ

Для резки металла следует использовать лезвия с большим числом зубьев.

При резке металла необходимо использовать подходящую охлаждающую жидкость. Резка металла без охлаждения приводит к ускоренному износу лезвия. В таблице ниже приведены рекомендации по выбору лезвия:

Количество зубьев на дюйм	Длина лезвия	Область применения
24	80 мм	Мягкая сталь, цветные металлы.
14		Цветные металлы, пластмассы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением любых работ по установке, настройке, ремонту или эксплуатации выньте вилку шнура питания из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется очищать прибор сразу после каждого использования.
- Не используйте для очистки воду или другие жидкости.
- Устройство следует чистить сухой тканью или продувать сжатым воздухом под небольшим давлением.
- Не используйте чистящие средства или растворители, так как они могут повредить пластиковые детали.
- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия в корпусе двигателя, чтобы предотвратить перегрев устройства.
- Если кабель питания поврежден, замените его кабелем с такими же характеристиками. Если на коммутаторе возникнет чрезмерное искрение, обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки состояния угольных щеток двигателя.
- Всегда храните устройство в сухом и недоступном для детей месте.

ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

Изношенные (короче 5 мм), сгоревшие или треснувшие угольные щетки двигателя следуют немедленно заменить. Всегда заменяйте обе угольные щетки одновременно.

Замену угольных щеток должен производить только квалифицированный специалист, используя оригинальные детали.

Любые дефекты должны быть устранены в авторизованном сервисном центре производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЙТИНГОВЫЕ ДАННЫЕ

Лобзик 58G047	
Параметр	Значение
Напряжение питания	230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Частота питания	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Количество циклов работы лопастей (без нагрузки)	0-3000 мин ⁻¹
Макс. толщина разрезаемого материала	Дерево 55 мм Металл 6 мм
Ход лезвия	17 мм
Класс защиты	650 нм
Масса	1,5 кг
Год производства	2023

58G047 указывает как тип, так и обозначение машины

ДАННЫЕ О ШУМЕ И ВIBРАЦИИ

Уровень давления акустика	$L_{pA} = 87,5 \text{ дБ(A)}$ K= 3 дБ(A)
Уровень звуковой мощности	$L_{WA} = 98,5 \text{ дБ(A)}$ K= 3 дБ(A)
Значения виброускорения (разрез плиты)	$a_h = 9,424 \text{ м/с}^2$ K= 1,5 м/с ²
Значения виброускорения (резка металлических листов)	$a_h = 12,086 \text{ м/с}^2$ K= 1,5 м/с ²

Информация о шуме и вибрации

Уровень шума, издаваемого оборудованием, описывается: уровнем звукового давления L_{pA} и уровнем звуковой мощности L_{WA} (где K обозначает неопределенность измерений). Вибрации, излучаемые устройством, описываются значением виброускорения a_h (где K - погрешность измерения). Уровень звукового давления L_{pA} , уровень звуковой мощности L_{WA} и значение виброускорения a_h , приведенные в данной

инструкции, были измерены в соответствии с EN 628412-11. Приведенный уровень вибрации a_h может быть использован для сравнения устройств и предварительной оценки воздействия вибрации.

Указанный уровень вибрации является показателем только базового использования устройства. Если устройство используется для других целей или с другими рабочими инструментами, уровень вибрации может измениться. На более высокий уровень вибрации влияет недостаточное или слишком редкое техническое обслуживание устройства. Вышеуказанные причины могут привести к повышенному воздействию вибрации в течение всего рабочего периода. Для точной оценки воздействия вибрации необходимо учитывать периоды, когда устройство выключено или когда оно включено, но не используется для работы. При точной оценке всех факторов общее воздействие вибрации может быть значительно ниже.

Чтобы защитить пользователя от воздействия вибрации, необходимо принять дополнительные меры безопасности, такие как циклическое обслуживание машины и рабочих инструментов, обеспечение надлежащей температуры рук и правильная организация работы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Изделия с электрическим приводом не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами, их следует сдавать на соответствующие предприятия для утилизации. За информацию об утилизации обращайтесь к продавцу изделия или в местные органы власти. Отходы электрического и электронного оборудования содержат вещества, небезопасные для окружающей среды. Неупакованное оборудование представляет потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей.

"Группа Топэк Сп.лдз з ограждzonou одpowiedzialnośczi" Spółka komandytowa z юридическим адресом в Варшаве, ул. Podgraniczna 2/4 (далее: "Grupa Topex") сообщает, что все авторские права на содержание данного руководства (далее: "Руководство"), включая, среди прочего, его текст, фотографии, схемы, рисунки, а также его состав, принадлежат исключительно Grupa Topex и подлежат правовой охране в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Законодательный вестник 2006 г. № 90 Поз. 631, с изменениями). Копирование, обработка, публикация, изменение в коммерческих целях всего Руководства и его отдельных элементов без письменного согласия компании Grupa Topex строго запрещено и может повлечь за собой граждансскую и уголовную ответственность.

HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV KÖRFÜRÉSZ (KIRAKÓS GÉP)

58G047

MEGJEGYZÉS: AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET, ÉS ÖRİZZ MEG A KÉSÖBBI HASZNÁLATRA.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

- Tartsa az elektromos szerszámot a fogantyú szigetelt felületeinél fogva, amikor olyan munkát végez, ahol a szerszám érintkezhet rejtett elektromos kábelekkel vagy a saját tápkábelével. A hálózati vezetékkel való érintkezés feszültséget okozhat az elektromos szerszám fém részein, ami áramütést okozhat.
- Tartsa kezeit biztonságos távolságban a vágási tartománytól. Ne csúsztassa öket a munkadarab alá. A pengével való érintkezés során fennáll a sérülés veszélye.
- A munka befejezételével kapcsolja ki a kirakófűrészét. A fűrészlap álló helyzetben levehető a munkadarabról. Így elkerülhető a visszarugás, és az elektromos szerszám biztonságosan eltehető.
- Csak sérüléskémentes, kifogástalan állapotban lévő fűrészlapot szabad használni. Az elgörbült, élezetlen pengék a vágási vonal befolyásolása mellett előterhelnek, és visszarugást okozhatnak, vagy hozzájárulhatnak ahhoz.

• Bizonyos fajtákból vagy fémekből származó porok veszélyeztethetik az egészséget, és allergiás reakciókat, így szervi megbetegedéseket vagy rákot okozhatnak.

➤ Vágáskor porvédő maszkot kell használni, hogy megvédjük a légitakat a vágási portól.

➤ Használjon porelszívást fakivágáskor.

➤ Mindig gondosknod kell arról, hogy a munkahely jól szellőző.

• A vízvezetékeket nem szabad kirakósfűréssel vágni. A cső elvágása anyagi károkat okoz vagy áramütést okozhat.

• A szögek, csavarok és egyéb kemény tárgyak átvágásának elkerülése érdekében a munka megkezdése előtt alaposan ellenőrizze a munkadarabot.

• Nem szabad olyan anyagot vágni, amelynek méretei (vastagsága) meghaladják a műszaki adatokban megadottakat.

• Tartsa a kirakófűrészt zárt kézzel.

• A kapcsoló megnyomása előtt győződjön meg arról, hogy a kirakós nem ér az anyaghoz.

• Ne érintse meg kézzel a mozgó alkatrészeket.

• Ne tegye le a kirakófűrészt, ha az még mozgásban van. Ne kapcsolja be a kirakófűrészt, mielőtt a kezével meg fogná.

• Ne érintse meg a pengét vagy a munkadarabot közvetlenül a munka befejezése után. Ezek az alkatrészek nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak.

• Ha az elektromos szerszám rendellenes viselkedését vagy furcsa zajokat észlel, azonnal kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból.

• Amelyegelő hűtés biztonsítása érdekében a kirakóház szellőzőnyíllásainak szabadon kell lenniük.

• Mielőtt a kirakósfűrészt csatlakoztatja a konnektorba, minden győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címátlaján feltüntetett feszültséggel.


• A kirakósfűrészt csatlakoztatása előtt minden ellenőrizze a tápkábelt; ha sérült, cseréltesse ki egy szakszervizben.

• A kirakósfűrész tápkábelének minden a biztonságos oldalon kell lennie, hogy ne legyen kitéve a működő elektromos szerszám véletlen sérülésének.

FIGYELEM: A készüléket beltéri használatra terveztek.

Az eredendően biztonságos kialakítás, a biztonsági intézkedések és a további védőintézkedések alkalmazása ellenére a munkavégzés során mindenkorában a sérülés kockázata.

A használt piktogramok magyarázata:



1. Olvassa el a használati utasítást, tartsa be az abban szereplő figyelmeztetéseket és biztonsági feltételeket.

2. Second osztályú szigetelő eszköz

3. viseljen egyéni védőfelszerelést (védőszemüveg, fülvédő, porvédő maszk).

4. A szervizelés vagy javítás előtt húzza ki a tápkábelt.

5. Protect az esőtől

6. Tartsa távol a gyerekeket a szerszámtól

FELÉPÍTÉS ÉS ALKALMAZÁS

A szűrőfűrész II. osztályú, szigetelt, kézi típusú elektromos szerszám. Egyfázisú kommutátoros motor hajtja.

A gépet egyenes hasítóvágások, íves vágások és bevágások készítésére terveztek fában, faalapú anyagokban, valamint műanyagokban és fémekben (feltéve, hogy a megfelelő fűrészlapot használják). Fehesznlási területei a felújítási és építési munkák, valamint bármilyen amatőr (barkács) munka.

Né használja vissza az elektromos szerszámat.

A GRAFIKUS OLDALAK LEÍRÁSA

Az alábbi számosztás a készüléknak a jelen kézikönyv grafikus oldalain látható elemeire utal.

1.Speed vezérlőgomb

2.Switch

3.Switch zár gomb

4.Indicator fény a feszültségszabályozáshoz

5.Dust ürítő fűróvá

6.Foot

7.Guide görgő

8.Cover

9.Blade tartó kar

10.Lighting

11.Pengetartó

* A rajz és a termék között eltérések lehetnek.

BERENDEZÉSEK ÉS TAROZÉKOK

1.Blade - 1 db.

2.Hexagon kulcs - 1 db.

FELKÉSZÜLÉS A MUNKÁRA

PENGE/MEGERŐSÍTÉS

Húzza ki az elektromos szerszámot a tápegységből.

A penge szerszám nélkül felszerelhető és cserélhető.

• Húzza hátra a pengetartó kart (6), és helyezze be a pengét a pengetartóba (9), amennyire csak lehet (a penge fogainak előre kell mutatniuk).

• Fontos! Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap megfelelően üljön a vezetőgörögben (7).

• Engedje ki a pengetartó kart (9), és ellenőrizze, hogy a penge megfelelően ül-e.

• A penge eltávolítása a beszerelésével ellentétes sorrendben történik.

A D ábrán látható T rögzítési rendszerrel ellátott pengéket használjon.

PORELSZÍVÁS

A munkadarab felületéről történő poreltávolítás javítása érdekében a szűrőfűrész saját porelszívó és porelszívó rendszerrel van felszerelve a vágási felület tisztítására. A porelszívó és porelszívó rendszer hatékonyabban működik, ha a védőburkolat le van engedve. Ezenkívül lehetőség van külső forgácselszívó, például műhelyporszívó csatlakoztatására a porelszívó nyíláshoz (5).

• Csatlakoztassa a porelszívó rendszer szívőtömlőjét a csatlakozónkhöz (5).

Biztosítsa a szoros csatlakozást.

MŰKÖDÉS / BEÁLLÍTÁSOK

ON/OFF

Mielőtt a kirakósfűrészt a hálózatra csatlakoztatja, mindenkorában ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az elektromos szerszám teljesítménytábláján feltüntetett feszültségeknek.

Bekapcsolás - nyomja meg a kapcsológombot (2), és tartsa ebben a helyzetben.

Kikapcsolás - engedje el a nyomást a kapcsológombon (2). **A kapcsoló reteszélése (folyamatos működés)** **Bekapcsolás**:

• Nyomja meg a be/ki gombot (2), és tartsa ebben a helyzetben.

• Nyomja meg a kapcsoló reteszélő gombját (3) **(E ábra)**.

• Engedje fel a nyomást a kapcsológombon (2).

Kikapcsolás:

• Nyomja meg és engedje el a kapcsológombot (2).

A kapcsológomb (2) minden egyes megnyomásakor egy LED (LED) (10) világítja meg a munkaterületet.

JELZÖLÁMPA A FESZÜLTÉSÉGCSATLAKOZÁSHOZ

A fogantyúház hátsó részén található egy hálózati lámpa (4), amely világításával jelzi, hogy az elektromos szerszámot a hálózatra csatlakoztatták.

KIRAKÓFÜRÉSZ SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A szúrófűrészmotor fordulatszámát a fordulatszám szabályozó gomb (1) elforgatásával és a kívánt pozícióba állításával lehet beállítani. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám sebességének a megmunkáláンド anyag jellemzőiből való igazítását. A fordulatszám-beállítási tartomány 0 és 5 között van.

Minél magasabb a tárcsa (1) kerülétében megjelenő szám (F ábra), annál nagyobb a kirakófűrész működési sebessége.

FERDE VÁGÓLÁB BEÁLLÍTÁSA

Az állítható szúrófűrészlab lehetsével teszi a ferde vágást 0° és 45° között (mindkét irányban).

- Lazítva meg a láb rögzítőcsavarjait (6) egy hatlapú villáskulccsal.

- Mozgassa a látót (6) hátrafelé és döntse balra vagy jobbra (legfeljebb 45).⁰

- Állítsa a látót (6) a kívánt szögbe, csúsztassa előre és rögzítse a rögzítőcsavarok meghúzásával (G ábra).

A lab szögét a labon található szögkékán lehet leolvasni. Ha a beállítás befejeződött, vegye ki a hatlapos kulcsot, és tegye a tárólöhelyre VÁGÁS.

- Helyezze a lab (6) elejét laposan a vágandó anyagra.
- Indítsa el a kirakófűrészt, és várjon, amíg eléri a maximális beállított sebességet.
- Lassan mozgassa a kirakófűrészt, a fűrészlapot az előre meghatározott vágási vonal mentén vezetve.
- Ha íves vonal mentén vág, nagyon óvatosan vezesse a kirakófűrészt.

A vágást egyenletesen kell végezni, ügyelve arra, hogy ne terhelje túl a kirakófűrészt. A túl nagy nyomás, amelyet a fűrészlapra gyakorl, fekezi a fűrészlap mozgását, ami károsan hat a vágási teljesítményre.

Ha működés közben a szúrófűrészlab teljes felülete nem a munkadarab felületéhez ér, hanem felette van, fennáll a fűrészlap törésének veszélye.

LYUK VÁGÁSA AZ ANYAGON

- Fürön egy 10 mm átmérőjű lyukat az anyagba.
- Helyezze be a fűrészlapot a lyukba, és kezdje el a vágást a kialakított lyukból.

FÉMVÁGÁS / FŰRÉSZLAPOK TÍPUSAI

Fémek átvágásához megfelelő, nagyobb fogszámú pengéket kell használni.

Fémvágáskor megfelelő hűtőfolyadékot kell használni. A fém hűtés nélküli vágása a penge gyorsabb kopásához vezet. Az alábbi táblázat a pengeválasztáshoz nyújt támpontot:

Fogak száma hüvelykenként	Penge hossza	Alkalmazási terület
24	80 mm	Puha acél, színesfémek.
14		Színesfémek, műanyagok.
9		Fa, rétegelt lemez.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen telepítés, beállítás, javítás vagy működtetés előtt húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Javasoljuk, hogy a készüléket minden használat után azonnal tisztítsa meg.

- Ne használjon vizet vagy más folyadékot a tisztításhoz.
- A készüléket száraz ruhadarabbal kell megtisztítani, vagy alacsony nyomású sűrített levegővel fújni.
- Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy oldószeret, mert ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

• A motorház szellőzőnyíllásait rendszeresen tisztítsa meg, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését.

• Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki egy azonos tulajdonságokkal rendelkező kábelre. Forduljon ezzel a műveettel szakképzett szakemberhez, vagy szervizeltesse a gépet. Ha a kommunális törzsből szíkrázs jelentkezik, előirányzatban a motor szénkefénél állapotát szakképzett személyel.

• A készüléket mindenkor száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

SZÉNKEFÉK CSERÉJE

Az elhasználódott (5 mm-nél rövidebb), megégett vagy megrepedt motorszénkefét azonnal ki kell cserélni. Mindig minden két szénkefét egyeszerre cserélje ki.

A szénkefeket csak szakképzett személy cserélheti ki eredeti alkatrészek felhasználásával.

Minden hibát a gyártó által felhatalmazott szerviznek kell kijavitnia.

MŰSZAKI ELŐIRÁSOK

ÉRTÉKELÉSI ADATOK

Kirakós 58G047	
Paraméter	Érték
Tápfeszültség	230 V AC
Ellátási frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	450 W
Lapátciklusok száma (terhelés nélkül)	0-3000 perc ⁻¹
A vágándó anyag maximális vastagsága	Fa 55 mm Fém 6 mm
Penge lököt	17 mm
Védelmi osztály	650 nm
Tömeg	1,5 kg
A gyártás éve	2023
58G047 a típus és a gép megnevezését is jelzi.	

A ZAJ- ÉS REZGÉSI ADATOKRA VONATKOZÓAN

Nyomászint akusztikus	$L_{PA} = 87,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Hangteljesítményszint	$L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Rezgésgyorsulási értékek (földérvágás)	$a_h = 9,424 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²
Rezgésgyorsulási értékek (fémlemezek vágása)	$a_h = 12,086 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²

A zajjal és rezgéssel kapcsolatos információk

A berendezés zajkibocsátási szintjét a következőkkel írják le: a kibocsátott hangnyomásszint L_{PA} és a hangteljesítményszint L_{WA} (ahol K a mérési bizonytalanságot jelöli). A készülék által kibocsátott rezgésekkel az rezgésgyorsulás értéke írja le (ahol K a mérési bizonytalanságot jelöli). A jelen útmutatóban megadott L_{PA} hangnyomásszintet, az L_{WA} hangteljesítményszintet és az a_h rezgésgyorsulási értéket az EN 628412-11 szabványnak megfelelően mérték. Ah megadott a rezgesszint használható a készülékek összehasonlítására és a rezgésexpozíció előzetes értékelésére.

A megadott rezgesszint csak a készülék alapvető használataira jellemző. Ha a készüléket más alkalmazásokhoz vagy más munkaeszközökkel együtt használják, a rezgesszint változhat. A magasabb rezgesszinttel befolyásolja az egység elégítéten vagy túl ritkán végzett karbantartása. A fent említett okok a teljes munkaidő alatt megnövekedett rezgéskitettséget eredményezhetnek. A vibrációs exponenciális becsleséséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nem használják munkára. Ha minden tényezőt pontosan becsülünk meg, a teljes rezgésexponenciális jelentősen alacsonyabb lehet.

A vibráció hatásaitól való védelem érdekében további biztonsági intézkedésekkel kell bevezetni, mint például a gép és a munkaeszközök ciklikus karbantartása, a megfelelő kézhőmörséklel biztosítása és a megfelelő munkaszervezés.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos meghajtású termékekkel nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani, hanem megfelelő leítesitményekbe kell vinni ártalmatlanításra. Az ártalmatlanításra kapcsolatos információkért forduljon a termék kereskedőjéhez vagy a helyi hatósághoz. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladék olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem környezetbarátok. A nem újrahasznosított berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, siedzibie Varsó, ul. Pograniczna 2/4 (a továbbiakban: "Grupa Topex") tájékoztat, hogy a jelen Kézikönyv (a továbbiakban "kézikönyv") tartalmának valamennyi szerzői jog, beleértve többek között. A kézikönyv szövege, fénymépítések, ábrák, rajzai, valamint a kézikönyv összetétele kizáráig a Grupa Topex tulajdonának kepezik, és minden részről és szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény (a 2006. évi 90. sz. Poz. 631. sz. törvénycikl, módosított változat) értelmében jogi védelem alatt állnak. A kézikönyv egészének és egyes eleméinek kereskedelmi célú másolása, feldolgozása, közzétételére, módosítására a Grupa Topex irányban kifejezetten hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és polgári és bűntételjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

58G047 HU 58G047

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02285 Warszawa Termék: A Topex Topex Kft: Jigsaw

Model: 58G047

Kereskedelmi név: GRAPHITE

Sorozatszám: 00001 + 99999

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárolagos felelőssége mellett adjuk ki.

A fent leírt termék megfelel a következő dokumentumoknak:

Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv

Elektromágneses összeférhetőségi irányelv

2014/30/EU

A 2011/65/EU irányelvvel módosított RoHS-irányelv

2015/863/EU

És megfelel a szabványok követelményeinek:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Ez a nyilatkozat kizárolag a forgalomba hozott gépre vonatkozik, és nem terjed ki a végfelhasználó által hozzáadott alkatrészekre vagy az általa elvégzett későbbi műveletekre.

A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult, az EU-ban illetéssel rendelkező személy neve és címe:

Aláírva a következők nevében:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pograniczna utca

02-285 Varsó

Pawel Kowalski

Pawel Kowalski

TOPEX GROUP minőségügyi tisztviselő

Varsó, 2020-06-18

RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR)

FERĂSTRĂU CIRCULAR

(MAȘINĂ DE PUZZLE)

58G047

NOTĂ: CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA SCULA ELECTRICĂ ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

DISPOZIȚII SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

• **Tineți scula electrică de suprafețele izolate ale mânerului atunci când efectuați lucrări în care scula de lucru ar putea intra în contact cu cabluri electrice ascunse sau cu propriul cablu de alimentare.** Contactul cu cablul de rețea poate provoca apariția tensiunii pe părțile metalice ale sculei electrică, ceea ce ar putea provoca un soc electric.

• **Păstrați-vă mâinile la o distanță sigură de zona de tăiere. Nu le găsiți sub piesa de lucru.** Există pericolul de rănire în cazul în care intră în contact cu lama.

• **Oprîți ferăstrăul de fierăstrău atunci când lucrarea este terminată. Lama poate fi îndepărtată de piesa de lucru atunci când aceasta este în staționare.** În acest fel, se evită reculul, iar scula electrică poate fi depozitată în siguranță.

• **Trebue utilizata numai pâne de ferăstrău nedeteriorate, care sunt în stare perfectă de funcționare.** Lamele îndoite, neascuțite se pot rupe pe lângă faptul că afectează linia de tăiere și pot cauza sau contribui la recul.

• **Praful provenit de la anumite tipuri de lemn sau anumite tipuri de metal poate reprezenta un pericol pentru sănătate și poate provoca reacții alergice, boli respiratorii sau poate duce la cancer.**

➤ La tăiere, trebuie utilizate măști de protecție împotriva prafului de tăiere pentru a proteja căile respiratorii.

➤ Folosiți instalații de aspirare a prafului atunci când tăiați lemnul.

➤ Trebuie să se asigure întotdeauna că locul de muncă este bine ventilaț.

• **Tevile de apă nu trebuie tăiate cu fierăstrăul cu clichet.** Tăierea unei conducte provoacă daune materiale sau poate duce la socuri electrice.

• Pentru a evita tăierea prin cuie, șuruburi și alte obiecte dure, inspectați cu atenție piesa de lucru înainte de a începe lucru.

• Materialul ale căruia dimensiuni (grosime) le depășesc pe cele specificate în datele tehnice nu trebuie tăiat.

• **Tineți fierăstrăul cu mâna închisă.**

• **Înainte de a apăsa întrerupătorul, asigurați-vă că fierăstrăul cu clichet nu atinge materialul.**

• Nu atingeți cu mâna piesele în mișcare.

• Nu punteți fierăstrăul de puzzle jos dacă acesta este încă în mișcare. Nu porniți fierăstrăul pendular înainte de a-l prinde cu mâna.

• **Nu atingeți lama sau piesa de lucru imediat după ce ați terminat lucrarea.** Aceste componente pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri.

• Dacă observați un comportament anomal al sculei electrice sau zgomete ciudate, oprîți imediat și scoateți-o din priză.

• Pentru a asigura o răcire adecvată, găurile de ventilație din carcasa fierăstrăului trebuie să fie expuse.

• **Înainte de a conecta fierăstrăul de fierăstrău la o priză de curent, asigurați-vă întotdeauna că tensiunea de rețea corespunde celei indicate pe plăcuța de identificare a unității.**

• **Înainte de a conecta fierăstrăul de fierăstrău, verificați întotdeauna cablul de alimentare; dacă este deteriorat, solicitați înlocuirea acestuia la un atelier autorizat.**

• Cablul de alimentare al fierăstrăului cu clichet trebuie să fie întotdeauna în partea sigură și să nu fie expus la deteriorări accidentale de către unealta electrică în funcțione.

ATENȚIE: Aparatul este proiectat pentru funcționarea în interior.

În ciuda utilizării unui design întrinsec sigur, a utilizării măsurilor de siguranță și a măsurilor de protecție suplimentare, există întotdeauna un risc rezidual de accidentare în timpul lucrului.

Explicarea pictogramelor utilizate:



1



2



3



4



5



6

1.Cititi instrucțiunile de utilizare, respectați avertismentele și condițiile de siguranță cuprinse în acestea.

2.Second dispozitiv de izolare de clasa a doua

3.Purtați echipament de protecție personală (ochelari de protecție, protecție pentru urechi, mască de praf).

4.Deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua lucrări de întreținere sau reparații.

5.Protect de ploaie

6.Păstrați copiii departe de instrument

CONSTRUCȚIE ȘI APLICARE

Ferăstrăul de fierăstrău este o unealtă electrică portabilă izolată de clasa II. Acesta este acționat de un motor monofazat cu colector.

Masina este concepută pentru a realiza tăieturi drepte, tăieturi curbe și crestături în lemn, materiale pe bază de lemn, precum și în materiale plastice și metale (cu condiția să se utilizeze lama de ferăstrău corectă). Domeniile sale de utilizare sunt în lucrările de renovare și de construcție, precum și în orice lucrare de amator (DIY).

Nu folosiți în mod necorespunzător scula electrică.

DESCRIEREA PAGINILOR GRAFICE

Numerotarea de mai jos se referă la componentele unității prezентate pe paginile grafice ale acestui manual.

1.Speed buton de control al vitezei

2.Comutator

3.Comutați butonul de blocare

4.Indicator luminos pentru conectarea tensiunii

5.Dust duza de descărcare de gestiune a prafului

6.Picior

7.Ghidaj role

8.Acoperiș

9.Pârghie pentru suportul lamei

10.Illuminare

11. Suport de lamă

* Pot exista diferențe între desen și produs.

ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII

1.Blade - 1 buc.

2.Cheie hexagonală - 1 buc.

PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ

MONTAREA LAMEI

Deconectați scula electrică de la sursa de alimentare.

Lama se montează și se înlocuiește fără unele.

- Trageți înapoi maneta suportului de lamă (6) și introduceți lama cât mai mult în suportul de lamă (9) (dinții lamei trebuie să fie îndreptați spre înainte).

- Important! Asigurați-vă că lama de fierăstrău este așezată corect în rolă de ghidare (7).

- Eliberați maneta suportului de lamă (9) și verificați dacă lama este așezată corect.

- Îndepărtarea lamei se face în ordine inversă celei de montare.

Utilizați lamele cu un sistem de fixare în T, aşa cum se arată în figura D.

EXTRAGEREA PRAFULUI

Pentru a îmbunătăți îndepărtarea prafului de pe suprafața piesei de prelucrat, fierăstrăul cu mandrină este echipat cu propriul sistem

de suflare și aspirare a prafului pentru a curăța suprafața de tăiere. Sistemul de suflare și extragere a prafului funcționează mai eficient atunci când garda este coborâtă. În plus, este posibil să conectați un aspirator de așchii extern, cum ar fi un aspirator de atelier, la portul de aspirare a prafului (5).

• Conectați furtunul de aspirație al sistemului de aspirare a prafului la raccordul (5).

Asigurați-o conexiune strânsă.

FUNCȚIONARE / SETĂRI

ON/OFF

Înainte de a conecta fierăstrăul de fierăstrău la rețea electrică, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea corespunde tensiunii indicate pe placă de identificare de pe scula electrică.

Pornirea - apăsați butonul de comutare (2) și mențineți-l în această poziție.

Oprire - eliberați presiunea pe butonul de întrerupere (2).

Blocarea comutatorului (funcționare continuă) **Pornirea:**

- Apăsați butonul pornit/oprit (2) și mențineți-l în această poziție.

- Apăsați butonul de blocare a comutatorului (3) (Fig. E).

- Eliberați presiunea asupra butonului de comutare (2).

Oprire:

- Apăsați și eliberați presiunea pe butonul de comutare (2).

La fiecare apăsare a butonului de comutare (2), un LED (LED) (10) luminează zona de lucru.

INDICATOR LUMINOS PENTRU CONECTAREA TENSIUNII

Pe partea din spate a carcasei mânerului se află o lumină de alimentare (4), care indică, prin aprinderea ei, faptul că scula electrică a fost conectată la rețea de alimentare.

REGLAREA VITEZEI DE ROTAȚIE A FIERĂSTRĂULUI DE GÂURIT

Turatia motorului de fierăstrău cu pendulă este reglată prin rotirea și reglarea butonului de control al vitezei (1) în poziția dorită. Acest lucru permite adaptarea vitezei sculei electrice la caracteristicile materialului pe care se lucrează. Intervalul de reglare a vitezei este de la O la 5.

Cu cât este mai mare numărul care apare pe perimetru cadranului (1) (Fig. F), cu atât este mai mare viteză de funcționare a fierăstrăului cu clichet.

REGLARE A PICIORULUI DE TĂIERE ÎN UNGHI OBPLIC

Piciorul reglabil pentru fierăstrău de fierăstrău permite tăierea în unghiuri de la 0° la 45° (în ambele sensuri).

- Slăbiți suruburile de fixare a piciorului (6) cu ajutorul unei chei hexagonale.

- Mutați piciorul (6) înapoi și încingeți-l spre stânga sau spre dreapta (până la 45°).

- Reglați piciorul (6) la unghiul dorit, glisați înainte și fixați-l prin strângerea suruburilor de fixare (Fig. G).

Unghiu piciorului poate fi citit pe scara unghiulară situată pe picior. După ce reglajul este finalizat, scoateți cheia hexagonală și puneti-o în locația de depozitare **TĂIEREA**.

- Asezați partea din față a piciorului (6) pe materialul care urmează să fie tăiat.

- Porniți fierăstrăul și așteptați până când acesta atinge viteză maximă setată.

- Deplasați încet fierăstrăul cu zimți, ghidând lama de-a lungul liniei de tăiere prestable.

- Atunci când tăiați de-a lungul unei linii curbe, ghidați foarte ușor fierăstrăul de puzzle.

Tăierea trebuie să se facă în mod uniform, având grija să nu suprâncercăți fierăstrăul cu zimți. Presiunea excesivă exercitată asupra lamei va aciona ca o frână asupra mișcării lamei, ceea ce va avea un efect negativ asupra performanțelor de tăiere.

Dacă, în timpul funcționării, întreaga suprafață a piciorului de fierăstrău nu se află pe suprafața piesei de prelucrat, cî este

ridicată deasupra acesteia, există pericolul de rupere a pânzei de ferăstrău.

TĂIEREA UNEI GĂURI ÎN MATERIAL

- Faceți o gaură cu diametrul de 10 mm în material.
- Introduceți lama de ferăstrău în gaură și începeți să tăiați din gaura făcută.

TĂIEREA METALELOR / TIPURI DE PÂNZE DE FERĂSTRĂU

Pentru tăierea metalului, trebuie utilizate lame adecvate cu un număr mai mare de dinți.

Atunci când se tăie prin metal, trebuie utilizat un agent de râcire adecvat. Tăierea metalului fără râcire duce la o uzură accelerată a lamei. Tabelul de mai jos oferă o indicatie pentru selectarea lamei:

Numărul de dinți pe inch	Lungimea lamei	Domeniul de aplicare
24	80 mm	otel moale, metale neferoase.
14		Metale neferoase, materiale plastice.
9		Lemn, placaj de lemn.

FUNCȚIONARE ȘI ÎNTREȚINERE

Deconectați cablul de alimentare de la priza de curent înainte de a efectua orice operație de instalare, reglare, reparare sau operare.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Se recomandă să curățați dispozitivul imediat după fiecare utilizare.
 - Nu folosiți apă sau alte lichide pentru curățare.
 - Unitatea trebuie curățată cu o bucată de cărpă uscată sau suflată cu aer comprimat de joasă presiune.
 - Nu utilizați agenți de curățare sau solventi, deoarece aceștia pot deteriora părțile din plastic.
 - Curățați periodic fantele de ventilație din carcasa motorului pentru a preveni supraîncălzirea unității.
 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l cu un cablu cu aceleași caracteristici. Consultați un specialist calificat pentru această operație sau trimiteți mașina în service, dacă apar săchete excesive pe colector, faceți să fie verificată starea perilor de carbon ale motorului de către o persoană calificată.
- Depozitați întotdeauna dispozitivul într-un loc uscat și ferit de accesul copiilor.

ÎNLOCUIREA PERILOR DE CARBON

Perile de carbon ale motorului uzate (mai scurte de 5 mm), arse sau crăpate trebuie înlocuite imediat. Înlocuiți întotdeauna ambele perile de carbon în același timp.

Numai o persoană calificată trebuie să înlocuiască perile de carbon folosind piese originale.

Eventualele defecțiuri trebuie remediate de către departamentul de service autorizat al producătorului.

SPECIFICAȚII TEHNICE DATE DE CALIFICARE

Jigsaw 58G047	
Parametru	Valoare
Tensiunea de alimentare	230 V AC
Frecvența de alimentare	50 Hz
Putere nominală	450 W
Numărul de cicluri ale lamei (fără sarcină)	0-3000 min ⁻¹
Grosimea maximă a materialului care trebuie tăiat	Lemn 55 mm Metal 6 mm
Cursa lamei	17 mm
Clasa de protecție	650 nm
Masa	1,5 kg
Anul de producție	2023

58G047 indică atât tipul, cât și denumirea mașinii.

PRIVIND DATELE REFERITOARE LA ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Nivelul de presiune acustică	$L_{PA} = 87,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Nivelul de putere acustică	$L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Valorile accelerării de vibrație (tăiat în plăci)	$a_h = 9,424 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²
Valorile ale accelerării vibrațiilor (tăiere de tablă)	$a_h = 12,086 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²

Informații privind zgomotul și vibrațiile

Nivelul de emisie de zgomot al echipamentului este descris prin: nivelul de presiune acustică emis L_{PA} și nivelul de putere acustică L_{WA} (unde K reprezintă incertitudinea de măsurare). Vibrațiile emise de echipament sunt descrise de valoarea accelerării vibrațiilor a_h (unde K reprezintă incertitudinea de măsurare). Nivelul de presiune acustică L_{PA} , nivelul de putere acustică L_{WA} și valoarea accelerării vibrațiilor a_h indicate în aceste instrucțiuni au fost măsurate în conformitate cu EN 628412-11. Nivelul de vibrații a_h an poate fi utilizat pentru comparația dispozitivelor și pentru evaluarea preliminară a expunerii la vibrații.

Nivelul de vibrații menționat este doar reprezentativ pentru utilizarea de bază a unității. În cazul în care unitatea este utilizată pentru alte aplicații sau cu alte instrumente de lucru, nivelul de vibrații se poate modifica. Un nivel de vibrații mai ridicat va fi influențat de o întreținere insuficientă sau prea puțină frecentă a unității. Motivele prezентate mai sus pot avea ca rezultat o expunere crescută la vibrații pe întreaga perioadă de lucru. Pentru a estimă cu exactitate expunerea la vibrații, este necesar să se ia în considerare perioadele în care unitatea este operată sau când este pornită, dar nu este utilizată pentru lucru. Atunci când toți factorii sunt estimati cu exactitate, expunerea totală la vibrații poate fi semnificativ mai mică.

Pentru a proteja utilizatorul de efectele vibrațiilor, ar trebui puse în aplicare măsuri de siguranță suplimentare, cum ar fi întreținerea ciclică a mașinii și a instrumentelor de lucru, asigurarea unei temperaturi adecvate a mâinilor și organizarea corespunzătoare a muncii.

PROTECȚIA MEDIULUI

 Produsele cu alimentare electrică nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie duse la instalații adecvate pentru eliminare. Contactați distribuitorul produsului sau autoritatea locală pentru informații privind eliminarea. Deșurile de echipamente electrice și electronice conțin substanțe care nu sunt ecologice. Echipamentele nereciclate reprezintă un risc potential pentru mediu și sănătatea umană.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia, ul. Pogranicza 2/4 (denumit în continuare: "Grupa Topex") informează că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (denumit în continuare: "Manualul"), inclusiv printre altele, textul său, fotografii, diagrame, desene, precum și compoziția sa, aparțin exclusiv Grupă Topex și fac obiectul protecției juridice în temeiul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (Jurnalul Oficial 2006 nr. 90 Poz. 631, cu modificările ulterioare). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a întregului Manual și a elementelor sale individuale, fără acordul Grupă Topex exprimăt în scris, este strict interzisă și poate atrage răspunderea civilă și penală.

58G047

Declarația de conformitate CE

Producător: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pogranicza 2/4 02285 Warszawa Producător: Jigsaw Model: 58G047

Denumire comercială: GRAPHITE

Număr de serie: 00001 + 99999

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Produsul descris mai sus este în conformitate cu următoarele documente:

Directiva Mașini 2006/42/CE

Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică

Directiva RoHS 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2015/863/UE

Şi îndeplineşte cerinţele standardelor:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Această declarație se referă exclusiv la masina aşa cum a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final sau operațiunile ulterioare efectuate de acesta.

Numele și adresa persoanei rezidente în UE autorizate să întocmească dosarul tehnic:

Semnat în numele:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Strada Pograniczna nr. 2/4

02-285 Varșovia

Paweł Kowalski

TOPEX GROUP Responsabil cu calitatea

Varșovia, 2020-06-18

UA
ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА)
ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА
(ЛОБЗІК)
58G047

ПРИМІТКА: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ ТА ЗБЕРЕЖТЬ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

КОНКРЕТНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні рукоятки при виконанні робіт, де можливий контакт з прихованими електричними кабелями або власним кабелем живлення. Контакт з мережевим кабелем може привести до появи напруги на металевих частинах електроінструменту, що може стати причиною ураження електричним струмом.

• Тримайте руки на безпечній відстані від зони різання. Не просовуйте їх під заготовку. Існує небезпека травмування при контакти з лезом.

• Після закінчення роботи вимкніть лобзик. Полотно можна вийняти з заготовки, коли інструмент зупинився. Таким чином можна уникнути віддача та безпечно прибрати електроінструмент.

• Використовуйте тільки неушкоджені пилляльні полотна, які знаходяться в ідеальному робочому стані. Погнуті, незагострені полотна можуть зламатися, а також вплинути на лінію різу та спричинити або сприяти зворотній віддачі.

• Пил від левних порід деревини або левних видів металу може становити небезпеку для здоров'я і викликати алергічні реакції, респіраторні захворювання або привести до рапу.

➤ Під час різання слід використовувати пилові маски для захисту дихальних шляхів від ріжучого пилу.

➤ Використовуйте пиловідсмоктування під час різання деревини.

➤ Завжди слід подбати про те, щоб робоче місце було добре провітрюванням.

• Водопровідні труби не можна різати лобзиком. Розрізання труби може привести до пошкодження майна або до ураження електричним струмом.

• Щоб уникнути прорізання цвяхів, шурупів та інших твердих предметів, уважно огляньте заготовку перед початком роботи.

• Матеріал, розміри (товщина) якого перевищують зазначені в технічних характеристиках, не можна різати.

• Тримайте лобзик із закритою рукою.

• Перед натисканням вимикача переконайтесь, що лобзик не торкається матеріалу.

• Не торкайтесь рукою частин руками.

• Не кладіть лобзик на землю, якщо він знаходиться в руці. Не вимікайте лобзик, не візьмівшись за нього рукою.

• Не торкайтесь леза або заготовки одразу після завершення роботи. Ці компоненти можуть сильно нагрітися і спричинити опіки.

• Якщо ви помітили будь-яку ненормальну поведінку електроінструменту або дивні звуки, негайно вимкніть його і витягніть вилку з розетки.

• Щоб забезпечити належне охолодження, вентиляційні отвори в корпусі лобзика повинні бути відкритими.

• Перш ніж увімкніти лобзик у розетку, переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці з технічними даними пристрію.


• Перед підключенням лобзика завжди перевіряйте кабель живлення; якщо він пошкоджений, замініть його в авторизованій майстерні.

• Шнур живлення лобзика завжди повинен бути на безпечній стороні, щоб не піддаватися випадковому пошкодженню працюючим електроінструментом.

УВАГА: Пристрій призначений для роботи в приміщенні.

Незважаючи на використання безпечної за своєю суттю конструкції, застосування заходів безпеки та додаткових захисних заходів, завжди існує залишковий ризик травмування під час роботи.

Пояснення використаних піктограм:



1. прочитайте інструкцію з експлуатації, дотримуйтесь попереджень і правил техніки безпеки, що містяться в ній.

2. Ізоляційний пристрій другого класу

3. носити засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, наушники, респіратор)

4. Перед обслуговуванням або ремонтом від'єднайте шнур живлення.

5. захищати від дощу

6. тримайте дітей подалі від інструменту

КОНСТРУКЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Лобзик - це ручний ізольований електроінструмент класу II. Він приводиться в дію однофазним двигуном з комутатором.

Верстат призначений для виконання прямих і криволінійних пропилів, криволінійних пропилів і пазів у деревині, деревинних матеріалах, а також у пластику та металах (за умови використання відповідного пилляльного полотна). Область застосування - ремонтні та будівельні роботи, а також будь-яка аматорська робота (DIY).

Не використовуйте електроінструмент не за призначенням.

ОПИС ГРАФІЧНИХ СТОРІНКОВ

Нумерація, наведена нижче, відноситься до компонентів пристрію, показаних на графічних сторінках цього посібника.

1. ручка регулювання швидкості

2. Перемикач

3 Кнопка блокування перемикача

4. індикатор підключення напруги

5.пиловідвідний патрубок

6 футів.

7 Направляючий ролик

8. Обкладинка

9. важіль тrimача леза

10.освітлення

11. Тrimач леза

* Між мальонком і виробом можуть бути відмінності

ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРИ

1. лезо - 1 шт.

2.шестигранний ключ - 1 шт.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

КРІПЛЕННЯ ЛЕЗО

Відклоїть електроінструмент від мережі електроживлення.

Лезо встановлюється та замінюються без інструментів.

- Потягніть назад важіль тrimача леза (6) і вставте лезо до упору в тrimач леза (9) (зубці леза повинні бути спрямовані вперед).
- Важливо! Переконайтесь, що піляльне полотно належним чином закріплене в направляючому ролику (7).
- Відпустіть важіль тrimача леза (9) і переконайтесь, що лезо належним чином закріплене.
- Зняття леза віdbувается в порядку, зворотному встановленню.

Використовуйте леза з Т-подібною системою кріplення, як показано на мальонку D.

ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ

Для кращого видалення пилу з поверхні заготовки лобзик оснащений власною системою відсмоктування пилу для очищення поверхні різання. Система відведення пилу працює ефективніше, коли захисний кожух опущений. Крім того, до отвору для відводу пилу (5) можна підключити зовнішній пристрій для видалення стружки, наприклад, пилосос для майстерні.

- Підклоїть всмоктувальний шланг системи пиловідвідення до патрубка (5).

Забезпечте щільне з'єднання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ / НАЛАШТУВАННЯ

УВІМКНЕННО/ВІМКНЕННО

Перед підключенням лобзика до електромережі завжди перевірійте, щоб напруга в мережі відповідала напрузі, зазначеній на таблиці з технічними даними електроінструменту.

Увімкнення - натисніть кнопку вимикача (2) і утримуйте її в цьому положенні.

Вимкнення - зняти тиск на кнопку вимикача (2). **Блокування вимикача (безперервна робота)** Увімкнення:

- Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (2) і утримуйте її в цьому положенні.
- Натисніть кнопку блокування вимикача (3) (рис. E).
- Зніміть тиск на кнопку перемикача (2).

Вимика:

- Натисніть і відпустіть кнопку перемикача (2).

При кожному натисненні кнопки перемикача (2) світлодіод (LED) (10) освітлює робочу зону.

ІНДИКАТОР ПІДКЛЮЧЕННЯ НАПРУГИ

На задній частині корпусу рукоятки знаходиться індикатор живлення (4), який, загоряючись, вказує на те, що електроінструмент підключено до електромережі.

РЕГУЛЮВАННЯ ШВІДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ЛОБЗИКА

Швидкість обертання двигуна лобзика регулюється поворотом і встановленням ручки регулювання швидкості (1) у потрібне положення. Це дозволяє адаптувати швидкість електроінструменту до характеристик оброблюваного матеріалу. Діапазон регулювання швидкості - від 0 до 5.

Чим вище число, яке з'являється по периметру циферблата (1) (мал. F), тим вище робоча швидкість лобзика.

РЕГУЛЮВАННЯ ЛАПКИ ДЛЯ НАРІЗКИ ФАСОК

Регульована лапка лобзика дозволяє різати під кутом від 0° до 45° (в обох напрямках).

- За допомогою шестигранного ключа відкрутіть гвинти кріplення лапки (6).
- Відведіть лапку (6) назад і нахиліть вліво або вправо (до 45°).
- Відрегулюйте лапку (6) під потрібним кутом, посуньте вперед і зафіксуйте, затягнувши кріпильні гвинти (рис. G).

Кут нахилу лапки можна прочитати на шкалі кутів, розташованій на лапці. Після завершення регулювання вийміть шестигранний ключ і покладіть його в місце для зберігання РІЗКА

- Покладіть передній частину лапки (6) на матеріал, який потрібно різати.
- Запустіть лобзик і зачекайте, поки він не досягне максимальної встановленої швидкості.
- Повільно рухайте лобзик, направляючи полотно вздовж попередньо визначеній лінії розрізу.
- Під час різання по криволінійній лінії направляйте лобзик дуже м'яко.

Різання слід виконувати рівномірно, намагаючись не перевантажувати лобзик. Надмірний тиск на полотно буде діяти як гальмо на рух полотна, що негативно позначиться на продуктивності різання.

Якщо під час роботи вся поверхня лапки лобзика не прилягає до поверхні заготовки, а піднята над нею, існує небезпека поломки піляльного полотна.

ВИРІЗАННЯ ОТВОРУ В МАТЕРІАЛІ

- Просвердліть у матеріалі отвір діаметром 10 mm.

- Вставте піляльне полотно в отвір і почніть різати від зробленого отвору.

РІЗАННЯ МЕТАЛУ / ТИПИ ПИЛЬНИХ ДИСКІВ

Для різання металу слід використовувати відповідні полотна з більшою кількістю зубців.

Під час різання металу необхідно використовувати відповідну охолоджувальну рідину. Різання металу без охолодження призводить до прискореного зносу полотна. У наведених нижче таблицях наведено рекомендації щодо вибору полотна:

Кількість зубців на дійм	Довжина леза	Сфера застосування
24	80 mm	М'яка сталь, кольорові метали.
14		Кольорові метали, пласти маси.
9		Дерево, дерев'яна фанера.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед будь-яким встановленням, налаштуванням, ремонтом або експлуатацією від'єднайте шнур живлення від розетки.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Рекомендується чистити пристрій одразу після кожного використання.

- Не використовуйте для чищення воду або іншу рідину.

- Пристрій слід чистити сухою ганчіркою або продувати стисненим повітрям низького тиску.

- Не використовуйте миючі засоби або розчинники, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі.

- Регулярно очищайте вентиляційні отвори в корпусі двигуна, щоб запобігти перегріванню пристрію.

- Якщо кабель живлення пошкоджений, замініть його на кабель з такими ж характеристиками. Якщо на комутаторі виникає надмірне іскріння, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для перевірки стану вугільних щіток електродвигуна, щоб кваліфікований фахівець перевірив їх стан.

- Завжди зберігайте пристрій у сухому та недоступному для дітей місці.

ЗАМІНА ВУГІЛЬНИХ ЩТОК

Зношенні (коротші за 5 мм), обгорілі або тріснуті вугільні щітки двигуна необхідно негайно замінити. Завжди замінюйте обидві вугільні щітки одночасно.

Заміни вугільних щіток повинен виконувати лише кваліфікований фахівець, використовуючи оригінальні деталі.

Будь-які дефекти повинні бути усунені **уповноваженим сервісним відділом виробника**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЙТИНГОВІ ДАНІ

Лобзик 58G047

Параметр	Значення	
Напруга живлення	230 В	3МІННОГО СТРУМУ
Частота живлення	50 Гц	
Номінальна потужність	450 Вт	
Кількість циклів леза (без навантаження)	0-3000	хв ⁻¹
Максимальна товщина матеріалу, що ріжеться	Дерево Метал	55 мм 6 мм
Хід леза		17 мм
Клас захисту		650 нм
Меса		1,5 кг
Рік випуску		2023

58G047 вказує як на тип, так і на позначення машини

ЩОДО ДАНИХ ПРО ШУМ І ВІБРАЦІЮ

Рівень тиску акустичний	L _{PA} = 87,5 дБ(А) K= 3 дБ(А)
Рівень звукової потужності	L _{WA} = 98,5 дБ(А) K= 3 дБ(А)
Значення віброприскорення (розріз плити)	a _h = 9,424 м/с ² K= 1,5 м/с ²
Значення віброприскорення (різання листового металу)	a _h = 12,086 м/с ² K= 1,5 м/с ²

Інформація про шум і вібрацію

Рівень шуму, що випромінюються обладнанням, описується: рівнем звукового тиску L_{PA} та рівнем звукової потужності L_{WA} (де K позначає невизначеність вимірювання). Вібрації, що випромінюються пристроем, описуються значенням віброприскорення a_h (де K - невизначеність вимірювання). Рівень звукового тиску L_{PA}, рівень звукової потужності L_{WA} і значення віброприскорення a_h, наведені в цій інструкції, були виміряні відповідно до EN 628412-11. Наведений рівень вібрації a_h можна використовувати для порівняння пристрій і для попередньої оцінки впливу вібрації.

Зазначений рівень вібрації є репрезентативним лише для основного використання пристрію. Якщо пристрій використовується для інших цілей або з іншими робочими інструментами, рівень вібрації може змінитися. На підвищення рівня вібрації впливає недостатнє або занадто рідкісне технічне обслуговування пристрію. Наведені вище причини можуть привести до підвищеного впливу вібрації протягом усього робочого періоду. Для точної оцінки впливу вібрації необхідно враховувати періоди, коли пристрій вимкнений або коли він увімкнений, але не використовується для роботи. Коли всі фактори точно оцінені, загальний рівень вібрації може бути значно нижчим.

Щоб захистити користувача від впливу вібрації, слід вжити додаткових заходів безпеки, таких як циклічне технічне обслуговування верстата і робочих інструментів, забезпечення належної температури рук і правильна організація праці.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Вироби з електричним живленням не можна викидати разом із побутовими відходами, іх слід передавати у відповідні центри для утилізації. Для отримання інформації про утилізацію зверніться до продавця виробу або до місцевих органів влади. Відрацювання електричних та електронних обладнання містить речовини, які не є екологічно безпечними. Неперероблене обладнання становить потенційний ризик для навколишнього середовища та здоров'я людей.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pogranicza 2/4 (dalej - "Grupa Topex") podziękowuje, że sami autorzy prawa na zmist całego posobnika (dalej - "Posobnik"), wklacząc go, serdeczniego, tego tekstu, fotografii, schematów i diagramów, należałoby grupie Topex. Tego tekstu, fotografii, schematów, malionik, a także jego kompozycji należałoby włączyć do Grupy Topex i podlegać prawomodemu założyciela od 4 lutego 1994 r. "Po autorstwie prawa i sumiennik prawa" (Zakonodawczy wiesnik 2006 r. № 90 Roz. 633, z nastepnymi zmianami i dopowiadzeniami). Kopiowanie, obróbka, publikacja, modyfikacja z kommerciową metodą wsię Posobnika lub jego okresem elementem bez pisemowej zgody grupie Topex sówor zabroniono i może przewieści do cywilno i kryminalno wiadopodalnosti.

CZ PŘEKLAD (UŽIVATELSKÉ) PŘÍRUČKY

KRUHOVÁ PILA (SKLÁDAČKA)

58G047

POZNÁMKA: PŘED POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- Při provádění prací, při nichž by se pracovní nástroj mohl dostat do kontaktu se skrytými elektrickými kably nebo vlastním napájecím kablem, držte elektrické náradí za izolované plochy rukojíti. Kontakt se silovým kablem může způsobit, že se na kovových částech elektrického náradí objeví napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od řezacího pole. Nezasouvajte je pod obrobek. Při kontaktu s ostřím hrozí nebezpečí poranění.
- Po dokončení práce skládačku vypněte. Když je pilový kotouč v klidovém stavu, lze jej z obrobku sejmout. Tímto způsobem se zabrání zpětnému rázu a elektrické náradí lze bezpečně odložit.

• Používejte pouze nepoškozené pilové kotouče, které jsou v bezvadném stavu. Ohnuté, neostré pilové kotouče se mohou kromě ovlivnění linie fezu zlomit a mohou způsobit nebo přispět ke zpětnému rázu.

• Prach z některých druhů dřeva nebo některých druhů kovů může být zdraví nebezpečný a může způsobit alergické reakce, onemocnění dýchacích cest nebo věst k rakovině.

➤ Při řezání by se měly používat protipráchové masky, které chrání dýchací cesty před prachem z řezání.

➤ Při řezání dřeva používejte odsávání prachu.

➤ Vždy je třeba dbát na to, aby bylo pracoviště dobře větrané.

• Vodovodní potrubí se nesmí řezat skládačkou. Řezání potrubí způsobuje škody na majetku nebo může mít za následek úraz elektrickým proudem.

• Abyste předešli proříznutí hřebíků, šroubů a jiných tvrdých předmětů, před zahájením práce obrobek pečlivě zkонтrolujte.

• Materiál, jehož rozměry (tloušťka) přesahují rozměry uvedené v technických údajích, se nesmí řezat.

• Držte skládačku zavřenou rukou.

• Před stisknutím spínače se ujistěte, že se skládačka nedotýká materiálu.

• Nedotýkejte se rukou pohyblivých částí.

• Neodekládejte skládačku, pokud je stále v pohybu. Nezapínajte skládačku dříve, než ji uchopíte rukou.


- Nedotýkejte se nože ani obrobku těsně po dokončení práce.**
Tyto součásti mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování elektrického nářadí nebo podivné zvuky, ihned jej vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Aby bylo zajištěno správné chlazení, měly by být větrací otvory v krytu skládačky odkryté.
- Před zapojením přímočaré pily do zásuvky se vždy ujistěte, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.

- Před připojením přímočaré pily vždy zkонтrolujte napájecí kabel; pokud je poškozený, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu.
- Napájecí kabel přímočaré pily by měl být vždy na bezpečné straně, aby nebyl vystaven náhodnému poškození pracujícím elektrickým nářadím.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je určeno pro provoz v interiéru.

Navzdory použití přirozeně bezpečné konstrukce, bezpečnostních opatření a dalších ochranných opatření vždy existuje zbytkové riziko úrazu při práci.

Vysvětlení použitých piktogramů:



- Přečtěte si návod k obsluze, dodržujte v něm obsažená upozornění a bezpečnostní podmínky.
- Second třída izolační zařízení
- Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, ochranu sluchu, protipráškovou masku).
- Před údržbou nebo opravou odpojte napájecí kabel.
- Protect před deštěm
- Chraňte děti před nástrojem

KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Přímočará pila je izolované ruční elektrické nářadí třídy II. Je poháněna jednofázovým komutátorovým motorem.

Stroj je určen k provádění rovných dělených řezů, zakřivených řezů a zářezů do dřeva, materiálů na bázi dřeva, ale i plastů a kovů (za předpokladu použití správného pilového listu). Oblast jeho použití jsou renovační a stavební práce i veškeré amatérské (kutilské) práce.

Elektrické nářadí nepoužívejte nesprávně.

POPIS GRAFICKÝCH STRÁNEK

Níže uvedené číslování se vztahuje na součásti jednotky zobrazené na grafických stránkách této příručky.

- Speed control knoflík
 - Switch
 - Tlačítko zámknu přepínače
 - Indicator světlo pro připojení napětí
 - Prachová vypouštěcí tryska
 - Foot
 - Vodící válec
 - Cover
 - Blade držák páka
 - Osvětlení
 - Držák čepelí
- * Mezi výkresem a výrobkem mohou být rozdíly.

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|--------------------|---------|
| 1.Blade | - 1 ks. |
| 2.Hexagonální klíč | - 1 ks. |

PŘÍPRAVA NA PRÁCI

MONTÁŽ ČEPELÍ

Odpojte elektrické nářadí od zdroje napájení.
Čepel se montuje a vyměňuje bez použití náradí.

- Zatáhněte páčku držáku čepele (6) a zasuňte čepel co nejdále do držáku čepele (9) (zuby čepely by měly směrovat dopředu).
- Důležité! Ujistěte se, že je pilový kotouč správně usazen ve vodicím valíčku (7).

- Uvolněte páčku držáku nože (9) a zkонтrolujte, zda je nůž správně usazen.

- Demontáž nože se provádí v opačném pořadí než jeho montáž.

Použijte nože s T-fixacním systémem, jak je znázorněno na obrázku D.

ODSÁVÁNÍ PRACHU

Pro lepší odstraňování prachu z povrchu obrobku je přímočará pila vybavena vlastním systémem odfukování a odsávání prachu, který čistí řeznou plochu. Systém výfukování a odsávání prachu pracuje účinněji, když je ochranný kryt spuštěn. Kromě toho je možné k otvoru pro odsávání prachu (5) připojit externí odsávač třísek, například dilenšký vysavač.

- Připojte sací hadici systému odsávání prachu k vývodu (5). Zajistěte těsné spojení.

PROVOZ / NASTAVENÍ

ZAPNUTO/VYPNUTO

Před připojením přímočaré pily k elektrické sítí vždy zkонтrolujte, zda sítové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku elektrického nářadí.

Zapnutí - stiskněte spínací tlačítko (2) a podržte je v této poloze.

Vypnutí - uvolněte tlak na spínací tlačítko (2). **Blokování spínače (trvalý provoz)** **Zapnutí**:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (2) a podržte je v této poloze.
- Stiskněte tlačítko blokování spínače (3) (obr. E).
- Uvolněte tlak na spínací tlačítko (2).

Vypnutí:

- Stiskněte a uvolněte spínací tlačítko (2).

Při každému stisknutí spínacího tlačítka (2) se pracovní plocha rozsvítí LED diodou (10).

KONTROLKA PŘIPOJENÍ NAPĚTI

Na zadní straně krytu rukojeti se nachází kontrolka napájení (4), která rozsvícením signalizuje, že je elektrické nářadí připojeno k elektrické sítí.

NASTAVENÍ OTÁČEK SKLÁDAČKY

Otačky motoru přímočaré pily se nastavují otáčením a nastavením knoflíku regulace otáček (1) do požadované polohy. To umožňuje přizpůsobit otáčky elektrického nářadí vlastnostem zpracovávaného materiálu. Rozsah nastavení otáček je od O do 5.

Čím výšší číslo se objeví na obvodu číselníku (1) (obr. F), tím výšší jsou provozní otáčky skládačky.

NASTAVENÍ ÚKOSOVÉ ŘEZNÉ PATKY

Nastavitevná patka přímočaré pily umožňuje řezání úkosů v rozsahu 0° až 45° (v obrazech).

- Pomocí šestistranného klíče povolte šrouby pro upevnění nožiček (6).
- Posuňte nožičku (6) dozadu a nakloňte ji doleva nebo doprava (až do 45°).
- Nastavte patku (6) do požadovaného úhlu, posuňte ji dopředu a zajistěte ji utažením upevňovacích šroub (obr. G).

Úhel patky lze odečíst na úhlové stupnici umístěné na patce. Po dokončení nastavení vyměňte šestistranný klíč a uložte jej na místo pro uložení.

- Položte přední část patky (6) naplocho na řezaný materiál.
- Spusťte skládačku a počkejte, až dosáhne maximálních nastavených otáček.

• Pohybujte skládačkou pomalu a vedeťe pilový kotouč po předem určené linii řezu.

• Při řezání podél zakřivené čáry vedeťe skládačku velmi opatrně.

Řezání by mělo probíhat rovnoraměr a dbejte na to, abyste skládačku nepřetížili. Nadměrný tlak vyvýjený na pilový kotouč působí jako brzda pohybu pilového kotouče, což má nepříznivý vliv na řezný výkon.

Pokud se během práce celá plocha patky přímocáre pily nedotká povrchu obrobku, ale je nad ním zvednutá, hrozí nebezpečí zlomení pilového kotouče.

VÝRIZNUTÍ OTVORU V MATERIÁLU

• Do materiálu vyvrtejte otvor o průměru 10 mm.

• Vložte pilový kotouč do otvoru a začněte řezat od vytvořeného otvoru.

ŘEZÁNÍ KOVŮ / TYPY PILOVÝCH KOTOUČŮ

Pro řezání kovu je třeba použít vhodné nože s vyšším počtem Zubů.

Při řezání kovu je třeba použít vhodnou chladící kapalinu. Řezání kovu bez chlazení vede ke zrychlenému opotřebení nože. Níže uvedená tabulka uvádí orientační údaje pro výběr pilového kotouče:

Počet Zubů na palec	Délka čepele	Rozsah použití
24	80 mm	Měkká ocel, nezelezné kovy.
14		Nezelezné kovy, plasty.
9		Dřevo, dřevěná překližka.

PROVOZA ÚDRŽBA

Před jakoukoliv instalací, seřizováním, opravou nebo obsluhou odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Doporučujeme přístroj po každém použití ihned vyčistit.
- K čištění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.
- Jednotku je třeba čistit suchým hadříkem nebo profouknout nízkotlakým sítaným vzduchem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové díly.
- Pravidelně čistěte větrací otvory v krytu motoru, abyste zabránili přehřátí jednotky.

• Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej za kabel se stejnými vlastnostmi. Tuto operaci svěřte kvalifikovanému odborníkovi nebo nechte stroj opravit, pokud se na komutátoru objeví nadmerně jiskření, nechte kvalifikovanou osobou zkонтrolovat stav uhlíkových kartáčů motoru.

• Přístroj vždy skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

Opotřebované (kratší než 5 mm), spálené nebo prasklé uhlíkové kartáčky motoru je nutné okamžitě vyměnit. Vždy vyměňte oba uhlíkové kartáče současně.

Výměnu uhlíkových kartáčů smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s použitím originálních dílů.

Případné závady by mělo odstranit autorizované servisní oddělení výrobce.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE ÚDAJE O HODNOCENÍ

Skládačka 58G047	
Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	230 V AC
Napájecí frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	450 W
Počet cyklů lopatek (bez zatížení)	0-3000 min ⁻¹
Maximální tloušťka materiálu	Dřevo 55 mm řezaného materiálu Kov 6 mm
Zdvih čepele	17 mm
Třída ochrany	650 nm
Hromadné	1,5 kg

Rok výroby	2023
58G047 uvádí typ i označení stroje	

TÝKAJICÍ SE ÚDAJŮ O HLUKU A VIBRACÍCH

Úroveň tlaku akustické	L _{PA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Hodnoty zrychlení vibrací (řez deskou)	a _h = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Hodnoty zrychlení vibrací (řezání plechů)	a _h = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Informace o hluku a vibracích

Hladinu emisí hluku zařízení popisuji: hladina vyzařovaného akustického tlaku L_{PA} a hladina akustického výkonu L_{WA} (kde K označuje nejistotu měření). Vibrace vyzařované zařízením jsou popsány hodnotou zrychlení vibrací a_h (kde K znamená nejistotu měření). Hladina akustického tlaku L_{PA}, hladina akustického výkonu L_{WA} a hodnota zrychlení vibrací a_h uvedené v tomto návodu byly změněny podle normy EN 628412-11. Uvedenou hladinu vibrací a_h lze použít pro porovnání zařízení a pro předbehně posouzení expozice vibracím.

Uvedená úroveň vibrací je reprezentativní pouze pro základní použití jednotky. Pokud se jednotka používá pro jiné aplikace nebo s jinými pracovními nástroji, může se úroveň vibrací změnit. Vyšší úroveň vibrací bude ovlivněna nedostatečnou nebo příliš řídkou údržbou jednotky. Výše uvedené důvody mohou mít za následek zvýšenou expozici vibracím po celou dobu práce. **Pro přesný odhad expozice vibracím je nutné vzít v úvahu období, kdy je jednotka využívána nebo kdy je zapnutá, ale nepoužívá se k práci.** Pokud jsou všechny faktory přesně ohodnoceny, může být celková expozice vibracím výrazně nižší.

Aby byl uživatel chráněn před účinky vibrací, měla by být zavedena další bezpečnostní opatření, jako je cyklická údržba stroje a pracovních nástrojů, zajistění odpovídající teploty rukou a správná organizace práce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Elektricky poháněné výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale měly by být odvezeny do příslušných zařízení k likvidaci. Informace o likvidaci ziskáte u prodejce výrobku nebo na místním úřadě. Odpad z elektrických a elektronických zařízení obsahuje látky, které nejsou šetrné k životnímu prostředí. Nerecyklovaná zařízení představují potenciální riziko pro životní prostředí a lidské zdraví.
--	--

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, ul. Pogranicza 2/4 (dále jen "Grupa Topex") oznamuje, že ve všech autorská práva k obsahu této příručky (dále jen "příručka"), včetně mj. jejího textu, fotografií, schémat, nákresů, jehož i jejího složení, patří výhradně společnosti Grupa Topex a podléhají právní ochraně podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právach s ním souvisejících (Dz. U. 2006 č. 90 Poz. 631, ve znění pozdějších předpisů). Kopirování, zpracovávání, zveřejňování, upravování pro komerční účely celého manuálu a jeho jednotlivých prvků bez písomné vyjádření souhlasu společnosti Grupa Topex je přísně zakázdno a může mít za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.

58G047

ES prohlášení o shodě

Výrobce: Výrobce: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul.

Pogranicza 2/4 02285 Warszawa Výrobek: Skleněná

skládačka

Model: 58G047

Obchodní název: GRAPHITE

Sériové číslo: 00001 + 99999

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Výše popsaný výrobek je v souladu s následujícími dokumenty:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2014/30/EU

Směrnice RoHS 2011/65/EU ve znění

směrnice

2015/863/EU

A splňuje požadavky norem:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN IEC 63000:2018

Toto prohlásení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh, a nevztahuje se na součástí přidané konečným uživatelem nebo na následné operace, které provedl.

Jméno a adresa osoby s bydlištěm v EU, která je oprávněna vypracovat technickou dokumentaci:

Podepsáno jménem:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
Ulice Pograniczná 2/4
02-285 Varšava

Pawel Kowalski

Pawel Kowalski

Referent kvality společnosti TOPEX GROUP

Varšava, 2020-06-18

SK
PREKLAD (POUŽIVATEĽSKEJ) PRÍRUCKY
KRUHOVÁ PÍLA
(SKLADAČKA)
58G047

POZNÁMKA: PRED POUŽITIOM ELEKTRICKÉHO NÁRADIA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA

- Pri vykonávaní prác, pri ktorých by sa pracovný nástroj mohol dostať do kontaktu so skrytými elektrickými káblami alebo vlastným napájacím káblom, držte elektrický nástroj za izolované plochy rukoväťou. Kontakt so sieťovým káblom môže spôsobiť, že sa na kovových časťach elektrického náradia objaví napätie, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Ruky držte v bezpečnej vzdialnosti od rezného rozsahu. Neposúvajte ich pod obrobok. Pri kontakte s nožom hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Po skončení práce skladáčku vypnite. Keď je pilový kotúč v pokoji, môžete ho z obrobku vybrať. Týmto spôsobom sa zabráni spätnému rázu a elektrické náradie sa dá bezpečne odložiť.

- Mali by sa používať len nepoškodené pilové listy, ktoré sú v bezchybnom stave. Ohnuté, neostre pilové listy sa okrem vplyvu na línii rezu môžu zlomiť a môžu spôsobiť alebo prispieť k spätnému vrhu.

- Prach z určitých druhov dreva alebo určitých druhov kovov môže byť zdraviu nebezpečný a môže spôsobiť alergické reakcie, ochorenia dýchacích ciest alebo viest k rakovine.

- Pri rezaní by sa mali používať protiprachové masky na ochranu dýchacích ciest pred prachom z rezania.

- Pri rezaní dreva používajte odsávanie prachu.

- Vždy treba dbať na to, aby bolo pracovisko dobre vetrané.

- Vodovodné potrubia sa nesmú rezať skladáčkou. Rezanie potrubia spôsobuje škody na majetku alebo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

- Aby ste sa vyhli prerezaniu klincov, skrutiek a iných tvrdých predmetov, pred začiatom práce obrobok dôkladne skontrolujte.

- Materiál, ktorého rozmery (hrúbka) presahujú rozmery uvedené v technických údajoch, sa nesmie rezať.

- Držte skladáčku so zatvorenou rukou.

- Pred sťažením spínača sa uistite, že sa skracovacia píla nedotýka materiálu.

- Nedotýkajte sa pohyblivých častí rukou.

- Neodkladajte skladaciu pílu, ak je stále v pohybe. Skicovaciu pílu nezapínaťe skôr, ako ju uchopíte rukou.

- Nedotýkajte sa noža ani obrobku tesne po ukončení práce.**

Tieto súčasti môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny.

- Ak spozorujete akékoľvek neobyvklé správanie elektrického náradia alebo zvláštne zvuky, okamžite ho vypnite a odpojte zo zásuvky.

- Na zabezpečenie správneho chladenia by mali byť vetracie otvory v kryte skladáčky odskyté.

- Pred zapojením priamočiarej píly do elektrickej zásuvky sa vždy uistite, že sietové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku prístroja.

- Pred pripojením priamočiarej píly vždy skontrolujte napájací kábel; ak je poškodený, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servise.

- Napájací kábel priamočiarej píly by mal byť vždy na bezpečnej strane, aby neboli vystavený náhodnému poškodeniu pracujúcim elektrickým náradiam.

UPOZORNENIE: Zariadenie je určené na prevádzku v interéri.

Napriek použitiu prirodzene bezpečnej konštrukcie, bezpečnostných opatrení a ďalších ochranných opatrení vždy existuje zvyškové riziko úrazu počas práce.

Vysvetlenie použitých pikrogramov:



1. Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte upozornenia a bezpečnostné podmienky v ňom uvedené.

2. Second triedy izolačné zariadenie

3. Nosite osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, ochranu sluchu, protiprachovú masku)

4. Pred údržbou alebo opravou odpojte napájací kábel.

5. Protect pred daždom

6. Keep deň preč od nástroja

KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Skicovacia píla je izolované ručné elektrické náradie triedy II. Je pohánjaná jednofázovým komutátorovým motorom.

Stroj je určený na vykonávanie priamych delených rezov, zakrivených rezov a zárezov do dreva, materiálov na báze dreva, ako aj plastov a kovov (za predpokladu použitia správneho pilového listu). Oblasti jeho použitia sú renovačné a stavebné práce, ako aj všetky amatérské (kutilské) práce.

Elektrické náradie nepoužívajte nesprávne.

POPIS GRAFICKÝCH STRÁNK

Nižšie uvedené číslovanie sa vztahuje na komponenty jednotky zobrazené na grafických stranach tejto príručky.

1. Ovládač rýchlosťi

2. Switch

3. Switch tlačidlo zámku

4. Indicator svetlo pre pripojenie napäťia

5. Dýza na vypúštanie prachu

6. Foot

7. Vodiaci valec

8. Cover

9. Blade držiak páky

10. Osvetlenie

11. Držiak čepele

* Medzi výkresom a výrobkom môžu byť rozdiely

VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|--------------------|---------|
| 1.Blađe | - 1 ks. |
| 2.Hexagonálny kľúč | - 1 ks. |

PRÍPRAVA NA PRÁCU

MONTÁŽ ČEPEĽE

Odpojte elektrické náradie od napájania.

Čepeľ sa montuje a vymieňa bez použitia náradia.

- Potiahnite páčku držiaka čepeľi (6) dozadu a zasuňte čepeľ čo najdalej do držiaka čepeľi (9) (zuby čepeľi by mali smerovať dopredu).
- Dôležité! Uistite sa, že je pilový kotúč správne uložený vo vodiacom valci (7).

• Uvoľnite páčku držiaka noža (9) a skontrolujte, či je nož správne nasadený.

• Demontáž čepeľi sa vykonáva v opačnom poradí ako jej montáž.

Používajte čepeľe s T-fixačným systémom, ako je znázornené na obrázku D.

ODSÁVANIE PRACHU

Na zlepšenie odstraňovania prachu z povrchu obrobku je priamočiara pila vybavená vlastným systémom na odskukovanie a odsávanie prachu, ktorý čistí rezný povrch. Systém odskukovania a odsávania prachu pracuje efektívnejšie, keď je ochranný kryt spustený. Okrem toho je možné k portu na odsávanie prachu (5) pripojiť externý odsávač triesok, napríklad dielenský vysávač.

- Pripojte saciu hadicu systému odsávania prachu k vývodu (5). Zabezpečte tesné spojenie.

PREVÁDZKA / NASTAVENIA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Pred pripojením priamočiarej pily k elektrickej sieti vždy skontrolujte, či sietové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku elektrického náradia.

Zapnutie - stlačte spínač tlačidlo (2) a podržte ho v tejto polohe.

Vypnutie - uvoľnite tlak na spínač tlačidlo (2). **Blokovanie spínača (nepretržitá prevádzka)** **Zapnutie**:

- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (2) a podržte ho v tejto polohe.
- Stlačte tlačidlo blokovania spínača (3) (obr. E).
- Uvoľnite tlak na spínač tlačidlo (2).

Vypnutie:

- Stlačte a uvoľnite tlak na spínač tlačidlo (2).

Pri každom stlačení spínačeho tlačidla (2) sa na pracovnej ploche rozsvietí LED dióda (10).

KONTROLKA PRIPOJENIA NAPÄTIA

Na zadnej strane krytu rukoväte sa nachádza kontrolka napájania (4), ktorá rozsvietením signalizuje, že elektrické náradie bolo pripojené k elektrickej sieti.

NASTAVENIE OTÁČOK SKLADAČKY

Otačky motora priamočiarej pily sa nastavujú otáčaním a nastavením gombíkmi regulačného otáčok (1) do požadovanej polohy. To umožňuje prispôsobiť otáčky elektrického náradja vlastnosťiam obrábaného materiálu. Rozsah nastavenia otáčok je od 0 do 5.

Čím vyššie číslo sa objaví na obvode voliča (1) (obr. F), tým vyššia je pracovná rýchlosť skrakovacej pily.

NASTAVENIE SKOSENEJ REZNEJ PÄTKY

Nastaviteľná pátka priamočiarej pily umožňuje rezanie pod uhlom od 0° do 45° (v oboch smeroch).

- Pomocou šestihraného kľúča uvoľnite skrutky na upevnenie nožičiek (6).
- Posuňte nožičku (6) dozadu a nakloňte ju doľava alebo doprava (az do 45°).
- Nastavte nožičku (6) do požadovaného uhl'a, posuňte ju dopredu a zaistite utiahnutím upevňovacích skrutiek (obr. G).
- Položte prednú časť pätky (6) naplocho na rezaný materiál.

• Spusťte skladaciu pílu a počkajte, kým nedosiahne maximálne nastavené otačky.

• Pomaly pohybujte priamočiarou pílovou a vedľa kotúč po vopred určenej líniu rezu.

• Pri rezaní pozdiž zakrivenej línie vedte skladaciu pílu veľmi jemne.

Rezanie by malo prebiehať rovnomerne, príčom dbajte na to, aby ste skladacia nepretiažili. Nadmerný tlak vyvýjaný na pilový kotúč bude pôsobiť ako brzda pohybu pilového kotúča, čo bude mať nepríznivý vplyv na rezný výkon.

Ak počas práce nie je celá plocha pätky priamočiarej pily na povrchu obrobku, ale je nad ním zdvihnutá, hrozí nebezpečenstvo zlomenia pilového kotúča.

VYREZANIE OTVORU V MATERIÁLI

- Do materiálu vytvárajte otvor s priemerom 10 mm.

- Vložte pilový kotúč do otvoru a začnite rezať od vytvoreného otvoru.

REZANIE KOVOV / TYPY PÍLOVÝCH KOTÚČOV

Na rezanie kovu by sa mali používať vhodné nože s vyšším počtom zubov.

Pri rezaní kovu sa musí používať vhodná chladiacia kvapalina. Rezanie kovu bez chladenia viedie k zrýchlenému opotrebovaniu čepeľi. Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o výbere čepele:

Počet zubov na palec	Dĺžka čepeľe	Rozsah použitia
24	80 mm	Mäkká oceľ, nezelezné kovy.
14		Nezelezné kovy, plasty.
9		Drevo, drevnatá preglejka.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Pred akoukoľvek inštaláciou, nastavením, opravou alebo prevádzkou odpojte napájací kábel zo sietovej zásuvky.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Prístroj sa odporúča čistiť ihneď po každom použití.
- Na čistenie nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny.
- Prístroj by sa mal čistiť suchou handričkou alebo vysúfať nízkotlakovým stlačeným vzduchom.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť plastové časti.
- Pravidelne čistite vetracie otvory v kryte motoru, aby ste zabránili prehraniu jednotky.
- Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho za kábel s rovnakymi vlastnosťami. Túto operáciu zverte kvalifikovanému odborníkovi alebo nechajte stroj opraviť, ak sa na komutátore objaví nadmerné iskrenie, nechajte kvalifikovanou osobou skontrolovať stav uhlikových kief motoru.
- Zariadenie vždy skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

VÝMENA UHLÍKOVÝCH KEFKIEK

Opotrebované (kratšie ako 5 mm), spálené alebo prasknuté uhlikové kefky motoru sa musia okamžite vymeniť. Vždy vymenite obe uhlikové kefky súčasne.

Uhlikové kefky by mala vymeniť iba kvalifikovaná osoba s použitím originálnych dielov.

Akékoľvek závady by malo odstrániť autorizované servisné oddelenie výrobcu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ÚDAJE O HODNOTENÍ

Skládačka 58G047		
Parameter	Hodnota	
Napájacie napätie	230 V AC	
Frekvencia dodávky	50 Hz	
Menovitý výkon	450 W	
Počet cyklov lopatiek (bez zataženia)	0-3000 min ⁻¹	
Max. hrúbka rezaného materiálu	Drevo	55 mm
	Kov	6 mm
Zdĺž. čepeľe	17 mm	

Trieda ochrany	650 nm
Hmotnosť	1,5 kg
Rok výroby	2023

58G047 uvádzá typ a označenie stroja

TÝKAJÚCE SA ÚDAJOV O HLUKU A VIBRÁCIÁCH

Úroveň tlaku akustické	L _{PA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Hodnoty zrýchlenia vibrácií (rez na doske)	a _h = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Hodnoty zrýchlenia vibrácií (rezzanie plechov)	a _h = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Informácie o hluku a vibráciách

Hladina emisie hluku zariadenia je opísaná: hladinou vyžarovaného akustického tlaku L_{PA} a hladinou akustického výkonu L_{WA} (kde K označuje neistotu merania). Vibrácie emitované zariadením sú opísané hodnotou zrýchlenia vibrácií a_h (kde K znamená neistotu merania). Hladina akustického tlaku L_{PA}, hladina akustického výkonu L_{WA} a hodnota zrýchlenia vibrácií a_h sú uvedené v tomto návode boli namenané v súlade s normou EN 628412-11. Uvedená hladina vibrácií a_h sa môže použiť na porovnanie zariadení a na predbežné posúdenie vystavenia vibráciám.

Uvedená úroveň vibrácií je reprezentatívna len pre základné použitie jednotky. Ak sa jednotka používa na iné účely alebo s inými pracovnými nástrojmi, úroveň vibrácií sa môže zmeniť. Vyššiu úroveň vibrácií ovplyvní nedostatočná alebo príliš drezkvá údržba jednotky. Uvedené dôvody môžu mať za následok zvýšenú expozíciu vibráciám počas celého pracovného obdobia. Na presný odhad vystavenia vibráciám je potrebné zohľadniť obdobia, keď je jednotka vypnutá alebo keď je zapnutá, ale nepoužíva sa na prácu. Keď sa všetky faktory presne odhadnú, celková expozícia vibráciám môže byť výrazne nižšia.

Na ochranu používateľa pred účinkami vibrácií by sa mali zaviesť ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako je cyklická údržba stroja a pracovných nástrojov, zabezpečenie primeranej teploty rúk a správna organizácia práce.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA



Elektrický poháňaný výrobky by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom, ale malí by sa odniesť do príslušných zariadení na likvidáciu. Informácie o likvidácii vám poskytne predajca výrobku alebo miestny úrad. Odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje látky, ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu. Nerecyklované zariadenia predstavujú potenciálne riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pogranicza 2/4 (dalej len "Grupa Topex") oznamuje, že všetky autorské práva k obsahu tejto príručky (dalej len "príručka"), vrátane, okrem iného. Jeho text, fotografie, schémy, nákresy, ako aj jeho kompozícia patria výlučne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach (zbierka zákonov 2006 č. 90 poz. 631 v znení neskorších predpisov). Kopirovanie, spracovanie, zverejnenie, upratovanie na komerčné účely celého manuálu a jeho jednotlivých prvkov bez písomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex je príseky zakázané a môže mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

58G047

ES vyhlásenie o zhode

Výrobca: Spoločnosť: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pogranicza 2/4 02285 Warszawa **Produkt:** Skladačka

Model: 58G047

Obchodný názov: GRAPHITE

Sériové číslo: 00001 + 99999

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Opísany výrobok je v súlade s týmto dokumentmi:

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES

Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

Smernica RoHS 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ

A spĺňa požiadavky noriem:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Toto vyhlásenie sa vzťahuje výlučne na stroj, ako bol uvedený na trh, a nevzťahuje sa na súčasti pridané konečným používateľom alebo na následné operácie, ktoré vykonal.

Meno a adresa osoby so sídlom v EÚ, ktorá je oprávnená vypracovať technickú dokumentáciu:

Podpísané v mene:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Ulica Pogranicza 2/4

02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Pracovník pre kvalitu spoločnosti TOPEX GROUP

Varšava, 2020-06-18

SL
PREVOD (UPORABNIŠKI) PRIROČNIK
KROŽNA ŽAGA
(STROJ ZA SESTAVLJANKE)

58G047

OPOMBA: PRED UPORABO ELEKTRIČNEGA ORODJA NATANČNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN GA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

POSEBNE VARNOSTNE DOLOČBE

• Električno orodje držite za izolované površine ročaja, kadar opravljate dela, pri katerih bi lahko delovno orodje prisko v stik s skritimi električnimi kabli ali lastnim napajalnim kablom. Ob stiku z omrežnim kablom se lahko na kovinskih delih električnega orodja pojavi napetost, kar lahko povzroči električni udar.

• Roke naj bodo na varni razdalji od območja rezanja. Ne drsrite z njimi pod obdelovanec. Ob stiku z rezilom obstaja nevarnost poškodb.

• Po končanem delu vbodno žago izklopite. Ko je vijačnica v mirovanju, lahko rezilo odstranite z obdelovanca. Na ta način se izognete povratnemu udarcu, električno orodje pa lahko varno pospravite.

• Uporabljajte samo nepoškodovane žagine liste, ki so v brezhibnem stanju. Ukrivljenje, nenabrušena rezila se lahko poleg vpliva na linijo rezanja zlomijo in lahko povzročijo ali prispevajo k povratnemu udarcu.

• Prah iz nekaterih vrst lesa ali nekaterih vrst kovin je lahko nevaren za zdravje in lahko povzroči alergijske reakcije, bolezni dihal ali raka.

➢ Pri rezanju je treba uporabljati protiprašne maske za zaščito dihalnih poti pred prahom pri rezanju.

➢ Pri rezanju lesa uporabljajte odsesavanje prahu.

➢ Vedno je treba poskrbeti za dobro prezračevanje delovnega mesta.

• Vodovodnih cevi ne smete rezati z vbodno žago. Rezanje cevi povzroči materialno škodo ali električni udar.

• Da bi se izognili rezanju skozi žeblike, vijake in druge trde predmete, pred začetkom dela natančno preglejte obdelovanec.

• Material, katerega dimenzije (debelina) presegajo dimenzije, navedene v tehničnih podatkih, se ne sme rezati.

• Sestavljalno žago držite z zaprti roko.

• Pred pritiskom na stikalo se prepričajte, da se vbodna žaga ne dotiká materiala.

• Ne dotikajte se gibljivih delov z roko.

• Ne odložite vbodne žage, če je še vedno v gibanju. Ne vklapljajte vbodne žage, preden jo primete z roko.

• Ne dotikajte se rezila ali obdelovanca takoj po končanem delu. Ti sestavni deli so lahko zelo vroči in lahko povzročijo opeklino.

• Če opazite nenavadno obnašanje električnega orodja ali čudne zvoke, ga takoj izklopite in izvlecite iz električne vtičnice.

• Za zagotovitev ustreznega hlajenja morajo biti prezračevalne odprtine v ohišju vobdne žage odprte.

• Pred vobdno žago priključite v električno vtičnico, se vedno prepričajte, da omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na tipski ploščici naprave.


• Pred priključitvijo vobdne žage vedno preverite napajalni kabel; če je poškodovan, ga zamenjajte na pooblaščenem servisu.

• Napajalni kabel vobdne žage mora biti vedno na varni strani, da ga deluječe električno orodje ne poškoduje.

POZOR: Naprava je zasnovana za delovanje v zaprtih prostorih.

Kljub uporabi varne zasnove, varnostnih ukrepov in dodatnih zaščitnih ukrepov med delom vedno obstaja preostala nevarnost poškodb.

Razlaga uporabljenih pictogramov:



1. Preberite navodila za uporabo, upoštevajte opozorila in varnostne pogoje, ki jih vsebujejo.

2. Second razred izolacijska naprava

3. Nosit eosebno zaščitno opremo (zaščitna očala, zaščito za ušesa, masko proti prahu).

4. Pred servisiranjem ali popravilom odklopite napajalni kabel.

5. Protect pred dežjem

6. Keep otroke stran od orodja

KONSTRUKCIJA IN UPORABA

Vijačna žaga je izolirano ročno električno orodje razreda II. Poganja jo enofazni komutatorski motor.

Stroj je zasnovan za izdelavo ravnih deljenih rezov, ukrivljenih rezov in zarez v les, lesne materiale ter plastiko in kovine (pod pogojem, da se uporabi ustrezen žagin list). Uporablja se pri obnovitvenih in gradbenih delih ter pri vseh ljubiteljskih delih (naredi sam).

Električnega orodja ne uporabljajte napačno.

OPIS GRAFIČNIH STRANI

Številčenje v nadaljevanju se nanaša na sestavne dele enote, prikazane na grafičnih straneh tega priročnika.

1.Speed nadzorni gumb

2.Switch

3.Switch gumb za zaklepanje

4.Indicator light za napetostno povezavo

5.Dust izpustna šoba

6.Foot

7.Vodilni valjček

8.Cover

9.Blade holder vzvod

10.Osvetlitev

11.Nosilec rezila

* Med risbo in izdelkom so lahko razlike

OPREMA IN DODATKI

- | | |
|-----------------|----------|
| 1.Blade | - 1 kos. |
| 2.Hexagon ključ | - 1 kos. |

PRIPRAVA NA DELO

MONTAŽA REZILA

Električno orodje odklopite iz električnega omrežja.

Rezilo se namesti in zamenja brez orodja.

• Potegnite nazaj vzvod držala rezila (6) in vstavite rezilo v držalo rezila (9) do konca (zobje rezila morajo biti obrnjeni naprej).

• Pomembno! Prepričajte se, da je žagin list pravilno nameščen v vodilnem valju (7).

• Sprostite vzvod držala rezila (9) in preverite, ali je rezilo pravilno nameščeno.

• Odstranjevanje rezila poteka v obratnem vrstnem redu kot njegova namestitev.

Uporabite rezila s sistemom za pritrivitev T, kot je prikazano na sliki D.

ODSESAVANJE PRAHU

Za boljše odstranjevanje prahu s površine obdelovanca je vobdna žaga opremljena z lastnim sistemom za izpihovanje in odsesavanje prahu za čiščenje rezalne površine. Sistem za izpihovanje in odsesavanje prahu deluje učinkovite, ko je zaščitno ogrodje spuščeno. Poleg tega je mogoče na priključek za odsesavanje prahu (5) priključiti zunanjii odsesovalnik iveri, kot je delavniški sesalnik.

• Sesalno cev sistema za odsesavanje prahu priključite na nastavek (5).

Zagotovite tesen spoj.

DELOVANJE / NASTAVITVE

VKLOP/IZKLOP

Pred priključitvijo vobdne žage na električno omrežje vedno preverite, ali omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na tipski ploščici na električnem orodju.

Vkllop - pritisnite stikalni gumb (2) in ga držite v tem položaju.

Izklop - sprostite pritisk na stikalni gumb (2). Blokada stikala (nepreklenjeno delovanje) Vkllop:

• Pritisnite gumb za vkllop/izklop (2) in ga zadržite v tem položaju.

• Pritisnite gumb za zaklepanje stikala (3) (slika E).

• Sprostite pritisk na stikalni gumb (2).

Izklop:

• Pritisnite in sprostite pritisk na stikalni gumb (2).

Ob vsakem pritisku na gumb za preklop (2) se na delovnem območju prizge LED dioda (10).

INDIKATORSKA LUČKA ZA NAPETOSTNI PRIKLJUČEK

Na zadnji strani ohišja ročaj se nahaja lučka napajanja (4), ki s priziganjem signalizira, da je električno orodje priključeno na električno omrežje.

NASTAVITEV HITROSTI VOBDNE ŽAGE

Hitrost motorja vobdne žage nastavite z obračanjem in nastavljanjem gumba za uravnavanje hitrosti (1) v zeleni položaj. Tako lahko hitrost električnega orodja prilagodite značilnostim obdelovanega materiala. Razpon nastavitev hitrosti je od 0 do 5.

Večja kot je številka na obodu številčnice (1) (slika F), večja je delovna hitrost vobdne žage.

NASTAVITEV NOGE ZA POŠEVNO REZANJE

Nastavljiva noga za vobdno žago omogoča poševno rezanje od 0° do 45° (v obe smeri).

• S šestilojernim ključem sprostite vijake za pritrivitev noge (6).

• Premaknite nogo (6) nazaj in jo nagnite levo ali desno (do 45°).

• Nastavite podnožje (6) na želeni kot, potisnite ga naprej in ga pritrivite z zategovanjem pritridnih vijakov (slika G).

Kot stopala lahko odčitate na kotni skali, ki je nameščena na stopalu. Ko je nastavitev končana, odstranite šesterokotni ključ in ga položite na mesto za shranjevanje.

• Sprednji del noge (6) položite plosko na material, ki ga želite rezati.

- Vključite vodno žago in počakajte, da doseže največjo nastavljeno hitrost.
- Vodno žago premikajte počasi, tako da vodite rezilo vzdolž vnaprej določene linije rezanja.
- Pri rezanju vzdolž ukrivljene linije vodite vodno žago zelo nežno.

Rezanje mora potekati enakomerno, pri čemer pazite, da ne preobremenite vodne žage. Prevelik pritisk na rezilo bo zaviral gibanje rezila, kar bo negativno vplivalo na učinkovitost rezanja.

Če med delovanjem celotna površina noge vodne žage ni ob površini obdelovalca, temveč je dvignjena nad njo, obstaja nevarnost zloma žaginega lista.

REZANJE LUKNJE V MATERIALU

- V material izvrtajte luknjo premera 10 mm.
- List žage vstavite v luknjo in začnite rezati od nastale luknje.

REZANJE KOVIN / VRSTE ŽAGINH LISTOV

Za rezanje skozi kovino je treba uporabiti ustrezna rezila z večjim številom zob.

Pri rezanju skozi kovino je treba uporabiti ustrezno hladilno sredstvo. Rezanje kovine brez hlajenja povzroči pospešeno obravo rezila. V spodnjem preglednici je prikazana izbira rezil:

Število zob na palec	Dolžina rezila	Področje uporabe
24	80 mm	Mehka jekla, neželezne kovine.
14		Neželezne kovine, plastika.
9		Les, leseni vezani les.

DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli nameščanjem, nastavljanjem, popravilom ali delovanjem izključite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.

VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠENJE

- Priporočljivo je, da napravo očistite takoj po vsaki uporabi.
- Za čiščenje ne uporabljajte vode ali drugih tekočin.
- Enoto očistite s suho krpo ali izpihajte z nizkotlačnim stisnjenskim zrakom.
- Ne uporabljajte čistil ali topil, saj lahko poškodujejo plastične dele.
- Redno čistite prezračevalne reže v ohišju motorja, da preprečite pregrevanje enote.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga zamenjajte s kablom enakih lastnosti. To operacijo zaupajte usposobljenemu strokovnjaku ali dajte stroj servisirati. če se na komutatorju pojavi prekomerno iskrenje, naj usposobljena oseba preveri stanje ogljikovi ščetki motorja.
- Napravo vedno shranjujte na suhem mestu, nedosegljivem otrokom.

ZAMENJAVA OGLJKOVIH ŠČETK

Obrabljene (krajše od 5 mm), ožgane ali razpokane oglene ščetke motorja je treba takoj zamenjati. **Vedno zamenjajte obe ogljikovi ščetki hkrati.**

Ogljikove ščetke lahko zamenja le usposobljena oseba z originalnimi deli.

Morebitne napake mora odpraviti pooblaščeni servisni oddelek proizvajalca.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PODATKI O OCENJEVANJU

Sestavljanka 58G047

Parameter	Vrednost
Napajalna napetost	230 V AC
Napajalna frekvenca	50 Hz
Nazivna moč	450 W
Število ciklov lopatic (brez obremenitve)	0-3000 min ⁻¹
Največja debelina rezanega materiala	Les 55 mm Kovina 6 mm
Hod rezila	17 mm

Zaščitni razred	650 nm
Masa	1,5 kg
Leto izdelave	2023

58G047 označuje tip in oznako stroja

V ZVEZI S PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Raven tlaka akustični	L _{PA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Raven zvočne moči	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Vrednosti pospeška vibracij (razrez plošče)	a _h = 9,424 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Vrednosti pospeška vibracij (rezanje ploščevine)	a _h = 12,086 m/s ² K = 1,5 m/s ²

Informacije o hrupu in vibracijah

Raven emisije hrupa opreme je opisana z: ravnijo oddanega zvočnega tlaka L_{PA} in ravnijo zvočne moči L_{WA} (kjer K označuje merilno negotovost). Vibracije, ki jih oddaja naprava, so opisane z vrednostjo pospeška vibracij a_h (kjer K pomeni merilno negotovost). Raven zvočnega tlaka L_{PA}, raven zvočne moči L_{WA} in vrednost pospeška vibracij a_h, navedeni v teh navodilih, so bili izmerjeni v skladu s standardom EN 628412-11. Navedena raven vibracij a_h se lahko uporabi za primerjavo naprav in za predhodno oceno izpostavljenosti vibracijam.

Navedena raven vibracij je reprezentativna le za osnovno uporabo enote. Če se enota uporablja za druge namene ali z drugimi delovnimi orodji, se lahko raven vibracij spremeni. Na višjo raven vibracij vpliva nezadostno ali prepogosto vzdrževanje enote. Zgoraj navedeni razlogi lahko povzročijo povečano izpostavljenost vibracijam v celotnem delovnem obdobju. Za natančno oceno izpostavljenosti vibracijam je treba upoštevati obdobja, ko je enota izključena ali ko je vključena, vendar se ne uporablja za delo. Če so vsi dejavniki natančno ocenjeni, je lahko skupna izpostavljenost vibracijam bistveno manjša.

Za zaščito uporabnika pred učinki vibracij je treba izvajati dodatne varnostne ukrepe, kot so ciklično vzdrževanje stroja in delovnih orodij, zagotavljanje ustrezne temperature rok in ustrezna organizacija dela.

VARSTVO OKOLJA

	Izbrek na električni pogon ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jih je treba odnesti v ustrezne prostore za odstranjevanje. Za informacije o odstranjevanju se obrnite na prodajalca izdelka ali lokalne oblasti. Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki niso okolju prijazne. Nereklikirana oprema predstavlja potencialno tveganje za okolje in zdravje ljudi.
--	---

"Grupa Topex Spolka z ograniceno odgovodljivostjo" Spolka komanditovata s sedežem v Varsavi, ul. Pogranicza 2/4 (v nadaljevanju: "Grupa Topex") obvešča, da so vse avtorske pravice na vsebinah tega priručnika (v nadaljevanju: "Priručnik"), med drugim tudi: njegovo besedilo, fotografije, dijagrami, risbe in sestavo, pripadajo izključno družbi Grupa Topex in so predmet pravnega varstva v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah z dne 4. februarja 1994 (Ur. I. 2006, št. 90 poz. 631, s spremembami). Kopiranje, obdelava, objava, spreminjanje celotnega priručnika in njegovih posameznih elementov in komercialne namene brez pisnega soglasja družbe Grupa Topex je strogo prepovedano in lahko povzroči civilno in kazensko odgovornost.

58G047

Izjava ES o skladnosti

Proizvajalec: Proizvajalec: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pogranicza 2/4 02285 Warszawa **Izdelek:** Teksa: sestavljanje Model: 58G047

Trgovsko ime: GRAPHITE

Serijska številka: 00001 + 99999

Za to izjavo o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Opisani izdelek je skladen z naslednjimi dokumenti:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti

Direktiva RoHS 2011/65/EU, kakor je bila

spremenjena z Direktivo

2015/863/EU

In izpoljuje zahteve standardov:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN IEC 63000:2018

Ta izjava se nanaša izključno na stroj, kot je bil dan na trg, in ne zajema sestavnih delov, ki jih je dodal končni uporabnik, ali naknadnih postopkov, ki jih je izvedel.

Ime in naslov osebe s stalnim prebivališčem v EU, pooblaščene za pripravo tehnične dokumentacije:

Podpisano v imenu:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
Ulica Pogranicznia 2/4
02-285 Varšava



Paweł Kowalski

TOPEX GROUP pooblaščenec za kakovost

Varšava, 2020-06-18

LT
VERTIMO (NAUDOTOJO) VADOVAS
ŽIEDINIS PJAUTUVAS
(DĒLIONĖS MAŠINA)
58G047

PASTABA: PRIEŠ NAUDODAM ELEKTRINĮ ĮRANKĮ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ IR IŠSAUGOKITE JĮ ATEITYJE.

KONKREČIOS SAUGOS NUOSTATOS

- Atlikdami darbus, kai darbo įrankis gali liestis su paslėptais elektros kabeliais arba savo maitinimo kabeliu, laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų rankenos paviršių. Dėl salyčio su elektros tinklo laidu ant metalinių elektroinio įrankio dalių gali atsirasti įtampa, kuri gali sukelti elektros smūgi.

- Laikykite rankas saugiu atstumu nuo pjovimo zonos. Nekiškite jų po ruošiniu. Susidūrus su ašmenimis kyla pavojus susižeisti.

- Baigę darbą išjunkite dėlionę. Stovint pjūklo ašmenis galima nuimti nuo ruošinio. Taip išvengiama atgalinio smūgio ir elektrinį įrankį galima saugiai padėti į vietą.

- Naudoti reikia tik nepažeistus ir nepriekaištingos būklės pjūklas. Sulenkinti, neatsrūs ašmenys gali ne tik pažeisti pjovimo liniją, bet ir sulūžti, taip pat gali sukelti arba prisišteti prie atatrankos.

- Tam tikru rūšiu medienos ar tam tikru rūšiu metalo dulkės gali kelti pavojų sveikatai ir sukelti alergines reakcijas, kvėpavimą tanku ligas ar vėžį.

➤ Pjaunant reikia naudoti kaukes, apsaugančias kvėpavimo takus nuo pjovimo dulkių.

➤ Pjaudami medieną naudokite dulkių ištraukimo sistemą.

➤ Visada reikia pasirūpinti, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama.

• Vandentiekio vamzdžių negalima pjauti dėlionės pjūklu. Pjaunant vamzdžių padaroma žala turtui arba gali ištikti elektros smūgį.

• Norėdami išvengti vinių, varžtų ir kitų kietų daiktų pjovimo, prieš pradėdami darbą atidžiai apžiūrėkite ruošinių.

• Medžiagos, kurios matmenys (storis) viršija techniniuose duomenyse nurodytus matmenis (storij), pjaustyti negalima.

• Laikykite pjūklą uždaryta ranka.

• Prieš paspausdami jungiklį įsitikinkite, kad pjūklas neliečia medžiagos.

• Nelieskite ranka judančių dalių.

• Neatidėkite dėlionės, jei ji vis dar juda. Neišjunkite dėlionės prieš tai, kai ją suimsite ranka.

• Nelieskite peilio ar ruošinio vos baigę darbą. Šie komponentai gali labai ikaisti ir sukelti nudegimus.

• Jei pastebėjote neprastą elektrinio įrankio veikimą arba keistus garsus, nedelsdami ji išjunkite ir ištraukite iš elektros lizdo.

• Kad būtų užtinkintas tinkamas aušinimas, pjūklo korpuje turi būti atidengtos vėdinimo angos.

• Prieš įjungdami pjūklą į elektros lizdą, visada įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka nurodytą prietaiso vardinę plokštelię.


• Prieš įjungdami pjūklą visada patikrinkite maitinimo kabelį; jei jis pažeistas, pakeskite ji įgaliose dirbtuvėse.

• Džiovyklės maitinimo laidas visada turi būti saugioje pusėje, kad jo netycia nepažeistų veikiantis elektrinis įrankis.

DĖMESIO: prietaisas skirtas naudoti patalpose.

Nepaisant iš esmės saugios konstrukcijos, saugos priemonių ir papildomų apsaugos priemonių naudojimo, visada išleika risiko susiseiti darbo metu.

Naudojamų piktogramų paaiškinimas:



1. Perskaitykite naudojimo instrukciją, laikykite joje pateiktų įspėjimų ir saugos sąlygų.

2. Second klasės izoliacijos įtaisas

3. Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (apsauginius akinius, ausų apsauga, dulkių kaukę).

4. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar remontą atjunkite maitinimo laidą.

5. Protect nuo lietaus

6. Keep vaikus nuo įrankio

KONSTRUKCIJA IR TAIKYMAS

Džiūžtamasis pjūklas yra II klasės izoliuotas rankinis elektrinis įrankis. Jis suka vienfazis komutatorinis variklis.

Šios staklės skirtos tiesiems, lenktiems pjūviams ir pjovimams medienoje, medžio pagrindu medžiagose, taip pat plastikuose ir metaluojuose daryt (jei naudojamas tinkamas pjūklo diskas). Pjūklas naudojamas renovacijos ir statybos darbams, taip pat bet kokiems mėgėjiškiems (pasidaryk pats) darbams.

Nenaudokite elektrinio įrankio netinkamai.

GRAFINIUOSI PUSLAPIŲ APRAŠYMAS

Toliau pateikta numeracija nurodo įrenginio sudedamasių dalis, pavaizduotas šio vadovo grafiniuose puslapiuose.

1. Speed valdymo rankenėlė

2. Switch

3. Switch užrakto mygtukas

4. Indicator light įtampos jungčiai

5. Dulkių išeidimo antgalis

6. Pėda

7. Vadovas ritinėlis

8. Dangčis

9. Blade laikiklio svirtis

10. Apšvietimas

11. Geležtės laikiklis

* Brėžinys ir gaminys gali skirtis

IRANGA IR PRIEDAI

1. Blade

- 1 vnt.

2. Šešiakampis veržliauraktis

- 1 vnt.

PASIRUOŠIMAS DARBU

GELEŽTĖS TVIRTINIMAS

Atjunkite elektrinį įrankį nuo maitinimo šaltinio.

Ašmenys montuojami ir keičiami be įrankių.

- Patraukite atgal ašmenis laikiklio svirtį (6) ir išėkite ašmenis iš ašmenų laikikli (9) tiek, kiek jie telpa (ašmenų dantukai turi būti nukreipti į priekį).
- Svarbu! Jisitinkite, kad pjūklo diskas yra tinkamai įkištasis į kreipiamąjį ritinėlį (7).
- Atleiskite peilius laikiklio svirtį (9) ir patirkrinkite, ar peiliui tinkamai įstatyti.
- Ašmenys išimami atvirkštine tvarka nei montuojami.

Naudokite peilius su T formos tvirtinimo sistema, kaip parodyta D paveikslėlyje.

DULKIŲ IŠTRAUKIMAS

Siekiant pagerinti dulkių pašalinimą nuo ruošinio paveršiaus, pjūklas turi savo dulkių išpūtimo ir išstraukimo sistemą, kuri valo pjovimo paveršiu. Dulkių išpūtimo ir išstraukimo sistema veikia efektyviau, kai apsauga nuleista. Be to, prie dulkių išstraukimo angos (5) galima prijungti išorinių drožlių išstraukimo įrenginį, pavyzdžiu, dirbtuvėlių dulkių siurbli.

- Prijunkite dulkių siurbimo sistemos siurbimo žarną prie antgalio (5).

Užtirkinkite sandarų sujungimą.

VEIKIMAS / NUSTATYMAI

IJUNGITA / IŠJUNGTA

Prieš prijungdami dygialavimo pjūklą prie elektros tinklo, visada patirkrinkite, ar tinklo įtampa atitinka elektros įrankio vardinęje plokštėlėje nurodytą įtampą.

Ijungimas - paspauskite jungiklio mygtuką (2) ir laikykite šioje padėtyje.

Išjungimas - atleiskite spaudimą ant jungiklio mygtuko (2).

Jungiklio fiksavimas (nepertraukiamas veikimas) Ijungimas:

- Paspauskite ijungimo/išjungimo mygtuką (2) ir laikykite šioje padėtyje.
- Paspauskite jungiklio užrakto mygtuką (3) (E pav.).
- Atleiskite jungiklio mygtuko (2) spaudimą.

Išjungimas:

- Paspauskite ir atleiskite jungiklio mygtuką (2).

Kiekvieną kartą paspaudus perjungimo mygtuką (2), šviesos diodas (LED) (10) apsiviečia darbo zoną.

ĮTAMPOS PRIJUNGIMO INDIKATORIUS

Rankenos korpuso gale yra maitinimo lemputė (4), kuri užsidegusi rodo, kad elektrinis įrankis prijungtas prie elektros tinklo.

DĖLİNOS GREIČIO REGULIAVIMAS

Drožtuvo variklio greitis reguliuojamas sunkant ir nustatant greičio reguliavimo rankenelę (1) ir reikiama padėtį. Tai leidžia pritaikyti elektrinio įrankio greitį prie apdirbamos medžiagos savybių. Greičio reguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 5.

Kuo didesnis skaičius rodomas ciferblato perimetre (1) (F pav.), tuo didesnis pjūklo darbinis greitis.

NUOŽULNIOS PJOVIMO KOJELĖS REGULIAVIMAS

Reguliuojama pjūklo koja leidžia pjauti nuo 0° iki 45° (i abi puses).

- Šešiakampiu veržliarakčiu atsukite kojelės tvirtinimo varžtus (6).
- Perkelkite kojelę (6) atgal ir pakreipkite į kairę arba į dešinę (iki 45°).
- Sureguliuokite kojelę (6) norimu kampu, pastumkite ją į priekį ir pritrivinkite priverždamis tvirtinimo varžtus (G pav.).
- Pėdėlės (6) priekinę dalį lygiai ant pjaunamos medžiagos.
- Ijunkite pjūklą ir palaukite, kol jis pasieks didžiausią nustatytą greitį.

• Lėtai judinkite pjūklą, nukreipdami peilių pagal iš anksto nustatytą pjovimo liniją.

• Pjaudami išilgai išlenktos linijos, dėlionę nukreipkite labai švelniai.

Pjaudai reikia tolygiai, stengiantis neperkrauti dėlionės. Per didelis spaudimas, kurios spaudžiamas peilis, stabdo peilio judėjimą, o tai neigiamai veikia pjovimo našumą.

Jei dirbant vienas pjūklo kojelės paveršius yra ne prie ruošinio paveršiaus, o pakelta virš jo, kyla pavojujus sulaužyti pjūklo diską.

PJAUNANT SKYLĘ MEDŽIAGOJE

• Medžiagoje išgręžkite 10 mm skersmens skydę.

- Įkiškite pjūklo diską į skydę ir pradėkite pjauti nuo padarytos skydės.

METALO PJOVIMAS / PJŪKLŲ TIPI

Pjaunant metalą reikia naudoti tinkamus peilius su didesniu dantų skaliūniu.

Pjaunant metalą reikia naudoti tinkamą aušinimo skystį. Pjaunant metalą be aušinimo, ašmenys greičiau dėvisi. Toliau esančioje lentelėje pateikiama peilių pasirinkimo nuorodos:

Dantų skaičius colyje	Geležtés ilgis	Taikymo sritis
24	80 mm	Minkštasis plienas, spalvotieji metalai.
14		Spalvotieji metalai, plastikai.
9		Mediena, medinė fanera.

EKSPLAOTACIJA IR PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami bet kokius montavimo, reguliavimo, remonto ar eksploatavimo darbus, išstraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo lizdo.

PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS

• Rekomenduojama prietaisą valyti iš karto po kiekvieno naudojimo.

• Valymui nenaudokite vandens ar kitų skystių.

• Įrenginį reikia valyti sausus audinius arba pūsti mažo slėgio suslėgtu oru.

• Nenaudokite jokių valiklių ar tirpiklių, nes jie gali pažeisti plastikines dalis.

• Kad įrenginys neperkaistų, reguliarai valykite variklio korpusės esančias ventiliacijos angas.

• Jei maitinimo kabelis pažeistas, pakeiskite jį tokius pačius charakteristikų kabeliu. Šią operaciją paveskite atlikti kvalifikuotam specialistui arba paveskite atlikti mašinos techninę priežiūrą, jei komutatorius atsiranda pernelyg didelis kibirkščiavimas, paveskite kvalifikuotam asmeniui patikrinti variklio anglinių šepetelių būklę.

• Visada laikykite prietaisą sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ANGLINIŲ ŠEPETELIŲ KEITIMAS

Nusidėvėjusius (trumpesnius nei 5 mm), apdegusius ar ižtrūkusius variklio anglinius šepetelius būtina nedelsiant pakeisti. Visada abu anglinius šepetelius keiskite vienu metu.

Anglinius šepetelius turi keisti tik kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias dalis.

Bet kokius defektus turėtų pašalinti gamintojo įgaliotasis techninės priežiūros skyrius.

TECHNINÉS SPECIFIKACIJOS / VERTINIMO DUOMENYS

Dėlionės 58G047		
Parametras	Vertė	
Maitinimo įtampa	230 V	KINTAMOSIOS SROVĖS
Maitinimo dažnis	50 Hz	
Nominalioji galia	450 W	
Ašmenų ciklų skaičius (be apkrovos)	0-3000 min. ⁻¹	
Maksimalus pjaunamasis medžiagos storis	Mediena 55 mm Metalas 6 mm	
Geležtés eiga	17 mm	
Apsaugos klasė	650 nm	

Masė	1,5 kg
Gamybos metai	2023
58G047 nurodo ir tipą, ir mašinos pavadinimą	

SU TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS DUOMENIMIS

Slėgio lygis akustinis	L _{PA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Garso galios lygis	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibracijos pagreičio vertės (plokštės pjūvis)	a _H = 9,424 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Vibracijos pagreičio vertės (metalo laištuojamųjų)	a _H = 12,086 m/s ² K = 1,5 m/s ²

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Irrangos skleidžiamuo triukšmo lygi apibūdina: skleidžiamuo garso slėgio lygis L_{PA} ir garso galios lygis L_{WA} (kur K reiškia matavimo neapibūdžių). Irenginio skleidžiamą vibraciją apibūdina vibracijos pagreičio vertę a_H (kur K reiškia matavimo neapibūdžių). Šiose instrukcijoje pateiki garso slėgio lygis L_{PA}, garso galios lygis L_{WA} ir vibracijos pagreičio vertę a_H išnaujoti pagal standartą EN 628412-11. Pateiktas vibracijos lygis a_H gali būti naudojamas prietaisams palyginti ir preliminariai ivertinti vibracijos poveikį.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi tik pagrindini jrenginio naudojimą. Jei jrenginys naudojamas kitais tikslais arba su kitaip darbo įrankiais, vibracijos lygis gali pasikeisti. Didesniuose vibracijos lygiuose įtakos turės nepakankama arba per retai atliekama jrenginio techninė priežiūra. Dėl pirmiai nurodytose priežiūros per visą darbo laikotarpį gali padidėti vibracijos poveikis. Norint tiksliai ivertinti vibracijos poveikį, būtina atsižvelgti į laikotarpius, kai jrenginys yra išjungtas arba kai jis įjungtas, bet nenaudojamas darbu. Tiksliai ivertinus visus veiksnius, bendras vibracijos poveikis gali būti gerokai mažesnis.

Siekiant apsaugoti naudotojų nuo vibracijos poveikio, reikėtū imtis papildomų saugos priemonių, pavyzdžiu, atlikti ciklini mašinų ir darbo įrankių priežiūrą, užtinkinti tinkamą rankų temperatūrą ir tinkamai organizuotdarbą.

APLINKOS APSAUGA



Elektra varomų gaminių negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekėliais, nes reikia pristatyti į atitinkamas utilizavimo vietas. Dėl informacijos apie šalinimą kreipkitės į gaminio pardavėją arba vienos valdžios instituciją. Elektros ir elektroninių irrangos atliekose yra medžiagų, kurios nėra nekenksmingos aplinkai. Neperdirbta iranga kelia potencialų pavojų aplinkai ir žmonių sveikai.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" ("Spółka komandytowa"), kurios registruota buveinė yra Varšuvos, ul. Podgraniczna 2/4 (toliau - "Grupa Topex") informuoja, kad visos autorin teisės į šio vadovo (toliau - "Vadovas") turinį, išskaitant, be kita ko, jo tekstą, nuotraukas, diagramas, brėžinius, taip pat jo kompoziciją, priklauso tik "Grupa Topex" ir yra teisės apsaugos objektas pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisės ir gretutinių teisių įstatymą (Žin., 2006, Nr. 90 Poz. 631, su pakeitimais). Kopijuoti, apdoroti, skelbti, keisti visą vadovą ir atskiru jo elementu komerciniams tiksliams be raštiko "Grupa Topex" sutikimo yra griežtai draudžiama ir gali užtrakti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.

58G047

EB atitikties deklaracija

Gamintojas: Gamintojas: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Podgraniczna 2/4 02285 Warszawa **Produktas:** Pjūklas

Modelis: 58G047

Prekybos pavadinimas: GRAPHITE

Serijos numeris: 00001 + 99999

Už šią atitikties deklaraciją atsako tik gamintojas.

Pirmau aprašytas gaminių atitinka šiuos dokumentus:

Mašinų direktyva 2006/42/EB

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES

RoHS direktyva 2011/65/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva 2015/863/ES

Ir atitinka standartų reikalavimus:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Ši deklaracija taikoma tik tokiai mašinai, kokia ji pateikta rinkai, ir neapima galutinio naudotojo pridėtų sudedamųjų dalij ar vėliau jo atlikų operacijų.

ES reziduojančio asmens, įgalioto rengti techninę dokumentaciją, vardas, pavardė ir adresas:

Pasirašyta:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Pograniczna gatvė 2/4

02-285 Varšuva

Pawel Kowalski

TOPEX GROUP kokybės pareigūnas

Varšuva, 2020-06-18

LV
TULKŠANAS (LIETOTĀJA) ROKASGRĀMATA
CIRKULĀRAIS ZĀĢIS
(MOZAĪKAS MAŠĪNA)

58G047

PIEZĪME: PIRMS ELEKTROINSTRUMENTA LIETOŠANAS RŪPIĢI IZLAISIET ŠO ROKASGRĀMATU UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

ĪPAŠI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

• Veicot darbus, kuros darbarīks var saskarties ar slēptiem elektro kabeliem vai savu strāvas kabeli, turiet elektroinstrumentu par roktura izolētājamā virsmām. Saskaroties ar elektrotikla vadu, uz elektroinstrumenta metāla daļām var parādīties spriegums, kas var izraisīt elektrošoku.

• Rokas turiet drošā attālumā no griešanas zonas. Nenovietojiet tās zem apstrādājamās detaljas. Saskaroties ar asmeni, pastāv risks gūt traumas.

• Kad darbs ir pabeigts, izslēdziet motorzāģi. Asmeni var nonemt no apstrādājamā izstrādājuma, kad tas ir apstāties. Šāda veida tiek novērst ashtisnings un elektroinstrumentu var droši novietot.

• Jāizmanto tikai nebojāti zāģi asmeņi, kas ir darba kārtībā. Salielie, nenobriedinātie asmeņi var salūzt, kā arī ieteikmēt griešanas līniju un var izraisīt vai veicināt ashtieni.

• Putekļi no noteikta veida koksnes vai noteikta veida metāla var apdraudēt veselību un izraisīt alerģiskas reakcijas, elpošanas ceļu simības vai izraisīt vēzi.

➤ Griešanas laikā jālieto pretpukeļi maskas, lai pasargātu elpošanas ceļus no griešanas putekļiem.

➤ Griežot koksni, izmantojiet putekļu nosūcēju.

➤ Vienmēr jāräugās, lai darba vieta būtu labi vēdināma.

• Ūdens caurules nedrīķst griezt ar atjautības zāģi. Caurules griešana var radīt materiālus bojājumus vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

• Lai izvairītos no naglu, skrūvju un citu cietu priekšmetu griešanas, pirms darba uzsākšanas rūpiģi pārbaudiet apstrādājamo priekšmetu.

• Materiālu, kura izmēri (biezums) pārsniedz tehniskajos datos norādīto izmēru, nedrīķst griezt.

• Turiet atjautības zāģi ar aizvērtu roku.

• Pirms slēžta nospiešanas pārliecībeties, ka zāģis nesaskaras ar materiālu.

• Nepieskarieties kustīgajām daļām ar rokām.

• Nenovietojiet saliekamo zāģi, ja tas joprojām ir kustībā. Neieslēdziet atjautības zāģi, pirms to salverat ar roku.


• Nepieskarieties asmenim vai apstrādājamai detalai tieši pēc darba pabeigšanas. Šis sastāvdājas var kūt ļoti karstas un izraisīt apdegumus.

- Ja pamanāt jebkādu neparastu elektroinstrumenta darbību vai divainus trošķus, nekavējoties izslēdziet to un atvienojiet no strāvas kontaktilgždas.
- Lai nodrošinātu pareizu dzesēšanu, ir jāatver ventilācijas atveres zāga korpusā.
- Pirms savienot motorzāgi elektrības kontaktlīgždā, vienmēr pārliecinieties, vai tīkla spriegums atbilst ierīces nomināla plāksnītē norādītajam.
- Pirms motorzāga pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet strāvas kabeli; ja tas ir bojāts, nomainiet to pilnvartošā darbnīcā.
- Zāgāmais strāvas vadam vienmēr jāatrodas drošā pusē, lai to nejausi nesabojātu darbojošais elektroinstrumenti.

UZMANĪBU: ierīce ir paredzēta darbam telpās.

Neraugoties uz to, ka tiek izmantota pēc būtības droša konstrukcija, drošības pasākumi un papildu aizsardzības pasākumi, darba laikā vienmēr pastāv atlikušais traumu risks.

Izmantoto piktogrammu skaidrojums:



1.Izlasiņiet lietošanas instrukciju, ievērojet tajā ietvertos brīdinājumus un drošības nosacījumus.

2.Second klases izolācijas ierīce

3.Nēsājet individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, ausu aizsarglīdzekļus, putekļu masku).

4.Pirms apkopes vai remonta atvienojiet strāvas vadu.

5.Protect no lietus

6.Keep bēriņi prom no rīka

KONSTRUKCIJA UN PIELIETOJUMS

Zāgājis ir II klasses izolēts rokas elektroinstrumenti. To darbina vienfāzes komutatora motors.

Iekārtā ir paredzēta taisnū šķēlumu, liektu griezumu un liegriezumu izgriešanai kokā, koksnes materiālos, kā arī plastmasās un metālos (ja tiek izmantots pareizais zāga asmens). Tās izmantošanas jomas ir renovācijas un celtniecības darbi, kā arī jebkuri amatieru (DIY) darbi.

Neizmantojiet elektroinstrumentu nepareizi.

GRAFIKO LAPU APRAKSTS

Tālāk norādītā numerācija attiecas uz ierīces sastāvdalām, kas parādītas šīs rokasgrāmatas grafiskajās lapās.

1.Speed regulēšanas poga

2.Switch

3.Switch bloķēšanas poga

4.Indicator gaismas indikators sprieguma savienojumam

5.Dulkņu izplūdes sprausla

6.Foot

7.Guide veltnis

8.Segums

9.Blade turētāja svira

10.Apgaismojums

11. Asmeni turētājs

* Starp rasējumu un izstrādājumu var būt atšķirības

APRĀKOJUMS UN PIEDERUMI

- | | |
|-------------------|----------|
| 1.Blade | - 1 gab. |
| 2.Hexagon atslēga | - 1 gab. |

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

ASMENI MONTĀŽA

Atvienojiet elektroinstrumentu no strāvas padeves.

Asmens uzstādīšana un nomaiņa notiek bez instrumentiem.

- Atvelciet atpakaļ asmens turētāja svīru (6) un ievietojet asmeni asmens turētājā (9) tik tālu, cik tas ir iespējams (asmens zobiem jābūt vērstiem uz priekšu).
- Svarīgi! Pārliecinieties, ka zāga asmens ir pareizi ievietots virzošajā rullītī (7).
- Atlaidiet asmens turētāja svīru (9) un pārbaudiet, vai asmens ir pareizi ievietots.
- Asmena noņemšana notiek pretējā secībā, nekā tā uzstādīšana.

Izmantojiet asmenus ar T-veida stiprinājuma sistēmu, kā parādīts D attēlā.

PUTĒKĻU NOSŪCĒJS

Lai uzlabotu putekļu noņemšanu no apstrādājamās virsmas, zāgis ir aprīkots ar savu putekļu izpūšanas un nosūšanas sistēmu, kas attīra griešanas virsmu. Putekļu izpūšanas un nosūšanas sistēma darbojas efektīvi, kad aizsargs ir nolaists. Turklat pie putekļu nosūces atveres (5) ir iespējams pieslēgt āreju skaidu nosūcēju, piemēram, darbnīcas putekļu sūcēju.

- Pievienojiet putekļu nosūces sistēmas iesūkšanas šķūteni uz uzgali (5).
- Nodrošiniet drošu savienojumu.

DARĪBĀ / IESTATĪJUMI

IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Pirms motorzāga pieslēgšanas elektrotīklam vienmēr pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz elektroinstrumenta datu plāksnītē.

Ieslēgšana - nospiediet slēdža pogu (2) un turiet šajā pozīcijā.

Izsleīgšana - atlaidiet spiedienu uz slēdža pogu (2). **Slēdža bloķēšana (nepārtraukta darbība)** **Ieslēgšana**:

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (2) un turiet to šajā pozīcijā.
- Nospiediet slēdža bloķēšanas pogu (3) (**E attēls**).
- Atlaidiet spiedienu uz slēdža pogu (2).

Izsleīgšana:

- Nospiediet un atlaidiet spiedienu uz slēdža pogu (2).

Katrui reizi, kad tiek nospiesta slēdža poga (2), darba zonā iedegas gaismas diode (LED) (10).

SPRIEGUMA PIESLĒGUMA INDIKATORS

Roktura korpusa aizmugurē atrodas strāvas indikators (4), kas, iedegties, norāda, ka elektroinstrumenti ir pieslēgts elektrotīklam.

ATJAUTĪBAS ZĀGA ĀTRUMA REGULĒŠANA

Zāga motora ātrumu regulē, pagriežot un iestatot ātruma regulēšanas pogu (1) vēlamajā pozīcijā. Tas lauj pielāgot elektroinstrumentu ātrumu apstrādājamā materiāla īpašībām. Ātruma regulēšanas diapazons ir no 0 līdz 5.

Jo lielāks skaitlis parādās uz ciparmācīs (1) (**F attēls**), jo lielāks ir finierzāja darba ātrums.

KONUSVEIDA GRIEŠANAS KĀJIŅAS REGULĒŠANA

Regulējāmā zāga kājiņa lauj veikt slīpzāģēšanu no 0° līdz 45° (abos virzienos).

- Atskrūvējiet kājas stiprinājuma skrūves (6), izmantojot sešstūra atslēgu.
- Pārvietojet kāju (6) atpakaļ un nolieciet uz kreiso vai labo pusī (līdz 45°).
- Noregulējiet kājiņu (6) vajadzīgajā leņķī, pavirziet uz priekšu un nostipriniet, pievelket fiksācijas skrūves (**G attēls**).

Pēdas leņķi var nolasīt leņķa skalā, kas atrodas uz pēdas. Kad regulēšana ir pabeigta, izņemiet sešstūra atslēgu un ievietojet to glabāšanas vietā.

- Novietojet kājas (6) priekšējo daļu līdzīgi uz griezējamā materiāla.
- Ieslēdziet motorzāgi un pagaidiet, līdz tas sasniedz maksimālo iestatīto ātrumu.

- Lēnām pārvietojet ripzāģi, vadot asmeni pa iepriekš noteikto griešanas līniju.

- Griezot pa izliektu līniju, virziet ripzāģi ļoti uzmanīgi.

Griešana jāveic vienmērīgi, uzmanoties, lai nepārslogotu atjautības zāģi. Pārmērīgs spiediens uz asmeni darbosies kā asmens kustības bremze, kas nelabvēlīgi ietekmēs griešanas veikspēju.

Ja darba laikā visa zāģa kājas virsma nav pēt apstrādājamā izstrādājuma virsmu, bet ir pacelta visrs tās, pastāv zāģa asmens lūzuma risks.

CAURUMA IZGRIEŠANA MATERIĀLĀ

- Izurbiet 10 mm diametra caurumu materiālā.
- Ievietojet zāģa asmeni caurumā un sāciet griezt no izveidotā cauruma.

METĀLA GRIEŠANA / ZĀGU ASMENU VEIDI

Metāla griešanai jāizmanto piemēroti asmeni ar lielāku zobu skaitu.

Griezot caur metālu, jāizmanto piemērots dzesēšanas šķidrumus. Metāla griešana bez dzesēšanas paātrina asmenu nodilumu. Tālāk dotajā tabulā ir sniegtas norādes par asmens izvēli:

Zobu skaits collā	Asmena garums	Piemērošanas joma
24	80 mm	Mīkstais tērauds, krāsainie metāli.
14		Krāsainie metāli, plastmasa.
9		Koks, koka saplāksnis.

EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE

Pirms instalēšanas, regulēšanas, remonta vai darbības veikšanas atvienojiet strāvas vadu no tīkla kontaktilgždas.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Ierīci ieteicams tīriet uzreiz pēc katras lietošanas reizes.
- Tīrišanai neizmantojiet ūdeni vai citus šķidrumus.
- Ierīce jānotīra ar sausu drānu vai jāizpūš ar zema spiediena saspiestu gaisu.
- Neliktojiet nekādus tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus, jo tie var sabojāt plastmasas detāļas.
- Regulāri tīriet ventiliācijas atveres motora korpusā, lai novērstu ierīces pārkāršanu.
- Ja strāvas kabelis ir bojāts, nomainiet to pret tādu pašu īpašību kabeli. Ja komutatorā rodas pārmērīga dzirksteļošana, uzticiet šo darbību kvalificētām specialistam vai uzticiet mašīnas apkopi. Ja komutatorā rodas pārmērīga dzirksteļošana, uzticiet kvalificētai personai pārbaudīt motora ogles slotīņu stāvokli.
- Vienmēr uzglabājiet ierīci sausā, bērniem nepieejamā vietā.

OGLEKLĀ SUKU NOMAINĀ

Nodilušas (īsākas par 5 mm), apdegūšas vai saplaisājušas motora ogles sukas neka vējoties jānomaina. Vienmēr nomainiet abas ogles sukas vienlaicīgi.

Ogles sukas drīkst nomainīt tikai kvalificēta persona, izmantojot oriģinālās detālas.

Jebkādi defekti jānovērš ražotāja pilnvarotajā servisa nodaļā.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

RITINGA DATI

Pīlārs 58G047	
Paramets	Vērtība
Barošanas spriegums	230 V MAÎNSTRĀVA
Piegādes biežums	50 Hz
Nominālā jauda	450 W
Asmeni ciklu skaits (bez slodzes)	0-3000 min ⁻¹
Griežamā materiāla maksimālais biezums	Koks Metāls
	55 mm 6 mm
Asmena gājiens	17 mm
Aizsardzības klase	650 nm
Masu	1,5 kg
Ražošanas gads	2023

58G047 norāda gan tipu, gan mašīnas apzīmējumu.

PAR TROKŠNA UN VIBRĀCIJAS DATIEM

Spiediena līmenis akustiskais	L _{pA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibrācijas paātrinājuma vērtības (plāksnes griezums)	a _H = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Vibrācijas paātrinājuma vērtības (metāla lokšņu griešana)	a _H = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Informācija par troksni un vibrāciju

Iekārtas troksna emisijas līmeni raksturo: emitētais skaņas spiediena līmenis L_{pA} un skaņas jaudas līmenis L_{WA} (kur K apzīmē mērījumu nenoteiktību). Iekārtas emitēto vibrāciju raksturo vibrācijas paātrinājuma vērtība a_H (kur K ir mērījumu nenoteiktība). Skaņas spiediena līmenis L_{pA}, skaņas jaudas līmenis L_{WA} un vibrācijas paātrinājuma vērtība a_H, kas norādīti šajos norādījumos, ir izmērīti saskaņā ar EN 62842-11. Norādīto vibrācijas līmeni a_H var izmantot ierīcu salīdzināšanai un vibrācijas iedarbības sākotnējam novērtējumam.

Norādītais vibrāciju līmenis ir reprezentatīvs tikai ierīces pamatlīešanas gadījumā. Ja ierīce tiek izmantota citiem mērķiem vai ar citiem darba rīkiem, vibrācijas līmenis var mainīties. Augstāku vibrācijas līmeni ietekmēs nepieiekama vai pārāk reta ierīces apkope, leprikš minētie iemesli var izraisīt paugstīnātu vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu vibrācijas iedarbību, jāņem vērā periodi, kad ierīce ir izslēgta vai kad tā ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam. Ja visi faktori ir precīzi novērtēti, kopējā vibrācijas iedarbība var būt ievelōjamā mazāka.

Lai aizsargātu lietotāju no vibrācijas iedarbības, jāievieš papildu drošības pasākumi, piemēram, cikliski jāveic mašīnas un darba rīku apkope, jānodrošina atbilstoša rokas temperatūra un pareiza darba organizācija.

VIDES AIZSARDĀZĪBA



Ar elektroenerģiju darbināmus izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tie jānogādā atbilstošās utilizācijas vietā. Lai iegūtu informāciju par utilizāciju, sazinieties ar savu izstrādājuma izplatītāju vai vietējo iestādi. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi satur vielas, kas nav viedai draudzīgas. Nepārstrādātās iekārtas rada potenciālu risku videi un cilvēku veselībai.

"Grupa Topex Sp.ō.o. z ierobēžona odpowiedzialnością" Spółka komandytowa ar juridisko adresi Varšava, ul. Podgórczna 2/4 (turpmāk tekstā - "Grupa Topex") informē, ka visas autoriestābās uz šīs rokasgrāmatas (turpmāk teksta - "Rokasgrāmata") saturu, tostarp, cita starpā. Tās teksts, fotogrāfijas, diagrammas, zīmējumi, kā arī tās sastāvs, piederi tikai grupai Grupa Topex un ir pakļauti tiesiskai aizsardzībai saskaņā ar 1994. gada 4. februāra Likumu par autoriestābām un blakusiesībām (2006. gada 4. februāra likums Nr. 90 Poz. 631, ar grozījumiem). Visas Rokasgrāmatas un tās atsevišķu elementu kopējās, apstrādē, publicēšanā, pārveidošanā komercīlos nolūkos bez Grupa Topex rakstikas piekrīšanas ir stingri aizliegta un var novest pie ciiviltiesiskās un kriminālatbildības.

58G047

EK atbilstības deklarācija

Ražotājs: Ražotājs: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul.

Pogranicza 2/4 02285 Warszawa Izstrādājums:

Topekspozīcijas ražotājs: Topekspozīcijas ražotājs:

Topekspozīcijas ražotājs: Topekspozīcijas uzņēmums

Modelis: 58G047

Tirdzniecības nosaukums: GRAPHITE

Sērijas numurs: 00001 + 99999

Šī atbilstības deklarācija ir izdota uz ražotāja atbilstību.

Iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem dokumentiem:

Mašīnu direktīva 2006/42/EK

Elektromagnētiskās saderības direktīva

2014/30/ES

RoHS Direktīva 2011/65/ES , kurā grozījumi

izdarīti ar Direktīvu

2015/863/ES

Un atbilst standartu prasībām:

TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

TALLETAMINE

Ühendage elektriline tööriist vooluvõrgust lahti.

Tera paigaldatakse ja vahetatakse ilma tööriistadeta.

- Tömmake terahoidiku hooba (6) tagasi ja sisestage tera nii kaugele, kui see terahoidikusse (9) ulatub (terahambad peaksid olema suunatud ettepoole).

- Oluline! Veenduge, et saeleht oleks korralikult juhtrullas (7).

- Vabastage terahoidiku hoob (9) ja kontrollige, et tera oleks korralikult paigas.

- Tera eemaldamine toimub vastupidises järjekorras kui selle paigaldamine.

Kasutage T-kinnitussüsteemiga terasid, nagu on näidatud joonisel D.

TOLMUEEMALDUS

Tolmu paremaks eemaldamiseks töödeldaval pinnalt on puusaag varustatud oma tolmu puhumis- ja väljatömbesüsteemiga lõikepinna puhastamiseks. Tolmu puhumis- ja väljatömbesüsteem töötab tõhusalt, kui kaitse on langetatud. Lisaks on võimalik tolmuemalduspordi (5) külge ühendada väline laastude väljatömbeseade, näiteks töökoja tolmuimeja.

- Ühendage tolmuemaldussüsteemi imemisvoolik liitmikuga (5). Tagage tihе ühendus.

TÖÖ / SEADED

ON/OFF

Enne püstsaha ühendamist vooluvörku kontrollige alati, et vörpinge vastab elektrilise tööriista nimesildil märgitud pingele.

Sisselülitamine - vajutage lülitusnuppu (2) ja hoidke seda asendis.

Väljalülitamine - vabastage surve lülitusnupule (2). **Lülitukustamine (pidev töö)** **Sisse lülitamine:**

- Vajutage sisse/välja nuppu (2) ja hoidke seda asendis.
- Vajutage lülitü lukustusnuppu (3) (**joonis E**).
- Vabastage surve lülitusnupule (2).

Väljalülitamine:

- Vajutage ja vabastage surve lülitusnupule (2).

Iga kord, kui lülitusnuppu (2) vajutatakse, süttib tööala LED (10).

PINGEÜHENDUSE MÄRGUTULI

Käepideme korpuse tagaküljel on toiteallikas (4), mis näitab põlemisega, et elektriline tööriist on ühendatud vooluvörku.

PUSLEJOONLAUA KIRUSE REGULEERIMINE

Püstsahamootori kirust reguleeritakse kiruse reguleerimise nupu (1) keeramisega ja seadistamisega soovitud asendisse. See võimaldab kohandada elektrilise tööriista kirust vastavalt töödeldava materjalri omandustele. Kiruse reguleerimisvahemik on vahemikus O kuni 5.

Mida suurem number ilmub numbril (1) (**joonis F**), seda suurem on puusaas töökirius.

KALDUS LÖIKELABA REGULEERIMINE

Reguleeritav saagimisjalg võimaldab kaldlöökamist vahemikus 0° kuni 45° (mõlemas suunas).

- Keerake jala kinnituskruid (6) kuuskantvõtmega lahti.
- Liigutage jalga (6) tahapoole ja kallutage vasakule või paremale (kuni 45°).
- Reguleerige jalga (6) soovitud nurga alla, lükake ettepoole ja kinnitage see kinnituskruidile (**joonis G**) pingutamisega.
- Asetage jala esiosa (6) tasapinnalisele lõigatavale materjalile.
- Käivitage puusaag ja oodake, kuni see saavutab maksimaalse seadistatud kiruse.
- Liigutage puusaagi aeglaselt, juhides saetera mööda eelnevalt määratud lõikelini.

Jala nurka saab lugeda jalal asuval nurgaskalal. Kui reguleerimine on lõpetatud, eemaldage kuuskantvõti ja asetage see oma hoiukoha **LÖIKAMINE**

- Asetage jala esiosa (6) tasapinnalisele lõigatavale materjalile.
- Käivitage puusaag ja oodake, kuni see saavutab maksimaalse seadistatud kiruse.
- Liigutage puusaagi aeglaselt, juhides saetera mööda eelnevalt määratud lõikelini.

- Kui lõikate piki kumerat joont, juhatage puusaagi väga ettevaatlikult.

Lõökamine peab toimuma ühlaselt, jälgides, et puusaag ei oleks üle kuumatud. Liigne surve terale mõjud tera liikumise pidurina, mis hajuslab lõökamistulemust.

Kui töö ajal ei ole kogu saejalg tööpinna vastu, vaid on sellest kõrgemale tööstetud, on oht, et saetera võib puruned.

MATERJALI LÖIKAMINE

- Puueral materjal 10 mm läbimõõduga auk.

- Sisestage saetera auku ja alustage lõökamist tehtud august.

METALLI LÖIKAMINE / SAETERADE TÜÜBID

Metalli läbilöökamiseks tuleks kasutada suurema arvu hammastega sobivaid terasid.

Metalli läbilöökamisel tuleb kasutada sobivat jahutusvedelikku. Metalli lõökamine ilma jahutuseta põhjustab terade kiiremat kulumist. Alljärgnevas tabelis on esitatud tera valik:

Hammaste arv tolli kohta	Tera pikkus	Kohaldamisala
24	80 mm	Pehme teras, värvilised metallid.
14		Värvilised metallid, plastid.
9		Puit, puidust vineer.

KÄITAMINE JA HOOLDUS

Enne paigaldamist, reguleerimist, parandamist või kasutamist tömmake toitejuhe vooluvõrgust välja.

HOOLDUS JA LADUSTAMINE

- Seadet on soovitatav puhastada kohe pärast iga kasutamist.
- Ärge kasutage puhastamiseks vett ega muid vedelikke.
- Seadet tuleks puhastada kuiva lapiga või puhuda madala rõhuga suruühuga.
- Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid ega lahuseteid, sest need võivad kahjustada plastosasid.
- Puhastage regulaarselt mootori korpuse ventilatsiooniavad, et vältida seadme ülekuumenemist.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, asendage see samade omandustega kaabliga. Viige see toiming kvalifitseeritud spetsialistile või laske masinat hoidlada.Kui kommutaatoril tekib ligni sädemete teke, laske kvalifitseeritud isikul kontrollida mootori süsiharjade seisundit.
- Hoidke seadet alati kuivas ja laste kätesaamatus kohas.

SÖEHARJADE VÄLJAVAHAETAMINE

Kulunud (lühemad kui 5 mm), põlenud või pragunenud mootori süsiharjad tuleb viivitamatult välja vahetada. Vahetage alati mõlemad süsiharjad korraga välja.

Söeharjad tohib originaalvaruosade abil välja vahetada ainult kvalifitseeritud isik.

Kõik defektid peab kõrvvaldamata tootja volitatud teenindusosakond.

TEHNILISED NÄITAJAD

RATING ANDMED

Pusle 58G047	
Parameeter	Väärtus
Toitepinge	230 V AC
Tarnesagedus	50 Hz
Nimivoimsus	450 W
Labade tsüklite arv (ilmu koormusetaga)	0-3000 min ⁻¹
Löikematerjalil maksimaalne paksus	Puit 55 mm Metall 6 mm
Tera lõök	17 mm
Kaitseklass	650 nm
Mass	1,5 kg
Tootmisasta	2023
58G047 näitab nii tüüpia kui ka masina nimetust.	

MÜRA- JA VIBRATSIOONIANDMETE KOHTA

Rõhu tase akustiline	$L_{PA} = 87,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Helivõimsuse tase	$L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Vibratsiooniarenduse väärised (tahvililööge)	$a_h = 9,424 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s^2
Vibratsiooniarenduse väärised (metallplaadi lõikamine)	$a_h = 12,086 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s^2

Teave mürja ja vibratsiooni kohta

Seadme mürataset kirjeldavad: kiiratav helirõhutuse L_{PA} ja helivõimsuse tase L_{WA} (kus K tähistab mõõtemääramust). Seadme poolt tekitatud vibratsiooni kirjeldatakse vibratsiooniarenduse väärusega a_h (kus K on mõõtemääramust). Käesolevas juhendis esitatud helirõhutuse L_{PA} , helivõimsuse tase L_{WA} ja vibratsiooniarenduse väärust a_h on mõõdetud vastavalt standardile EN 62841-11. Esitatud vibratsioonitaset võib kasutada seadmete võrdlemiseks ja vibratsiooniga kokkupuute esialgseks hindamiseks.

Esitatud vibratsioonitasel iseloomustab ainult seadme põhikasutust. Kui seadet kasutatakse muudes rakendustes või koos teiste tööhõндitega, võib vibratsioonitase muutuda. Kõrgemad vibratsioonitasid mõjudab seadme ebaüapiav või liiga harv hooldus. Eespool nimetatud põhjused võivad põhjustada suuremat vibratsioonikoormust kogu tööperioodi jooksul. Vibratsiooniga kokkupuute täpsuse hindamiseks tuleb arvesse võtta ajavahemikke, mil seade on välja lülitatud või kui see on sisse lülitatud, kuid ei kasutata tööks. Kui kõik tegurid on täpselt hinnatud, võib kogu vibratsioonikiritus olla olulisest väiksem.

Selleks, et kaitsta kasutajat vibratsiooni möju eest, tuleks rakendada täiendavaid ohutusmeetmeid, näiteks masina ja tööhõndite tsüklistilist hooldust, piisava kätemperatuuri tagamist ja nõuetekohast tökkorraldust.

KESKKONNAKAITSE



Elektroonitega toode ei tohiks hävitada koos olmejäätmetega, vaid need tuleks viia asjakohasteesse jäätmekaitsluskohtadesse. Teabe saamiseks kõrvaldamise kohta võtke ühendust oma toote edasimüüja või kohaliku omavalitsusega. Elektro- ja elektroonikaseadmete jäätmed sisalduvad aineid, mis ei ole keskkonnasööralikud. Ringlusse võtmata seadmed kujutavad endast potentsiaalselt ohtu keskkonna ja inimeste terveisele.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandyrowa, mille registrigjänge asukoht on Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (edapsid "Grupa Topex") teatab, et kõik autorügigused käesoleva käsiteamatu (edapsid "käsiteamat") sisule, sealhulgas muu hulgus Selle tekit, fotod, diagrammid, joonised ja koostamine kuuluvad eranditluse Grupa Topexile ja selleks õigusaktide all vastavalt 4. veebruar 1994. aasta seadusele autorüguse ja sellega seotud õiguste kohta (Teataja 2006 nr 90 Poz. 631, muudetud kujul). Kogu käsiteamatu ja selle üksikute elementide kopeerimine, töölemine, avaldamine ja muutmine ärilistel eesmärkidel ilma Grupa Topex kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud ning võib kaasa tuua tsivil- ja kriminaalvastutuse.

58G047

EÜ vastavusdeklaratsioon

Tootja: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02285 Warszawa Toode: Pulse

Model: 58G047

Kaubanimi: GRAPHITE

Seeria number: 00001 + 99999

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmiste dokumentidele:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Elektromagnetiline ühilduvuse direktiiv
2014/30/EL

RoHS direktiiv 2011/65/EL , muudetud direktiiviga
2015/863/EL

Ja vastab standardidele nõuetele:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Käesolev deklaratsioon käsitleb üksnes masinat sellisena, nagu see on turule viitud, ja ei hõlma löppkasutaja poolt lisatud komponente ega tema poolt teostatud hilisemaid toiminguid. Tehnilise toimiku koostamiseks volitatud ELi residendid isiku nimi ja aadress:

Allkirjastatud järgmiste isikute nimel:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pograniczna tänav

02-285 Varsavi

Paweł Kowalski

TOPEX GROUP Kvaliteediametrik

Varsavi, 2020-06-18

BG
ПРЕВОД (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ)

ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН

(МАШИНА ЗА ПЪЗЕЛИ)

58G047

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности на дръжката, когато извършвате работа, при която работният инструмент може да влезе в контакт със скрити електрически кабели или със собствения си захранващ кабел. Контактът с мрежовия кабел може да доведе до появя на напрекиение върху металните части на електроинструмента, което може да причини токов удар.

- Дръжте ръцете си на безопасно разстояние от режещия апарат. Не ги пълзгайте под обработвания детайл. Съществува опасност от нараняване при контакт с острите.

- Изключете прободния трион след приключване на работата. Острите може да се извади от обработвания детайл, когато е в покой. По този начин се избягва обратният удар и електроинструментът може да се пребере безопасно.

- Трябва да се използват само неповредени дискове за трион, които са в отлично работно състояние. Изкривените, незаточени острите могат да се счупят, освен че влияят на линията на рязане, и могат да причинят или да допринесат за обратен удар.

- Прахът от някои видове дърво или някои видове метал може да бъде опасен за здравето и да предизвика алергични реакции, респираторни заболявания или да доведе до рак.

- При рязане трябва да се използват противопрахови маски, за да се предпазят дихателните пътища от праха при рязане.

- Използвайте прахоуловител при рязане на дърво.

- Винаги трябва да се следи за добрата вентилация на работното място.

- Водопроводните тръби не трябва да се режат с прободния трион. Рязането на тръба причинява материални щети или може да доведе до електрически удар.

- За да избегнете прорязване на пирони, винтове и други твърди предмети, преди да започнете работа, огледайте внимателно обработвания детайл.

- Не трябва да се реже материал, чиито размери (дебелина) надвишават посочените в техническите данни.

- Дръжте прободния трион със затворена ръка.


- Преди да натиснете превключвателя, се уверете, че прободният трион не докосва материала.

- Не докосвайте движещите се части с ръка.
- Не слагайте прободния трион, ако той все още е в движение. Не включвайте прободния трион, преди да го хванете с ръка.
- **Не докосвайте острите или обработвания детайл непосредствено след приключване на работата.** Тези компоненти могат да станат много горещи и да причинят изгаряния.
- Ако забележите необичайно поведение на електроинструмента или странни шумове, независимо го изключете и извадете щепсела от контакта.
- За да се осигури правилно охлаждане, вентилационните отвори в корпуса на прободния трион трябва да са отворени.
- Преди да включите прободния трион в електрическия контакт, винаги се уверявайте, че напрежението в мрежата съответства на посоченото на табелката с данни за устройството.
- Преди да свържете прободния трион, винаги проверявайте захранващия кабел; ако е повреден, го сменете в оторизиран сервис.
- Захранващият кабел на прободния трион винаги трябва да бъде от безопасната страна, за да не бъде изложен на случайно повреждане от работещия електроинструмент.

ВНИМАНИЕ: Устройството е предназначено за работа на закрито.

Въпреки използването на безопасен по своята същност дизайн, използването на мерки за безопасност и допълнителни защитни мерки, винаги съществува остатъчен риск от нараняване по време на работа.

Обяснение на използваните пиктограми:



1.Прочетете инструкциите за експлоатация, спазвайте съдържащите се в тях предупреждения и условия за безопасност.

2.Second клас изолационно устройство

3.Носете лични предпазни средства (предпазни очила, защита на ушите, маска за прах)

4.Изключете захранващия кабел, преди да извършвате сервизно обслужване или ремонт.

5.Protect от дъжд

6.Keep дече далеч от инструмента

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Прободният трион е изолиран ръчен електроинструмент от клас II. Той се задвижва от еднофазен комутаторен двигател.

Машината е проектирана за извършване на прави разрезвания, извити разрези и прорези в дърво, материали на дървесна основа, както и пластмаси и метали (при условие че се използва правилният циркулярен диск). Областите на използване са при ремонтни и строителни дейности, както и при всяка любителска работа (награви си сам).

Не използвайте неправилно електроинструмента.

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Номерацията по-долу се отнася до компонентите на устройството, показани на графичните страници на това ръководство.

- 1.Speed контрол копче
- 2.Switch
- 3.Switch бутон за заключване

4.Индикаторна светлина за свързване на напрежението

5.Dust изпускателна дюза

6.Foot

7.Ръководен валяк

8.Покритие

9.Blade държач лост

10.Осветление

11. Държач на острите

* Възможно е да има разлики между чертежа и продукта

ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ

1.Blade - 1 бр.

2.Nexagon ключ - 1 бр.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

МОНТАЖ НА ОСТРИЕТО

Изключете електроинструмента от електрическата мрежа.

Острите се монтира и сменя без инструменти.

• Издърпайте назад лоста на държача на острите (6) и поставете острите докрай в държача на острите (9) (зъбите на острите трябва да сочат напред).

• Важно! Уверете се, че циркулярният диск е правилно поставен във водещата ролка (7).

• Освободете лоста на държача на острите (9) и проверете дали острите е правилно поставено.

• Изваждането на острите се извършва в обратен ред на монтирането му.

Използвайте острата с T-образна фиксираща система, както е показано на фигура D.

ПРАХОУЛАВЯНЕ

За да се подобри отстраняването на праха от повърхността на обработвания детайл, прободният трион е оборудван със собствена система за издухване и извличане на праха, която почиства повърхността на рязане. Системата за издухване и извличане на прах работи по-ефективно, когато предизвикателя е спущнат. Освен това към отвора за отвеждане на прах (5) е възможно да се свърже външно устройство за извличане на стружки, например прахосмукачка за работилница.

• Свържете всмукателния маркуч на системата за прахоулавяне към накрайника (5).

Осигурете пълната връзка.

РАБОТА / НАСТРОЙКИ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Преди да свържете прободния трион към електрическата мрежа, винаги проверявайте дали напрежението в мрежата съответства на напрежението, посочено на табелката с номиналните стойности на електроинструмента.

Включване - натиснете бутона за включване (2) и задръжте в това положение.

Изключване - отпуснете натиска върху бутона за включване (2).

(2). Заключване на превключвателя (продължителна работа) Включване:

• Натиснете бутона за включване/изключване (2) и го задръжте в това положение.

• Натиснете бутона за заключване на превключвателя (3) (фиг. Е).

• Отпуснете натиска върху бутона на превключвателя (2).

Изключване:

• Натиснете и отпуснете натиска върху бутона за превключване (2).

При всяко натискане на бутона за превключване (2) светодиод (LED) (10) осветява работната зона.

ИНДИКАТОРНА СВЕТЛИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

В задната част на корпуса на дръжката има индикатор за захранване (4), който показва, че електроинструментът е свързан към електрическата мрежа.

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ПРОБОДНИЯ ТРИОН

Скоростта на двигателето на прободния трион се регулира чрез завъртане и настройване на кончето за регулиране на скоростта (1) в желаното положение. Това позволява скоростта на електроинструмента да се адаптира към характеристиките на обработвания материал. Диапазонът на регулиране на скоростта е от 0 до 5.

Колкото по-голямо е числото, което се появява в периметъра на циферблата (1) (фиг. Е), толкова по-висока е работната скорост при прободния трион.

РЕГУЛИРАНЕ НА СТЪПАЛОТО ЗА РЯЗАНЕ ПОД ФАСКА

Регулируемият крак на прободния трион позволява рязане под фаска от 0° до 45° (в двете посоки).

- Разхлабете винтовете за закрепване на краката (6) с помощта на шестостъплен ключ.
- Преместете крачето (6) назад и го наклонете наляво или надясно (до 45°).
- Регулирайте крачето (6) до желания ъгъл, плъзнете го напред и го закрепете, като затегнете фиксиращите винтове (фиг. Ж).

Търълът на стъпалото може да се отчете по скалата за търълъ, разположена на стъпалото. След приключване на регулирането извадете шестостенния ключ и го поставете на мястото за съхранение.

- Поставете предната част на стъпалото (6) плоско върху материала, който ще се реже.
- Стартрайте прободния трион и изчакайте, докато достигне максимално зададената скорост.
- Движете прободния трион бавно, като водите остирието по предварително определената линия на рязане.
- Когато режете по извита линия, насочвайте прободния трион много внимателно.

Рязането трябва да се извърши равномерно, като се внимава да не се претоварва прободният трион. Прекомерният натиск, упражняван върху остирието, ще действа като спирачка на движението на остирието, което ще има отрицателен ефект върху ефективността на рязане.

Ако по време на работа цялата повърхност на стъпалото на прободния трион не е върху повърхността на обработвания детайл, а е повдигната над нея, съществува опасност от счупване на триона.

ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОР В МАТЕРИАЛА

- Прибийте в материала отвор с диаметър 10 mm.
- Вкарайте триона в отвора и започнете да режете от направление отвор.

РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ / ВИДОВЕ ДИСКОВЕ ЗА ТРИОН

За рязане на метал трябва да се използват подходящи остириета с по-голям брой зъби.

При рязане през метал трябва да се използва подходяща охлаждаща течност. Рязането на метал без охлаждане води до ускорено износване на остирието. Таблицата по-долу дава указания за избора на ножове:

Брой зъби на инч	Дължина на остирието	Обхват на приложение
24	80 mm	Мека стомана, цветни метали.
14		Цветни метали, пластмаси.
9		Дърво, дървен шперплат.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа, преди да извършвате какъвто и да е монтаж, настройка, ремонт или експлоатация.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Препоръчва се устройството да се почиства веднага след всяка употреба.
- Не използвайте вода или други течности за почистване.
- Устройството трябва да се почиства със суха кърпа или да се продухва със състен въздух с нико налягане.
- Не използвайте никакви почистващи препарати или разтворители, тъй като те могат да повредят пластиковите части.
- Почиствайте редовно вентилационните отвори в корпуса на двигателето, за да предотвратите прегряването на уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, заменете го с кабел със същите характеристики. Отнесете тази операция към квалифициран специалист или дайте машината на сервиз, ако се появява прекомерно искрене на комутатора, да се провери състоянието на въглеродните четки на двигателя от квалифициран лице.
- Винаги съхранявайте устройството на сухо място, недостъпно за деца.

ПОДМЯНА НА ВЪГЛЕРОДНИ ЧЕТКИ

Износените (по-къси от 5 mm), изгорели или напукани въглеродни четки на двигателето трябва да се сменят незабавно. Винаги сменяйте единновременно и двете въглеродни четки.

Само квалифицирано лице трябва да подменя въглеродните четки с оригинални части.

Всички дефекти трябва да бъдат отстранени от оторизирания сервис на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДАННИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Пъзел 58G047	
Параметър	Стойност
Захранващо напрежение	230 V AC
Честота на захранване	50 Hz
Номинална мощност	450 W
Брой цикли на лопатките (без натоварване)	0-3000 мин. ⁻¹
Максимална дебелина на рязания материал	Дърво 55 mm Метал 6 mm
Ход на остирието	17 mm
Клас на защита	650 nm
Маса	1,5 kg
Година на производство	2023
58G047 посочва както типа, така и обозначението на машината	

ОТНОСНО ДАННИТЕ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Ниво на налягането акустичен	L _{PA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Ниво на звукова мощност	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Стойности на вибрационното ускорение (разрез на плоча)	a _H = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Стойности на вибрационното ускорение (рязане на метални листове)	a _H = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Информация за шума и вибрациите

Нивото на шума, изльзуван от оборудването, се описва чрез: нивото на изльзуваното звуково налягане L_{PA} и нивото на звуковата мощност L_{WA} (където К означава неопределено на измерването). Вибрациите, изльзувани от устройството, се описват от стойността на вибрационното ускорение a_H (където К означава неопределено на измерването). Нивото на звуковото налягане L_{PA}, нивото на звуковата мощност L_{WA} и стойността на вибрационното ускорение a_H, дадени в тези инструкции, са измерени в съответствие с EN 628412-11. Даденото ниво на вибрации a_H може да се използа за сравнение на устройствата и за предварителна оценка на експозицията на вибрации.

Посоченото ниво на вибрации е представително само за основната употреба на уреда. Ако уредът се използва за други приложения или с други работни инструменти, нивото на вибрациите може да се промени. По-високото ниво на вибрации ще бъде повлияно от недостатъчна или твърде рядка поддръжка на уреда. Посочените по-горе причини могат да доведат до повищено излагане на вибрации през целия период на работа. За да се направи точна оценка на експозицията на вибрации, е необходимо да се вземат предвид периодите, когато устройството е изключено или когато е включено, но не се използва за работа. Когато всички фактори са точно оценени, общата експозиция на вибрации може да бъде значително по-ниска.

За да се предпази потребителят от въздействието на вибрациите, трябва да се прилагат допълнителни мерки за безопасност, като например циклична поддръжка на машината и работните инструменти, осигуряване на подходяща температура на ръцете и подходяща организация на работата.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Захарваните с електричество продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а да се предават в подходящи съоръжения за изхвърляне. Съвръхте се с търцовете на продукта или с местните власти за информация относно изхвърлянето. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържат вещества, които не са благоприятни за околната среда. Нерециклираното оборудване представлява потенциален рисък за околната среда и човешкото здраве.

"Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k." (nominata "Grupa Topex") уведомява, че всички авторски права върху съдържанието на това ръководство (наричано по-нататък "Ръководство"), включително, наред с другото, неговия текст, снимки, диаграми, чертежи, както и композицията му, принадлежат изключително на Grupa Topex и са обект на правна защита съгласно Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 90 от 2006 г., поз. 631, с измененията). Копирането, обработката, публикуването, модифицирането съсървътска цел на цялото Ръководство и на отделните му елементи без съгласуване на Grupa Topex, изразено в писмена форма, е строго забранено и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност.

58G047

ЕО декларация за съответствие

Производител: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Podgraniczna 2/4 02285 Warszawa Продукт: Пъзел

Модел: 58G047

Търговско наименование: GRAPHITE

Сериен номер: 00001 + 99999

Настоящата декларация за съответствие се издава на изключителната отговорност на производителя.

Продуктът, описан по-горе, съответства на следните документи:

Директива за машините 2006/42/EU

Директива 2014/30/EU за електромагнитна съвместимост

Директива 2011/65/EC , изменена с
Директива RoHS

2015/863/EC

И отговаря на изискванията на стандартите:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Настоящата декларация се отнася единствено за машината във вида, в който е пусната на пазара, и не обхваща компонентите, добавени от краиния потребител, или последващите операции, извършени от него.

Име и адрес на лицето, пребиваващо в ЕС, упълномощено да изготви техническото досие:

Подписано от името на:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Улица Podgraniczna 2/4

02-285 Варшава

Отговорник по качеството на TOPEX GROUP

Варшава, 2020-06-18

HR
PRIRUČNIK ZA PRIJEVOD (KORISNIK)
KRUŽNA PILA
(JIGSAW STROJ)
58G047

НАПОМЕНА: PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPOTREBE ELEKTRIČNOG ALATA I ČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU.

POSEBNE SIGURNOSNE ODREDBE

- Držite električni alat za izolirane površine ručke prilikom izvođenja radova na kojima radni alat može doći u dodir s skrivenim električnim kabelima ili vlastitim kabelom za napajanje. Kontakt s mrežnim olovom može uzrokovati pojavu napona na metalnim dijelovima električnog alata, što može uzrokovati strujni udar.

- Držite ruke na sigurnoj udaljenosti od raspona rezanja. Ne klizite ih ispod obratka. Postoji opasnost od ozljeda kada dodete u kontakt s oštrom.

- Isključite ubodnu pilu kada je posao završen. Oštrica se može ukloniti iz obratka kada je u mirovanju. Na taj se način izbjegava povrtni udarac i električni alat se može sigurno odloziti.

- Treba koristiti samo neoštećene listove pile koji su u savremenom radnom stanju. Savijene, neoštećene oštice mogu se slomiti osim što utječe na liniju rezanja i mogu uzrokovati ili doprinijeti povratnom udaru.

- Prašina iz određenih vrsta drva ili određenih vrsta metala može biti opasna po zdravlje i može uzrokovati alergijske reakcije, bolesti dišnog sustava ili dovesti do raka.

- Prilikom rezanja maske za prašinu treba koristiti za zaštitu dišnih putova od rezanja prašine.

- Prilikom rezanja drva koristite usisavanje prašine.

- Uvijek treba paziti da radno mjesto bude dobro prozraćeno.

- Vodovodne cijevi ne smiju se rezati ubodnom pilom. Rezanje cijevi uzrokuje oštećenje imovine ili može dovesti do strujnog udara.

- Kako biste izbjegli rezanje čavala, vijaka i drugih tvrdih predmeta, pažljivo pregledjajte radni komad prije početka rada.

- Materijal čije dimenzije (debljina) premašuju one navedene u tehničkim podacima ne smije se rezati.

- Držite ubodnu pilu zatvorene ruke.

- Prije pritiska prekidača pazite da ubodna pila ne dodiruje materijal.

- Ne dodirujte pokretnye dijelove rukom.

- Ne spušljajte ubodnu pilu ako je još uvijek u pokretu. Ne uključujte ubodnu pilu prije nego što je uhvatite rukom.

- Ne dodirujte oštricu ili radni komad odmah nakon završetka radova. Ove komponente mogu postati vrlo vruće i mogu uzrokovati opekline.

- Ako primijetite bilo kakvo nenormalno ponašanje električnog alata ili čudne zvukove, odmah se isključite i isključite iz utičnice.

- Kako bi se osiguralo pravilno hlađenje, ventilacijski otvori u kućištu ubodne pile trebaju biti izloženi.

- Prije uključivanja ubodne pile u utičnicu, uvijek provjerite odgovarajući mrežni napon onom naznačenom na pločici za ocjenjivanje jedinice.

- Prije spajanja ubodne pile uvijek provjerite kabel za napajanje; ako je oštećena, zamjenite je u ovlaštenoj radionici.

Павел Ковалски

- Kabel za napajanje ubodne pile uвijek mora biti na sigurnoj strani, a ne izložen slučajnim oštećenjima radnim električnim alatom.

PAŽNJA: Uredaj je dizajniran za rad u zatvorenom prostoru.

Unatoč primjeni inherentno sigurnog dizajna, primjeni sigurnosnih mjera i dodatnih zaštitnih mjera, uвijek postoji preostali rizik od ozljeda tijekom rada.

Objašnjenje korištenih piktograma:



1. Pročitajte upute za uporabu, pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uvjeta sadržanih u njima.

2. Izolacijski uredaj druge klase

3. Nosite osobnu zaštitu opremu (zaštitne naočale, zaštitu za uši, masku za prašinu)

4. Odspojite kabel napajanja prije servisiranja ili popravka.

5. Zaštite od kiše

6. Držite djecu podalje od alata

IZGRADNJA I PRIMJENA

Ubodna pila je ručni električni alat izoliranog ručnim tipom klase II. Pokreće ga jednofazni komutatorski motor.

Stroj je dizajniran za izradu ravnih podijeljenih rezova, zakriviljenih rezova i ureza u drvu, materijalima na bazi drva, kao i plastici i metalima (pod uvjetom da se koristi ispravan list pile). Njegova područja korištenja su u renovacijskim i građevinskim radovima, kao i svim amaterskim (uradi sam) radovima.

Ne zloupotrebljavajte električni alat.

OPIS GRAFIČKIH STRANICA

Numeriranje u nastavku odnosi se na komponente jedinice prikazane na grafičkim stranicama ovog priručnika.

- Gumb za kontrolu brzine
- Skretница
- Gumb Prekidač za zaključavanje
- Indikatorsko svjetlo za priključak napona
- Mlažnica za ispuštanje prašine
- Stopalo
- Valjak vodilice
- Poklopac
- Poluga držača noža
- Rasvjeta
- Držač lista pile

* Mogu postojati razlike između crteža i proizvoda

OPREMA I PRIBOR

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Oštrica | - 1 kom. |
| 2. Šesterokutni ključ | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD

UGRADNJA NOŽA

Isključite električni alat iz napajanja.

Oštrica se montira i zamjenjuje bez alata.

- Povucite ručicu držača noža (6) i umetnite oštricu dokle god će ići u držač noža (9) (zubi noža trebaju biti usmjereni prema naprijed).
- Važan! Provjerite je li list pile pravilno postavljen u vodilicu (7).
- Otpustite ručicu držača noža (9) i provjerite je li oštrica pravilno postavljena.

- Uklanjanje oštice je obrnutim redoslijedom u odnosu na njegovu ugradnju.

Koristite noževe sa sustavom za pričvršćivanje T kao što je prikazano na slici D.

USISAVANJE PRAŠINE

Kako bi se poboljšalo uklanjanje prašine s površine obratka, ubodna pila opremljena je vlastitim sustavom za ispuštanje i ekstrakciju prašine za čišćenje površine rezanja. Sustav za ispuštanje i usisavanje prašine djeluje učinkovitije kada se štitnik spusti. Osim toga, moguće je spojiti vanjski ekstraktor strugotine kao što je radionica hoover na priključak za usisavanje prašine (5).

- Spojite usisno crijevo sustava za usisavanje prašine na slavinu (5). Osigurajte čvrstu vezu.

RAD / POSTAVKE

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Prije spajanja ubodne pile na mrežno napajanje, uвijek provjerite odgovara li mrežni napon naponu navedenom na pločici za ocjenjivanje na električnom alatu.

Uključivanje - pritisnite tipku prekidača (2) i držite u tom položaju.

Isključivanje - otpustite pritisak na gumb prekidača (2).

Zaključavanje prekidača (kontinuirani rad) Uključivanje:

- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (2) i držite u tom položaju.
- Pritisnite tipku za zaključavanje prekidača (3) (slika E).
- Otpustite pritisak na gumb prekidača (2).

Isključivanje:

- Pritisnite i otpustite pritisak na tipku prekidača (2).

Svaki put kada pritisnete tipku prekidača (2), LED (LED) (10) osvijjava radno područje.

INDIKATORSKO SVIJETLO ZA PRIKLJUČAK NAPONA

Na stražnjoj strani kućišta ručke nalazi se svjetlo za napajanje (4), što svjetlosnim osvjetljenjem pokazuje da je električni alat priključen na mrežno napajanje.

PODEŠAVANJE BRZINE UBODNE PILE

Brzina motora ubodne pile podešava se okretanjem i podešavanjem gumba za kontrolu brzine (1) u željeni položaj. To omogućuje prilagodbu brzine električnog alata karakteristikama materijala na kojem se radi. Raspon podešavanja brzine je od 0 do 5.

Što je veći broj koji se pojavljuje na obodu brojčanika (1) (slika F), to je veća radna brzina ubodne pile.

PODEŠAVANJE STOPALA ZA REZANJE KOSINE

Podesivo stopalo ubodne pile omogućuje rezanje kosine od 00 do 450 (u oba smjera).

- Otpustite vijke za pričvršćivanje stopala (6) pomoću šesterokutnog ključa.
- Pomaknite stopalo (6) unatrag i nagnite lijevo ili desno (do 450).
- Podesite stopalo (6) pod željeni kut, kliznите naprijed i učvrstite zatezanjem vijaka za pričvršćivanje (slika G).

Kut stopala može se očitati na kutnoj skali koja se nalazi na stopalu. Nakon dovršetka podešavanja uklonite šesterokutni ključ i stavite ga na njegovo mjesto za pohranu **REZANJE**

- Stavite prednji dio stopala (6) ravno na materijal koji se reže.
- Pokrenite ubodnu pilu i pričekajte dok ne postigne maksimalnu zadalu brzinu.

Pomičite ubodnu pilu koja polako vodi oštricu duž unaprijed određene linije rezanja.

Prilikom rezanja duž zakriviljene linije, vrlo nježno vodite ubodnu pilu.

Rezanje treba obaviti ravnomjerno, pazеći da se ubodna pila ne preoptereći. Prekomjerni pritisak na oštricu djelovat će kao kočnica na kretanje oštice, što će imati štetan učinak na performanse rezanja.

Ako tijekom rada cijela površina ubodne pile nije na površini obratka, već je podignuta iznad nje, postoji opasnost od loma lista pile.

REZANJE RUPE U MATERIJALU

- Izbušite rupu promjera 10 mm u materijalu.
- Umetnите list pile u rupu i počnite rezati iz napravljene rupe.

REZANJE METALA / VRSTE LISTOVA PILE

Za rezanje metala treba koristiti prikladne oštice s većim brojem zuba.

Prilikom rezanja metala mora se koristiti odgovarajuća rashladna tekućina. Rezanje metala bez hlađenja dovodi do ubrzanog trošenja noževa. Tablica u nastavku daje naznaku odabira noža:

Broj zuba po inču	Duljina oštice	Opseg primjene
24	80 mm	Mekani čelik, obojeni metali.
14		Obojeni metali, plastika.
9		Drvno, drvena šperplaća.

RAD I ODRŽAVANJE

Isključite kabel za napajanje iz mrežne utičnice prije izvođenja bilo kakve instalacije, podešavanja, popravka ili rada.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Preporučuje se čišćenje uređaja odmah nakon svake uporabe.
- Za čišćenje nemojte koristiti vodu ili druge tekućine.
- Jedinici treba očistiti suhim komadom tkanine ili puhati niskotlačnim komprimiranim zrakom.
- Ne koristite sredstva za čišćenje ili otpalava jer ona mogu oštetiti plastične dijelove.
- Redovito čistite ventilacijske otvore u kućištu motora kako biste sprječili pregrijavanje jedinice.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, zamjenite ga kabelom istih karakteristika. Uputite ovu operaciju kvalificiranom stručnjaku ili servisirajte stroj. Ako na komutatoru dođe do prekomernog iskreњa, provjerite stanje ugljičnih četkica motora od strane kvalificirane osobe.
- Uređaj uvijek čuvajte na suhom mjestu izvan dohvata djece.

ZAMJENA KARBONSKIH ČETKICA

Istrošene (kraće od 5 mm), izgorjele ili napuknute motorne karbonske četke moraju se odmah zamjeniti. Uvijek zamjenite obje ugljične četke u isto vrijeme.

Samo kvalificirana osoba treba zamjeniti ugljične četke originalnim dijelovima.

Sve nedostatke treba otkloniti ovlašteni servisni odjel proizvođača.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PODACI OCJENJIVANJA

Slagalica 58G047		
Parametarski	Vrijednost	
Napon napajanja	230 V AC	
Učestalost opskrbe	50 Hz	
Nazivna snaga	450 W	
Broj ciklusa noževa (bez opterećenja)	0-3000 min-1	
deblijna materijala koji se reže	Drvno Metal	55 mm 6 mm
Potez oštice	17 mm	
Klasa zaštite	650 nm	
Masa	1,5 kg	
Godina proizvodnje	2023	
58G047 označava i vrstu i oznaku stroja		

O PODACIMA O BUCI I VIBRACIJAMA

Razina tlaka akustički	LpA = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Razina zvučne snage	LWA = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)

Vrijednosti ubrzanja vibracija (ploča izrezati)	ah = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Vrijednosti ubrzanja vibracija (rezanje lima)	ah = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Informacije o buci i vibracijama

Razina emisije buke opreme opisana je: razinom emitiranog zvučnog tlaka LpA i razinom zvučne snage LWA (gdje K označava mjeru nesigurnosti). Vibracije koje emitira jedinica opisane su vrijednošću ubrzanja vibracija ah (gdje je K mjeru nesigurnosti). Razina zvučnog tlaka LpA, razina zvučne snage LWA i vrijednost ubrzanja vibracija ah dane u ovim uputama izmjereni su u skladu s EN 62841-12 - 11 . Dvana razina vibracija ah može se koristiti za usporedbu uređaja i za preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama.

Navedena razina vibracija reprezentativna je samo za osnovnu uporabu jedinice. Ako se jedinica koristi za druge primjene ili s drugim radnim alatima, razina vibracija može se promjeniti. Na višu razinu vibracija utjecat će nedovoljno ili previše rijetko održavanje jedinice. Gore navedeni razlozi mogu dovesti do povećane izloženosti vibracijama tijekom cijelog radnog razdoblja. Da bi se točno procijenila izloženost vibracijama, potrebno je uzeti u obzir razdoblja kada je jedinica isključena ili kada je uključena, ali se ne koristi za rad. Kada su svi čimbenici točno procijenjeni, ukupna izloženost vibracijama može biti znatno niža.

Kako bi se korisnika zaštitilo od utjecaja vibracija, trebalo bi provesti dodatne sigurnosne mjere, kao što su cikličko održavanje stroja i radnih alata, osiguravanje odgovarajuće temperature ruku i pravilna organizacija rada.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Proizvodi na električni pogon ne smiju se odlagati s kućnim otpadom, već ih treba odnijeti u odgovarajuće objekte za odlaganje. Za informacije o odlaganju obratite se prodavaču proizvoda ili lokalnoj vlasti. Otpadna električna i elektronika oprema sadrži tvari koje nisu ekološki prihvatljive. Nerecikirana oprema predstavlja potencijalni rizik za okoliš i ljudsko zdravlje.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa sa sjedištem u Varšavi, ul. Podgraniczna 2/4 (u daljnjem tekstu: "Grupa Topex") obaveštava da sva autorska prava na sadržaj ovog priručnika (u daljnjem tekstu: "Priručnik"), uključujući, između ostalog. Njegov tekst, fotografije, dijagrami, crteži, kao i sastav, pripadaju isključivo Grupi Topex i podliježe pravnoj zaštiti prema Zakonu od 4. veljače 1994. o autorskom pravu i srodnim pravima (Journal of Laws 2006 No. 90 Poz. 631, kako je izmijenjen). Kopiranje, obrada, objavljivanje, izmjena cjelokupnog Priručnika i njegovih pojedinačnih elemenata, bez suglasnosti Grupe Topex izražene u pisanim obliku, strogo je zabranjeno i može rezultirati građanskom i kaznenom odgovornošću.

58G047

Izjava EZ-a o skladnosti

Proizvođač: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp. k., ul. Podgraniczna 2/4 02285 Warszawa Proizvod: Jigsaw

Model: 58G047

Trgovački naziv: GRAFIT

Serijski broj: 00001 + 99999

Ova izjava o skladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Gore opisani proizvod u skladu je sa sljedećim dokumentima:

Direktiva o strojevima 2006/42/EZ

Elektromagnetski Direktiva o kompatibilnosti 2014/30/EU

RoHS direktiva 2011/65/EU kako je izmijenjeno po

Direktivi

2015/863/EU

I zadovoljava zahtjeve standarda:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Ova izjava odnosi se isključivo na stroj kako je stavljen na tržište i ne obuhvaća komponente koje je dodata krajnji korisnik ili naknadne radnje koje je on izvršio.

Ime i adresa osobe s boravištem u EU-u ovlaštena za pripremu tehničkog dosjea:

Potpisano u ime:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.K.
2/4 Pogranicna ulica
02-285 Varšava

Pawel Kowalski

Službenik za kvalitetu TOPEX GRUPE

Varšava, 2020-06-18

SR
ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ (КОРИСНИК)
КРУЖНА ТЕСТЕРА
(ЈИГСАУ МАЛНИЦА)
58Г047 - 58Г047

НАПОМЕНА : ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ОВАЈ ПРИРУЧНИК ПРЕ КОРИШЋЕЊА АЛАТКЕ ЗА НАПАЈАЊЕ И ЗАДРЖИТЕ ГА ЗА БУДУЋЕ РЕФЕРЕНЦЕ.

СПЕЦИФИЧНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ОДРЕДБЕ

- Држите алат за напајање поред изолираних површина регулатора када извођивање рада на коме би алатка за рад могла да доде у контакт са присуственим електричним кабловима или сопственим каблом за напајање. Контакт са главним оловом може довести до појаве напона на металним деловима алатка, што може изазвати електрични шок.
- Држи руке на сигурној удаљености од домета резања. Немој да их завуцеш испод радног дела. Постоји опасност од повреде када дорељ у контакт са олтарциом.
- Искључи тестирај кад се посао заврши. Ольтрица се мора уклонити са радног дела када је у застоју. На тај начин, мито се избегава и алатка за напајање се може безбедно склонити.
- Треба користити само неојтеџене сециве тестере које су у савршеној стању. Савите , неоштећене оштрице могу да се сломе, поред тога што утичу на линију сечења и могу да изазову или допринесу митовима.
- Прашини од одређених врста дрвета или одређених врста метала може бити здравствена опасност и може изазвати алергичке реакције, респираторне болести или довести до рака.

➤ Приликом сечења, маске прашине треба да се користе да би се заштитио респираторни тракт од сечења прашине.

➤ Користите извлачење праљине када се сечете дрва.

➤ Негу треба увек водити да би се осигурало да је радно место добро проветрено.

• **Водене цеви не смеју бити пресециене јигсавом.** Сечење цеви узроковало је штету имовине или може довести до електричног шока.

• Да бисте избегли сечење ексерса, шрафова и других чврстих објеката, пажљivo пре гледајте радно дело пре почетка рада.

• Материјал чије димензије (дебљина) премашају оне наведене у техничким подацима не смеју бити исечене.

• Држи јигсав са затвореном руком.

• Пре него што притиснете прекидач, уверите се да јигсав не дира материјал.

• Не дирај покретне делове руком.

• Не гасите сламу ако је још у покрету. Не укљујуј јигсав пре него што је запуњио руком.

• Не дирај ольтрицу или радно дело одмах након ъто завршио посао. Ове компоненте могу постати веома вруће и могу иззврати опекотине.

• Ако приметите било које аномално понашање алатка за напајање или иудних звукова, искљуците се одмах и искљуците из утионог пријељука.

• Да би се осигурало правилно расхларивање, вентилацијске рупе у јигсав стамбу би требало да буду излођене.

• Пре него што прикључите јигсав у пријељач за напајање, увек се уверите да се главни напон подудара са регистарске плоче јединице.


• Пре него што повежете јигсав, увек проверите кабл за напајање; ако је оштећен, замените је у ауторизованој радионици.

• Кабл за напајање јигсава увек треба да буде на сигурној страни, не изложен слујајној ѡетети од стране оперативног алатка за напајање.

ПАЋЊА : Уреја је дизајниран за унутршњу операцију.

Упркос коришћењу нехеренцијално безбедног дизајна, употребе безбедносних мера и додатних заштитних мера, увек постоји ризик од повреде током рада.

Објашњење коришћених пиктограма:



1. **Један , два, три.** Прочитате упутства за рад, посматрајте упозорења и безбедносне услове који су ту садржани.
2. **Два , два, три** Изолациони урејај друге класе
3. **Три , три.** Носите личну заштитну опрему (сигурносне насијаре, заштиту уха, маску за прашину)
4. **Иетредесет , иетири.** Прекините везу са каблом за напајање пре сервиса или поправке.
5. **Пет , пет.** Заштити од кишне
6. **Љест , љест.** Држи децу подаље од алатка

ИЗГРАДЊА И ПРИМЕНА

Јигсав је изолирана алатка типа јигсав изолирана руино дрвна. Покреје га мотор са једном фазом.

Машина је дизајнирана за израду рашиљаних резова, закривљених резова и закривљених резова у дрвету, дрвним материјалима, као и пластици и металима (под условом да се користи тачна оштрица тестираје). Њене области су у ремонирањем и грађевинском раду, као и у било ком аматерском (ДИЈУ) раду.

Не злоупотребај алат за напајање.

ОПИС ГРАФИЧКИХ СТРАНИЦА

1. Нумерирање се односи на компоненте јединице приказане на графичким страницама овог приручника.
2. **Један , два, три.** Квака за контролу брзине
3. **Два , два, три** Пребацивање на прекидач
4. **Три , три.** Прекидач дугмета за закључавање
5. **Иетредесет , иетири.** Индикатор светlostи за повезивање напона
6. **Пет , пет.** Прашина за прашину
7. **Љест , љест. Нога ,**
8. **Седам , седам.** Ваљак водича
9. **8 .Покривање**
10. **Девет , девет.** Држај ольтрице

* Можда постоје разлике између цртежа и производа

ОПРЕМА И ОПРЕМА

1. Оштрица

- 1 пц.

ПРИПРЕМА ЗА РАД

МОНТАЖЕ СЕЧИВА

Искљуите алат за напајање са напајањем.

Олтрица је монтирана и замењена без алата.

- Повуците дрћани за олтрицу (6) и убаците олтрицу до дрћана олтрице (9) (зуби олтрице треба да упere прстом напред).
- То је ваћно! Уверите се да се сечиво тестере правилно седи у ролери (7).
- Ослободите дрћани за олтрицу (9) и проверите да ли је олтрица правилно седала.
- Уклањање олтрице је обрнутим редоследом до његове инсталације.

Користите олтрице са системом за поправљање Т као што је приказано на сликама Д.

ВАЂЕЊЕ ПРАШИНЕ

Да би се побољшало уклањање прашине са радне површине, јигсав је опремљен сопственим одувањем прашине и системом за извлачење како би очистио површину за сечење. Праљаво прах и систем за извлачење функционише ефикасније када је иувар снишен. Поред тога, могуће је повезати екстеријер екстрактор чипа као што је хоover радионице са портом за издавање прашине (5).

- Повежите чрево за усисавање система за извлачење праљине са сплиготом (5).

Осигурајте врсту везу.

ОПЕРАЦИЈА / ПОСТАВКЕ

ИСКЉУИЕНО / ИСКЉУИЕНО

Пре него што повежете јигсав са главним залихама, увек проверите да ли главни напон одговара напону назначен на плочи за оцењивање на алату за напајање.

Укључивање - притисните дугме прекидача (2) и држите на овој позицији.

Искључивање - отпусти притисак на дугме за прекидач (2).

Закључавање прекидача (непрекидна операција)

Укључивање:

- Притисните дугме "он/оискљуиено" (2) и држите на овој позицији.
- Притисните дугме за закључавање прекидача (3) (Фиг. Е).
- Отпусти притисак на дугме прекидача (2).

Искљујује се:

- Притисните и отпусти притисак на дугме прекидача (2).

Сваки пут када притиснете дугме прекидача (2), ЛЕД (ЛЕД) (10) осветли радну област.

ИНДИКАТОР СВЕТЛОСТИ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ НАПОНА

Постоји светла за напајање (4) на задњу кваку, што указује осветљењем да је алатка за напајање повезана са главним снабдевањем.

ПОДЕШАВАЊЕ БРЗИНЕ ЈИГСАВА

Брзина јигсава мотора се подешава окрећући и постављањем контролног квака (1) на жељену позицију. Ово омогућава да се брзина алатка за напајање прилагоди карактеристикама материјала на који се ради. Брзина подељавања је од 0 до 5.

Што се број који се појављује на периметару бирања (1) (Фиг. Ф), већа је оперативна брзина јигсава.

ПОДЕШАВАЊЕ ПОДЕШАВАЊА СТОПАЛА КОСЕ

Подесива жигсав нога омогућава сечење косине од 00 до 450 (у оба смера).

- Отпуштите шрафове за поправљање стопала (6) помоћу хексагоналног спанера.
- Померајте стопало (6) уназад и нагињање налево или на десно (до 450).
- Подесите стопало (6) на жељени угло, померите се напред и безбедно тако што стискате фиксне шрафове (Фиг. Г).

Угао стопала се може проијати на углу који се налази на поднојију. Када се корекција доврши, уклоните хексадативан кључ и поставите га на његову локацију за складиштење СЕЧЕЊЕ

- Поставите предњи део стопала (6) равно на материјал који треба исећи.
- Покрените јигсав и сачекајте да достигне максималну брзину скупа.
- Померајте слагалицу полако водиљ олтрици дућ унапред одредене линије сечења.
- Када се сече круву линију, паљиво водите јигсав.

Сечење треба да се уради поделе, пазити да не преоптеретиљ јигсав. Прекомерни притисак на олтрици же деловати као коинција на покрету сечива, љуто же имати олтар ефекат на сечење перформанси.

Ако, током операције, цела поврљина тегљајног стопала није на поврљини радног дела веж је подигнута изнад њега, постоји опасност од разбијања олтрице тестере.

РЕЗАЊЕ РУПЕ У МАТЕРИЈАЛУ

- Избуљи рупу преинику од 10 mm у материјалу.
- Убаци олтрицу тестере у рупу и поини да се сећељ од рупе направљене.

МЕТАЛНО СЕЧЕЊЕ / ТИПОВИ СЕЧИВА ТЕСТЕРЕ

За сечење метала, треба користити погодне олтрице са већим бројем зуба.

Приликом сечења метала, мора се користити одговарајући расхларивају. Сечење метала без хларења води ка убрзаном олтрици. Доња табела даје индикацију селекције олтрице:

Број зуба по инч	Дужина сечива	Опсег примене
24	80 mm	Мекани иелик, неоћењени метали.
14		Неољетенни метали, пластика.
9		Дрво, дрвена дрвена дрва.

ОПЕРАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ

Ишчепите кабл за напајање из главне приклучног пре него што извршите било коју инсталацију, прилагођавање, поправку или операцију.

ОДРЖАВАЊЕ И СКЛАДИШТЕ

- Препоручује се да одмах након сваке употребе очистите уређај.
- Не користите воду или друге течности за чишћење.
- Јединицу треба оистити сувим паријетом тканине или разнети ниским притиском компресованим ваздухом.
- Не користите агенте за чишћење или разрешивачи, јер они могу оштетити пластичне делове.
- Редовно чистите вентилационе вентилационе отворе у моторним становима да бисте спречили да се јединица прегреје.
- Ако је кабл за напајање оштећен, замените га каблом истих карактеристика. Упутите ову операцију квалификованом специјалисти или нека машина буде сервисирана. Ако се на комутатору деси прекомерна варница, нека стање моторних и иквиција угљеника провери квалификована особа.
- Увек ускладиљи урејај на сувом месту ван дохвата деце.

ЗАМЕНА ЧЕТКИЦА ЗА УГЉЕНИКЕ

Истрољени (краји од 5 mm), спаљени или напукли моторице угљенице четкице морају одмах бити замењене. Увек замени обе иеткице угљеника у исто време.

Само квалификована особа треба да замени иеткице од угљеника користеји оригиналне делове.

Све мање треба да се реализује од стране овлашћеног сервисног одељења производијача.

**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПОДАЦИ О ОЦЕЊИВАЊУ**

Jigcaw 58G047	
Параметар : параметар	Вредност у вредности
Напон снабдевања	230 В АЦ
Учесталост снабдевања	50 Хз
Оцењивања снага	450 W
Број циклуса сечива (без оптерећења)	0-3000 мин ⁻¹
Max . дебљина материјала за сечење	Дрво , дрво. Метални метал
	55 мм 6 мм
Потез огътице	17 мм
Класа заштите	650 нм
Масовна маса	1,5 кг
Година производње	2023
58G047 означава и тип и ознаку машине	

ШТО СЕ ТИЈЕ ПОДАТАКА О БУЦИ И ВИБРАЦИЈАМА

Ниво притиска акустична	ЛПА = 87.5 dB(A) K = 3 dB(A)
Ниво напајања звука	ЛНВА = 98,5 dB(A) K = 3 dB(A)
Вредности убрзавања вибрација У реду.	Aх = 9.424 м/с ² K = 1.5 м/с ²
Вредности убрзавања вибрација (сечење лима)	ах = 12.086 м/с ² K = 1.5 м/с ²

Информације о буци и вибрацијама

Ниво емитујућег звука опреме описује: емитиран ниво звучног притиска ЛПА и ниво снаге звука ЛНВА (где К оцитава неизвесност мерења). Вибрације које емитују јединица описане су вредношћу убрзашта вибрације ах (где је К неизвесност мере). Ниво звучног притиска ЛПА, ниво снаге звука ЛНВА и вредност убрзашта вибрација које су дате у овим инструкцијама мерили су се у складу са ЕН 628412-11. Ниво вибрације ах дат може се користити за поређење уређаја и за прелиминарну процену изложености вибрацијама.

Ниво вибрације који се цитира је само представник основне употребе јединице. Ако се јединица користи за друге апликације или за друге радне алатке, ниво вибрације може да се промени. На вибрацију ће утицати недовољан или превише неважно одржавање јединице. Разлоги наведени горенаведени могу довести до повећања изложености вибрацијама током читавог радног периода. Да бисте тачно проценили изложеност вибрацијама, потребно је узети у обзир периоде када је јединица искључена или када се она укључи, али се не користи за рад. Када се сви фактори прецизно процене, укупна изложеност вибрацијама може бити znatno niska.

Да би се заштитио корисник од ефеката вибрације, треба спровести додатне безбедносне мере, као што су бициклиично одржавање машине и радних алатака, обезбеђивање одговарајуће температуре руке и одговарајуће радне организације.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Производи на електричну енергију не би требало да се расходе отпадом из домаћинства, него да се одведе у одговарајуће објекте за смештење. Обратите се продавцу производа или локалном ауторитету за информације о расходи. Отпадна електрична и електронска опрема садржи супстанце које нису еколошки настројене. Нереквизирана опрема представља потенцијални ризик по животну средину и људском здрављу.

"Групе Топекс Спложни с организацијоним одговарајућим" Спомка командаунто са својом регистрованим капеларијом у Јајце, ул. Погранична 2/4 (у унајму: "Групе Топекс") обавештава да су сва ауторска права у садржају овог приручника (у овом утичу: "Ручно"), укључујући, између осталог. Његов текст, фотографије, дијаграми, цртежи, као и његов састав, припадају искључиво Група Топексу и подлежу законском заштити према Акту од 4. Копирање, обрада, објављивање, измена у комерцијалне сврхе целокупни Приручник и његов појединачни елементи, без слагалишта Групе Топекс изражене написмено, строго је забрањено и може резултисати грађанском и кривичном одговорношћу.

**GR
ЕГХЕИР'ДИО МЕТАФРАСИС (ХРНСТН)**

**КУКЛАКО ПРИОНІ
(МНХАН' ПАЗА)**

58G047

СИМЕΙΩΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡ'ΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΕΙΔΙΚ'ΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Кратате то електричко ергалејо атпо тиц мономјенес етифавиес тиц лабиц јтав ектелиеите ергасиес ѡтво то ергалејо ергасиас мпореи на єрбеи се етрафи м кримјенса електрикја калධја ѿ то дико тоу калධјо трофодосија. Н етрафи ѿ то калධјо диктую мпореи на прокалеши тиц емфавија тајаша ста металика мрби тоу електрикју ергалејо, ѿ тоја мпореи на прокалеши ѿлектротилхија.

- Кратате та хејиа ѿас се асфалији апостаси атпо тиен периохј котиј. Мнη та глиотрите кάтω атпо то тεμάχιο εργασίας. Υπάρχει κινδυνος τραυματισμου ѡтав єрθете се εтрафи ѿ ти лептија.

- Απενεργοποιήστε το παζλ ѡтав τελειώστε την εργασία. Η λεπτίδα мпореи νа αφαιρεθεи атпо το τεμάχιο εργασίας ѡтав αυτο βρίσκεται σε ακινησία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η αναπήδηση και το εлектриκό εργαλείο мпореи νа τοποθεθει με ασφάλεια.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο άθικτες λεπτίδες πτυριού πο βρίσκονται σε όριστη κατάσταση λεπτουργίας. Οι λυγισμένες, μη ακοινισμένες λεπτίδες μπορει να σπάσουν εκτός από το να πρέπεσσον τη γραμμή κοτιής και μπορει να προκαλέσουν ѿν συμβαλουν στην αναπήδηση.

- Η σκόνη από ορισμένους τύπους ήλιους ή ορισμένους τύπους μετάλλων μπορει να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία και να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές παθήσεις ή να οδηγήσει σε καρκίνο.

- Κατά την κοπή πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες σκόνης για την προστασία του αναπνευστικού συστήματος από τη σκόνη κοτιής.

- Χρησιμοποιήστε αναρρόφηση σκόνης κατά την κοπή ξύλου.

- Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά.

- Οι σωλήνες νερού δεν πρέπει να κόβονται με το παζλ. Η κοπή ενός σωλήνα προκαλει υλικές ζημιές ή μπορει να προκαλέσει ελεκτροπλήξια.

- Για να αποφύγετε την κοπή μέσω καρφιών, βιδών και άλλων στηληρών αντικειμένων, επιθεωρήστε προσεκτικά το τεμάχιο εργασίας πριν ξεκινήσετε την εργασία.

- Δεν πρέπει να κόβεται υλικό του οποιου ο διαστάσεις (τάχος) υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία.

- Κρατήστε το παζλ με το χέρι κλειστό.

- Πριν πατήσετε το διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το παζλ δεν αγγίζει το υλικό.

- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη με το χέρι σας.

- Μην αφήνετε το παζλ κάτω, αν είναι ακόμα σε κίνηση. Μην ενεργοποιείτε το παζλ πριν το πάσετε με το χέρι σας.

- Μην αγγίζετε τη λεπτίδα ή το τεμάχιο εργασίας αμέσως μετά το τέλος της εργασίας. Αυτά τα εξαρτήματα μπορει να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα.

- Εάν παραπήρετε μη φωτισμογική συμπτεριφόρα του εлектρικού εργαλείου ή περιέργους θρύβους, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

- Για να διασφαλιστε η σωστή ψύξη, οι οπές εξαερισμού στο περιβλήμα του παζλ πρέπει να είναι εκτεθειμένες.

• Πριν συνδέσετε το παζλ στην πρίζα, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.


• Πριν συνδέσετε το παζλ, ελέγχετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας- αν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε την αντικατάστασή του σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας του παζλ θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στην ασφαλή πλευρά και να μην εκτίθεται σε τυχαία ζημιά από το ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους.

Παρά τη χρήση ενός εγγενώς ασφαλούς σχεδιασμού, τη χρήση μέτρων ασφαλείας και πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, υπάρχει πάντα ένας υπολεπτόμενος κίνδυνος τραυματισμού κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων:



1.Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας, τηρήστε τις προειδοποιήσεις και τους όρους ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές.

2. Second συσκευή μόνωσης καπνογορίας

3.Φοράτε εξοπλισμό ασφαλείας (γυαλιά ασφαλείας, ωποαπτίδες, μάσκα σκόνης)

4.Αποσύνδεστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τη συντήρηση ή την επισκευή.

5. Protect από τη βροχή

6.Keep παιδιά μακριά από το εργαλείο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το παζλ είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο χειρός με μόνωση καπνογορίας ΙΙ. Κινείται από μονοφασικό κινητήρα με μεταγωγέα.

Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για την κατασκευή ευθύγραμμων κοπών, καμπύλων κοπών και εγκοπών σε ξύλο, υλικά με βάση το ξύλο, καθώς και σπλαστικά και μέταλλα (εφόσον χρησιμοποιείται η σωστή πριονοκορδέλα). Οι τομείς χρήσης του είναι οι εργασίες ανακαίνισης και κατασκευής, καθώς και κάθε ερασιτεχνική εργασία (DIY).

Μην κάνετε κακή χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑΩΝ

Η αριθμητή που ακολουθεί αναφέρεται στα εξαρτήματα της μονάδας που απεικονίζονται στις γραφικές σελίδες του παρόντος εγχειρίου.

1.Kουμπί ελέγχου ταχύτητας

2.Switch

3.Switch κουμπί κλειδώματος

4.Indicator φως για τη σύνδεση τάσης

5.Dust ακροφύσιο εκκένωσης

6.Foot

7.Oδηγός κυλίνδρου

8.Cover

9.Blade μοχλός υποδοχής λεπίδας

10.Lighting

11. Υποδοχή λεπίδας

* Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ του σχεδίου και του προϊόντος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1.Blade - 1 τεμ.

2.Hexagon κλειδί - 1 τεμ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό εργαλείο από την παροχή ρεύματος. Η λεπίδα τοποθετείται και αντικαθίσταται χωρίς εργαλεία.

- Τραβήγλετε προς τα πίσω το μοχλό της υποδοχής λεπίδας (6) και τοποθετήστε τη λεπίδα ώστε πιο βαθιά μπορεί να μπει στην υποδοχή λεπίδας (9) (τα δόντια της λεπίδας πρέπει να δείχνουν προς τα εμπρός).
- Σημαντικό! Βεβαώθατε ότι η πριονοκορδέλα είναι σωστά τοποθετημένη στον κύλινδρο οδήγησης (7).

- Απελευθερώστε το μοχλό στήριξης της λεπίδας (9) και ελέγχετε ότι η λεπίδα έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Η αφαίρεση της λεπίδας γίνεται με την αντιστροφή σειρά από την τοποθετησή της.

Χρησιμοποιήστε λεπίδες με σύστημα στερέωσης T, όπως φαίνεται στο σχήμα Δ.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

Για τη βελτίωση της απομάκρυνσης της σκόνης από την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας, το παζλ είναι εξοπλισμένο με το δικό του σύστημα εκτόξευσης και αναρρόφησης σκόνης για τον καθαρισμό της επιφάνειας κοπής. Το σύστημα εκτόξευσης και αναρρόφησης σκόνης λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν το προστατευτικό είναι χαμηλώμενό. Επιπλέον, είναι δύνατη η σύνδεση ενός εώπιερικού απορρόφητρα ροκανιδών, όπως μια ηλεκτρική σκούπα εργαστηρίου, στη θύρα αναρρόφησης σκόνης (5).

- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης του συστήματος αναρρόφησης σκόνης στο στόμιο (5).

Εξασφαλίστε μια στεγανή σύνδεση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ON/OFF

Πριν συνδέσετε το παζλ στην παροχή ρεύματος, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρικού εργαλείου.

Ενεργοποίηση - πατήστε το κουμπί διακόπτη (2) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση.

Απενεργοποίηση - αφήστε την πίεση στο κουμπί διακόπτη (2).

Κλείδωμα του διακόπτη (συνεχής λειτουργία) Ενεργοποίηση:

- Πατήστε το κουμπί on/off (2) και κρατήστε το σε αυτή τη θέση.
- Πατήστε το κουμπί ασφάλισης του διακόπτη (3) (Εικ. Ε).
- Απελευθερώστε την πίεση στο κουμπί του διακόπτη (2).

Απενεργοποίηση:

- Πίεστε και αφήστε την πίεση στο κουμπί του διακόπτη (2).

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί διακόπτη (2), μια λυχνία LED (10) φωτίζει την περιοχή εργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΣΗΣ

Στο πίσω μέρος του περιβλήματος της λαβής υπάρχει μια λυχνία τροφοδόσιας (4), η οποία ανάβει και υποδεικνύει ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει συνδεθεί στο δικτύο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΖΛ

Η ταχύτητα του μοτέρ του παζλ ρυθμίζεται περιστρέφοντας και ρυθμίζοντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας (1) στην επιθυμητή θέση. Αυτό επιτρέπεται την προσαρμογή της ταχύτητας του ηλεκτρικού εργαλείου στα χαρακτηριστικά του υλικού που επεξεργάζεται. Το εύρος ρύθμισης της ταχύτητας είναι από Ο ώς 5.

Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που εμφανίζεται στην περιμετρο του επιλογέα (1) (Σχ. ΣΤ), τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα λειτουργίας του παζλ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΛΟΣΙΩΤΗΣΗΣ

Το ρυθμιζόμενο πόδι παζλ επιτρέπει τη λοξοτομή από 0° έως 45° (και προς τις δύο κατευθύνσεις).

- Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης των ποδιών (6) χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί.
- Μετακινήστε το πόδι (6) προς τα πίσω και γείρετε αριστερά ή δεξιά (έως 45°).

- Ρυθμίστε το πόδι (6) στην επιθυμητή γωνία, σύρετε προς τα εμπρός και ασφαλίστε της βίδες στερέωσης (Εικ. G).

Η γωνία του ποδιού μπορεί να διαβάσεται στην κλίμακα γωνίας που βρίσκεται στο πόδι. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, αφαιρέστε το εξάγωνο κλειδί και τοποθετήστε το στη θέση φύλαξης του ΚΟΠΗ

- Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του ποδιού (6) επίπεδη πάνω στο υλικό που πρόκειται να κοπεῖ.
- Ξεκινήστε το παζλ και περιμένετε μέχρι να φτάσει στη μέγιστη ρυθμισμένη ταχύτητα.
- Μετακινήστε αργά το παζλ οδηγώντας τη λεπτίδα κατά μήκος της προκατατομένης γραμμής κοπής.
- Οταν κόβετε κατά μήκος μιας καμπύλης γραμμής, καθοδηγήστε το παζλ πολύ απαλά.

Η κοπή πρέπει να γίνεται ομοιομορφά, προσέχοντας να μην υπερφρόνωντε το παζλ. Η υπερβολική πίεση που ασκείται στη λεπτίδα θα λειτουργήσει ως φέρον στην κίνηση της λεπτίδας, γεγονός που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση κοπής.

Εάν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ολόκληρη η επιφάνεια του ποδιού του παζλ δεν εφαρμόζεται στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας αλλά ανυψώνεται πάνω από αυτήν, υπάρχει κίνδυνος θραύσης της προνόλαμας.

ΚΟΒΟΝΤΑ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

- Ανοίξτε μια τρύπα διαμέτρου 10 mm στο υλικό.
- Εισάγετε τη λεπτίδα του πριονιού στην οπή και αρχίστε να κόβετε από την οπή που δημιουργήσατε.

ΚΟΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ / ΤΥΠΟΙ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΩΝ

Για την κοπή μετάλλων πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες λεπτίδες με μεγαλύτερο αριθμό δοντών.

Κατά την κοπή μετάλλων, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο ψυκτικό μέσο. Η κοπή μετάλλων χωρίς ψύξη οδηγεί σε ταχύτερη φθορά της λεπτίδας. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια ένδειξη για την επιλογή λεπτίδας:

Αριθμός δοντών ανά ίντσα	Μήκος λεπτίδας	Πεδίο εφαρμογής
24	80 mm	Μαλακός χάλυβας, μη σιδηρούχη μετάλλα.
14		Μη σιδηρούχη μετάλλα, πλαστικά.
9		Ξύλο, ξύλινο κόντρα πλακέ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποουνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση, ρύθμιση, επισκευή ή λειτουργία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα υγρά για τον καθαρισμό.
- Η μονάδα θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα στεγνό κομμάτι ύφασμα ή να φυσάει με πεπισμένο αέρα χαμηλής πίεσης.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.
- Καθαρίζεται τακτικά τις σχισμές εξαρισμού στο περιβλήμα του κινητήρα για να αποφύγετε την υπερέβαμπαση της μονάδας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το με ένα καλώδιο με τα ίδια χαρακτηριστικά. Παραπέμψτε αυτή τη λειτουργία σε εξιδικευμένο άτομο ή αναθέστε τη συντήρηση του μηχανήματος αν εμφανίστε υπερβολικές σπινθηρίσματα στον μεταναγκέα, αναθέστε τον έλεγχο της κατόστασης των ανθρακικών βουρτσών του κινητήρα σε εξιδικευμένο άτομο.

• Φύλασσετε πάντα τη συσκευή στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΑΝΩΡΑΚΑ

Οι ωφαραμένες (μικρότερες από 5 mm), καμένες ή ραγισμένες ψήκτρες άνθρακα του κινητήρα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Να αντικαθιστάτε πάντοτε και τις δύο ανθρακικές ψήκτρες ταυτόχρονα.

Μόνο ένα εξιδικευμένο άτομο πρέπει να αντικαθιστά τις βούρτσες άνθρακα χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά εξαρτήματα.

Τυχόν ελαπτώματα θα πρέπει να αποκαθίστανται από το εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παζλ 58G047	
Παράμετρος	Αξια
Τάση τροφοδοσίας	230 V AC
Συχνότητα τροφοδοσίας	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	450 W
Αριθμός κύκλων πτερυγών (χωρίς φορτίο)	0-3000 λεπτό ⁻¹
Μέγιστο πάχος του προς κοπή υλικού	Ξύλο 55 mm Μέταλλο 6 mm
Χτύπημα λεπτίδας	17 mm
Καπηγορία προστασίας	650 nm
Μάζα	1,5 kg
Έτος παραγωγής	2023

Το 58G047 δηλώνει τόσο τον τύπο όσο και την ονομασία της μηχανής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Επίπεδο πίεσης ακουστική	L _{PA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Επίπεδο ηχητικής ισχύος	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Τιμές επιτάχυνσης κραδασμών (κοπή πλακας)	a _h = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Τιμές επιτάχυνσης κραδασμών (κοπή μεταλλικών φύλλων)	a _h = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Πληροφορίες για το θόρυβο και τους κραδασμούς

Η στάθμη εκπτώσης θορύβου του εξοπλισμού περιγράφεται από: τη στάθμη εκπτώμενης ηχητικής πίεσης L_{PA} και τη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} (όπου Κ δηλώνει την αβεβαιότητα μέτρησης). Οι δονήσεις που εκπέμπονται από τη συσκευή περιγράφονται από την ίδιη επιτάχυνσην των δονήσεων αν (όπου Κ δηλώνει την αβεβαιότητα μέτρησης). Η στάθμη ηχητικής πίεσης L_{PA}, η στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} και η τιμή επιτάχυνσης κραδασμών από που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 628412-11. Το επίπεδο δονήσης από που δίνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση συσκευών και για την παραπατηκτική εκτίμηση της έκθεσής σε δονήσεις.

Το αναφέρουμενο επίπεδο κραδασμών είναι αντιπροσωπευτικό μόνο για τη βασική χρήση της μονάδας. Εάν η μονάδα χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές ή με άλλα εφαρμογές όπως αεράγαση, το επίπεδο κραδασμών ενδέχεται να αλλάξει. Ενα υψηλότερο επίπεδο δονήσεων επρέπει από ανεπαρκή ή πολύ σπάνια συντήρηση της μονάδας. Οι παραπάνω λόγοι ανενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη έκθεση σε κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περίοδου εργασίας. Για να εκτιμήσει με ακρίβεια η έκθεση σε κραδασμούς, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι περίοδοι κατά τις οποίες η μονάδα είναι απενεργοποιημένη ή όταν είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν χρησιμοποιείται για εργασία. Όταν όλοι οι παράγοντες εκτιμώνται με ακρίβεια, η συνολική έκθεση σε δονήσεις μπορεί να είναι αντικατακτικά χαμηλότερη.

Για την προστασία του χρήστη από τις επιπτώσεις των κραδασμών, θα πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως η κυκλική συντήρηση του μηχανήματος και των εργαλείων εργασίας, η εξασφάλιση επαρκούς θεμοκρασίας για τα χέρια και η σωστή οργάνωση της εργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

	Τα ηλεκτροκίνητα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για απόρριψη. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του προϊόντος σας ή την τοπική αρχή για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση. Τα αποβλήτα ηλεκτρικού και πληκτρονικού εξοπλισμού περιέχουν ουσίες που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Ο μη ανακυκλωμένος εξοπλισμός αποτελεί πειθαρέλλον για το περιβάλλον. Ο μη ανακυκλωμένος εξοπλισμός αποτελεί πειθαρέλλον για το περιβάλλον.
--	---

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa με έδρα στη Βαρσοβία, ul. Pogranicza 2/4 (στο εξής: "Grupa Topex") ενημερώνει ότι όλα τα

πνευματικά δικαιωμάτα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειρίδιου (στο έχης: "Έγχειριδιό"), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, το κείμενο, τις φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχέδια, καθώς καὶ τη σύνθεσή του, ανήκουν αποκλειστικά στην Grupa Topex και υπόκεινται σε νομική προστασία σύμφωνα με τον νόμο της 4ης Φεβρουαρίου 1994 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2006 αριθ. 90 Ροζ. 631, όπως τροποποιήθηκε). Η αντιγραφή, επεξεργασία, δημοσίευση, τροποποίηση για εμπορικούς σκοπούς ολόκληρου του εγχειρίδιου και των επιμέρους στοιχείων του, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της Grupa Topex, απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές ευθύνες.

58G047

Δήλωση συμμόρφωσης EK

Κατασκευαστής: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02285 Warszawa Προϊόν: Πιλότος
Μοντέλο: 58G047

Εμπορική ονομασία: GRAPHITE

Σειριακός αριθμός: 00001-99999

Η παρόντα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Το πρόϊόν που περιγράφεται ανωτέρω συμμορφώνεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

Οδηγία 2006/42/EK για τα μηχανήματα

Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
2014/30/EU

Οδηγία RoHS 2011/65/EE όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία

2015/863/EU

Και πλήρη τις απαιτήσεις των προτύπων:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015- EN 61000-3-2:2014- EN 61000-3-3:2013,

EN IEC 63000:2018

Η παρόντα δήλωση αφορά αποκλειστικά το μηχάνημα όπως διατίθεται στην αγορά και δεν καλύπτει τα εξαρτήματα που προστίθενται από τον τελικό χρήστη ή τις μεταγενέστερες εργασίες που πραγματοποιούνται από αυτόν.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόπιν της ΕΕ που είναι εξουσιοδοτημένος να προετοιμάσει τον τεχνικό φάκελο:

Υπογράφεται εξ ονόματος:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 οδός Pograniczna

02-285 Βαρσοβία



Paweł Kowalski

TOPEX GROUP Υπεύθυνος ποιότητας

Βαρσοβία, 2020-06-18

ES MANUAL DE TRADUCCIÓN (USUARIO) SIERRA CIRCULAR (MÁQUINA DE ROMPECABEZAS)

58G047

NOTA: LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y CONSERVÉLO PARA FUTURAS CONSULTAS.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Sujete la herramienta eléctrica por las superficies aisladas del mango cuando realice trabajos en los que la herramienta pueda entrar en contacto con cables eléctricos o con su propio cable de alimentación. El contacto con el cable de red puede provocar la aparición de tensión en las partes metálicas de la herramienta eléctrica, lo que podría causar una descarga eléctrica.

- Mantenga las manos a una distancia segura del área de corte. No las deslice por debajo de la pieza de trabajo. Existe peligro de lesiones al entrar en contacto con la cuchilla.

• Apague la sierra de calar cuando haya terminado el trabajo. La hoja puede retirarse de la pieza de trabajo cuando está parada. De este modo se evita el contragolpe y la herramienta eléctrica puede guardarse de forma segura.

• Sólo deben utilizarse hojas de sierra que no estén dañadas y que se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento. Las hojas dobladas y sin afilar pueden romperse además de afectar a la línea de corte y pueden causar o contribuir al contragolpe.

• El polvo de ciertos tipos de madera o ciertos tipos de metal puede ser un peligro para la salud y provocar reacciones alérgicas, enfermedades respiratorias o provocar cáncer.

➤ Al cortar, deben utilizarse máscaras antipolvo para proteger las vías respiratorias del polvo de corte.

➤ Utilice aspiración de polvo al cortar madera.

➤ Siempre debe procurarse que el lugar de trabajo esté bien ventilado.

• Las tuberías de agua no deben cortarse con la sierra de calar. Cortar una tubería causa daños materiales o puede provocar una descarga eléctrica.

• Para evitar cortar clavos, tornillos y otros objetos duros, inspeccione cuidadosamente la pieza antes de empezar a trabajar.

• El material cuyas dimensiones (grosor) superen las especificadas en los datos técnicos no debe cortarse.

• Sujete la sierra de calar con la mano cerrada.

• Antes de pulsar el interruptor, asegúrese de que la sierra de calar no toca el material.

• No toque con la mano las piezas móviles.

• No baje la sierra de calar si aún está en movimiento. No encienda la sierra de calar antes de sujetarla con la mano.

• No toque la cuchilla ni la pieza justo después de terminar el trabajo. Estos componentes pueden calentarse mucho y provocar quemaduras.

• Si observa un comportamiento anómalo de la herramienta eléctrica o ruidos extraños, apáguela inmediatamente y desenchufela de la toma de corriente.

• Para garantizar una refrigeración adecuada, los orificios de ventilación de la carcasa de la sierra de calar deben quedar al descubierto.

• Antes de enchufar la sierra de calar a una toma de corriente, asegúrese siempre de que la tensión de red coincida con la indicada en la placa de características del aparato.

• Antes de conectar la sierra de calar, compruebe siempre el cable de alimentación; si está dañado, hágalo sustituir en un taller autorizado.

• El cable de alimentación de la sierra de calar debe estar siempre en el lado seguro, no expuesto a daños accidentales por la herramienta eléctrica en funcionamiento.

ATENCIÓN: El aparato está diseñado para funcionar en interiores.

A pesar del uso de un diseño intrínsecamente seguro, del empleo de medidas de seguridad y de medidas de protección adicionales, siempre existe un riesgo residual de lesiones durante el trabajo.

Explicación de los pictogramas utilizados:



1



2



3



4



5



6

- Lea el manual de instrucciones, observe las advertencias y las condiciones de seguridad que contiene.
- Dispositivo de aislamiento de segunda clase
- Llevar equipo de protección individual (gafas protectoras, protección auditiva, mascarilla antipolvo).
- Desconecte el cable de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación.
- Proteger de la lluvia
- Mantenga a los niños alejados de la herramienta

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

La sierra de calar es una herramienta eléctrica manual aislada de clase II. Está accionada por un motor monofásico con conmutador.

La máquina está diseñada para realizar cortes rectos, curvos y muescas en madera, materiales derivados de la madera, plásticos y metales (siempre que se utilice la hoja de sierra adecuada). Sus ámbitos de uso son los trabajos de renovación y construcción, así como cualquier trabajo de aficionados (bricolaje).

No utilice indebidamente la herramienta eléctrica.

DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

La numeración que figura a continuación hace referencia a los componentes de la unidad que se muestran en las páginas gráficas de este manual.

- Mando de control de velocidad
- Cambiar
- Botón de bloqueo del interruptor
- Indicador luminoso de conexión de tensión
- Boquilla de descarga de polvo
- Pie
- Rodillo guía
- Portada
- Palanca del portacuchillas
- Iluminación
- Porta cuchillas

* Puede haber diferencias entre el dibujo y el producto

EQUIPOS Y ACCESORIOS

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1.Hoja | - 1 pieza |
| 2.Llave hexagonal | - 1 pieza |

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO

MONTAJE DE CUCHILLAS

Desconecte la herramienta eléctrica de la red eléctrica.

La cuchilla se monta y se sustituye sin herramientas.

- Tire hacia atrás de la palanca del portacuchillas (6) e introduzca la cuchilla hasta el tope en el portacuchillas (9) (los dientes de la cuchilla deben apuntar hacia delante).
- Importante Asegúrese de que la hoja de sierra está correctamente asentada en el rodillo guía (7).
- Suelte la palanca del portacuchillas (9) y compruebe que la cuchilla está bien asentada.
- La extracción de la cuchilla se realiza en orden inverso a su instalación.

Utilice cuchillas con un sistema de fijación en T como se muestra en la figura D.

EXTRACCIÓN DE POLVO

Para mejorar la eliminación del polvo de la superficie de la pieza de trabajo, la sierra de calar está equipada con su propio sistema de soplando y extracción de polvo para limpiar la superficie de corte. El sistema de soplando y extracción de polvo funciona con mayor eficacia cuando la protección está bajada. Además, es posible conectar un extractor de virutas externo, como una aspiradora de taller, al puerto de extracción de polvo (5).

- Conecte la manguera de aspiración del sistema de aspiración de polvo a la espita (5).

Asegurar una conexión estanca.

FUNCIONAMIENTO / AJUSTES

ENCENDIDO/APAGADO

Antes de conectar la sierra de calar a la red eléctrica, compruebe siempre que la tensión de red se corresponde con

la indicada en la placa de características de la herramienta eléctrica.

Encendido - pulse el botón interruptor (2) y manténgalo en esta posición.

Desconexión: suelte el botón interruptor (2). **Bloqueo del interruptor (funcionamiento continuo)** **Encendido:**

- Pulse el botón de encendido/apagado (2) y manténgalo en esta posición.
- Pulse el botón de bloqueo del interruptor (3) (Fig. E).
- Suelte el botón interruptor (2).

Apagando:

- Presione y suelte el botón interruptor (2).

Cada vez que se pulsa el botón interruptor (2), un LED (10) ilumina la zona de trabajo.

INDICADOR LUMINOSO DE CONEXIÓN DE TENSIÓN

En la parte posterior de la carcasa de la empuñadura hay un piloto de encendido (4) que indica, encendiéndose, que la herramienta eléctrica está conectada a la red eléctrica.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LA SIERRA DE CALAR

La velocidad del motor de la sierra de calar se ajusta girando y colocando el botón de control de velocidad (1) en la posición deseada. Esto permite adaptar la velocidad de la herramienta eléctrica a las características del material que se está trabajando. La gama de ajuste de la velocidad va de O a 5.

Cuanto mayor sea el número que aparece en el perímetro del dial (1) (Fig. F), mayor será la velocidad de funcionamiento de la sierra de calar.

AJUSTE DEL PIE DE CORTE EN BISEL

El pie de sierra de calar ajustable permite el corte en bisel de 0° a 45° (en ambos sentidos).

- Afloje los tornillos de fijación del pie (6) con una llave hexagonal.
- Mueva el pie (6) hacia atrás e inclínelo hacia la izquierda o la derecha (hasta 45°).
- Ajuste el pie (6) al ángulo deseado, deslícelo hacia delante y fíjelo apretando los tornillos de fijación (fig. G).

El ángulo del pie puede leerse en la escala de ángulos situada en el pie. Una vez finalizado el ajuste, retire la llave hexagonal y colóquela en su lugar de almacenamiento **CORTE**

- Coloque la parte delantera del pie (6) plana sobre el material a cortar.
- Ponga en marcha la sierra de calar y espere hasta que alcance la velocidad máxima ajustada.
- Mueva la sierra de calar lentamente guiando la hoja a lo largo de la línea de corte predeterminada.
- Cuando corte a lo largo de una línea curva, guíe la sierra de calar con mucho cuidado.

El corte debe realizarse uniformemente, teniendo cuidado de no sobrecargar la sierra de calar. Una presión excesiva ejercida sobre la hoja actuará como un freno en el movimiento de la hoja, lo que tendrá un efecto perjudicial en el rendimiento de corte.

Si, durante el funcionamiento, toda la superficie del pie de la sierra de calar no está contra la superficie de la pieza de trabajo, sino que se eleva por encima de ella, existe el peligro de que se rompa la hoja de sierra.

CORTAR UN AGUJERO EN EL MATERIAL

- Taladre un agujero de 10 mm de diámetro en el material.

- Introduzca la hoja de sierra en el agujero y comience a cortar a partir del agujero realizado.

CORTE DE METALES / TIPOS DE HOJAS DE SIERRA

Para cortar metal, deben utilizarse cuchillas adecuadas con un mayor número de dientes.

Al cortar metal, debe utilizarse un refrigerante adecuado. El corte de metal sin refrigeración provoca un desgaste acelerado de la hoja. La siguiente tabla proporciona una indicación de la selección de la cuchilla:

Número de dientes por pulgada	Longitud de la hoja	Ámbito de aplicación
24	80 mm	Acero blando, metales no ferrosos.
14		Metales no ferrosos, plásticos.
9		Madera, contrachapado de madera.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de instalación, ajuste, reparación o funcionamiento.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Se recomienda limpiar el aparato inmediatamente después de cada uso.
- No utilice agua ni otros líquidos para la limpieza.
- La unidad debe limpíarse con un paño seco o con aire comprimido a baja presión.
- No utilice productos de limpieza ni disolventes, ya que podrían dañar las piezas de plástico.
- Limpie regularmente las ranuras de ventilación de la carcasa del motor para evitar el sobrecalentamiento de la unidad.
- Si el cable de alimentación está dañado, sustítuyalo por otro de las mismas características. Si se producen chispas excesivas en el interruptor, haga que una persona cualificada compruebe el estado de las escobillas de carbón del motor.
- Guarde siempre el aparato en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

SUSTITUCIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN

Las escobillas de carbón del motor desgastadas (menos de 5 mm), quemadas o agrietadas deben sustituirse inmediatamente. Sustituya siempre las dos escobillas de carbón al mismo tiempo.

Sólo una persona cualificada debe sustituir las escobillas de carbón utilizando piezas originales.

Cualquier defecto debe ser subsanado por el **servicio técnico autorizado por el fabricante**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS DE CLASIFICACIÓN

Jigsaw 58G047	
Parámetro	Valor
Tensión de alimentación	230 V CA
Frecuencia de suministro	50 Hz
Potencia nominal	450 W
Número de ciclos de las palas (sin carga)	0-3000 min ⁻¹
Espesor máx. del material a cortar	55 mm
	Madera
	Metal
Recorrido de la hoja	6 mm
Clase de protección	17 mm
Masa	650 nm
Año de producción	1,5 kg
58G047 indica tanto el tipo como la designación de la máquina	2023

DATOS SOBRE RUIDO Y VIBRACIONES

Nivel de presión acústico	$L_{PA} = 87,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica	$L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Valores de aceleración de las vibraciones (corte de losa)	$a_h = 9,424 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²
Valores de aceleración de las vibraciones (corte de chapa)	$a_h = 12,086 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²

Información sobre ruido y vibraciones

El nivel de emisión sonora del equipo se describe mediante: el nivel de presión sonora emitido L_{PA} y el nivel de potencia sonora L_{WA} (donde K denota la incertidumbre de medición). Las vibraciones emitidas por el equipo se describen mediante el valor de aceleración de las vibraciones a_h (donde K es la incertidumbre de medición). El nivel de presión acústica L_{PA} , el nivel de potencia acústica L_{WA} y el valor de aceleración de las vibraciones a_h indicados en estas instrucciones se han establecido de acuerdo con la norma EN 628412-11. El nivel de vibración a_h indicado puede utilizarse para comparar dispositivos y para la evaluación preliminar de la exposición a las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado sólo es representativo del uso básico de la unidad. Si la unidad se utiliza para otras aplicaciones o con otras herramientas de trabajo, el nivel de vibraciones puede variar. Un nivel de vibraciones más elevado se verá influido por un mantenimiento insuficiente o demasiado infrecuente de la unidad. Las razones expuestas anteriormente pueden provocar un aumento de la exposición a las vibraciones durante todo el período de trabajo. **Para estimar con precisión la exposición a las vibraciones, es necesario tener en cuenta los períodos en los que la unidad está apagada o cuando está encendida pero no se utiliza para trabajar. Cuando todos los factores se calculan con precisión, la exposición total a las vibraciones puede ser significativamente inferior.**

Para proteger al usuario de los efectos de las vibraciones, deben aplicarse medidas de seguridad adicionales, como el mantenimiento cíclico de la máquina y las herramientas de trabajo, la garantía de una temperatura adecuada de las manos y una organización adecuada del trabajo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Los productos accionados eléctricamente no deben desecharse con la basura doméstica, sino que deben llevarse a instalaciones adecuadas para su eliminación. Póngase en contacto con el distribuidor del producto o con las autoridades locales para obtener información sobre su eliminación. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen sustancias nocivas para el medio ambiente. Los equipos no reciclados suponen un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud humana.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka komandytowa con domicilio social en Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (en adelante: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor del contenido de este manual (en adelante: "Manual"), incluyendo, entre otros. Su texto, fotografías, diagramas, dibujos, así como su composición, pertenecen exclusivamente a Grupa Topex y están sujetos a protección legal en virtud de la Ley de 4 de febrero de 1994 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (Diario de Leyes 2006 N° 90 Poz. 631, en su versión modificada). La copia, procesamiento, publicación, modificación con fines comerciales de todo el Manual y de sus elementos individuales, sin el consentimiento de Grupa Topex expresado por escrito, está estrictamente prohibida y puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

58G047

Declaración de conformidad CE

Fabricante: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02285 Warszawa **Producto:** Rompecabezas

Modelo: 58G047

Nombre comercial: GRAFITO

Número de serie: 00001 + 99999

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El producto descrito anteriormente cumple con los siguientes documentos:

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE

Directiva RUSP 2011/65/UE modificada por la **Directiva 2015/863/UE**

Y cumple los requisitos de las normas:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Esta declaración se refiere únicamente a la máquina tal y como se comercializa y no cubre los componentes añadidos por el usuario final ni las operaciones posteriores realizadas por él.

Nombre y dirección de la persona residente en la UE autorizada a preparar el expediente técnico:

Firmado en nombre de:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Calle Pogranicza, 2/4

02-285 Varsovia

Pawel Kowalski

Pawel Kowalski

Responsable de Calidad del GRUPO TOPEX

Varsovia, 2020-06-18

IT
MANUALE DI TRADUZIONE (UTENTE)
SEGA CIRCOLARE
(MACCHINA PER SEGHETTI)
58G047

NOTA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE E CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

- Tenere l'elettrotensile per le superfici isolate dell'impugnatura quando si eseguono lavori in cui l'elettrotensile potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici nascosti o con il proprio cavo di alimentazione. Il contatto con il cavo di alimentazione può provocare la comparsa di tensione sulle parti metalliche dell'elettrotensile, con il rischio di scosse elettriche.

- **Tenere le mani a distanza di sicurezza dal campo di taglio. Non farle scivolare sotto il pezzo in lavorazione.** Il contatto con la lama comporta il rischio di lesioni.

- **Spegner il seghetto alternativo al termine del lavoro. La lama può essere rimossa dal pezzo in lavorazione quando è ferma.** In questo modo si evitano i contraccolpi e l'elettrotensile può essere riposto in modo sicuro.

- Si devono utilizzare solo lame non danneggiate e in perfette condizioni di funzionamento. Lame piegate e non affilate possono rompersi, oltre a compromettere la linea di taglio, e possono causare o contribuire al contraccolpo.

- La polvere di alcuni tipi di legno o di metallo può essere pericolosa per la salute e può causare reazioni allergiche, malattie respiratorie o provocare il cancro.

➤ Durante il taglio, è necessario utilizzare maschere antipolvere per proteggere le vie respiratorie dalla polvere di taglio.

➤ Utilizzare l'aspirazione della polvere quando si taglia il legno.

➤ Occorre sempre assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben ventilato.

- **I tubi dell'acqua non devono essere tagliati con il seghetto alternativo.** Il taglio di un tubo può causare danni alle cose o scosse elettriche.

- Per evitare di tagliare chiodi, viti e altri oggetti duri, ispezionare attentamente il pezzo prima di iniziare il lavoro.

- Il materiale le cui dimensioni (spessore) superano quelle specificate nei dati tecnici non deve essere tagliato.

- Tenere il seghetto con la mano chiusa.

- Prima di premere l'interruttore, accertarsi che il seghetto alternativo non tocchi il materiale.

- Non toccare le parti in movimento con le mani.

- Non posare il seghetto alternativo se è ancora in movimento. Non accendere il seghetto alternativo prima di averlo afferrato con la mano.

- **Non toccare la lama o il pezzo in lavorazione subito dopo aver terminato il lavoro.** Questi componenti possono diventare molto caldi e causare ustioni.

- Se si nota un comportamento anomalo dell'elettrotensile o rumori strani, spegnerlo immediatamente e staccare la spina dalla presa di corrente.

- Per garantire un raffreddamento adeguato, i fori di ventilazione dell'alloggiamento del seghetto alternativo devono essere esposti.

- Prima di collegare il seghetto alternativo alla presa di corrente, accertarsi sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.


- Prima di collegare il seghetto alternativo, controllare sempre il cavo di alimentazione; se danneggiato, farlo sostituire da un'officina autorizzata.

- Il cavo di alimentazione del seghetto alternativo deve sempre trovarsi sul lato sicuro, non esposto a danni accidentali da parte dell'utensile in funzione.

ATTENZIONE: Il dispositivo è progettato per il funzionamento in ambienti interni.

Nonostante l'utilizzo di un design intrinsecamente sicuro, l'impiego di misure di sicurezza e di misure di protezione aggiuntive, esiste sempre un rischio residuo di lesioni durante il lavoro.

Spiegazione dei pittogrammi utilizzati:



1. Leggere le istruzioni per l'uso, osservare le avvertenze e le condizioni di sicurezza in esse contenute.

2. Dispositivo di isolamento di seconda classe

3. Indossare i dispositivi di protezione individuale (occhiali di sicurezza, protezioni per le orecchie, maschera antipolvere).

4. Scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire interventi di manutenzione o riparazione.

5. Proteggere dalla pioggia

6. Tenere i bambini lontani dallo strumento

COSTRUZIONE E APPLICAZIONE

Il seghetto alternativo è un elettrotensile portatile isolato di classe II. È azionato da un motore monofase a commutazione.

La macchina è progettata per eseguire tagli a spacco diritti, tagli curvi e intagli nel legno, nei materiali a base di legno, nelle materie plastiche e nei metalli (a condizione che si utilizzi la lama corretta). Le sue aree di utilizzo sono i lavori di ristrutturazione e di costruzione, nonché tutti i lavori amatoriali (fai da te).

Non utilizzare in modo improprio l'elettrotensile.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE GRAFICHE

La numerazione che segue si riferisce ai componenti dell'unità illustrati nelle pagine grafiche di questo manuale.

1. Manopola di controllo della velocità

2. Interruttore

3. Pulsante di blocco dell'interruttore

4. Indicatore luminoso per il collegamento della tensione

5. Ugello di scarico della polvere

6. Piede

7. Rullo guida

8. Coprire

9. Leva porta-lama

10. Illuminazione

11. Porta-lama

* Potrebbero esserci delle differenze tra il disegno e il prodotto

ATTREZZATURE E ACCESSORI

- 1.Lama - 1 pz.
- 2.Chiave esagonale - 1 pz.

PREPARAZIONE AL LAVORO

MONTAGGIO DELLA LAMA

Scollegare l'elettrotensile dall'alimentazione.

La lama si monta e si sostituisce senza attrezzi.

- Tirare indietro la leva del portalama (6) e inserire la lama fino all'arresto nel portalama (9) (i denti della lama devono essere rivolti in avanti).
- Importante! Assicurarsi che la lama sia correttamente inserita nel rullo di guida (7).
- Rilasciare la leva del portalama (9) e verificare che la lama sia correttamente inserita.
- La rimozione della lama avviene in ordine inverso rispetto al suo montaggio.

Utilizzare le lame con un sistema di fissaggio a T come mostrato nella Figura D.

ASPIRAZIONE DELLE POLVERI

Per migliorare la rimozione della polvere dalla superficie del pezzo, il seghetto alternativo è dotato di un sistema di aspirazione e soffiaggio della polvere per pulire la superficie di taglio. Il sistema di aspirazione e soffiaggio della polvere funziona in modo più efficace quando la protezione è abbassata. Inoltre, è possibile collegare un aspiratore di trucioli esterno, come un aspirapolvere da officina, alla porta di aspirazione della polvere (5).

- Collegare il tubo di aspirazione del sistema di aspirazione della polvere al raccordo (5).

Assicurare la tenuta del collegamento.

FUNZIONAMENTO / IMPOSTAZIONI

ON/OFF

Prima di collegare il seghetto alternativo alla rete elettrica, verificare sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'elettrotensile.

Accensione - premere il pulsante di commutazione (2) e mantenerlo in questa posizione.

Spegnimento: rilasciare la pressione sul pulsante dell'interruttore (2). **Blocco dell'interruttore (funzionamento continuo)**

Accensione:

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento (2) e mantenerlo in questa posizione.
- Premere il pulsante di blocco dell'interruttore (3) (Fig. E).
- Rilasciare la pressione sul pulsante di commutazione (2).

Spegnimento:

- Premere e rilasciare la pressione sul pulsante di commutazione (2).

Ogni volta che si preme il pulsante di commutazione (2), un LED (10) illumina l'area di lavoro.

INDICATORE LUMINOSO PER IL COLLEGAMENTO ALLA TENSIONE

Sul retro dell'impugnatura è presente una spia di alimentazione (4) che, accendendosi, indica che l'elettrotensile è stato collegato alla rete elettrica.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEL SEGHETTO ALTERNATIVO

La velocità del motore del seghetto alternativo viene regolata ruotando e impostando la manopola di controllo della velocità (1) nella posizione desiderata. Ciò consente di adattare la velocità dell'elettrotensile alle caratteristiche del materiale da lavorare. Il campo di regolazione della velocità va da 0 a 5.

Più alto è il numero che appare sul perimetro del quadrante (1) (Fig. F), maggiore è la velocità di funzionamento del seghetto alternativo.

REGOLAZIONE DEL PIEDE DI TAGLIO SMUSSATO

Il piedino per seghetto alternativo regolabile consente di tagliare gli smussi da 0° a 45° (in entrambi i sensi).

- Allentare le viti di fissaggio del piede (6) con una chiave esagonale.
- Spostare il piede (6) all'indietro e inclinare a sinistra o a destra (fino a 45°).
- Regolare il piedino (6) all'angolo desiderato, farlo scorrere in avanti e fissarlo stringendo le viti di fissaggio (Fig. G).

L'angolo del piedino può essere letto sulla scala angolare situata sul piedino stesso. Una volta completata la regolazione, rimuovere la chiave esagonale e riporta nel suo alloggiamento TAGLIO

- Posizionare la parte anteriore del piedino (6) in piano sul materiale da tagliare.

- Avviare il seghetto alternativo e attendere che raggiunga la velocità massima impostata.
- Muovere lentamente il seghetto alternativo guidando la lama lungo la linea di taglio prestabilita.
- Quando si taglia lungo una linea curva, guidare il seghetto alternativo molto delicatamente.

Il taglio deve essere eseguito in modo uniforme, facendo attenzione a non sovraccaricare il seghetto. Una pressione eccessiva esercitata sulla lama agisce come un freno al movimento della stessa, con effetti negativi sulle prestazioni di taglio.

Se durante il funzionamento l'intera superficie del piedino del seghetto alternativo non si trova contro la superficie del pezzo da lavorare, ma si solleva al di sopra di essa, sussiste il pericolo di rottura della lama.

PRATICARE UN FORO NEL MATERIALE

- Praticare un foro di 10 mm di diametro nel materiale.
- Inserire la lama nel foro e iniziare a tagliare dal foro realizzato.

TAGLIO DEL METALLO / TIPI DI LAME

Per il taglio del metallo si devono utilizzare lame adatte con un numero di denti superiore.

Quando si taglia il metallo, è necessario utilizzare un refrigerante adeguato. Il taglio del metallo senza raffreddamento comporta un'usura accelerata della lama. La tabella seguente fornisce un'indicazione sulla scelta della lama:

Numeri di denti per pollice	Lunghezza della lama	Ambito di applicazione
24	80 mm	Acciaio dolce, metalli non ferrosi.
14		Metalli non ferrosi, plastica.
9		Legno, compensato di legno.

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi installazione, regolazione, riparazione o operazione.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

- Si raccomanda di pulire il dispositivo immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare acqua o altri liquidi per la pulizia.
- L'unità deve essere pulita con un panno asciutto o soffiata con aria compressa a bassa pressione.
- Non utilizzare detergenti o solventi che potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- Pulire regolarmente le fessure di ventilazione dell'alloggiamento del motore per evitare il surriscaldamento dell'unità.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con un cavo delle stesse caratteristiche. Se si verificano scintille eccessive sul commutatore, far controllare le condizioni delle spazzole di carbone del motore da un tecnico qualificato.
- Conservare sempre il dispositivo in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE DI CARBONE

Le spazzole di carbone del motore usurate (più corte di 5 mm), bruciate o incrinate devono essere sostituite immediatamente. Sostituire sempre entrambe le spazzole di carbone contemporaneamente.

La sostituzione delle spazzole di carbone deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato utilizzando i ricambi originali.

Eventuali difetti devono essere eliminati dal **servizio di assistenza autorizzato dal produttore**.

SPECIFICHE TECNICHE

DATI DI VALUTAZIONE

Seghetto alternativo 58G047	
Parametro	Valore
Tensione di alimentazione	230 V CA
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza nominale	450 W
Numero di cicli della lama (a vuoto)	0-3000 min ⁻¹
Spessore massimo del materiale da tagliare	Legno 55 mm Metallo 6 mm
Corsa della lama	17 mm
Classe di protezione	650 nm
Massa	1,5 kg
Anno di produzione	2023

58G047 indica sia il tipo che la designazione della macchina

IN MERITO AI DATI SUL RUMORE E SULLE VIBRAZIONI

Livello di pressione acustico	$L_{PA} = 87,5 \text{ dB(A)} K= 3 \text{ dB(A)}$
Livello di potenza sonora	$L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)} K= 3 \text{ dB(A)}$
Valori di accelerazione delle vibrazioni (taglio a lastra)	$a_h = 9,424 \text{ m/s}^2 K= 1,5 \text{ m/s}^2$
Valori di accelerazione delle vibrazioni (taglio di lamiere)	$a_h = 12,086 \text{ m/s}^2 K= 1,5 \text{ m/s}^2$

Informazioni su rumore e vibrazioni

Il livello di emissione sonora dell'apparecchiatura è descritto da: il livello di pressione sonora emesso L_{PA} e il livello di potenza sonora L_{WA} (dove K indica l'incertezza di misura). Le vibrazioni emesse dall'unità sono descritte dal valore di accelerazione delle vibrazioni a_h (dove K indica l'incertezza di misura). Il livello di pressione sonora L_{PA} , il livello di potenza sonora L_{WA} e il valore di accelerazione delle vibrazioni a_h riportati in queste istruzioni sono stati misurati in conformità alla norma EN 628412-11. Il livello di vibrazioni a_h indicato può essere utilizzato per il confronto tra dispositivi e per la valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato è solo rappresentativo dell'uso di base dell'unità. Se l'unità viene utilizzata per altre applicazioni o con altri strumenti di lavoro, il livello di vibrazioni può cambiare. Un livello di vibrazioni più elevato sarà influenzato da una manutenzione insufficiente o troppo poco frequente dell'unità. Le ragioni sopra indicate possono determinare un aumento dell'esposizione alle vibrazioni durante l'intero periodo di lavoro. Per stimare con precisione l'esposizione alle vibrazioni, è necessario tenere conto dei periodi in cui l'unità è spenta o accesa ma non utilizzata per il lavoro. Quando tutti i fattori sono stimati con precisione, l'esposizione totale alle vibrazioni può essere significativamente inferiore.

Per proteggere l'utente dagli effetti delle vibrazioni, è necessario adottare ulteriori misure di sicurezza, come la manutenzione ciclica della macchina e degli strumenti di lavoro, la garanzia di un'adeguata temperatura delle mani e una corretta organizzazione del lavoro.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



I prodotti alimentati elettricamente non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere portati in strutture adeguate per lo smaltimento. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi al rivenditore del prodotto o alle autorità locali. I rifiuti d'apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che non rispettano l'ambiente. Le apparecchiature non riciclate rappresentano un rischio potenziale per l'ambiente e la salute umana.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", Spółka komandytowa con sede legale a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (di seguito: "Grupa Topex") informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (di seguito: "Manuale"), compresi, tra gli altri. Il testo, le fotografie, i diagrammi, i disegni e la sua composizione appartengono esclusivamente a Grupa Topex e sono tutelati dalla legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Gazzetta Ufficiale 2006 n. 90 Poz. 631, e successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a fini commerciali dell'intero Manuale e dei suoi singoli elementi, senza il consenso di Grupa Topex espresso per iscritto, è severamente vietata e può comportare responsabilità civili e penali.

58G047

Dichiarazione di conformità CE

Produttore: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4
02285 Warszawa **Prodotto:** Seghetto alternativo

Modello: 58G047

Nome commerciale: GRAFITE

Numero di serie: 00001 + 99999

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti:

Direttiva macchine 2006/42/CE

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

Direttiva RoHS 2011/65/UE modificata dalla direttiva 2015/863/UE

E soddisfa i requisiti degli standard:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

La presente dichiarazione si riferisce esclusivamente alla macchina così come immessa sul mercato e non riguarda i componenti aggiunti dall'utente finale o le operazioni successive da lui effettuate.

Nome e indirizzo della persona residente nell'UE autorizzata a preparare il fascicolo tecnico:

Firmato a nome di:
Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
2/4 Via Pograniczna
02-285 Varsavia

Paweł Kowalski

Responsabile della qualità del gruppo TOPEX

Varsavia, 2020-06-18

NL
VERTALING (GEBRUIKERS)HANDLEIDING
CIRKELZAAG
(DECOUPEERZAAGMACHINE)

58G047

OPMERKING: LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ELEKTRISCHE APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Houd het elektrische apparaat vast bij de geïsoleerde oppervlakken van de handgreep wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het apparaat in contact kan komen met verborgen elektrische kabels of zijn eigen stroomkabel. Contact met het netsnoer kan leiden tot spanning op de metalen

onderdelen van het elektrische apparaat, wat een elektrische schok kan veroorzaken.

- Houd je handen op een veilige afstand van het snijbereik. Schuif ze niet onder het werkstuk. Er bestaat verwondingsgevaar wanneer ze in contact komen met het mes.
- Schakel de decoupeerzaag uit als het werk klaar is. Het blad kan van het werkstuk worden verwijderd wanneer het stilstaat. Op deze manier wordt terugslag voorkomen en kan het elektrische gereedschap veilig worden opgeborgen.

• Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die perfect werken. Verbogen, ongeslepen zaagbladen kunnen breken, dezaaglijn aantasten en terugslag veroorzaken of daartoe bijdragen.

• Stof van bepaalde houtsoorten of bepaalde soorten metaal kunnen een gevaar voor de gezondheid vormen en allergische reacties, aandoeningen aan de luchtwegen of kanker veroorzaken.

➤ Bij het snijden moeten stofmaskers worden gebruikt om de luchtwegen te beschermen tegen snijstof.

➤ Gebruik stofafzuiging bij het zagen van hout.

➤ Zorg er altijd voor dat de werkplek goed geventileerd is.

• Waterleidingen mogen niet worden doorgezaagd met de decoupeerzaag. Het doorzagen van een buis veroorzaakt schade aan eigendommen of kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

• Om te voorkomen dat je door spijkers, schroeven en andere harde voorwerpen zaagt, moet je het werkstuk zorgvuldig inspecteren voordat je begint te werken.

• Materiaal waarvan de afmetingen (dikte) groter zijn dan aangegeven in de technische gegevens, mag niet worden gesneden.

• Houd de decoupeerzaag met gesloten hand vast.

• Voordat u op de schakelaar drukt, moet u ervoor zorgen dat de decoupeerzaag het materiaal niet raakt.

• Raak bewegende onderdelen niet met uw hand aan.

• Leg de decoupeerzaag niet neer als deze nog in beweging is. Schakel de decoupeerzaag niet in voordat u hem met uw hand vastpakt.

• Raak het blad of het werkstuk niet aan net na het beëindigen van het werk. Deze onderdelen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken.

• Als u abnormaal gedrag van het elektrische apparaat of vreemde geluiden opmerkt, schakel het dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.

• Voor een goede koeling moeten de ventilatiegaten in de behuizing van de decoupeerzaag blootliggen.

• Controleer voordat u de decoupeerzaag in het stopcontact steekt altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.

• Controleer altijd het netsnoer voordat u de decoupeerzaag aansluit; als het beschadigd is, laat u het vervangen door een erkende werkplaats.

• Het netsnoer van de decoupeerzaag moet zich altijd aan de veilige kant bevinden en mag niet per ongeluk worden beschadigd door het werkende elektrische gereedschap.

ATTENTIE: Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Ondanks het gebruik van een inherent veilig ontwerp, het gebruik van veiligheidsmaatregelen en extra beschermende maatregelen, is er altijd een restrisico op letsel tijdens het werk.

Uitleg van de gebruikte pictogrammen:



1



2



3



4



5



6

1. Lees de gebruiksaanwijzing, neem de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in acht.

2. Isolatieapparaat van de tweede klasse

3. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker)

4. Trek de stekker uit het stopcontact voor onderhoud of reparatie.

5. Beschermen tegen regen

6. Houd kinderen uit de buurt van het gereedschap

CONSTRUCTIE EN TOEPASSING

De decoupeerzaag is een geïsoleerd handgereedschap van klasse II. Het wordt aangedreven door een eenvasige commutatormotor.

De machine is ontworpen voor het maken van rechte splijtsneden, gebogen snedes en inkepingen in hout, materialen op houtbasis, kunststoffen en metalen (mits het juiste zaagblad wordt gebruikt). De machine wordt gebruikt voor renovatie- en bouwwerkzaamheden en voor doe-het-zelvers.

Gebruik het elektrische gereedschap niet verkeerd.

BESCHRIJVING VAN DE GRAFISCHE PAGINA'S

De nummering hieronder verwijst naar de onderdelen van het apparaat die worden weergegeven op de grafische pagina's van deze handleiding.

1. Snelheidsregelknop

2. Schakelaar

3. Vergrendelknop schakelen

4. Indicatielampje voor spanningsaansluiting

5. Stofafvoermondstuk

6. Voet

7. Geleiderol

8. Dekking

9. Hendel meshouder

10. Verlichting

11. Meshouder

* Er kunnen verschillen zijn tussen de tekening en het product

APPARATUUR EN ACCESSOIRES

1. Blade - 1 stuk.

2. Inbussleutel - 1 stuk.

VOORBEREIDING OP HET WERK

BEVESTIGING VAN DE KLING

Koppel het elektrische gereedschap los van de voeding.

Het blad wordt gereedschap gemonteerd en teruggestapst.

• Trek de hendel van de meshouder (6) terug en steek het mes zo ver mogelijk in de meshouder (9) (de tanden van het mes moeten naar voren wijzen).

• Belangrijk! Zorg ervoor dat het zaagblad goed in de geleiderol (7) zit.

• Laat de meshouderhendel (9) los en controleer of het mes goed vastzit.

• Het blad wordt in omgekeerde volgorde verwijderd.

Gebruik bladen met een T-bevestigingssysteem zoals getoond in Figuur D.

STOFAFZUIGING

Om stof beter van het werkstukoppervlak te verwijderen, is de decoupeerzaag uitgerust met een eigen afzuig- en blaassysteem om het zaagoppervlak schoon te maken. Het afzuig- en blaassysteem werkt effectiever als de beschermkap omlaag staat.

Daarnaast is het mogelijk om een externe spaanafzuiger, zoals een stofzuiger, aan te sluiten op de stofafzuigaansluiting (5).

- Sluit de zuigslang van het stofafzuigingsysteem aan op de aansluiting (5).

Zorg voor een stevige verbinding.

BEDIENING / INSTELLINGEN

AAN/UIT

Voordat u de decoupeerzaag aansluit op het elektriciteitsnet, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de spanning die staat aangegeven op het typeplaatje op het elektrische gereedschap.

Inschakelen - druk op de schakelknop (2) en houd deze ingedrukt.

Uitschakelen - druk op de schakelknop (2) loslaten.

Vergrendelen van de schakelaar (continu gebruik)

Inschakelen:

- Druk op de aan/uit-knop (2) en houd deze ingedrukt.
- Druk op de knop voor het vergrendelen van de schakelaar (3) (Afb. E).
- Laat de druk op de schakelknop (2) los.

Uitschakelen:

- Druk op de schakelknop (2) en laat de druk los.

Tekens wanneer de schakelknop (2) wordt ingedrukt, verlicht een LED (LED) (10) het werkgebied.

CONTROLELAMPJE VOOR SPANNINGSAANSLUITING

Aan de achterkant van de handgreepbehuizing zit een voedingslampje (4) dat aangeeft dat het elektrische gereedschap is aangesloten op het stroomnet.

DECOUPEERZAAG Snelheid aanpassen

De snelheid van de decoupeerzaagmotor wordt aangepast door de snelheidsregelknop (1) in de gewenste stand te draaien en in te stellen. Hierdoor kan de snelheid van het elektrische gereedschap worden aangepast aan de eigenschappen van het te bewerken materiaal. Het snelheidsbereik loopt van O tot 5.

Hoe hoger het getal op de omtrek van de draaiknop (1) (Fig. F), hoe hoger de werksnelheid van de decoupeerzaag.

AFSTELLING AFSCHUINENDE SNIJKOET

Met de verstelbare decoupeerzaagvoet kun je schuine kanten zagen van 0° tot 45° (in beide richtingen).

- Draai de bevestigingsschroeven van de voet (6) los met een zeskantsleutel.
- Beweeg de voet (6) naar achteren en kantel naar links of rechts (tot 45°).
- Stel de voet (6) in op de gewenste hoek, schuif hem naar voren en zet hem vast door de bevestigingsschroeven vast te draaien (Fig. G).

De hoek van de voet kan worden afgelezen op de hoekschaal op de voet. Zodra de aanpassing is voltooid, verwijdert u de inbussleutel en bergt u deze op.

- Plaats de voorrand van de voet (6) plat op het te snijden materiaal.
- Start de decoupeerzaag en wacht tot de maximale snelheid is bereikt.
- Beweeg de decoupeerzaag langzaam en leid het blad langs de vooraf bepaalde zaaglijn.
- Wanneer u langs een gebogen lijn zaagt, geleidt u de decoupeerzaag heel voorzichtig.

Het zagen moet gelijkmatig gebeuren en zorg ervoor dat de decoupeerzaag niet overbelast wordt. Overmatige druk op het blad zal de beweging van het blad afremmen, wat een nadelig effect zal hebben op de zaagprestaties.

Als tijdens het gebruik het hele oppervlak van de decoupeerzaagvoet niet tegen het oppervlak van het werkstuk ligt, maar erboven, bestaat het gevaar dat het zaagblad breekt.

EEN GAT IN HET MATERIAAL SNIJDEN

- Boor een gat met een diameter van 10 mm in het materiaal.

- Steek het zaagblad in het gat en begin te zagen vanaf het gemaakte gat.

METAAL SNIJDEN / SOORTEN ZAAGBLADEN

Voor het zagen door metaal moeten geschikte bladen met een hoger aantal tanden worden gebruikt.

Bij het zagen door metaal moet een geschikt koelmiddel worden gebruikt. Metaal zagen zonder koeling leidt tot versnelde slijtage van het blad. De onderstaande tabel geeft een indicatie van de bladkeuze:

Aantal tanden per inch	Lengte blad	Toepassingsgebied
24	80 mm	Zacht staal, non-ferrometalen.
14		Non-ferrometalen, kunststoffen.
9		Hout, houten multiplex.

BEDIENING EN ONDERHOUD

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u overgaat tot installatie, aanpassing, reparatie of bediening.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Het wordt aanbevolen om het apparaat onmiddellijk na elk gebruik schoon te maken.
- Gebruik geen water of andere vloeistoffen om schoon te maken.
- Het apparaat moet worden schoongemaakt met een droge doek of worden doorgeblazen met perslucht onder lage druk.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, want deze kunnen de plastic onderdelen beschadigen.
- Maak de ventilatiesleuven in de motorbehuizing regelmatig schoon om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, vervang deze dan door een kabel met dezelfde eigenschappen. Laat dit over aan een gekwalificeerde specialist of laat de machine onderhouden. Als er overmatige vonken op de commutator optreden, laat dan de toestand van de koolborstsels van de motor controleren door een gekwalificeerde persoon.
- Bewaar het apparaat altijd op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.

KOOLBORSTELS VERVANGEN

Versleten (korter dan 5 mm), verbrande of gebrokkige koolborstsels moeten onmiddellijk worden vervangen. Vervang altijd beide koolborstsels tegelijk.

Alleen een gekwalificeerd persoon mag de koolborstsels vervangen met originele onderdelen.

Eventuele defecten moeten worden verholpen door de geautoriseerde servicedienst van de fabrikant.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEORDELINGSGEVEGENS

Decoupeerzaag 58G047		
Parameter	Waarde	
Voedingsspanning	230 V AC	
Voedingsfrequentie	50 Hz	
Nominaal vermogen	450 W	
Aantal bladcycli (onbelast)	0-3000 min ⁻¹	
Max. dikte van het te snijden materiaal	Hout	55 mm
	Metaal	6 mm
Bladslag	17 mm	
Beschermingsklasse	650 nm	
Massa	1,5 kg	
Jaar van productie	2023	
58G047 geeft zowel het type als de machineaanduiding aan		

BETREFFENDE GELUIDS- EN TRILLINGSGEVEGENS

Drukniveau akoestisch	$L_{pA} = 87,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Geluidsvermogen	$L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)

Waarden trillingsversnelling (gesneden plaat)	$a_h = 9,424 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s^2
Waarden voor trillingsversnelling (snijden van metaalplaten)	$a_h = 12,086 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s^2

Informatie over geluid en trillingen

Het geluidsemmissieniveau van het apparaat wordt beschreven door: het uitgestraalde geluidsdrukniveau L_{PA} en het geluidvermogen niveau L_{WA} (waarbij K de meetonzekerheid is). De door het apparaat uitgestraalde trillingen worden beschreven door de trillingsversnellingswaarde a_h (waarbij K de meetonzekerheid is). Het geluidsdrukniveau L_{PA} , het geluidvermogen niveau L_{WA} en de trillingsversnellingswaarde a_h die in deze handleiding worden gegeven, zijn gemeten in overeenstemming met EN 628412-11. Het opgegeven trillingsniveau a_h kan worden gebruikt voor het vergelijken van apparaten en voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trillingen.

Het vermelde trillingsniveau is alleen representatief voor het basisgebruik van het apparaat. Als het apparaat voor andere toepassingen of met ander gereedschap wordt gebruikt, kan het trillingsniveau veranderen. Een hoger trillingsniveau wordt beïnvloed door onvoldoende of te weinig onderhoud aan het apparaat. De bovengenoemde redenen kunnen leiden tot een verhoogde blootstelling aan trillingen gedurende de gehele werkperiode. Om de blootstelling aan trillingen nauwkeurig te kunnen schatten, moet rekening worden gehouden met perioden waarin het apparaat is uitgeschakeld of waarin het is ingeschakeld maar niet voor het werk wordt gebruikt. Wanneer alle factoren nauwkeurig worden ingeschat, kan de totale blootstelling aan trillingen aanzienlijk lager zijn.

Om de gebruiker te beschermen tegen de effecten van trillingen, moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals cyclisch onderhoud van de machine en de gereedschappen, een goede handtemperatuur en een goede werkorganisatie.

MILIEUBESCHERMING



Elektrisch aangedreven producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten naar een geschikte afvalverwerkingsoptie worden gebracht. Neem contact op met de leverancier van uw product of de plaatselijke autoriteiten voor informatie over afvalverwijdering. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevat stoffen die niet milieuvriendelijk zijn. Niet-gerecyclerde apparatuur vormt een potentieel risico voor het milieu en de menselijke gezondheid.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka komandytowa met maatschappelijke zetel in Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (hierna: "Grupa Topex") heeft mee dat alle auteursrechten op de inhoud van deze handleiding (hierna: "Handleiding"), met inbegrip van onder andere. De tekst, foto's, diagrammen, tekeningen en de samenstelling ervan behoren uitsluitend toe aan Grupa Topex en vallen onder de wettelijke bescherming van de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Staatsblad 2006 nr. 90 Poz. 631, zoals gewijzigd). Het kopiëren, verwerken, publiceren, wijzigen voor commerciële doeleinden van het volledige Handboek en de afzonderlijke elementen ervan, zonder de schriftelijke toestemming van Grupa Topex, is ten strengste verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

58G047

EG-verklaring van overeenstemming

Fabrikant: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4
02285 Warszawa Product: Decoupeerzaag

Model: 58G047

Handelsnaam: GRAPHITE

Serienummer: 00001 + 99999

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende documenten:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
2014/30/EU

RoHS-richtlijn 2011/65/EU zoals gewijzigd door richtlijn

2015/863/EU

En voldoet aan de eisen van de normen:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN IEC 63000:2018

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de machine zoals die op de markt is gebracht en niet op onderdelen die door de eindgebruiker zijn toegevoegd of op bewerkingen die door hem achteraf zijn uitgevoerd.

Naam en adres van de in de EU woonachtige persoon die gemachtigd is om het technisch dossier voor te bereiden:

Ondertekend namens:
Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
2/4 Pograniczna-straat
02-285 Warschau

Paweł Kowalski

Kwaliteitsmedewerker TOPEX GROEP

Warschau, 2020-06-18

PT
MANUAL DE TRADUÇÃO (UTILIZADOR)
SERRA CIRCULAR
(MÁQUINA DE FAZER PUZZLES)
58G047

NOTA: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A FERRAMENTA ELÉCTRICA E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

- Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies isoladas do punho quando realizar trabalhos em que a ferramenta de trabalho possa entrar em contacto com cabos eléctricos ocultos ou com o seu próprio cabo de alimentação. O contacto com o cabo de alimentação pode provocar o aparecimento de tensão nas partes metálicas da ferramenta eléctrica, o que pode causar um choque elétrico.

- Mantenha as suas mãos a uma distância segura da zona de corte. Não as coloque debaixo da peça de trabalho. Existe o perigo de ferimentos ao entrar em contacto com a lâmina.

- Desligar a serra de recortes quando o trabalho estiver terminado. A lâmina pode ser retirada da peça de trabalho quando esta está parada. Desta forma, evita-se o retrocesso e a ferramenta eléctrica pode ser guardada em segurança.

- Só devem ser utilizadas lâminas de serra não danificadas e que estejam em perfeitas condições de funcionamento. Lâminas tortas e não afiadas podem partir-se, para além de afectarem a linha de corte, e podem causar ou contribuir para o retrocesso.

- As poeiras de certos tipos de madeira ou de certos tipos de metal podem constituir um perigo para a saúde e causar reacções alérgicas, doenças respiratórias ou cancro.

- Durante o corte, devem ser utilizadas máscaras antipoeiras para proteger as vias respiratórias das poeiras de corte.

- Utilize a extração de poeiras quando cortar madeira.

- Deve ter-se sempre o cuidado de assegurar que o local de trabalho é bem ventilado.

- Os tubos de água não devem ser cortados com a serra de recortes. Cortar um tubo causa danos materiais ou pode provocar choques eléctricos.

- Para evitar cortar pregos, parafusos e outros objectos duros, inspecione cuidadosamente a peça de trabalho antes de começar a trabalhar.

- Os materiais cujas dimensões (espessura) excedam as especificadas nos dados técnicos não devem ser cortados.

- Segurar a serra de recortes com a mão fechada.

• Antes de premir o interruptor, certifique-se de que a serra de recortes não toca no material.

• Não tocar nas peças móveis com a mão.

• Não pouse a serra tico-tico se esta ainda estiver em movimento. Não ligar a serra tico-tico antes de a agarrar com a mão.

• **Não tocar na lâmina ou na peça de trabalho logo após terminar o trabalho.** Estes componentes podem ficar muito quentes e causar queimaduras.

• Se notar um comportamento anormal da ferramenta eléctrica ou ruídos estranhos, desligue-a imediatamente e retire a ficha da tomada de corrente.

• Para garantir um arrefecimento adequado, os orifícios de ventilação da caixa da serra tico-tico devem estar expostos.

• Antes de ligar a serra tico-tico a uma tomada eléctrica, certifique-se sempre de que a tensão da rede corresponde à indicada na placa de características do aparelho.


• Antes de ligar a serra de recortes, verifique sempre o cabo de alimentação; se estiver danificado, mande-o substituir numa oficina autorizada.

• O cabo de alimentação da serra tico-tico deve estar sempre de lado seguro, não exposto a danos accidentais pela ferramenta eléctrica em funcionamento.

ATENÇÃO: O aparelho foi concebido para funcionar em interiores.

Apesar da utilização de uma conceção intrinsecamente segura, da utilização de medidas de segurança e de medidas de proteção adicionais, existe sempre um risco residual de lesões durante o trabalho.

Explicação dos pictogramas utilizados:



1. ler o manual de instruções, respeitar os avisos e as condições de segurança nele contidos.

2. dispositivo de isolamento de segunda classe

3. usar equipamento de proteção individual (óculos de segurança, proteção auricular, máscara antipoeiras)

4. desligue o cabo de alimentação antes de efetuar qualquer manutenção ou reparação.

5. proteger da chuva

6. manter as crianças afastadas da ferramenta

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO

A serra de recortes é uma ferramenta eléctrica manual isolada de classe II. É accionada por um motor de comutador monofásico.

A máquina foi concebida para efectuar cortes rectos, cortes curvos e entalhes em madeira, materiais à base de madeira, bem como em plásticos e metais (desde que seja utilizada a lâmina de serra correcta). As suas áreas de utilização são os trabalhos de renovação e construção, bem como qualquer trabalho amador (DIY).

Não utilizar incorretamente a ferramenta eléctrica.

DESCRIÇÃO DAS PÁGINAS GRÁFICAS

A numeração que se segue refere-se aos componentes da unidade apresentados nas páginas gráficas deste manual.

1. botão de controlo da velocidade

2. Mudar

3. botão de bloqueio do interruptor

4. luz indicadora da tensão

5. bocal de descarga de poeiras

6. Pé

7. rolo-guia

8. Cobrir

9. alavanca do suporte da lâmina

10. Iluminação

11. Suporte da lâmina

* Podem existir diferenças entre o desenho e o produto

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

1. Lâmina - 1 unidade.

2. chave hexagonal - 1 unidade.

PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO

FIXAÇÃO DE LÂMINAS

Desligue a ferramenta eléctrica da fonte de alimentação.

A lâmina é montada e substituída sem ferramentas.

• Puxe a alavanca do suporte da lâmina (6) para trás e introduza a lâmina o mais possível no suporte da lâmina (9) (os dentes da lâmina devem estar a apontar para a frente).

• Importante! Certifique-se de que a lâmina de serra está corretamente assente no rolo-guia (7).

• Solte a alavanca do suporte da lâmina (9) e verifique se a lâmina está corretamente encaixada.

• A remoção da lâmina é efectuada na ordem inversa à da sua instalação.

Utilizar as lâminas com um sistema de fixação em T, como indicado na figura D.

EXTRACÇÃO DE POEIRAS

Para melhorar a remoção do pó da superfície da peça de trabalho, a serra de recortes está equipada com o seu próprio sistema de sopro e extração de pó para limpar a superfície de corte. O sistema de sopro e extração de poeiras funciona mais eficazmente quando o resguardo está baixado. Além disso, é possível ligar um extrator de aparas externo, como um aspirador de oficina, à porta de extração de poeiras (5).

• Ligar a mangueira de aspiração do sistema de extração de pó ao espigão (5).

Assegurar uma ligação estanque.

FUNCIONAMENTO / DEFINIÇÕES

ON/OFF

Antes de ligar a serra tico-tico à rede eléctrica, verifique sempre se a tensão da rede corresponde à tensão indicada na placa de características da ferramenta eléctrica.

Ligar - premir o botão do interruptor (2) e mantê-lo nesta posição.

Desligar - libertar a pressão no botão do interruptor (2). **Bloqueio do interruptor (funcionamento contínuo)** **Ligar**:

• Prima o botão ligar/desligar (2) e mantenha-o nesta posição.

• Premir o botão de bloqueio do interruptor (3) (Fig. E).

• Soltar a pressão sobre o botão do interruptor (2).

Desligar:

• Premir e libertar a pressão sobre o botão do interruptor (2).

Cada vez que o botão de pressão (2) é premido, um LED (LED) (10) ilumina a área de trabalho.

INDICADOR LUMINOSO DE LIGAÇÃO DA TENSÃO

Na parte de trás da caixa do punho existe uma luz de alimentação (4) que indica, ao acender-se, que a ferramenta eléctrica está ligada à rede eléctrica.

REGULAÇÃO DA VELOCIDADE DA SERRA DE RECORTES

A velocidade do motor da serra de recortes é ajustada rodando e colocando o botão de controlo da velocidade (1) na posição desejada. Isto permite que a velocidade da ferramenta eléctrica seja adaptada às características do material que está a ser trabalhado. A gama de regulação da velocidade é de 0 a 5.

Quanto maior for o número que aparece no perímetro do mostrador (1) (Fig. F), maior será a velocidade de funcionamento da serra de recortes.

REGULAÇÃO DO PÉ DE CORTE EM BISEL

O pé de serra de recortes ajustável permite cortes em bisel de 0° a 45° (em ambos os sentidos).

- Desapertar os parafusos de fixação dos pés (6) com uma chave hexagonal.
- Deslocar o pé (6) para trás e inclinar para a esquerda ou para a direita (até 45°).
- Ajustar o pé (6) ao ângulo desejado, deslizar para a frente e fixar apertando os parafusos de fixação (Fig. G).

O ângulo do pé pode ser lido na escala de ângulos situada no pé. Uma vez terminada a regulação, retirar a chave sextavada e colocá-la no seu lugar de arrumação.

- Colocar a parte da frente do pé (6) sobre o material a cortar.
- Ligue a serra de recortes e aguarde até que esta atinja a velocidade máxima definida.
- Mova a serra de recortes lentamente, guiando a lâmina ao longo da linha de corte pré-determinada.
- Ao cortar ao longo de uma linha curva, guie a serra de recortes com muito cuidado.

O corte deve ser efectuado uniformemente, tendo o cuidado de não sobrecarregar a serra de recortes. Uma pressão excessiva exercida sobre a lâmina actuará como um travão no movimento da lâmina, o que terá um efeito prejudicial no desempenho do corte.

Se, durante o funcionamento, toda a superfície do pé da serra de recortes não estiver encostada à superfície da peça de trabalho, mas sim elevada acima dela, existe o perigo de partir a lâmina de serra.

FAZER UM FURNO NO MATERIAL

- Fazer um furo de 10 mm de diâmetro no material.
- Introduzir a lâmina de serra no orifício e começar a cortar a partir do orifício efectuado.

CORTE DE METAIS / TIPOS DE LÂMINAS DE SERRA

Para cortar metal, devem ser utilizadas lâminas adequadas com um maior número de dentes.

Ao cortar metal, deve ser utilizado um líquido de refrigeração adequado. O corte de metal sem refrigeração leva a um desgaste acelerado da lâmina. A tabela abaixo fornece uma indicação da seleção da lâmina:

Número de dentes por polegada	Comprimento da lâmina	Âmbito de aplicação
24	80 mm	Aço macio, metais não ferrosos.
14		Metais não ferrosos, plásticos.
9		Madeira, contraplacado de madeira.

FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

Desligue o cabo de alimentação da tomada de corrente antes de efetuar qualquer instalação, ajuste, reparação ou operação.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

• Recomenda-se a limpeza do aparelho imediatamente após cada utilização.

- Não utilizar água ou outros líquidos para a limpeza.
- A unidade deve ser limpa com um pano seco ou soprada com ar comprimido a baixa pressão.

• Limpe regularmente as ranhuras de ventilação na caixa do motor para evitar o sobreaquecimento da unidade.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, substituí-lo por um cabo com as mesmas características. Se ocorrerem faísca excessivas no comutador, mandar verificar o estado das escovas de carvão do motor por um técnico qualificado.

- Guardar sempre o aparelho num local seco e fora do alcance das crianças.

SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS DE CARVÃO

As escovas de carvão do motor gastas (menos de 5 mm), queimadas ou rachadas devem ser substituídas imediatamente. Substituir sempre as duas escovas de carvão ao mesmo tempo.

A substituição das escovas de carvão por peças originais só deve ser efectuada por um técnico qualificado.

Qualquer defeito deve ser corrigido pelo serviço de assistência autorizado do fabricante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS DE CLASSIFICAÇÃO

Serra de recortes 58G047	
Parâmetro	Valor
Tensão de alimentação	230 V AC
Frequência de alimentação	50 Hz
Potência nominal	450 W
Número de ciclos da lâmina (sem carga)	0-3000 min ⁻¹
Espessura máxima do material a cortar	Madeira 55 mm Metal 6 mm
Curso da lâmina	17 mm
Classe de proteção	650 nm
Massa	1,5 kg
Ano de produção	2023

58G047 indica tanto o tipo como a designação da máquina

RELATIVAMENTE AOS DADOS SOBRE RUIDO E VIBRAÇÕES

Nível de pressão acústico	L _{pA} = 87,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Nível de potência sonora	L _{WA} = 98,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Valores de aceleração da vibração (corte de laje)	a _H = 9,424 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Valores de aceleração das vibrações (corte de chapas metálicas)	a _H = 12,086 m/s ² K= 1,5 m/s ²

Informações sobre o ruído e as vibrações

O nível de emissão de ruído do equipamento é descrito por: o nível de pressão sonora emitido L_{pA} e o nível de potência sonora L_{WA} (em que K representa a incerteza de medição). As vibrações emitidas pela unidade são descritas pelo valor da aceleração da vibração a_H (em que K representa a incerteza de medição). O nível de pressão sonora L_{pA}, o nível de potência sonora L_{WA} e o valor da aceleração das vibrações a_H indicados nestas instruções foram medidos de acordo com a norma EN 628412-11. O nível de vibração a_H indicado pode ser utilizado para comparação de dispositivos e para avaliação preliminar da exposição a vibrações.

O nível de vibração indicado é apenas representativo da utilização básica da unidade. Se a unidade for utilizada para outras aplicações ou com outras ferramentas de trabalho, o nível de vibração pode mudar. Um nível de vibração mais elevado será influenciado por uma manutenção insuficiente ou demasiado infreqüente da unidade. As razões acima referidas podem resultar num aumento da exposição às vibrações durante todo o período de trabalho. Para calcular com exatidão a exposição às vibrações, é necessário ter em conta os períodos em que a unidade está desligada ou em que está ligada mas não é utilizada para trabalhar. Quando todos os factores são estimados com precisão, a exposição total às vibrações pode ser significativamente inferior.

Para proteger o utilizador dos efeitos das vibrações, devem ser aplicadas medidas de segurança adicionais, como a manutenção ciclica da máquina e dos instrumentos de trabalho, a garantia de uma temperatura adequada para as mãos e uma organização correcta do trabalho.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Os produtos eléctricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, mas devem ser levados para instalações adequadas para eliminação. Contacte o revendedor do produto ou as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que não são amigas do ambiente. O equipamento não reciclado representa um risco potencial para o ambiente e para a saúde humana.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa com sede social em Varsóvia, ul. Podgraniczna 2/4 (doravante: "Grupa Topex") informa que todos os direitos de autor sobre o conteúdo deste manual (doravante: "Manual"), incluindo, entre outros. O seu texto, fotografias, diagramas, desenhos, bem como a sua composição, pertencem exclusivamente ao Grupa Topex e estão sujeitos a proteção legal ao abrigo da Lei de 4 de fevereiro de 1994 relativa aos direitos de autor e direitos conexos (Diário Oficial de 2006 n.º 90 Poz. 631, conforme alterado). A cópia, processamento, publicação, modificação para fins comerciais de todo o Manual e dos seus elementos individuais, sem o consentimento expresso por escrito do Grupa topex, é estritamente proibida e pode resultar em responsabilidade civil e criminal.

58G047

Declaração de Conformidade CE

Fabricante: Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Podgraniczna 2/4
02285 Warszawa **Produto:** Serra de recortes

Modelo: 58G047

Nome comercial: GRAPHITE

Número de série: 00001 ÷ 99999

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O produto descrito acima está em conformidade com os seguintes documentos:

Diretiva Máquinas 2006/42/CE

Diretiva de Compatibilidade Electromagnética

2014/30/UE

Diretiva RoHS 2011/65/UE, com a redação que lhe

foi dada pela Diretiva

2015/863/UE

E cumpre os requisitos das normas:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN IEC 63000:2018

Esta declaração refere-se exclusivamente à máquina tal como foi colocada no mercado e não abrange os componentes acrescentados pelo utilizador final nem as operações posteriores por ele efectuadas.

Nome e endereço da pessoa residente na UE autorizada a preparar o dossier técnico:

Assinado em nome de:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Rua Podgraniczna, 2/4

02-285 Varsóvia

Paweł Kowalski

Responsável pela qualidade do GRUPO TOPEX

Varsóvia, 2020-06-18

FR

MANUEL DE TRADUCTION (UTILISATEUR)

SCIE CIRCULAIRE

(MACHINE À SCIE SAUTEUSE)

58G047

NOTE : LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER L'OUTIL ÉLECTRIQUE ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Tenez l'outil électrique par les surfaces isolées de la poignée lorsque vous effectuez des travaux pour lesquels l'outil pourrait entrer en contact avec des câbles électriques dissimulés ou avec son propre câble d'alimentation. Le contact

avec le câble d'alimentation peut provoquer l'apparition d'une tension sur les parties métalliques de l'outil électrique, ce qui peut entraîner un choc électrique.

- Gardez vos mains à une distance sûre de la zone de coupe.** Ne les glissez pas sous la pièce à usiner. Vous risquez de vous blesser en entrant en contact avec la lame.

- Éteindre la scie sauteuse lorsque le travail est terminé.** La lame peut être retirée de la pièce lorsqu'elle est à l'arrêt. Cela permet d'éviter les rebonds et de ranger l'outil électrique en toute sécurité.

- Seules les lames de scie non endommagées et en parfait état de fonctionnement doivent être utilisées.** Les lames courbées et non affûtées risquent de se briser, d'affecter la ligne de coupe et de provoquer ou de contribuer au rebond.

- Les poussières provenant de certains types de bois ou de certains types de métaux peuvent être dangereuses pour la santé et provoquer des réactions allergiques, des maladies respiratoires ou des cancers.**

➤ Lors de la découpe, il convient d'utiliser des masques anti-poussière pour protéger les voies respiratoires des poussières de découpe.

➤ Utilisez un système d'extraction des poussières lorsque vous coupez du bois.

➤ Il faut toujours veiller à ce que le lieu de travail soit bien ventilé.

- Les tuyaux d'eau ne doivent pas être coupés avec la scie sauteuse.** La coupe d'un tuyau entraîne des dommages matériels ou peut provoquer une électrocution.

• Pour éviter de couper des clous, des vis et d'autres objets durs, inspectez soigneusement la pièce avant de commencer à travailler.

• Les matériaux dont les dimensions (épaisseur) dépassent celles spécifiées dans les données techniques ne doivent pas être découpés.

• Tenir la scie sauteuse avec la main fermée.

• Avant d'appuyer sur l'interrupteur, assurez-vous que la scie sauteuse ne touche pas le matériau.

• Ne pas toucher les pièces mobiles avec la main.

• Ne posez pas la scie sauteuse si elle est encore en mouvement. Ne pas mettre la scie sauteuse en marche avant de l'avoir saisie avec la main.

• Ne touchez pas la lame ou la pièce juste après avoir terminé le travail. Ces éléments peuvent devenir très chauds et provoquer des brûlures.

• Si vous remarquez un comportement abnormal de l'outil électrique ou des bruits étranges, éteignez-le immédiatement et débranchez-le de la prise de courant.

• Pour assurer un bon refroidissement, les orifices de ventilation du boîtier de la scie sauteuse doivent être exposés.

• Avant de brancher la scie sauteuse sur une prise de courant, vérifiez toujours que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

• Avant de brancher la scie sauteuse, vérifiez toujours le câble d'alimentation ; s'il est endommagé, faites-le remplacer par un atelier agréé.

• Le cordon d'alimentation de la scie sauteuse doit toujours être placé du côté sûr et ne doit pas être exposé à des dommages accidentels causés par l'outil électrique en fonctionnement.

ATTENTION : L'appareil est conçu pour fonctionner à l'intérieur.

Malgré l'utilisation d'une conception intrinsèquement sûre, de mesures de sécurité et de mesures de protection supplémentaires, il existe toujours un risque résiduel de blessure pendant le travail.

Explication des pictogrammes utilisés :



1



2



3



4



5



6

1. lire le mode d'emploi, respecter les avertissements et les conditions de sécurité qu'il contient.
2. dispositif d'isolation de deuxième classe
3. porter un équipement de protection individuelle (lunettes de sécurité, protection auditive, masque anti-poussière)
4. débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder à l'entretien ou à la réparation.
5. protéger de la pluie
6. tenir les enfants à l'écart de l'outil

CONSTRUCTION ET APPLICATION

La scie sauteuse est un outil électrique manuel isolé de classe II. Elle est entraînée par un moteur à collecteur monophasé.

La machine est conçue pour réaliser des coupes droites, des coupes courbes et des entailles dans le bois, les matériaux à base de bois ainsi que les plastiques et les métaux (à condition d'utiliser la lame de scie adéquate). Ses domaines d'utilisation sont les travaux de rénovation et de construction ainsi que tout travail d'amateur (bricolage).

N'utilisez pas l'outil électrique à mauvais escient.

DESCRIPTION DES PAGES GRAPHIQUES

La numérotation ci-dessous fait référence aux composants de l'appareil présentés dans les pages graphiques de ce manuel.

1. bouton de réglage de la vitesse
2. Interrupteur
3. bouton de verrouillage de l'interrupteur
4. voyant pour la connexion de la tension
5. buse d'évacuation des poussières
6. Foot
7. Guide rouleau
8. Couverture
9. levier du porte-lame
10. Eclairage
11. Porte-lame

* Il peut y avoir des différences entre le dessin et le produit.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1.Lame | - 1 pièce |
| 2. clé hexagonale | - 1 pc. |

PRÉPARATION AU TRAVAIL

MONTAGE DE LA LAME

Débranchez l'outil électrique de l'alimentation électrique.

La lame se monte et se remplace sans outil.

- Tirez le levier du porte-lame (6) vers l'arrière et insérez la lame jusqu'à la butée dans le porte-lame (9) (les dents de la lame doivent être orientées vers l'avant).
- Important ! Veillez à ce que la lame de scie soit correctement placée dans le rouleau de guidage (7).
- Relâchez le levier du porte-lame (9) et vérifiez que la lame est bien en place.
- Le démontage de la lame s'effectue dans l'ordre inverse de son installation.

Utiliser les lames avec un système de fixation en T comme indiqué dans la figure D.

LE DÉPOUSSIÉRAGE

Pour améliorer l'élimination de la poussière de la surface de la pièce, la scie sauteuse est équipée de son propre système de soufflage et d'extraction de la poussière pour nettoyer la surface de coupe. Le système de soufflage et d'extraction de la poussière fonctionne plus efficacement lorsque le capot de protection est abaissé. En outre, il est possible de connecter un aspirateur de copeaux externe, tel qu'un aspirateur d'atelier, à l'orifice d'extraction de la poussière (5).

- Raccordez le tuyau d'aspiration du système de dépoussiérage à l'embout (5).

Assurer l'étanchéité de la connexion.

FONCTIONNEMENT / RÉGLAGES

ON/OFF

Avant de brancher la scie sauteuse sur le réseau électrique, vérifiez toujours que la tension du réseau correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'outil électrique.

Mise en marche - appuyez sur le bouton de l'interrupteur (2) et maintenez-le dans cette position.

Arrêt : relâcher la pression sur le bouton de l'interrupteur (2).

Verrouillage de l'interrupteur (fonctionnement continu) **Mise en marche :**

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt (2) et maintenez-le dans cette position.
- Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'interrupteur (3) (Fig. E).
- Relâcher la pression sur le bouton de l'interrupteur (2).

Mise hors tension :

- Appuyez et relâchez la pression sur le bouton de l'interrupteur (2). Chaque fois que l'on appuie sur le bouton (2), une diode électroluminescente (DEL) (10) éclaire la zone de travail.

TÉMOIN LUMINEUX POUR LA CONNEXION DE LA TENSION

Un voyant d'alimentation (4) se trouve à l'arrière du boîtier de la poignée et indique, en s'allumant, que l'outil électrique a été branché sur le secteur.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA SCIE SAUTEUSE

La vitesse du moteur de la scie sauteuse est réglée en tournant et en réglant le bouton de réglage de la vitesse (1) sur la position souhaitée. Cela permet d'adapter la vitesse de l'outil électrique aux caractéristiques du matériau travaillé. La plage de réglage de la vitesse est comprise entre O et 5.

Plus le nombre apparaissant sur le périmètre du cadran (1) est élevé (Fig. F), plus la vitesse de fonctionnement de la scie sauteuse est importante.

RÉGLAGE DU PIED DE COUPE EN BISEAU

Le pied de scie sauteuse réglable permet une coupe en biseau de 0° à 45° (dans les deux sens).

- Desserrer les vis de fixation du pied (6) à l'aide d'une clé hexagonale.
- Déplacez le pied (6) vers l'arrière et inclinez vers la gauche ou la droite (jusqu'à 45°).
- Régler le pied (6) à l'angle désiré, le faire glisser vers l'avant et le fixer en serrant les vis de fixation (Fig. G).

L'angle du pied peut être lu sur l'échelle angulaire située sur le pied. Une fois le réglage terminé, retirez la clé hexagonale et rangez-la dans son emplacement.

- Placer l'avant du pied (6) à plat sur le matériau à couper.
- Démarrer la scie sauteuse et attendez qu'elle atteigne la vitesse maximale réglée.
- Déplacez la scie sauteuse lentement en guidant la lame le long de la ligne de coupe pré-déterminée.
- Lorsque vous découpez une ligne courbe, guidez la scie sauteuse très doucement.

La coupe doit être effectuée de manière régulière, en veillant à ne pas surcharger la scie sauteuse. Une pression excessive exercée

sur la lame agit comme un frein sur le mouvement de la lame, ce qui a un effet néfaste sur la performance de la coupe.

Si, pendant l'opération, toute la surface du pied de la scie sauteuse n'est pas contre la surface de la pièce à usiner, mais au-dessus, la lame de scie risque de se briser.

DÉCOUPER UN TROU DANS LE MATERIAU

- Percer un trou de 10 mm de diamètre dans le matériau.
- Insérez la lame de scie dans le trou et commencez à couper à partir du trou réalisé.

COUPE DES MÉTAUX / TYPES DE LAMES DE SCIE

Pour couper du métal, il convient d'utiliser des lames appropriées avec un plus grand nombre de dents.

Pour couper du métal, il faut utiliser un liquide de refroidissement approprié. La coupe de métal sans refroidissement entraîne une usure accélérée de la lame. Le tableau ci-dessous donne une indication sur le choix de la lame :

Nombre de dents par pouce	Longueur de la lame	Champ d'application
24	80 mm	Aacier doux, métaux non ferreux.
14		Métaux non ferreux, plastiques.
9		Bois, contreplaqué de bois.

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effectuer toute installation, tout réglage, toute réparation ou toute opération.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Il est recommandé de nettoyer l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
 - Ne pas utiliser d'eau ou d'autres liquides pour le nettoyage.
 - L'appareil doit être nettoyé avec un chiffon sec ou soufflé avec de l'air comprimé à basse pression.
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants, car ils peuvent endommager les pièces en plastique.
 - Nettoyez régulièrement les fentes d'aération du carter du moteur pour éviter que l'appareil ne surchauffe.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacer par un câble de mêmes caractéristiques. Si des étincelles excessives se produisent sur le collecteur, faites vérifier l'état des charbons du moteur par une personne qualifiée.
- Conservez toujours l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

REMPLACEMENT DES CHARBONS

Les balais de carbone du moteur usés (moins de 5 mm), brûlés ou fissurés doivent être remplacés immédiatement. Remplacez toujours les deux charbons en même temps.

Seule une personne qualifiée peut remplacer les balais de carbone en utilisant des pièces d'origine.

Les défauts éventuels doivent être corrigés par le service après-vente agréé du fabricant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DONNÉES D'ÉVALUATION

Scie sauteuse 58G047	
Paramètres	Valeur
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance nominale	450 W
Nombre de cycles de lames (à vide)	0-3000 min ⁻¹
Épaisseur maximale du matériau à couper	Bois : 55 mm Métal : 6 mm
Course de la lame	17 mm
Classe de protection	650 nm
Masse	1,5 kg
Année de production	2023

58G047 indique à la fois le type et la désignation de la machine

CONCERNANT LES DONNÉES SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique	$L_{PA} = 87,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	$L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)}$ K= 3 dB(A)
Valeurs d'accélération des vibrations (coupe de la dalle)	$a_h = 9,424 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²
Valeurs d'accélération des vibrations (découpe de tôles)	$a_h = 12,086 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s ²

Informations sur le bruit et les vibrations

Le niveau d'émission sonore de l'appareil est décrit par : le niveau de pression acoustique émis L_{PA} et le niveau de puissance acoustique L_{WA} (où K représente l'incertitude de mesure). Les vibrations émises par l'appareil sont décrites par la valeur de l'accélération vibratoire a_h (où K représente l'incertitude de mesure). Le niveau de pression acoustique L_{WA} et la valeur d'accélération des vibrations a_h indiqués dans ces instructions ont été mesurés conformément à la norme EN 62842-11. Le niveau de vibration a_h indiqué peut être utilisé pour comparer les appareils et pour une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations.

Le niveau de vibration indiqué n'est représentatif que de l'utilisation de base de l'appareil. Si l'appareil est utilisé pour d'autres applications ou avec d'autres outils de travail, le niveau de vibration peut changer. Un niveau de vibration plus élevé sera influencé par un entretien insuffisant ou trop peu fréquent de l'appareil. Les raisons susmentionnées peuvent entraîner une augmentation de l'exposition aux vibrations pendant toute la période de travail. Afin d'estimer avec précision l'exposition aux vibrations, il est nécessaire de prendre en compte les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou allumé mais non utilisé pour le travail. Lorsque tous les facteurs sont estimés avec précision, l'exposition totale aux vibrations peut être considérablement réduite.

Afin de protéger l'utilisateur des effets des vibrations, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être mises en œuvre, telles que l'entretien cyclique de la machine et des outils de travail, la garantie d'une température adéquate des mains et une bonne organisation du travail.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 Les produits à alimentation électrique ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans des installations appropriées pour être éliminées. Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut. Les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des substances qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Les équipements non recyclés présentent un risque potentiel pour l'environnement et la santé humaine.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, dont le siège social est situé à Varsovie, ul. Podgraniczna 2/4 (ci-après : "Grupa Topex") informe que tous les droits d'auteur sur le contenu de ce manuel (ci-après : "Manuel"), y compris, entre autres. Son texte, ses photographies, ses diagrammes, ses dessins, ainsi que sa composition, appartiennent exclusivement à Grupa Topex et font l'objet d'une protection légale en vertu de la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits connexes (Journal officiel 2006 n° 90 Poz. 631, telle que modifiée). La copie, le traitement, la publication, la modification à des fins commerciales de l'ensemble du manuel et de ses éléments individuels, sans l'accord écrit de Grupa Topex, sont strictement interdits et peuvent entraîner des responsabilités civiles et pénales.

58G047

Déclaration de conformité CE

Fabricant : Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Podgraniczna 2/4 02285 Warszawa **Produit :** Scie sauteuse

Modèle : 58G047

Nom commercial : GRAPHITE

Numeréro de série : 00001 + 99999

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Le produit décrit ci-dessus est conforme aux documents suivants

:

Directive Machines 2006/42/CE

Directive sur la compatibilité électromagnétique

2014/30/EU

Directive RoHS 2011/65/EU modifiée par la

directive

2015/863/EU

Et répond aux exigences des normes :

EN 62841-1:2015 ; EN 62841-2-11:2016 ;

EN 55014-2:2015 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ;

EN IEC 63000:2018

Cette déclaration concerne uniquement la machine telle qu'elle est mise sur le marché et ne couvre pas les composants ajoutés par l'utilisateur final ni les opérations ultérieures effectuées par ce dernier.

Nom et adresse de la personne résidant dans l'UE autorisée à préparer le dossier technique :

Signé au nom de :

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 rue Pograniczna

02-285 Varsovie



Paweł Kowalski

GROUPE TOPEX Responsable de la qualité

Varsovie, 2020-06-18