

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i

Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

tel. +48 508-257-785

fax. +48 62 747-72-19

e-mail: sprzedaz@e-magma.pl

strona internetowa:

www.magma.sklep.pl

ORIGINAL INSTRUCTIONS

Kod EAN: 5903246828795

An instrument for accurate measurements.

Necessary for measuring: brake discs,
valve plates etc. Measuring range: 0 - 25
mm Accuracy: 0.01mm

You are the best accident protection.

Always wear a helmet or goggles and
protective clothing. Do not use, do not hit
with a hammer. Any mechanical signs not
related to normal use will void the
warranty. During use, children and other

bystanders should be kept at a safe
distance. Keep the workplace clean and
well lit. Care should be taken during use.
Do everything carefully and with caution.
Do not use the product when you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication. Wear personal protective
equipment and safety goggles. Avoid
unintentional starting of the goods. Avoid
unnatural work posture. Care should be
taken to ensure a stable working position
and balance. Wear appropriate clothing. Do
not wear loose clothing or jewelry. Hair,
clothing, gloves - keep away from moving
parts.

ORYGINALNE INSTRUKCJE

**DO PROFESJONALNYCH POMIAROW
TRZEBA CERTYFIKOWAC PRODUKT**

Przyrząd służący do dokładnych pomiarów.
Niezbędny do pomiaru: tarcz
hamulcowych, płytek zaworowych itp.
Zakres pomiarowy: 0 - 25 mm
Dokładność: 0.01mm.

Jesteś najlepszą ochroną przed wypadkami.
Zawsze noś kask lub okulary i odzież
ochronną. Nie używać, nie uderzać
młotkiem. Wszelkie mechaniczne znaki
niezwiązane z normalnym użytkowaniem
spowodują utratę gwarancji. Podczas
użytkowania dzieci i inne osoby postronne
powinny być trzymane w bezpiecznej
odległości. Utrzymuj miejsce pracy w
czystości i dobrze oświetlone. Należy
zachować ostrożność podczas
użytkowania. Rób wszystko ostrożnie i
ostrożnie. Nie używaj produktu, gdy jesteś
zmęczony lub pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub leków. Nosić osobiste
wypożyczenie ochronne i okulary ochronne.
Unikaj niezamierzonego uruchomienia
towaru. Unikaj nienaturalnej postawy
podczas pracy. Należy zadbać o stabilną
pozycję roboczą i równowagę. Nosić
odpowiednią odzież. Nie noś luźnej
odzieży ani biżuterii. Włosy, ubranie,
rękawice - trzymaj z dala od ruchomych
części.

ORIGINAL-ANLEITUNG

Ein Instrument für genaue Messungen.

Notwendig zum Messen: Bremsscheiben,

Ventilplatten etc. Messbereich: 0 - 25 mm

Genauigkeit: 0,01 mm

Sie sind der beste Unfallschutz. Tragen Sie

immer einen Helm oder eine Schutzbrille

und Schutzkleidung. Nicht verwenden,

nicht mit einem Hammer schlagen. Alle

mechanischen Anzeichen, die nicht mit

dem normalen Gebrauch

zusammenhängen, führen zum Erlöschen

der Garantie. Während des Gebrauchs

sollten Kinder und andere umstehende

Personen in sicherem Abstand gehalten

werden. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber

und gut beleuchtet. Bei der Verwendung ist

sorgfältig und mit Bedacht. verwenden Sie

das Produkt nicht, wenn Sie müde sind

oder unter dem Einfluss von Drogen,

Persönliche Schutzausrüstung und

Schutzbrille tragen. Vermeiden Sie

unbeabsichtigtes Anlaufen der Ware.

Vermeiden Sie unnatürliche

Arbeitshaltungen. Auf eine stabile

Arbeitsposition und Gleichgewicht sollte

geachtet werden. Tragen Sie geeignete

Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung

oder Schmuck. Haare, Kleidung,

Handschuhe - von beweglichen Teilen

fernhalten.

