

INSTRUKCJA KLEJENIA NAPRASOWNIKÓW

SPOSÓB APLIKACJI

1. Oczyszczyć i przepasować wstępnie powierzchnię tkaniny
2. Odkleić delikatnie naprasowaną od podkładu i umieścić w wybranym miejscu (czasem trzeba wcześniej docisnąć ponownie naklejkę do folii transportowej)
3. Użyć papieru pergaminowego do pieczenia ciast (papier zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu rzeczy)
4. Przycisnąć żelazko do naklejki przez pergamin przez ok 4-5 sekund
5. Zdejmij folię transportową z odzieży, która była przyklejona do naklejki
6. Przykryj naklejkę ponownie pergaminem i powtórz punkt 4. (bez folii transportowej samą naklejkę)
7. Po tak przeprowadzonym naklejaniu masz pewność że naklejki nie odpadnie podczas prania.

INFORMACJE DODATKOWE

Folia transportowa naklejona jest z zewnętrznej części naklejki tzn. od nadruku z drugiej strony (od strony białej) jest to podkład od, którego musimy odkleić naklejkę.

Odzież pierz w 40 stopniach, ubrania przewracaj na lewą stronę.
Prasuj również na lewej stronie aby nie przypalić naklejki



730 342 290



mstudiorawicz@gmail.com