

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

NIP 6172205547

tel. +48 508-257-785

e-mail: sprzedaz@e-magma.pl

strona internetowa: www.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Tester ciśnienia miernik oleju TU-11

Automatyczny miernik ciśnienia typu Wave-box TU-11 posiadający łatwy do odczytania miernik z podwójną skalą. Manometr przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia oleju w silnikach spalinowych. Wystarczy podłączyć je odpowiednim adapterem w miejsce czujnika ciśnienia oleju i sprawdzić w tabeli czy ciśnienie wskazane przez manometr jest prawidłowe.

Idealnie sprawdzi się przy profesjonalnych warsztatach, stacjach diagnostycznych jak i również w przydomowych garażach.

W komplecie znajdują się wąż olejoodporny 24" (600 mm) z gwintem 1/8" NPT. Dodatkowo posiada adaptery 1/4"NPT i 3/8"NPT.

Zakres pomiarowy: od 0 do 500 psi (0 do 35 barów)

Średnica miernika: 3"

Zastosowanie: samochody ciężarowe i osobowe

Należy pamiętać o nie przekraczaniu maksymalnego ciśnienia!

Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.

Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.

Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:

Nie wolno modyfikować bądź też modernizować oprzyrządowania,

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie

należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Nie używać produktu w momencie zauważenia uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub wady.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne



Original instructions

Pressure tester, oil meter, many TU-11A tips

Automatic wave-box pressure meter TU-11A with an easy-to-read meter with a double scale. The pressure gauge is designed to measure oil pressure in combustion engines. Just connect them with an appropriate adapter in place of the oil pressure sensor and check in the table whether the pressure indicated by the pressure gauge is correct.

Perfect for professional workshops, diagnostic stations and home garages.

The set includes a 24" (600 mm) oil-resistant hose with a 1/8" NPT thread. Additionally, it has 1/4"NPT and 3/8"NPT adapters.

Measuring range: 0 to 500 psi (0 to 35 bar)

Gauge Diameter: 3"

Application: trucks and passenger cars

Remember not to exceed the maximum pressure!

The best protection against an accident is you.

Your attention and common sense are the best protection against an accident.

It goes without saying that we cannot predict all threats, but we draw attention to the most common and important ones:

It is not allowed to modify or modernize the equipment,

During use, children and other bystanders should be kept at a safe distance.

The work station should be kept clean and well-lit.

Please be careful when using. Carry out each activity carefully and carefully. Do not use the product if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

Wear personal protective equipment and always safety glasses.

Avoid unintentional activation of the goods.

Avoid unnatural working positions.

Take care of a stable working position and balance.

Please wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.

Hair, clothes, gloves - keep away from moving parts.

Do not use the product if you notice any damage, malfunction or defect.



use protective glasses



use protective headphones



use a protective mask



use protective clothing



read the manual



use protective gloves



wear a visor with protection



Wear protective footwear

Stosuj obuwie
ochronne



Originalanleitung

Drucktester, Ölzähler, viele TU-11A-Tipps

Automatisches Wellendruckmessgerät TU-11A mit gut ablesbarem Messgerät und Doppelskala. Das Manometer dient zur Messung des Öldrucks in Verbrennungsmotoren. Schließen Sie diese einfach an Stelle des Öldrucksensors mit einem entsprechenden Adapter an und prüfen Sie anhand der Tabelle, ob der vom Manometer angezeigte Druck korrekt ist.

Perfekt für professionelle Werkstätten, Diagnosestationen und Heimwerkstätten.

Das Set beinhaltet einen 24" (600 mm) ölbeständigen Schlauch mit einem 1/8" NPT-Gewinde. Darüber hinaus verfügt es über 1/4-Zoll-NPT- und 3/8-Zoll-NPT-Adapter.

Messbereich: 0 bis 500 psi (0 bis 35 bar)

Durchmesser des Messgeräts: 3"

Anwendung: LKW und PKW

Denken Sie daran, den maximalen Druck nicht zu überschreiten!

Der beste Schutz vor einem Unfall sind Sie.

Ihre Aufmerksamkeit und Ihr gesunder Menschenverstand sind der beste Schutz vor einem Unfall.

Es versteht sich von selbst, dass wir nicht alle Bedrohungen vorhersagen können, wir weisen jedoch auf die häufigsten und wichtigsten hin:

Es ist nicht gestattet, die Ausrüstung zu verändern oder zu modernisieren,

Während des Gebrauchs sollten Kinder und andere Unbeteiligte einen Sicherheitsabstand einhalten.

Der Arbeitsplatz sollte sauber und gut beleuchtet sein.

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verwendung. Führen Sie jede Tätigkeit sorgfältig und sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Aktivierung der Ware.

Vermeiden Sie unnatürliche Arbeitspositionen.

Achten Sie auf eine stabile Arbeitsposition und Balance.

Bitte tragen Sie entsprechende Kleidung. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck.

Haare, Kleidung, Handschuhe – von beweglichen Teilen fernhalten.

Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Schäden, Fehlfunktionen oder Mängel feststellen.



Schutzbrille verwenden



Verwenden Sie schützende Kopfhörer



Schutzmaske verwenden



Verwenden Sie Schutzkleidung



Handbuch lesen



Verwenden Sie Schutzhandschuhe



Visier mit Schutz verwenden



Tragen Sie Schutzschuhe

