

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HOT STAPLER

MODEL:H-008

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plastic repair machine

MODEL:H-008



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY STANDARDS AND GENERAL PRECAUTIONS

Our company can't be responsible for the damages occurred to persons or things, which derive from the use of the machine in following circumstances:

- **Modification or neutralization of safety elements**
- **Non respect of the recommendations written in the manual instruction.**
- **Modification of the characteristics on the product**
- **Use of the accessories, which are different from the ones delivered by our company.**

GENERALITIES

1. Before disassembling the product's body, plug out the lead cable.
2. The operators must have the appropriate qualification.
3. The operations of servicing can only be controlled by qualified technicians.
4. The operator is responsible for respect of the car manufacturers
5. Recommendations, concerning the protection of electrical and electronic procedures (car computer, car radio, alarm, air bag, etc...)
6. Before an operation of servicing, the power supply with compressed air must be cut off and off loaded.
7. The staples can reach a very high temperature and remain hot 5seconds after having stopped the machine. Be careful: high risk of burns.
8. It is necessary to make a regular preventive maintenance.

ELECTRICITY

1. Check that the unity must be connected to the earth coupler and that the connection to the earth is in good condition.
2. Check that the work bench is connected to the earth coupler.
3. Make sure that the operator has no contact with the staples to be welded without any protection.
4. Avoid to be in contact with the welding part.
5. Don't make hot stapler operations in very wet areas or on a wet floor.
6. Don't weld with worn out cables. Check that there is no default with the isolation with stripped cables or with loose connections.
7. Switch off the unit before replacing the staples.
8. Before controlling or repairing, please disconnect the unit directly to the level of the plug.

SMOKES AND GAS

Welding operations can cause the emission of toxic smokes and harmful metallic dusts. Use the device in a sheltered place equipped with smoke aspirators.

The operator must wear an anti smoke mask.

The welding material must be degreased and cleaned in order to limit the toxic gas during the welding process

FIRE

1. Check that the welding process don't cause fire especially near inflammable material.
2. Check that fire extinguishers are not too far from the operator.
3. Leave the product in a place with air movers.
4. Don't weld neither on containers of combustibles and lubricants, even empty, nor on containers with inflammable material..
5. Don't weld in an atmosphere full with inflammable gas or fuel steam.

ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY

Near the staples welding, check :

there is neither no other power supply cable nor control lines, nor phone cables, nor radio or TV reception appliances, nor watches, nor mobile phones, nor magnetic cards, nor computers or any other electronic appliance.

Make supplementary protections if other products are used in the same environment.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Technical parameters

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter:0.6-0.8mm

Staples type:6

Output voltage:0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage:AC 1ph 220V/110V $\pm$ 10%

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle:5%

Frequency: 50/60Hz

Working Time:< 1s

The machine is delivered with :

HOTSTAPLER controller and wand

-(100 pcs) - RS16 0.6 flat staples

-(100 pcs) - RS18 0.8 flat staples

-(100 pcs) - RS26 0.6 wave staples

-(100 pcs) - RS28 0.8 wave staples

-(100 pcs) - RS38 0.8 corner staples

-(100 pcs) - RS46 0.6 outside corner staples

-(1 pc) - diagonal cutter


-(1 pc) - Power Plug Wire

-(1 pc) - storage box (Some machines don't.)

CONNECTIONS OF POWER SUPPLY CABLES

Electricity:

Single phase 220V/110V $\pm$ 10% 50/60Hz . Use of the PHASE 1, NEUTRAL and EARTH CONNECTION on a 3 phase plug.






Protection of the line:

If the product releases the circuit breaker of the protection of installation, please check that you have the right calibre and the adequate type of circuit breaker.

OPERATION

Preparing the plastic:

Make sure the area to be stapled is free of paint and clean. Remove any oils or residues from the plastic's surface.




Getting Started:

Plug in control box and turn on. Carefully insert desired staple into one of three possible positions in the end of the stapler without depressing the power button on the handle. Once pressed to the bottom of the hole, the unit is ready for use.

Setting the Temperature:

Turn the control dial to the second or third position, unless very low heat levels are desired. These two positions satisfy most stapling applications.




Use:

Lay staple over the desired location and apply gentle pressure. Push the button on the handle(<1s) , then release once the staple is at the desired depth. Allow to cool slightly. Pull back and the staple will remain in the plastic. Clip off the staple with the supplied diagonal cutter.

**Caution:**

When clipping off the staple prongs, wear eye protection and cup your hand over the staple to prevent the clipped wire from becoming a projectile.



Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

AGRAFEUSE A CHAUD

MODÈLE : H-008

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Machine de réparation de plastique

MODÈLE : H-008



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

NORMES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Notre société ne peut être tenue responsable des dommages causés aux personnes ou aux choses, découlant de l'utilisation de la machine dans les circonstances suivantes :

- Modification ou neutralisation des éléments de sécurité
- Non respect des recommandations écrites dans la notice d'utilisation.
- Modification des caractéristiques sur le produit
- Utilisation d'accessoires différents de ceux livrés par notre entreprise.

GÉNÉRALITÉS

1. Avant de démonter le corps du produit, débranchez le câble d'alimentation.
2. Les opérateurs doivent avoir la qualification appropriée.
3. Les opérations d'entretien ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés.
4. L'opérateur est responsable du respect des constructeurs automobiles
5. Recommandations concernant la protection des équipements électriques et électroniques procédures (ordinateur de bord, autoradio, alarme, airbag, etc...)
6. Avant une opération d'entretien, l'alimentation en air comprimé doit être coupé et déchargé.
7. Les agrafes peuvent atteindre une température très élevée et rester chaudes 5 secondes après avoir arrêté la machine. Attention : risque élevé de brûlures.
8. Il est nécessaire d'effectuer un entretien préventif régulier.

ÉLECTRICITÉ

1. Vérifiez que l'unité doit être connectée au coupleur de terre et que la connexion à la terre est en bon état.
2. Vérifiez que l'établi est connecté au coupleur de terre.
3. Assurez-vous que l'opérateur n'a aucun contact avec les agrafes à souder sans aucune protection.
4. Évitez tout contact avec la pièce à souder.
5. N'effectuez pas d'opérations d'agrafage à chaud dans des zones très humides ou sur un sol mouillé.
6. Ne soudez pas avec des câbles usés. Vérifiez qu'il n'y a pas de défaut d'isolation. avec des câbles dénudés ou avec des connexions desserrées.
7. Éteignez l'appareil avant de remplacer les agrafes.
8. Avant de contrôler ou de réparer, veuillez débrancher l'appareil directement au niveau de la prise.

FUMÉES ET GAZ

Les opérations de soudage peuvent provoquer l'émission de fumées toxiques et de gaz métalliques nocifs. poussières. Utiliser l'appareil dans un endroit abrité équipé d'aspirateurs de fumée.

L'opérateur doit porter un masque anti fumée.

Le matériel de soudure doit être dégraissé et nettoyé afin de limiter les gaz toxiques pendant le processus de soudage

FEU

1. Vérifiez que le processus de soudage ne provoque pas d'incendie, en particulier à proximité de produits inflammables. matériel.
2. Vérifiez que les extincteurs ne sont pas trop éloignés de l'opérateur.
3. Laissez le produit dans un endroit avec des ventilateurs.
4. Ne pas souder sur des conteneurs de combustibles et de lubrifiants, même vides, ni sur les conteneurs contenant des matières inflammables.
5. Ne soudez pas dans une atmosphère contenant du gaz inflammable ou de la vapeur de carburant.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

A proximité des soudures par agrafes, vérifier :

il n'y a ni autre câble d'alimentation, ni lignes de commande, ni téléphone câbles, ni appareils de réception radio ou TV, ni montres, ni téléphones portables téléphones, ni cartes magnétiques, ni ordinateurs ou tout autre appareil électronique appareil.

Prévoir des protections supplémentaires si d'autres produits sont utilisés dans le même environnement.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème. interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Paramètres techniques

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter:0.6-0.8mm

Staples type:6

Output voltage:0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage:AC 1ph 220V/110V $\pm$ 10%

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle:5%

Frequeney: 50/60Hz

Working Time:< 1s

La machine est livrée avec :

Contrôleur et baguette HOTSTAPLER

-(100 pcs) - Agrafes plates RS16 0,6 -

(100 pcs) - Agrafes plates RS18 0,8 -(100

pcs) - Agrafes ondulées RS26 0,6 -(100 pcs)

- Agrafes ondulées RS28 0,8 -(100 pcs) -

Agrafes d'angle RS38 0,8 -(100 pcs) - Agrafes

d'angle extérieures RS46 0,6 -(1 pc) - coupe-angle -(1

pc) - Câble d'alimentation -(1


pc) - boîte de rangement

(certaines machines ne le font pas.)

CONNEXIONS DES CABLES D'ALIMENTATION

Electricité :

Monophasé 220V/110V $\pm$ 10% 50/60Hz . Utilisation du RACCORDEMENT PHASE 1, NEUTRE et TERRE sur une prise triphasée.




Protection de la ligne : Si le

produit déclenche le disjoncteur de protection de l'installation, veuillez vérifier que vous disposez du bon calibre et du type de disjoncteur adéquat.

OPÉRATION

Préparation du plastique :

Assurez-vous que la zone àagrafer est exempte de peinture et propre. Éliminez les huiles ou résidus de la surface du plastique.




Mise en route : Branchez

le boîtier de commande et allumez-le. Insérez soigneusement l'agrafe souhaitée dans l'une des trois positions possibles à l'extrémité de l'agrafeuse sans appuyer sur le bouton d'alimentation de la poignée. Une fois enfoncée jusqu'au fond du trou, l'unité est prête à l'emploi.


Réglage de la température : Tournez

la molette de commande sur la deuxième ou la troisième position, à moins que des niveaux de chaleur très bas ne soient souhaités. Ces deux positions conviennent à la plupart des applications d'agrafage.




Utiliser:

Posez l'agrafe sur l'emplacement souhaité et appliquez doucement pression. Appuyez sur le bouton de la poignée (<1s), puis relâchez une fois que l'agrafe est à la profondeur désirée. Laisser refroidir légèrement. Retirez-la et l'agrafe restera dans le plastique. Coupez la agrafe avec le coupe-ongles diagonal fourni.



Prudence:

Lors de la coupe des broches de l'agrafe, portez une protection pour les yeux. et placez votre main sur l'agrafe pour éviter qu'elle ne soit coupée empêcher le fil de devenir un projectile.



Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HEISSHEFTGERÄT

MODELL: H-008

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kunststoff-Reparaturmaschine

MODELL: H-008



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten

SICHERHEITSSTANDARDS UND ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen, die durch die Verwendung der Maschine unter folgenden Umständen entstehen:

- **Modifikation oder Neutralisierung von Sicherheitselementen**
- **Nichtbeachtung der Empfehlungen in der Bedienungsanleitung.**
- **Änderung der Eigenschaften des Produkts**
- **Verwendung von Zubehör, das nicht mit unserem Lieferumfang übereinstimmt Unternehmen.**

ALLGEMEINES

1. Bevor Sie das Produktgehäuse auseinandernehmen, ziehen Sie das Anschlusskabel ab.
2. Das Bedienpersonal muss über die entsprechende Qualifikation verfügen.
3. Die Wartungsvorgänge dürfen nur von qualifizierten Technikern überwacht werden.
4. Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der Autohersteller
5. Empfehlungen zum Schutz elektrischer und elektronischer
Verfahren (Bordcomputer, Autoradio, Alarm, Airbag usw.)
6. Vor einem Wartungsvorgang muss die Stromversorgung mit Druckluft abgeschnitten und abgeladen.
7. Die Klammern können eine sehr hohe Temperatur erreichen und bleiben 5 Sekunden nach dem nachdem die Maschine gestoppt wurde. Vorsicht, es besteht hohe Verbrennungsgefahr.
8. Es ist notwendig, regelmäßig eine vorbeugende Wartung durchzuführen.

STROM

1. Überprüfen Sie, dass die Einheit an den Erdungskoppler angeschlossen werden muss und dass die Die Erdverbindung ist in gutem Zustand.
2. Prüfen Sie, ob die Werkbank mit dem Erdungskoppler verbunden ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Bediener keinen Kontakt mit den zu schweißenden Klammern hat ohne jeglichen Schutz.
4. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Schweißteil.
5. Führen Sie keine Heißstackerarbeiten in sehr feuchten Bereichen oder auf nassem Boden durch.
6. Schweißen Sie nicht mit verschlissenen Kabeln. Prüfen Sie, ob die Isolierung einwandfrei ist. mit abisolierten Kabeln oder mit losen Verbindungen.
7. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Klammern ersetzen.
8. Vor der Kontrolle oder Reparatur trennen Sie bitte das Gerät direkt auf den Pegel von der Stecker.

RAUCH UND GAS

Schweißarbeiten können zur Emission von giftigen Dämpfen und schädlichen Metallen führen. Stäube. Verwenden Sie das Gerät an einem geschützten Ort, der mit Rauchabsaugern ausgestattet ist. Der Bediener muss eine Rauchschutzmaske tragen. Das Schweißmaterial muss entfettet und gereinigt werden, um die Bildung giftiger Gase zu begrenzen. während des Schweißvorgangs

FEUER

1. Überprüfen Sie, dass der Schweißvorgang keinen Brand verursacht, insbesondere in der Nähe von brennbaren Material.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Feuerlöscher nicht zu weit vom Bediener entfernt befinden.
3. Lassen Sie das Produkt an einem Ort mit Luftumwälzern liegen.
4. Schweißen Sie nicht an Behältern mit Brennstoffen und Schmiermitteln, auch nicht an leeren, noch auf Behältern mit brennbarem Material.
5. Schweißen Sie nicht in einer Atmosphäre voller brennbarer Gase oder Kraftstoffdämpfe.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Überprüfen Sie in der Nähe der Klammerschweißung:

es gibt weder ein anderes Stromkabel noch Steuerleitungen, noch Telefon Kabel, Radio- oder Fernsehempfangsgeräte, Uhren oder Mobiltelefone Telefone, Magnetkarten, Computer oder andere elektronische Gerät.

Treffen Sie zusätzliche Schutzmaßnahmen, wenn andere Produkte im gleichen Umfeld.

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden
Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die
kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von
Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse
B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu,
bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet
Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.

nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass

Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch

Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.

Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das
Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Technische Parameter

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter: 0.6-0.8mm

Staples type: 6

Output voltage: 0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage: AC 1ph 220V/110V $\pm 10\%$

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle: 5%

Frequency: 50/60Hz

Working Time: < 1s

Die Maschine wird geliefert mit:

HOTSTAPLER-Controller und -Stab

- (100 Stück) - RS16 0,6 Flachklammern -

(100 Stück) - RS18 0,8 Flachklammern -

(100 Stück) - RS26 0,6 Wellenklammern -

(100 Stück) - RS28 0,8 Wellenklammern -

(100 Stück) - RS38 0,8 Eckklammern - (100

Stück) - RS46 0,6 Außeneckklammern - (1 Stück) -

Diagonalschneider - (1 Stück)


- Netzsteckerkabel - (1 Stück) -

Aufbewahrungsbox (Bei einigen Maschinen ist dies nicht der Fall.)

ANSCHLÜSSE DER STROMVERSORUNGSKABEL

Elektrizität:

Einphasig 220 V/110 V ± 10 % 50/60 Hz. Verwendung von PHASE 1, NEUTRAL- und ERDUNGSANSCHLUSS an einem dreiphasigen Stecker.




Leitungsschutz: Wenn das

Produkt den Schutzschalter der Anlagensicherung auslöst, prüfen Sie bitte, ob Sie die richtige Größe und den geeigneten Typ des Schutzschalters haben.

BETRIEB

Vorbereitung des

Kunststoffe: Stellen Sie sicher, dass der zu tackernde Bereich frei von Farbe und sauber ist. Entfernen Sie alle Öle oder Rückstände von der Kunststoffoberfläche.




Erste Schritte:

Steuerbox einstecken und einschalten. Die gewünschte Klammer vorsichtig in eine der drei möglichen Positionen am Ende des Hefters einführen, ohne den Einschaltknopf am Griff zu drücken. Sobald die Klammer bis zum Boden des Lochs gedrückt ist, ist das Gerät einsatzbereit.


Einstellen der Temperatur:

Drehen Sie den Drehregler auf die zweite oder dritte Position, es sei denn, Sie möchten eine sehr niedrige Temperatur. Diese beiden Positionen sind für die meisten Heftanwendungen geeignet.




Verwenden:

Legen Sie die Klammer über die gewünschte Stelle und wenden Sie sie sanft an Druck. Drücken Sie den Knopf am Griff (<1 s) und lassen Sie ihn dann los. Sobald die Klammer die gewünschte Tiefe erreicht hat. Leicht abkühlen lassen. Ziehen Sie zurück und die Klammer bleibt im Kunststoff. heften Sie mit dem mitgelieferten Seitenschneider.



Vorsicht:

Tragen Sie beim Abschneiden der Klammerzinken einen Augenschutz und wölben Sie Ihre Hand über die Klammer, um zu verhindern, dass die abgeschnittene Draht wird zu einem Projektil.



In China hergestellt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PINZATRICE A CALDO

MODELLO:H-008

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Macchina per la riparazione della plastica

MODELLO:H-008



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI GENERALI

La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati a persone o cose, derivanti dall'utilizzo della macchina nelle seguenti circostanze:

- **Modifica o neutralizzazione degli elementi di sicurezza**
- **Mancato rispetto delle raccomandazioni riportate nel manuale di istruzioni.**
- **Modifica delle caratteristiche del prodotto**
- **Utilizzo di accessori diversi da quelli forniti dal nostro azienda.**

GENERALITÀ

1. Prima di smontare il corpo del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione.
2. Gli operatori devono possedere la qualifica appropriata.
3. Le operazioni di manutenzione possono essere controllate solo da tecnici qualificati.
4. L'operatore è responsabile del rispetto delle norme dei costruttori di automobili
5. Raccomandazioni, concernenti la protezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche procedure (computer dell'auto, autoradio, allarme, airbag, ecc...)
6. Prima di ogni intervento di manutenzione, l'alimentazione elettrica con aria compressa deve essere tagliati fuori e scaricati.
7. Le graffette possono raggiungere temperature molto elevate e rimanere calde per 5 secondi dopo dopo aver fermato la macchina. Attenzione: alto rischio di ustioni.
8. È necessario effettuare una regolare manutenzione preventiva.

ELETTRICITÀ

1. Verificare che l'unità sia collegata al connettore di terra e che il collegamento con la terra è in buone condizioni.
2. Verificare che il banco da lavoro sia collegato al connettore di terra.
3. Assicurarsi che l'operatore non abbia alcun contatto con le graffette da saldare senza alcuna protezione.
4. Evitare il contatto con la parte da saldare.
5. Non utilizzare la pinzatrice a caldo in aree molto umide o su pavimenti bagnati.
6. Non saldare con cavi usurati. Controllare che non ci siano difetti con l'isolamento con cavi spellati o con collegamenti allentati.
7. Spegnerne l'unità prima di sostituire le graffette.
8. Prima di controllare o riparare, scollegare l'unità direttamente al livello di la spina.

FUMI E GAS

Le operazioni di saldatura possono causare l'emissione di fumi tossici e di metalli nocivi polveri. Utilizzare l'apparecchio in un luogo riparato e dotato di aspiratori di fumi. L'operatore deve indossare una maschera antifumo.

Il materiale di saldatura deve essere sgrassato e pulito per limitare i gas tossici durante il processo di saldatura

FUOCO

1. Verificare che il processo di saldatura non provochi incendi, soprattutto in prossimità di materiali infiammabili. materiale.
2. Verificare che gli estintori non siano troppo lontani dall'operatore.
3. Lasciare il prodotto in un luogo dotato di ventilatori.
4. Non saldare su contenitori di combustibili e lubrificanti, anche vuoti, né su contenitori con materiale infiammabile.
5. Non saldare in un'atmosfera piena di gas infiammabili o vapori di carburante.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Vicino alla saldatura delle graffette, controllare:

non c'è nessun altro cavo di alimentazione né linee di controllo, né telefono né cavi, né apparecchi di ricezione radiofonica o televisiva, né orologi, né apparecchi di telefonia mobile. né telefoni, né carte magnetiche, né computer o altri dispositivi elettronici apparecchio.

Effettuare protezioni supplementari se vengono utilizzati altri prodotti nello stesso ambiente.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l' interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il il ricevitore è collegato.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Parametri tecnici

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter:0.6-0.8mm

Staples type:6

Output voltage:0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage:AC 1ph 220V/110V $\pm$ 10%

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle:5%

Frequeney: 50/60Hz

Working Time:< 1s

La macchina viene consegnata con:

Controller e bacchetta HOTSTAPLER

-(100 pz) - RS16 0.6 punti metallici piatti -

(100 pz) - RS18 0.8 punti metallici piatti -

(100 pz) - RS26 0.6 punti metallici ondulati -

(100 pz) - RS28 0.8 punti metallici ondulati -

(100 pz) - RS38 0.8 punti metallici angolari -

(100 pz) - RS46 0.6 punti metallici angolari esterni -(1 pz)

- taglierina diagonale -(1 pz) -


cavo della spina di alimentazione

-(1 pz) - scatola di immagazzinaggio (alcune macchine non lo fanno.)

COLLEGAMENTI DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

Elettricità:

Monofase 220V/110V $\pm$ 10% 50/60Hz. Utilizzo della FASE 1, NEUTRO e COLLEGAMENTO DI TERRA su una spina trifase.




Protezione della linea: se il

prodotto fa scattare l'interruttore di protezione dell'impianto, verificare di avere il calibro giusto e il tipo di interruttore adeguato.

OPERAZIONE

Preparazione della plastica:

assicurarsi che l'area da graffiare sia priva di vernice e pulita. Rimuovere eventuali oli o residui dalla superficie della plastica.




Per iniziare: collegare

la scatola di controllo e accendere. Inserire con attenzione la graffetta desiderata in una delle tre posizioni possibili all'estremità della spillatrice senza premere il pulsante di accensione sull'impugnatura. Una volta premuta fino in fondo al foro, l'unità è pronta per l'uso.


Impostazione della temperatura:

ruotare la manopola di controllo sulla seconda o terza posizione, a meno che non si desiderino livelli di calore molto bassi. Queste due posizioni soddisfano la maggior parte delle applicazioni di spillatura.



Utilizzo:

Posizionare la graffetta sulla posizione desiderata e applicare delicatamente pressione. Premere il pulsante sulla maniglia (<1s), quindi rilasciare una volta che la graffetta è alla profondità desiderata. Lasciare raffreddare leggermente. Tirare indietro e la graffetta rimarrà nella plastica. Tagliare il pinzare con il tronchese diagonale in dotazione.

**Attenzione:**

Quando si tagliano i rebbi delle graffette, indossare una protezione per gli occhi e metti la mano a coppa sopra la graffetta per evitare che si tagli il filo si trasformi in un proiettile.



Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GRAPADORA CALIENTE

MODELO:H-008

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maquina reparadora de plastico

MODELO:H-008



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES GENERALES

Nuestra empresa no podrá ser responsable de los daños ocasionados a personas o cosas, derivados del uso de la máquina en las siguientes circunstancias:

- Modificación o neutralización de elementos de seguridad
- Incumplimiento de las recomendaciones escritas en el manual de instrucciones.
- Modificación de las características del producto
- Uso de accesorios distintos a los entregados por nuestro compañía.

GENERALIDADES

1. Antes de desmontar el cuerpo del producto, desconecte el cable.
2. Los operadores deberán tener la cualificación adecuada.
3. Las operaciones de servicio sólo pueden ser controladas por técnicos cualificados.
4. El operador es responsable del respeto de las normas de los fabricantes de vehículos.
5. Recomendaciones relativas a la protección de equipos eléctricos y electrónicos procedimientos (ordenador del coche, radio del coche, alarma, airbag, etc...)
6. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, se debe desconectar la alimentación eléctrica con aire comprimido. cortado y descargado.
7. Las grapas pueden alcanzar una temperatura muy alta y permanecer calientes 5 segundos después Después de haber parado la máquina, tenga cuidado: alto riesgo de quemaduras.
8. Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódico.

ELECTRICIDAD

1. Verifique que la unidad debe estar conectada al acoplador de tierra y que el La conexión a tierra está en buenas condiciones.

2. Verifique que el banco de trabajo esté conectado al acoplador de tierra.

3. Asegúrese de que el operador no tenga contacto con las grapas a soldar.

Sin ninguna protección.

4. Evite el contacto con la pieza de soldadura.

5. No realice operaciones de grapado en caliente en áreas muy húmedas o sobre suelo mojado.

6. No soldar con cables desgastados. Verificar que no exista ningún defecto en el aislamiento.

con cables pelados o con conexiones sueltas.

7. Apague la unidad antes de reemplazar las grapas.

8. Antes de controlar o reparar, desconecte la unidad directamente al nivel de El enchufe.

HUMOS Y GAS

Las operaciones de soldadura pueden provocar la emisión de humos tóxicos y metales nocivos. polvo. Utilice el dispositivo en un lugar protegido y equipado con aspiradores de humo.

El operador debe usar una máscara antihumo.

El material de soldadura debe estar desengrasado y limpio para limitar los gases tóxicos.

Durante el proceso de soldadura

FUEGO

1. Compruebe que el proceso de soldadura no provoque incendios, especialmente cerca de materiales inflamables. material.

2. Verifique que los extintores no estén demasiado lejos del operador.

3. Deje el producto en un lugar con ventiladores.

4. No soldar sobre recipientes de combustibles y lubricantes, incluso vacíos, ni sobre contenedores con material inflamable.

5. No suelde en una atmósfera llena de gases inflamables o vapor de combustible.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Cerca de las grapas de soldadura, comprobar:

No hay otro cable de alimentación ni líneas de control, ni teléfono.

cables, ni aparatos de recepción de radio o televisión, ni relojes, ni teléfonos móviles.

ni teléfonos, ni tarjetas magnéticas, ni ordenadores ni ningún otro dispositivo electrónico. aparato.

Realizar protecciones complementarias si se utilizan otros productos en el mismo ambiente.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema. interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Parámetros técnicos

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter: 0.6-0.8mm

Staples type: 6

Output voltage: 0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage: AC 1ph 220V/110V $\pm 10\%$

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle: 5%

Frequeney: 50/60Hz

Working Time: < 1s

La máquina se entrega con:

Controlador y varilla de la grapadora en caliente

- (100 piezas) - Grapas planas RS16 de 0,6 -

(100 piezas) - Grapas planas RS18 de 0,8 -

(100 piezas) - Grapas onduladas RS26 de 0,6 -

(100 piezas) - Grapas onduladas RS28 de 0,8 -

(100 piezas) - Grapas para esquinas RS38 de 0,8 -

(100 piezas) - Grapas para esquinas exteriores RS46 de 0,6 -

(1 pieza) - Cortador diagonal - (1


pieza) - Cable de enchufe de

alimentación - (1 pieza) - Caja de almacenamiento (Algunas máquinas no lo tienen).

CONEXIONES DE CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Electricidad:

Monofásica 220V/110V $\pm$ 10% 50/60Hz. Uso de CONEXIÓN FASE 1, NEUTRO y TIERRA en enchufe trifásico.




Protección de la línea: Si el

producto libera el disyuntor de protección de la instalación, verifique que dispone del calibre correcto y del tipo adecuado de disyuntor.

OPERACIÓN

Preparación del plástico:

Asegúrese de que la zona que va a grapar esté libre de pintura y limpia. Elimine cualquier aceite o residuo de la superficie del plástico.




Primeros pasos:

Enchufe la caja de control y enciéndala. Inserte con cuidado la grapa deseada en una de las tres posiciones posibles en el extremo de la grapadora sin presionar el botón de encendido en el mango. Una vez que presione hasta el fondo del orificio, la unidad estará lista para usar.

Ajuste de la temperatura: gire el

dial de control a la segunda o tercera posición, a menos que se deseen niveles de calor muy bajos. Estas dos posiciones satisfacen la mayoría de las aplicaciones de grapado.



Usar:


Coloque la grapa sobre la ubicación deseada y aplique suavemente.

Presión. Presione el botón en el mango (<1 s), luego suéltelo

Una vez que la grapa esté a la profundidad deseada, déjela enfriar un poco.

Tire hacia atrás y la grapa permanecerá en el plástico. Corte la grapa.

grapar con el cortador diagonal suministrado.




Precaución:

Al cortar las puntas de las grapas, use protección para los ojos.

y ahueca tu mano sobre la grapa para evitar que se corte.

alambre para que no se convierta en proyectil.



Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZSZYWACZ GORĄCY

MODEL:H-008

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maszyna do naprawy plastiku

MODEL:H-008



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu

NORMY BEZPIECZEŃSTWA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, wynikające z użytkowania urządzenia w następujących okolicznościach:

- Modyfikacja lub neutralizacja elementów bezpieczeństwa
- Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Modyfikacja cech produktu
- Używanie akcesoriów innych niż te dostarczone przez nas firma.

OGÓLNOŚCI

1. Przed demontażem obudowy produktu należy odłączyć kabel zasilający.
2. Operatorzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
3. Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników.
4. Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów producenta pojazdu
5. Zalecenia dotyczące ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych procedury (komputer samochodowy, radio samochodowe, alarm, poduszka powietrzna itp.)
6. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem. odciąć i odładować.
7. Zszywki mogą osiągnąć bardzo wysoką temperaturę i pozostać gorące jeszcze przez 5 sekund. po zatrzymaniu maszyny. Uważaj: duże ryzyko poparzeń.
8. Należy przeprowadzać regularną konserwację zapobiegawczą.

ELEKTRYCZNOŚĆ

1. Sprawdź, czy jednostka musi być podłączona do złącza uziemiającego i czy połączenie z ziemią jest w dobrym stanie.
2. Sprawdź, czy stół roboczy jest podłączony do uziemienia.
3. Upewnij się, że operator nie ma kontaktu ze zszywkami, które mają zostać zgrzane bez żadnej ochrony.
4. Unikaj kontaktu ze spawanym elementem.
5. Nie należy obsługiwać zszywacza na gorąco w bardzo wilgotnych pomieszczeniach lub na mokrej podłodze.
6. Nie spawaj zużyłymi kablami. Sprawdź, czy nie ma żadnych usterek w izolacji z odsłoniętych kablami lub luźnymi połączeniami.
7. Przed wymianą zszywek wyłącz urządzenie.
8. Przed przystąpieniem do kontroli lub naprawy należy odłączyć urządzenie bezpośrednio od źródła zasilania. wtyczka.

DYMY I GAZ

Operacje spawalnicze mogą powodować emisję toksycznych dymów i szkodliwych metali pyły. Używaj urządzenia w miejscu osłoniętych, wyposażonych w pochłaniacze dymu. Operator musi nosić maskę przeciwdymową. Materiał spawalniczy należy odtłuścić i oczyścić, aby ograniczyć toksyczne gazy podczas procesu spawania

OGIEŃ

1. Sprawdź, czy proces spawania nie powoduje pożaru, zwłaszcza w pobliżu materiałów łatwopalnych. tworzywo.
2. Sprawdź, czy gaśnice nie znajdują się zbyt daleko od operatora.
3. Pozostawiać produkt w miejscu z ruchami powietrza.
4. Nie spawaj pojemników z materiałami palnymi i smarami, nawet pustych, ani na pojemnikach z materiałami łatwopalnymi.
5. Nie spawaj w atmosferze zawierającej łatwopalne gazy lub pary paliwowe.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

W pobliżu zgrzewania zszywek sprawdź: nie ma żadnego innego kabla zasilającego ani linii sterujących, ani telefonicznego kabli, ani urządzeń do odbioru radia i telewizji, ani zegarków, ani telefonów komórkowych telefonów, kart magnetycznych, komputerów ani innych urządzeń elektronicznych urządzenie.

W przypadku stosowania innych produktów w tym samym miejscu należy zastosować dodatkowe środki ochrony środowiska.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega spełniając dwa warunki:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy

Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu: zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Parametry techniczne

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter: 0.6-0.8mm

Staples type: 6

Output voltage: 0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage: AC 1ph 220V/110V $\pm 10\%$

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle: 5%

Frequency: 50/60Hz

Working Time: < 1s

Maszyna dostarczana jest z:

Kontroler i różdżka HOTSTAPLER

-(100 szt.) - zszywki płaskie RS16 0,6 -(100

szt.) - zszywki płaskie RS18 0,8 -(100 szt.) -

zszywki faliste RS26 0,6 -(100 szt.) - zszywki

faliste RS28 0,8 -(100 szt.) - zszywki narożne

RS38 0,8 -(100 szt.) - zszywki narożne

zewnątrz RS46 0,6 -(1 szt.) - obcinak boczny -(1 szt.) -

przewód zasilający -(1 szt.) -


pudełko do przechowywania

(niektóre maszyny nie posiadają takiego pudełka).

PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH

Prąd:

Jednofazowy 220 V/110 V $\pm$ 10% 50/60 Hz. Użycie FAZY 1, NEUTRALNEJ i PODŁĄCZENIA UZIEMIENIA w 3-fazowej wtyczce.




Zabezpieczenie linii: Jeżeli

produkt zwalnia wyłącznik zabezpieczający instalację, należy sprawdzić, czy posiadany kaliber i typ wyłącznika jest właściwy.

DZIAŁANIE

Przygotowanie plastiku:

Upewnij się, że obszar, który ma zostać zszyty, jest wolny od farby i czysty. Usuń wszelkie oleje lub pozostałości z powierzchni plastiku.




Rozpoczę cie pracy:

Podłącz skrzynkę sterowniczą i włącz ją. Ostrożnie włóż żądaną zszywkę w jedną z trzech możliwych pozycji na końcu zszywacza, nie naciskając przycisku zasilania na uchwycie. Po dociśnięciu ciu do dna otworu urządzenie jest gotowe do użycia.


Ustawianie temperatury:

Obróć pokrętkę tło sterujące na drugą lub trzecią pozycję, chyba że chcesz uzyskać bardzo niski poziom ciepła. Te dwie pozycje spełniają więksość zastosowań zszywacza.



Używać:

Położ zszywkę w wybranym miejscu i delikatnie przyłóż ciśnienie. Naciśnij przycisk na uchwycie ($<1s$), a następnie pnie zwolnij gdy zszywka znajdzie się na pożądanej głębokości. Pozostawić do lekkiego ostygnięcia. Odciągnij, a zszywka pozostanie w plastiku. Odetnij zszyj za pomocą dołączonego obcinaka bocznego.



Ostrożność:

Podczas odcinania zębów zszywek należy nosić okulary ochronne. i przykryj zszywkę dłonią, aby zapobiec jej przecięciu przewodu, aby nie zamienił się w pocisk.



Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HETE NIETMACHINE

MODEL:H-008

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Machine voor het repareren van kunststof

MODEL:H-008



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

VEILIGHEIDSNORMEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of zaken, die voortvloeit uit het gebruik van de machine in de volgende omstandigheden:

- **Wijziging of neutralisatie van veiligheidselementen**
- **Het niet naleven van de aanbevelingen in de handleiding.**
- **Wijziging van de kenmerken van het product**
- **Gebruik van accessoires die afwijken van de door ons geleverde accessoires bedrijf.**

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voordat u de behuizing van het product demonteert, moet u de kabel loskoppelen.
2. De operators moeten over de juiste kwalificaties beschikken.
3. Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd.
4. De exploitant is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften van de autofabrikanten
5. Aanbevelingen betreffende de bescherming van elektrische en elektronische apparatuur procedures (autocomputer, autoradio, alarm, airbag, enz...)
6. Voordat er een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd, moet de stroomvoorziening met perslucht worden uitgeschakeld. afgesneden en geladen.
7. De nietjes kunnen een zeer hoge temperatuur bereiken en blijven 5 seconden na het plaatsen nog steeds heet. nadat de machine is gestopt. Let op: hoog risico op brandwonden.
8. Regelmatig preventief onderhoud is noodzakelijk.

ELEKTRICITEIT

1. Controleer of de eenheid op de aardkoppeling moet worden aangesloten en of de verbinding met de aarde is in goede staat.
2. Controleer of de werkbank is aangesloten op de aardkoppeling.
3. Zorg ervoor dat de operator geen contact heeft met de te lassen nietjes zonder enige bescherming.
4. Vermijd contact met het lasgedeelte.
5. Voer geen handelingen met de hete nietmachine uit in zeer natte ruimtes of op een natte vloer.
6. Las niet met versleten kabels. Controleer of er geen defect is met de isolatie met gestripte kabels of met losse verbindingen.
7. Schakel het apparaat uit voordat u de nietjes vervangt.
8. Voordat u het apparaat gaat controleren of repareren, moet u het rechtstreeks loskoppelen van het stroomnet. de stekker.

ROOK EN GAS

Bij laswerkzaamheden kunnen giftige rook en schadelijke metalen vrijkomen stof. Gebruik het apparaat op een beschutte plaats die is uitgerust met rookafzuigers. De operator moet een anti-rookmasker dragen. Het lasmateriaal moet ontvet en gereinigd worden om de giftige gassen te beperken tijdens het lasproces

VUUR

1. Controleer of het lasproces geen brand veroorzaakt, vooral niet in de buurt van ontvlambare materialen. materiaal.
2. Controleer of de brandblussers niet te ver van de gebruiker verwijderd zijn.
3. Laat het product op een plek staan waar er luchtverplaatsers zijn.
4. Las niet aan containers met brandbare stoffen en smeermiddelen, zelfs niet als deze leeg zijn, en ook niet aan containers met smeermiddelen die nog in de verpakking zitten. op containers met brandbaar materiaal.
5. Las niet in een omgeving vol ontvlambare gassen of brandstofstoom.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Controleer bij het lassen van de nietjes:

er is geen andere stroomtoevoerkabel, geen besturingslijnen, geen telefoon kabels, noch radio- of tv-ontvangstapparatuur, noch horloges, noch mobiele telefoons telefoons, noch magneetkaarten, noch computers of andere elektronische apparaat.

Zorg voor aanvullende bescherming als er andere producten in dezelfde situatie worden gebruikt. omgeving.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd. de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om bieden redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen. verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Technische parameters

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter: 0.6-0.8mm

Staples type: 6

Output voltage: 0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage: AC 1ph 220V/110V $\pm 10\%$

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle: 5%

Frequency: 50/60Hz

Working Time: < 1s

De machine wordt geleverd met:

HOTSTAPLER-controller en toverstaf

-(100 stuks) - RS16 0,6 platte nietjes -(100

stuks) - RS18 0,8 platte nietjes -(100

stuks) - RS26 0,6 gegolfde nietjes -(100

stuks) - RS28 0,8 gegolfde nietjes -(100

stuks) - RS38 0,8 hoeknietjes -(100 stuks) -

RS46 0,6 buitenhoeknietjes -(1 stuk) - zijknijptang -(1

stuk) - stekkerkabel -(1 stuk) -

opberghoos (sommige machines


hebben dit niet)

AANSLUITINGEN VAN VOEDINGSKABELS

Elektriciteit:

Enkele fase 220V/110V $\pm$ 10% 50/60Hz. Gebruik van de FASE 1, NEUTRALE en AARDE

AANSLUITING op een 3 fase stekker.




Bescherming van de lijn:

Als het product de stroomonderbreker van de installatiebeveiliging activeert, controleer dan of u het juiste kaliber en het juiste type stroomonderbreker hebt.

WERKING

Het plastic voorbereiden:

Zorg ervoor dat het te nieten gebied vrij is van verf en schoon is. Verwijder eventuele olie of resten van het oppervlak van het plastic.




Aan de slag: Sluit

de regelkast aan en zet hem aan. Plaats de gewenste niet voorzichtig in een van de drie mogelijke posities aan het uiteinde van de nietmachine zonder de aan/uit- knop op de hendel in te drukken. Zodra de knop tot aan de onderkant van het gat is ingedrukt, is de unit klaar voor gebruik.


Temperatuur instellen: Draai

de regelknop naar de tweede of derde positie, tenzij er zeer lage warmteniveaus gewenst zijn. Deze twee posities voldoen aan de meeste niettoepassingen.




Gebruik:

Leg de nietjes op de gewenste plek en breng voorzichtig aan druk. Druk op de knop op de hendel (<1s) en laat hem vervolgens los zodra de nietjes op de gewenste diepte zitten. Laat ze iets afkoelen. Trek terug en de niet blijft in het plastic zitten. Knip de nieten met de meegeleverde zijsnijder.



Voorzichtigheid:

Draag oogbescherming bij het afknippen van de nietjes en plaats uw hand over de niet om te voorkomen dat deze wordt afgeknipt voorkomen dat de draad een projectiel wordt.



Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HET HÄFTMASKIN

MODELL:H-008

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maskin för plastpreparation

MODELL:H-008



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SÄKERHETSSTANDARDER OCH ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Vårt företag kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstått på personer eller saker som härrör från användningen av maskinen under följande omständigheter:

- **Modifiering eller neutralisering av säkerhetselement**
- **Ikke respekt för rekommendationerna skrivna i manualinstruktionen.**
- **Ändring av produktens egenskaper**
- **Användning av tillbehören, som skiljer sig från de som levereras av vår företag.**

ALLMÄNT

1. Innan du demonterar produktens kropp, koppla ur kabeln.
2. Operatörerna måste ha lämpliga kvalifikationer.
3. Servicearbetet kan endast kontrolleras av kvalificerade tekniker.
4. Operatören ansvarar för respekten för biltillverkarna
5. Rekommendationer, angående skydd av elektriska och elektroniska procedurer (bildator, bilradio, larm, krockkudde, etc...)
6. Innan en serviceåtgärd ska strömförsörjningen med tryckluft vara kapad och av lastad.
7. Klammerna kan nå en mycket hög temperatur och förbli varma 5 sekunder efter att ha stoppat maskinen. Var försiktig: hög risk för brännskador.
8. Det är nödvändigt att göra ett regelbundet förebyggande underhåll.

ELEKTRICITET

1. Kontrollera att enheten måste anslutas till jordkopplingen och att anslutningen till jorden är i gott skick.
2. Kontrollera att arbetsbänken är ansluten till jordkopplingen.
3. Se till att operatören inte har kontakt med häftklamrarna som ska svetsas utan något skydd.
4. Undvik att vara i kontakt med svetsdelen.
5. Gör inte heta häftningsoperationer i mycket våta utrymmen eller på ett vått golv.
6. Svetsa inte med utslitna kablar. Kontrollera att det inte finns någon standard med isoleringen med avskalade kablar eller med lösa anslutningar.
7. Stäng av enheten innan du byter häftklamrar.
8. Innan du kontrollerar eller reparerar, koppla ur enheten direkt till nivån för pluggen.

RÖKER OCH GAS

Svetsoperationer kan orsaka utsläpp av giftig rök och skadliga metaller damm. Använd enheten på en skyddad plats utrustad med röksugar.

Operatören måste bära en rökskyddsmask.

Svetsmaterialet måste avfettas och rengöras för att begränsa den giftiga gasen under svetsprocessen

BRAND

1. Kontrollera att svetsprocessen inte orsakar brand, särskilt nära brandfarliga material.
2. Kontrollera att brandsläckare inte är för långt från operatören.
3. Lämna produkten på en plats med luftrör.
4. Svetsa inte varken på behållare med brännbara ämnen och smörjmedel, inte ens tomma, eller på behållare med brandfarligt material..
5. Svetsa inte i en atmosfär full av brandfarlig gas eller bränsleånga.

ELEKTRO-MAGNETISK KOMPATIBILITET

Nära häftklammerssvetsningen, kontrollera:

det finns varken någon annan strömkabel eller kontrollledningar eller telefon kablar, inte heller radio- eller TV-mottagningsapparater, inte heller klockor eller mobil telefoner, magnetkort eller datorer eller någon annan elektronik apparat.

Gör kompletterande skydd om andra produkter används i samma miljö.

FCC-INFORMATION

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Tekniska parametrar

HOT STAPLER

H-008

Staples diameter: 0.6-0.8mm

Staples type: 6

Output voltage: 0.8-1.2V

Weight: 1.8 kg

Rated Voltage: AC 1ph 220V/110V $\pm 10\%$

Rated Current: 0.1A

Rated Power: 50W

Duty Cycle: 5%

Frequency: 50/60Hz

Working Time: < 1s

Maskinen levereras med:

HOTSTAPLER-kontroller och stav

-(100 st) - RS16 0,6 platta

häftklamrar -(100 st) - RS18 0,8

platta häftklamrar -(100 st) - RS26

0,6 vågklammer -(100 st) - RS28 0,8

vågklammer -(100 st) - RS380. -(100

st) - RS46 0,6 häftklammer utanför hörnet -(1

st) - diagonalskärare -(1


st) - Elkontaktkabel -(1 st)

- förvaringslåda
Vissa maskiner gör det inte. y

ANSLUTNINGAR AV STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABLAR

EI: Enfas

220V/110V $\pm$ 10% 50/60Hz . Användning av FAS 1, NEUTRAL och JORDANSLOTNING på en 3-fas kontakt.




Skydd av linjen: Om

produkten släpper strömbrytaren för installationsskyddet, kontrollera att du har rätt kaliber och lämplig typ av strömbrytare.

DRIFT

Förbereda plasten: Se till

att området som ska häftas är fritt från färg och rent. Ta bort eventuella oljor eller rester från plastens yta.




Komma igång:

Anslut kontrollboxen och slå på. Sätt försiktigt in önskad häftklammer i en av tre möjliga positioner i änden av häftapparaten utan att trycka in strömbrytaren på handtaget. När den väl har pressats till botten av hålet är enheten redo att användas.


Ställa in temperaturen:

Vrid kontrollratten till det andra eller tredje läget, om inte mycket låga värmenivåer önskas. Dessa två positioner uppfyller de flesta häftningsapplikationer.




Använda:

Lägg häftklammer över önskad plats och applicera försiktigt tryck. Tryck på knappen på handtaget (<1s) och släpp sedan när klammern är på önskat djup. Låt svalna något. Dra tillbaka och klammern kommer att sitta kvar i plasten. Klipp av häfta med den medföljande diagonalskäraren.



Försiktighet:

Använd ögonskydd när du klipper av häftstiften och lägg handen över klammern för att förhindra att den klipps tråd från att bli en projektil.



Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support