






A x1	B x1	C x1	D x1
E x1	F x1	G x1	H M6 x30 Gerade Installiert / Already Installed / Już Zainstalowane x10
I x1	J M8 x20 Gerade Installiert / Already Installed / Już Zainstalowane x8	K x2	L x4 M x4 N M6 x35 Gerade Installiert / Already Installed / Już Zainstalowane x4 O x4




3






4




5



6



INSTRUKCJA SKRĘCANIA STELAŻU



14	8
13	4
12	2
11	8
10	12
9	1L+1P
8	34
7	17
6	34
5	1
4	1
3	2
2	4
1	1
POZ.	SZTUK