

Würth Flüssigmetall Fe1 500g

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.

Składniki A i B wymieszać jednorodnie w proporcji 1:1. Natychmiast nakładać mieszaninę szpachlą (krótki czas przydatności do użycia).