

INSTRUKCJA MONTAŻU DEKORACJI SZKLANYCH

PL

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KLEJENIE

1. Mozaiki oraz listwy i dekory szklane należy kleić na białych, elastycznych zaprawach klejowych przeznaczonych do mozaiki szklanej, według zaleceń producenta (należy zapoznać się z instrukcją dołączoną przez producenta kleju). Przed ułożeniem mozaiki zalecamy wykonanie próby klejenia na mniejszej powierzchni, aby sprawdzić czy w wyniku kontaktu z klejem bądź fugą nie wystąpią przebarwienia na mozaice.

2. Przed przystąpieniem do montażu dekoracji należy odpowiednio przygotować podłoże, które powinno być suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepyłące. Powierzchnia nie może być zagrzybiona i mokra.

3. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym według zaleceń producenta. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.

4. Mozaiki, listwy i dekory szklane należy montować z zastosowaniem **min. 0,15mm przestrzeni dylatacyjnej**.

5. Klej rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

6. Mozaiki szklane są zamontowane na siatce, którą można z łatwością dociąć do wymaganego wymiaru za pomocą nożyka do tapet. W przypadku potrzeby docięcia szkła należy zastosować przecinarki do płytek ceramicznych z diamentowym ostrzem.

7. Wszelkie wykryte wady jawne należy niezwłocznie zgłaszać pisemnie sprzedającemu przed zamontowaniem mozaiki. Po zamontowaniu mozaiki reklamacje nie będą uwzględniane.

UWAGA: Nie stosować klejenia punktowego. Pomiędzy klejonymi elementami a podłożem nie może zostać powietrze.

8. Usunąć resztki kleju z mozaiki.

9. Nie użytkować minimum 24 godziny.

SPOINOWANIE

1. Do spoinowania należy przystąpić dopiero po upływie minimum 24 godzinach po przyklejeniu mozaiki, listwy, dekoru.

2. Używać jedynie fug drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej, według zaleceń producenta fugi.

3. Oczyszczyć powierzchnię wilgotną gąbką.

PIELĘGNACJA

1. Mozaiki, listwy, dekory szklane są odporne na większość środków czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. Zalecamy jednak stosować jedynie środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia powierzchni szklanych np. płynów do szyb i luster.

2. Dekoracji Szklanych nie wolno czyścić szczotkami, gąbkami, lub ścierkami o szorstkich włóknach posiadających właściwości ściernie, mogącymi dokonać zarysowań na wierzchniej warstwie produktu.



PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KLEJENIE

1. Listwy i dekoracje z tworzyw metalowych należy kleić na kleju elastycznym cementowym klasy C2 według zaleceń producenta kleju.
2. Przed przyklejeniem dekoracji należy odpowiednio przygotować podłoże – powinno być suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepyłące.
3. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.
4. Dekoracje należy montować z zastosowaniem **min. 0,15mm przestrzeni dylatacyjnej**.
5. Dekoracje zabezpieczone są transparentną folią ochronną, którą należy usunąć przed klejeniem.
6. Klej rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej (grubość kleju zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po jej przeciągnięciu na powierzchni kleju powstały równoległe bruzdy. Dekorację należy przyklejać tylko na świeżo nałożony klej, pamiętając o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. Nie stosować klejenia punktowego, gdyż klej musi wypełniać przestrzeń pod dekoracją.



PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ



UWAGA: montując element należy upewnić się, że faktura dekoracji metalowych (szlif - „linie” na powierzchni elementów) jest zwrócona we właściwym kierunku. W przeciwnym razie kompozycja będzie wyglądała na różnokolorową.

7. Miejsca styku dekoracji takie jak naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić fugą elastyczną, np. silikonem.
8. Usunąć klej z powierzchni, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na dekoracji.
9. Nie użytkować przez minimum 24 godziny.

SPOINOWANIE

1. Dekoracje montujemy bezfugowo szlifując krawędź płytki. Istnieje możliwość fugowania fugą silikonową, należy jednak przystąpić do spoinowania najwcześniej 24 godziny po przyklejeniu dekoracji.
2. Należy używać jedynie fug silikonowych dedykowanych pomieszczeniom sanitarnym.
3. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią dekoracji bądź stosować jej częściowe wybranie.
4. Po zaspoinowaniu należy oczyścić powierzchnię dekoracji czystą, wilgotną gąbką.
5. Nie użytkować przez minimum 24 godziny.

PIELĘGNACJA

1. Do regularnej pielęgnacji dekoracji metalowych należy stosować **TYLKO** środki przeznaczone do stali nierdzewnej zgodnie z załączoną do nich instrukcją.
2. Dekorację należy czyścić jedynie za pomocą gładkiego, nierysującego materiału używając przy tym wody z mydłem lub środków opartych na alkoholu.
3. Nie należy dopuścić, aby środki czyszczące zaschły na powierzchni dekoracji.

