

KARTA PRODUKTU

KABLE PRZEWODY DO MIERNIKA POMIAROWE MULTIMETRA PRĄDU 10A DŁUGIE + ZATYCZKI

Opis produktu

Szukasz trwałych i precyzyjnych przewodów do miernika?

Nasze kable pomiarowe to doskonałe rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.

Dzięki wysokiej jakości materiałom oraz precyzyjnemu wykonaniu zapewniają niezawodność i komfort pracy w każdych warunkach.

Cechy produktu

- **Wysoka jakość wykonania** – trwałe materiały gwarantujące długą żywotność.
 - **Precyzyjne końcówki pomiarowe** – umożliwiają dokładne badanie nawet małych elementów elektronicznych.
 - **Bezpieczne użytkowanie** – w pełni izolowane ręczki chronią przed przypadkowym porażeniem.
 - **Komfort pracy** – długość 100 cm zapewnia swobodę ruchu podczas pomiarów.
 - **Wszechstronność** – kompatybilne z multimetrami posiadającymi standardowy wtyk bananowy.
 - **Dodatkowe akcesoria** – zestaw zawiera adaptory krokodyłkowe i zaślepki ochronne dla jeszcze większej funkcjonalności.
-

Solidne i trwałe

Dzięki wzmocnionej izolacji i wytrzymałym końcówkom przewody są odporne na intensywne użytkowanie i trudne warunki pracy.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w serwisie, warsztacie czy po prostu wykonujesz domowe pomiary – możesz na nich polegać!

Bezpieczeństwo pracy na pierwszym miejscu

- **W pełni izolowane ręczki** chronią użytkownika przed przypadkowym porażeniem.

- **Zaślepki ochronne** zwiększają bezpieczeństwo przechowywania i transportu.
 - **Maksymalne napięcie pomiarowe:** 1000V – idealne do szerokiego zakresu zastosowań.
 - **Maksymalny prąd pomiarowy:** 10A – precyzyjne i stabilne odczyty.
-

Precyzyjne pomiary w każdej sytuacji

- **Końcówki pomiarowe** pozwalają na dokładne badanie nawet najmniejszych elementów elektronicznych.
 - **Dodatkowe adaptery krokodylkowe** umożliwiają wygodne podłączenie do różnych komponentów.
 - **Długość przewodów:** 100 cm – zapewnia komfort i swobodę podczas pracy.
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Długość przewodów:** 100 cm
 - **Maksymalne napięcie pomiarowe:** 1000V
 - **Maksymalny prąd pomiarowy:** 10A
 - **Kolory przewodów:** czerwony + czarny
 - **Rodzaj wtyków:** kątowe, standardowy wtyk bananowy
 - **Końcówki pomiarowe:** standardowa igła
-

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- **Kable pomiarowe** (czerwony i czarny)
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż kabli

- Podłącz czerwony kabel do zacisku plusowego (+) miernika.
- Podłącz czarny kabel do zacisku minusowego (-) miernika.
- Upewnij się, że połączenia są stabilne i dobrze zaciskane.

2. Zabezpieczenia

- Przeanalizuj połączenia, aby upewnić się, że nie ma luzów ani uszkodzeń izolacji.
- Unikaj narażenia kabli na mechaniczne uszkodzenia i zabezpiecz je przed czynnikami zewnętrznymi.

3. Testowanie

- Po zakończeniu instalacji sprawdź poprawność połączeń, mierząc napięcie na akumulatorze.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne działają prawidłowo.

4. Uwaga

- Przed instalacją upewnij się, że kable są odpowiednie dla Twojego urządzenia i systemu zasilania.
-