








POLISHER
Original instructions
LUCIDATRICE
Istruzioni originali
POLIERER
Originalbetriebsanleitung
ПОЛИРОВЪЧНА МАШИНА
Оригинална инструкция за използване







PA150CE













Produkt spełnia wymagania następujących technicznych regulacji Unii Celnej: TR CU 004/2011, TR CU 010/2011, TR CU 020/2011, TR CU 037/2016.

Informacje o certyfikacie znajdują się na stronie www.status-tools.com.

Dokumenty potwierdzające zgodność produktu znajdują się na stronie internetowej: www.status-tools.com. Wyprodukowano w Chinach.

Producent: STATUS ITALIA S.R.L.

«STATUS» DARIA PINTAK

Address:

ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary

NIP

9282107735

REGON

525760316

VAT


PL9282107735

E-mail:

disposers.com.pl@gmail.com

Telefon kontaktowy: +48 786 153 207

Data produkcji: patrz oznaczenie produktu



INTENDED USE

This polisher is designed for commercial use in industry and trade, for all types of polishing work with polishing sponges, lambskins and woolskins, felt plate, buffing disc, for use with polishing tools which are permitted to run at a speed of at least 1700 r.p.m.

GENERAL SAFETY RULES

WORK AREA

- Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- Connect the electric power tool to electricity, using a 16 A maximum secure contact protected outlet (220-240V~, 50 Hz). We recommend you to attach a residual current circuit-breaker (RCD) that does not exceed 30mA.

PERSONAL SAFETY

• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

3

• Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model PA150CE 220-240 V~ 50 Hz Napiecie zasilania Moc 1200 W Częstotliwość obrotów bez obciążenia 450-1700 obr./min. Średnica podstawy 150 i 180 mm Waga 3,2 kg Okres gwarancji 5 lat 77,6 dB(A), Bład pomiarowy 3 dB(A) Poziom ciśnienia akustycznego ważonego A LpA Poziom mocy akustycznej ważonej A LwA 88,6 dB(A), Bład pomiarowy 3 dB(A) 5.99 m/s2 Wartość emitowanych drgań ahb/ahm Klasa ochronności

Wyposażenie:

Polerski krążek 150 mm, polerski krążek 180 mm, dodatkowa rękojeść (2).

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu i jego wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

STATUS ITALIA S.R.L. oświadcza, że produkt pod marką STATUS, maszyna polerska PA150CE, jest wytwarzana zgodnie z następującymi dyrektywami UE: 2006/42/EC, 2014/30/EU. Produkt spełnia również następujące normy: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, AfPS GS 2019:01 PAK. Dokumentacja techniczna jest przechowywana u producenta: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), WŁOCHY.

16

Karol Giacinto, Dyrektor STATUS Italia S.r.l.

Mocowanie narzędzia roboczego na polerskim dysku

- Narzedzie robocze, montowane na dysku, musi mieć minimalną średnice Ø148. Powinno ono dokładnie przylegać do dysku, a podczas montażu należy dopilnować, aby osie narzedzia i dysku były współosiowe. Nieprawidłowo zamontowane narzedzia robocze moga powodować szarpniecia i wibracje.
- UWAGA: Używaj tylko narzędzi roboczych z działającym systemem chwytania. Po wymianie dysku włącz maszyne na biegu jałowym przez co najmniej 30 sekund.
- UWAGA: Wibracyjne lub nierównomiernie obracające się dyski należy natychmiast wymienić.

OBSŁUGA

OGÓLNE SPRAWDZANIE

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocowania i upewnij się, że są one dokładnie dokręcone. Jeśli którykolwiek śrub się poluzuje, natychmiast dokręć go, aby uniknąć sytuacji związanych z ryzykiem.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wymiana powinna być przeprowadzona przez producenta lub jego specjalistę serwisowego, aby uniknąć zagrożeń związanych z samodzielna wymiana.

CZYSZCZENIE

Regularnie sprawdzaj, czy do otworów wentylacyjnych silnika elektrycznego nie dostał sie kurz ani obce przedmioty. Po każdym użyciu czyść urządzenie z kurzu, wiórów i strużek. Użyj miękkiej szczotki lub strumienia sprężonego powietrza, aby usunąć nagromadzony kurz. Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki z niewielką ilościa mydła.

UWAGA!

Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników do czyszczenia - mogą one uszkodzić plastikowe elementy urządzenia. Upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia.

WYMIANA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Używanie części zamiennych innych producentów podczas naprawy może spowodować uszkodzenie urządzenia i poważne obrażenia. Tylko oryginalne części zamiennego, zamontowane w autoryzowanym serwisie, gwarantują niezawodną i bezpieczną prace urządzenia.

15

- Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be **performed.** Use of the power tool for op-erations different from those intended could result in a hazardous situation.

SERVICE

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical **replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

OPIS INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

POLISHER SAFETY WARNINGS

- This power tool is intended to function as a polisher or machine for cleaning surfaces with a wire brush. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Operations such as grinding or cutting-off are not recommended to be performed
 with this power tool. This power tool is not recommended for polishing. Operations for
 which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- Do not use accessories which are not specifcally designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- Never mount circular blades or grinding wheels for angle grinders.
- Use only accessories appropriate for the processed material and the rotation speed.
- The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- The arbour size of flanges, backing pads or any other accessory must properly fit
 the spindle of the power tool. Accessories with arbour holes that do not match the
 mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and
 may cause loss of control.
- Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety
 goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves
 and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.
 The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various
 operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles
 generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause
 hearing loss.
- Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

OPIS

- 1. Włącznik
- 2. Regulator prędkości obrotowej
- 3. Zamknięta dodatkowa rękojeść
- 4. Prosta dodatkowa rękojeść
- 5. Elastyczny krążek polerski
- 6. Osprzęt polerski z mocowaniem "rzep" (miękki dysk pośredni, arkusz диск, ścierny, gąbka, filcowy dysk, pokrowiec z owczej wełny)
- 7. Przycisk blokujący wyłącznika

INSTRUKCJE DOTYCZACE UŻYTKOWANIA

Włączanie/Wyłączanie Krótkotrwałe włączanie:

- Włączanie: Naciśnij najpierw przycisk blokujący 7 na wyłączniku, a następnie główny dźwignię na wyłączniku 1.
- Wyłączanie: Zwolnij wyłącznik 1. Praca ciągła:
- Włączanie: Gdy maszyna jest już włączona, naciśnij przycisk 7 i zwolnij dźwignię wyłącznika 1.
- Wyłączanie: Naciśnij dźwignię wyłącznika 1 raz, a następnie natychmiast zwolnij.

Ustawianie prędkości obrotowej

Prędkość obrotowa jest ustawiana regulatorem 2 w odpowiedniej pozycji.

Montaż dodatkowej rękojeści

- Zamkniętą rękojeść 3 montuje się na obudowie przekładni za pomocą dwóch śrub i klucza sześciokątnego.
- Dodatkowa rękojeść 4 może być zamontowana po lewej lub prawej stronie obudowy przekładni. Montuje się poprzez wkręcanie w otwory w obudowie przekładni.

Krążek polerski

- Krążek polerski 5 jest nawijany na wrzeciono maszyny polerskiej. Osprzęt jest mocowany bezpośrednio na krążku polerskim za pomocą rzepa (VELCRO).
- Do montażu/demontażu krążka polerskiego może być konieczne blokowanie wrzeciona za pomocą klucza lub przycisku blokowania wrzeciona.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA SZLIFIERKI POLERSKIEJ

- Filetowanie na wymiennej osprzęcie musi pasować dokładnie do gwintu wrzeciona urządzenia. W wymiennych narzędziach roboczych, montowanych za pomocą tulei, średnica otworów narzędzi roboczych musi pasować do średnicy otworów w tulei. Narzędzia robocze, które nie odpowiadają wymiarom montażowym Twojej maszyny polerskiej, obracają się nierównomiernie, są silnie wibracyjne i mogą prowadzić do utraty kontroli podczas pracy i obrażeń.
- Nie używaj wadliwych narzędzi roboczych. Sprawdzaj narzędzia robocze, takie jak tarcze szlifierskie, pod kątem odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątem pęknięć, głębokich rys lub silnego zużycia, szczotki druciane pod kątem nie wymontowanych lub złamanych drutów przed każdym użyciem. Po upadku urządzenia lub osprzętu sprawdź, czy nie ma na nich uszkodzeń. Po sprawdzeniu i zamontowaniu osprzętu zajmij pozycję roboczą poza płaszczyzną obrotu dysku i przez minutę włącz urządzenie na maksymalną prędkość obrotową. Uszkodzone narzędzia robocze w większości przypadków ulegają zniszczeniu natychmiast podczas testu.
- Używaj indywidualnych środków ochrony. W zależności od rodzaju zastosowania korzystaj z osłony twarzy lub okularów ochronnych. W razie potrzeby używaj maski przeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub specjalnej fartuch, który będzie chronił Cię przed drobnymi cząstkami ściernymi i materiałami. Maska przeciwpyłowa lub maska filtrująca powinna filtrować pył powstający podczas suchej obróbki.
- Upewnij się, że osoby trzecie znajdują się w bezpiecznej odległości od Twojego miejsca pracy. Każda osoba zbliżająca się do miejsca pracy powinna korzystać z indywidualnych środków ochrony. Odpryski przetwarzanego materiału lub rozpadającego się osprzętu mogą odlecieć w bok i spowodować obrażenia ciała nawet poza miejscem pracy.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne elektronarzędzia. Wentylator silnika elektrycznego wciąga pył do obudowy, a nadmierne nagromadzenie się metalowego pyłu może stanowić zagrożenie porażenia prądem.
- Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą zapalić te materiały.
- Nie stosuj akcesoriów, których praca wymaga użycia płynów chłodzących. Użycie wody lub innych płynów chłodzących może prowadzić do porażenia lub uderzenia prądem.
- Podczas pracy w zakurzonej przestrzeni utrzymuj otwory wentylacyjne maszyny w
 czystości. Elektronarzędzie będzie się przegrzewać w przypadku zakłócenia chłodzenia
 z powodu zapchanych otworów wentylacyjnych.

POLISHER SAFETY WARNINGS TOOL PARTS OVERVIEW

- Use clamps or a vice to secure your work whenever possible.
- Do not apply side pressure to stop the pad rotation after switching the machine off.
- Guide the machine towards the processed material only if the machine is switched on.
- Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
- Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
- This power tool is designed for dry sanding only.
- -The tool must be used only for its prescribed purpose. Any use other use than those mentioned in this Instruction will be considered a case of misuse. The user and not the manufacturer shall be liable for any damage or injury resulting from such cases of misuse.
- The manufacturer shall not be liable for any changes made to the tool nor for any damage resulting from such changes.
- When operating in dusty environment, the ventilation slots must be kept clean. If it should become necessary to clear dust, first disconnect the tool from the mains supply (use non metallic objects to clean the dust) and avoid damaging internal parts. The power tool will overheat under deteriorated cooling due to the clogged with dust ventilation slots.

TOOL PARTS OVERVIEW

- 1. On/off switch
- 2. Electronic speed preselection wheel
- 3. D-shape auxiliary handle
- 4. Auxiliary handle
- 5. Hook-and-loop flexible backing pad
- 6. Hook-and-loop operating tool (soft intermediate disc, abrasive sheet, sponge, felt wheel, lambswool polishing bonnet)
- 7. ON/OFF switch locking button

OPERATION

SWITCHING ON - SWITCHING OFF

Brief activation:

- Switching on: press the ON/OFF switch lever 1.
- Switching off: Release ON/OFF switch 1.

Continuous operation:

- Switching on: With the machine switched on press the locking button 7 and release the ON/OFF switch lever 1.
- Switching off: Press ON/OFF switch 1 once and release it immediately.

Preselecting the speed

• To set the operating speed, move the dial 2 to the required value.

MOUNTING THE AUXILIARY HANDLE

- The auxiliary handle 3 is fastened to the gear box by two bolts under the bolt heads. Screwing and unscrewing the bolts is performed by an open end spanner.
- The auxiliary handle 4 can be mounted alternatively to the right or left side of the gear box. It is screwed directly to the machine gear box.

BACKING PAD

- The backing pad 5 can be screwed directly onto the spindle. The hook-and-loop operating tools 6 (sandpaper, polishing sponge, felt wheel, lambswool bonnet, etc.) can be fixed directly onto the backing pad.
- To dismount (unscrew) the backing pad use a spanner when necessary.

FIXING THE OPERATING TOOL TO THE HOOK-AND-LOOP (VELCRO) BACKING PAD

- The operating tool fastened to the backing pad shall be Ømin148. The operating tool shall be aligned with the backing pad and care shall be taken to ensure their coaxiality. Eccentrically mounted operating tools cause wobbling and vibrations.
- WARNING: Use only pads with un-damaged hook-and-loop system. Perform a trial test for at least 30 sec at no load after replacing the backing pad.
- WARNING: Vibrating or otherwise improperly rotating backing pads must be re-placed immediately!

- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie sprawdź stan produktu: łatwość ruchu ruchomych części, brak uszkodzeń obudowy i osprzętu. Wszystkie uszkodzone części produktu lub osprzętu powinny być wymienione przed rozpoczęciem pracy.
- Trzymaj ostrze narzędzia w czystości, dobrze naostrzone i nasmarowane.
- Używaj narzędzia i osprzętu tylko do wykonywania tych rodzajów prac, które są przewidziane w instrukcji obsługi tego produktu. Użycie produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem może prowadzić do jego uszkodzenia i obrażeń.

OBSŁUGA SERWISOWA

 Naprawa produktu powinna być przeprowadzana w autoryzowanym serwisie, przez wykwalifikowany personel i przy użyciu tylko oryginalnych części zamiennych. Używanie nieoryginalnych części zamiennych podczas naprawy, które nie są certyfikowane przez producenta tego produktu, może prowadzić do uszkodzenia produktu i naruszenia norm bezpieczeństwa elektrycznego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA SZLIFIERKI POLERSKIEJ

- Ten sprzęt elektryczny należy używać wyłącznie jako maszyny polerskiej. Zwróć uwagę na wszystkie dostarczone wraz z produktem informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, obrazy i dane techniczne. Niewłaściwe stosowanie poniższych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do szlifowania za pomocą szlifierek i papieru ściernego, pracy z drucianymi szczotkami i tarczami ściernymi. Niewłaściwe użycie tego produktu może spowodować uszkodzenie i obrażenia użytkownika.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są przeznaczone lub zalecane przez producenta specjalnie dla tego produktu. Nawet jeśli uda Ci się przymocować akcesorium do swojego urządzenia, nie oznacza to jeszcze, że jego używanie będzie niezawodne.
- Maksymalna prędkość obrotowa narzędzia roboczego musi być równa lub większa niż maksymalna prędkość obrotowa podana na tabliczce znamionowej urządzenia.
 Narzędzie obracające się szybciej niż jest to dopuszczalne, może ulec zniszczeniu podczas pracy i spowodować obrażenia operatora.
- Zewnętrzna średnica i grubość narzędzia roboczego muszą być zgodne z wymiarami podanymi na tabliczce znamionowej Twojego urządzenia. Narzędzie o niewłaściwych wymiarach nie zapewni wystarczającej ochrony operatora i kontroli nad urządzeniem podczas pracy.

MAINTENANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Nie pracuj z urządzeniem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, pod wpływem leków lub w stanie chorobowym. Krótkotrwała utrata kontroli nad urządzeniem podczas pracy może prowadzić do poważnych obrażeń.
- **Zawsze używaj środków ochrony osobistej i okularów ochronnych. D**o środków ochrony osobistej należą: maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe i słuchawki ochronne. Użycie środków ochrony czyni pracę bardziej komfortową i bezpieczną.
- Upewnij się, że przed podłączeniem urządzenia do sieci klucz włącznika nie jest zablokowany w pozycji włączonej. Zapobiegnie to przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- Upewnij się, że przed włączeniem urządzenia zostały usunięte z niego narzędzia regulacyjne, śrubokręty itp. Wprowadzenie narzędzia do ruchomych części urządzenia podczas włączania może spowodować uraz i uszkodzenie urządzenia.
- **Podczas pracy zachować stabilną pozycję.** Zawsze stój na stabilnym podłożu. Utrata równowagi podczas pracy może prowadzić do poważnych obrażeń.
- **Nie nosić luźnej odzieży podczas pracy.** Przed rozpoczęciem pracy zdejmij biżuterię. Jeśli masz długie włosy, schowaj je pod nakrycie głowy. Wprowadzenie brzegów odzieży, biżuterii i włosów do ruchomych części urządzenia może prowadzić do urazów.
- Jeśli urządzenie ma złącze do podłączenia odkurzacza, koniecznie podłącz je przed pracą. Skuteczne usuwanie pyłu z obszaru roboczego sprawi, że praca będzie bardziej wygodna i zachowa Twoje zdrowie.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE PRODUKTU

- Nie przeciążaj produktu. Do każdego rodzaju pracy używaj tylko tego typu narzędzia lub osprzętu, które są do tego przeznaczone.
- **Nie używaj produktu z uszkodzonym wyłącznikiem.** Jeśli wyłącznik działa niewłaściwie i włączanie/wyłączanie produktu jest utrudnione, wyłącznik należy natychmiast wymienić.
- Zawsze wyłączaj produkt z sieci przed regulacją lub wymianą osprzętu. Zapobiega to przypadkowemu włączeniu produktu podczas prac konserwacyjnych.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nie umiejących obsługiwać produktu. Osoba nieobeznana z tego typu narzędziami powinna dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem pracy.

MAINTENANCE

GENERAL INSPECTION

Regularly inspect all fasteners and ensure they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten it immediately to avoid hazards.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

CLEANING

For safe operation always keep the machine and its ventilation slots clean.

Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the ventilation slots and the grills around the switches. Use a soft brush and/or air jet to remove any accumulated dust. Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning.

Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent if necessary.

WARNING!

Never use alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts. Water must never come into contact with the tool.

REPLACEMENT PARTS

To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by authorised service centres always using genuine replacement parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	PA150CI
Voltage	220-240 V~ 50 Hz
Input power	1200 W
No load speed	450-1700/min
Backing pad Ø	150 and 180 mm
Weight	3,2 kg
A-weighted sound pressure level LpA	77.6 db(A), uncertainty 3 dB(A
A-weighted sound power level LwA	88.6 dB(A), uncertainty 3 dB(A
Vibration emission value ahb/ahm	5.99 m/s ^{2,} uncertainty 1,5 m/s ²
Protection class	I

Includes:

Backing pad 150 mm, Backing pad 180 mm, auxilliary handle (2).

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We STATUS ITALIA S.R.L. as the responsible manufacturer declare that the following STATUS machine(s): Polisher Model No./ Type: PA150CE.

are of series production and conforms to the following European Directives: 2006/42/EC, 2014/30/EU.

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2 014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, AfPS GS 2019:01 PAK.

The technical documentation kept by the manufacturer: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY Caron Giacinto

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Ten polerujący wiertarka jest przeznaczona do:

- przemysłowego użytku w zakładach produkcyjnych i warsztatach rzemieślniczych,
- wykonywania prac polerskich różnego rodzaju za pomocą filców polerskich, owczych i wełnianych skórek, filcowych i materiałowych kół polerskich,
- użytkowania z narzędziami polerskimi dopuszczonymi do pracy przy minimalnej predkości obrotowei 1700 obr./min.

GŁÓWNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

MIEJSCE PRACY

Director

- Zachowaj miejsce pracy czyste i pozbawione obcych przedmiotów.
- Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone, aby uniknać wypadków.
- Nie używaj urządzenia do pracy w atmosferze wybuchowej i w pobliżu łatwopalnych cieczy. Silnik elektryczny urzadzenia wytwarza iskrzenie podczas pracy, co może spowodować pożar.
- W trakcie pracy nie dopuszczaj osób trzecich i dzieci do miejsca pracy.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Gniazdo sieciowe powinno odpowiadać wtyczce zainstalowanej na przewodzie zasilającym urządzenie. Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcji wtyczki i stosowania jakichkolwiek przejściówek.
- Unikaj kontaktu z uziemionymi przedmiotami podczas pracy: rurami wodociągowymi, kaloryferami itp. Kontakt z uziemionymi przedmiotami znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Chronić urządzenie przed działaniem wody i wysokiej wilgotności. Wprowadzenie wody do wnętrza urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrvcznvm.
- Zachowaj ostrożność w przypadku kabla zasilającego urządzenia. Nie używaj kabla do przenoszenia urządzenia, nie ciągnij za kabel, aby wyłączyć urządzenie. Podczas pracy umieść kabel z dala od źródeł ciepła, ruchomych części urządzenia i przedmiotów o ostrych krawędziach. Uszkodzony kabel może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas pracy urządzeniem na zewnątrz należy używać przedłużacza specjalnie przeznaczonego do użytku na otwartej przestrzeni. Użycie odpowiedniego przedłużacza znacznie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Parametry sieci zasilającej urządzenie muszą odpowiadać parametrom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia (220-240 V~, 50 Hz)