



NEO

TOOLS



A

B

PL ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI	2
EN TRANSLATION (USER) MANUAL	3
RU РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ)	4
HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV	6
DE ÜBERSETZUNGSHANDBUCH (BENUTZERHANDBUCH)	7
SK PREKLAD (POUŽIVATEĽSKÁ) PRÍRUCKA	8
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВОД (ПОТРЕБИТЕЛ)	9
RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR)	11
UA ПЕРЕКЛАД (ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА)	12
IT TRADUZIONE (UTENTE) MANUALE	13

**PL
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przyrząd do pomiaru temperatury

75-276

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA UŻADZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć potencjalnej sytuacji która może spowodować szkody lub uszczerbek na zdrowiu, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy:

- Przed użyciem tego urządzenia sprawdzić obudowę. Jeśli są jakieś uszkodzenia, nie należy używać urządzenia.
- Nie należy kierować lasera bezpośrednio na oko lub pośrednio z powierzchni odbijających światło.
- Nie należy używać tego urządzenia w środowisku wybuchowym gaz, para lub pył .
- Gdy produkt nie jest użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Urządzenie nie może być zanurzone w wodzie. Ponadto nie może być wystawione na światło słoneczne.
- Termometr należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nieużywany termometr przechowuj w suchym miejscu i chroń przed ekstremalną wilgotnością, wysoką temperaturą, kurzem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Na opakowaniu termometru nie umieszczaj ciężkich przedmiotów.
- Nie należy dokonywać żadnych przeróbek, nie demontaować ani nie naprawiać urządzenia. Unikać upuszczania urządzenia na ziemię.
- Nie należy używać urządzenia jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia, nieprawidłowe wyniki lub inne, poważne zagrożenie.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące sytuacje:

- Unikać EMF (pole elektromagnetycznego) spawarki, nagrzewnice inducyjne
- Unikać szoku termicznego (spowodowanego dużą lub nagle zmianą temperatury - odczekać 30 minut na ustabilizowanie urządzenia przed użyciem).
- Nie należy pozostawiać urządzenia na lub w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

- Termometr ten został zaprojektowany do stosowania w przemyśle petrochemicznym, kolejowym i elektroenergetycie, a także w zakładach przetwórstwa tekstyliów, tworzyw sztucznych i metali, a także w wielu innych.
- Pomiar dla różnych gorących, niebezpiecznych lub trudno dostępnych obiektów.
- Wyświetlanie wartości maksymalnej temperatury z przełącznikiem °C/F.
- Cyfrowy kolorowy wyświetlacz LCD z przełączanym podświetleniem, wygodny i czytelny w nocy.

- Czerwony wskaźnik LED dla alarmu górnego/dolnego limitu temperatury z regulowaną wartością alarmu.

DANE TECHNICZNE

Pirometr laserowy 75-276	
Parametr	Wartość
Rodzaj zasilania	2x bateria 1.5V AAA
Zasięg temperatur	-50°C ~ 880°C
Dokładność pomiaru	-50°C ~ 0°C = ±3°C 0°C ~ 880°C = ±(1.5%+1°C)
Temperatura robocza	0°C ~ 50°C
Temperatura przechowywania urządzenia	-20°C ~ 60°C
Moc lasera	<1mW
Długość fali lasera	650nm
Klasa lasera	II
Czas odpowiedzi	500 ms
Rozdzielcość optyczna	12:1
Czułość spektralna	8-14 µm
75-276 oznacza zarówno typ oraz określenie maszyny	

DYSTANS POMIARU

Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na: (rys.B):

- Odległość do rozmiaru plamki urządzenia wynosi 12:1
- To urządzenie jest wyposażone w laser, który jest używany do celowania w mierzony obiekt.
- Czym mniejszy cel, tym bliżej należy trzymać urządzenie pomiarowe.

UWAGA

Wielkość materiałów organicznych i powierzchni pomalowanych lub utlenionych się ma emisjność 0,95 (wstępnie ustwiona jest jednostką). Niedokładne odczyty będą wynikiem pomiaru błyszczących lub wypolerowanych powierzchni metalowych. Aby skompensować pomiar, należy przykryć docelową powierzchnię taśmą maskującą lub pomalać czarną farbą.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Należy otworzyć komorę baterii i włożyć 2x1,5 V AAA

Podstawowe操作

- Przytrzymaj spust pomiaru temperatury i włącz przyrząd.
- Skieruj termometr na cel za pomocą czerwonego wskaźnika laserowego wyświetlanego przez termometr. Punkt lasera powinien być skierowany na środek badanego celu.
- Na ekranie LCD zostanie wyświetlona temperatura obiektu docelowego w czasie rzeczywistym. Jednocześnie pokazuje również następujący symbol: (A1)
- Gdy zwolnisz spust pomiaru temperatury, pomiar zostanie zatrzymany, a na ekranie pojawi się (A11).
- Wyświetlana wartość temperatury i symbol (A11) będą przytrzymywane przez 15 sekund.
- Termometr przejdzie w stan uśpienia po 1 minucie bezczynności, aby wydłużyć żywotność baterii. Przyrząd można wybudzić, naciśkając spust pomiaru temperatury lub klawisz **MODE**.

- Przelaczanie Celsjusza/Fahrenheita Konwersja °C/°F, włączanie i wyłączanie lasera, włączanie sygnału dźwiękowego Naciśnij spust pomiaru temperatury, aby włączyć termometr, a następnie naciśnij przycisk **MODE**, aby przełączać się między konwersją °C/°F.
- Ustawienie emisjności Włącz przyrząd, naciskając spust pomiaru temperatury. Na ekranie LCD zostanie wyświetlony symbol emisjności „s=“ oraz wartość emisjności (ustawienie początkowe to 0,95 i można je regulować w zakresie od 0,1 do 1,00). Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE** przez 2 sekundy - termometr przejdzie do interfejsu ustawień. Dwukrotne naciśnięcie klawiszów **MODE** w trybie ustawień spowoduje zmianę symbolu emisjności e=0,95'. W tym momencie emisjność można regulować, naciskając przycisk **W GÓRĘ A15** lub **W DÓŁ A13**. Przytrzymanie przycisku w góre lub w dół przez ponad 2 sekundy spowoduje szybkie przejście przez ustawienia emisjności. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE** przez 2 sekundy, aby wyjść z interfejsu ustawień i zapisać ustawienia emisjności. Naciśnięcie spustu pomiaru temperatury spowoduje również wyjście z interfejsu ustawień.

Kalizowanie najlepszego miejsca :

Aby znaleźć gorący punkt, należy wycelować termometr, a następnie przeskanować ruchem w górę i w dół, aż lokalizuje się najlepszy punkt.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

A. Panel LCD

- Symbol pomiaru temperatury
- Wskaźnik promienia laserowego
- Pozion napięcia baterii
- Symbol jednostki Celsjusza
- Symbol jednostki Fahrenheita
- Wyświetlacz temperatury
- Wyświetlacz temperatury maksymalnej
- Wartość emisjności
- Symbol alarmu wysokiej temperatury
- Symbol alarmu niskiej temperatury
- Symbol zatrzymywania danych pomiaru
- Symbol wartości maksymalnej

B. Opis klawiszy

- Przycisk włączania i wyłączania lasera
- Przycisk przełączania funkcji
- Włączanie i wyłączanie przycisku sygnału dźwiękowego

C. Skala pomiaru

KONSERWACJA

Czyszczenie soczewek:

- Należy czystym skompresowanym powietrzem przedmuchnąć urządzenie pozbijając się luźnych części zaledgających na optyce.
- Delikatnie wyczyści pozostałe zanieczyszczenia za pomocą wilgotnej szmatki lub wacika.
- Czyszczenie obudowy: Wyczyść obudowę wilgotną szmatką.
- Urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze od -20°C do 60 °C, o wilgotności nie przekraczającej 80%.
- Ze względu na to, że urządzenie jest wielokrotnego użycia, zwracaj uwagę na utrzymanie czystości.

UWAGA

- Nie należy używać rozpuszczalnika do czyszczenia plastikowych soczewek.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie .

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z gospodowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie dla Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie

w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować poścignięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS

Serwis Centralny

GTX Service

Ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50
02-285 Warszawa e-mail bok@gtxservice.pl

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl
Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl



EN

TRANSLATION (USER) MANUAL

Temperature measuring instrument

75-276

NOTE: BEFORE USING THE STING, YOU SHOULD CAREFULLY READ THIS INSTRUCTION AND SAVE IT FOR FURTHER USE.

SAFETY INFORMATION

To avoid a potential situation that may cause harm or damage to health, please pay attention to the following:

- Before using this device , check the housing. If there is any damage, do not use the device.
- Do not direct the laser directly at the eye or indirectly from reflective surfaces.
- Do not use this device in explosive environments of gas, steam or dust.
- When the product is not used for a long time, remove the batteries.
- The device must not be immersed in water. In addition, it must not be exposed to sunlight.
- The thermometer should be kept out of reach of children and animals. Store an unused thermometer in a dry place and protect it from extreme humidity, high temperature, dust and direct sunlight. Do not place heavy objects on the thermometer packaging.
- Do not make any alterations, disassemble or repair the device. Avoid dropping the device on the ground.
- Do not use the device if it is damaged in any way, as this may cause injuries, incorrect results or other serious danger.
- To avoid damage to the device , you should pay attention to the following situations:**
- Avoid EMF (electromagnetic field) welding machines, induction heaters
- Avoid thermal shock (caused by a large or sudden change in temperature - wait 30 minutes for the device to stabilize before use.
- Do not leave the device on or near high-temperature objects.

PURPOSE OF THE DEVICE

- This thermometer is designed for use in the petrochemical, railway and power industries, as well as in textile, plastics and metal processing plants, as well as in many others.
- Measurement for various hot, dangerous or hard-to-reach objects.
- Display of maximum temperature values with switch and °C/F.
- Digital color LCD display with switchable backlight, convenient and readable at night.
- Red LED indicator for upper/lower temperature limit alarm with adjustable alarm value.

TECHNICAL DATA

Laser pyrometer 75-276

Parameter	Value
Power type	2x 1.5V AAA battery
Temperature range	-50°C ~ 880°C
Measurement accuracy	-50°C ~ 0°C = ±3°C

	0°C ~ 880°C = ±(1.5%+1°C)
Operating temperature	0°C – 50°C
Storage temperature of the device	-20°C – 60°C
Laser power	<1mW
Laser wavelength	650nm
Laser class	II
Response time	500 ms
Optical resolution	12:1
Spectral sensitivity	8-14 µm

75-276 means both the type and the designation of the machine

MEASUREMENT DISTANCE

When measuring, attention should be paid to: (Fig. B)::

- The distance to the spot size of the device is 12:1
- This device is equipped with a laser, which is used to aim at the object being measured.
- Whose smaller target, the closer you should hold the measuring device.

REMARK

Most organic materials and surfaces painted or oxidized have an emissivity of 0.95 (the unit is preset). Inaccurate readings will be the result of measuring glossy or polished metal surfaces. To compensate for the measurement, cover the target surface with masking tape or paint with black paint.

OPERATION OF THE DEVICE

Open the battery compartment and drive 2x1.5 V AAA

Basic operations

- Hold the temperature gun and turn on the instrument.
- Point the thermometer at the target using the red laser pointer displayed by the thermometer. The laser point should be directed to the center of the target under study.
- The real-time temperature of the target is displayed on the LCD. At the same time, it also shows the following symbol: (A1)
- When you release the temperature trigger, the measurement is stopped and (A11) appears on the screen.
- The displayed temperature value and symbol (A11) will be held for 15 seconds.
- The thermometer will go to sleep after 1 minute of inactivity to extend the battery life. The instrument can be woken up by pressing the temperature control trigger or the MODE key.
- Switching Celsius/Fahrenheit Convert °C/°F, turn the laser on and off, turn off the beep Press the temperature measurement trigger to turn on the thermometer, then press the MODE button to switch between the °C/°F conversion.
- Emissivity setting Turn on the instrument by pressing the temperature measurement trigger. The emissivity symbol "e-" and the emissivity value will be displayed on the LCD screen (the initial setting is 0.95 and can be adjusted from 0.1 to 1.00). Press and hold the MODE button for 2 seconds - the thermometer will go to the settings interface. Pressing the MODE key twice in the setting mode will flash the e=0.95' emission symbol. At this point, the emissivity can be adjusted by pressing the UP (A15) or DOWN (A13) button. Holding the button up or down for more than 2 seconds will quickly move you through the emissivity settings. Press and hold the MODE button again for 2 seconds to exit the settings interface and save the emissivity settings. Pressing the temperature measurement trigger will also exit the settings interface.

Locating the warmest place :

To find the hot spot, aim the thermometer and then scan with an up and down movement until the warmest point is located.

DESCRIPTION OF GRAPHIC PAGES

A. Panel LCD

- Temperature measurement symbol
- Laser beam pointer
- Battery voltage level
- Celsius unit symbol
- Fahrenheit unit symbol
- Temperature display
- Maximum temperature display

- Emissivity value
- High temperature alarm symbol
- Low temperature alarm symbol
- Measurement data stop symbol
- Maximum value symbol

Key description

- Laser on and off button
- Function toggle button
- Turn the beep button on or off
- Measurement scale

MAINTENANCE


Lens cleaning:

- Blow the device with clean compressed air, getting rid of loose particles on the optics.
- Gently clean any remaining debris with
- A shiny cloth or cotton swab.
- Cleaning the case: Clean the case with a damp cloth
- The device should be stored in a room with a temperature of -20 ° C to 60 ° C, with a humidity not exceeding 80%.
- Due to the fact that the device is reusable, pay attention to maintaining cleanliness.

REMARK

Do not use a solvent to clean plastic lenses.
Do not immerse the device in water.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw, ul. Podgraniczna 2/4 (hereinafter: "Grupa Topex") informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter the "Manual"), including its text, photos, diagrams, drawings, and its compositions belong exclusively to the Topex Group and are subject to legal protection in accordance with the Act of February 4, 1994, on copyright and related rights (i.e. Journal of Laws of 2006 No. 90 item 631, as amended). Copying, processing, publishing, modifying for commercial purposes the entire Manual and its individual elements, without the consent of Grupa Topex expressed in writing, is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability.

RU РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ)

Прибор для измерения температуры

75-276

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖАЛА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЬ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать потенциальной ситуации, которая может нанести вред или ущерб здоровью, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- Перед использованием этого устройства проверьте корпус. Если есть какие-либо повреждения, не используйте устройство.
- Не направляйте лазер непосредственно на глаз или косвенно от отражающих поверхностей.
- Не используйте это устройство во взрывоопасных средах газа, пара или пыли.
- Когда изделие не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.
- Устройство не должно погружаться в воду. Кроме того, он не должен подвергаться воздействию солнечных лучей.
- Термометр следует хранить в недоступном для детей и животных месте. Храните неиспользованный термометр в сухом месте и защищите его от экстремальной влажности, высокой температуры, пыли и прямых солнечных лучей. Не размещайте тяжелые предметы на упаковке термометра.
- Не вносите никаких изменений, разбирайте и не ремонтируйте устройство. Избегайте падения устройства на землю.

- Не используйте устройство, если оно повреждено каким-либо образом, так как это может привести к травмам, неправильным результатам или другой серьезной опасности.
- Чтобы избежать повреждения прибора, следует обратить внимание на следующие ситуации:**
 - Избегайте сварочных аппаратов ЭМП (электромагнитного поля), индукционных нагревателей
 - Избегайте теплового удара (вызванного большим или внезапным изменением температуры – подождите 30 минут, пока устройство стабилизируется перед использованием).
 - Не оставляйте устройство на высокотемпературных объектах или рядом с ними.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Этот термометр предназначен для использования в нефтехимической, железнодорожной и энергетической промышленности, а также на текстильных, пластмассовых и металлообрабатывающих заводах, а также на многих других.
- Измерение для различных горячих, опасных или труднодоступных объектов.
- Отображение максимальных значений температуры с помощью переключателя и °C/°F.
- Цифровой цветной ЖК-дисплей с переключаемой подсветкой, удобный и читаемый ночью.
- Красный светодиодный индикатор для сигнализации верхнего / нижнего предела температуры с регулируемым значением тревоги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерный пирометр 75-276	
Параметр	Ценность
Тип мощности	2x 1.5V AAA батареи
Температурный диапазон	-50°C ~ 880°C
Точность измерения	-50°C ~ 0°C = ±3°C 0°C ~ 880°C = ±(1,5% + 1°C)
Рабочая температура	0°C ~ 50°C
Температура хранения прибора	-20°C ~ -60°C
Мощность лазера	<1mW
Длина волны лазера	650nm
Класс лазера	Второй Вопрос
Время ответа	500 мс
Оптическое разрешение	12:1
Спектральная чувствительность	8-14 мкм
75-276	означает как тип, так и обозначение машины

РАССТОЯНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении следует обращать внимание на: (рис.В)::

- Расстояние до размера пятна устройства составляет 12:1
- Это устройство оснащено лазером, который используется для наведения на измеряемый объект.
- Чем меньшая цель, тем ближе следует держать измерительный прибор.

ЗАМЕЧАНИЕ

Большинство органических материалов и поверхностей, окрашенных или окисленных, имеют излучательную способность 0,95 (единица измерения предустановлена). Неточные показания будут результатом измерения глянцевых или полированных металлических поверхностей. Чтобы компенсировать измерение, накройте целевую поверхность маскировочной лентой или покрасьте черной краской.

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Откройте батарейный отсек и проведите 2x1,5 В AAA

Основные операции

- Удерживайте температурный пистолет и включите прибор.
- Направьте термометр на цель с помощью красной лазерной указки, отображаемой термометром. Лазерная точка должна быть направлена в центр исследуемой мишени.
- Температура цели в режиме реального времени отображается на ЖК-дисплее. В то же время он также показывает следующий символ: (A1)

- При отпускании триггера температуры измерение останавливается, и на экране появляется (A11).
- Отображаемое значение температуры и символ (A11) будут удерживаться в течение 15 секунд.
- Термометр перейдет в спящий режим после 1 минуты бездействия, чтобы продлить срок службы батареи. Инструмент можно разбудить, нажав триггер контроля температуры или клавишу MODE.
- Переключение преобразования Цельсия / Фаренгейта °C / °F, включение и выключение лазера, выключение звукового сигнала Нажмите триггер измерения температуры, чтобы включить термометр, затем нажмите кнопку MODE, чтобы переключиться между преобразованием °C / °F.
- Настройка коэффициента излучения Включите прибор, нажав на спусковой крючок измерения температуры. На ЖК-экране будет отображаться символ излучательной способности "e=" и значение коэффициента излучения (начальная настройка равна 0,95 и может быть отрегулирована от 0,1 до 1,00). Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд - термометр перейдет в интерфейс настроек. При двойном нажатии клавиши MODE в режиме настройки будет мигать символ эмиссии e=0,95'. На этом этапе излучательную способность можно отрегулировать, нажав кнопку UP (A15) или DOWN (A13). Удерживая кнопку вверх или вниз в течение более 2 секунд, вы быстро пройдете через настройки излучательной способности. Нажмите и удерживайте кнопку MODE еще раз в течение 2 секунд, чтобы выйти из интерфейса настроек и сохранить настройки излучательной способности. Нажатие на триггер измерения температуры также выйдет из интерфейса настроек.

Расположение самого теплого места:

Чтобы найти горячую точку, наведите термометр, а затем сканируйте движением вверх и вниз, пока не будет найдена самая теплая точка.

ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СТРАНИЦ

A. Панельный ЖК-дисплей

- Символ измерения температуры
- Указка лазерным лучом
- Уровень напряжения батареи
- Символ единицы измерения Цельсия
- Символ единицы измерения по Фаренгейту
- Дисплей температуры
- Отображение максимальной температуры
- Величина излучательной способности
- Символ сигнализации высокой температуры
- Символ сигнализации низкой температуры
- Символ остановки данных измерений
- Символ максимального значения

Описание ключа

- Кнопка включения и выключения лазера
- Переключатель функций
- Включение или выключение звуковой кнопки
- Шкала измерений

СОДЕРЖАНИЕ

Чистка линз:

- Продувайте устройство чистым сжатым воздухом, избавляясь от рыхлых частиц на оптике.
- Аккуратно очистите оставшийся мусор с помощью
- Блестящая ткань или ватный тампон.
- Чистка корпуса: Очистите корпус влажной тряпкой
- Прибор следует хранить в помещении с температурой от -20°C до 60°C, с влажностью не более 80%.
- В связи с тем, что устройство является многоразовым, обратите внимание на поддержание чистоты.

ЗАМЕЧАНИЕ

Не используйте растворитель для очистки пластиковых линз. Не погружайте прибор в воду.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Изделия с электроприводом не следует выкидывать вместе с бытовыми отходами, их необходимо утилизировать в соответствующих предприятиях. Информация об утилизации предоставляется продавцом изделия или местными властями. Извещение о электрическом и электронном оборудовании содержит вещества, которые являются вредными для окружающей среды. Не утилизированное оборудование представляет собой потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

„Grupa Torpx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z местонахождением в Варшаве, ул. Погранicza 2/4 (далее „Группа Торпекс“) информирует, что все авторские права на содержание данной инструкции (далее: «Инструкция»), в том числе, среди прочего, его текст, фотографии, диаграммы, рисунки и его композиция принадлежат исключительно Группе Торпекс и подлежат правовой защите в соответствии с Законом об авторском праве и смежных правах от 4 февраля 1994 г. (унифицированный текст Законодательного вестник 2006 № 90 Пол. 631 с последующими изм.). Копирование, обработка, публикация и изменение в коммерческих целях всей Инструкции и ее отдельных элементов без письменного согласия Группы Торпекс строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

HU

FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV

Hőmérsékletmérő műszer

75-276

MEGJEGYZÉS: A CSÍPÉS HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ UTASÍTÁST, ÉS MENTSE EL TOVÁBBI HASZNÁLATRA.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Annak elkerülése érdekében, hogy olyan potenciális helyzet alakuljon ki, amely egészségkárosodást vagy egészségkárosodást okozhat, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- A készülék használata előtt ellenőrizze a házat. Ha bármilyen sérülés történik, ne használja a készüléket.
- Ne irányítsa a lézert közvetlenül a szemre vagy közvetve a fényviszavero felületekre.
- Ne használja ezt a készüléket gáz, gőz vagy por robbanásveszélyes környezetben.
- Ha a terméket hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A készülék nem szabad vízbe meríténi. Ezenkívül nem szabad napfénynek kitenni.
- A hőmérőt gyermekek és állatok számára elzárva kell tartani. Tárolja a fel nem használt hőmérőt száraz helyen, és véde meg a szélsőséges páratartalomtól, a magas hőmérséklettől, a portól és a közvetlen napfénytől. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hőmérő csomagolására.
- Ne végezzen semmilyen változtatást, szétszerelje vagy javítsa meg a készüléket. Ne ejtse a készüléket a földre.
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen módon sérült, mivel ez sérülésekkel, helytelen eredményeket vagy más súlyos veszélyt okozhat.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében figyelnie kell a következő helyzetekre:**
 - Kerülje az EMF (elektromágneses mező) hegesztőgépeket, induktions fűtőberendezéseket
 - Kerülje a hőtést (amelyet nagy vagy hirtelen hőmérsékletváltozás okoz - várjon 30 percet, amíg a készülék stabilizálódik használat előtt).
 - Ne hagyja a készüléket magas hőmérsékletű tárgyakon vagy azok közelében.

A KÉSZÜLKÉ CÉLJA

- Ezt a hőmérőt a petrokémiai, vasúti és villamosenergia-ipari, valamint a textil-, műanyag- és fémfeldolgozó üzemeiben, valamint sok másban való használatra tervezétek.
- Különböző forró, veszélyes vagy nehezen elérhető tárgyak mérése.
- A maximális hőmérsékleti értékek megjelenítése kapcsolával és °C/F értékkel.
- Digitális színes LCD kijelző kapcsolható háttérvilágítással, kényelmes és olvasható éjszaka.
- Piros LED jelzőlámpa a felső/alsó hőmérséklet-határérték riasztáshoz állítható riasztási értékkel.

MŰSZAKI ADATOK

Lézeres pirométer 75-276

Paraméter

Érték

Tápellátás típusa	2x 1,5 V-os AAA akkumulátor
Hőmérséklet-tartomány	-50°C ~ 880°C
Mérési pontosság	-50°C ~ 0°C = ±3°C 0°C ~ 880°C = ±(1,5%+1°C)
Üzemelő hőmérséklet	0°C ~ 50°C
A készülék tárolási hőmérséklete	-20°C ~ 60°C
Lézer teljesítmény	<1mW
Lézer hullámhossza	650nm
Lézer osztály	II
Válaszidő	500 ms
Optikai felbontás	12:1
Spektrális érzékenység	8-14 µm
75-276 a gép típusát és megnevezését jelenti	

MÉRÉSI TÁVOLSÁG

Méréskor figyelmet kell fordítani a következőkre: (B ábra):

- A készülék helynagyságától való távolság 12:1
- Ez az eszköz lézerrrel van felszerelve, amelyet a mérendő tárgy céljára használunk.
- Kinek a kisebb célpontja, annál közelebb kell tartania a mérőszököt.

MEGJEGYZÉS

A legtöbb festett vagy oxidált szerves anyag és felület 0,95-ös emisszióval rendelkezik (az egység előre beállított). A pontatlan értékek a fényes vagy polírozott fémfelületek mérésének eredménye. A mérés kompenzáció áraként a célfelületen fedje le a célfelületet maszkolószalaggal vagy festékkel fekete festékkel.

A KÉSZÜLKÉ MŰKÖDÉSE

Nyissa ki az elemtárt rekeszt, és hajtson 2x1,5 V-os AAA-t

Alapműveletek

- Tartsa lenyomva a hőmérsékletmérő pisztolyt, és kapcsolja be a készüléket.
- Irányítsa a hőmérőt a cérla a hőmérő által megjelenített piros lézernutatóval. A lézerpontot a vizsgált cél középpontjába kell irányítani.
- A cél valós idejű hőmérséklete megjelenik az LCD kijelzőn. Ugyanakkor a következő szimbólumot is mutatja: (A1)
- Amikor elérte a hőmérséklet-triggert, a mérés leáll, és (A11) megjelenik a képernyön.
- A megjelenített hőmérsékleti érték és szimbólum (A11) 15 másodpercig marad.
- A hőmérő 1 perc inaktivitás után elalzsik, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. A készülék felébreszthető a hőmérséklet-szabályozó rásvaszt vagy a MODE billentyű megnyomásával.
- Celsius/Fahrenheit váltás °C/F konvertálás, a lézer be- és kikapcsolása, a sípoló hang kikapcsolása Nyomja meg a hőmérsékletmérő rásvaszt a hőmérő bekapcsolásához, majd nyomja meg a MODE gombot a °C/F konverzió közötti váltáshoz.
- Emisszió beállítása Kapcsolja be a készüléket a hőmérsékletmérő rásvasztának megnyomásával. Az "s=" emissziós szimbólum és az emissziós érték megjelenik az LCD-képernyón (kezdeti beállítás 0,95, és 0,1-ről 1,00-ra állítható). Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig - a hőmérő a beállítási felületre kerül. Ha kétszer megnyomja a MODE billentyűt beállítási módban, villogni fog az e=0,95 emissziós szimbólum. Ez a ponton az emisszió **az UP (A15) vagy a DOWN (A13)** gomb megnyomásával állítható be. Ha a gombot több mint 2 másodpercig felülél vagy lefelél tartja, gyorsan átvezeti Önt az emissziós beállításokon. Nyomja meg újra és tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig, hogy kilépjen a beállítási felületről, és mentse az emissziós beállításokat. A hőmérsékletmérési rásvaszt megnyomásával a beállítási felületet ki lehet.

A legmelegebb hely megtalálása:

A forró pont megtalálásához irányítsa a hőmérőt, majd szkennelje felfelé és lefelé irányuló mozdulattal, amíg a legmelegebb pont meg nem található.

GRAFIKUS OLDALAK LEÍRÁSA

- Panel LCD

- Hőmérsékletmérési szimbólum
- Lézersugár mutató
- Az akkumulátor feszültségszintje
- Celsius egység szimbólum
- Fahrenheit egység szimbólum
- Hőmérséklet kijelző
- Maximális hőmérséklet-kijelző
- Emissziós érték
- Magas hőmérsékletű riasztás szimbólum
- Alacsony hőmérsékletű riasztás szimbólum
- Mérési adatok stop szimbólum
- Maximális értékszimbólum

Kulcs leírása

- Lézer be- és kikapcsoló gomb
- Funkció váltogombja
- A hangjelzés gomb be- és kikapcsolása
- Mérési skála

FENNTARTÁS

Lencsetisztítás:

- Fűjje le a készüléket tisztta sűrített levegővel, megszabaduljon az optikán lévő laza részcskéktől.
- Óvatosan tisztítsa meg a maradék törmeléket
- Fényes ruha vagy vattapálca.
- A tok tisztítása: Tisztítsa meg a tokot nedves ruhával
- A készüléket -20 ° C és 60 ° C közötti hőmérsékleten kell tárolni, amelynek párataitalma nem haladja meg a 80% -ot.
- Annak a tények köszönhetően, hogy a készülék újrafelhasználható, figyeljen a tisztaság fenntartására.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon oldószert a műanyag lencsék tisztításához.
Ne merítse a készüléket vízbe.

KÖRNYEZETVÉDELEM

	Az elektromosan táplált termékeket tilos a háztartási hulladékok között elhelyezni, hanem ártalmatlanságra át kell azokat adni a megfelelő üzemeknek. Az ártalmatlanságról az eladótól vagy a helyi hatóságoktól kaphat információt. A használt elektromos és elektronikus felszerelés a természeti környezetre nézve nem semleges anyagokat tartalmaz. Az újrafeldolgozásra nem kerülő felszerelés potenciális veszélyt jelent a környezet és az emberek egészsége számára.
--	--

A „Topex Csoport Korlátolt felelősségi társaság” Betét társaság [Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] Spóka komandytoj, székhelye: Warszawa, ul. Pogranicza 2/4 (továbbiakban: „Topex Csoport”) közli, hogy a jelen utasítás (továbbiakban: „Utasítás”) tartalmával kapcsolatos mindenennél szerzői jogok, beleértve a szöveghez, benne lévő fényképekre, vázlatokra, rajzokra, valamint kialakítására vonatkozóak, kizárálagosan a Topex Csoport illeték meg, és jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogról és szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény (Hiv. Közlöny, 2006. évi 90. sz., 631. tétel, a későbbi változtatásokkal) szerint. Az Utasítás egészének és egyes részeinek a másolása, feldolgozása, publikálása, módosítása kereskedelmi célokban a Topex Csoport irányába beleegyezés nélkül szigorúan tilos, polgári és bűncseleki felelősségre vonástól vonhat maga után.

DE

ÜBERSETZUNGSHANDBUCH (BENUTZERHANDBUCH)

Temperaturmessgerät

75-276 Wohnfläche

HINWEIS: BEVOR SIE DEN STACHEL VERWENDEN, SOLLTEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DIE WEITERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

SICHERHEITSHINWEISE

Um eine mögliche Situation zu vermeiden, die Gesundheitsschäden verursachen kann, achten Sie bitte auf Folgendes:

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, überprüfen Sie das Gehäuse. Wenn es irgendwelche Schäden gibt, verwenden Sie das Gerät nicht.
- Richten Sie den Laser nicht direkt auf das Auge oder indirekt von reflektierenden Oberflächen aus.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen mit Gas, Dampf oder Staub.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien.

- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Zudem darf es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
- Das Thermometer sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahrt werden. Bewahren Sie ein unbenutztes Thermometer an einem trockenen Ort auf und schützen Sie es vor extremer Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Staub und direkter Sonneneinstrahlung. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Thermometerverpackung.
- Nehmen Sie keine Änderungen vor, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht. Vermeiden Sie es, das Gerät auf den Boden fallen zu lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist, da dies zu Verletzungen, falschen Ergebnissen oder anderen ernsthaften Gefahren führen kann.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie auf folgende Situationen achten:**
 - Vermeiden Sie EMF-Schweißmaschinen (elektromagnetisches Feld), Induktionsheizungen
 - Vermeiden Sie einen Temperaturschock (verursacht durch eine große oder plötzliche Temperaturänderung - warten Sie 30 Minuten, bis sich das Gerät stabilisiert hat, bevor Sie es verwenden).
 - Lassen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Hochtemperaturobjekten.

ZWECK DES GERÄTS

- Dieses Thermometer ist für den Einsatz in der petrochemischen, Eisenbahn- und Energieindustrie sowie in Textil-, Kunststoff- und Metallverarbeitungsanlagen sowie in vielen anderen konzipiert.
- Messung für verschiedene heiße, gefährliche oder schwer zugängliche Objekte.
- Anzeige der maximalen Temperaturwerte mit Schalter und °C/F.
- Digitales Farb-LCD-Display mit umschaltbarer Hintergrundbeleuchtung, bequem und nachts lesbar.
- Rote LED-Anzeige für oberen/unteren Temperaturlgrenzalarm mit einstellbarem Alarmwert.

TECHNISCHE DATEN

Laserpyrometer 75-276

Parameter	Wert
Leistungsaart	2x 1,5V AAA Batterie
Temperaturbereich	-50 °C ~ 880 °C
Messgenauigkeit	-50 °C ~ 0 °C = ± 3 °C 0 °C ~ 880 °C = ± (1,5% + 1 °C)
Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Lagertemperatur des Gerätes	-20 °C ~ 60 °C
Laserleistung	<1 mW
Laserwellenlänge	650 nm
Laser-Klasse	II
Antwortzeit	500 ms
Optische Auflösung	12:1
Spektrale Empfindlichkeit	8-14 µm
75-276	bezeichnet sowohl den Typ als auch die Bezeichnung der Maschine

MESSABSTAND

Bei der Messung ist zu beachten: (Abb.B)::

- Der Abstand zur Spotgröße des Gerätes beträgt 12:1
- Dieses Gerät ist mit einem Laser ausgestattet, mit dem auf das zu messende Objekt gerichtet wird.
- Wessen kleineres Ziel, desto näher sollte man das Messgerät halten.

BEMERKUNG

Die meisten organischen Materialien und Oberflächen, die lackiert oder oxidiert werden, haben einen Emissionsgrad von 0,95 (die Einheit ist voreingestellt). Ungenaue Messwerte sind das Ergebnis der Messung von glänzenden oder polierten Metalloberflächen. Um die Messung zu kompensieren, bedecken Sie die Zielfläche mit Abdeckband oder Farbe mit schwarzer Farbe.

BEDIENUNG DES GERÄTES

Öffnen Sie das Batteriefach und fahren Sie 2x1,5 V AAA

Grundlegende Operationen

- Halten Sie die Temperaturpistole gedrückt und schalten Sie das Instrument ein.
- Richten Sie das Thermometer mit dem roten Laserpointer, der vom Thermometer angezeigt wird, auf das Ziel. Der Laserpunkt sollte auf die Mitte des untersuchten Ziels gerichtet sein.
- Die Echtzeittemperatur des Ziels wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. Gleichzeitig zeigt es auch das folgende Symbol: **(A1)**
- Wenn Sie den Temperaturauslöser loslassen, wird die Messung gestoppt und **(A11)** erscheint auf dem Bildschirm.
- Der angezeigte Temperaturwert und das Symbol **(A11)** werden 15 Sekunden lang gedrückt gehalten.
- Das Thermometer schlafet nach 1 Minute Inaktivität ein, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Das Gerät kann durch Drücken des Temperaturreglerauslösers oder der **MODE-Taste** geweckt werden.
- Celsius / Fahrenheit umschalten Konvertieren Sie **°C / °F**, schalten Sie den Laser ein und aus, schalten Sie den Signalton aus Drücken Sie den Temperaturremessauslöser, um das Thermometer einzuschalten, und drücken Sie dann die **MODE-Taste**, um zwischen **der °C / °F-Umwandlung** zu wechseln.
- Emissionsgradeinstellung Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Auslöser für die Temperaturmessung drücken. Das Emissionsgradsymbol "s-" und der Emissionsgradwert werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt (die Anfangseinstellung ist 0,95 und kann von 0,1 bis 1,00 eingestellt werden). Halten Sie die **MODE-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt - das Thermometer wechselt zur Einstellungsoberfläche. Wenn Sie im Einstellungsmodus zweimal die MODE-Taste drücken, blinkt das Emissionssymbol $e = 0,95$. An dieser Stelle kann der Emissionsgrad durch Drücken der **UP- (A15)** oder **DOWN- (A13)** Taste eingestellt werden. Wenn Sie die Taste länger als 2 Sekunden nach oben oder unten gedrückt halten, gelangen Sie schnell durch die Emissionsgradeinstellungen. Halten Sie die MODE-Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungsschnittstelle zu verlassen und die Emissionsgradeinstellungen zu speichern. Durch Drücken des Auslösers für die Temperaturmessung wird auch die Einstellungsschnittstelle verlassen.

Den wärmsten Ort finden:

Um den Hot Spot zu finden, zielen Sie auf das Thermometer und scannen Sie dann mit einer Auf- und Abwärtsbewegung, bis sich der wärmste Punkt befindet.

BESCHREIBUNG DER GRAFISCHEN SEITEN

- LCD-Anzeige
- Symbol für Temperaturmessung
- Laserstrahlpointer
- Batteriespannungspiegel
- Celsius-Einheitsymbol
- Fahrenheit Einheitsymbol
- Temperaturanzeige
- Anzeige der maximalen Temperatur
- Emissionsgrad
- Hochtemperatur-Alarmsymbol
- Niedertemperatur-Alarmsymbol
- Stopp-Symbol für Messdaten
- Maximum-Wert-Symbol

Schlüsselbeschreibung

- Laser-Ein- und Aus-Taste
- Funktionsumschaltfläche
- Aktivieren oder Deaktivieren der Signaltontaste
- Messskala

INSTANDHALTUNG

Linsenreinigung:

- Blasen Sie das Gerät mit sauberer Druckluft und entfernen Sie lose Partikel auf der Optik.
- Reinigen Sie verbleibende Ablagerungen vorsichtig mit Ein glänzendes Tuch oder Wattestäbchen.
- Reinigung des Gehäuses: Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch

- Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Temperatur von -20°C bis 60°C mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80% gelagert werden.
- Aufgrund der Tatsache, dass das Gerät wiederverwendbar ist, achten Sie auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit.

BEMERKUNG

Verwenden Sie kein Lösungsmittel, um Kunststofflinsen zu reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

UMWELTSCHUTZ



Elektrisch betriebene Produkte dürfen nicht mit dem Haushüll, sondern in geeigneten Einrichtungen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie vom Händler des Produkts oder den örtlichen Behörden. Elektro- und Elektronik-Altergeräte enthalten Stoffe, die für die natürliche Umwelt nicht neutral sind. Nicht recycelte Geräte sind eine potenzielle Bedrohung für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa mit Sitz in Warszawie, U. Pogranicza 2/4 (im Folgenden: "Grupa Topex") weist darauf hin, dass alle Urheberrechte am Inhalt dieses Handbuchs (im Folgenden: das "Handbuch"), einschließlich der Texte, Fotos, Diagramme, Zeichnungen und seiner Zusammensetzungen, ausschließlich der Topex-Gruppe gehören und unterliegen dem gesetzlichen Schutz gemäß dem Gesetz vom 4. Februar 1994 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (dh das Gesetzblatt von 2006 Nr. 90 Pos. 631 in der jeweils gültigen Fassung). Das Kopieren, Bearbeiten, Veröffentlichen, Modifizieren des gesamten Handbuchs und seiner einzelnen Elemente zu kommerziellen Zwecken ist ohne die schriftliche Zustimmung von Grupa Topex strengstens untersagt und kann zivil und strafrechtlich verfolgt werden.

SK

PREKLAD (POUŽIVATEĽSKÁ) PRÍRUČKA

Prístroj na meranie teploty

75-276

POZNÁMKA: PRED POUŽITÍM BODNUTIA BY STE SI MALI POZORNE PREČÍTAŤ TENTO POKYN A ULOŽIŤ HO NA ĎALŠIE POUŽITIE.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste sa vyhli potenciálnej situácii, ktorá môže spôsobiť poškodenie alebo poškodenie zdravia, venujte pozornosť nasledujúcim otázkam:

- Pred použitím tohto zariadenia skontrolujte kryt. Ak dôjde k poškodeniu, nepoužívajte zariadenie.
- Nesmerujte laser priamo na oko alebo nepríamo z reflexných povrchov.
- Nepoužívajte toto zariadenie vo výbušnom prostredí plynu, parý alebo prachu.
- Ak sa výrobok dlhodobo nepoužíva, vyberte batérie.
- Zariadenie nesmie byť ponorené do vody. Okrem toho nesmie byť vystavené slnečnému žiareniu.
- Teplomer by sa mal uchovávať mimo dosahu detí a zvierat. Nepoužívaný teplomer skladujte na suchom mieste a chráňte ho pred extrémnou vlhkosťou, vysokou teplotou, prachom a príamym slnečným žiareniom. Neumiestňujte ľahké predmety na obal teplomera.
- Zariadenie nevykonávajte žiadne zmeny, nerozoberajte ani neopravujte. Vyhrite sa pádu zariadenia na zem.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené, pretože to môže spôsobiť zranenia, nesprávne výsledky alebo iné vážne nebezpečenstvo.
- Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, mali by ste venovať pozornosť nasledujúcim situáciám:**
- Vyhrite sa zváracím strojom EMF (elektromagnetické pole), indukčným ohrievácom
- Vyhrite sa tepelnému šoku (spôsobenému veľkou alebo náhlou zmenu teploty - počkajte 30 minút, kým sa zariadenie stabilizuje pred použitím).
- Nenechávajte zariadenie na vysokoteplotných predmetoch alebo v ich blízkosti.

ÚČEL ZARIADENIA

- Tento teplomer je určený na použitie v petrochemickom, železiarčnom a energetickom priemysle, ako aj v textilných, plastových a kovových závodoch, ako aj v mnohých ďalších.
- Meranie rôznych horúčich, nebezpečných alebo ľahko dostupných objektov.

- Zobrazenie maximálnych hodnôt teploty pomocou prepínača a °C/F.
- Digitaľny farebný LCD displej s prepínaťelným podsvietením, pohodlný a čitateľný v noci.
- Červený LED indikátor pre alarm horného/dolného teplotného limitu s nastaviteľnou hodnotou alarmu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Laserový pyrometer 75-276

Parameter	Hodnota
Typ napájania	2x 1,5V AAA batéria
Teplotný rozsah	-50 °C ~ 880 °C
Presnosť merania	-50 °C ~ 0°C = ±3°C 0 °C ~ 880 °C = ±(1,5%+1°C)
Prevádzková teplota	0°C ~ 50°C
Skladovacia teplota zariadenia	-20°C ~ 60°C
Laserový výkon	<1mW
Laserová vlnová dĺžka	650nm
Trieda lasera	II
Cas odzovy	500 ms
Optické rozlíšenie	12:1
Spektrálna citivosť	8-14 µm
75-276 znamená typ aj označenie stroja	

VZDIALENOSŤ MERANIA

Pri meraní by sa mala venovať pozornosť: (Obr.B)::

- Vzdialenosť od veľkosti miesta zariadenia je 12:1
- Toto zariadenie je vybavené laserom, ktorý sa používa na zameranie sa na meraný objekt.
- Ktorokoľvek menší cieľ, tým bližšie by ste mali držať meracie zariadenie.

POZNÁMKA

Väčšina organických materiálov a povrchov maľovaných alebo oxidovaných má emisivitu 0,95 (jednotka je prednastavená). Nepresné hodnoty budú výsledkom merania leských alebo leštených kovových povrchov. Ak chcete kompenzovať meranie, zakryte cieľový povrch maskovacou páskou alebo farbou čierňou farbou.

PREVÁDKA ZARIADENIA

Otvorte priestor pre batérie a pohon 2x1,5 V AAA

Základné operácie

- Držte teplotnú pištoľ a zapnite prístroj.
- Teplomer namierte na cieľ pomocou červeného laserového ukazovateľa zobrazeného teplomerom. Laserový bod by mal byť nasmerovaný do stredu skúmaného cieľa.
- Teplota cieľa v reálnom čase sa zobrazuje na LCD displeji. Zároveň sa v ňom zobrazuje aj tento symbol: (A1)
- Ked uvoľníte spúštač teploty, meranie sa zastaví a na obrazovke sa zobrazí (A11).
- Zobrazená hodnota teploty a symbol (A11) sa bude uchovávať 15 sekúnd.
- Teplomer zaspí po 1 minúte nečinnosti, aby sa predlžila životnosť batérie. Prístroj je možné prebudíť stlačením spúštača regulácie teploty alebo klávesu MODE.
- Preprinávanie teploty/Fahrenheita Konvertujte °C/F, zapnite a vypnite laser, vypnite plniture Stlačením spúštača merania teploty zapnite teplomer a potom stlačením tlačidla MODE prepíňajte medzi konverziu °C/F.
- Nastavenie Emisivity Zapnite prístroj stlačením spúštača merania teploty. Symbol emisivity "s=" a hodnota emisivity sa zobrazia na LCD obrazovke (počiatočné nastavenie je 0,95 a možno ho nastaviť od 0,1 do 1,00). Stlačte a podržte tlačidlo MODE na 2 sekundy - teplomer prejde na rozhranie nastavení. Dvojitým stlačením klávesu MODE v režime nastavenia bliká emisívny symbol e=0,95'. V tomto bode je možné emisivitu nastaviť stlačením tlačidla UP (A15) alebo DOWN (A13). Držanie tlačidla nahor alebo nadol na viac ako 2 sekundy vás rýchlo presunie cez nastavenia emisivity. Opäťovným stlačením a podržaním tlačidla MODE na 2 sekundy ukončíte rozhranie nastavení a uložíte nastavenia emisivity. Stlačením spúštača merania teploty sa tiež ukončí rozhranie nastavení.

Nájdienie najlepšieho miesta:

Ak chcete nájsť horúce miesto, zamierte teplomer a potom skenujte pohybom nahor a nadol, kým sa nenachádza najlepší bod.

POPIS GRAFICKÝCH STRÁNKOV

A. Panel LCD

- Symbol merania teploty
- Ukazovateľ laserového lúča
- Úroveň napäcia batérie
- Symbol jednotky Celzia
- Symbol jednotky Fahrenheita
- Zobrazenie teploty
- Zobrazenie maximálnej teploty
- Hodnota Emisivity
- Symbol alarma pri vysokej teplote
- Symbol alarma nízkej teplote
- Symbol zastavenia údajov merania
- Symbol maximálnej hodnoty

Popis klúča

- Laserové tlačidlo zapnutia a vypnutia
- Tlačidlo prepínača funkcií
- Zapnutie alebo vypnutie tlačidla plipnutia
- Mierka merania

ÚDRŽBA

Čistenie objektív:

- Vyfuknite zariadenie čistým stlačením vzduchom a zavrite sa voľných časťach na optike.
- Všetky zostávajúce nečistoty jemne vyčistite pomocou Lesklá ľanina alebo bavlnený tampon.
- Čistenie puzdra: Puzdro očistite vlhkou handičkou
- Zariadenie by sa mala skladovať v miestnosti s teplotou -20 ° C až 60 ° C, s vlhkosťou nepresahujúcou 80%.
- Vzhľadom k tomu, že zariadenie je opakovane použiteľné, venujte pozornosť udržiavaniu čistoty.

POZNÁMKA

Na čistenie plastových šošoviek nepoužívajte rozpúšťadlo. Zariadenie neponárajte do vody.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA



Elektrický poháňané produkty by sa nemali likvidovať s domovým odpadom, ale mal by sa likvidovať v vhodných zariadeniach. Informácie o likvidácii poskytuje predajca produktu alebo miestne úrady. Odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje látky, ktoré nie sú neutrálne pre životné prostredie. Nerecyklované zariadenia predstavujú potenciálnu hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.

"Grupa Topex Spôska z organizačnej odpovednosťou" Spôska komandytová so sídlom vo Varšave, ul. Podgranicza 2/4 (dalej len „Grupa Topex“) informuje, že všetky autorské práva na obsah tejto príručky (dalej len „priručka“) vrátane jej textu, fotografií, diagramov, kresieb a kompozícií patria výlučne skupine Topex, a podliehajú právnej ochrane v súlade so zákonom zo 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach (tj. Veštínik zákonusov z roka 2006 č. 90, položka 631, v platnom znení). Kopirovanie, spracovanie, publikovanie, modifikácia celého manuálu a jeho jednotlivých prvkov na komerčné účely bez písomného súhlasu Grupy Topex je prísnie zakázané a môže mať za následok občiansku a trestnú zodpovednosť.

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВОД (ПОТРЕБИТЕЛ)

Уред за измерване на температура

75-276

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате ужилването, трябва внимателно да прочетете тази инструкция и да я запазите за по-нататъшна употреба.

Информация за безопасност

За да избегнете потенциална ситуация, която може да причини вреда или увреждане на здравето, моля, обърнете внимание на следното:

- Преди да използвате това устройство, проверете корпуса. Ако има повреда, не използвайте устройството.
- Не насочвайте лазера директно към окото или косвено от отразяващи повърхности.
- Не използвайте това устройство във взривоопасни среди на газ, пари или прах.

- Когато продуктът не се използва дълго време, извадете батерите.
- Устройството не трябва да се попатя във вода. В допълнение, тя не трябва да бъде изложена на слънчева светлина.
- Термометърът трябва да се държи недостъпен за деца и животни. Съхранявайте неизползвания термометър на сухо място и го предпазвайте от изключителна влажност, висока температура, прах и пряка слънчева светлина. Не поставяйте тежки предмети върху опаковката на термометъра.
- Не правете никакви променения, разглобявайте и не поправяйте устройството. Избегвайте да пускате устройството на земята.
- Не използвайте устройството, ако то е повредено по някакъв начин, тъй като това може да причини наранявания, неправилни резултати или друга сериозна опасност.
- **За да избегнете повреда на устройството, трябва да обърнете внимание на следните ситуации:**
- Избегвайте емф (електромагнитно поле) заваръчни машини, индукционни нагреватели
- Избегвайте термичен шок (причинен от голяма или внезапна промяна в температурата - изчакайте 30 минути устройството да се стабилизира преди употреба).
- Не оставяйте устройството включено или близо до обекти с висока температура.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

- Този термометър е предназначен за използване в нефтохимическата, железоплавната и електроенергийната промишленост, както и в текстилните, пластмасовите и металопреработвателните предприятия, както и в много други.
- Измерване за различни горещи, опасни или труднодостъпни обекти.
- Показане на максималните температурни стойности с превключвател и °C/F.
- Цифров цветен LCD дисплей с комутируема подсветка, удобен и четим през нощта.
- Червен LED индикатор за горен/долен температурен лимит аларма с регулируема стойност на алармата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Лазерен пиromетър 75-276	
Параметър	Стойност
Тип мощност	2x 1.5V AAA батерии
Температурен диапазон	-50°C ~ 880°C
Точност на измерване	-50°C ~ 0°C = ±3°C 0°C ~ 880°C = ±(1,5%+1°C)
Работна температура	0°C ~ 50°C
Температура на съхранение на устройството	-20°C ~ 60°C
Лазерна мощност	<1mW
Дължина на лазерната вълна	650nm
Лазерен клас	II
Време за реакция	500 ms
Оптична разделителна способност	12:1
Спектрална чувствителност	8-14 μm
75-276 означава както типа, така и обозначението на машината	

РАЗСТОЯНИЕ НА ИЗМЕРВАНЕ

При измерване трябва да се обърне внимание на: (Фиг.В)::

- Разстоянието до размера на петното на устройството е 12:1
- Това устройство е оборудвано с лазер, който се използва, за да се стреми към обекта се измерва.
- Чиято по-малка цел, толкова по-близо трябва да държите измервателния уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

Повечето органични материали и повърхности, боядисани или окислявани, имат емисивност 0,95 (единицата е предварително зададена). Неточни показания ще бъдат резултат от измерване на лъскави или полирани метални повърхности. За да компенсирате

измерването, покрайте целевата повърхност с маскираща лента или боя с черна боя.

Работа на устройството

Отворете отделението за батерии и задвижване 2x1.5 V AAA

Основни операции

- Задръжте температурния пистолет и включете инструмента.
- Насочете термометъра към целта, като използвате червения лазерен показалец, показван от термометъра. Лазерната точка трябва да бъде насочена към центъра на целта, която се проучва.
- Температурата в реално време на целта се показва на LCD дисплея. В същото време той показва и следния символ: (A1)
- Когато освободите температурния спусък, измерването се спира и (A1) се появява на екрана.
- Показаната температура стойност и символ (A1) ще се проведе за 15 секунди.
- Термометърът ще заспива след 1 минута неактивност, за да удължи живота на батерията. Инструментът може да бъде събуден чрез натискане на спуска за регулиране на температурата или клавиша MODE.
- Превключването на Целзий/Фаренхайт Преобразувайте °C/F, включете и изключете лазера, изключете звуковия сигнал Натискнете спуска за измерване на температурата, за да включите термометъра, след което натиснете бутона MODE, за да превключите между преобразуването °C/F.
- Настройка за емисионност Включете инструмента чрез натискане на спуска за измерване на температурата. Символът за емисиност "s=" и стойността на емисионността ще бъдат показвани на LCD екрана (първоначалната настройка е 0,95 и може да се регулира от 0,1 до 1,00). Натиснете и задръжте бутона MODE за 2 секунди - термометърът ще отиде в интерфейса за настройки. Натискането на клавиша MODE два пъти в режима на настройка ще мига символа за емисии e=0,95'. В този момент емисионността може да се регулира чрез натискане на бутона UP (A15) или DOWN (A13). Задръжането на бутона нагоре или надолу за повече от 2 секунди бързо ще ви премести през настройките за емисии. Натиснете и задръжте бутона MODE отново за 2 секунди, за да излезете от интерфейса с настройки и да запазите настройките за емисионност. Натискането на спуска за измерване на температурата ще излезе и от интерфейса за настройки.

Локализиране на най-топлото място :

За да намерите горещото място, прицелете термометъра и след това сканирайте с движение нагоре и надолу, докато се намира най-топлата точка.

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИ СТРАНИЦИ

A. Панел LCD

1. Символ за измерване на температурата
2. Лазерен лъч показалец
3. Ниво на напрежение на батерията
4. Целзий символ на единица
5. Символ за единица по фаренхайт
6. Температурен дисплей
7. Дисплей с максимална температура
8. Стойност на емисиите
9. Високотемпературен алармен символ
10. Нискотемпературен алармен символ
11. Символ за спиране на данните от измерванията
12. Символ за максимална стойност

Описание на ключа

13. Лазерен бутон за включване и изключване
14. Бутон за превключване на функции

B. Вкллючване и изключване на бутона за звуков сигнал

ПОДДРЪЖКА

Почистване на обектива:

- Издухайте устройството с чист състен въздух, като се отворете от разхлабени частици върху оптиката.
- Внимателно почистете всички останали отломки с
- Блестяща кърпа или памучен тампон.

- Почистване на калъфа: Почистете калъфа с влажна кърпа
- Устройството трябва да се съхранява в помещение с температура от -20 ° C до 60 ° C, с влажност не по-голяма от 80%.
- Поради факта, че устройството е многоизползваемо, обърнете внимание на поддържането на чистотата.

ZАБЕЛЕЖКА

Не използвайте разтворител за почистване на пластмасови лещи. Не потапяйте устройството във вода.

RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR) Instrument de măsurare a temperaturii

75-276

NOTĂ: ÎNAINTE DE A UTILIZA ÎNȚEPĂTURA, TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE ȘI SĂ O SALVATI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a evita o situație potențială care poate dăuna sau dăuna sănătății, vă rugăm să acordați atenție următoarelor:

- Înainte de a utiliza acest dispozitiv, verificați carcasa. Dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.
- Nu direcționați laserul direct la ochi sau indirect de pe suprafetele reflectoante.
- Nu utilizați acest dispozitiv în medii explozive de gaz, abur sau praf.
- Când produsul nu este utilizat pentru o lungă perioadă de timp, scoateți bateriile.
- Dispozitivul nu trebuie scufundat în apă. În plus, nu trebuie să fie expus la lumina soarelui.
- Termometrul trebuie ținut la îndemâna copiilor și a animalelor. Depozitați un termometru neutilizat într-un loc uscat și protejați-l de umiditate extremă, temperatură ridicată, praf și lumina directă a soarelui. Nu așezați obiecte grele pe ambalajul termometrului.
- Nu efectuați modificări, dezasamblați sau reparați dispozitivul. Evitați să cădeți dispozitivul pe teren.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat în vreun fel, deoarece acest lucru poate provoca leziuni, rezultate incorrecte sau alte pericole grave.
- Pentru a evita deteriorarea dispozitivului, trebuie să acordați atenție următoarelor situații:
 - Evitați mașinile de sudură EMF (câmp electromagnetic), încălzitoarele cu inducție
 - Evitați șocul termic (cauzat de o schimbare mare sau bruscă a temperaturii - așteptați 30 de minute pentru ca dispozitivul să se stabileze înainte de utilizare).
 - Nu lăsați dispozitivul pe sau în apropierea obiectelor la temperaturi ridicate.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

- Acest termometru este proiectat pentru a fi utilizat în industria petrochimică, feroviară și energetică, precum și în fabricile de prelucrare a textilelor, materialelor plastice și metalelor, precum și în multe alte.
- Măsurători pentru diverse obiecte fierbinți, periculoase sau greu accesibile.
- Afisarea valorilor maxime de temperatură cu comutator și °C/F.
- Afisaj LCD color digital cu iluminare de fundal comutabilă, convenabil și lizibil pe timp de noapte.
- Indicator LED roșu pentru alarmă limită de temperatură superioară/inferioară cu valoare de alarmă reglabilă.

DATE TEHNICE

Pirometru laser 75-276	
Parametru	Valoare
Tipul de putere	Baterie AAA de 2x 1.5V
Intervalul de temperatură	-50 °C ~ 880 °C
Precizia măsurării	-50°C ~ 0°C = ±3°C 0 °C ~ 880 °C = ± (1,5% + 1 °C)
Temperatura	0°C ~ 50°C

Temperatura de depozitare a dispozitivului	-20°C – 60°C
Puterea laserului	<1mW
Lungimea de undă a laserului	650nm
Clasa laser	II
Timp de răspuns	500 ms
Rezoluție optică	12:1
Sensibilitate spectrală	8-14 μm
75-276 înseamnă atât tipul, cât și desemnarea mașinii	

DISTANȚA DE MĂSURARE

La măsurare, trebuie acordată atenție: (Fig.B)::

- Distanța până la dimensiunea spot a dispozitivului este de 12:1
- Acest dispozitiv este echipat cu un laser, care este utilizat pentru a viza măsurarea obiectului.
- A cărei distanță mai mică, cu atât mai aproape ar trebui să țineți dispozitivul de măsurare.

REMARCA

Majoritatea materialelor organice și suprafeteelor vopsite sau oxidate au o emisivitate de 0.95 (unitatea este presată). Cîrlile inexacte vor fi rezultatul măsurării suprafeteelor metalice licioase sau lustruite. Pentru a compensa măsurarea, acoperiți suprafata întărită cu bandă de mască sau vopsea cu vopsea neagră.

FUNCTIONAREA DISPOZITIVULUI

Deschideți compartimentul bateriei și conduceți AAA de 2x1,5 V

Operaționiuni de bază

- Țineți pistolul de temperatură și porniți instrumentul.
- Îndreptați termometrul spre întărită folosind indicatorul laser roșu afișat de termometru. Punctul laser trebuie direcționat către centrul întei studiate.
- Temperatura în timp real a întei este afișată pe LCD. În același timp, arată și următorul simbol: (A1)
- Când eliberați declanșatorul de temperatură, măsurarea este oprită și (A11) apare pe ecran.
- Valoarea de temperatură afișată și simbolul (A11) vor fi păstrate timp de 15 secunde.
- Termometrul va merge la culcare după 1 minut de inactivitate pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Instrumentul poate fi trezit prin apăsarea declanșatorului de control al temperaturii sau a tastei MODE.
- Comutarea Celsius/Fahrenheit Convert °C/F, pornirea și oprirea laserului, oprirea semnalului sonor Apăsați declanșatorul de măsurare a temperaturii pentru a porni termometrul, apoi apăsați butonul MODE pentru a comuta între conversia °C/F.
- Setarea emisivității Porniți instrumentul apăsând declanșatorul de măsurare a temperaturii. Simbolul de emisivitate "s=" și valoarea emisivității vor fi afișate pe ecranul LCD (setarea inițială este 0.95 și poate fi ajustată de la 0.1 la 1.00). Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE timp de 2 secunde - termometrul va merge la interfața de setări. Apăsați tastei MODE de două ori în modul de setare va clipi simbolul de emisie e=0.95'. În acest moment, emisivitatea poate fi ajustată prin apăsarea butonului UP (A15) sau DOWN (A13). Menținerea butonului în sus sau în jos timp de mai mult de 2 secunde vă va deplasa rapid prin setările de emisivitate. Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE din nou timp de 2 secunde pentru a ieși din interfața setărilor și a salva setările de emisivitate. Apăsarea declanșatorului de măsurare a temperaturii va ieși, de asemenea, din interfața de setări.

Localizarea cel mai cald loc:

Pentru a găsi punctul fierbințe, urmăriți termometrul și apoi scanăți cu o mișcare în sus și în jos până când se afișă cel mai cald punct.

DESCREREA PAGINILOR GRAFICE

A. Panou LCD

1. Simbolul de măsurare a temperaturii
2. Indicator fascicul laser
3. Nivelul tensiunii bateriei
4. Simbolul unității Celsius
5. Simbolul unității Fahrenheit
6. Afisarea temperaturii
7. Afisarea temperaturii maxime

8. Valoarea emisivități
9. Simbol de alarmă la temperaturi ridicate
10. Simbol de alarmă la temperatură scăzută
11. Simbolul de oprire a datelor de măsurare
12. Simbolul valorii maxime

Descrierea cheii

13. Buton de pornire și oprire cu laser
 14. Butonul de comutare funcție
 15. Activarea sau dezactivarea butonului bip
- B. Scala de măsurare

ÎNTRĂGINERE

Curățarea lentelelor:

- Suflați dispozitivul cu aer comprimat curat, scăpând de particulele libere pe optică.
- Curățați ușor orice resturi rămase cu o cărpă strălucitoare sau un tampon de bumbac.
- Curățarea carcusei: Curățați carcasa cu o cărpă umedă
- Dispozitivul trebuie depozitat într-o cameră cu o temperatură de -20 ° C până la 60 ° C, cu o umiditate care nu depășește 80%.
- Datorită faptului că dispozitivul este reutilizabil, acordați atenție menținerii curățeniei.

REMARCĂ

Nu utilizați un solvent pentru a curăța lentele din plastic.
Nu scufundați dispozitivul în apă.

PROTECȚIA MEDIULUI

Produsul alimentate electric nu trebuie aruncata împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie aruncata în instalatii adecvate. Informațiile privind eliminarea sunt furnizate de distribuitorul produsului sau de autoritățile locale. Deșurile de echipamente electrice și electronice conțin substanțe care nu sunt neutre pentru mediul natural. Echipamentele nereciclate reprezintă o potențială amenințare pentru mediul și sănătatea umană.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandywana cu sediul social în Varșovia, ul. Pograniczna 2/4 (în continuare: "Grupa Topex") informează că toate drepturile de autor autoriza contrinutul acestui manual (în continuare: "Manualul"), inclusiv textul, fotografii, diagramele, desenele și compozitiile sale aparțin exclusiv grupului Topex și sunt supuse protecției juridice în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexee (adică Jurnalul de legi din 2006 nr. 90 articolul 631, cu modificările ulterioare). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a întregului manual și a elementelor sale individuale, fără consimțământul exprimat în scris de Grupa Topex, este strict interzisă și poate duce la răspundere civilă și penală.

UA

ПЕРЕКЛАД (ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА)

Прилад для вимірювання температури

75-276

ПРИМІТКА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЖАЛА СЛІД УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРЕГТИ їЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Щоб уникнути потенційної ситуації, яка може завдати шкоди або шкоди здоров'ю, зверніть увагу на наступне:

- Перед використанням цього пристрою перевірте корпус. Якщо є які-небудь пошкодження, не використовуйте пристрій.
- Не направляйте лазер прямо в око або опосередковано зі світловідбиваючих поверхонь.
- Не використовуйте цей пристрій у вибухонебезпечних середовищах газу, пари або пилу.
- Коли виріб довго не використовується, вийміть батареї.
- Пристрій не можна занурювати у воду. Крім того, він не повинен піддаватися впливу сонячних променів.
- Термометр слід тримати в недоступному для дітей і тварин місці. Зберігайте невикористаний термометр в сухому місці і захищайте його від екстремальної вологості, високої температури, пилу і прямих сонячних променів. Не ставте важкі предмети на упаковку термометра.
- Не вноście ніжких змін, не розбирайте і не ремонтуйте пристрій. Уникайте падіння пристрою на землю.
- Не використовуйте пристрій, якщо він будь-яким чином пошкоджений, так як це може привести до травм, неправильних результатів або іншої серйозної небезпеки.

- Щоб уникнути пошкоджень пристрою, слід звернути увагу на наступні ситуації:
- Уникайте зварювальних апаратів EMF (електромагнітного поля), індукційних обігрівачів
- Уникайте теплового шоку (викликаного великою або раптовою зміною температури - почекайте 30 хвилин, поки пристрій стабілізується перед використанням).
- Не залишайте пристрій на високотемпературних об'єктах або поблизу них.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

- Цей термометр призначений для використання в нафтохімічній, залізничній та енергетичній промисловості, а також на текстильних, пластикових і металообробних заводах, а також на багатьох інших.
- Вимірювання для різних гарячих, небезпечних або важкодоступних об'єктів.
- Відображення максимальних значень температури за допомогою перемикача та °C/F.
- Цифровий кольоворовий РК-дисплей з перемикається підсвічуванням, зручний і читабельний в нічний час.
- Червоний світлодіодний індикатор для верхньої /нижньої температурної граничної сигналізації з регульованим значенням триггерів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Лазерний пірометр 75-276

Параметр	Цінність
Тип живлення	Акумулятор 2x 1.5V AAA
Температурний діапазон	-50 °C ~ 880 °C
Точність вимірювання	-50°C ~ 0°C = ±3°C 0°C ~ 880°C = ±(1,5%+1°C)
Робоча температура	0°C ~ 50°C
Температура зберігання пристрою	-20°C ~ 60°C
Лазерна потужність	<1 мВт
Лазерна довжина хвилі	650 нм
Лазерний клас	II
Час відгуку	500 мс
Оптична роздільна здатність	12:1
Спектральна чутливість	8-14 мкм
75-276	означає як тип, так і позначення машини

ВІДСТАНЬ ВИМІРЮВАННЯ

При вимірюванні слід звернути увагу на: (Рис.В.):

- Відстань до точкового розміру пристрою - 12:1
- Цей пристрій оснащений лазером, який використовується для прicipluvannia na objekt, що вимірюється.
- Чим менше мішень, тим більше слід тримати вимірювальний прилад.

ЗАУВАЖЕННЯ

Більшість органічних матеріалів і поверхонь, пофарбованих або окислених, мають емісію 0,95 (одиниця попередньо встановлена). Неточні показання стануть результатом вимірювання глянцевих або полірованих металевих поверхонь. Щоб компенсувати вимірювання, накрійте поверхню мішенні маскувальною стрічкою або пофарбуйте чорною фарбою.

РОБОТА ПРИСТРОЮ

Відкрийте акумуляторний відсік і привід 2x1.5 V AAA

Основні операції

- Утримуйте температурний пістолет і увімкніть інструмент.
- Наведіть термометр на ціль за допомогою червоного лазерного вказівника, що відображається термометром. Лазерна точка повинна бути спрямована в центр досліджуваної цілі.
- Температура цілі в режимі реального часу відображається на РК-дисплеї. При цьому він також показує наступний символ: (A11)
- Коли він відпустите тригер температури, вимірювання припиняється і (A11) з'являється на екрані.
- Відображення значення температури та символ (A11) зберігається протягом 15 секунд.

- Термометр ляже спати після 1 хвилини бездіяльності, щоб продовжити термін служби акумулятора. Прилад можна прокинути, натиснувши на курок регулятора **температури або клавішу MODE**.
- Перемикання за Цельсієм/за Фаренгейтом Перетворіть °C/F, увімкніть та вимкніть лазер, вимкніть звуковий сигнал Натисніть на курок вимірювання температури, щоб увімкнути термометр, а потім натисніть кнопку **MODE**, щоб переключитися між перетвореннями °C/F.
- Налаштування емісії Увімкніть прилад, натиснувши на курок вимірювання температури. Символ емісії "s=" і значення емісії будуть відображатися на РК-екрані (початковий параметр 0,95 і може бути скориговано від 0,1 до 1,00). Натисніть і утримуйте кнопку **MODE** протягом 2 секунд - термометр перейде в інтерфейс налаштувань. Натисніть клавішу **MODE** двічі в режимі налаштування блимітатиме символом емісії e=0,95'. У цей момент емісію можна регулювати, натиснувши кнопку **UP (A15)** або **DOWN (A13)**. Утримуючи кнопку вгору або вниз більше 2 секунд, ви швидко перемістите вас через налаштування емісії. Натисніть і утримуйте кнопку **MODE** ще раз протягом 2 секунд, щоб вийти з інтерфейсу налаштувань і зберегти налаштування емісії. Натиснання тримає вимірювання температури також вийде з інтерфейсу налаштувань.

Знайдіть найтеплішу місце:

Щоб знайти гарячу точку, націлійте термометр, а потім проскануйте рухому зону, поки не буде розташована найтепліша точка.

ОПИС ГРАФІЧНИХ СТОРІНКОВ

A. РК-дисплей панелі

1. Символ вимірювання температури
2. Лазерний показник променя
3. Рівень напруги акумулятора
4. Символ одиниці цельсія
5. Символ одиниці фаренгейта
6. Відображення температури
7. Максимальний температурний дисплей
8. Значення емісії
9. Символ високотемпературної сигналізації
10. Символ низькотемпературної сигналізації
11. Символ зупинки даних вимірювання
12. Символ максимального значення

Опис ключа

13. Лазерна кнопка вмикання та вимикання
14. Кнопка перемикання функцій
15. Увімкнення або вимкнення звукового сигналу
16. Шкала вимірювання

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення об'єктива:

- Продувайте пристрій чистим стисненим повітрям, позбавляючись від пухких частинок на оптиці.
- Акуратно очистіть будь-яке залишкове сміття за допомогою
- Близьку тканину або ватний тампон.
- Чищення корпусу: Почистіть корпус волового ганчіркою
- Прилад слід зберігати в приміщенні з температурою від -20 ° C до 60 ° C, при вологості не вище 80%.
- У зв'язку з тим, що пристрій багаторазовий, зверніть увагу на підтримку чистоти.

ЗАУВАЖЕННЯ

Не використовуйте розчинник для очищення пластикових лінз. Не занурюйте пристрій у воду.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

	Продукти, що мають електричне живлення, не можна викидати разом з побутовими відходами; їх слід здавати на утилізацію у відповідні заклади. Інформація про утилізацію можна отримати у продавця продукту або у місцевих органів влади. Використане електричне та електронне обладнання містить речовини, які не є нейтральними для природного середовища. Неперероблене обладнання становить потенційну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей.
--	---

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa є зареєстрованим офісом у Варшаві, вул. Погорінна 2/4 (далі: Група Торекс) інформує, що всі авторські права на вміст даної інструкції (далі: Інструкція) в тому

числі на текст, розміщені фотографії, схеми, малюнки, а також її композицію, належать виключно Групі Торекс і підлягають правовому захисту відповідно до закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та смісницьке право (уніфікований Текст Законодавчий вісник 2006 № 90 Поз. 631 з подальшими змінами). Копіювання, обробка, публікування, модифікування у комерційних цілях всієї інструкції або окремих її елементів без письмової згоди Групи Торекс суверено забороняється і може спричинити притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності.

IT TRADUZIONE (UTENTE) MANUALE

Strumento di misura della temperatura

75-276

NOTA: PRIMA DI UTILIZZARE LA PUNTURA, È NECESSARIO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E SALVARLA PER UN ULTERIORE UTILIZZO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per evitare una potenziale situazione che possa causare danni o danni alla salute, si prega di prestare attenzione a quanto segue:

- Prima di utilizzare questo dispositivo, controllare l'allaggiamento. In caso di danni, non utilizzare il dispositivo.
- Non dirigere il laser direttamente verso l'occhio o indirettamente da superfici riflettenti.
- Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esplosivi di gas, vapore o polvere.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
- Il dispositivo non deve essere immerso in acqua. Inoltre, non deve essere esposto alla luce solare.
- Il termometro deve essere tenuto fuori dalla portata di bambini e animali. Conservare un termometro inutilizzato in un luogo asciutto e proteggerlo da umidità estrema, alte temperature, polvere e luce solare diretta. Non posizionare oggetti pesanti sulla confezione del termometro.
- Non apportare modifiche, smontare o riparare il dispositivo. Evitare di far cadere il dispositivo a terra.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato in alcun modo, in quanto ciò potrebbe causare lesioni, risultati errati o altri gravi pericoli.
- Per evitare danni al dispositivo , è necessario prestare attenzione alle seguenti situazioni:
- Evitare saldatrici EMF (campo elettromagnetico), riscaldatori a induzione
- Evitare lo shock termico (causato da un grande o improvviso cambiamento di temperatura - attendere 30 minuti affinché il dispositivo si stabilizzi prima dell'uso).
- Non lasciare il dispositivo su o vicino a oggetti ad alta temperatura.

SCOOPO DEL DISPOSITIVO

- Questo termometro è progettato per l'uso nell'industria petrolchimica, ferroviaria ed energetica, nonché negli impianti tessili, delle materie plastiche e della lavorazione dei metalli, nonché in molti altri.
- Misurazione di vari oggetti caldi, pericolosi o difficili da raggiungere.
- Visualizzazione dei valori massimi di temperatura con interruttore e °C/F.
- Display LCD digitale a colori con retroilluminazione commutabile, comodo e leggibile di notte.
- Indicatore LED rosso per allarme limite temperatura superiore/inferiore con valore di allarme regolabile.

DATI TECNICI

Pirometro laser 75-276	
Parametro	Valore
Tipo di alimentazione	2x batteria AAA da 1,5 V
Intervallo di temperatura	-50°C ~ 880°C
Precisione di misura	-50°C ~ 0°C = ±3°C 0°C ~ 880°C = ± (1,5% + 1°C)
Temperatura	0°C ~ 50°C
Temperatura di conservazione del dispositivo	-20°C ~ 60°C
Potenza laser	<1mW

Lunghezza d'onda laser	650nm
Classe laser	II
Tempo di risposta	500 ms
Risoluzione ottica	12:1
Sensibilità spettrale	8-14 µm
75-276 indica sia il tipo che la designazione della macchina	

DISTANZA DI MISURAZIONE

Durante la misurazione, si dovrebbe prestare attenzione a: (Fig.B)::

- La distanza dalla dimensione dello spot del dispositivo è 12: 1
- Questo dispositivo è dotato di un laser, che viene utilizzato per mirare all'oggetto da misurare.
- Il cui bersaglio più piccolo, più vicino si dovrebbe tenere il dispositivo di misurazione.

OSSEZIONE

La maggior parte dei materiali organici e delle superfici verniciate o ossidate hanno un'emissività di 0,95 (l'unità è preimpostata). Letture imprecise saranno il risultato della misurazione di superfici metalliche lucide o lucide. Per compensare la misurazione, coprire la superficie target con nastro adesivo o dipingere con vernice nera.

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Aprire il vano batterie e guidare 2x1,5 V AAA

Operazioni di base

- Tenere la pistola termica e accendere lo strumento.
- Puntare il termometro verso il bersaglio utilizzando il puntatore laser rosso visualizzato dal termometro. Il punto laser deve essere diretto al centro del bersaglio in studio.
- La temperatura in tempo reale del target viene visualizzata sul display LCD. Allo stesso tempo, mostra anche il seguente simbolo: (A1)
- Quando si rilascia il trigger di temperatura, la misurazione viene interrotta e (A1) viene visualizzato sullo schermo.
- Il valore e il simbolo di temperatura visualizzati (A1) verranno mantenuti per 15 secondi.
- Il termometro andrà a dormire dopo 1 minuto di inattività per prolungare la durata della batteria. Lo strumento può essere svegliato premendo il grilletto del controllo della temperatura o il tasto MODE.
- Commutazione Celsius/Fahrenheit Converti °C/°F, accendi e spegni il laser, spegni il segnale acustico Premi il trigger di misurazione della temperatura per accendere il termometro, quindi premi il pulsante MODE per passare dalla conversione °C/°F.
- Impostazione dell'emissività Accendere lo strumento premendo il grilletto di misurazione della temperatura. Il simbolo di emissività "s=" e il valore di emissività verranno visualizzati sullo schermo LCD (l'impostazione iniziale è 0,95 e può essere regolata da 0,1 a 1,00). Tieni premuto il pulsante MODE per 2 secondi: il termometro andrà all'interfaccia delle impostazioni. Premendo due volte il tasto MODE nella modalità di impostazione verrà visualizzato il simbolo di emissione e=0,95'. A questo punto, l'emissività può essere regolata premendo il pulsante UP (A15) o DOWN (A13). Tenendo premuto il pulsante verso l'alto o verso il basso per più di 2 secondi, potrai spostarti rapidamente attraverso le impostazioni di emissività. Tenere premuto nuovamente il pulsante MODE per 2 secondi per uscire dall'interfaccia delle impostazioni e salvare le impostazioni di emissività. Premendo il trigger di misurazione della temperatura uscirà anche dall'interfaccia delle impostazioni.

Individuare il luogo più caldo :

Per trovare il punto caldo, puntare il termometro e quindi eseguire la scansione con un movimento su e giù fino a quando non si trova il punto più caldo.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE GRAFICHE

C. Pannello LCD

1. Simbolo di misurazione della temperatura
2. Puntatore a raggio laser
3. Livello di tensione della batteria
4. Simbolo dell'unità Celsius
5. Simbolo dell'unità Fahrenheit
6. Visualizzazione della temperatura

7. Visualizzazione della temperatura massima
8. Valore di emissività
9. Simbolo di allarme per alte temperature
10. Simbolo di allarme bassa temperatura
11. Simbolo di arresto dei dati di misurazione
12. Simbolo di valore massimo

Descrizione della chiave

13. Pulsante di accensione e spegnimento laser
14. Pulsante di commutazione della funzione
15. Attivare o disattivare il pulsante bip
- D. Scala di misura

MANUTENZIONE


Pulizia delle lenti:

- Soffiare il dispositivo con aria compressa pulita, eliminando le particelle sciolte sull'ottica.
- Pulire delicatamente eventuali detriti rimanenti con
- Un panno lucido o un batuffolo di cotone.
- Pulizia della custodia: pulire la custodia con un panno umido
- Il dispositivo deve essere conservato in una stanza con una temperatura compresa tra -20 ° C e 60 ° C, con un'umidità non superiore all'80%.
- A causa del fatto che il dispositivo è riutilizzabile, prestare attenzione al mantenimento della pulizia.

OSSEZIONE

Non utilizzare un solvente per pulire le lenti di plastica.
Non immergere il dispositivo in acqua.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



I prodotti alimentati elettricamente non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti in strutture appropriate. Le informazioni sullo smaltimento sono fornite dal rivenditore del prodotto o dalle autorità locali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che non sono neutre per l'ambiente naturale. Le attrezture non riciclate rappresentano una potenziale minaccia per l'ambiente e la salute umana.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa con sede legale a Varsavia, ul. Podgraniczna 2/4 (di seguito: "Grupa Topex") informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (di seguito: il "Manuale"), inclusi il suo testo, le foto, i diagrammi, i disegni e le sue composizioni appartengono esclusivamente al Gruppo Topex e sono soggetti a protezione legale in conformità con la legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e sui diritti connessi (ad es. Gazzetta ufficiale del 2006 n. 90 Voce 631, come modificato). Copiare, elaborare, pubblicare, modificare a fini commerciali l'intero Manuale e i suoi singoli elementi, senza il consenso di Grupa Topex espresso per iscritto, è severamente vietato e può comportare responsabilità civile e penale.