



PRODUKT
DOKUMENTACJA



Instrukcja obsługi / zalecenie dotyczące stosowania:

Stosowanie:

W celu uzyskania prawidłowej barwy należy dokładnie wymieszać zawartość przed użyciem. W razie malowania większych obiektów zalecamy wymieszanie całej farby jednorazowo w celu uniknięcia różnic w barwie.

Zalecamy nakładanie farby za pomocą sprzętu natryskowego tradycyjnego, ze sprężonym powietrzem lub bezpowietrznego. Można jednak także użyć pędzla lub wałka.

Rozcieńczanie:

- W razie natryskiwania farby na bazie żywicy syntetycznej firmy Kramp należy użyć utwardzacza do lakierów w stosunku 15–20%.
- W razie natryskiwania farby gruntującej firmy Kramp należy ją rozcieńczyć w stosunku ok. 10%.
- Farby nakładanej pędzlem lub wałkiem nie trzeba rozcieńczać.
- W celu skrócenia czasu schnięcia zalecamy użycie utwardzacza na bazie żywicy syntetycznej firmy Kramp zamiast rozpuszczalnika do farb.

Lepkość

Lepkościomierz (LT30510) umożliwia pomiar grubości farby.

Czas oczekiwania (w sekundach) wskazuje uzyskany poziom płynności (grubość farby).

Docelowy czas w przypadku farb na bazie żywicy syntetycznej firmy Kramp: 25–30 s

Docelowy czas w przypadku farby gruntującej firmy Kramp: 30–35 s

W razie nakładania kilku warstw muszą być one nakładane przed wyschnięciem, najlepiej naprzemiennie poziomo i pionowo. W przeciwnym razie przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać co najmniej 24 godziny (w temperaturze 20°C), a następnie lekko oszlifować powierzchnię.

Przygotowanie powierzchni:

Dla uzyskania jak najlepszego połysku i pokrycia ważne jest prawidłowe oczyszczenie powierzchni przed rozpoczęciem malowania, najlepiej za pomocą odtłuszczacza powierzchni (nie należy używać środka do czyszczenia hamulców), nałożenie farby do gruntowania w kolorze najbardziej zbliżonym do ostatecznego koloru i używanie rozcieńczalnika firmy Kramp. Do pokrywania tworzyw sztucznych lub metali nieżelaznych należy używać farby gruntującej bez zawartości żelaza. Jeśli skład dotychczasowej farby jest nieznany lub oparty na tradycyjnych substancjach wiążących, zalecamy próbne pomalowanie jednego elementu przed rozpoczęciem pracy.

Informacje ogólne:

Warunki pracy: temperatura od +10°C i wilgotność względna do 80%

Przeznaczenie: żelazo i stal

Pojemność opakowań: 1 l, 5 l, spray - 400 ml.

Czas schnięcia:

Czas schnięcia farb na bazie żywicy syntetycznej

Pyłosuchość w temp. 20°C: 40–60 min

Nieprzylepność w temp. 20°C: 6–8 h

Utwardzenie w temp. 20°C: 24 h

Ostateczne utwardzenie: 6–7 dni

Czas schnięcia farb gruntujących

Pyłosuchość w temp. 20°C: 15–30 min

Nieprzylepność w temp. 20°C: 1–2 h

Utwardzenie w temp. 20°C: 24 h

Ostateczne utwardzenie: 3–4 dni

Średnice dysz do natryskiwania:

Farba na bazie żywicy syntetycznej firmy Kramp: 1,2–1,4 mm

Farba gruntująca firmy Kramp: 1,6–1,8 mm

Ciśnienie natryskiwania: 4–5 bar

Odległość natryskiwania farby: 10–15 cm

Zalecana grubość pokrycia i ilość nakładanej farby:

Warstwa gruntowa: farba gruntująca firmy Kramp (grubość pokrycia: 50–60 µm)

Warstwa wierzchnia: farba na bazie żywicy syntetycznej firmy Kramp (grubość pokrycia: 50–60 µm)

Teoretyczna wydajność z 1 l: 3,8–4,2 m²
(przy grubości pokrycia 50 µm)

