


WIRNIK MŁOTKA DO BOSCH GBH 5-40 DCE 5-40 DE 1614011098 GSH 5E GSH 5CE

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Przywróć pełną moc i równą pracę młota

Jeśli młot SDS-max traci siłę, przerywa lub iskrzy na szczotkach, najczęściej winny jest zużyty wirnik lub łożyska.

Ten komplet pozwala od razu przywrócić stabilną pracę napędu, bez szukania części osobno.

Wirnik jest precyzyjnie wyważony, a uzwojenie zabezpieczone żywicą epoksydową.

Efekt to płynny rozruch, brak drgań i mniejsze iskrzenie podczas pracy.

To gotowy zestaw serwisowy – montujesz i wracasz do roboty bez przestojów.

→ ZASTOSOWANIE / KOMPATYBILNOŚĆ

młoty udarowe SDS-max GBH 5-40 DE GBH 5-40 DCE GSH 5 E GSH 5 C odpowiednik numerów: 1614011077, 1614011078 objawy zużycia:spadek mocy

falujące obroty

iskwienie na szczotkach

zapach przegrzanego silnika

Uwaga: w tych modelach występują również wirniki z wentylatorem od strony komutatora – przed zakupem porównaj swoją wersję.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	GBH 5-40 DCE 5-40 DE GSH 5E 5CE 1614011098
Marka	LSP
Rodzaj	wirnik
Rodzaj łożyska	kulkowe
Pasuje do modelu	GBH5-40DCE, GBH 5-40 DCE, GBH5-40DE, GBH 5-40 DE, GSH5CE, GSH 5 CE, GSH5E
Pasuje do marki	Bosch
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne