

Inversor FV conectado a la red Manual del usuario

SG36_60CX-US



ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados

Ninguna parte de este documento puede reproducirse de ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso previo por escrito de Sungrow Power Supply Co., Ltd (en adelante, ";SUNGROW";).

Las marcas registradas

SUNGROW y otras marcas comerciales de Sungrow utilizadas en este manual son propiedad de Sungrow Power Supply Co., Ltd.

El resto de marcas comerciales o marcas comerciales registradas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Licencias de software

- Está prohibido utilizar los datos contenidos en el firmware o software desarrollado por SUNGROW, tanto en parte como en su totalidad, con fines comerciales por cualquier medio.
- Está prohibido realizar ingeniería inversa, craqueo u otras operaciones que comprometan el diseño original del programa desarrollado por SUNGROW.

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Dirección: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, China.

Sitio web: www.sungrowpower.com

Acerca de este manual

El manual describe principalmente la información del producto y las pautas para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento. El manual no puede incluir información completa sobre el sistema fotovoltaico (FV). Puede obtener información adicional sobre otros dispositivos en http://support.sungrowpower.com/ o en la página web del fabricante del componente correspondiente.

Validez

Este manual es válido para los siguientes tipos de inversores:

- SG36CX-US
- SG60CX-US

De ahora en adelante se les denominará "; inversor"; a menos que se especifique lo contrario.

Público objetivo

Este manual está destinado a:

- personal cualificado responsable de la instalación y puesta en marcha del inversor;
- propietarios del inversor que tendrán la capacidad de interactuar con el inversor.

Cómo usar este manual

Lea el manual y otros documentos relacionados antes de realizar cualquier trabajo en el inversor. Los documentos deben almacenarse con cuidado y deben estar disponibles en todo momento.

El contenido del manual se actualizará o se revisará de forma periódica gracias al desarrollo del producto. Es probable que se realicen cambios en el manual para las siguientes ediciones de inversores. Puede obtener el manual más reciente visitando el sitio web en http://support.sungrowpower.com/

Símbolos

Deben seguirse las instrucciones importantes contenidas en este manual durante la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del inversor. Se resaltarán con los siguientes símbolos.

Símbolo	Explicación	
A DELICIO	Indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocará la	
▲ PELIGRO	muerte o lesiones graves.	
▲ ADVERTENCIA	Indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, podría	
	provocar la muerte o lesiones graves.	
▲ PRECAUCIÓN	Indica un peligro con un bajo nivel de riesgo que, si no se evita, podría	
FRECAUCION	provocar lesiones leves o moderadas.	

Símbolo	Explicación
AVISO	Indica una situación que, si no se evita, podría provocar daños en el equipo o en los materiales.
1	Indica información adicional, contenido resaltado o consejos que puedan ser útiles, por ejemplo para solucionar problemas o para ahorrar tiempo.

Índice

To	odos los derechos reservados
Αd	cerca de este manuall
1	Seguridad1
	1.1 Paneles fotovoltaicos 1
	1.2 Red de suministro el é ctrico
	1.3 Inversor
	1.4 Habilidades del personal cualificado3
2	Introducci ó n del producto4
	2.1 Uso previsto
	2.2 Introducci ó n del producto 5
	2.2.1 Descripci ó n del modelo5
	2.2.2 Apariencia6
	2.2.3 Dimensiones 7
	2.2.4 Panel indicador LED7
	2.2.5 Interruptor de cc
	2.3 Esquema el é ctrico9
	2.4 Descripci ó n de las funciones9
3	Desembalaje y almacenamiento12
	3.1 Desembalaje e inspección 12
	3.2 Identificación del inversor12
	3.3 Contenido suministrado14
	3.4 Almacenamiento del inversor14
4	Montaje mecánico16
	4.1 Seguridad durante el montaje16
	4.2 Requisitos de ubicaci ó n
	4.2.1 Requisitos del entorno de instalaci ó n
	4.2.2 Requisitos del soporte17
	4.2.3 Requisitos de á ngulo de instalaci ó n
	4.2.4 Requisitos de espacio libre de instalaci ó n
	4.3 Herramientas de instalaci ó n
	4.4 Mover el inversor22

	4.4.1 Transporte manual
	4.4.2 Transporte con montacargas
	4.5 Dimensiones del soporte de montaje
	4.6 Instalaci ó n con soporte FV24
	4.6.1 Preparaci ó n previa al montaje24
	4.6.2 Pasos de montaje25
	4.7 Instalaci ó n en pared27
	4.7.1 Preparaci ó n previa al montaje
	4.7.2 Pasos de montaje28
5	Conexi ó n el é ctrica 31
	5.1 Instrucciones de seguridad
	5.2 Descripci ó n de terminales31
	5.3 Descripci ó n general de la conexi ó n el é ctrica
	5.4 Conexi ó n a tierra adicional
	5.4.1 Requisitos adicionales de conexi ó n a tierra 34
	5.4.2 Procedimiento de conexi ó n
	5.5 Conexi ó n del cable de ca
	5.5.1 Requisitos del lado de ca
	5.5.2 Requisitos para el terminal OT/DT
	5.5.3 Requisitos del cable de aluminio
	5.5.4 Procedimiento de conexi ó n
	5.6 Conexi ó n del cable de cc41
	5.6.1 Configuración de entrada FV41
	5.6.2 Procedimiento de conexi ó n 42
	5.6.3 Instalaci ó n de los conectores FV
	5.7 Caja de conexiones de comunicaci ó n
	5.7.1 Retire la caja de conexiones45
	5.7.2 Instale la caja de conexiones45
	5.8 Panel de conexiones de comunicaci ó n
	5.9 Comunicaci ó n RS485
	5.9.1 Descripci ó n de la interfaz
	5.9.2 Sistema de comunicaci ó n RS48547
	5.9.3 Procedimiento de conexi ó n (bloque terminal)
	5.9.4 Procedimiento de conexi ó n (puerto de red RJ45) 51
	5.10 Conexi ó n de contactos secos
	5.10.1 Función de contacto seco
	5.10.2 Procedimiento de cableado 55

	5.11 Conexi ó n del m ó dulo de comunicaci ó n (opcional)	. 55
	5.12 Conexi ó n de dispositivo de apagado r á pido a nivel de m ó dulo	
	(opcional)	. 56
	5.12.1 Introducci ó n al sistema de apagado r á pido a nivel de	
	m ó dulo	. 56
	5.12.2 Conexi ó n de dispositivo de apagado r á pido a nivel de	
	m ó dulo	. 57
6	Puesta en servicio	. 58
	6.1 Inspecci ó n antes de la puesta en servicio	. 58
	6.2 Procedimiento de puesta en servicio	. 58
	6.3 Puesta en servicio de apagado r ά pido a nivel de m ó dulo	
	(opcional)	. 58
7	Aplicaci ó n iSolarCloud	. 60
	7.1 Breve introducci ó n	
	7.2 Descargar e instalar	. 60
	7.3 Iniciar sesi ó n	. 61
	7.3.1 Requisitos	. 61
	7.3.2 Pasos de inicio de sesi ó n	. 61
	7.4 Resumen de funciones	. 63
	7.5 Inicio	. 64
	7.6 Informaci ó n de funcionamiento	. 66
	7.7 Registro historial	. 69
	7.7.1 Registros alarmas	. 69
	7.7.2 Registros energ í a	. 70
	7.7.3 Registro eventos	. 72
	7.8 Más	. 73
	7.8.1 Par ά metros de configuraci ó n	. 73
	7.8.2 Actualización firmware	. 81
	7.8.3 Modificar contraseña	. 81
8	Desmantelamiento del sistema	. 83
	8.1 Desconectar el inversor	. 83
	8.2 DEsmantelamiento del Inversor	. 84
	8.3 Eliminaci ó n del inversor	. 84
9	Soluci ó n de problemas y mantenimiento	. 85
	9.1 Resoluci ó n de problemas	
	9.2 Mantenimiento	. 98

	9.2.1 Mantenimiento rutinario	99
	9.2.2 Instrucciones de mantenimiento	99
10	Ap é ndice	102
	10.1 Datos t é cnicos	
	10.2 Distancia de cableado del contacto seco para entradas digitales	
	(DI)	104
	10.3 Garant í a de calidad	106
	10.4 Informaci ó n de contacto	106

1 Seguridad

El inversor se ha diseñado y probado rigurosamente de acuerdo con las normas internacionales de seguridad. Lea todas las instrucciones de seguridad detenidamente antes de realizar trabajo alguno y m í relas en todo momento cuando trabaje en el inversor o con este.

Un funcionamiento o un trabajo incorrectos pueden causar:

- lesi ó n o muerte del operador o de un tercero; o
- da
 ños al inversor y a otros bienes de seguridad del operador o de un tercero.

Todas las advertencias y notas de seguridad detalladas relacionadas con el trabajo se especificar á n en puntos cruciales de este manual.



Las instrucciones de seguridad del presente manual no pueden cubrir todas las precauciones que se deben seguir. Cuando realice las operaciones, tenga cuenta las condiciones reales del sitio.

SUNGROW no se hace responsable de ningún daño causado por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual.

1.1 Paneles fotovoltaicos

A PELIGRO

Las cadenas fotovoltaicas generarán energía eléctrica cuando se expongan a la luz solar y pueden ocasionar una tensión mortal y una descarga eléctrica.

- Tenga siempre en cuenta que se trata de un inversor de alimentación doble. Los operadores de sistemas eléctricos deben usar el equipo de protección individual adecuado: casco, calzado aislado, guante, etc.
- Antes de tocar los cables de cc, el operador debe utilizar un dispositivo de medición para asegurarse de que el cable no tiene tensión.
- Debe seguir todas las advertencias de las cadenas fotovoltaicas y de su manual.

1.2 Red de suministro el é ctrico

Siga las normas relacionadas con la red p ú blica a la que se conectar α el inversor.

1 Seguridad Manual del usuario

AVISO

Todas las conexiones eléctricas deben ajustarse a las normas locales y nacionales.

El inversor solo puede conectarse a la red de suministro eléctrico con el permiso de la red de suministro eléctrico.

1.3 Inversor

A PELIGRO

Peligro de muerte por descargas eléctricas provocadas por la tensión

 No abra la carcasa en ningún momento. La apertura no autorizada anulará la garantía y las reclamaciones de garantía, y, en la mayoría de los casos, rescindirá la licencia de funcionamiento.

ADVERTENCIA

Riesgo de daños al inversor o de lesiones personales.

- No tire de los conectores fotovoltaicos cuando el inversor esté en funcionamiento.
- Espere al menos 5 minutos para que se descarguen los condensadores internos. Asegúrese de que no haya tensión o corriente antes de tirar decualquier conector.

ADVERTENCIA

Todas las instrucciones de seguridad, las etiquetas de advertencia y la placa de identificación del inversor:

- Debe ser claramente legible.
- No se debe quitar ni tapar.

▲ PRECAUCIÓN

¡Peligro de quemaduras por componentes calientes!

No toque ninguna de las partes calientes (como el disipador de calor) durante el funcionamiento. Solo el interruptor de cc se puede tocar con seguridad en cualquier momento.

Manual del usuario 1 Seguridad

AVISO

Solo el personal cualificado puede realizar la configuración del país.

• La alteración no autorizada de la configuración del país puede causar un incumplimiento de la marca de certificado de homologación.

Si toca los componentes electrónicos puede dañar el inversor. Para el manejo del inversor, asegúrese de:

- · no tocar nada innecesariamente; y
- utilizar una muñequera de puesta a tierra antes de tocar cualquier conector.

Etiqueta de advertencia

Etiqueta	Descripci ó n	
\wedge	¡Peligro de muerte por alta tensión!	
4	Solo el personal cualificado puede abrir y reparar el inversor.	
\wedge	¡Desconecte el inversor de todas las fuentes de	
<u> </u>	alimentación externas antes del mantenimiento!	
	Hay peligro de una superficie caliente que puede superar los	
	60°C	
i	¡Consulte el manual del usuario antes del mantenimiento!	

1.4 Habilidades del personal cualificado

Todas las instalaciones debe realizarlas el personal cualificado. Deberían tener:

- Capacitación para la instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico, así como para lidiar con situaciones de peligro
- Conocimiento del manual y otros documentos relacionados.

Conocimiento de la normativa y las directivas locales

2 Introducción del producto

2.1 Uso previsto

SG36CX-US, SG60CX-US, un inversor fotovoltaico trif \acute{a} sico conectado a la red y sin transformador, es un componente integral del sistema de energ \acute{a} a FV.

El inversor est á diseñado para convertir la energ í a de cc generada por los mó dulos fotovoltaicos en energ í a de ca compatible con la red y proporcionarla a cargas locales o exportarla a la red p ú blica. El uso previsto del inversor se ilustra en "Figura 2-1 Aplicación del inversor en el sistema de energ í a FV".





Figura 2-1 Aplicación del inversor en el sistema de energía FV


ADVERTENCIA


El inversor no puede conectar las cadenas fotovoltaicas cuyos terminales positivo y negativo tengan que estar conectados a tierra.


No conecte ninguna carga local entre el inversor y el disyuntor de ca


Art í - culo	Descripci ó n	Nota	
٨	Cadenas	Silicio monocristalino, silicio policristalino y	
Α	fotovoltaicas	pel í cula fina sin conexi ó n a tierra.	
В	Inversor	SG36CX-US, SG60CX-US.	
С	Armario de	Incluye dispositivos como el disyuntor de ca, el SPD o el dispositivo de medición.	
	conexiones de red		
D	Carga	Consumo de energ í a de instalaciones locales.	
E	Transformador	Eleve el voltaje de la energ í a al nivel de la red.	
F	Red de suministro	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.	
	el é ctrico	111-0, 111-3, 111-0-3, 11,11.	












AVISO

En un sistema de TI, el inversor no detecta fallos de tierra del lado de ca. El inversor solo proporciona protección contra fallos de tierra del lado de cc. La detección adicional de fallo de tierra de ca debe agregarse externamente al inversor de acuerdo con los requisitos locales.

2.2 Introducción del producto

2.2.1 Descripción del modelo

La descripción del modelo del dispositivo es la siguiente (tome SG36CX—US como ejemplo):




Modelo	Potencia nominal de salida	Tensi ó n de red nominal
SG36CX-US	36000W	2/N/DE 277/490 VAC
SG60CX-US	60000W	



El modelo del dispositivo se puede encontrar en la placa de identificación fijada al lateral del inversor. Para obtener más información, consulte "3.2 Identificación del inversor".

2.2.2 Apariencia



*La imagen que se muestra aqu í es solo una referencia. El producto que reciba puede ser algo diferente.

N.º	Nombre	Descripci ó n
1	Panel indicador	Interfaz HMI para indicar el estado de funcionamiento
	LED	actual del inversor.
2	Orejas de	4, se utilizan para colgar el inversor en el soporte de
2	montaje	montaje.
3	Asas laterales	2, se utilizan para mover el inversor.
4	Etiquetas	Símbolos de advertencia.
	Terminales de	2, use al menos uno de ellos para conectar a tierra el
5	puesta a tierra	inversor.
	adicionales	
6	Asas inferiores	2, se utilizan para mover el inversor.
7	Interruptores de ca	Para desconectar la alimentación de ca de la red de forma segura.
8	Etiquetas	Placa de identificación y código QR.
9	Interruptores de cc	Para desconectar la alimentación de cc de FV de forma segura.
		Terminales de ca, terminales de cc y terminales de
1.0	Zona de	comunicación.
10	cableado	Para obtener más información, consulte "5.2
		Descripción de terminales".

2.2.3 Dimensiones




Figura 2-2 Dimensiones del inversor

*La imagen que se muestra aqu í es solo una referencia. El producto que reciba puede ser algo diferente.

Tipo	Dimensiones (Largo1 × Ancho1 × Alto1)	Dimensiones (Largo2 × Ancho2 × Alto2)	Peso
SG36-	702 * 595 * 310 mm (27.6"	231 * 295 * 234 mm	E4 kg (110 05 lbs)
CX-US	* 23.4" * 12.2")	(9.1'' * 11.6'' * 9.2'')	54 kg (119.05 lbs)
SG60-	782 * 645 * 310 mm (30.7''	231 * 295 * 234 mm	65 kg (143.3 lbs)
CX-US	* 25.4" * 12.2")	(9.1'' * 11.6'' * 9.2'')	

2.2.4 Panel indicador LED

Como HMI, el panel indicador LED que se encuentra en la parte delantera del inversor puede indicar el estado de funcionamiento actual del inversor.

Tabla 2-1 Descripci ó n del indicador LED

Indicador LED	Estado del LED	Definici ó n
	Azul fijo	El dispositivo est á conectado a la red y funciona con normalidad.
Azul	Parpadeo r á pido (Periodo: aproximadamente 0,2 s)	La comunicaci ó n Bluetooth est ά conectada y hay comunicaci ó n de datos. No hay ning ú n fallo en el inversor.



Indicador LED	Estado del LED	Definici ó n
	Destello lento	
	(Periodo: aproximadamente 2 s)	El dispositivo est á en modo espera o arranque (a ú n no exporta potencia a la red).
	Encendido	Una falla ocurri ó y el dispositivo no puede conectarse a la red.
Pois	Parpadeo	La comunicaci ó n Bluetooth est ά conectada y hay comunicaci ó n de datos.
Rojo		Se ha producido un fallo.
OFF	Apagado	Los lados de ca y cc están apagados.


⚠ ADVERTENCIA

El inversor puede quedar energizado en caso de fallo. Pruebe el inversor antes de realizar ninguna operación en él.

2.2.5 Interruptor de cc

El interruptor de co se utiliza para desconectar la corriente continua de forma segura siempre que sea necesario.

El SG36CX-US y el SG60CX-US están equipados con dos interruptores de cc que controlan por separado un grupo de entradas de cc. La Asignación es la siguiente:





Coloque los interruptores de cc en la posición ON antes de reiniciar el inversor.

2.3 Esquema el é ctrico

El MPPT se utiliza en la entrada de co para garantizar la máxima potencia del campo FV en diferentes condiciones de entrada FV. El circuito de inversión convierte la corriente continua en corriente alterna e inyecta la corriente alterna en la red de suministro el éctrico a través del terminal de ca. El circuito de protección está equipado para garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo y la seguridad personal.

La siguiente imagen muestra el circuito principal del inversor.




Figura 2-3 Esquema el é ctrico

2.4 Descripción de las funciones

El inversor est á equipado con las siguientes funciones:



Funci ó n de conversi ó n

El inversor convierte la corriente continua en corriente alterna compatible con la red y la proporciona a cargas locales o la exporta a la red.

Almacenamiento de datos

El inversor registra información de ejecución, registros de errores, etc.

Configuración de parámetros

El inversor proporciona varios par á metros configurables. Los usuarios pueden establecer par á metros a trav é s de la aplicaci ó n para cumplir con los requisitos.

Interfaz de comunicació n

El inversor est á diseñado con interfaces de comunicación est á ndar RS485.

Las interfaces de comunicación estándar RS485 se utilizan para establecer una conexión de comunicación con dispositivos de control y cargar datos de seguimiento mediante el uso de cables de comunicación.


Una vez establecida la conexión de comunicación, los usuarios pueden ver la información del inversor o establecer los parámetros del inversor en un portal en Lí nea remoto.

Funci ó n de protecci ó n

Las funciones de protección están integradas en el inversor, incluida la protección anti-isla, LVRT/HVRT, protección contra polaridad inversa de cc, protección contra cortocircuito de ca, protección contra corriente de fuga, protección contra sobretensión/sobrecorriente de cc, etc.

Función del PID

El inversor inyecta voltaje de compensación a las cadenas fotovoltaicas para recuperar el rendimiento de las cadenas fotovoltaicas cuando no se genera energía.



- Antes de habilitar la función de recuperación PID, asegúrese de que la polaridad de tensión de los módulos fotovoltaicos a tierra cumpla con los requisitos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante del módulo fotovoltaico o lea el manual del usuario correspondiente.
- Si el esquema de tensión para recuperación PID no cumple con el requisito de los módulos fotovoltaicos correspondientes, la función PID no funcionará como se espera o incluso dañará los módulos fotovoltaicos



noche.
Después de habilitar la función de recuperación PID, la tensión de la cadena fotovoltaica con respecto a tierra es de 500 V de cc de forma predeterminada y el valor predeterminado se puede modificar a través de la

Función del AFCI

Activación de AFCI

aplicación.

Esta función se puede habilitar para detectar si se produce un arco en el cable de co del inversor.

Autocomprobaci ó n AFCI

Esta función está diseñada para detectar si el funcionamiento AFCI del inversor es normal.

Función de apagado rápido (opcional)

El inversor admite la cooperación con los dispositivos del módulo fotovoltaico de apagado rápido (RSD). El inversor activará la señal para apagar el comando a los dispositivos RSD a través de la comunicación de línea de alimentación (PLC) una vez que el interruptor de ca esté apagado o se produzca una conexión a la red.



3 Desembalaje y almacenamiento

3.1 Desembalaje e inspecci ó n

El inversor se inspecciona y prueba estrictamente antes de la entrega. Aun as í puede sufrir daños durante el env í o. Realice una inspección exhaustiva después de recibir el dispositivo.

- Compruebe el embalaje para ver si hay daños visibles.
- Compruebe el contenido interno en busca de daños despu é s del desembalaje.
- Verifique que el contenido suministrado est é completo de acuerdo con la lista de empaque.

P ó ngase en contacto con SUNGROW o con el proveedor en caso de que haya alg ú n daño o falte alg ú n componente.

No deseche la caja de embalaje original. Se recomienda guardar el inversor en ella.

3.2 Identificación del inversor

La placa de identificación se puede encontrar tanto en el inversor como en la caja de embalaje. Proporciona información sobre el tipo de inversor, especificaciones importantes, marcas de instituciones de certificación y número de serie que están disponibles e identificados por SUNGROW.




Figura 3-1 Placa de identificaci ó n de inversores

^{*} La imagen que se muestra aqu í es solo una referencia. El producto que reciba puede ser algo diferente.

Art í c- ulo	Descripci ó n
1	Logotipo de SUNGROW y tipo de producto
2	Datos t é cnicos del inversor
3	Instrucciones y marcas de conformidad
4	Nombre de la empresa, sitio web y pa í s de fabricaci ó n

Tabla 3-1 Descripci ó n de iconos en la placa de identificaci ó n

Icon	DEscripci ó n
<u>X</u>	No deseche el inversor junto con la basura dom é stica.
i	Consulte las instrucciones correspondientes.
U₁ - NOM	Marca de conformidad CSA (EE. UU. y ca)



3.3 Contenido suministrado




Figura 3-2 Contenido suministrado


- a. El soporte de montaje incluye 2 componentes de soporte de montaje y 1 barra de conexi ó n.
- b. Los SG36CX-US,SG60CX-US est \acute{a} n provistos respectivamente de 8 y 10 pares de conectores de cc y terminales de cable.
- c. Los tornillos incluyen 6 tornillos $M4 \times 10$, 2 tornillos $M6 \times 65$ y 2}tornillos hexagonales M12.
- d. Los documentos incluyen la gu \acute{i} a de instalaci \acute{o} n r $\acute{\alpha}$ pida, la lista de empaque, la tarjeta de garant \acute{i} a, etc.

3.4 Almacenamiento del inversor

Se requiere un almacenamiento adecuado si el inversor no se instala inmediatamente.

- Guarde el inversor en la caja de embalaje original con el desecante dentro.
- La temperatura de almacenamiento debe estar siempre entre -40 ° C y +70 ° C y la humedad relativa de almacenamiento debe estar siempre entre 0 y 95 %, sin condensación.

• En caso de almacenamiento apilado, el número de capas de apilamiento nunca debe exceder el límite marcado en el exterior de la caja de embalaje.



- La caja de embalaje debe estar en posici ó n vertical.
- Si el inversor se ha almacenado más de medio año, el personal calificado debe verificarlo y probarlo a fondo antes de usarlo.

4 Montaje mec ά nico

4.1 Seguridad durante el montaje

A PELIGRO

Asegúrese de que no haya conexión eléctrica antes de la instalación.

Para evitar descargas eléctricas u otras lesiones, asegúrese de que no haya instalaciones de electricidad o tuberías antes de realizar los agujeros.

▲ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por manipulación inadecuada

- Siempre siga las instrucciones al mover y colocar el inversor.
- La operación incorrecta puede causar lesiones, heridas graves o hematomas.

Pérdida de rendimiento del sistema debido a una mala ventilación.


 Mantenga los disipadores de calor sin cubrir para garantizar el rendimiento de disipación de calor.

4.2 Requisitos de ubicación

Seleccione una ubicación de montaje ó ptima para un funcionamiento seguro, una larga vida ú til y un rendimiento sobresaliente.

- El inversor con NEMA tipo 4X se puede instalar tanto en interiores como en exteriores.
- Instale el inversor en un lugar conveniente para la conexi ó n el é ctrica, operaci ó n y mantenimiento.





Manual del usuario 4 Montaje mec á nico

4.2.1 Requisitos del entorno de instalación

• El entorno de instalaci ó n est ά libre de materiales inflamables o explosivos.

- · La ubicaci ó n no debe ser accesible para niños.
- La temperatura ambiente y la humedad relativa deben cumplir los siguientes requisitos.







- Evite que el inversor se exponga directamente al sol, la lluvia y la nieve.
- El inversor debe estar bien ventilado. Asegure la circulación del aire.
- Nunca instale el inversor en ά reas habitables. El inversor generar ά ruido durante su funcionamiento, afectando la vida diaria.

4.2.2 Requisitos del soporte


El soporte de instalaci ó n debe cumplir los siguientes requisitos:



Hecho de materiales no inflamables





Capacidad de carga máxima ≥ 4 veces el peso del inversor




4.2.3 Requisitos de á ngulo de instalaci ó n

Instalación vertical o con una inclinación trasera mínima de 10°. Se prohíbe la instalación hacia adelante o al revés.










4 Montaje mec ά nico Manual del usuario

En caso de que el sitio de instalaci ó n sea una superficie nivelada, monte el inversor en el soporte de montaje horizontal para cumplir con los requisitos de á ngulo de montaje, como se muestra en la figura a continuaci ó n.



Tenga en cuenta los siguientes elementos al diseñar la estructura del soporte:




- Considere las condiciones clim á ticas del lugar y tome medidas contra la nieve y la lluvia si es necesario.
- Aseg ú rese de que los conectores impermeables est é n al menos 300 mm m á s altos que la superficie del suelo.
- Sujete los cables en las posiciones a 300-350 mm del conector de cc, el terminal impermeable de ca y el terminal impermeable de comunicación.
- Los diferentes terminales impermeables deben apretarse de acuerdo con los requisitos de torque en este manual para asegurar que estén apretados y sellados.

Póngase en contacto con SUNGROW si tiene alguna pregunta.

Si tiene problemas con los pedidos de X-RACK, p ó ngase en contacto el departamento de ventas local de SUNGROW o con distribuidores autorizados de SUNGROW.

4.2.4 Requisitos de espacio libre de instalación


 Reserve suficiente espacio alrededor del inversor para garantizar suficiente espacio para la disipación de calor. (Los ventiladores se mantienen en el lado izquierdo del inversor y se requiere un espacio libre mayor). Manual del usuario 4 Montaje mec á nico



* La distancia se puede acortar a 200 mm seg ú n las condiciones del lugar. En caso de que la distancia sea inferior a 450 mm, mueva el inversor del soporte de montaje o la pared antes de realizar mantenimiento de los ventiladores.

La distancia entre la parte inferior del inversor y la superficie del suelo se determina de acuerdo con el radio de curvatura del cable de ca utilizado y el entorno de instalaci ó n. Adem á s, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La distancia entre la parte inferior del inversor y la superficie del suelo no es inferior a 650 mm
- El cable de ca se conduce verticalmente hacia el cajón y la longitud recta no es inferior a 200 mm



Si tiene alguna pregunta, consulte al fabricante del cable de ca




4 Montaje mec á nico Manual del usuario

• En caso de tener varios inversores, reserve un espacio libre espec í fico entre los inversores, como se muestra m á s abajo.



• En caso de instalación consecutiva, reserve un espacio libre específico de al menos 500 m entre los dos inversores, como se muestra a continuación.



• Instale el inversor a una altura adecuada para ver f á cilmente los indicadores LED y los interruptores de operación.

Manual del usuario 4 Montaje mec á nico

4.3 Herramientas de instalación

Las herramientas de instalación incluyen, entre otras, las siguientes recomendadas. Si es necesario, use otras herramientas auxiliares en el sitio.



Tabla 4-1 Especificación de la herramienta

No.	Specification
а	M2/M6
b	M4/M6/M8
С	Broca: φ12, φ14
d	Incluye manga con abertura de 16 mm

4 Montaje mec á nico Manual del usuario

No.	Specification	
е	Apertura: 13, 16 mm	
f	Rango de giro 4-6 mm ²	
g	Rango≥1100 Vdc	
h	15 mm	

4.4 Mover el inversor

Mueva el inversor a la posición especificada antes de la instalación. El inversor se puede mover manualmente o mediante un montacargas.

4.4.1 Transporte manual

Levante y mueva el inversor al destino utilizando las asas laterales y las asas inferiores.



▲ PRECAUCIÓN

Mover el dispositivo de forma inapropiada puede causar lesiones personales.

- Se recomienda que al menos dos instaladores carguen el inversor y usen equipo de protección, como zapatos y guantes a prueba de golpes
- Siempre tenga cuidado con el centro de gravedad del inversor y evite la inclinación.


AVISO

La superficie del suelo sobre la que se colocará el inversor debe cubrirse con una almohadilla, un cojín de espuma o similar para evitar que la parte de abajo del inversor se raye o sufra otros daños.

Manual del usuario 4 Montaje mec á nico


4.4.2 Transporte con montacargas

Paso 1 Suelte los tornillos de sellado en las orejas de montaje y guárdelos adecuadamente. Fije dos anillos de elevación de rosca M12 a los ganchos del inversor.



Paso 2 Pase la eslinga a trav é s de los dos anillos de elevación y abroche la correa de amarre.

Paso 3 Eleve el inversor y pare para verificar la seguridad cuando el inversor est é a 100 mm del suelo. Contin ú e elevando el dispositivo hasta el destino despu é s de garantizar la seguridad.



Paso 4 Retire los anillos de elevación y vuelva a montar los tornillos de sellado liberados en el Paso 1.

▲ PRECAUCIÓN

Mantenga el inversor equilibrado durante todo el proceso de elevación y evite colisiones con paredes u otros objetos.

Deje de realizar el transporte en caso de mal tiempo, como lluvia intensa, niebla espesa o viento fuerte.

4 Montaje mec ά nico Manual del usuario



Los anillos de elevación y la eslinga no están dentro del contenido suministrado.

-- FIN

4.5 Dimensiones del soporte de montaje

Las dimensiones del soporte de montaje ensamblado son las siguientes:




Figura 4-1 Dimensiones del soporte de montaje

Tipo	L1	L2	H1	H2
CC2CCV LIC	687 mm/	640 mm/	564 mm/	225 (0.2 "
SG36CX-US	26.7 "	25.2 "	22.2 "	235 mm/9.3 "
SCCOCY LIC	767 mm/	720 mm/	614.5 mm/	285 mm/
SG60CX-US	30.2 "	28.3 "	24.2 "	11.2"

4.6 Instalaci ó n con soporte FV

4.6.1 Preparación previa al montaje

Herramientas

Art í culo	Especificaci ó n
Destornillador Phillips/	M4. M6
destornillador el é ctrico	IVI4, IVIO
Marcador	-

Manual del usuario 4 Montaje mec á nico


Art í culo	Especificaci ó n
Nivel	-
Taladro percutor	Broca: φ12
Llave de tubo	Incluye z ó calo de 16 mm
llave inglesa	Apertura: 16 mm

Piezas de repuesto

Art í culo	Cantidad	Especificaci ó n	Fuente
	2	M4×10	Contenido
Tarpilla da praci á p		M4 × 10 suministrado	
Tornillo de presi ó n	2 M6×65	NAC v CE	Contenido
		10 × 00	suministrado
Conjunto de	4	Contenido Contenido	Contenido
pernos	4	M10	suministrado


4.6.2 Pasos de montaje

Paso 1 Ensamble el soporte de montaje usando la barra de conexi ó n.



Paso 2 Nivele el soporte de montaje ensamblado utilizando el nivel y marque las posiciones para perforar agujeros en el soporte PV. Taladre los agujeros con un taladro percutor.

4 Montaje mec ά nico Manual del usuario



Paso 3 Asegure el soporte de montaje con pernos.




Tabla 4-2 Secuencia de fijaci ó n


N.º	Componentes	Descripci ó n
Α	Soporte de montaje	-
В	perno de rosca continua	M10*45
С	Soporte met á lico	-
D	Arandela plana	-
Е	Arandela de resorte	-
_	Tuercas	·
F	hexagonales	-

Paso 4 Saque el inversor de la caja de embalaje.


Paso 5 Eleve el inversor a la posición de instalación cuando sea necesario (consulte "4.4.2 Transporte con montacargas"). Si la posición de instalación no es lo suficientemente alta, omita realizar este paso.

Paso 6 Cuelgue el inversor en el soporte de montaje y aseg ú rese de que las orejas de montaje encajen perfectamente con el soporte de montaje.

Manual del usuario 4 Montaje mec ά nico



Paso 7 Fije el inversor con dos tornillos M6 × 65.



-- FIN

4.7 Instalación en pared

4.7.1 Preparación previa al montaje

Tools

Art í culo	Especificaci ó n
Destornillador Phillips/	M4, M6
destornillador el é ctrico	1914, 1910
Marcador	-
Nivel	-
Taladra parautar	Broca (Seleccionar seg ú n las especificaciones del
Taladro percutor	perno de expansi ó n)
Llave de tubo	Incluye z ó calo de 16 mm
Llave inglesa	Apertura: 16 mm


4 Montaje mec ά nico Manual del usuario

Piezas de repuesto


Art í culo	Cantidad	Especificaci ó n	Fuente
Tornillo de	2	M4×10	Contenido suministrado
presi ó n	2	M6 × 65	Contenido suministrado
Pernos de	4	M10×95	Preparado por uno
expansi ó n	4	(recomendado)	mismo

4.7.2 Pasos de montaje

Paso 1 Ensamble el soporte de montaje usando la barra de conexi ó n.




Paso 2 Nivele el soporte de montaje ensamblado utilizando el nivel y marque las posiciones para perforar agujeros en el lugar de instalación.



Paso 3 Inserte los pernos de expansi ó n en los agujeros y aseg ú relos con un martillo de goma. Sujete la tuerca con una llave para expandir el perno. Retire la tuerca, la arandela de resorte y la arandela plana, y gu á rdelas adecuadamente.

Manual del usuario 4 Montaje mec á nico



Paso 4 Fije el soporte de montaje con los pernos de expansi ó n.




Tabla 4-3 Secuencia de fijaci ó n


Art- í cu- lo	Denominaci- ó n	Descripci ó n
Α	Pared	-
В	Perno de	Fijaci ó n del tornillo con la secuencia de tuerca, arandela
В	expansi ó n	de resorte, arandela de lamas
-	Soporte de	
C	montaje	-

Paso 5 Saque el inversor de la caja de embalaje.


Paso 6 Eleve el inversor a la posición de instalación cuando sea necesario (consulte "4.4.2 Transporte con montacargas"). Si la posición de instalación no es lo suficientemente alta, omita realizar este paso.

Paso 7 Cuelgue el inversor en el soporte de montaje y aseg ú rese de que las orejas de montaje encajen perfectamente con el soporte de montaje.

4 Montaje mec á nico Manual del usuario



Paso 8 Fije el inversor con tornillos.



-- FIN

5 Conexi ó n el é ctrica

5.1 Instrucciones de seguridad

Antes de realizar cualquier conexi ó n el é ctrica, tenga en cuenta que el inversor tiene dos fuentes de alimentaci ó n. Es obligatorio que el personal cualificado utilice equipos de protecci ó n personal (EPP) durante el trabajo el é ctrico.

▲ PELIGRO

¡Peligro de muerte por alta tensión en el interior del inversor!

- La cadena fotovoltaica generará una alta tensión mortal cuando se exponga a la luz solar.
- Antes de comenzar las conexiones eléctricas, desconecte los disyuntores de cc y ca y evite que se vuelvan a conectar por error.
- Asegúrese de que ningún cable tenga tensión antes de realizar la conexión del cable.

ADVERTENCIA

- Cualquier operación incorrecta durante la conexión del cable puede provocar daños en el dispositivo o lesiones personales.
- Solo el personal cualificado puede realizar la conexión del cable.
- Todos los cables deben estar intactos, firmemente unidos, debidamente aislados y correctamente dimensionados.

AVISO

Cumpla con las instrucciones de seguridad relacionadas con las cadenas fotovoltaicas y la normativa relacionada con la red de suministro eléctrico.

- Todas las conexiones eléctricas deben ajustarse a las normas locales y nacionales.
- El inversor solo puede conectarse a la red de suministro eléctrico con el permiso de la red de suministro eléctrico.

5.2 Descripción de terminales

Los terminales de cableado est \acute{a} n en la parte inferior del inversor, como se muestra en la siguiente imagen.





Figura 5-1 Terminales de cableado

*La imagen que se muestra aqu í es solo de referencia. El producto que reciba puede ser algo diferente.

Art- í c- ulo	Terminal	Marca	Nota
	Tamaiaalaa		Conector FV MC4
Α	Terminales fotovoltaicos	+ / -	SG36CX-US: 8 pares de terminales
	Totovoitaicos		SG60CX-US: 12 pares de terminales
		COM41	Para la conexi ó n del m ó dulo de
	Terminal de	COM1	comunicaci ó n (opcional).
В	comunicaci-	COM2	Para el cableado de entrada y salida digital
	ón		ED/SD.
		COM3	Para cableado de comunicaci ó n RS485.
	Caja de		Retire la funda protectora y utilice la caja de
C c	conexión de	_	conexión del accesorio de envíopara el
	ca		cableado.
	Terminal de		
D	puesta a		2, use al menos uno de ellos para conectar a
D	tierra		tierra el inversor.
	adicional		

5.3 Descripci ó n general de la conexi ó n el é ctrica

La conexi ó n el é ctrica en el sistema FV incluye conexi ó n a tierra adicional, conexi ó n de ca y conexi ó n de cadena FV.



Item	Designation
Α	Cadena FV
В	Inversor
С	Red
D	Carga
E	Dispositivo de control

Tabla 5-1 Requisitos del cable

			Especificac	ión
N.º	Cable	Tipo	Di á metro del cable (mm)	Área de secci ó n transversal
1	Cable de	Cable fotovoltaico que cumple con el est á ndar de 1500 V	6~9	12~10 AWG(4~6 mm²)
2	Cable de puesta a tierra adicional	Cable de cobre de un solo n ú cleo para exteriores	/	Igual que el cable PE en el cable de ca
3-4	Cable de ca	Cable de cobre o aluminio multin ú cleo para exteriores	/	Cable L1,L2,L3,N (SG36CX-US): 6~2/0 AWG (13.3~67.4 mm²) Cable L1,L2,L3,N (SG60CX-US): 5~2/0 AWG (16.8~67.4 mm²)

			Especificad	ión
N.º	Cable	Tipo	Di á metro del cable (mm)	Área de sección transversal
				Cable PE: consulte la "Tabla 5-2 Requisitos del cable PE"
5	Cable de comunic-	Par trenzado blindado (bloque de terminales)	4.5~18	26~20AWG (0.129~0.518 mm²)
	ación	Cable Ethernet CAT-5 (RJ45)	-	1

Tabla 5-2 Requisitos del cable PE

Elemento	Rango recomendado de secci ó n transversal del cable PE
SG36CX-US/	CANAC AANAC (42.2.24.2 mm-2)
SG60CX-US	6AWG-4AWG(13.3~21.2 mm²)

5.4 Conexi ó n a tierra adicional

ADVERTENCIA

Dado que se trata de un inversor sin transformador, ni el polo negativo ni el polo positivo de la cadena fotovoltaica pueden conectarse a tierra. En caso contrario, el inversor no funcionar $\acute{\alpha}$ normalmente.

Conecte el terminal de conexi ó n a tierra adicional a la toma de tierra de protecci ó n antes de la conexi ó n del cable de ca, la conexi ó n del cable fotovoltaico y la conexi ó n del cable de comunicaci ó n.

La conexi ó n a tierra de este terminal a tierra adicional no puede reemplazar la conexi ó n del terminal PE del cable de ca. Aseg ú rese de que estos terminales est é n conectados a tierra de forma fiable.

5.4.1 Requisitos adicionales de conexi ó n a tierra


Todas las partes met á licas que no transportan corriente y las carcasas de dispositivos del sistema de energ í a fotovoltaica deben estar conectadas a tierra, por ejemplo, los soportes de los mó dulos fotovoltaicos y la carcasa del inversor.

Cuando solo haya un inversor en el sistema fotovoltaico, conecte el cable de conexi ó n a tierra adicional a una toma de tierra cercana.

Cuando haya varios inversores en el sistema fotovoltaico, conecte las tomas de tierra de todos los inversores y los marcos del campo FV al cable equipotencial (seg ú n las condiciones in situ) para implementar una conexi ó n equipotencial.

5.4.2 Procedimiento de conexión


Paso 1 Prepare el cable y el terminal OT/DT.



1: termo contráctil

2: Terminal OT/DT

Paso 2 Retire el tornillo del terminal de puesta a tierra y fije el cable con un destornillador.



Paso 3 Eliminar pintura en la terminal de puesta a tierra a tierra para garantizar la resistencia a la corrosi ó n.

--FIN



Los tornillos de conexión a tierra se han anclado al lateral del inversor antes de la entrega y no es necesario que estén preparados.

Hay dos terminales de conexión a tierra. Utilice al menos uno de ellos para conectar a tierra el inversor.

5.5 Conexi ó n del cable de ca

5.5.1 Requisitos del lado de ca

Antes de conectar el inversor a la red, aseg ú rese de que la tensi ó n y la frecuencia de la red cumplan con los requisitos; para ello, consulte "10.1 Datos t é cnicos". En caso contrario, p ó ngase en contacto con la compañ í a de energ í a el é ctrica para obtener ayuda.



Conecte el inversor a la red solo después de obtener la aprobación de la compañía de energía eléctrica local.

M ú Itiples inversores en conexi ó n en paralelo

Si varios inversores se conectan en paralelo a la red, asegúrese de que el número total de inversores en paralelo no exceda de 30. De lo contrario, contacte con SUNGROW para obtener aprobación técnica.

Transformador MV

El transformador MV utilizado junto con el inversor debe cumplir los siguientes requisitos:

- El transformador puede ser un transformador de distribución y debe estar diseñado para las cargas cíclicas típicas de un sistema FV (carga en el día y sin carga en la noche).
- El transformador puede ser del tipo sumergido en l í quido o seco, y no es necesario enrollar la protección.
- La tensi ó n de I í nea en el lado de baja tensi ó n del transformador debe soportar la tensi ó n de salida del inversor. Cuando el transformador este conectado a la red de TI, la tensi ó n de resistencia a tierra del bobinado de baja tensi ó n del transformador, los cables de ca y el equipo secundario (incluido el dispositivo de protecci ó n de rel é, el dispositivo de detecci ó n y medici ó n, y otros dispositivos auxiliares relacionados) no debe ser inferior a 1100 V.
- La tensi ó n de l í nea en el lado de media tensi ó n del transformador debe cumplir con la tensi ó n de la red el é ctrica local.
- Se recomienda un transformador con un cambiador de toma en el lado de media tensi ó n para mantener la coherencia con la tensi ó n de la red.
- Se recomienda un transformador con una impedancia de cortocircuito del 6 % (tolerancia permitida: ± 10 %).
- La ca í da en la tensi ó n del cable del sistema no supera el 3 %.
- El componente de cc que el transformador puede soportar es el 1 % de la corriente fundamental en la potencia nominal.
- Para la capacidad térmica, se deben tener en cuenta la curva de carga del transformador y las condiciones ambientales.

• La potencia aparente del inversor nunca debe superar la potencia del transformador. Se debe tener en cuenta la corriente de ca máxima de todos los inversores conectados en paralelo. Si hay más de 30 inversores conectados a la red, póngase en contacto con SUNGROW.

- El transformador debe estar protegido contra sobrecargas y cortocircuitos.
- El transformador es una parte importante del sistema de generación FV conectado a la red. La capacidad de tolerancia de fallos del transformador debe tenerse en cuenta en todo momento. Entre los fallos se incluye: cortocircuito del sistema, fallo en la conexión a tierra, ca í da de la tensión, etc.
- Al seleccionar e instalar el transformador, tenga en cuenta la temperatura ambiente, la humedad relativa, la altitud, la calidad del aire y otras condiciones ambientales.

5.5.2 Requisitos para el terminal OT/DT

Se necesitan terminales OT/DT (no incluidos en el pack de entrega) para fijar los cables de ca al bloque de terminales. Compre los terminales OT/DT de acuerdo con los siguientes requisitos.

- Especificaci ó n: M8;
- Dimensiones: a≤30 mm/8,4 mm≤b≤10,5 mm/c≤16 mm



Figura 5-2 Dimensiones del terminal

5.5.3 Requisitos del cable de aluminio

Si se selecciona un cable de aluminio, use un terminal adaptador de cobre a aluminio para evitar el contacto directo entre la barra de cobre y el cable de aluminio.




Figura 5-3 Secuencia de conexi ó n de terminal del cable de aluminio

AVISO


Asegúrese de que el terminal seleccionado pueda entrar en contacto directo con la barra de cobre. Si hay algún problema, póngase en contacto con el fabricante del terminal.

El contacto directo entre la barra de cobre y el cable de aluminio provocará una corrosión electroquímica y deteriorará la fiabilidad de la conexión eléctrica.

5.5.4 Procedimiento de conexión

Paso 1 Desconecte el disyuntor del lado de ca y evite que se vuelva a conectar involuntariamente mediante la implementaci ó n de un bloqueo o etiquetado (LOTO), de acuerdo con las regulaciones locales.

Paso 2 Use una llave torx para quitar los cuatro tornillos de la caja de conexiones de ca




Paso 3 Use un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de la cubierta protectora transparente.




Paso 4 Use una llave Allen para quitar el tornillo en la parte inferior de la caja de conexiones de ca



Paso 5 Pele la capa de protección y la capa de aislamiento por una longitud específica, como se describe en la siguiente imagen.




Paso 6 Conecte el cable y rice el terminal OT.




Paso 7 Asegure el cable a los terminales correspondientes.


AVISO

Observe el diseño del terminal en el bloque. No conecte los cables de fase al terminal PE o el cable PE al terminal N . De lo contrario, pueden producirse daños irrecuperables en el inversor.






Paso 8 Fije la cubierta protectora transparente y aseg ú rela con un destornillador Phillips.



Paso 9 Asegure la tapa de la caja de conexiones de ca y fíjela con una llave torx.



-- FIN

5.6 Conexi ó n del cable de co

▲ PELIGRO

¡Descarga eléctrica!

El campo FV generará una alta tensión mortal una vez expuesto a la luz solar.

▲ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el campo FV esté bien aislado a tierra antes de conectarlo al inversor.

AVISO

¡Hay riesgo de daños en el inversor! Se deben cumplir los siguientes requisitos. De lo contrario, se anularán la garantía y las reclamaciones de garantía.


- Asegúrese de que la tensión máxima de cada cadena siempre sea inferior a 1000 V.
- El rango de voltaje de funcionamiento MPPT es de 200 a 1000 V.
- Asegúrese de que la corriente máxima de cortocircuito en el lado de co esté dentro del intervalo permitido.

5.6.1 Configuración de entrada FV

Como se muestra en la siguiente imagen, el inversor cuenta con m ú ltiples entradas FV: Entradas FV 1~n (SG36CX – US/SG60CX-US: n=8/12); y cada entrada FV est á diseñada con un rastreador MPP.

Cada entrada FV funciona de forma independiente y tiene su propio MPPT. De esta manera, las estructuras de cadena de cada entrada FV pueden diferir entre sí, incluido el tipo de módulo FV, el número de módulos FV en cada cadena, el ángulo de inclinación y la orientación de la instalación.

Cada área de entrada FV incluye dos entradas de cc: cc1 y cc2. Para el mejor uso de la alimentación de cc, cc1 y cc2 deben ser iguales en la estructura de la cadena FV, incluido el tipo, el número, la inclinación y la orientación de los módulos FV.



Tipo	L í mite de tensi ó n en circuito abierto
SG36CX-US	1000 V
SG60CX-US	1000 V

5.6.2 Procedimiento de conexión

SUNGROW proporciona los conectores enchufables correspondientes en el pack de entrega para una conexi ó n r á pida de las entradas FV.

Los cables de co deben conectarse al inversor mediante conectores fotovoltaicos que se incluyen en el pack de entrega.



Para garantizar la protección NEMA Type 4X, utilice solo el conector suministrado o el conector con la misma entrada de protección.

A PELIGRO

¡Puede haber alta tensión en el inversor!


 Asegúrese de que ninguno de los cables tenga tensión antes de realizar operaciones eléctricas.

• No conecte el disyuntor de ca antes de finalizar la conexión eléctrica.

▲ PRECAUCIÓN

- Use terminales MC4 cc si el voltaje de entrada máximo no es mayor que 1000
 V. Para comprar los terminales MC cc, póngase en contacto con SUNGROW.
- Seleccione los terminales de cc apropiados según se especifica anteriormente. De lo contrario, SUNGROW no se hace responsable de los daños causados.


Paso 1 Pele 7 mm del aislamiento de cada cable de co



Paso 2 Ensamble los extremos del cable con los alicates de engarzar.



Paso 3 Pase el cable a trav é s de la prensa para paso de cable e introd ú zcalo en el aislador hasta que encaje en su sitio. Tire suavemente del cable hacia atr á s para garantizar una conexi ó n firme. Ajuste la prensa de paso del cable y el aislador (par entre 2,5 N.m y 3 N.m).



Paso 4 Compruebe que la polaridad sea correcta.


AVISO

El inversor no funcionará correctamente si se invierte cualquier polaridad fotovoltaica.

-- FIN

5.6.3 Instalación de los conectores FV


Paso 1 Gire todos los interruptores de cc a la posición ";OFF";.





Omita el paso 1 si el dispositivo no está equipado con interruptores de cc


Paso 2 Compruebe la conexi ó n del cable de la cadena fotovoltaica para ver si la polaridad es correcta y aseg ú rese de que la tensi ó n de circuito abierto no exceda en ning ú n caso el l í mite de entrada del inversor de 1000 V.




Paso 3 Conecte los conectores FV a los terminales correspondientes hasta que se escuche un clic.

AVISO

Compruebe la polaridad positiva y negativa de las cadenas fotovoltaicas, y conecte los conectores fotovoltaicos a los terminales correspondientes solo despu é s de garantizar que la polaridad es correcta.





Arco electrico o sobre temperatura de l aterminal puede ocurrir si los conectores FV no se colocan firmemente en su lugar, SUNGROW no ser \acute{a} responsable por los da $\~{n}$ os ocasionados.

Paso 4 Siga los pasos anteriores para conectar los conectores fotovoltaicos de otras cadenas fotovoltaicas.


Paso 5 Selle los terminales FV no utilizados con las tapas de los terminales.

-- FIN

5.7 Caja de conexiones de comunicación

5.7.1 Retire la caja de conexiones


Paso 1 Apriete ambos lados de la caja de conexiones y luego tire de ella para retirarla.



- - FIN

5.7.2 Instale la caja de conexiones


Paso 1 Alinee la caja de conexiones con el puerto correspondiente y emp ú jela hacia el puerto para volver a montar la caja de conexiones.



-- FIN

5.8 Panel de conexiones de comunicación


La placa de comunicaci ó n del inversor contiene dos capas. La placa de comunicaci ó n de capa superior incluye principalmente interfaces de comunicaci ó n RS485, mientras que la placa de comunicaci ó n de capa inferior incluye principalmente la interfaz DI/DO y la interfaz DRM.



5.9 Comunicación RS485

5.9.1 Descripción de la interfaz

Como se muestra en la siguiente imagen, el inversor est lpha equipado con tres interfaces de comunicaci lpha n RS485 y un interruptor deslizable.



Las tres interfaces se pueden conectar a un dispositivo de adquisición de datos (-Registrador de datos) para poder intercambiar datos con el ordenador o con otros dispositivos de control.

El bloque terminal RS485-1 y la interfaz RJ45 se pueden utilizar en aplicaciones en las que varios inversores se comunican en forma de cadena.

Se puede conectar en paralelo una resistencia de 120 Ω entre los pines RS485-1 A/B mediante la configuraci ó n del interruptor deslizable.

AVISO

La interfaz del bloque terminal RS485-1 y la interfaz RJ45 desempeñan la misma función con un cableado diferente.


5.9.2 Sistema de comunicación RS485

ADVERTENCIA

O bien Sunspec o bien SG Modbus est lpha disponibles pero los dos protocolos de comunicaci lpha n no pueden adoptarse al mismo tiempo.


Sistema de comunicación de inversor único

En caso de inversor único, solo se necesita un cable RS485 para la conexión del cable de comunicación.



Sistema de comunicación con varios inversores

En caso de varios inversores, todos los inversores pueden conectarse a través de cables RS485 mediante la conexión en cadena.



Cuando se conectan más de 15 inversores a la misma conexión en cadena, los inversores en dos extremos de la cadena deben estar equipados con resistencias terminales de 120 Ω para garantizar la calidad de la comunicación mediante la configuración del interruptor deslizable (SW1) y la capa de protección del cable de comunicación debe estar conectada a tierra en único punto.




Figura 5-4 Configuración del interruptor deslizable (N≥15)

La longitud del cable RS485 y el par trenzado no debe superar los 1200 m.



Si se conectan varios inversores al registrador de datos, la cantidad de conexiones en cadena permitidas y la cantidad de dispositivos que se pueden conectar deben cumplir con los requisitos (consulte el manual del usuario del registrador de datos).

5.9.3 Procedimiento de conexión (bloque terminal)




Los cables de comunicación RS485 deben ser cables armados de par trenzado o cables armados Ethernet de par trenzado.


Hay tres terminales de comunicación Identificadas como COM1/COM3. Escoja la opción que más se adapte a su situación actual.

Paso 1 Retire la caja de conexiones de comunicación; consulte "5.7.1 Retire la caja de conexiones".

Paso 2 Pele la longitud adecuada de la capa de protección y la capa de aislamiento.




Paso 3 Afloje la tuerca giratoria de la caja de conexiones y seleccione un sello apropiado de acuerdo con el di á metro exterior del cable. Pase el cable a trav é s de la tuerca giratoria, el sello y la caja de conexi ó n sucesivamente.



Diámetro exterior D (mm)	Sello
4.5~6	С
6~12	a+b
12~18	b

Paso 4 Fije el cable a la base del terminal.



Paso 5 Introduzca la base del terminal en el terminal correspondiente.


Tabla 5-3 Definición del terminal

N.º	Definici ó n
1	RS485 A+
2	RS485 A+
3	RS485 B-
4	RS485 B-

Paso 6 Si es necesario realizar otras operaciones de cableado en la placa de comunicación, finalice las operaciones de cableado antes de continuar con los siguientes pasos. Si no es el caso, continú e realizando los siguientes pasos.

Paso 7 Instale la caja de conexiones, consulte "5.7.2 Instale la caja de conexiones".

Paso 8 Tire del cable suavemente para asegurarse de que est é fijo y apriete la tuerca giratoria en el sentido de las agujas del reloj.




-- FIN

5.9.4 Procedimiento de conexión (puerto de red RJ45)

Paso 1 Retire la caja de conexiones de comunicación; consulte "5.7.1 Retire la caja de conexiones".


Paso 2 Afloje la tuerca giratoria de la caja de conexiones y seleccione un sello apropiado de acuerdo con el di á metro exterior del cable. Pase el cable a trav é s de la tuerca giratoria, el sello y la caja de conexi ó n sucesivamente.






Di á metro exterior D (mm)	Sello
4.5~6	С
6~12	a+b
12~18	b

Paso 3 Pele la capa de aislamiento del cable Ethernet con un pelacables e introduzca los cables de señal en el conector RJ45. Engarce el conector RJ45 con una herramienta engarzadora.




Paso 4 Introduzca el conector RJ45 en la clavija RJ45.



Paso 5 Si es necesario realizar otras operaciones de cableado en la placa de comunicación, finalice las operaciones de cableado antes de continuar con los siguientes pasos. Si no es el caso, continú e realizando los siguientes pasos.

Paso 6 Instale la caja de conexiones, consulte "5.7.2 Instale la caja de conexiones".

Paso 7 Tire del cable suavemente para asegurarse de que est é fijo y apriete la tuerca giratoria en el sentido de las agujas del reloj.



-- FIN

5.10 Conexión de contactos secos

AVISO


Los cables de contacto seco necesitan una secci ó n transversal de entre 18AWG (0.823 mm²) y 16AWG (1.31 mm²).

El procedimiento de conexi ó n del contacto seco es el mismo que el del bloque terminal RS485.

5.10.1 Función de contacto seco

La placa del circuito de configuración está provista de contacto seco de salida de fallos y contacto seco de apagado de emergencia, como se muestra en la siguiente imagen.

El m é todo de conexi ó n de los contactos secos es similar al del bloque terminal RS485.



Terminal DO (contacto seco de salida de fallos): el rel é se puede configurar para salida de alarma de fallos y el usuario puede configurarlo para que sea un contacto normalmente abierto (COM & NO) o un contacto normalmente cerrado (COM & NC).

El rel é est lpha inicialmente en el terminal NC y se disparar lpha a otro contacto cuando se produzca un fallo. Cuando se produce la alarma, el cambio de estado de la señal no se activar lpha.

Utilice indicadores LED u otro equipo para indicar si el inversor est á defectuoso. Las siguientes im á genes muestran las aplicaciones t í picas de contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado:




Figura 5-5 Contacto normalmente abierto




Figura 5-6 Contacto normalmente cerrado

Los dispositivos conectados al rel é deben cumplir con los requisitos relacionados:

Requisitos del lado de CA	Requisitos del lado de CC
Tensi ó n m á xima: 250Vac	Tensi ó n m á xima: 30Vdc
Corriente m á xima: 5A	Corriente m á xima: 5A

Terminal DI (contacto seco de parada de emergencia): el contacto seco se puede configurar para que sea un contacto de apagado de emergencia.

Cuando el contacto DI+ y el contacto DI- est é n en cortocircuito por un interruptor controlado externamente, el inversor se detendr á inmediatamente.



Los contactos secos solo admiten entrada de señal pasiva del interruptor.

La siguiente imagen muestra la aplicación típica del contacto seco de apagado local.




Figura 5-7 Contacto de parada local




Figura 5-8 Topolog í a de conexión en cadena

Al cablear contactos secos DI, aseg ú rese de que la distancia m á xima de cableado cumpla con los requisitos en "10.2 Distancia de cableado del contacto seco para entradas digitales (DI)".

5.10.2 Procedimiento de cableado

Consulte el cableado del bloque terminal descrito en el cap í tulo "5.9.3 Procedimiento de conexi ó n (bloque terminal)" 5.9.3 Connection Procedure

5.11 Conexi ó n del m ó dulo de comunicaci ó n (opcional)

Conecte el mó dulo de comunicación fabricado por SUNGROW, como WiNet, Eye o E-Net, al puerto de accesorios de comunicación. Una vez esté correctamente conectado, puede ver información como la generación de energía y el estado de funcionamiento del inversor a través de la aplicación en el teléfono.



*La imagen que se muestra aquí es solo una referencia. El producto que reciba puede ser algo diferente.

AVISO

El m ó dulo de comunicaci ó n y la comunicaci ó n RS485 no est á n disponibles a la vez. De lo contrario, pueden producirse fallos de comunicaci ó n u otros problemas.



Para obtener m á s informaci ó n sobre la instalaci ó n y configuraci ó n del m ó dulo, consulte el manual entregado junto con el m ó dulo.

5.12 Conexi ó n de dispositivo de apagado r á pido a nivel de m ó dulo (opcional)


5.12.1 Introducción al sistema de apagado rápido a nivel de mó dulo

Los dispositivos de apagado rápido (RSD) a nivel de módulo tienen como objetivo proteger todo el sistema fotovoltaico (FV) del riesgo de incendio mediante la reducción del voltaje de cc a un rango seguro en poco tiempo.

Hay un transmisor de comunicación de línea de alimentación (PLC) dentro del inversor SUNGROW, certificado con PVRSS, que podría enviar o dejar de enviar señales de 'mantener en funcionamiento a RSD o paneles FV inteligentes integrados con RSD.

Cuando el inversor SUNGROW est ά conectado a la red de ca, el transmisor PLC recibe energ í a a trav é s de una fuente de alimentaci ó n integrada. Luego,

- una vez que el transmisor PLC est ά encendido, enviar á una señal de 'mantener en funcionamiento' a los RSD en el sistema FV.
- Una vez que el inversor se desconecta de la red de ca, sin importar si está conectado a la red, la ca del inversor se apaga o la ca del sistema FV general se apaga, el transmisor PLC dejar á de enviar señales de 'mantener en funcionamiento'. Todos los RSD pasar án autom á ticamente al modo de apagado para limitar la salida de los paneles FV a un voltaje muy bajo para mantener todo el sistema FV dentro de un voltaje de cc seguro.



5.12.2 Conexi ó n de dispositivo de apagado r á pido a nivel de m ó dulo

Para la conexi ó n RSD, consulte los manuales del RSD o el panel FV inteligente. No hay conexi ó n adicional para el inversor SUNGROW directamente a los RSD. El transmisor PLC SUNGROW es compatible con la mayor í a de las marcas y modelos RSD o paneles FV inteligentes populares. Confirme con SUNGROW para verificar la lista detallada de marcas y modelos RSD admitidos antes de comenzar el diseño del sistema FV.

6 Puesta en servicio

6.1 Inspección antes de la puesta en servicio

Verifique los siguientes elementos antes de encender el inversor:

- El interruptor de cc del inversor y el disyuntor externo est á n desconectados.
- El inversor debe ser accesible para su operación, mantenimiento y servicio.
- No queda nada en la parte superior del inversor.
- El inversor est á conectado correctamente a los dispositivos externos y los cables est á n enrutados en un lugar seguro o est á n protegidos contra daños mec á nicos.
- La selecci ó n del disyuntor de ca est ά de acuerdo con este manual y con todas las normas locales aplicables.
- Todos los terminales no utilizados en la parte inferior del inversor están sellados correctamente.
- Las señales y etiquetas de advertencia están debidamente pegadas y fijadas al inversor.

6.2 Procedimiento de puesta en servicio

Si todos los elementos mencionados anteriormente cumplen los requisitos, proceda de la siguiente manera para encender el inversor por primera vez.

- Paso 1 Gire el interruptor de cc y ca del inversor a la posición "ON".
- Paso 2 Conecte el interruptor de ca (si corresponde) entre el inversor y la red.
- Paso 3 Conecte el interruptor de cc (si corresponde) entre el inversor y la cadena fotovoltaica.
- Paso 4 Establezca los par á metros de protección iniciales en la aplicación iSolarCloud a trav é s de Bluetooth. Para obtener m á s información, consulte"7.3.2 Pasos de inicio de sesión". Si las condiciones de irradiación y de red cumplen con los requisitos, el inversor avanzar á en el procedimiento de inicialización y comenzar á a funcionar.
- Paso 5 Observe el indicador LED para asegurarse de que el inversor funciona normalmente. (- consulte la "Tabla 2-1 Descripci ó n del indicador LED").
 - -- FIN


6.3 Puesta en servicio de apagado r á pido a nivel de m ó dulo (opcional)

Después de instalar los RSD o los paneles FV inteligentes, adhiera la etiqueta de advertencia de parada rápida del paquete del RSD o paneles FV inteligentes en:

Manual del usuario 6 Puesta en servicio

 Un lugar visible en la caja del interruptor de ca del inversor SUNGROW/panel de desconexi ó n del sistema FV/panel de entrada de servicio, etc., cuando solo hay un inversor en el sistema FV.

• Un lugar visible en el panel de desconexión del sistema FV/panel de entrada de servicio, etc., cuando hay varios inversores en el sistema FV.



7 Aplicaci ó n iSolarCloud

7.1 Breve introducci ó n

La aplicación iSolarCloud puede establecer una conexión de comunicación con el inversor a través de Bluetooth, logrando as í un mantenimiento cercano al inversor. Los usuarios pueden usar la aplicación para ver información básica, alarmas y eventos, establecer parámetros o descargar registros, etc.



Este manual describe solo c ó mo lograr un mantenimiento cercano a trav é s de la conexi ó n Bluetooth.Para el mantenimiento en el dispositivo de comunicaci ó n SUNGROW, consulte los manuales relacionados en el sitio web de SUNGROW

Las capturas de pantalla de este manual se basan en el sistema Android V2.1.6 y las interfaces reales pueden ser diferentes..

7.2 Descargar e instalar

Método 1

Descargue e instale la aplicación a través de las siguientes tiendas de aplicaciones:

- Google Play (Android)
- App store (iOS)

Método 2

Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación de acuerdo con la información del aviso.



El icono de la aplicación aparece en la pantalla de inicio después de la instalación.

Manual del usuario 7 Aplicaci ó n iSolarCloud



7.3 Iniciar sesi ó n

7.3.1 Requisitos

Los siguientes elementos deben cumplir los requisitos:

- Los lados de ca y cc o el lado ca del inversor est á n encendidos.
- El tel é fono m ó vil se encuentra a 5 metros del inversor y no hay obst á culos entre ellos.
- La funci ó n Bluetooth del tel é fono m ó vil est ά habilitada.

7.3.2 Pasos de inicio de sesi ó n

- Paso 1 Active la opci ó n Bluetooth en su dispositivo m ó vil primero. Luego, abra la aplicaci ó n para entrar a la p ά gina de inicio de sesi ó n, haga clic en "; Acceso local"; en la parte inferior de la p ά gina para ir a la p ά gina siguiente.
- Paso 2 Haga clic en "; Bluetooth";, despu é s de lo cual la pantalla de b ú squeda de Bluetooth aparece autom á ticamente y seleccione el inversor que se va a conectar de acuerdo con el SN en la placa de identificación del inversor. El indicador de Bluetooth se enciende una vez que se establece la conexión. Alternativamente, toque "; "; para escanear el código QR en un lateral del inversor para establecer la conexión Bluetooth.




Figura 7-1 Conexi ó n Bluetooth

Paso 3 Entre a la pantalla de inicio de sesi ó n despu é s de establecer la conexi ó n Bluetooth.

7 Aplicaci ó n iSolarCloud Manual del usuario




Figura 7-2 Login

El nombre de usuario es ";usuario";, la contraseña inicial es ";pw1111";, que debe cambiarse por la seguridad de la cuenta.



Para configurar los par á metros del inversor relacionados con la protecci ó n y el soporte de la red, p ó ngase en contacto con SUNGROW para obtener la cuenta avanzada y la contraseña correspondiente.

Paso 4 Si el inversor no se inicializa, entrar ά a la pantalla de configuración r ά pida del par ά metro de protección de inicialización. Después de finalizar la configuración en la pantalla de configuración r ά pida, haga clic en "; Encender "; y el dispositivo se inicializar ά. La aplicación enviar ά instrucciones de inicio y el dispositivo se iniciar ά y funcionar ά.




Figura 7-3 Inicializar par á metro protecci ó n

AVISO

Restablezca los par \acute{a} metros de protecci \acute{o} n si la configuraci \acute{o} n del pa \acute{i} s es incorrecta. De lo contrario, puede ocurrir un fallo.



In Mexico Region, conformity to RESOLUCIN N ú m. RES/142/2017 and UL1741-SA.

Paso 5 Si el inversor se inicializa, la aplicación autom á ticamente pasa a su p á gina de inicio.

--FIN

7.4 Resumen de funciones

La aplicaci ó n proporciona funciones de visualizaci ó n y configuraci ó n de par á metros, como se muestra a continuaci ó n "Figura 7-4 Mapa de á rbol de funciones de la aplicaci ó n".




Figura 7-4 Mapa de árbol de funciones de la aplicación

7.5 Inicio

Despu é s de iniciar sesi ó n, la p á gina de inicio es la siguiente:



Figura 7-5 Inicio

Tabla 7-1 Descripci ó n de la p á gina de inicio

N.º	Denominaci ó n	Descripci ó n
1	Fecha y hora	Fecha y hora del inversor
2	Estado del inversor	Estado actual de funcionamiento del inversor Para m á s detalles, consulte la "Tabla 7-2 Descripci ó n del estado del inversor".

N.º	Denominaci ó n	Descripci ó n	
		Estado actual de la función PID Para más detalles,	
3	Estado PID	consulte la "Tabla 7-3 Descripci ó n del estado de la	
		funci ó n PID".	
		Muestre la potencia de generaci ó n de energía	
		fotovoltaica, alimentaci ó n, etc. La I í nea con una flecha	
4	Curva potencia	indica el flujo de energ í a entre los dispositivos	
		conectados y la flecha que apunta indica la direcci ó n	
		del flujo de energ í a.	
	Described	Rendimiento de potencia del día y rendimiento de	
5	Rendimiento	potencia acumulada del inversor.	
-	Potencia a	Delegacion de calida del la casa de	
6	tiempo real	Potencia de salida del inversor	
'		Curva que muestra el cambio de potencia entre las 5 a.	
7	Curva potencia	m. las 23 p.m. todos los días	
7		(Cada punto en la curva representa el porcentaje de la	
		potencia actual del inversor a la potencia nominal)	
	NI	Incluyendo ";Inicio";, ";Inf. de func.";, ";Registro	
8	Navegaci ó n	hist ó rico"; y ";M á s";	

Tabla 7-2 Descripci ó n del estado del inversor

Estado	Descripcion				
Funcionamie-	Despu é s de recibir energ í a, el inversor rastrea el punto de				
nto	máxima potencia (MPP) de los paneles FV y convierte la potencia				
	de cc en ca. Este es el modo de funcionamiento normal.				
apagado	El inversor se para.				
Tecla de apagado	El inversor comenzar á la operación de apagado seleccionando manualmente "apagar" a trav é s de la aplicación. Para reiniciar el inversor, in í cielo manualmente a trav é s de la aplicación.				
Reposo	El inversor entra en modo de espera cuando la entrada del lado de cc es insuficiente.En este modo, el inversor esperará dentro de la duración en espera.				
Reposo inicial	El inversor se encuentra en el estado de espera de encendido inicial.				
Arranque	El inversor se est á inicializando y sincronizando con la red.				
Ejecuci ó n de advertencia	Se detecta informaci ó n de advertencia.				
Reduc. cap.	El inversor reduce su actividad de forma activa debido a factores				
nominal	ambientales como la temperatura.				



Estado	Descripcion
Operaci ó n	El inversor funciona de acuerdo con las instrucciones de
programada	programaci ó n recibidas del fondo de monitorizaci ó n
	Si ocurre un fallo, el inversor detendr ά autom á ticamente su
	funcionamiento y desconectar á el rel é de ca. La informaci ó n del
Apagado	fallo se mostrar $lpha$ en la aplicaci \acute{o} n. Una vez que se elimine el fallo en
	el tiempo de recuperaci ó n, el inversor reanudar á
	autom ά ticamente su funcionamiento.

Tabla 7-3 Descripci ó n del estado de la funci ó n PID

Estado	Descripci ó n
Ejecuci ó n de recuperaci ó - n PID	Los inversores realizan la recuperaci ó n PID activamente.
Anomal í a PID	Se detecta que la impedancia ISO es anormal o que la funci ó n PID no puede funcionar normalmente despu é s de habilitar la funci ó n PID.

Si el inversor funciona de manera anormal, el icono de alarma o fallo se mostrar á en la esquina inferior derecha del icono del inversor en el diagrama de flujo de energ í a. El usuario puede tocar este icono para entrar a la pantalla de alarma o fallo para ver información detallada y medidas correctivas.

7.6 Información de funcionamiento






Figura 7-6 Información de funcionamiento

La informaci ó n de ejecuci ó n incluye la informaci ó n FV, la informaci ó n del inversor, la informaci ó n de entrada y salida.

Tabla 7-4 Información de funcionamiento

Clasificac-	Par á metro	Descripci ó n
Informaci- ó n	Tensi ó n de cadena n	El voltaje de entrada de la nº cadena
fotovoltaica (fv)	Corriente de cadena n	La corriente de entrada de la nº cadena

Clasificac-	Par á metro	Descripci ó n
	Tiempo de funcionamiento total de la red	/
	Tiempo de funcionamiento diario de la red	/
lafamas a:	Tensi ó n negativa a tierra	Voltaje del polo negativo a tierra.
Informaci- ó n del inversor no	Tensi ó n bus	Voltaje entre el polo positivo y negativo del lado de cc del inversor.
encontrada	Temperatura interna	1
	Impedancia de aislamiento de matriz cuadrada	Valor de resistencia de aislamiento del lado de entrada a tierra de protecci ó n.
	Info. pa í s	/
	Modo de limitaci ó n de potencia	1
	Modo reactivo	/
	Corriente continua total	Potencia de entrada de lado de cc total
Entrada	Tensi ó n MPPT n	El voltaje de entrada de la xª MPPT
	Corriente MPPT n	La corriente de entrada de la xº MPPT
	Rendimiento diario	/
	Energía mensual	/
	Capacidad de generaci ó n anual	/
	Potencia activa total	Valor actual de potencia activa del inversor
Salida	Potencia reactiva total	Valor actual de potencia reactiva del inversor
	Potencia aparente total	Valor actual de potencia aparente del inversor
	Factor de potencia total	Factor de potencia del lado de ca del inversor

Clasificac-	Par á metro	Descripci ó n
	Frecuencia ca	Frecuencia del lado de ca del inversor
	Tensión I í nea A - B	
	Tensión I í nea B - C	Tensión de línea
	Tensión I í nea C - A	-
	Corriente fase A	
	Corriente fase B	Corriente de fase
	Corriente fase C	

7.7 Registro historial

Toque "; en la barra de navegación para entrar a la pantalla de registro del historial, como se muestra en la siguiente figura.



Figura 7-7 Registro historial

En la pantalla "; Registro historial";, los usuarios pueden consultar los registros de alarmas, registros de energ í a y registros de eventos.

7.7.1 Registros alarmas

Toque "; A Registros alarmas "; para ver los registros de fallos y alarmas, como se muestra en la siguiente figura.



Figura 7-8 Registros alarmas



- Haga clic en "; "; para seleccionar un segmento de tiempo y ver los registros correspondientes.
- El inversor puede registrar hasta las 400 últimas entradas.

Seleccione uno de los registros en la lista y haga clic en el registro para ver la información detallada del fallo como se muestra en la siguiente figura.




Figura 7-9 Detalles de alarma/Detalles de alarma

7.7.2 Registros energía

El usuario puede ver varios registros de energ í a: curva de potencia, histograma de energ í a diario, histograma de energ í a diario, histograma de energ í a mensual e histograma de energ í a anual.

Tabla 7-5 Explicación de los registros de rendimiento energ é tico

Par á metro	Descripci ó n	
	Muestra la potencia de salida de las 5 a.m. a las 23 p.m. en un	
Curva potencia	solo d í a. Cada punto de la curva es el porcentaje de potencia	
	actual y potencia nominal.	
Rendimiento	Musetye le petencie de celide tedes les dúes en el rece cetual	
diario	Muestra la potencia de salida todos los días en el mes actual.	
Energía	Muestra la potencia de salida cada mes en un año.	
mensual	ividesti a la potericia de salida cada mes en un ano.	
Capacidad de	Musetra la petancia de calida todas los años	
generaci ó n anual	Muestra la potencia de salida todos los años.	

Haga clic en "; $^{\protect}$ Registros energía "; para ver la página de curva de potencia como se muestra en la siguiente figura.






Figura 7-10 Curva potencia

Toque la barra de tiempo (2019-03-13) en la parte superior de la pantalla para seleccionar un segmento de tiempo y ver la curva de potencia correspondiente.

Deslice hacia la izquierda para verificar el histograma de rendimiento de potencia.

7.7.3 Registro eventos

Haga clic en "; Registro eventos"; para ver la lista de registros de eventos.



- Haga clic en "; "; para seleccionar un segmento de tiempo y ver los eventos correspondientes.
- El inversor puede registrar como máximo los últimos 400 eventos.

7.8 Más

Toque "; en la barra de navegación para entrar a la pantalla "Más", como se muestra en la siguiente figura.



Figura 7-11 Más

7.8.1 Par á metros de configuración

Toque "; Parámetros de configuración "; para entrar a la pantalla conjunto de parámetros, como se muestra en la siguiente figura.




Figura 7-12 Par á metros de configuración

Par ά metros del sistema

Pulse "Parámetro sistema" para entrar a la pantalla de par á metros del sistema, en la que se pueden enviar instrucciones de encendido/apagado al inversor, establecer la fecha y la hora, y se puede ver información como la versión del software ARM y la versión del software MDSP, como se muestra en la siguiente figura.



Figura 7-13 Par á metros del sistema

Par á metros operaci ó n

Pulse"Parámetros operación" para entrar a la pantalla Par á metros de operación, como se muestra en la siguiente figura.




Figura 7-14 Par á metros operación

· Tiempo de funcionamiento

Pulse" Tiempo de funcionamiento " para ingresar a la pantalla Tiempo de ejecuci ó n en la que se puede configurar el tiempo de ejecuci ó n y el tiempo de reconexi ó n, como se muestra en la siguiente figura.



Figura 7-15 Tiempo de funcionamiento

Par á metros de PID

Pulse"Parámetros de PID" para entrar a la pantalla Par á metros PID, en la cual la función de recuperación PID se puede habilitar o deshabilitar, la alarma PID y el esquema PID se

pueden borrar y el esquema PID se puede configurar como negativo o positivo, como se muestra en la siguiente figura.



Figura 7-16 Par á metros de PID

Deteccti ó n arco el é ctrico

Pulse" Detección arco eléctrico " para entrar a la pantalla Pará metros AFCI, en la cual la función de autocomprobación AFD y la función de activación AFCI se pueden habilitar o deshabilitar y la alarma AFD se puede borrar, como se muestra en la siguiente figura.




Figura 7-17 Detecctión arco el éctrico

• Par á metros de regulaci ó n de potencia

Pulse" Parámetros de regulación de potencia" para entrar a la pantalla Par á metros de regulación de potencia, en la que se puede realizar la regulación de potencia activa o la regulación de potencia reactiva en el inversor, como se muestra en la siguiente figura.




Figura 7-18 Par á metros de regulación de potencia

Tabla 7-6 Regulación de potencia activa

Par á metro	Descripci ó n de la definici ó n/configuraci ó n	Rango
Arranque suave de la potencia activa despu é s del fallo	El interruptor para habilitar/ deshabilitar la funci ó n de arranque suave despu é s de que ocurra un fallo.	Activar/desactivar
Tiempo de arranque suave de la potencia activa despu é s del fallo	Tiempo que tarda el arranque suave para aumentar la potencia de 0 a 100 % de potencia nominal.	1 s ~ 1200 s
Control activo de gradiente de potencia	Interruptor para habilitar/ deshabilitar la funci ó n configurable de la tasa de potencia activa.	Activar/desactivar
Gradiente de disminuci ó n de potencia activa	La tasa de disminuci ó n de la potencia activa del inversor por minuto.	3 %/min ~ 6000 %/min
Gradiente ascendente de potencia activa	La tasa de aumento de la potencia activa del inversor por minuto.	3 %/min ~ 6000 %/min
Ajuste persistencia de potencia activa	Interruptor para habilitar/ deshabilitar la funci ó n de ahorro de energ í a con salida limitada.	Activar/desactivar
L í mite potencia activa	El interruptor para limitar la potencia de salida.	Activar/desactivar

Par á metro	Descripci ó n de la definici ó n/configuraci ó n	Rango
Relaci ó n de l í mite de potencia activa	La relaci ó n entre la potencia de salida limitante y la potencia nominal en porcentaje.	0 % ~ 100 %
Apagado cuando el I í mite de potencia activa es 0 %	Interruptor utilizado para determinar si el inversor est á en estado de parada cuando la potencia limitada alcanza 0.	Activar/desactivar

Tabla 7-7 Regulaci ó n de potencia reactiva

Par á metro	Descripci ó n de la definici ó n/configuraci ó n	Rango
Generaci ó n de energ í a reactiva por la noche.	Interruptor para habilitar/ deshabilitar la funci ó n SVG nocturna.	Activar/desactivar
Relaci ó n de potencia reactiva por la noche	Relaci ó n de potencia reactiva establecida para la funci ó n nocturna SVG.	-100 % ~ 0 %/ 0 % ~ 100 %
Ajuste persistencia de potencia reactiva	Interruptor para habilitar/ deshabilitar la funci ó n de apagado durante la potencia reactiva.	Activar/desactivar
Modo de regulaci ó n de potencia reactiva	_	Off/PF/Qt/Q(P)/Q(U)
Regulaci ó n de potencia reactiva	Interruptor para habilitar/ deshabilitar la funci ó n de respuesta reactiva.	Activar/desactivar
Tiempo de regulaci ó n de potencia reactiva	Finaliza el tiempo de respuesta reactiva.	0,1 s ~ 600,0 s
Curva Q(P)	_	Curva A/Curva B/Curva C *
QP_P1	_	10,0 % ~ 100,0 %
QP_P2	_	20,0 % ~ 100,0 %
QP_P3	_	20,0 % ~ 100,0 %



Par á metro	Descripci ó n de la definici ó n/configuraci ó n	Rango
QP_K1	_	Curva A/Curva C: 0,800 ~ 1,000
		Curva B: [-0,600 ~ 0,600] * Tasa de sobrecarga activa/ 1000
QP_K2	_	Curva A/Curva C: 0.800~1.000
		Curva B: [-0,600 ~ 0,600] * Tasa de sobrecarga activa/ 1000
QP_K3	_	Curva A/Curva C: 0.800~1.000
		Curva B: [-0,600 ~ 0,600] * Tasa de sobrecarga activa/ 1000
QP_EnterVoltage	_	100,0 % ~ 110,0 %
QP_ExitVoltage	_	90,0 % ~ 100,0 %
QP_EXitPower	_	1,0 % - 20,0 %
QP_EnableMode	_	Sí/No
Curva Q(U)	Selecci ó n de la curva Q (U).	Curva A/Curva B/Curva C *
QU_V1	Tensi ó n de red preestablecida U1 que es reactiva de acuerdo con la tensi ó n de red	80,0 % ~ 100,0 %
QU_Q1	Proporci ó n preestablecida de potencia reactiva seg ú n la tensi ó n de red U1	[-60,0 % -0] * Tasa de sobrecarga/1000
QU_V2	Tensi ó n de red preestablecida U2 que es reactiva de acuerdo con la tensi ó n de red.	80,0 % ~ 100,0 %
QU_Q2	Proporci ó n preestablecida de potencia reactiva seg ú n la tensi ó n de red U2.	[-60,0 % -60.0 %] * Tasa de sobrecarga/1000

Par á metro	Descripci ó n de la definici ó n/configuraci ó n	Rango
QU_V3	Tensi ó n de red preestablecida U3 que es reactiva de acuerdo con la tensi ó n de red.	100,0 % ~ 120,0 %
QU_Q3	Proporci ó n preestablecida de potencia reactiva seg ú n la tensi ó n de red U3.	[-60,0 % -60.0 %] * Tasa de sobrecarga/1000
QU_V4	Tensi ó n de red preestablecida U4 que es reactiva de acuerdo con la tensi ó n de red.	100,0 % ~ 120,0 %
QU_Q4	Proporci ó n preestablecida de potencia reactiva seg ú n la tensi ó n de red U4.	[0-60,0 %] * Tasa de sobrecarga/1000
QU_EnterPower	Punto de potencia activa preestablecido habilitado por la funci ó n Q (U).	20,0 % ~ 100,0 %
QU_EXitPower	Punto de potencia activa preestablecido deshabilitado por la funci ó n Q (U).	1,0 % - 20,0 %
QU_EnableMode	Preestablezca la entrada incondicional y la funci ó n Q (U) de salida.	S í /No/S í , limitado por PF
Valor PF QU_Limited	_	0 - 0,95

^{**} La curva C est lpha reservada y es consistente con la curva A actualmente.




Figura 7-19 Curva Q (U)




Figura 7-20 Curva Q (P)

• Par á metros comunicaci ó n

Pulse" Parámetros comunicación " para entrar a la pantalla Par á metros de comunicación en la que el usuario puede configurar la dirección de dispositivo del inversor, como se muestra en la siguiente figura.




Figura 7-21 Par á metros comunicació n

ADVERTENCIA

La configuración de parámetros inadecuada puede causar una excepción en el inversor. Solo el personal profesional puede establecer los parámetros anteriores.

7.8.2 Actualización firmware

Preparación del paquete de actualización de firmware

Póngase en contacto con el proveedor o Sungrow para obtener el paquete de actualización (archivo .zip) y almacenar el paquete en la ruta especificada.

- Ruta (sistema Android): directorio ra í z / iscFiles
- Método de almacenamiento (sistema iOS): Conecte el teléfono móvil a la computadora mediante un cable de datos, busque la carpeta de la aplicación iSolarCloud a través de iTunes, iMazing o iTools, y copie el paquete de actualización en la carpeta "Documento/actualización".

Actualizar

Pulse Actualización firmware para entrar a la pantalla de actualización de firmware, como se muestra en la siguiente figura.



Figura 7-22 Actualización firmware

Seleccione el paquete de actualización que desee para actualizar el firmware.

A ADVERTENCIA

La actualización del software puede causar una excepción en el inversor. Solo personal profesional puede actualizar el software.

7.8.3 Modificar contraseña

Toque "; Modificar contraseña "; para entrar a la pantalla modificar contraseña, como se muestra en la siguiente figura.




Figura 7-23 Modificar contraseña

La contraseña debe tener entre 8 y 20 caracteres, incluyendo letras y n ú meros.


8 Desmantelamiento del sistema

8.1 Desconectar el inversor

Para trabajos de mantenimiento u otros servicios, el inversor debe estar apagado.

Proceda de la siguiente manera para desconectar el inversor de las fuentes de alimentación de ca y cc. Tensiones letales o daños al inversor ocurrirán, de lo contrario.

- Paso 1 Desconecte el disyuntor de ca externo y aseg ú relo contra la reconexi ó n.
- Paso 2 Gire los interruptores de cc a la posición "; APAGADO"; para desconectar todas las entradas de la cadena FV.
- Paso 3 Espere unos 5 minutos hasta que los condensadores dentro del inversor se descarguen completamente.
- Paso 4 Aseg ú rese de que el cable de cc est é libre de corriente a trav é s de una pinza de corriente.
- Paso 5 Inserte una llave MC4 en la muesca y presione la llave con la fuerza adecuada para quitar el conector de cc



Paso 6 Aseg ú rese de que los terminales del cableado de ca est é n libres de voltaje a trav é s de un mult í metro y retire los cables de ca y los cables de comunicació n.

Paso 7 Instale los tapones impermeables MC4.



Para obtener m á s instrucciones de desconexi ó n y reconexi ó n, visite la p á gina web del fabricante de componentes correspondiente.

-- FIN

8.2 DEsmantelamiento del Inversor

▲ PRECAUCIÓN

¡Peligro de quemaduras y descargas eléctricas!

- No toque ninguna parte interna hasta al menos 5 minutos después de desconectar el inversor de la red p ú blica y la entrada FV.
- Paso 1 Consulte "5 Conexión el é ctrica" para la desconexión del inversor de todos los cables en pasos inversos.
- Paso 2 Desmontar el inversor consultando "4 Montaje mec á nico"en pasos inversos.
- Paso 3 Si es necesario, retire el soporte de montaje en pared de la pared.
- Paso 4 Si el inversor se reinstalar ά en el futuro, consulte "3.4 Almacenamiento del inversor" para una conservaci ó n adecuada
 - -- FIN

8.3 Eliminaci ó n del inversor

Los usuarios asumen la responsabilidad de la eliminación del inversor.

AVISO

Algunas partes y dispositivos del inversor, como los condensadores, pueden causar contaminación ambiental.

No deseche el producto junto con la basura doméstica, sino de acuerdo con las normas de eliminación de desechos electrónicos aplicables en el sitio de instalación.

Soluci ó n de problemas y mantenimiento

9.1 Resolución de problemas

Una vez que se produce un fallo en el inversor, la información del fallo se puede mostrar en la interfaz de la aplicación, Si hay algún código de fallo que no se puede encontrar en la siguiente lista, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de SUNGROW.

Los c ó digos de fallo y los m é todos de verificaci ó n son los siguientes:

C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
		En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente:
	Sobretensi ó n de red, La tensi ó n de la red	1. Mida el voltaje real de la red y comun í quese con la compañ í a de energ í a el é ctrica local para obtener soluciones si el voltaje de la red es mayor que el valor establecido.
002	supera el valor de protecci ó n establecido	 Compruebe si los par á metros de protecci ó n est á n configurados adecuadamente a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD. Compruebe si el á rea de la secci ó n transversal del cable de ca cumple con el requisito. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
	Red transitoria con sobretensi ó n,	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red
003	El voltaje de la red transitoria es m á s alto que el valor est á ndar.	vuelva a la normalidad. Si el fallo ocurre repetidamente, comun í quese con SUNGROW.

C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
004		En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente:
	Subtensi ó n de red, La tensi ó n de la red es inferior al valor de protecci ó n establecido	1. Mida el voltaje real de la red y comun í quese con la compañ í a de energ í a el é ctrica local para obtener soluciones si el voltaje de la red es menor que el valor establecido.
		2. Compruebe si los par á metros de protecci ó n est á n configurados adecuadamente a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD.
		3. Compruebe si el cable de ca est á
		firmemente en su lugar. 4. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
005	Red con tensi ó n baja, La tensi ó n de la red es inferior al valor de protecci ó n establecido	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente: 1. Mida el voltaje real de la red y
		comun í quese con la compañ í a de energ í a el é ctrica local para obtener soluciones si el voltaje de la red es menor que el valor establecido.
		2. Compruebe si los par á metros de protecci ó n est á n configurados adecuadamente a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD.
		3. Compruebe si el cable de ca est ά firmemente en su lugar.
		4. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
007	Sobrecorriente instant á nea de ca, la corriente de salida de ca excede el l í mite superior del inversor.	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo ocurre repetidamente, comun í quese con SUNGROW.
008	Sobrefrecuencia red, La frecuencia de la red excede el l í mite superior del inversor.	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente:
009	Subfrecuencia de red, La frecuencia de la red es inferior al l í mite inferior del inversor.	 Mida la frecuencia real de la red y comun í quese con la compañ í a de energ í a el é ctrica local para obtener soluciones si la frecuencia de la red est ά m á s all ά del rango establecido. Compruebe si los par á metros de protecci ó n est á n configurados adecuadamente a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
010	Corte de energ í a de la red, el interruptor de ca o el circuito est á n desconectados.	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente: 1. Compruebe si la red suministra energ í a de manera confiable. 2. Compruebe si el cable de ca est á firmemente en su lugar. 3. Compruebe si el cable de ca est á conectado al terminal correcto (si el cable activo y el cable N est á n correctamente colocados). 4. Compruebe si el disyuntor de ca est á conectado. 5. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
011		Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Desconecte los interruptores de ca y cc y
	Anomal í a del dispositivo	vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.
012	Corriente de fuga excesiva	 El fallo puede ser causado por falta de luz solar o el ambiente h ú medo, y el inversor se volver á a conectar a la red una vez que se haya mejorado el entorno. Si el entorno es normal, verifique si los cables de ca y cc est á n bien aislados. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
013	Red anormal, el voltaje o la frecuencia de la red est á fuera del rango permitido y el inversor no se puede conectar a la red normalmente.	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente: 1. Mida la frecuencia real de la red y comun í quese con la compañ í a de energ í a el é ctrica local para obtener soluciones si el par á metro de la red excede el valor establecido. 2. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
014	Sobrevoltaje de la red de 10 minutos, el voltaje de la red excede el voltaje de ca predeterminado del inversor durante mucho tiempo.	Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Si el fallo ocurre repetidamente, comun í quese con SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
015	Sobretensi ó n de red, La tensi ó n de la red supera el valor de protecci ó n establecido	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente: 1. Mida el voltaje real de la red y comun í quese con la compañ í a de energ í a el é ctrica local para obtener soluciones si el voltaje de la red es mayor que el valor establecido. 2. Compruebe si los par á metros de protecci ó n est á n configurados adecuadamente a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD. 3. Compruebe si el á rea de la secci ó n transversal del cable de ca cumple con el requisito. 4. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
016	Sobrecarga de salida, la potencia del m ó dulo configurado es excesivamente alta y est á fuera del rango de funcionamiento normal del inversor.	Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
017	Desequilibrio de voltaje de red, el inversor detecta voltaje de red trif á sico desequilibrado	En general, el inversor se volver á a conectar a la red despu é s de que la red vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente: 1. Medir tensi ó n red real. Si los voltajes de fase de la red difieren mucho, comun í quese con la compañ í a el é ctrica para obtener soluciones. 2. Si la diferencia de voltaje entre las tres fases est á dentro del rango permitido de la compañ í a el é ctrica local, modifique el par á metro de desequilibrio de voltaje de la red a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD. 3. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con
019-020	Anomal í a del dispositivo	SUNGROW. Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.
021-022	Anomal í a del dispositivo	Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
024-025 030-034	Anomal í a del dispositivo	Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.
036	Anomal í a de temperatura, la temperatura del m ó dulo de alimentaci ó n es excesivamente alta y est á fuera del rango seguro.	 Compruebe si el inversor est á directamente expuesto a la luz solar. Si es as í , tome algunas medidas para darle sombra. Examine y limpie los conductos de aire. Compruebe si hay una alarma 070 (-anomal í a de ventiladores) a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD. Si es as í , reemplace los ventiladores.
037	Anomal í a de temperatura. La temperatura del interior del inversor es excesivamente alta y est á fuera del rango seguro.	 Compruebe si el inversor est á directamente expuesto a la luz solar. Si es as í , tome algunas medidas para darle sombra. Examine y limpie los conductos de aire. Compruebe si hay una alarma 070 (-anomal í a de ventiladores) a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD. Si es as í , reemplace los ventiladores.
038	Anomal í a del dispositivo	Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
039		Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Si el fallo se produce repetidamente:
	Baja resistencia de aislamiento del sistema, que generalmente es causada por un mal aislamiento a tierra del m ó dulo/cable o por un ambiente lluvioso y h ú medo.	 Compruebe si el valor de protecci ó n de resistencia ISO es excesivamente alto a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD y aseg ú rese de que cumpla con las normativas locales. Verifique la resistencia a tierra de la cadena y el cable de cc. Tome medidas de correcci ó n en caso de cortocircuito o capa de aislamiento dañada.
		 3. Si el cableado est á correcto y el fallo ocurre en d í as lluviosos, verif í quelo nuevamente cuando haga buen tiempo. 4. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
		Espere a que el inversor vuelva a la normalidad.
040-042	Anomal í a del dispositivo	Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.
043	Temperatura ambiente baja, la temperatura ambiente es inferior a la temperatura a la que el inversor puede funcionar normalmente.	Detener y desconectar inversor. Reinicie el inversor cuando la temperatura ambiente se encuentre dentro del rango de temperatura de funcionamiento.

C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
		Espere a que el inversor vuelva a la normalidad.
044-046	Anomal í a del dispositivo	Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.
047	Configuración de entrada de PV anormal, error de modo de entrada de PV	Detener y desconectar inversor. Restablezca el modo de entrada del generador fotovoltaico.
		Espere a que el inversor vuelva a la normalidad.
048-050 053-056 059-060	Anomal í a del dispositivo	Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.
070	Alarma del ventilador	 Compruebe si los ventiladores funcionan normalmente y si est á n bloqueados. Si est á n bloqueados, elimine aquello que lo provoque. Si un ventilador no funciona normalmente, pare y desconecte el inversor para reemplazar el ventilador.
071	Alarma DPS lado ca	Verifique el SPD y reempl á celo si es
necesario.	Alarma DPS lado cc	
076	Anomal í a del dispositivo	Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
		Verifique si la cadena xth PV necesita estar conectada.
		Si no, ignore la alarma; y
		Si es as í , verifique el estado de la
		conexi ó n y aseg ú rese de que est é
		conectado de manera confiable.
078-081	PVx anormal	2. Compruebe si el fusible xth cc est á
		dañado. Si es as í , reemplace el fusible.
		3.Si el fallo no es causado por las razones
		anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
		*El c ó digo 078 al c ó digo 081 corresponde
		a PV 1 a PV 4 respectivamente.
		El inversor puede funcionar normalmente.
		1. Compruebe si la conexi ó n del cable y los
	M ó dulo de detecci ó n	terminales relacionados son anormales y si
087	de arco el é ctrico	el entorno ambiental es anormal. Si es as í ,
	anormal	elimine la anomal í a correspondiente.
		2. Si el fallo no es causado por las razones
		anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
		1. Desconecte las entradas de cc y
		verifique si los cables de cc est ά n
		dañados, si los terminales de cableado o los
		fusibles est á n flojos o con mal contacto, y si los componentes est á n quemados. Si es
		as í , tome las medidas correctivas
		correspondientes.
		2. Despu é s de tomar las medidas
088	Fallo de arco el é ctrico	correspondientes en el paso 1, vuelva a
		conectar las entradas de cc. Elimine el fallo
		del arco a trav é s de la aplicaci ó n o la
		pantalla LCD para que el inversor se
		recupere a la normalidad.
		3. Si el fallo no es causado por las razones
		anteriores y a ú n existe, comun í quese con
		SUNGROW.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
105	Detecci ó n de arco el é ctrico desactivada	 Active la funci ó n AFD a trav é s de la aplicaci ó n o la pantalla LCD para que el inversor se recupere a la normalidad. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
106	Fallo de cable a tierra	 Compruebe si el cable de ca est ú correctamente conectado. Compruebe si el aislamiento entre el cable de tierra y el cable con corriente es normal. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW.
116-117	Anomal í a del dispositivo	Espere a que el inversor vuelva a la normalidad. Desconecte los interruptores de ca y cc y vuelva a conectar los interruptores de ca y cc 15 minutos despu é s para reiniciar el inversor. Si el fallo persiste, p ó ngase en contacto con SUNGROW.
220~227	PVx anormal	1. Verifique si la cadena xth PV necesita estar conectada. Si no, ignore la alarma; y Si es as í , verifique el estado de la conexi ó n y aseg ú rese de que est é conectado de manera confiable. 2. Compruebe si el fusible xth DC est á dañado. Si es as í , reemplace el fusible. 3. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW. *El c ó digo 220 al c ó digo 227 corresponde a PV 5 a PV 12 respectivamente.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
448~471	Cadena x fallo de conexi ó n inversa	1. Compruebe si la cadena correspondiente es de polaridad inversa. Si es as í , desconecte el interruptor de cc y ajuste la polaridad cuando la radiaci ó n solar sea baja y la corriente de la cadena caiga por debajo de 0,5 A 2. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW. *El c ó digo 448 al c ó digo 471 corresponde a la cadena 1 a la cadena 24 respectivamente.
532-547	Cadena x alarma de conexi ó n inversa	1. Compruebe si la cadena correspondiente es de polaridad inversa. Si es as í , desconecte el interruptor de cc y ajuste la polaridad cuando la radiaci ó n solar sea baja y la corriente de la cadena caiga por debajo de 0,5 A 2. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW. *El c ó digo 532 al c ó digo 547 corresponde a la cadena 1 a la cadena 16 respectivamente.
548-563	Cadena x anomal í a de corriente de salida	 Compruebe si el m ó dulo correspondiente est á protegido. Si es as í , retire el refugio y aseg ú rese de que el m ó dulo est é limpio. Verifique el m ó dulo por envejecimiento anormal. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW. *El c ó digo 548 al c ó digo 563 corresponde a la cadena 1 a la cadena 16 respectivamente.



C ó digo de fallo	Descripci ó n	M é todo de comprobaci ó n
564-571	Cadena x alarma de conexi ó n inversa	1. Compruebe si la cadena correspondiente es de polaridad inversa. Si es as í , desconecte el interruptor de cc y ajuste la polaridad cuando la radiaci ó n solar sea baja y la corriente de la cadena caiga por debajo de 0,5 A 2. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW. *El c ó digo 564 al c ó digo 571 corresponde a la cadena 17 a la cadena 24 respectivamente.
580-587	Cadena x anomal í a de corriente de salida	 Compruebe si el m ó dulo correspondiente est á protegido. Si es as í , retire el refugio y aseg ú rese de que el m ó dulo est é limpio. Verifique el m ó dulo por envejecimiento anormal. Si el fallo no es causado por las razones anteriores y a ú n existe, comun í quese con SUNGROW. *Los c ó digos 580 y 587 corresponden a la cadena 17 y la cadena 24 respectivamente.



9.2 Mantenimiento

▲ PELIGRO

¡Riesgo de daños al inversor o lesiones personales debido a un mantenimiento incorrecto!

• Siempre tenga en cuenta que el inversor funciona con fuentes duales: Cadenas fotovoltaicas y red p ú blica.

Antes de cualquier trabajo de mantenimiento, observe el siguiente procedimiento.

- Desconecte el disyuntor de ca y luego ajuste el interruptor de interrupción de carga de cc del inversor a OFF;
- Espere al menos 5 minutos para que los condensadores internos se descarguen completamente;
- Aseg ú rese de que no haya tensi ó n o corriente antes de tirar de cualquier conector.

▲ PRECAUCIÓN

¡Mantenga alejadas a las personas no relacionadas!

Se debe colocar una señal o barrera de advertencia temporal para mantener alejadas a las personas no relacionadas mientras se realizan trabajos de conexi ó n el é ctrica y mantenimiento.

AVISO

Reinicie el inversor solo despu é s de eliminar el fallo que perjudica el rendimiento de seguridad.

Como el inversor no contiene componentes que puedan mantenerse, nunca reemplace arbitrariamente ning ú n componente interno.

Para cualquier necesidad de mantenimiento, comun í quese con SUNGROW. De lo contrario, SUNGROW no se hace responsable de los daños causados.

9.2.1 Mantenimiento rutinario

Art í culo	M é todo	Periodo
Limpieza del sistema	Compruebe la temperatura y el polvo del inversor. Limpie la carcasa del inversor si es necesario. Compruebe si la entrada y la salida de aire son normales. Limpie la entrada y salida de aire, si es necesario.	De seis meses a un año (depende del contenido de polvo en el aire).
Ventiladores	Compruebe si hay advertencias de los ventiladores usando la aplicaci ó n. Compruebe si hay alg ú n ruido anormal cuando el ventilador est á girando. Limpie o sustituya los ventiladores si es necesario (consulte la siguiente secci ó n).	Una vez al año
Entrada del cable	Compruebe si la entrada del cable est á lo suficientemente sellada o si el espacio es excesivamente grande, y vuelva a sellar la entrada cuando sea necesario.	Una vez al año
Conexi ó n el é ctrica	Compruebe si todos los cables est á n fijados firmemente en su lugar. Compruebe si alg ú n cable est á dañado, especialmente la parte que est á en contacto con la carcasa met á lica.	De seis meses a un año

9.2.2 Instrucciones de mantenimiento

Limpieza de entrada y salida de aire

Se genera una gran cantidad de calor en el proceso de funcionamiento del inversor. El inversor adopta un m é todo controlado de enfriamiento de aire forzado.

Para mantener una buena ventilación, verifique que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas.

Limpie la entrada y salida de aire con un cepillo suave o una aspiradora si es necesario.



Mantenimiento de ventiladores

▲ PELIGRO


- Detenga el inversor y desconéctelo de todas las fuentes de alimentación antes del mantenimiento.
- Todavía existe tensión letal en el inversor. Espere al menos 5 minutos y luego realice trabajos de mantenimiento.
- Solo electricistas calificados pueden realizar el mantenimiento de los ventiladores.

Los ventiladores dentro del inversor se utilizan para enfriar el inversor durante el funcionamiento. Si los ventiladores no funcionan normalmente, es posible que el inversor no se enfr í e y que la eficiencia del inversor disminuya. Por lo tanto, es necesario limpiar los ventiladores sucios y reemplazar los ventiladores rotos a tiempo.


El procedimiento de operación es el siguiente:

Paso 1 Detenga el inversor (consulte 8.1 Desconexi ó n del inversor).


Paso 2 Afloje el tornillo de la placa de sellado del m ó dulo del ventilador.



Paso 3 Presione el saliente del gancho de cierre, desenchufe la uni ó n de conexi ó n del cable hacia afuera y afloje el tornillo del soporte del ventilador.



Paso 4 Extraiga el mó dulo de ventilador, limpie los ventiladores con un cepillo suave o una aspiradora y reempl á celos cuando sea necesario.



Paso 5 Vuelva a instalar el ventilador en el inversor en orden inverso y reinicie el inversor.

--FIN

10 Apéndice

10.1 Datos técnicos

Par á metros	SG36CX-US	SG60CX-US
Entrada (CC)		
Tensi ó n m á xima de entrada FV	1	000 V
Tensi ó n m í nima de entrada FV/	200.1	V / 250 V
Tensi ó n de entrada de arranque	200	V / 250 V
Tensi ó n de entrada nominal	7	'10 V
Rango de tensi ó n MPP	200	– 1000 V
Rango de tensi ó n MPP para	550	- 850 V
potencia nominal	550	-850 V
N ú mero de entradas MPP	4	C
independientes	4	6
N ú mero m á ximo de cadenas FV		2
por MPPT		2
Corriente m á xima de entrada FV	26 A*4	26 A*6
Corriente m á xima para el		30 A
conector de entrada	·	50 A
Corriente máxima de cortocircuito	,	45 A
de cc		
Salida (ca)		
	36 kVA @ 113 °F (45	,
Potencia de salida de ca	•	/ 50 kVA @ 122 °F (50
	°F (50 °C)	°C)
Corriente m á xima de salida de ca	43.3 A	72.2 A
Tensi ó n nominal de ca	3 / N / PE	E, 277 / 480 V
Rango de tensi ó n de ca	422	-528 V
Frecuencia nominal de red/rango de frecuencia de red	60 Hz /	55 – 65 Hz
Distorsi ó n arm ó nica total (THD)	<3 % (a po	tencia nominal)
Inyecci ó n de corriente continua	<0.5% d	e inyecci ó n
Factor de potencia / Factor de potencia ajustable	>0.99 / 0.8 capa	citiva - 0.8 inductiva

Manual del usuario 10 Ap é ndice

Par á metros	SG36CX-US	SG60CX-US
Fases de inyecci ó n/fases de		3/3
conexi ó n		3/3
Eficiencia		
Eficiencia m á xima	98.60 %	98.80 %
Eficiencia europea	98.00 %	98.00 %
₽rotecciones		
Protecci ó n de conexi ó n inversa		Sí
de cc		
Protecci ó n de cortocircuito de ca		Sí
Protecci ó n contra corriente de		Sí
fuga		
Monitorizaci ó n de red		Sí
Interruptor de cc		Sí
Interruptor de ca		Sí
Monitorizaci ó n de corrientes de		Sí
cadena FV		31
Funci ó n de recuperaci ó n PID		Sí
Interruptor de circuito de fallo de		Sí
arco (AFCI)		
Protecci ó n contra sobretensi ó n	cc tipo l	I/ ca tipo II
Rapid Shutdown		Sí
General Data		
	Inversor: 702 * 595 *	Inversor: 782 * 645 *
	310 mm (27,6" *	310 mm (30,7" * 25,4" *
Dimensiones (Largo × Ancho ×	23,4" * 12,2")	12,2")
Alto)	Caja de cables: 231	Caja de cables: 231 *
	* 295 * 234 mm	295 * 234 mm (9,1" *
	(9,1" * 11,6" * 9,2")	11,6" * 9,2")
Peso	54 kg (119.0 lbs)	65 kg (143.3 lbs)
M é todo de aislamiento		nsformador
Grado de protección	Tipo 4X (N	EMA 4X, IP66)
Consumo nocturno		2W *
Rango de temperatura ambiente		i ó n de la potencia a partir
de funcionamiento	•	40 ° F (reducci ó n de la
	potencia a p	partir de 113 ° F)
Rango de humedad relativa	0 -	100%
aceptable (sin condensaci ó n)		
M é todo de refrigeraci ó n	Ventilaci ó n f	orzada inteligente

10 Ap é ndice Manual del usuario

Par á metros	SG36CX-US	SG60CX-US	
Altitudes & described from the continues	4000 m (reducci ó n de la potencia a partir de		
Altitud m á xima de funcionamiento	3000 m)		
Pantalla	LED, Blueto	LED, Bluetooth+aplicaci ó n	
Comunicaci ó n	RS485 / opcional: WIAN and Ethernet		
Protocolo de comunicaci ó n de	SunSn	ec Modbus	
terceros	Оштор	CC IVIOUDUS	
Tipo de conexi ó n de cc	MC4 (#12 - #10 A	WG (3.31~5.26 mm²))	
Tipo de conexión de ca	OT (#6 - 2/0 AWG	OT (#5 - 2/0 AWG	
ripe de comoxion de ca	$(13.3 \sim 67.4 \text{ mm}^2),$	(16.8~67.4 mm ²), Cu o	
	Cu o Al)	AI)	
	UL1741, UL 1741 SA	, ca Regla 21, IEEE 1547,	
Certificaci ó n	IEEE 1547.1, CSA C2	2.2, Nº 107.1-01, UL	
Certificación	1699B y FCC Parte 15, UL1998, Regla 14, NEC		
	2019, Sunspec Apaga	ado r á pido	
	Soporte ante huecos	de tensi ó n y	
Soporte a la red	sobretensiones, contr	ol de potencia activa y	
	reactiva y control de rampa de potencia		

^{*} El consumo de energ í a nocturno excluye la energ í a opcional de la recuperación PID.

10.2 Distancia de cableado del contacto seco para entradas digitales (DI)

La distancia m \acute{a} xima del contacto seco cc debe cumplir con los requisitos de la siguiente tabla. La distancia del cableado L es la longitud total de todos los cables de señales para entradas digitales (DI).

$$L = \sum_{k=1}^{n} L_k$$

 L_k se refiere a la distancia del cable entre la terminal del contacto seco para entradas digitales (DI) del \acute{u} ltimo inversor (k) y la terminal correspondiente del inversor (k-1).

Tabla 10-1 N ú mero correspondiente entre el n ú mero de inversores y la distancia m á xima de cableado.

N ú mero de	Distancia m á xima de cableado (unidad: m)	
Inversor	16 AWG / 1.31 mm ²	17 AWG / 1.026 mm
1	3030	10552
2	6515	5276

Manual del usuario 10 Ap é ndice

N ú mero de	Distancia m á xima de cableado (unidad: m)	
Inversor	16 AWG / 1.31 mm ²	17 AWG / 1.026 mm ²
3	4343	3517
4	3258	2638
5	2606	2110
6	2172	1759
7	1861	1507
8	1629	1319
9	1448	1172
10	1303	1055
11	1185	959
12	1086	879
13	1002	812
14	931	754
15	869	703
16	814	660
17	766	621
18	724	586
19	686	555
20	652	528
21	620	502
22	592	480
23	567	459
24	543	440
25	521	422

AVISO

En caso de que la especificación del cable utilizado no esté en la lista anterior, cuándo solo existe un inversor, cerciórese que la impedancia de la línea en el nodo es menor a 300 Ω ; y cuando existan múltiples inversores conectados en cadena, cerciórese que la impedancia de la línea es menor a 300 Ω /número del inversor.

10 Ap é ndice Manual del usuario

10.3 Garant í a de calidad

Cuando se produzcan fallos en el producto durante el período de garantía, SUNGROW proporcionar \acute{a} un servicio gratuito o reemplazar \acute{a} el producto por uno nuevo.

Pruebas

Durante el per í odo de garant í a, el cliente deber lpha proporcionar la factura y la fecha de compra del producto. Adem lpha s, la marca registrada que aparece el producto deber lpha estar intacta y ser legible. De lo contrario, SUNGROW tiene derecho a negarse a respetar la garant í a de calidad.

Condiciones

- Despu é s del reemplazo, SUNGROW procesar á los productos que no sirvan.
- El cliente conceder á a SUNGROW un per í odo razonable de tiempo para que repare el dispositivo defectuoso.

Exclusi ó n de responsabilidad

SUNGROW tiene derecho a negarse a cumplir la garant í a de calidad en las siguientes circunstancias:

- Ha finalizado el per í odo de garant í a gratuito de todo el aparato/los componentes.
- El dispositivo se ha dañado durante el transporte.
- El dispositivo se ha instalado, reajustado o utilizado de forma incorrecta.
- El dispositivo se utiliza en entornos hostiles, seg ú n lo descrito en este manual.
- Se ha producido el fallo o el da
 ño porque personal o proveedores de servicios que
 no son de SUNGROW han realizado una instalaci
 ó n, reparaci
 ó n, modificaci
 ó n o
 desmontaje.
- El uso de componentes o de software no estándar o que no son de SUNGROW ha producido el fallo o el daño.
- La variedad de instalaciones y usos queda fuera de las disposiciones de las normas internacionales pertinentes.
- Factores naturales inesperados han provocado el daño.

En cualquiera de estos supuestos, si el cliente solicita mantenimiento, se puede proporcionar un servicio de mantenimiento de pago al criterio de SUNGROW.

10.4 Información de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, p ó ngase en contacto con nosotros. Necesitamos la siguiente informaci ó n para brindarle la mejor asistencia:

- Tipo de dispositivo
- N ú mero de serie del dispositivo

Manual del usuario 10 Ap é ndice

- Nombre/c ó digo del fallo
- Breve descripci ó n del problema

China (sede)	Australia
Sungrow Power Supply Co., Ltd	Sungrow Australia Group Pty. Ltd.
Hefei	S í dney
+86 551 65327834	+61 2 9922 1522
service@sungrowpower.com	service@sungrowpower.com.au
Brasil	Francia
Sungrow Do Brasil	Sungrow France
Sao Paulo	Lyon
+55 11 2366 1957	+33420102107
latam.service@sa.sungrowpower.com	service@sungrow-emea.com
Alemania, Austria, Suiza	Grecia
Sungrow Deutschland GmbH	Service Partner - Survey Digital
M ú nich	+30 2106044212
+49 0800 4327 9289	service@sungrow-emea.com
service@sungrow-emea.com	
India	Italia
Company (In all a) Duborata I has be al	
Sungrow (India) Private Limited	Sungrow Italy
Gurgaon	Sungrow Italy Verona
Gurgaon	Verona
Gurgaon +91 080 41201350	Verona +39 0800 974739 (Residentes)
Gurgaon +91 080 41201350	Verona +39 0800 974739 (Residentes) +39 045 4752117 (Otros)
Gurgaon +91 080 41201350 service@in.sungrowpower.com	Verona +39 0800 974739 (Residentes) +39 045 4752117 (Otros) service@sungrow-emea.com
Gurgaon +91 080 41201350 service@in.sungrowpower.com	Verona +39 0800 974739 (Residentes) +39 045 4752117 (Otros) service@sungrow-emea.com Corea
Gurgaon +91 080 41201350 service@in.sungrowpower.com Jap ó n Sungrow Japan K.K.	Verona +39 0800 974739 (Residentes) +39 045 4752117 (Otros) service@sungrow-emea.com Corea Sungrow Power Korea Limited

10 Ap é ndice Manual del usuario

Malasia	Filipinas
Sungrow SEA	Sungrow Power Supply Co., Ltd
Selangor Darul Ehsan	Mandaluyong City
+60 19 897 3360	+63 9173022769
service@my.sungrowpower.com	service@ph.sungrowpower.com
Tailandia	España
Sungrow Thailand Co., Ltd.	Sungrow Ib é rica S.A.U.
Bangkok	Mutilva
+66 891246053	+34 948 05 22 04
service@th.sungrowpower.com	service@sungrow-emea.com
Ruman í a	Turquía
Service Partner - Elerex	Sungrow Deutschland GmbH Turkey
+40 241762250	Estambul
service@sungrow-emea.com	+90 216 663 61 80
	service@sungrow-emea.com
Reino Unido	service@sungrow-emea.com EE. UU., M é xico
Reino Unido Sungrow Power UK Ltd.	-
	EE. UU., M é xico
Sungrow Power UK Ltd.	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes	EE. UU., México Sungrow USA Corporation Phoenix
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes +44 (0) 01908 414127	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation Phoenix +1 833 747 6937
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes +44 (0) 01908 414127 service@sungrow-emea.com	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation Phoenix +1 833 747 6937 techsupport@sungrow-na.com
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes +44 (0) 01908 414127 service@sungrow-emea.com Vietnam	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation Phoenix +1 833 747 6937 techsupport@sungrow-na.com B é Igica, Pa í ses Bajos y Luxemburgo
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes +44 (0) 01908 414127 service@sungrow-emea.com Vietnam Sungrow Vietnam	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation Phoenix +1 833 747 6937 techsupport@sungrow-na.com B é Igica, Pa í ses Bajos y Luxemburgo (Benelux)
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes +44 (0) 01908 414127 service@sungrow-emea.com Vietnam Sungrow Vietnam Hanoi	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation Phoenix +1 833 747 6937 techsupport@sungrow-na.com B é Igica, Pa í ses Bajos y Luxemburgo (Benelux) Servicio (solo en Pa í ses Bajos): +31
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes +44 (0) 01908 414127 service@sungrow-emea.com Vietnam Sungrow Vietnam Hanoi +84 918 402 140	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation Phoenix +1 833 747 6937 techsupport@sungrow-na.com B é Igica, Pa í ses Bajos y Luxemburgo (Benelux) Servicio (solo en Pa í ses Bajos): +31 08000227012
Sungrow Power UK Ltd. Milton Keynes +44 (0) 01908 414127 service@sungrow-emea.com Vietnam Sungrow Vietnam Hanoi +84 918 402 140 service@vn.sungrowpower.com	EE. UU., M é xico Sungrow USA Corporation Phoenix +1 833 747 6937 techsupport@sungrow-na.com B é Igica, Pa í ses Bajos y Luxemburgo (Benelux) Servicio (solo en Pa í ses Bajos): +31 08000227012

Clean power for all

