


# Fisa de date

## PS 22 K Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare pentru Lemn, Metal universal



### Domenii de aplicare

Lemn	●
Metal universal	●
Otel inoxidabil	⊖
Vopsea	⊖
Lac	⊖
Spaclu	⊖
Plastic	⊖

### Proprietati

Legare	Rășină sintetică
Tip granulație	Corund
Tip de împrastiere	semideschis
Substrat	E-Hârtie

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului - model cu suprafață omogenă - disponibil în mai multe granulații și dimensiuni

Diametru /mm	Granulație	Forma de ștanțare	Tip abraziv pe suport	Cod articol	Nivel stoc
150	220	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	100157	
125	400	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	104778	
115	400	fără gaură	PS 22 K	111470	
150	400	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	128356	
150	400	fără gaură	PS 22 K	129092	
150	400	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	129389	
125	400	fără gaură	PS 22 K	130114	
150	40	fără gaură	PS 22 K	20207	
125	40	fără gaură	PS 22 K	2294	
125	60	fără gaură	PS 22 K	2295	
125	100	fără gaură	PS 22 K	2296	
150	24	fără gaură	PS 22 K	2474	
180	40	fără gaură	PS 22 K	2476	
180	60	fără gaură	PS 22 K	2477	
125	40	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260795	
125	60	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260796	

125	80	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260797
125	100	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260798
125	120	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260799
125	150	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260800
125	180	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260801
125	240	Formă de ștanțare GLS27	PS 22 K	260802
180	24	fără gaură	PS 22 K	2782
180	100	fără gaură	PS 22 K	2783
115	40	fără gaură	PS 22 K	2785
115	60	fără gaură	PS 22 K	2786
115	100	fără gaură	PS 22 K	2787
115	180	fără gaură	PS 22 K	2788
150	80	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	305559
150	120	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	305560
150	100	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	306507
150	150	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	306508
150	180	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	306509
150	40	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	306611
150	60	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	306612
150	240	Formă de ștanțare GLS51	PS 22 K	309471
150	240	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	340761
150	80	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	340766
150	120	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	342159
150	60	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	342418
150	40	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	342419
150	180	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	342421
150	150	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	342422
150	100	Formă de ștanțare GLS74	PS 22 K	342423
150	180	fără gaură	PS 22 K	4022
125	180	fără gaură	PS 22 K	62107

150	24	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	6516
150	40	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	6520
150	60	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	6523
150	80	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	6524
150	100	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	6525
150	120	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	6526
150	180	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	6611
150	60	fără gaură	PS 22 K	6649
150	100	fără gaură	PS 22 K	6697
115	24	fără gaură	PS 22 K	6754
115	80	fără gaură	PS 22 K	6756
115	120	fără gaură	PS 22 K	6757
125	80	fără gaură	PS 22 K	6774
125	120	fără gaură	PS 22 K	6775
180	80	fără gaură	PS 22 K	6914
180	120	fără gaură	PS 22 K	6915
150	80	fără gaură	PS 22 K	6936
150	120	fără gaură	PS 22 K	6937
150	150	fără gaură	PS 22 K	71140
150	180	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	72624
150	120	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	72628
150	80	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	72632
150	60	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	72633
125	24	fără gaură	PS 22 K	7300
150	100	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	73490
150	40	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	74088
200	80	fără gaură	PS 22 K	77656
200	100	fără gaură	PS 22 K	77658
200	40	fără gaură	PS 22 K	77659
200	60	fără gaură	PS 22 K	77660
200	120	fără gaură	PS 22 K	77661
125	150	fără gaură	PS 22 K	78163
150	150	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	79862
115	150	fără gaură	PS 22 K	80046

150	150	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	80722
115	40	Formă de ștanțare GLS4	PS 22 K	82938
115	60	Formă de ștanțare GLS4	PS 22 K	82940
115	80	Formă de ștanțare GLS4	PS 22 K	82941
115	100	Formă de ștanțare GLS4	PS 22 K	82942
115	120	Formă de ștanțare GLS4	PS 22 K	82944
115	180	Formă de ștanțare GLS4	PS 22 K	82946
150	60	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	86634
150	80	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	86635
150	120	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	86636
150	150	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	86637
115	240	Formă de ștanțare GLS4	PS 22 K	87424
150	180	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	87528
115	220	fără gaură	PS 22 K	88330
115	240	fără gaură	PS 22 K	88333
150	40	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	89181
150	320	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	89450
150	240	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	89451
125	24	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89485
125	40	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89486
125	60	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89488
125	80	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89489
125	100	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89491
125	120	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89493
125	150	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89494
125	180	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89495
125	320	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	89496
125	220	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	90758

150	240	fără gaură	PS 22 K	91605
150	320	fără gaură	PS 22 K	91721
150	240	Formă de ștanțare GLS2	PS 22 K	91814
125	240	fără gaură	PS 22 K	91922
125	240	Formă de ștanțare GLS5	PS 22 K	92753
125	320	fără gaură	PS 22 K	93284
150	24	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	93321
150	220	fără gaură	PS 22 K	93324
115	320	fără gaură	PS 22 K	95561
150	100	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	97072
125	220	fără gaură	PS 22 K	97176
150	240	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	97778
150	320	Formă de ștanțare GLS3	PS 22 K	97779
150	220	Formă de ștanțare GLS1	PS 22 K	98990