



Anschlußklemmenplatte bis 300 mm ,3-pölig
 Connecting terminal plate up to 300 mm ,3pole
 Platine de bornes jusqu'a 300 mm ,tripolaire

Montage - Assembling - Montage

Klemme Terminal Borne mm ²	Cu-Leiter Copper conductor Conducteur cuivre mm,f,sm		Klemmraum Terminal compartment,WxH Alvéole de serrage,LxH B X H mm x mm	Anzugsdrehmoment Tightening torque Couple de serrage Nm lb.in.	
	300	150-300		300-600 MCM	33 x 24



Beim Anziehen der Klemmschraube auf sicheren Sitz der Klemme und des Leiters achten! Demontage in umgekehrter Reihenfolge!
 Pay attention to the correct position of terminal and wire while tightening the terminal screw. Disassembling in reverse order!
 Faire attention à l'ajustement correct de la vis et du conducteur lors du serrage de la borne. Demontage en sens inverse!
 mm,f,sm=round and sector, stranded and finely stranded
 rond et de secteur, multi-brins