

CUTII DE CONEXIUNI

COD PRODUS: MF0015-00519 ÷ MF0015-00539


Prezentare generala:

- Cutiile de conexiuni se utilizeaza pentru protectia legaturilor dintre conductoare in instalatiile electrice.
- Cutiile asigura o buna etanseitate si protectie mecanica.

Caracteristici tehnice:

In confirmare cu:	EN 60670-1:2005+A1:2013; EN 60670-22:2011
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Material	plastic electroizolant
Culoare carcasa	gri
Acces cabluri	prin presetupe reglabile
Montaj	aparent, cu dibluri si holtsuruburi
Temperatura de utilizare	-25°C - +60°C
Umiditate relativa	la +20°C: 95%

Tip cutii si dimensiuni:



Cod produs	Tip	Grad de protectie	H [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø [mm]
MF0015-00519	D07P	IP54	-	-	44	70
MF0015-00520	D09P	IP54	-	-	57	90
MF0015-00524	8.5/8.5	IP65	85	85	50	-
MF0015-00525	11/11	IP65	110	110	74	-
MF0015-00527	19/15	IP65	190	150	80	-
MF0015-00528	21/12	IP65	210	120	74	-
MF0015-00539	28/21	IP65	210	280	74	-

Instructiuni de utilizare:

- Cutiile de conexiuni se monteaza in dibluri cu holtsuruburi.
- Conductoarele se introduc prin presetupe, care se fixeaza in decuparile de pe carcasa cutiei.
- Pentru realizarea legaturilor intre conductoare, in cutie pot fi montate: bare de cupru, cleme, conectori, etc.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Legaturile intre conductoare din cutie vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii de carton.
- Pe ambalaje si cutii sunt aplicate etichete de identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.