

Figyelem! Áramütésveszély! A készülék működtető feszültsége áramütést és tüzet okozhat! A készüléken végzett bármilyen munkavégzés előtt a tápfeszültséget minden esetben le kell kapcsolni!
Pozor! Opasnost od strujnog udara! Pogonski napon aparata može prouzročiti strujni udar i požar! Prije izvođenja bilo kakvih radova napon napajanja treba uvijek isključiti!
Atenție! Pericol de electrocutare! Tensiunea de lucru a aparatului poate produce electrocutarea și chiar incendiu! Înainte de orice intervenție asupra aparatului se va întrerupe întotdeauna tensiunea rețelei de alimentare !
Opozorilo! Nevarnost električnega udara! Obratovalna napetost naprave lahko povzroči električni udar in požar. Pred kakršnimkoli posegom v napravo ali delom na njej mora biti napajalna napetost vedno izključena!
Pažnja! Opasnost od strujnog udara! Napon napajanja aparata može izazvati požar i strujni udar! Pre bilo kakve intervencije na aparatu napon napajanja treba obavezno isključiti!
Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Prevádzkové napätie prístroja môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar! Pred akoukoľvek prácou na prístroji je potrebné vypnúť napájacie napätie!
Upozornění! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provozní napětí přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem a požár! Před jakoukoliv prací na přístroji je potřeba vypnout napájecí napětí!
To prevent electrical shock disconnect from power source before installing or servicing. Work and maintenance by skilled staff only.



