

**LOVATO ELECTRIC S.P.A.**

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA  
 VIA DON E. MAZZA, 12  
 TEL. 035 4282111  
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200  
 TELEFAX (Internazionale): +39 035 4282400  
 E-mail info@LovatoElectric.com  
 Web www.LovatoElectric.com


**I** **RELÈ DI PROTEZIONE POMPE CON CONTROLLO DI SOTTOCARICO E SOVRACCORRENTE DEL MOTORE**
**GB** **PUMP PROTECTION RELAY FOR MOTOR UNDER-LOAD AND OVER-CURRENT MONITORING**
**CZ** **RELE PRO OCHRANU MOTORU PROTI ODLEHČENÍ ZÁTĚŽE A PROTI NADPRODODU**
**E** **RELÉ DE PROTECCIÓN BOMBAS CON CONTROL DE CARGA BAJA Y SOBRECORRIENTE DEL MOTOR**
**PMA50****ATTENZIONE!**

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore magnetotermico va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore.  
Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio:  
IEC/EN 61010-1 § 6.12.2.1.
- Installare lo strumento in contenitore e/o quadro elettrico con grado di protezione minimo IP40.
- Pulire lo strumento con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

**WARNING!**

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment must be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards. Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Technical data and descriptions in the publication are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising therefrom are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator.  
It must be marked as the disconnecting device of the equipment:  
IEC/EN 61010-1 § 6.12.2.1
- Fit the device in an enclosure or cabinet with minimum IP40 degree protection.
- Clean the equipment with a soft cloth and do not use abrasive products, liquid detergents or solvents.

**POZOR !**

- Před instalací pozorně čtěte tento manuál.
- Tento elektrický přístroj musí být instalován kvalifikovanou osobou, v souladu s normou průdušného zatížení, aby nedošlo k zničení přístroje nebo ohorzení osob.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodnou instalací.
- Technická data a popisy v tomto manuálu odpovídají našim současným znalostem avšak nepřijímáme žádné závazky z případných vad, opomenutí a rovněž souvisejících následků.
- Instalace musí být vybavena jističem, který musí být umístěn co nejbliže k přístroji a zároveň snadno přístupný obsluze. Instalace musí být vybavena přístrojem pro bezpečné odpojení od sítě v souladu s IEC/EN 61010-1 § 6.12.2.1
- Přístroj umístěte uvnitř rozváděče s krytím minimálně IP40.
- K čištění používejte suchý hadr, nepoužívejte žádná tekutá, chemická nebo abrasivní čistidla.

**ATENCIÓN!**

- Leer detenidamente el manual antes del uso y la instalación.
- Estos aparatos deben ser instalados por personal cualificado y de conformidad con las normativas vigentes en materia de instalaciones a fin de evitar daños personales o materiales.
- El fabricante queda eximido de toda responsabilidad en materia de seguridad eléctrica en caso de uso impropio del dispositivo.
- Los productos descritos en este documento pueden ser modificados o perfeccionados en cualquier momento. Por tanto, las descripciones y los datos aquí indicados no implican algún vínculo contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe contar con un interruptor magnetotérmico. Éste debe estar colocado muy cerca del aparato, en una ubicación de fácil acceso para el operador.  
Debe estar marcado como dispositivo de interrupción del aparato:  
IEC/EN 61010-1 § 6.12.2.1
- Instalar el instrumento en una caja y/o cuadro eléctrico con grado de protección mínimo IP40.
- Limpie el instrumento con un paño suave, evitando el uso de productos abrasivos, detergentes líquidos o disolventes.

**DESCRIZIONE**

Il relè PMA50 è un apparecchio che include 4 protezioni motore: sequenza fase, mancanza fase, sovraccorrente e carico troppo basso del motore mediante il controllo del cosφ. Trova la sua applicazione ideale nella protezione delle pompe, poiché svolge funzioni di controllo contro la marcia a secco e il blocco pompa. Può essere impiegato anche per rilevare la rotura dei dispositivi di trasmissione quali cinghie, giunti e proteggere contro il blocco del sistema di trasmissione. Dispone di un tempo di ripristino automatico per intervento di sottocarico. Questa funzione permette il riavvio della pompa al ripristino del livello di falda.

**CARATTERISTICHE**

- Controllo di carico troppo basso (marcia a secco) mediante misura cosφ.
- Controllo di massima corrente TMRS.
- Tensione di alimentazione separata dalla tensione di controllo.
- Controllo di sequenza e mancanza fase.
- Inserzione mediante TA esterno o diretta.
- Ingresso di consenso alla marcia/ripristino.
- Ingresso di corrente 16A.
- Scelta fra 2 diverse scale di corrente: 5A o 16A.
- Regolazione soglia di cosφ MIN: 0,1...0,99.
- Regolazione soglia di corrente MAX: 10...100%.
- Tempo inibizione 1...60s.
- Ritardo intervento 0,1...10s.
- Ritardo ripristino automatico: OFF...100min.
- Isteresi fissa 0,03cosφ e 3% per sovraccorrente.
- 1 uscite a relè con contatto in scambio.
- LED verde di segnalazione alimentazione e stato di inibizione.
- 1 LED rosso di segnalazione intervento minimo cosφ.
- 1 LED rosso di segnalazione intervento massima corrente.

**DESCRIPTION**

The PMA50 relay is a device which includes 4 motor protections: phase sequence, phase loss, over-current and too low motor load by controlling the cosφ value. The relay finds its ideal application in the protection of pumps since it conducts control functions to exclude dry pump running and to stop it. It can be also used to detect the breakage of transmission mechanisms, such as belts, joints, and to protect against the blockage of a transmission system. It has an automatic reset time for under-load tripping. This function provides for the pump restarting once the well level is restored.

**CHARACTERISTICS**

- Under-load control (dry running) by cosφ measurement
- TRMS maximum current control
- Power supply voltage separated from control voltage
- Sequence and phase failure control
- Connection either directly or by external CT
- Consent input for running/resetting
- Current input: 16A
- Choice of 2 current scales: 5A or 16A
- cosφ MIN threshold adjustment: 0,1...0,99
- MAX current threshold adjustment: 10...100%
- Inhibition time: 1...60s
- Tripping delay: 0,1...10s
- Automatic reset delay: OFF...100min
- Fixed hysteresis: 0,03cosφ and 3% for overcurrent
- 1 relay output with changeover contact
- Green LED indicator for power on and inhibition state
- Red LED indicator for minimum cosφ tripping
- Red LED indicator for maximum current tripping

**POPIS**

Relé PMA50 je přístroj obsahující 4 motorové ochrany: sled fází, ztráta fáze, nadproud, ztráta zátěže řízená účinkem : Relé je ideální pro aplikaci ochrany čerpadel která chrání proti chodu na suchu. Může být také použito k ochraně proti ztrátě převodového mechanismu jako jsou řemeny, kloubky a k ochraně proti zablokování převodového systému. Je vybavené automatickým resetem po odeznění nebo odstranění poruchy. Tato funkce je vhodná pro čerpadla. Tato funkce zajišťuje opakováný start čerpadla po konci odlehčení (zaplavení čeradla).

**CHARAKTERISTIKA**


- Odpínání motoru bez dostatečné zátěže (chod čerpadel na sucho) podle cosφ
- TRMS maximální proud – výstupní funkce
- Napájení oddělené od ostatních obvodů, připojení přímo nebo přes MTP
- Sled fází a ztráta fáze – výstupní funkce
- Doplňující kontakt pro spuštění/reset
- Proudrový vstup až 16A, výběr dvou rozsahu 5A nebo 16A
- cosφ MIN vybavení 0,1...0,99
- MAX proud vybavení 10%...100%
- Čas netečnosti 1...60s
- Zpoždění vybavení 0,1...10s
- Autom. reset OFF...100 min
- Hystereze fixně 0,03cosφ a 3% nadproud
- 1 relévý výstup s přepínacím kontaktem
- Zelená LED indikace napájení a netečného stavu
- Červená LED indikace MIN cosφ vybavení
- 2 Červená LED indikace MAX proud vybavení

**DESCRIPCIÓN**

El relé PMA50 es un aparato que protege el motor en 4 condiciones: secuencia fase, falta fase, sobrecorriente y carga demasiado baja del motor, mediante el control del cosφ. Es ideal para la protección de las bombas, dadas sus funciones de control contra el funcionamiento en seco y el bloqueo de la bomba. También se utiliza para detectar la rotura de piezas de transmisión como correas y uniones y para proteger el sistema contra subbloqueo. Dispone de un tiempo de rearme automático para la intervención de carga demasiado baja. Esta función permite reactivar la bomba al rearme la función permite reactivar la bomba al rearme del nivel de la capa acuífera.

**CARACTERÍSTICAS**

- Control de carga demasiado baja (funcionamiento en seco) mediante medición cosφ.
- Control de máxima corriente TMRS.
- Tensión de alimentación separada de la tensión de control.
- Control de secuencia y fallo de fase.
- Conexión mediante TC externo o directa.
- Entrada de asenso a la marcha/rearme.
- Entrada de corriente 16A.
- Selección de 2 escalas de corriente: 5A ó 16A.
- Ajuste umbral de cosφ MIN.: 0,1...0,99.
- Ajuste umbral de corriente MAX: 10...100%.
- Tiempo inhibición 1...60s.
- Retardo intervento 0,1...10s.
- Retardo rearme automático: OFF...100mín
- Histéresis fija 0,03cosφ y 3% por sobrecorriente.
- 1 salida de relé con contacto comutado.
- 1 LED verde de señal alimentación y estado de inhibición.
- 1 LED rojo de señal intervención mínimo cosφ.
- 1 LED rojo de señal intervención máxima corriente.



## SCELTA DEL MODO DI FUNZIONAMENTO ATTENZIONE!

Sconsiglia di effettuare la scelta del modo di funzionamento con apparecchio disalimentato allo scopo di evitare situazioni pericolose nel momento del cambio funzione. E' comunque possibile effettuare il cambio con apparecchio alimentato.

Lo spostamento del selettori con apparecchio alimentato provoca il lampeggio contemporaneo di tutti i LED per 5s ed il reset dell'apparecchio, con successivo riavvio nella nuova modalità operativa.

Impostare tramite l'apposito selettore [5] il modo di funzionamento richiesto:

## OPERATING MODE CHOICE ATTENTION!

It is recommended to make the operating mode choice when the device is switched off to avoid dangerous conditions during function change. It is however possible to make the change with a powered device. The selector adjustment causes the simultaneous flashing of all the LEDs for 5s, the device reset and subsequent power up with the new operating mode.

Regulate the relative rotary switch [5] to the required operating mode:

## VÝBĚR PROVOZNÍHO MÓDU POZOR!

Doporučujeme vybírat provozní mód když je přístroj vypnutý. Vyhnete se tím nebezpečným podmínkám během změn funkce. Nicméně je možné dělat změny když je přístroj napájen. Nastavení voličů vyvolá současné blikání LED indikátorů po dobu 5s, pak je přístroj resetován a přenastaven s novým módem.

## SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO ATENCIÓN!

Se recomienda efectuar la selección del modo de funcionamiento con el aparato desconectado de la red, a fin de evitar situaciones peligrosas al momento de cambiar la función. De todos modos, es posible efectuar el cambio con el aparato conectado a la red. El desplazamiento del selector con el aparato bajo tensión provoca el encendido intermitente y el reinicio del aparato, con el encendido posterior en el nuevo modo operativo.

Seleccionar el modo de funcionamiento que se desea sirviéndose del selector [5]:

MODE	Corrente Ie	Current Ie	Proud Ie	Corriente Ie	Wiring	Ext. reset
A	5A	5A	5A	5A	1 Ph	OFF
B						ON
C					3 Ph	OFF
D						ON
E	16A	16A	16A	16A	1 Ph	OFF
F						ON
G					3 Ph	OFF
H						ON

### CORRENTE IE

Scelta della scala di corrente.

### CURRENT IE

Current scale choice.

### PROUD IE

Výběr rozsahu.

### CORRIENTE IE

Selección de la escala de corriente.

### 1 Ph (Inserzione monofase)

La misura della tensione viene eseguita su L e N e la corrente viene prelevata sulla fase L.

### 1 Ph (Single-phase connection)

Voltage measurement is conducted on L and N and the current is drawn on phase L.

### 1 Ph (Jednofázové zapojení)

Napětí je měřeno na vodičích L a N, proud je připojen přímo z faze L

### 1 Ph (Conexión monofásica)

La medición de la tensión se realiza en las fases L y N, mientras que la corriente se mide en la fase L.

### 3 Ph (Inserzione trifase)

La misura della tensione viene eseguita su L1, L2 e la corrente viene prelevata da L3.

### 3 Ph (Three-phase connection)

The voltage measurement is monitored on L1, L2 and the current is drawn on phase L3.

### 3 Ph (Třífázové připojení)

LNapětí je měřeno na vodičích L1 a L2, proud je připojen přímo z faze L3.

### 3 Ph (Conexión trifásica)

La medición de la tensión se realiza en las fases L1 y L2, mientras que la corriente se mide en la fase L3.

### EXT. RESET OFF (Ripristino esterno disabilitato)

L'ingresso Y ha la sola funzione di abilitazione, cioè quando è chiuso eccita il relè e fa partire il tempo di inibizione.

In questo caso il ripristino dopo un intervento può avvenire solo togliendo l'alimentazione all'apparecchio.

### EXT. RESET OFF (External reset disabled)

Input Y is used only for enabling that is when closed, it energises the relay and the inhibition timing begins. In this case, resetting can take place after tripping only by removing power to the relay.

### EXT. RESET OFF (Externí reset zakázán)

Vstup Y lze použít jen pro funkci, že sepné relé s prodlevou času netečnosti. V tomto případě lze resetovat pouze odepnutím napájení.

### EXT. RESET OFF (Rearme externo desactivado)

La entrada Y cumple solamente la función de habilitación, es decir que cuando está cerrada excita el relé y activa el tiempo de inhibición. En este caso, el rearne tras una intervención sólo puede ocurrir desconectando la alimentación al aparato.

### EXT. RESET ON (Ripristino esterno abilitato).

L'ingresso Y oltre alla funzione di abilitazione, alla chiusura ripristina il funzionamento dell'apparecchio dopo l'intervento della protezione.

### EXT. RESET ON (External reset enabled)

In addition to the enabling function, input Y is used to reset the device operation at its closing after the protection tripping.

### EXT. RESET ON (Externí reset povolen)

vstup Y je používán pro resetovací funkci.

### EXT. RESET ON (Rearme externo activo)

La entrada Y cumple la función de habilitación, pero al cierre también restablece el funcionamiento del aparato tras la intervención de la protección.

### COLLEGAMENTO

In base alla configurazione 1 Ph o 3 Ph scelta, collegare la tensione di motore ai morsetti L1/L, L2/N e L3.

Connettere il circuito di misura della corrente fra il morsetto C e B1.

Rispettare il posizionamento del TA in base al tipo di configurazione.

L'ingresso di corrente può essere connesso mediante TA esterno oppure in inserzione diretta. In questo caso la tensione sui morsetti non deve essere superiore a 415VAC.

L'alimentazione ausiliaria dell'apparecchio avviene tramite i morsetti A1 e A2.

### CONNECTION

According to 1 Ph or 3 Ph configuration selected, connect the motor voltage to terminals L1/L, L2/N and L3.

Connect the current measurement circuit between terminal C and B1.

Respect the CT positioning according to the type of configuration.

The current input can be made by means of external CT or connected directly. In this case, the voltage at terminals must not exceed 415VAC.

The auxiliary power supply of the device must be connected to terminals A1 and A2.

### PŘIPOJENÍ

Podle zvolené konfigurace 1 nebo 3 fázového pozičí, připojte motor na svorky L1/L, L2/N et L3.

Připojte měření proudu mezi svorky C a B1.

BRspektujte orientaci proudového transformátoru podle typu konfigurace.

Proudový vstup může být připojen přímo nebo přes proudový transformátor. Pro přímé připojení nesmí napětí překročit 415VAC. ctez le positionnement du TI selon le type de configuration.

Napájení přístřje musí být připojeno na svorky A1 a A2.

### CONEXIÓN

Según la configuración 1 Ph o 3 Ph seleccionada, conectar la tensión del motor a los bornes L1/L, L2/N y L3.

Conectar el circuito de medición de la corriente entre los bornes C y B1. Respetar el posicionamiento del TC en base al tipo de configuración.

La entrada de corriente puede conectarse mediante TC externo o en forma directa.

En este caso, la tensión en los bornes no debe superar los 415VAC.

La tensión auxiliar de alimentación del aparato llega mediante los bornes A1 y A2.

### INTERVENTO PER ERRATA SEQUENZA FASI

Quando la sequenza delle fasi è errata, il LED verde "ON" e i LED rossi lampeggiano a rotazione ed il relè di uscita è disescitato. Il ripristino per errata sequenza fasi avviene automaticamente con l'esecuzione del tempo di inibizione.

### WRONG PHASE SEQUENCE TRIPPING

When the phase sequence is wrong, the green "ON" and the two red LEDs flash in a rotating sequence and the output relay is de-energised.

Resetting for wrong phase sequence is automatic after the inhibition time lapsing.

### NESPRÁVNÝ SLED FÁZÍ – VYBAVENÍ

QPři nesprávném sledu fází zelená LED a dvě červené LED blikají dokola. Výstupní relé je rozepnuto.

Reset špatného sledu fází nastane automaticky po odesnění a uplynutí času netečnosti.

### INTERVENCIÓN POR ERROR SECUENCIA FASES

Cuando la secuencia de las fases es errónea, el LED verde "ON" y los LED rojos destellan en secuencia y el relé de salida está desexcitado. El rearne tras una secuencia de fases errónea ocurre automáticamente con la ejecución del tiempo de inhibición.

**INTERVENTO PER MANCANZA FASE**

In configurazione trifase, quando una delle fasi viene a mancare, o una fase è inferiore al 30% rispetto della fase più elevata, il LED verde "ON" ed i 2 LED rossi di "TRIP" lampeggiano alternativamente ed il relé di uscita è disaccendito.

Il relè interviene per mancanza fase anche in presenza di tensioni rigenerate <70% della tensione concatenata.

Nel caso di abbassamento simultaneo delle 3 fasi o con apparecchio configurato "1 Ph", la soglia di mancanza fase è fissa a 60VAC.

Il ripristino avviene automaticamente con l'esecuzione del tempo di inibizione quando il valore della tensione rientra nei limiti.

**FUNZIONAMENTO**

Impostare la soglia di "cos $\phi$  MIN" [1], di I MAX [3], ritardo intervento [2] e di inibizione [4] mediante i relativi potenziometri.

Alimentare il PMA50 ai morsetti A1 e A2 assicurandosi che i morsetti L1/L, L2/N e L3 siano correttamente connessi come da impostazione.

Con ingresso Y aperto e con le tensioni di controllo nel limite il LED verde "ON" lampeggia. Con l'ingresso Y chiuso, il relè si eccita, inizia il tempo di inibizione impostato dal potenziometro [4] ed il LED verde "ON" continua a lampeggiare.

Al termine del tempo di inibizione il LED "ON" rimane acceso fisso.

Quando il valore di cos $\phi$  o di corrente non rientra nei limiti impostati, il relativo LED rosso lampeggia. Al termine del tempo di ritardo impostato dal potenziometro [2], il relè si disaccende ed il corrispondente LED rosso rimane acceso fisso.

In base alla scelta di funzionamento "Ext. Reset" il ripristino si ottiene togliendo l'alimentazione all'apparecchio o applicando tensione al morsetto Y.

**PHASE LOSS TRIPPING**

In three-phase configuration, when one of the phases fails or lowers below 30% of the highest phase, the green "ON" and the 2 red "TRIP" LEDs alternatively flash and the output relay is de-energised.

The relay trips for phase loss even in presence of regenerated voltages <70% of the phase-to-phase voltage.

In case there is a simultaneous lowering of the 3 phases or with the device configured as "1 Ph", the phase loss threshold is fixed at 60VAC. Resetting takes place automatically once the inhibition time lapses after the voltage value returns within limits.

**OPERATION**

Regulate the threshold of "cos $\phi$  MIN" [1], I MAX [3], trip [2] and inhibition [4] time delays using the relative potentiometers.

Apply power at terminals A1 and A2 of the PMA50 making sure terminals L1/L, L2/N and L3 are correctly connected per programming. With input Y open and with the controlled voltages within limits, the green "ON" LED flashes.

When input Y is closed, the output relay energises, the inhibition time set with potentiometer [4] begins and the "ON" LED continues to flash.

When the inhibition time lapses, the "ON" LED remains constantly on.

When the cos $\phi$  or current value exceeds the set limits, the corresponding red LED flashes.

When the time delay set by potentiometer [2] lapses, the relay de-energises and the corresponding red LED remains constantly on. When mode selection is "Ext. Reset", the reset is obtained by removing power or by applying voltage to terminal Y.

**ZTRÁTA FÁZE - VYBAVENÍ**

EV trifázové soustavě, dojde-li k poklesu napětí jedné fáze pod 30% nejvyššího napětí zbyvajících fází, zelená LED ON a 2 červené LED TRIP střídavě blikají a výstupní relé je rozepnuto. Při zotavení napětí nad 70% bude relé opět seprnuto. V případě že současně je snížené napětí v všech třech fázích, nebo je navolena jednofázová konfigurace je vybavení pevně nastaveno na 60VAC. K resetování dojde v čase netečnosti po zotavení napětí nad tuto úroveň.

**INTERVENCIÓN POR FALLO DE FASE**

En la configuración trifásica, cuando una de las fases falla o es un 30% inferior a la fase más alta, el LED verde "ON" y los 2 LED rojos de "TRIP" destellan alternativamente y el relé de salida está desexcitado.

El relé interviene por fallo de fase incluso a la presencia de tensiones regeneradas inferiores al 70% de la tensión compuesta.

En caso de descenso simultáneo de las 3 fases o con el aparato configurado en "1 Ph", el umbral de fallo de fase queda estable a 60VAC.

El rearne ocurre automáticamente con la ejecución del tiempo de inhibición cuando el valor de la tensión vuelve a estar dentro de los límites.

**FUNCIONAMIENTO**

Ajustar el umbral de "cos $\phi$  MIN" [1], de I MAX [3], de retardo intervención [2] y de inhibición [4] mediante los potenciómetros correspondientes.

Alimentar el PMA50 mediante los bornes A1 y A2 cerciorándose de que los bornes L1/L, L2/N y L3 estén conectados correctamente según la configuración.

Con la entrada Y abierta y las tensiones de control dentro de los límites, destella el LED verde "ON". Con la entrada Y cerrada, el relé se excita, inicia el tiempo de inhibición planteado por el potenciómetro [4] y el LED verde "ON" sigue destellando.

Al término del tiempo de inhibición, el LED "ON" queda encendido de forma estable.

Cuando el valor de cos $\phi$  o de corriente excede los límites de máxima o mínima establecidos, destella el LED rojo correspondiente. Al término del tiempo de retardo establecido por el potenciómetro [2], el relé se desexcita y el LED rojo correspondiente queda encendido de forma estable.

Si se selecciona el modo de funcionamiento "Ext. reset", el rearne se obtiene desconectando la alimentación al aparato o dando tensión al borne Y.

**ATTENZIONE!**

Il ripristino per sequenza fasi errata o mancanza fase avviene sempre automaticamente. Se l'ingresso Y rimane alimentato, al ritorno delle condizioni corrette il relè si eccita istantaneamente.

**AUTOMATIC RESET DELAY**

Questa funzione è applicabile con schema di collegamento "B" e si utilizza in modo specifico per applicazioni in cui la pompa aspira in falda o in pozzo. Dopo un'intervento per sottocarico a causa dello svuotamento della falda (marcia a secco), il PMA50 trascorre il tempo impostato dal potenziometro [6], durante il quale il LED di sottocarico lampeggia lentamente, riavvia autonomamente la pompa, permettendo in questo modo il ripristino del livello. Il ripristino automatico funziona solo in caso d'intervento di sottocarico e con ingresso Y alimentato. È possibile disabilitarlo ponendo il potenziometro [6] nella posizione OFF.

**ATTENTION!**

Resetting for wrong phase sequence or phase loss always take place automatically. If input Y remains supplied, when correct conditions return, the relay instantly energises.

**AUTOMATIC RESET DELAY**

This function can be used when wiring diagram "B" is configured and when specific applications with the pump drawing from a well or waterbed. When tripping for under-load is caused by an empty well or waterbed i.e. dry running, the PMA50 waits until the time set with potentiometer [6] lapses, during which the under-load LED slowly flashes, to automatically restart the pump, permitting the water level to be restored in this way. The automatic reset operates only when there is an under-load tripping and input Y is supplied. It can be possibly disabled by rotating potentiometer [6] to OFF.

**POZOR!**

K resetování špatného sledu fází nebo ztráty faze dochází automaticky. Je-li vstup Y pod napětím pokud jsou současně obnoveny správné provozní hodnoty, výstupní relé se sepne.

**ZPOŽDĚNÍ AUTOMATICKÉHO RESETU**

CTato funkce nemůže být použita pro schéma spojení "B" a pro specifické aplikace pro studny a střešní svody. Dojde-li k vybánění odlehčení zátěže kvůli prázdnému potrubí ze zásobníku t. suchém chodu, PMA50 čeká po dobu nastavenou potenciometrem [6] současně s tím under-load LED pomalu bliká, zda nedojde k odeznění odlehčeného chodu a k automatickému restart pumpy. Brání tím obnovení hladiny vody ímto způsobem. Automatický reset je proveden pouze když ochrana proti odlehčení je vybavena a vstup Y je sepnut. To je možné vypnout potenciometrem do OFF [6]


**ATENCIÓN!**

El rearne tras una secuencia de fases errónea o un fallo de fase es siempre automático. Si la entrada Y sigue estando alimentada, al rearne las condiciones correctas el relé se excita inmediatamente.


**AUTOMATIC RESET DELAY**

Esta función puede aplicarse con el esquema de conexión "B" y se utiliza específicamente para aplicaciones en las que la bomba aspira de la capa acuífera o de un pozo. Tras una intervención por carga demasiado baja a causa del vaciado de la capa (funcionamiento en seco) y una vez transcurrido el tiempo planteado por el potenciómetro [6] durante el cual el LED de carga baja destella lentamente, el PMA50 reactiva automáticamente la bomba para permitir así el rearne del nivel. El rearne automático funciona sólo en caso de intervención de carga demasiado baja y con la entrada Y alimentada. Es posible inhabilitarlo poniendo el potenciómetro [6] en la posición OFF.

**ATTENZIONE!**  
Apparecchio con ripristino automatico.

**DIMENSIONI [mm]**

**CAUTION!**  
Device with automatic resetting

**DIMENSIONS [mm]**


**POZOR !**  
Přístroj s automatickým resetem

**ROZMĚRY [mm]**


**ATENCIÓN!**  
Aparato con rearne automático.

**DIMENSIONES [mm]**


Trifase con inserzione mediante TA.  
Three phase connection by CT.  
Třífázové spojení MTP.  
Conexión trifásica con activación mediante TC.



Trifase con inserzione diretta.  
Three phase direct connection.  
Třífázové přímé spojení.  
Conexión trifásica con activación directa.



Monofase con inserzione mediante TA.  
Single-phase connection by CT.  
Jednofázové pripojení MTP.  
Conección monofásica con activación mediante TC.




Schema A  
Per applicazione protezione  
motore con pulsanti  
marcia/arresto  
e Ext. Reset OFF.

Scheme A  
For motor protection application  
with start/stop buttons and  
Ext. Reset OFF.

Schéma A  
Pro aplikaci ochrany motoru  
se start/stop tlačítkem a ext.  
reset OFF

Esquema A  
Para protección motor con  
pulsadores de marcha/parada  
y Ext. Reset OFF.




Schema B  
Per applicazione protezione  
motore con comando ON/OFF  
e Ext. Reset ON.

Scheme B  
For motor protection application  
with ON/OFF control and  
Ext. Reset ON.

Schéma B  
Pro aplikaci ochrany motoru  
s ON/OFF ovládáním a ext reset ON

Start      K1  
Para protección motor con  
mando ON/OFF y Ext. Reset ON.



## DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

## OPERATIONAL DIAGRAM


## PROVOZNÍ DIAGRAM

## DIAGRAMA DE OPERACIÓN

Funzionamento con Ext. Reset OFF.  
Operation with Ext. Reset OFF.

Funkce s Ext. Reset OFF.

Funcionamiento con Ext. Reset OFF.




Funzionamento con Ext Reset ON.

Operation with Ext. Reset ON.

Funkce s Ext. Reset ON.

Funcionamiento con Ext. Reset ON.



<b>I CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		<b>GB TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>	
<b>Circuito di alimentazione</b>		<b>Power supply circuit</b>	
Tensione nominale Us	220-240V ~ / 380-415V ~ / 440-480V ~	Rated operational voltage Us	220-240V ~ / 380-415V ~ / 440-480V ~
Frequenza nominale	50/60Hz ±5%	Rated frequency	50/60Hz ±5%
Limi di funzionamento	0,85...1,1Us	Operating range	0.85...1.1Us
Potenza massima assorbita	4,5VA	Maximum power consumption	4.5VA
Potenza massima dissipata	2,3W	Maximum power dissipation	2.3W
Immunità alla microinterruzione	≤50ms	Micro-breaking immunity	≤50ms
<b>Ingresso amperometrico</b>		<b>Current input</b>	
Tipo di inserzione	Mediante TA o diretta	Type of connection	Direct or by CT
Tensione massima	415V ~	Maximum voltage	415V ~
Corrente nominale	16A ~	Rated current le	16A ~
Limi di misura	0,1...16A ~	Measuring range	0.1...16A ~
Tipo di ingresso	Shunt	Type of input	Shunt
Tipo di misura	TRMS	Method of measuring	TRMS
Lime termico permanente	16A ~	Overload capacity	16A ~
Lime termico di breve durata	5In per 1s	Overload peak	5In for 1s
Lime dinamico	160A per 10ms	Dynamic limit	160A for 10ms
Autoconsumo	0,75VA	Burden	0.75VA
<b>Ingresso voltmetrico</b>		<b>Voltage input</b>	
Tensione nominale Ue massima	600V ~	Maximum rated voltage Ue	600V ~
Limi di misura	80-660V ~	Measuring range	80-660V ~
Limi di frequenza	50/60Hz ±5%	Frequency range	50/60Hz ±5%
Impedenza dell'ingresso di misura	>1MΩ	Measuring input impedance	>1MΩ
Modalità di collegamento	L1-L2-L3 o L1-N	Wiring mode	L1-L2-L3 or L1-N
Soglia intervento/ripristino mancanza tensione	60V ~ / 65V ~	Tripping/reset threshold for lack of voltage	60V ~ / 65V ~
Ritardo intervento mancanza fase	Fisso 60ms	Tripping delay for phase loss	Fixed 60ms
<b>Ingresso Y</b>		<b>Y Input</b>	
Tensione nominale Uc	220-480V ~	Rated voltage Uc	220-480V ~
Limi di funzionamento	0,85...1,1Uc	Operating range	0.85...1.1Uc
Potenza assorbita/dissipata	8,5VA/0,3W	Consumption/dissipation	8.5VA/0.3W
Durata minima comando	≥100ms	Minimum control time	≥100ms
<b>Impostazioni</b>		<b>Adjustments</b>	
Scelta fondoscalma di misura le	5A o 16A	End-scale measure choice le	5A or 16A
Intervento di MIN cosφ	0.1...0.99cosφ	Tripping for MIN cosφ	0.1...0.99cosφ
Intervento di MAX corrente	10...100 %le	Tripping for MAX current	5...100 %le
Ritardo intervento	0,1...10s	Tripping delay	0.1...10s
Tempo di inibizione	1...60s	Inhibition time	1...60s
Ritardo al ripristino automatico	OFF...100min	Automatic reset time delay	OFF...100min
<b>Errori</b>		<b>Errors</b>	
Impostazione	±9%	Programming	±9%
<b>Relè di uscita</b>		<b>Output relay</b>	
Numerodi uscite	1	Number of outputs	1
Tipo di uscita	1 contatto in scambio	Type of output	1 changeover contact
Tensione nominale di lavoro	250V ~	Rated operating voltage	250V ~
Tensione massima d'interruzione	400V ~	Maximum switching voltage	400V ~
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1	AC1 8A 250V ~ /B300	IEC/EN 60947-5-1 designation	AC1 8A 250V ~ /B300
Durata elettrica	10 <sup>5</sup> operazioni	Electrical life	10 <sup>5</sup> ops
Durata meccanica	30x10 <sup>6</sup> operazioni	Mechanical life	30x10 <sup>6</sup> ops
<b>Tensione di isolamento</b>		<b>Insulation voltage</b>	
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp	6kV	Rated impulse withstand voltage Uimp	6kV
Tensione di tenuta a frequenza d'esercizio	2,5kV	Power frequency withstand voltage	2.5kV
Tensione nominale d'isolamento Ui	600V ~	Rated insulation voltage Ui	600V ~
<b>Condizioni ambientali</b>		<b>Ambient conditions</b>	
Temperatura d'impiego	-20...+60°C	Operating temperature	-20...+60°C
Temperatura distoccaggio	-30 ...+80°C	Storage temperature	-30 ...+80°C
Umidità relativa	<90%	Relative humidity	<90%
Grado di inquinamento massimo	Grado 3 ①	Maximum pollution degree	3 ①
Categoria d'installazione	3	Installation category	3
Categoria di misura	CATIII	Meisure category	CATIII
<b>Connessioni</b>		<b>Connections</b>	
Tipo di terminali	Fissi	Type of terminals	Fixed
Sezione conduttori	0.2...4.0 mm <sup>2</sup> (24...12 AWG)	Conductor cross section	0.2...4.0 mm <sup>2</sup> (24...12 AWG)
Coppia diserraggio	0,8Nm (7lbin)	Tightening torque	0.8Nm (7lbin)
<b>Contenitore</b>		<b>Housing</b>	
Esecuzione	3 moduli (DIN 43880)	Version	3 modules (DIN 43880)
Materiale	Poliammide	Material	Polyamide
Montaggio	Guida 35mm (IEC/EN 60715) oppure avite a mezzo clip estraibili	Mounting	On 35mm DIN rail (IEC/EN 60715) or by screws using extractable clips
Grado diprotezione	IP40 sul fronte / IP20 sui morsetti	Degree of protection	IP40 on front / IP20 at terminals
Peso	255g	Weight	255g
<b>Omologazioni e conformità</b>		<b>Certifications and compliance</b>	
Omologazioni ottenute	cULus (versioni con tensione massima 415VAC)	Certifications obtained	cULus (versions with maximum 415VAC voltage)
Conformi alle norme	IEC/EN 60255-6, IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-27, IEC/EN 60028-2-61, DIN 43880, UL 508/CSA C22.2 N°14-95.	Reference standards	IEC/EN 60255-6, IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-27, IEC/EN 60028-2-61, DIN 43880, UL 508/CSA C22.2 N°14-95.

<b>C) JMENOVITÉ HODNOTY</b>		<b>E) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
<b>Obvod napájení</b>		<b>Circuito de alimentación</b>	
Jmenovitý napětí Us	220-240V ~ /380-415V ~ /440-480V ~	Tensión nominal Us	220-240V ~ /380-415V ~ /440-480V ~
Jmenovitá frekvence	50/60Hz ±5%	Frecuencia nominal	50/60Hz ±5%
Limity napětí	0,85...1,1Us	Límites de funcionamiento	0,85...1,1Us
Spotřeba max	4,5VA	Potencia máxima absorbida	4,5VA
Ztráty max	2,3W	Potencia máxima disipada	2,3W
Odolnost mikrovýpadkům	≤50ms	Inmunidad microinterrupción	≤50ms
<b>Proudový vstup</b>		<b>Entrada amperimétrica</b>	
Typ spojení	Přímý nebo přes MTP	Tipo de conexión	Mediante TC o directa
Napětí max	415V ~	Máxima tensión	415V ~
Courant assigné le	16A ~	Corriente nominal le	16A ~
Rozsah proudu	0,1...16A ~	Límites de medición	0,1...16A ~
Typ vstupu	Shunt	Tipo de entrada	Shunt
Metoda měření	TRMS	Tipo de medición	TRMS
Max trvalý tepelný proud	16A ~	Límite térmico permanente	16A ~
Špička tepelného proudu max	5Inpo 1s	Límite térmico corta duración	5In por 1s
Dynamický limit	160A po 10ms	Límite dinámico	160A por 10ms
Vlastní spotřeba	0,75VA	Autoconsumo	0,75VA
<b>Napětový vstup</b>		<b>Entrada voltmétrica</b>	
Maximální jmen napětí Ue	600V ~	Tensión nominal Ue max	600V ~
Limit měření	80-660V ~	Límites de medición	80-660V ~
Limit frekvence	50/60Hz ±5%	Límites de frecuencia	50/60Hz ±5%
Impedance vstupu	>1MΩ	Impedancia de la entrada de medición	>1MΩ
Módy zapojení	L1-L2-L3 ou L1-N	Modo de conexión	L1-L2-L3 ó L1-N
Napětí vybavení	60V ~ / 65V ~	Umbral intervención/rearme falta tensión	60V ~ / 65V ~
Zpoždění vybavení ztráty fáze	Fixně 60ms	Retardo intervención fallo de fase	Fijo 60ms
<b>Vstup Y</b>		<b>Entrada Y</b>	
Jmenovitý napětí Uc	220-480V ~	Tensión nominal Uc	220-480V ~
Limity funkce	0,85...1,1Uc	Límites de funcionamiento	0,85...1,1Uc
Spotřeba/ztráty	8,5VA/0,3W	Potencia absorbida/disipada	8,5VA/0,3W
Vybavení minimálně	≥100ms	Duración mínima mando	≥100ms
<b>Nastavení</b>		<b>Ajustes</b>	
Proud vstup le	5A nebo	Selección calibre medición le	5A ó 16A
Účiník MIN cosφ	0,1...0,99cosφ	Intervención de MIN cosφ	0,1...0,99cosφ
Vybavení max proud	5...100 %le	Intervención de MAX corriente	10...100 %le
Zpoždění vybavení	0,1...10s	Retardo intervención	0,1...10s
Čas netečnosti	1...60s	Tiempo de inhibición	1...60s
Zpoždění automatického resetu	OFF...100min	Retardo rearre automático	OFF...100min
<b>Chyby</b>		<b>Errores</b>	
Programování	±9%	Programación	±9%
<b>Relé výstupu</b>		<b>Relé de salida</b>	
Počet relé	1	Número de relés	1
Typ kontaktu	1 prepínací kontakt	Tipo de salida	1 contacto conmutado
Jmenovitý napětí	250V ~	Tensión nominal funcionamiento	250V ~
Maximální napětí komutace	400V ~	Tensión máximo de interrupción	400V ~
Konstrukce v souladu IEC/EN 60947-5-1	AC1 8A-250V ~ / B300	Designación según IEC/EN 60947-5-1	AC1 8A-250V ~ / B300
Elektrická životnost	10 <sup>5</sup> cyklů	Endurancia eléctrica	10 <sup>5</sup> operaciones
Mechanická životnost	30x10 <sup>6</sup> cyklů	Endurancia mecánica	30x10 <sup>6</sup> operaciones
<b>Izolační napětí</b>		<b>Tensión de aislamiento</b>	
Výdržné impulsní napětí Uimp	6kV	Tensión nominal de prueba de impulso Uimp	6kV
Zkušební napětí	2,5kV	Tensión de prueba a frecuencia de operación	2,5kV
Jmenovitý izolační napětí Ui	600V ~	Tensión nominal de aislamiento Ui	600V ~
<b>Prostředí</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Teplota okolí	-20...+60°C	Temperatura de empleo	-20...+60°C
Teplota skladování	-30 ...+80°C	Temperatura de almacenaje	-30 ...+80°C
Relativní vlhkost	<90%	Humedad relativa	<90%
Stupeň znečištění maxi	3 ①	Grado polución máxima	Grado 3 ①
Kategorie instalace	3	Categoría de instalación	3
Kategorie měření	CAT III	Categoría de medida	CAT III
<b>Svorky</b>		<b>Conexiones</b>	
Typ spoje	Pevný	Tipo de terminales	Fijos
Průřezy vodičů	0,2...4,0 mm <sup>2</sup> (24...12 AWG)	Sección conductores	0,2...4,0 mm <sup>2</sup> (24...12 AWG)
Moment utažení	0,8Nm (7lbin)	Par deapriete	0,8Nm (7lbin)
<b>Kryt</b>		<b>Caja</b>	
Verze	3 moduly (DIN 43880)	Ejecución	3 módulos (DIN 43880)
Materiál	Polyamide	Material	Poliamida
Montáž	Lišta 35mm (IEC/EN 60715) upevnění clipsy	Montaje	Guía 35mm (IEC/EN 60715) oportornillo con clips extraíbles
Stupeň krytí	IP40 čelně / IP20 z boku	Grado de protección	IP40 en el frente / IP20 en los terminales
Hmotnost	255g	Peso	255g
<b>Certifikace a normy</b>		<b>Homologaciones y conformidad</b>	
Certifikáty	cULus (versiones avec tension maxi 415VAC)	Homologaciones obtenidas	cULus (versiones con tensión máx. 415VAC)
V souladu s normami	IEC/EN 60255-6, IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-27, IEC/EN 60028-2-61, DIN 43880, UL 508/ CSA C22.2_N°14-95.	Conforme a normas	IEC/EN 60255-6, IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-27, IEC/EN 60028-2-61, DIN 43880, UL 508/ CSA C22.2_N°14-95.