
PRIZE UTP / FTP MINI SIMPLA / DUBLA CU ADEZIV

Produse comercializate:

MF0031-01124	PRIZA SIMPLA UTP CAT6 APAR./INGR. ITNT
MF0031-01126	PRIZA DUBLA UTP CAT6 APAR./INGR. ITNT
MF0031-01136	PRIZA SIMPLA FTP CAT6 APAR./INGR. ITNT
MF0031-01138	PRIZA DUBLA FTP CAT6 APAR./INGR. ITNT
MF0031-01148	PRIZA SIMPLA UTP,CAT5E,APAR./INGR. ITNT
MF0031-01150	PRIZA DUBLA UTP CAT5E APAR./INGR. ITNT
MF0031-01156	PRIZA SIMPLA FTP CAT5E APAR./INGR. ITNT
MF0031-01158	PRIZA DUBLA FTP CAT5E APAR./INGR. ITNT
MF0031-01274	CARCASA p.MONTAJ APAR.PRIZE UTP/FTP ATNT

Caracteristici tehnice:

Standard	ANSI TIA/EIA568 C,2 ISO/IEC 11801 EN 50173
Varinte constructive	UTP sau FTP simple sau duble categoria 5E sau 6
Tip conector	8P8C
Nr. contacte	8
Tensiunea de contact / izolatie	30 V ca / 42 V cc la 1.5 A
Anduranta mecanica	min. 5000 conectari
Culoare	alb
Material carcasa	plastic
Tip constructiv	aparent – se utilizeaza doza MF0031-01274 ingropat
Dimensiuni prize latime x inaltime	86 x 86 mm
Dimensiune doza montaj aparent latime x inaltime x adancime	86 x 86 x 36 mm
Cu opritor de praf	da
Temperatura ambianta	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.