



25340

Gel Cero Caídas

Adhesivo



Conoce más
del producto
AQUÍ




Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Instala

Instalación horizontal



Instalación vertical



- Aplica el gel en la base de un objeto plano para asegurarlo a una superficie horizontal (NO vertical).
- Evita colocarlo en las orillas para prevenir excesos fuera de la base.
- Deja reposar el gel por 24 horas.
- El gel es reutilizable.

Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V.
Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx

(238837)