

LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO – URGÊNCIA

Item	Local	Especificação/ Problemas apresentados	Orientações/Necessidade
1	Sala Mar Vermelho	Ar condicionado Marca Elgin 60.000 BTUs – com problema na Contatora e placa	Substituição da placa eletrônica e substituição da contatora; Revisão elétrica
2	Sala 5 prof Tiago	Ar condicionado AIRMAX WAY modelo MVCH12KBTU- Necessária a Recarga de gás	Necessário teste de estanqueidade; Vácuo técnico e recarga de gás refrigerante
3	Secretaria Administrativa	Ar condicionado CARRIER - Modelo : 42LUQC22C5 – Retirar o equipamento instalado no local.	Desinstalar o ar condicionado CARRIER - Modelo : 42LUQC22C5. Instalar o ar condicionado que será retirado do LAE AGRATTO 18.000 BTU. Empresa deve fornecer todo o material para a desinstalação e instalação
4	sala 80 - Prof Daniel	Ar condicionado Elgin 36000 BTU- apresentando vazamento,precisa também na recarga de gás	Teste de estanqueidade com nitrogênio; Localização e correção de vazamento; Vácuo técnico e Recarga de gás refrigerante
5	sala 18 Paleceonografia	Ar condicionado AGRATTO 18.000 BTU, Gás, placa e suporte	substituição da placa eletrônica;correção de vazamento (se aplicável);vácuo técnico e instalação ou reforço de suporte e Recarga de gás refrigerante
6	sala mar Adriático	Desinstalar Ar condicionado ELGIN - Modelo: PTQI60B2ID. E instalar ar condicionado novo Carrier 60.000 BTU	Desinstalar ar condicionado ELGIN - Modelo: PTQI60B2ID e instalar ar condicionado novo Carrier 60.000 BTU
7	laboratório LAE	Desinstalar o ar condicionado AGRATTO 18.000 BTU e Instalar ar condicionado Novo de 36.000 BTU	Desinstalar o ar condicionado CARRIER - Modelo : 42LUQC22C5. Instalar o ar condicionado que será retirado do LAE AGRATTO 18.000 BTU. Empresa deve fornecer todo o material para a desinstalação e instalação

A empresa deve fornecer todas as peças necessárias para a resolução do problema do ar condicionado, e também todas as peças necessárias para a instalação, desinstalação dos aparelhos como suportes, tubulações, conexões entre outras peças inerentes ao serviço,