

HOSPITAL VETERINÁRIO DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM DEFEITOS FEVEREIRO 2026

Item	Local	Patrimônio	Marca	Modelo	Tipo	BTU	Gas	Altura (MT)	Defeito
1	Internamento Geral	453162	PHILCO	PH1200QIM3	SPLIT	12000	R-22	3,7	não esfria
2	Internamento Cirúrgico	453160	MIDEA	42MDQA12M5	SPLIT	12000	R-22	2,66	não esfria
3	Oncologia	453172	MIDEA	42MDQA12M5	SPLIT	12000	R-22	2,66	não esfria
4	Almoxarifado da Farmácia	S/P	CONSUL	CCX21DBBNA	JANELA	20600	R-22	2,6	não esfria
5	Laboratório de Vetores e Controle de Pragas	S/P	CARRIER SPRINGER	42LSED48515LS	SPLIT	48000	R-22	4,2	não esfria
6	Centro Cirúrgico de Pequenos Animais - sala 1**	S/P	COOLIX	CLP-48HR V2	PISO TETO	48000	R-22	3	não esfria
7	Centro Cirúrgico de Pequenos Animais - sala 2 **	S/P	COOLIX	CLP-60HR V2	PISO TETO	60000	R-22	3	não esfria
8	Centro Cirúrgico de Grandes Animais	407848	CARRIER SPRINGER	42LSED48515LS	SPLIT	48000	R-22	3	não esfria

** MOTORES DO CENTRO CIRÚRGICO DE PEQUENOS ANIMAIS ESTÁ NO TELHADO E TEM ALTURA 4,70