



DYNAMAX MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY AUTOPOLA Jankov vršok 2022 (SVK) - 15. -17.07-2022

ORGANISER ZO ZTŠČ MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou,

ASN: SAMŠ

Date: 16/07/2022

Time: 12.05 hrs

ROZHODNUTIE RŠK č. 2

Document No:3.2

OD: Rada športových komisárov

KOMU: Mazura Racing, driver No 34 Marek Jalč

Number of pages	1	Attachment(s)	-
-----------------	---	---------------	---

The Stewards, having received a report from chief scrutineer on the result of the technical inspection after the 1st practice head, where they found that the vehicle contained two spare wheels and a codriver seat, which is contrary to the correct importation of the vehicle.

Športoví komisári obdržali písomnú správu Hlavného technického komisára o výsledku technickej kontroly po prvej treningovej jazde, kde zistili, že vozidlo obsahuje dve rezervne kolesá a sedadlo spolujazdca, čo je v rozpore so správnym dovážením vozidla.

The Stewards issues this decision based on this fact. Rada športových komisárov na základe tejto skutočnosti vydáva toto rozhodnutie:

Competitor Súťažiaci:	MAZUMA RACING č. lic. S0198/A
Driver and car No /Jazdec:	Marek Jalč, č. lic. 1593/DR/R št.c. 34
Session/ Miesto:	Parc ferme after 1 st practis head/ Parc ferme po prvej treningovej jazde
Time /Čas:	08:45
Fact:	car equipment not allowed by technical regulations of GSMP / výbava vozidla nevyhovuje technickým predpisom GSM
Offence/Skutok:	Breach of art. 6.1. of Appendix 2 (Technical regulations) of GSMP Regulations Porušenie článku 6.1 prílohy 2 (Technické predpisy) predpisov GSMP
Decision /Rozhodnutie:	Disqualification form GSMP classification / Diskvalifikácia z klasifikácie GSMP
Reason /Odôvodnenie:	




When checking the vehicles after the finish line of the 1st practise head, the scruteneers found that the vehicle no. 34 does not meet the PZM technical regulations, Article 6.1 of Annex 2



(Technical Regulations) of the GSMP regulations, because the vehicle contains two spare wheels and a codriver seat, which is contrary to the correct importation of the vehicle. RŠK issued this decision after hearing the interested party.

Technickí komisári pri kontrole vozidiel po celi 1. treningovej jazdy zistili, že vozidlo št. č. 34 nespĺňa technické predpisy PZM, článok 6.1 prílohy 2 (Technické predpisy) predpisov GSMP, pretože vozidlo obsahuje dve rezervné kolesá a sedadlo spolujazdca, čo je v rozpore so správnym dovážením vozidla. RŠK po vypočutí zainteresovanej strany vydala toto rozhodnutie.

Guidance /Poučenie: The Competitor was reminded of his right to appeal in accordance with Article 15 of the FIA International Sporting Code / Súťažiaci bol poučený o svojom práve odvolať sa v zmysle MŠP FIA článok 15.

<p>[signature 1 / podpis]</p>  <p>Chairman of the Panel / Predseda Ľubomír ŠIMKO</p>	<p>[signature 2 / podpis]</p>  <p>Steward / Člen Marcin FEJDASZ</p>	<p>[signature 3 / podpis]</p>  <p>Steward / Člen Pavol KUŠNIER</p>
---	---	---

Prevzatie:
Meno:
Súťažiaci:
Zverejnené na oficiálnej informačnej tabuli dňa:

Čas 12:36
Š.č.
o

