

Veranstaltung: 51. ADAC Rallye Stewweder Berg

Datum: 9.06. – 11.06.2022

DMSB-Reg.-Nr.: RY-12584/22

Datumj:	09.06.22	Zeit:	18:45 Uhr
Betreffj:	Mitteilung Nr. 4	Dok-Nr.:	3.4
Von:	Rallyeleiter	Anzahl der Seiten:	1
An:	alle Bewerber/Teilnehmer	Anhängej:	0

Aus gegebenem Anlass wichtige Hinweise für alle Teilnehmer:

1. Wir erinnern an die geltenden Vorschriften für Feuerlöschanlagen:

Die Feuerlöschanlage ist ein wichtiges Sicherheitselement zum Schutz der Besatzung im Falle eines Brandes im Auto. Sie ist für die Sicherheit der Fahrer unerlässlich – und Sicherheit ist ein Hauptanliegen des DMSB.

Das System muss in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers und den technischen Listen Nummer 16 oder Nummer 52 verwendet werden.

Art. 253 – 7.2 des Anhangs J zum ISG der FIA 2022 legt nicht fest, wann das System ein- oder ausgeschaltet werden kann. Aus diesem Grund muss es **während der Rallye immer aktiv sein**.

Während der Rallye bedeutet, dass die Systeme beim Verlassen des Service-Parks auf Überführungsetappen, den WPs und im Parc fermé ‚scharf geschaltet‘ sein müssen.

Die technischen Kommissare sind angewiesen, den Status der Feuerlöschanlagen während der Rallye zu überprüfen und Verstöße an die Sportkommissare zu melden.

2. Aus DMSB_RR 2022 – Art. 53.1:

„Sobald das Fahrzeug auf einer Wertungsprüfung (vom Start **bis zur STOP-Kontrolle**) fährt, müssen die Fahrzeuginsassen homologierte Schutzhelme tragen, die Sicherheitsgurte ordnungsgemäß anlegen und die komplette vorgeschriebene Kleidung und Ausrüstung gemäß ISG, Anhang L, Kapitel III – Fahrerausrüstung, wie vom Hersteller der Ausrüstung vorgesehen, tragen“.

Jeder Verstoß wird durch die Sportkommissare bestraft.

Helger Groppe
Rallyeleiter / COC