

Africa**RS Components SA**

P.O. Box 12182,
Vorna Valley, 1686
20 Indianapolis Street,
Kyalami Business Park,
Kyalami, Midrand
South Africa
www.rs-components.com

Asia**RS Components Ltd.**

Suite 1601, Level 16, Tower 1,
Kowloon Commerce Centre,
51 Kwai Cheong Road,
Kwai Chung, Hong Kong
www.rs-components.com

China**RS Components Ltd.**

Suite 23 A-C
East Sea Business Centre
Phase 2
No. 618 Yan'an Eastern Road
Shanghai, 200001
China
www.rs-components.com

Europe**RS Components Ltd.**

PO Box 99, Corby,
Northants.
NN17 9RS
United Kingdom
www.rs-components.com

Japan**RS Components Ltd.**

West Tower (12th Floor),
Yokohama Business Park,
134 Godocho, Hodogaya,
Yokohama, Kanagawa 240-0005
Japan
www.rs-components.com

U.S.A**Allied Electronics**

7151 Jack Newell Blvd. S.
Fort Worth,
Texas 76118
U.S.A.
www.alliedelec.com

South America**RS Componentes Limitada**

Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71
Centro Empresas El Cortijo
Conchali, Santiago, Chile
www.rs-components.com

**Instruction Manual****RS R-100****Stock No: 193-8686****Resistance Decade Boxes**

EN



1. Introduction

This device offers 7 decades of resistance ranges 1 to over $11M\Omega$ (in 1Ω steps). Slide switches allow easy addition and subtraction of resistance values. Binding posts offer simple and secure connections.

2. Specification

Resistance ranges	1 to 11, 111, 111Ω in 1Ω steps
Internal Resistance	Approx. 0.3Ω
Power	$0.3W$ Resistors
Connection	Three (3) binding post
Accuracy	1%
Operating conditions	temperature: 0 to $500C$ (32 to 122 OF)
Humidity	< 80%RH
Dimensions/Weight	14.0x13.1x3.0cm/295g

3. Operation

Binding post connections

WARNING: Make sure that the input voltage on Resistance box not exceed 30V / AC or 60V / DC for a long time. Disconnect the resistor box from other voltage sources when it is not in use.

The binding posts can be used for connections in several ways:

- A banana plug can be inserted directly into the posts.
- Bare wire can be threaded through the post after it has been unscrewed.
- Alligator clips can be used but use caution not to strip the post threads or plastic post housing.
- The resistance output is available on the red and the black binding posts.

The yellow post is case ground and is typically not used. Connect the positive lead of the device under test to the red post. Connect the negative lead to the black post. Use the yellow grounding post only if the device under test will be ground to the case.

4. Range selection

The 28 front panel switches are used to select the resistance that will be available on the red and black terminals. When a switch is set to the IN position, the value printed above the switch is added to the total resistance available at the posts. If all of the switches are set to out, the total output resistance is zero (0.3Ω internal resistance-approx).

For example, if the desired output value is 35.3kΩ, set the following switches to the IN position: 30k, 4k, 1kΩ and 300Ω.

5. Testing

This device can be used to verify the calibration integrity of MultiMeters, LCR meters, calibrators, etc. connect as described above in the binding post connection section. set the resistance switches to output the desired resistance. Ensure that the voltage supplied by the device under test does not overload the 0.3W internal resistor power rating. The device under test read the value of resistance selected on the tester. If it does not, the device under test may need calibration, adjustment, or repair.



Manuel d'instructions

RS R-100

Numéro de stock: 193-8686

Résistance de la boîtes à décades

FR



Start with all switches up (OUT) for 0 Ohms
Switch down (IN) to add Resistance value
Resistance Decade Box



1. Introduction

Cet appareil offre 7 décades de gammes de résistance allant de 1 à plus de 11 MΩ (par incrément de 1Ω). Les interrupteurs à glissière permettent d'ajouter et de soustraire facilement des valeurs de résistance. Les postes de reliure offrent des connexions simples et sécurisées.

2. Spécification

Gammes de résistance	1 à 11, 111, 111Ω dans l'étape de 1 Ω
Résistance interne	Approximative de 0.3Ω
Source d'alimentation	Résistances de 0.3W
Connexion	Trois (3) poste de liaison
Précision	1%
Des conditions de fonctionnement	température: 0 à 50 ° C (32 à 122 OF)
Humidité	< 80% HR
Dimensions / Poids	14.0x 13.1x3.0cm / 295g

3. Opération

Liaison de poste

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la tension d'entrée sur la boîte de résistance ne dépasse pas 30V / courant alternatif ou 60V / courant continu pendant une période prolongée. Déconnectez le boîtier de résistance des autres sources de tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

Les reliures peuvent être utilisées pour les connexions de plusieurs manières:

- Une fiche banane peut être insérée directement dans les poteaux.
- Le fil nu peut être passé dans le poteau après avoir été dévissé.
- Vous pouvez utiliser des pinces , mais veillez à ne pas dénuder les filets ni le boîtier en plastique.
- La sortie de résistance est disponible sur les bornes rouges et noires.

Le poteau jaune correspond à un motif et n'est généralement pas utilisé. Connectez le fil positif de l'appareil à tester à la borne rouge. Connectez le fil négatif au poteau noir. Utilisez le piquet de terre jaune uniquement si l'appareil testé est relié au boîtier.

4. Sélection de la gamme

Les 28 commutateurs situés sur le panneau avant permettent de sélectionner la résistance qui sera disponible sur les bornes rouge et noire. Lorsqu'un commutateur est réglé sur la position IN, la valeur imprimée au-dessus du commutateur est ajoutée à la résistance totale disponible aux bornes. Si tous les commutateurs sont réglés sur Out, la résistance de sortie totale est égale à zéro (résistance interne d'environ 0,3Ω).

Par exemple, si la valeur de sortie souhaitée est de 35,3 kΩ, réglez les commutateurs suivants sur la position IN: 30k, 4k, 1kΩ et 300Ω.

5. Essai

Cet appareil peut être utilisé pour vérifier l'intégrité de l'étalonnage des multimètres, des appareils de LCR, des étalonneurs, etc. Pour régler les commutateurs de résistance et produire la résistance désirée. Assurez-vous que la tension fournie par le périphérique testé ne surcharge pas la puissance nominale de la résistance interne de 0,3W. L'appareil à tester de la valeur de la résistance sélectionnée sur le testeur. Si ce n'est pas le cas, l'appareil testé peut nécessiter un étalonnage, un réglage ou une réparation.

Anleitung

RS R-100

Bestandsnr. : 193-8686

Widerstandsdekadenboxen

(DE)



1. Einführung

Dieses Gerät bietet Widerstandsbereiche von 1 bis über $11\text{M}\Omega$ über 7 Dekaden (in 1Ω Schritten). Schiebeschalter erlauben die leichte Addition und Subtraktion der Widerstandswerte. Bindepfosten erlauben leichte und sichere Verbindungen.

2. Spezifikation

Widerstandsbereiche	1 bis 11, 111, 111Ω in 1Ω Schritten
Innenwiderstand	Ungefähr 0.3Ω
Leistung	0.3W Widerstand
Verbindung	Drei (3) Bindepfosten
Genauigkeit	1%
Betriebsbedingungen	Temperatur: 0 to 500C (32 bis 122 OF)
Luftfeuchtigkeit	< 80%RH
Abmessungen/Gewicht	4.0x13.1x3.0cm/295g

3. Operation

Bindepfosten verbinden

Warnung: Bestätige, dass nicht über eine längere Zeit die Eingangsspannung an der Widerstandsbox 30V/AC oder 60V/DC beträgt. Trenne die Widerstandsbox von anderen Spannungsquellen, wenn man sie nicht verwendet.

Die Bindungspfosten können mit verschiedenen Methoden für Verbindungen benutzt werden:

- Man kann einen Bananenstecker direkt in die Pfosten reinstecken.
- Man kann den blanken Draht kann nach dem Abschrauben durch den Pfosten fädeln.
- Man kann Krokodilklemmen benutzen. Achte jedoch darauf, nicht das Pfostengewinde oder das Kunststoffpfostengehäuse abzuziehen.
- Die Widerstandsausgabe ist an den roten und schwarzen Bindepfosten erhältlich.

Der gelbe Pfosten ist ein Gehäuseboden und wird meist nicht benutzt. Verbinde die positive Leitung des Geräts mit dem roten Pfosten. Verbinde die negative Leitung des Geräts mit dem schwarzen Pfosten. Benutze den gelben Erdungsstift nur, wenn das zu prüfende Gerät am Gehäuse geerdet werden soll.



4. Bereichsauswahl

Mit den 28 Schalter auf der Vorderseite kann man den Widerstand wählen, der an den roten und schwarzen Klemmen verfügbar ist. Wenn der Schalter auf IN gestellt ist, wird der über dem Schalter gedruckte Wert zu dem am Pfosten verfügbaren Gesamtwiderstand addiert. Wenn alle Schalter auf "out" stehen, ist der Gesamtausgangswiderstand auf Null (0.3Ω Innenwiderstand- ungefähr).

Wenn zum Beispiel der gewünschte Ausgangswert 35.3 kΩ beträgt, stelle den folgenden Schalter auf die Position IN: 30k, 4k, 1kΩ und 300Ω.

5. Testen

Dieses Gerät kann benutzt werden, um die Kalibrierungsintegrität von Multimetern, LCR-Messgeräten, Kalibratorn und vieles mehr zu testen. Stelle die Widerstandsschalter so ein, dass der gewünschte Widerstand ausgegeben wird. Bestätige, dass die vom Tester gelieferte Spannung die Nennleistung des Innenwiderstands von 0.3W nicht übertrifft. Der Tester liest den am Tester gewählten Widerstandswert. Wenn nicht, muss der Tester möglicherweise kalibriert, eingestellt oder repariert werden.



Manuale di istruzioni

RS R-100

N. di stock : 193-8686

Scatole di decadi di resistenza

IT





1. Introduzione

Questo dispositivo offre 7 decenni di range di resistenza da 1 a oltre $11\text{ M}\Omega$ (con incrementi di $1\ \Omega$). Gli interruttori a scorrimento consentono di aggiungere e sottrarre facilmente i valori di resistenza. I posti vincolanti offrono connessioni semplici e sicure.

2. Specifiche

Gamme di resistenza	Da 1 a 11, 111, 111 Ω con incrementi di $1\ \Omega$
Resistenza interna	Appross. 0.3Ω
Energia	Resistori da $0,3\text{ W}$.
Connessione	Tre (3) posti vincolanti
Precisione	1%
Condizioni operative	temperatura: da 0 a 50° C (da 32 a 122 Dl)
Umidità	< 80% umidità relativa
Dimensioni / Peso	14.0x13.1x3.0cm / 295g

3. Operazione

Collegamenti post vincolanti

AVVERTENZA: assicurarsi che la tensione di ingresso sulla scatola della resistenza non superi i $30\text{ V} / \text{CA}$ o $60\text{ V} / \text{CC}$ per lungo tempo. Scollegare la scatola della resistenza da altre fonti di tensione quando non è in uso.

I posti di associazione possono essere utilizzati per le connessioni in diversi modi:

- Una spina a banana può essere inserita direttamente nei messaggi.
- Il filo nudo può essere infilato attraverso il palo dopo che è stato svitato.
- È possibile utilizzare le clip a coccodrillo, ma fare attenzione a non spellare i filetti dei montanti o l'alloggiamento dei montanti in plastica.
- L'uscita della resistenza è disponibile sui pali di rilegatura rossi e neri.

Il palo giallo è rettificato e in genere non viene utilizzato. Collegare il cavo positivo del dispositivo in prova al palo rosso. Collegare il cavo negativo al palo nero. Utilizzare il perno di messa a terra giallo solo se il dispositivo sottoposto a prova sarà collegato alla custodia.



4. Selezione della gamma

I 28 interruttori del pannello frontale vengono utilizzati per selezionare la resistenza che sarà disponibile sui terminali rosso e nero. Quando un interruttore è impostato sulla posizione IN, il valore stampato sopra l'interruttore viene aggiunto alla resistenza totale disponibile sui pali. Se tutti gli interruttori sono impostati su out, la resistenza di uscita totale è zero ($0,3\Omega$ resistenza interna-circa).

Ad esempio, se il valore di uscita desiderato è $35.3\text{k}\Omega$, impostare i seguenti interruttori sulla posizione IN: 30k , 4k , $1\text{k}\Omega$ e 300Ω .

5. Analisi

Questo dispositivo può essere utilizzato per verificare l'integrità della calibrazione di Multi Metri, misuratori LCR, calibratori, ecc. Connetersi come descritto sopra nella sezione Connessione post vincolante. impostare gli interruttori di resistenza per emettere la resistenza desiderata. Assicurarsi che la tensione fornita dal dispositivo in prova non sovraccarichi la potenza nominale del resistore interno da $0,3\text{ W}$. Il dispositivo in prova legge il valore di resistenza selezionato sul tester. In caso contrario, potrebbe essere necessario calibrare, regolare o riparare il dispositivo in prova.

Manual de instrucciones

RS R-100

Stock No: 193-8686

Cajas de décadas de resistencias

(ES)



1. Introducción

Este dispositivo ofrece 7 décadas de rangos de resistencia desde 1 a más de 11 MΩ (en saltos de 1Ω). Los interruptores deslizantes permiten sumar y restar fácilmente los valores de resistencia. Los bornes ofrecen conexiones simples y seguras.

2. Especificación

Rangos de resistencia	1 a 11, 111, 111Ω en saltos de 1 Ω
Resistencia interna	Aprox.0.3Ω
Potencia	Resistencias 0.3W
Conexión	Tres (3) bornes
Precisión	1%
Condiciones de operación	Temperatura: 0 a 500C (32 a 1220F)
Humedad	< 80%HR
Dimensiones/Peso:	14.0x13.1x3.0cm/295g

3. Funcionamiento

Conexiones en los bornes

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el voltaje de entrada en la caja de resistencia no excede 30V / AC o 60V / DC durante mucho tiempo. Desconecte la caja de resistencia de otras fuentes de voltaje cuando no esté en uso.

Los bornes se pueden usar para conexiones de diferentes formas:

- Se puede insertar un conector tipo banana directamente en los bornes.
- El cable pelado se puede pasar a través del borne después de desenroscarlo.
- Se pueden usar pinzas de contacto, pero tenga cuidado de no pelar los hilos del borne o la carcasa del plástico del borne.
- La resistencia de salida está disponible en los bornes rojo y negro.

El borne amarillo está a tierra y normalmente no se usa. Conecte el cable positivo del dispositivo en estudio al borne rojo. Conecte el cable negativo al borne negro. Use el borne amarillo de conexión a tierra solo si el dispositivo que se prueba está conectado a tierra.



4. Selección del rango

Los 28 interruptores del panel frontal se utilizan para seleccionar la resistencia que estará disponible en los terminales roja y negra. Cuando un interruptor se coloca en la posición IN, el valor presentado sobre el interruptor se añade a las resistencias totales de los bornes. Si todos los interruptores están desactivados, la resistencia de salida total es cero (resistencia interna de 0.3Ω aprox.)

Por ejemplo, si el valor de salida deseado es $35.3k\Omega$, configure los siguientes interruptores en la posición IN: $30k$, $4k$, $1k\Omega$ y 300Ω .

5. Pruebas

Este dispositivo se puede usar para verificar la integridad de la calibración de MultiMetros, medidores LCR, calibradores, etc. como se describe anteriormente en la sección de conexión del borne. Configure los interruptores de resistencia para generar la resistencia deseada. Asegúrese de que el voltaje suministrado por el dispositivo que se está evaluando no sobrepasa la potencia nominal de resistencia interna de $0.3W$. El dispositivo que se está evaluando lee el valor de la resistencia seleccionada en el aparato de medida. Si no es así, el dispositivo que se comprueba puede necesitar calibración, ajuste o reparación.

