



53450



|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| ES | PISTOLA DE INFLADO DIGITAL.....      | 2 |
| EN | AIR INFLATOR WITH DIGITAL GAUGE..... | 3 |

Este manómetro digital ha sido diseñado para brindar mediciones precisas de presión en diferentes unidades (Psi, Bar, Kpa y Kgf/cm<sup>2</sup>), tanto para uso profesional como doméstico. Su construcción robusta con guardia de goma y clip de latón asegura durabilidad y facilidad de uso en diferentes condiciones.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Medición:
  - 0-200 Psi
  - 0-14 Bar
  - 0-1400 Kpa
  - 0-14 Kgf/cm<sup>2</sup>
- Pantalla: Retroiluminada en color verde con números grandes
- Alimentación: 2 baterías AAA (NO incluidas)
- Funciones Especiales:
  - Apagado automático
  - Encendido automático al detectar presión
  - Indicador de batería baja
- Accesorios Incluidos:
  - Manguera flexible de 300 mm resistente a dobleces
  - Clip de latón para conexión segura
  - Botón de purga de aire para ajustes de presión
- Diseño y Protección:
  - Revestimiento de goma protectora
  - Fitting estándar industrial europeo (EU)

### INSTRUCCIONES DE USO

#### 01. Verificación inicial

Antes de comenzar, revise que el producto se encuentre en buen estado físico y que todos los componentes estén presentes: manómetro, manguera, pantalla, botones clip de latón, y conector.

#### 02. Instalación de baterías

- Abra la tapa posterior, ubicada detrás de la pantalla.
- Introduzca las 2 baterías AAA respetando la polaridad.
- Cierre la tapa de protección de manera segura.

#### 03. Encendido del manómetro

- Presione el botón "ON" ubicado en el lado

izquierdo del dispositivo.

- La pantalla se encenderá automáticamente con retroiluminación verde durante unos segundos, mostrando el estado inicial.

#### 04. Selección de unidad de medición

- Presione el botón del lado derecho del dispositivo para seleccionar la unidad deseada:
  - Psi
  - Bar
  - Kpa
  - Kgf/cm<sup>2</sup>

#### 05. Conexión y uso

- Conecte la manguera del manómetro a la fuente de aire o al sistema que desea medir.
- Asegúrese de que el clip de latón esté bien fijado para evitar fugas.
- Proceda a tomar la medición correspondiente.

**Importante:** No exceda los límites de presión indicados en las especificaciones técnicas. Un uso por encima del rango puede dañar el equipo o generar lecturas erróneas.

01



02



03



04



05



### MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES

- Limpie el dispositivo con un paño seco después de su uso.
- No exponga el manómetro al agua o a condiciones extremas de temperatura.
- Retire las baterías si no lo utilizará durante un largo periodo.

## EN

## INSTRUCTION MANUAL

This digital pressure gauge is designed to provide accurate pressure readings in various units (Psi, Bar, Kpa, and Kg/cm<sup>2</sup>), suitable for both professional and home use. Its rugged construction, with a rubber guard and brass clip, ensures durability and ease of use in a variety of conditions.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Measurement Range:
  - 0-200 Psi
  - 0-14 Bar
  - 0-1400 Kpa
  - 0-14 Kg/cm<sup>2</sup>
- Display: Green backlit screen with large numeric digits
- Power Supply: 2×AAA batteries (NOT included)
- Special Features:
  - Automatic shut-off
  - Auto-on when pressure is detected
  - Low battery indicator
- Included Accessorie
  - 300 mm flexible hose, kink-resistant
  - Brass clip for secure connection
  - Air release button for precise pressure adjustment
- Design & Protection:
  - Protective rubber covering
  - Standard EU industrial fitting

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### 01. Initial Check

Before starting, make sure the product is in good physical condition and that all components are present: gauge, hose, display, buttons, brass clip, and connector.

#### 02. Battery Installation

- Open the rear cover located behind the display.
- Insert the 2 AAA batteries, ensuring correct polarity.
- Close the protective cover securely.

#### 03. Turning On the Pressure Gauge

- Press the "ON" button located on the left side of the device.
- The screen will automatically light up with green backlighting for a few seconds, displaying the initial status.

#### 04. Selecting the Measurement Unit

- Press the button on the right side of the device to select the desired unit:
  - Psi
  - Bar
  - Kpa
  - Kg/cm<sup>2</sup>

#### 05. Connection and Use

- Connect the gauge's hose to the air source or the system you wish to measure.
- Ensure the brass clip is securely fastened to prevent leaks.
- Proceed to take the corresponding measurement.

**Important:** Do not exceed the pressure limits indicated in the technical specifications. Using the device beyond its range may damage the equipment or cause inaccurate readings.

01



02





03



04



05



### MAINTENANCE AND RECOMMENDATIONS

- Clean the device with a dry cloth after use.
- Do not expose the gauge to water or extreme temperature conditions.
- Remove the batteries if the device will not be used for an extended period.

**53450**



**[www.jbmcamp.com](http://www.jbmcamp.com)**

JBM CAMPLLONG, S.L.  
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6  
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA  
[jbm@jbmcamp.com](mailto:jbm@jbmcamp.com)  
Tel. +34 972 405 721  
Fax. +34 972 245 437