

**BR-CONDOMINIO VISTA CAMBURY, SAO SEBASTIAO, SP**  
**SÃO SEBASTIÃO, SAO PAULO, BRASIL**

## Solo Grampeado

**Problema:**

Na madrugada de 19 de fevereiro de 2023, deslizamentos de terra causados por um temporal histórico provocaram destruição na região de São Sebastião. Em menos de 24 horas, choveu aproximadamente 627 mm. No condomínio Vista Cambury, um deslizamento de terra atingiu uma das residências, causando danos significativos

**Nome do Cliente:** CONDOMINIO VISTA CAMBURY**Projeto / Consultoria:** Consgeo**Construtora:** Condominio Ponta Cambury**Produtos usados (Qtd)**MacMat HS 1600,00 m<sup>2</sup>**Data da obra:** 06/2023 - 08/2023[Google Maps](#)[Google Earth](#)**Solução:**

A solução adotada para estabilizar o talude foi o solo grampeado, mantendo o aspecto natural com uma solução verde. Neste caso, foi utilizada a geomanta reforçada MacMat HS 100.



Antes da Obra



Antes da Obra



Durante a obra



Durante a obra




Obra Concluída



Obra Concluída



Obra Concluída



Representação Esquemática