

REDLINE®

PROFESSIONAL

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MÉXICO

Teléfono de contacto:
018005225353

PERU

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR SA - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2045-2500. - Chile: SODIMAC S.A. RUT 96.797.430-K - Av. Pte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel: 56-2-7738-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A. RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT 76.677.210-6 - Natanel Cox 620 Subbarahón, Santiago - Tel: 562-827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. CUC SIC 800242106, NIT: 800242106-7 - Carrera 600 Nº 80-70, Bogotá. Tel: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT: 906.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900171447 - Bogotá - Tel: 57-1-8570002 Nacional: 01-8000-115253. - México: COMERCIALIZADORA SODIMAC S.A. de C.V. Avenida Andrés López Matos 201, Colonia Santa Cruz Acaticán, Nequáligen De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CS016120782A, Tel: +52 55 5375 9000. - Perú: SODIMAC PERU S.A. RUC: 2038923072A, Av. Angamos Este Nº 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / MAESTRO PERU S.A. RUC: 20112273922, Jr. San Lorenzo Nº 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-6111900 / SAGA FALABELLA S.A. RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508665934 - Tel: 51-01-513-335 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A. RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel: 598-2604-7105.

REDLINE®

PROFESSIONAL

INSTRUCCIONES DE USO

Cable puller Polipasto/Tecle de tracción manual Cabo puxador

ITEM N° : 24P61131



USOS MULTIFUNCIONALES



Uso
Recreacional

Para
Estructuras

Uso
Industrial

Para
Emergencias

Para
Flejar

Para
Cercas


Antes de usar este producto
lea de manera cuidadosa, estas instrucciones.

PARA LIBERAR LA TENSION:

Presione el resorte de trinquete en dirección de la flecha "A". Presione constantemente el mango hasta que el trinquete de arrastre presione y desenganche el trinquete de detención (no se muestra) para liberar el diente de trinquete. Esto libera la carga una muesca. Repita este movimiento de mango según se requiera para liberar la tensión una muesca a la vez.

PRECAUCIÓN

Al liberar la carga evite movimientos abruptos del mango. Aplique presión al mango con una fuerza uniforme y constante.



ESPECIFICACIÓN (CAPACIDAD DE RUPTURA)							
CABLE	MÉTODO	1 TON	1/2 TON	2 TON	2.5 TON	3 TON	4 TON
LÍNEA DOBLE	CAPACIDAD DE TIRO	1 000 kg	1 500 kg	2 000 kg	2 500 kg	3 000 kg	4 000 kg
		2 000 kg	3 000 kg	4 000 kg	5 000 kg	6 000 kg	8 000 kg
No eleve o levante personas							
LÍNEA SIMPLE	CAPACIDAD DE TIRO	500 kg	750 kg	1 000 kg	1 250 kg	1 500 kg	2 000 kg
		1 000 lb	1 500 lb	2 000 lb	2 500 lb	3 000 lb	4 000 lb
No eleve o levante personas							
DIÁMETRO DEL CABLE		3/16" (5 mm)	1/4" (6 mm)				
PALANCA		15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1


PARA SUBIR CARGA O APLICAR TENSION

Enganche el trinquete de arrastre y la rueda dentada presionando el resorte de trinquete en dirección de la flecha "A", y luego suba el mango hacia la dirección de la flecha "C". Cada golpe de mango enrollará el cable para tirar la carga.

PARA EXTENDER EL CABLE

INSTRUCCIONES DE USO

Fije el gancho y la polea a un ancla rígida. Presione el resorte de trinquete de arrastre en dirección de la flecha "B". Suba el mango y sostenga firmemente hacia la dirección de la flecha "E", luego presione el trinquete de detención en dirección de la flecha "D" y al mismo tiempo tire hasta obtener la soltura.



PRECAUCIÓN:

Asegúrese de mantener el polipasto manual en condiciones de trabajo adecuadas y seguras cumpliendo las siguientes reglas:

1. Revise regularmente que el cable no tenga hilachas, deformaciones, hebras cortadas o distorsión. Cambie el cable en cuanto se produzca una de las situaciones anteriores.
2. No tire el cable por sobre o alrededor de una esquina.
3. No enrolle el cable en algún objeto y ni tampoco lo enganche hacia atrás en sí mismo.
4. No sobrecargue; debe saber qué carga puede resistir al tirar.
5. No use un tubo "palanca" u otro dispositivo para alargar el mango para lograr una fuerza adicional. Esto destruirá la máquina.
6. No opere el polipasto con menos de 3 envolturas de cable en el eje.
7. Use una eslinga, cáncamo u otro accesorio adecuado unido a la carga a tirar y asegúrese de enganchar en forma segura el polipasto manual a la carga.
8. No eleve o levante a personas.

CAMBIO DEL CABLE

Una apertura de "cerradura" de diseño de cambio rápido especial en el cilindro de la rueda dentada y un extremo arrastrado al cable permiten un cambio instantáneo y seguro del cable. Tire todo el cable de la rueda dentada, saque el cable de la "cerradura", inserte el cable nuevo y luego enrolle el cable en la rueda dentada.

REDLINE®

PROFESSIONAL

Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634

www.sodimac.com.ar

BRASIL

Teléfono para contato:
0300 7634622

www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020

www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
01 8000 115 150

www.homecenter.com.co

MÉXICO

Teléfono de contacto:
018005225353

PERU

Teléfono de contacto:
4192000

www.sodimac.com.pe

(Maestro) 6310300

www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634

www.sodimac.com.uy

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-4657252-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires, Tel. 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDICOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 08-11-2105-2510. - Chile: SODIMAC S.A. RUT 96.972.630-A. - Av. P. del. Eduardo Frei P. 3072, Renca, Santiago, Tel. 56-2-7739-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.621.339-5. - Av. Santa Rosa 7076, La Grana - Santiago - Tel. 56-2-2394-7000 / FALABELLA RETAL S.A. RUT 77.201.284-4. - Manuel Rodríguez Norte 700, Santiago - Tel. 609-500-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT 76.037.210-4. - Natural Cox 420, Subterráneo, Santiago - Tel. 602-827-0211. - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. CUC. SIC 800242106. NIT. 800.242.106-2. - Carrera 680 N° 88-70, Bogotá, Tel. 57-1-5640000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT. 900.017.447-9. - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel. 57-1-5070002 Nacional: 01-8000-113252. - México: COMERCIALIZADORA SODIMAC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Neocatejón De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC: CSO16120762A, Tel. +52 55 5375 9000. - Perú: SODIMAC PERU S.A. RUC: 2089200724, Av. Angamos Este N° 1826 Int. 2, Surquillo - Lima - Tel. 51-1-2119500 / MAESTRO PERU S.A. RUC: 2012229222, Jr. San Lorenzo N° 881, Esca, Angamos con Rta. de Panamá, Surquillo - Lima - Tel. 51-1-6111000 / SODIMAC FALABELLA S.A. RUC: 20101012026, Av. P. de la República 3270, San Isidro, Lima - Tel. 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. Av. Angamos Este 1826, oficina 6, Piso 10, Surquillo - Lima - RUC: 2053865934 - Tel. 51-01-513-335 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A. RUT 21.299.665-0016 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel. 598-2604-7105.

REDLINE®

PROFESSIONAL

INSTRUCCIONES DE USO

Cable puller Polipasto/Tecle de tracción manual Cabo puxador

ITEM N° : 24P61131



USOS MULTIFUNCIONALES



Uso Recreacional Para Estructuras Uso Industrial Para Emergencias Para Flejar Para Cercas

Antes de usar este producto
lea de manera cuidadosa, estas instrucciones.

REDLINE®


PROFESSIONAL

PARA LIBERAR LA TENSION:

Presione el resorte de trinquete en dirección de la flecha “A”. Presione constantemente el mango hasta que el trinquete de arrastre presione y desenganche el trinquete de detención (no se muestra) para liberar el diente de trinquete. Esto libera la carga una muesca. Repita este movimiento de mango según se requiera para liberar la tensión una muesca a la vez.

PRECAUCIÓN

Al liberar la carga evite movimientos abruptos del mango. Aplique presión al mango con una fuerza uniforme y constante.



ESPECIFICACIÓN (CAPACIDAD DE RUPTURA)							
CABLE	MÉTODO	1 TON	1/2 TON	2 TON	2.5 TON	3 TON	4 TON
LÍNEA DOBLE	CAPACIDAD DE TIRO	1000 kg	1500 kg	2000 kg	2500 kg	3000 kg	4000 kg
		2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
No eleve o levante personas							
LÍNEA SIMPLE	CAPACIDAD DE TIRO	500 kg	750 kg	1 000 kg	1 250 kg	1 500 kg	2 000 kg
		1 000 lb	1 500 lb	2 000 lb	2 500 lb	3 000 lb	4 000 lb
No eleve o levante personas							
DIÁMETRO DEL CABLE		3/16" (5 mm)	1/4" (6 mm)				
PALANCA		15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1

PARA SUBIR CARGA O APLICAR TENSION


Enganche el trinquete de arrastre y la rueda dentada presionando el resorte de trinquete en dirección de la flecha “A”, y luego suba el mango hacia la dirección de la flecha “C”. Cada golpe de mango enrollará el cable para tirar la carga.

REDLINE®

PROFESSIONAL

PARA EXTENDER EL CABLE

Fije el gancho y la polea a un ancla rígida. Presione el resorte de trinquete de arrastre en dirección de la flecha “B”. Suba el mango y sostenga firmemente hacia la dirección de la flecha “E”, luego presione el trinquete de detención en dirección de la flecha “D” y al mismo tiempo tire hasta obtener la soltura.



PRECAUCIÓN:

Asegúrese de mantener el polipasto manual en condiciones de trabajo adecuadas y seguras cumpliendo las siguientes reglas:

1. Revise regularmente que el cable no tenga hilachas, deformaciones, hebras cortadas o distorsión. Cambie el cable en cuanto se produzca una de las situaciones anteriores.
2. No tire el cable por sobre o alrededor de una esquina.
3. No enrolle el cable en algún objeto y ni tampoco lo enganche hacia atrás en sí mismo.
4. No sobrecargue; debe saber qué carga puede resistir al tirar.
5. No use un tubo “palanca” u otro dispositivo para alargar el mango para lograr una fuerza adicional. Esto destruirá la máquina.
6. No opere el polipasto con menos de 3 envolturas de cable en el eje.
7. Use una eslinga, cáncamo u otro accesorio adecuado unido a la carga a tirar y asegúrese de enganchar en forma segura el polipasto manual a la carga.
8. No eleve o levante a personas.

CAMBIO DEL CABLE

Una apertura de “cerradura” de diseño de cambio rápido especial en el cilindro de la rueda dentada y un extremo arrastrado al cable permiten un cambio instantáneo y seguro del cable. Tire todo el cable de la rueda dentada, saque el cable de la “cerradura”, inserte el cable nuevo y luego enrolle el cable en la rueda dentada.

INSTRUCCIONES DE USO