

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Metros · Cintas metricas · Niveles · Medidores laser · Escuadras · Calibres · Termómetros · Multimetros

DISTRIBUIDOR / RESPONSABLE COMERCIAL		FABRICANTE / RESPONSABLE EN UE	
Distribuidor:	Modrego Hogar — FRUNSOMER, S.L.	Fabricante resp. UE:	Ver Declaracion de Conformidad del producto
CIF:	B58370990	Nota:	El fabricante responsable en la UE figura en la DoC especifica de cada producto, descargable desde la ficha de producto en modregohogar.com.
Direccion:	Carrer de la Conca de Tremp 18, 08032 Barcelona	Contacto fabricante:	Ver DoC · disponible en ficha de producto
Contacto:	info@modrego.es · +34 933 57 97 21	Trazabilidad:	N. lote / serie: ver etiqueta del producto
Rol GPSR:	Distribuidor (Art. 7 Reglamento UE 2023/988)	Garantia legal:	Minimo 2 anos (consumidores) — RD Leg. 1/2007
Version:	v1.0 — Mayo 2026	Art. 19 GPSR:	Informacion precontractual obligatoria
Normativa:	Reglamento (UE) 2023/988 GPSR	Aplica a:	Metros · Cintas metricas · Niveles · Medidores laser · Escuadras · Calibres · Termómetros · Multimetros
Idioma:	Espanol (ES)		

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEGURIDAD

Clase laser	Precision	Baterias	IP medidores
Clase 2 max. no apuntar a ojos — dano permanente	Ver manual mm o % — calibrar periodicamente	Ver manual tipo y voltaje — no mezclar tipos	Ver etiqueta resistencia al agua segun uso

NORMATIVA APLICABLE

Norma	Descripcion
EN 60825-1	Seguridad de los productos laser — Clasificacion
EN 61010-1	Requisitos de seguridad para equipos de medicion
Regl. UE 2023/988	GPSR — Reglamento General de Seguridad de los Productos
RD 1801/2003	Normativa espanola — seguridad general

ADVERTENCIAS CRITICAS — LEER ANTES DE USAR

- PROHIBIDO:** dirigir el rayo laser hacia personas, animales o superficies reflectantes — riesgo de dano ocular permanente.
- PROHIBIDO:** usar multimetros en alta tension sin la categoria de medida adecuada (CAT III o IV).
- PROHIBIDO:** modificar o reparar instrumentos de medicion.
- OBLIGATORIO:** calibrar periodicamente los instrumentos usados en trabajos profesionales.

INSTRUCCIONES DE USO SEGURO

- Medidor laser: nunca mire directamente al haz ni lo dirija a otras personas.
- Cintas metricas: recoja la cinta lentamente para evitar cortes.
- Niveles: proteja de golpes — una burbuja rota inutiliza el instrumento.
- Multimetros: seleccione funcion y escala correctas antes de medir.
- Calibres: limpie antes y despues del uso. Almacene en estuche.
- Cambie las baterias cuando aparezca el indicador de bateria baja.
- En uso profesional: lleve registro de calibracion con fecha y resultado.
- Almacene en su estuche o funda original para evitar danos y polvo.

EPI RECOMENDADOS

EPI	Descripcion y normativa
Gafas anti-laser	EN 207 — si trabaja con laser de potencia (Clase 3B o 4).
Guantes aislantes	Para uso de multimetros en instalaciones electricas (EN 60903).

TRAZABILIDAD Y CONTACTOS

Referencia:	Ver etiqueta / ficha de producto
N. lote/serie:	Ver etiqueta del fabricante en el producto
DoC:	Descargable en ficha de producto — modregohogar.com
Certificados:	Disponibles bajo solicitud: info@modrego.es
Reclamaciones:	info@modrego.es · +34 933 57 97 21 (L-V 9:30-19:00)
Alerta UE:	RAPEX / Safety Gate — Comision Europea

Elaborado por Modrego Hogar (FRUNSOMER, S.L. — CIF B58370990), distribuidor, en cumplimiento del Art. 19 Reglamento (UE) 2023/988 GPSR (vigente desde 13/12/2024). Informacion precontractual obligatoria — Art. 19.d). Aplica a: Metros · Cintas metricas · Niveles · Medidores laser · Escuadras · Calibres · Termómetros · Multimetros. La DoC y certificados son responsabilidad del fabricante, disponibles en modregohogar.com. Contacto: info@modrego.es · +34 933 57 97 21. Advertencias en castellano (ES). Documento protegido — prohibida su reproduccion sin autorizacion expresa de FRUNSOMER S.L.