



GENUINE REPLACEMENT PARTS



WIPER COMPONENTS
1965-1989

APPLICABLE TO ALL MARKETS

REPLACEMENT WIPER COMPONENTS FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS 1965-1989



Rolls-Royce											
MODEL	CHASSIS/VIN NUMBER RANGE		APPROXIMATE PRODUCTION DATES		WIPER ARM				WIPER BLADE	RUBBER INSERT	
					DRIVER	PASSENGER	DRIVER	PASSENGER			
SILVER SHADOW Four Door Saloon	1001	5603	1965	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
	6004	7518	1968	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975	
	7519	26700	1969	1977	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
Long Wheelbase	1467	7361	1967	1969	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
	7378	26700	1969	1977	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
Two Door Saloon • James Young • Mulliner Park Ward	1067	2269	1965	1966	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
	1148	4184	1966	1968	RH9222 ²	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
	4185	5141	1968	1968	UD14856 St	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
	5142	6783	1968	1969	UD14856 St	RH9222	UD14856 St	RH9222	UD22556	CD4975	
	6787	7459	1969	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975	
	7460	9767	1969	1971	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
	• Drophead Coupé	1698	4184	1967	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
		4185	5141	1968	1968	UD14856 St	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
		5142	6783	1968	1969	UD14856 St	RH9222	UD14856 St	RH9222	UD22556	CD4975
		6787	7459	1969	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975
CORNICHE Convertible	9919	50757	1971	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
	01524	10372	1980	1984	PW80898 ^S	PW80900 ^S	PW 80897 ^S	PW80899 ^S	PW81544 ^M	CD4975	
	10373	16968	1984	1987	PW86833 ^M	PW85565 ^M	PW86832 ^M	PW85564 ^M	PW81544 ^M	CD4975	
	9970	50694	1971	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
TWO DOOR SALOON	9970	50694	1971	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
CAMARGUE	14674	10414	1975	1986	UD18743	UD18742	UD18740	UD18741	UD74794 *	-	
SILVER SHADOW II	30001	41648	1977	1980	UD14856 ^S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
SILVER WRAITH II	30083	41648	1977	1980	UD14856 ^S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
SILVER SPIRIT	01001	27798	1980	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	-	
SILVER SPUR	01006	27780	1980	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	-	
CORNICHE II	20010	29289	1987	1989	PW86833 ^M	PW85565 ^M	PW86832 ^M	PW85564 ^M	PW81544 ^M	CD4975	

NOTES St-Stainless steel • S-Satin finish • M-Matt black finish • * Clip UD71282 is also required

Bentley											
MODEL	CHASSIS/VIN NUMBER RANGE		APPROXIMATE PRODUCTION DATES		WIPER ARM				WIPER BLADE	RUBBER INSERT	
					DRIVER	PASSENGER	DRIVER	PASSENGER			
T SERIES Four Door Saloon	1001	5603	1965	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
	6004	7518	1968	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975	
	7519	26700	1969	1977	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
	Two Door Saloon • James Young • Mulliner Park Ward	1342	2278	1965	1966	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
		1149	4184	1966	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	4185	5141	1968	1968	UD14856 St	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
	5142	6783	1968	1969	UD14856 St	RH9222	UD14856 St	RH9222	UD22556	CD4975	
	6787	7459	1969	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975	
	7460	9767	1969	1971	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
	• Drophead Coupé	3049	4184	1967	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
4185		5141	1968	1968	UD14856 St	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975	
5142		6783	1968	1969	UD14856 St	RH9222	UD14856 St	RH9222	UD22556	CD4975	
6787		7459	1969	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975	
7460		9539	1969	1971	UD14856 St	RH9222	UD19118 ²	RH9774	UD22556	CD4975	
CORNICHE Convertible		9919	50757	1971	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
	01524	10372	1980	1984	PW80898 ^S	PW80900 ^S	PW 80897 ^S	PW80899 ^S	PW81544 ^M	CD4975	
	10373	16968	1984	1987	PW86833 ^M	PW85565 ^M	PW86832 ^M	PW85564 ^M	PW81544 ^M	CD4975	
Two Door Saloon	9970	50694	1971	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
T2	30001	41648	1977	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975	
MULSANNE	01009	16930	1980	1987	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	-	
MULSANNE TURBO	04233	14162	1982	1985	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	-	
EIGHT	08862	27789	1984	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	-	
MULSANNE S	20013	27798	1987	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	-	
TURBO R	12834	27793	1985	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	-	
CONTINENTAL	13482	29290	1985	1989	PW86833 ^M	PW85565 ^M	PW86832 ^M	PW85564 ^M	PW81544 ^M	CD4975	

NOTES St-Stainless steel • S-Satin finish • M-Matt black finish

WHEN SHOULD WIPERS BE REPLACED?

The maintenance schedules for Rolls-Royce and Bentley motor cars do not specify replacement intervals for wiper blades. Renewal is governed by condition.

Blade durability is affected by environmental factors such as extreme temperature, strong sunlight and dust.

The complete blade or the rubber insert should be replaced when there are signs of deterioration (see illustrations).

WHY CHOOSE GENUINE ROLLS-ROYCE AND BENTLEY REPLACEMENT WIPER COMPONENTS?

- Designed to precisely match windscreen contours.
- First time fit every time.
- Quiet and efficient at all speeds..
- Excellent availability with full technical support from Rolls-Royce Motor Cars. Limited.
- Wipe without smearing, streaking or juddering..
- Finest quality materials..
- Resistant to harsh climates and abrasion.

REASONS FOR REPLACING WIPER BLADES



SMEAR
Problem: Wear
 Worn edges on the blades will affect cleaning performance on the screen.

STREAKS
Problem: Ageing
 Tired and lifeless rubber will smear and cause streaks on the screen.

JUDDER
Problem: Layover
 A blade not held at the correct angle to the screen will cause a poor wipe.

TACHES
Problème: Usure
 Les bords du balai sont usés et ne permettent plus un nettoyage correct du pare-brise.

STRIES
Problème: Vieillesse
 Le caoutchouc est fatigué et laisse des stries sur le pare-brise.

TREPIDATIONS
Problème: Mauvais positionnement
 Le balai ne forme pas un angle correct avec le pare-brise et l'eau ne peut donc être éliminée parfaitement.

VERSCHMIEREN
Problem: Verschleiß
 Verschlossene Kanten der Wischergummis beeinträchtigen die Reinigung der Scheibe.

SCHLIEREN - BILDUNG
Problem: Alterung
 Gealterter Gummi ohne Elastizität führt zu Verschmieren und Schlierenbildung auf der Scheibe.

RATTERN
Problem: Umlegeverhalten
 Ein nicht im richtigen Winkel zur Scheibe gehaltenes Wischerblatt hat eine Beeinträchtigung des Wischvorgangs zur Folge.

ZONAS SIN LIMPIAR
Problema: Desgaste
 Los bordes de la hoja afectan al rendimiento de la limpieza en el parabrisas.

RAYAS
Problema: Envejecimiento
 El caucho que ha perdido su firmeza dejará zonas sin limpiar, dejando rayas en el parabrisas.

CAMBIOS BRUSCOS DE VELOCIDAD
Problema: Inclinación
 Si la hoja no tiene el ángulo de inclinación correcto sobre el parabrisas, la acción de limpieza perderá eficacia.

SBAVATURE
Causa: Usura
 I bordi consumatidelle spazzole compromettono la pulizia del parabrezza.

STRISCE
Causa: invecchiamento
 La gomma vecchia e rigida, sbava e causa strisce sul parabrezza.

VIBRAZIONE
Causa: spostamento
 La spazzola, ad angolazione imprecisa rispetto alla curva del parabrezza, non deterge con precisione.

汚れがなすりつく
問題: 摩耗
 ブレードの縁が摩耗すると、フロントガラスを拭う機能が低下します。

すじ状の汚れ
問題: 老化
 老化して弾力を失ったゴムは、フロントガラスを汚し、すじ状の跡を残します。

ぶれ
問題: 装着不備
 ブレードがフロントガラスに対し正しい角度で装着されていないと、ワイパーがうまく作動しません。

沾汚
問題: 磨損
 磨損的刮片刃口将影响对玻璃的清洁功能

条纹
问题: 老化
 陈旧的和无弹力的橡胶将沾污和在玻璃上产生条纹


跳颤
问题: 中途暂短停留
 刮片对玻璃的角度不对将导致不正常工作

بقع
 السبب: التآكل
 يقلل تآكل أطراف المساحة من قدرتها على تنظيف الزجاج

خطوط
 السبب: التصلد
 يتسبب المطاط الصلب العتيق في ترك خطوط غير ممسوحة على الزجاج

رعشة
 السبب: الميل
 إذا لم تكن زاوية نصل المساحة مضبوطة بدقة، تحدث رعشة

REASONS FOR REPLACING WIPER ARMS



WEAR
 Corroded or worn pivot pins spoil wiper action.

DISTORTION
 Bent arms will prevent the blades from following the contour of the screen.

PRESSURE
 Restricted hinge action will reduce the pressure necessary to keep the blades on the screen.

USURE
 Les pivots sont corrodés ou usés et empêchent ainsi le bon fonctionnement de l'essuie-glace.

DEFORMATION
 Les bras pliés empêchent les balais d'épouser la forme du pare-brise.

PRESSION
 Les charnières étant entravées, la pression des balais sur le pare-brise est insuffisante.

VERSCHEIß
 Korrodierte oder verschlossene Gelenkbolzen beeinträchtigen den Wischvorgang.

VERWERFUNGEN
 Verbogene Wischerarme verhindern, daß die Wischerblätter der Kontur der Scheibe folgen.

ANPREßDRUCK
 Eine Einschränkung der Scharnierwirkung führt zu einer Verringerung des Anpreßdrucks, der notwendig ist, um die Wischerblätter an der Scheibe anliegen zu lassen.

DESGASTE
 Si los pasadores de los pivotes están corroídos o desgastados, se perderá la acción de limpieza

DISTORSIÓN
 Si los brazos están doblados, las bisagras no podrán seguir el contorno del parabrisas.

PRESIÓN
 Una acción limitada de las bisagras reducirá la presión necesaria para mantener las hojas sobre el parabrisas.

USURA
 I perni corrosi o usurati compromettono l'azione di pulizia.

DISTORSIONE
 I bracci curvi impediscono alle spazzole di aderire perfettamente al contorno del parabrezza.

PRESSIONE
 L'azione ridotta della cerniera diminuisce la pressione necessaria a trattenere le spazzole sul parabrezza.

損耗
 ピボットピンが腐食・摩耗すると、ワイパー機能を損ないます。

変形
 アームが曲がっていると、ブレードがフロントガラスのカーブに沿わなくなります。

圧力
 ヒンジの動きが制限されると、ブレードをフロントガラスに押し付ける圧力が低減します。

磨損
 轴销的腐蚀和磨损影响刮片的作用

变形
 刮水器臂杆变形将使得刮片无法跟随玻璃的廓形

压力
 铰链运动受阻将减小保持刮片在玻璃上的必要的压力

تلف
 إذا أصاب مسامير المحور الصدأ أو البلى، سيحد ذلك من تأثير المساحة

التواء
 التواء المساحة يمنع النصل من مطابقة انحناءات الزجاج

ضغط
 ارتداء الحركة المفصليّة يخفف الضغط للنصل على الزجاج

بقع
 السبب: التآكل
 يقلل تآكل أطراف المساحة من قدرتها على تنظيف الزجاج

خطوط
 السبب: التصلد
 يتسبب المطاط الصلب العتيق في ترك خطوط غير ممسوحة على الزجاج

رعشة
 السبب: الميل
 إذا لم تكن زاوية نصل المساحة مضبوطة بدقة، تحدث رعشة