

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |
|---------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|---------|------|----------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|---------------|---|
| | | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | |
| Apple | iPhone 6 (iOS8) | | | ⊖ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS8) | | | ⊖ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | |
| Apple | iPhone 6S (iOS9) | | | ⊖ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Apple | iPhone 6S Plus (iOS9) | | | ⊖ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Apple | iPhone 7 (iOS10) | iOS 10.3.1 | 59.00.448 | ⊖ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Apple | iPhone 7 Plus (iOS10) | iOS 10.3.1 | 59.00.448 | ⊖ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Apple | iPhone 8 (iOS11) | iOS 11.0.3 | 59.00.502 | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Apple | iPhone 8 Plus (iOS11) | iOS 11.0.3 | 59.00.502 | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Apple | iPhone SE (iOS9) | | | ⊖ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Apple | iPhone X (iOS11) | iOS 11.2 | 59.00.502 | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⊖ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | | | |
| Fujitsu | arrows Be F-04K | Android 8.1.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| Fujitsu | arrows Be F-05J | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Fujitsu | arrows Fit F-01H | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |

≪ 個別の注意事項 ≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になります。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪ 共通の注意事項 ≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | | |
|---------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|---------|------|----------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|-----------|---|---|
| | | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon U | | |
| Fujitsu | arrows NX F-01J | Android 6.0.1 | 59.00.445 | ✓ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Fujitsu | arrows NX F-01K | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| Fujitsu | arrows NX F-02H | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-04G | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| Fujitsu | arrows SV F-03H | Android 6.0.1 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| Fujitsu | ARROWS ケータイ F-05G | | | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | ⊖ | ⊖ | |
| Fujitsu | らくらくスマートフォン4 F-04J | Android 6.0.1 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| Fujitsu | らくらくスマートフォンme F-03K | Android 7.1.2 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ | |
| Fujitsu | らくらくホン F-02J | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ⊖ | ! | ✗ | ✗ | ! | ✓ | ! | ! | ⊖ | ⊖ | |
| Google | Nexus 5X | Android 7.1.2 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ⊖ | |
| Google | Nexus 6P | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ⊖ | |
| HTC | HTC 10 HTV32 | Android 7.0 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ⊖ | |
| HTC | HTC J butterfly HTV31 | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ⊖ | |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon U | | |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | | |

≪ 個別の注意事項 ≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 受発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクトが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になります。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪ 共通の注意事項 ≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |
|---------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|----------|---------|----------------|--------|----------|----------|---------|---------------------|---------------|
| | | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| HTC | HTC U11(全型番) | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※19 | ✓ | ⓘ ※17 | ✓ | ⓘ ※5 | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Huawei | Mate 10 Pro 703HW | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※19 | ✓ | ✓ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※8 | ✓ | ✓ | ⓘ ※20 | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Huawei | Nova lite 2 704HW | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※19 | ✓ | ✓ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※8 | ✓ | ✓ | ⓘ ※20 | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Huawei | Nova2 HWV31 | Android 7.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※19 | ✓ | ✓ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※8 | ✓ | ✓ | ⓘ ※20 | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Huawei | P20 Lite HWV32 | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※19 | ✓ | ✓ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※8 | ✓ | ✓ | ⓘ ※20 | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Huawei | P20 Pro HW-01K | Android 8.1.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※19 | ✓ | ✓ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※7 | ✓ | ✓ | ⓘ ※20 | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Kyocera | BASIO KYV32 | | | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✗ | ✗ | ⓘ ※21 | ✓ | ⓘ ※5 | ✓ | ⓘ ※10 | ⓘ ※22 | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Kyocera | BASIO3 KYV43 | Android 7.1.2 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※8 | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Kyocera | DIGNO F 504KC | Android 6.0.1 | 59.00.445 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※10 | ✓ | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Kyocera | DIGNO rafre KYV36 | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※10 | ✓ | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Kyocera | DIGNO U 404KC | | | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✗ | ✗ | ⓘ ※21 | ✓ | ⓘ ※5 | ✓ | ⓘ ※10 | ⓘ ※22 | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| Kyocera | DIGNO ケータイ 501KC | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ⓘ ※10 | ✓ | ⓘ ※3 | ⊖ | ⊖ |
| Kyocera | DIGNO® G 602KC | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※8 | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ ※3 | ✓ | ⊖ |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |

≪個別の注意事項≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 受発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になります。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪共通の注意事項≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |
|---------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|---------|------|----------------|-----------|----------|-------------|---------|---------------------|---------------|---|
| | | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | |
| Kyocera | DIGNO® J 704KC | Android 8.1.0 | 59.00.540 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※7 | ⓘ ※9 | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Kyocera | DIGNOケータイ2 701KC | Android 5.1.1 | 59.00.540 | ⊖ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ⊖ | ⊖ | |
| Kyocera | GRATINA 4G KYF31 | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ⊖ | ⊖ |
| Kyocera | GRATINA KYF37 | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ⊖ | ⊖ |
| Kyocera | INFOBAR A03 KYV33 | | | ⊖ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ✔ | ⓘ ※10 | ⓘ ※22 | ⓘ ※5 | ✔ | ⊖ | |
| Kyocera | MARVERA KYF35 | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ⊖ | ⊖ |
| Kyocera | Qua phone KYV37 | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※16※18 | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ | |
| Kyocera | Qua phone QX KYV42 | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ✔ | ⊖ |
| Kyocera | Qua phone QZ KYV44 | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※7 | ⓘ ※9 | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Kyocera | rafre KYV40 | Android 7.0 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Kyocera | TORQUE G02 KYV35 | Android 6.0.1 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ✔ | ⊖ |
| Kyocera | TORQUE G03 KYV41 | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Kyocera | TORQUE X01 KYF33 | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ⊖ | ⊖ |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |

≪ 個別の注意事項 ≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドで使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクトが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪ 共通の注意事項 ≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車種のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |
|---------|--------------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|---------|------|----------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|---------------|
| | | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペ어링 | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| Kyocera | URBANO V02 KYV34 | | | ? | — | ✓ | ? | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | — |
| Kyocera | URBANO V03 KYV38 | Android 6.0.1 | 59.00.445 | ✓ | — | ✓ | ? | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | — |
| Kyocera | かんたんケータイ KYF36 | Android 5.1.1 | 59.00.502 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✗ | ✓ | ✓ | ! | — | — |
| Kyocera | かんたんケータイ KYF38 | Android 5.1.1 | 59.00.540 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ! | — | — |
| LG | Disney Mobile on docomo DM-01G | | | ? | — | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | — |
| LG | Disney Mobile on docomo DM-01K | Android 7.1.2 | 59.00.540 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| LG | Disney Mobile on docomo DM-02H | | | ✓ | — | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| LG | isai Beat LGV34 | Android 7.0 | 59.00.445 | ✓ | — | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| LG | V30+(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.502 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| LG | isai vivid LGV32 | | | ? | — | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | — |
| LG | Qua phone PX LGV33 | | | ? | — | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| LG | style L-03K | Android 8.1.0 | 59.00.540 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| LG | V20 PRO L-01J | Android 7.0 | 59.00.448 | ✓ | — | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペ어링 | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車種のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |

≪個別の注意事項≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 ジャップルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 受発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪共通の注意事項≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |
|-----------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|--------------------|---------------|---------|------|----------------|--------|-------|-----------|--------|------------------------|------------------|---|
| | | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期 名前/電話番号 | 連絡先全件同期 写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | |
| Panasonic | COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM | | | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ⊖ | ⊖ | ✓ | ⊖ | ! ※7 ※24 | ⊖ | ✓ | ✓ | ! ※3 | ⊖ | ⊖ | |
| Panasonic | P-01H | | | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ⊖ | ⊖ | ✓ | ⊖ | ! ※7 | ✓ | ✓ | ✓ | ! ※3 | ⊖ | ⊖ | |
| Panasonic | P-smart ケータイ P-01J | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ! ※5 ※8 | ✓ | ✓ | ! ※16 ※18 | ! ※3 | ⊖ | ⊖ | |
| Samsung | Galaxy A8 SCV32 | Android 6.0.1 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! ※25 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy Active neo SC-01H | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! ※3 | ✓ | ⊖ | |
| Samsung | Galaxy Feel SC-04J | Android 7.0 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! ※25 | ! ※23 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy Note 8 (全型番) | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! ※25 | ! ※23 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy S6 edge(全型番) | Android 7.0 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! ※25 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy S6 SC-05G | Android 6.0.1 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! ※25 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy S7 edge(全型番) | Android 7.0 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! ※25 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy S8(全型番) | Android 7.0 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! ※25 | ! ※3 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy S8+(全型番) | Android 7.0 | 59.00.502 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! ※25 | ! ※3 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| Samsung | Galaxy S9(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! ※26 | ! ※23 | ! ※3 | ✓ | ⊖ |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期 名前/電話番号 | 連絡先全件同期 写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |

≪ 個別の注意事項 ≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 受信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ポリウムの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になります。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪ 共通の注意事項 ≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |
|---------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|----------|---------|----------------|-----------|----------|----------|---------|---------------------|---------------|
| | | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| Samsung | Galaxy S9+(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※26 | ✔ | ✔ | ⓘ ※23 | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | Android one S3 S3-SH | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5※7 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS Compact SH-02H | | | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※7 | ✔ | ⓘ ※10 | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS CRYSTAL 2 403SH | | | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5※7 | ✔ | ⓘ ※10 | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS ea 606SH | Android 7.0 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS EVER SH-02J | Android 6.0.1 | 59.00.448 | ✔ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※10 | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS EVER SH-04G | | | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5※7 | ✔ | ⓘ ※10 | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS K SHF31 | | | ⊖ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※21 | ✔ | ⓘ ※5 | ✔ | ⓘ ※10 | ⓘ ※22 | ⓘ ※3 | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS K SHF32 | | | ⊖ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ✔ | ⓘ ※10 | ✔ | ⓘ ※3 | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS K SHF33 | | | ⊖ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5※8 | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS K SHF34 | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※17 | ✔ | ⓘ ※5※8 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS R compact(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.502 | ⓘ ※27 | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ⓘ ※7 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS R(全型番) | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |

≪個別の注意事項≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクトが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪共通の注意事項≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | | |
|-------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|----------|------|----------------|-----------|---------|----------|----------|---------------------|---------------|---|---|
| | | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | | |
| Sharp | AQUOS R2(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ❗ ※27 | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※4 | ❗ ※5※7 | ❗ ※9 | ✔ | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS sense(全型番) | Android 7.1.2 | 59.00.502 | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV33 | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV38 | Android 7.0 | 59.00.502 | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHV32 | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※5 | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHV34 | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS U SHV35 | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS U SHV37 | Android 7.0 | 59.00.502 | ✔ | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ | |
| Sharp | AQUOS Xx 404SH | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※5※7 | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ |
| Sharp | AQUOS Xx2 502SH | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※7 | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ |
| Sharp | AQUOS Xx2 mini 503SH | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※7 | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ |
| Sharp | AQUOS Xx3 506SH | | | ? | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ |
| Sharp | AQUOS Xx3 mini 603SH | Android 7.0 | 59.00.445 | ✔ | ➖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❗ ※10 | ✔ | ❗ ※3 | ✔ | ➖ |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 | | |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | | |

《個別の注意事項》

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

《共通の注意事項》

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車種のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |
|-------|--------------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|---------|------|----------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|---------------|
| | | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| Sharp | AQUOS ZETA SH-01H | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS ZETA SH-03G | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS ZETA SH-04H | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS ケータイ 501SH | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS ケータイ SH-01J | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS ケータイ SH-06G | | | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | AQUOS ケータイ2 601SH | Android 5.1.1 | 59.00.502 | ⊖ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ⊖ | ⊖ |
| Sharp | BASIO2 SHV36 | | | ✓ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sharp | Disney Mobile on docomo DM-01H | Android 5.1.1 | 59.00.448 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sharp | Disney Mobile on docomo DM-01J | Android 6.0.1 | 59.00.445 | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sharp | STAR WARS mobile SW001SH | Android 6.0.1 | 59.00.445 | ✓ | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sharp | シンズルスマホ4 704SH | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| Sony | Xperia A4 SO-04G | | | ? | ⊖ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ⊖ |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車種のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |

《個別の注意事項》

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 受発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になります。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

《共通の注意事項》

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車種のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |
|------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|---------------------|----------------|---------|---------|----------------|----------|-------|-------|--------|------------------------|--------------|---|
| | | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期- 名前/電話番号 | 連絡先全件同期- 写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接 | |
| Sony | Xperia X Compact SO-02J | Android 7.0 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia X Performance(全型番) | Android 7.0 | 59.00.502 | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZ Premium SO-04J | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※8 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZ(全型番) | Android 7.0 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZ1 compact SO-02K | Android 8.0.0 | 59.00.502 | ⓘ ※27 | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZ1(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.502 | ⓘ ※27 | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ✔ | ⓘ ※20 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZ2 Compact SO-05K | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ⓘ ※27 | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZ2 Premium(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ⓘ ※27 | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZ2(全型番) | Android 8.0.0 | 59.00.540 | ⓘ ※27 | ⊖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ⓘ ※4 | ⓘ ※5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia XZs(全型番) | Android 7.1.1 | 59.00.502 | ✔ | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ⓘ ※19 | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※8 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia Z4(全型番) | | | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia Z5 Compact SO-02H | | | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| Sony | Xperia Z5 Premium SO-03H | | | ? | ⊖ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⓘ ※3 | ✔ | ⊖ |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネクト | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期- 名前/電話番号 | 連絡先全件同期- 写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接 | |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車種のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | | |

≪ 個別の注意事項 ≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクトが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能はご利用可能です。
-  = 機能はご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪ 共通の注意事項 ≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。

| 製造元 | 機種名 | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |
|------|----------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|---------|------|----------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|---------------|
| | | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| Sony | Xperia Z5(全型番) | Android 7.0 | 59.00.502 | ? | — | ✓ | ? | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✗ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| ZTE | M Z-01K | Android 7.1.2 | 59.00.540 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| ZTE | MONO MO-01J | Android 6.0.1 | 59.00.445 | ✓ | — | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ! | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| ZTE | MONO MO-01K | Android 7.1.2 | 59.00.502 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | — |
| 製造元 | 機種名 | 携帯機器OS | マツダコネク | Android Auto | Apple CarPlay | ペアリング | 自動再接続 | ハンズフリー通話 | 連絡先全件同期-名前/電話番号 | 連絡先全件同期-写真 | 連絡先選択転送 | 着信履歴 | 音楽の再生 | 曲情報の表示 | USB接続 | 音楽の再生 | 音楽用ボタン | NaviCon Bluetooth接続 | NaviCon USB接続 |
| | | ソフトウェアバージョン | | Applications ※対応車両のみ | | Bluetooth接続 | | ハンズフリー機能 | | | | | Bluetoothオーディオ | | USB機能 | | | NaviConでの目的地設定 | |

≪個別の注意事項≫

- ※1 同一番号からの複数回の履歴は最新の履歴のみ表示されます。
- ※2 最初に携帯電話側で音楽を再生しておく必要があります。
- ※3 音声認識コマンドが使用できません。
- ※4 履歴が正しく表示されない場合があります。
- ※5 シャッフルとリピートが使用できません。
- ※6 音楽再生が自動で再開されない場合、再生ボタンでスタートさせる必要があります。
- ※7 再生はできますが、早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※8 音楽は再生されますが、曲の選択ができません。
- ※9 楽曲再生時間が正しく表示されない場合があります。

- ※10 デバイス名が表示されません。
- ※11 早送り、巻戻しを行った場合、音楽が自動で再開されません。
- ※12 通話履歴を同期するには携帯側での操作が必要です。
- ※13 受発信時刻が表示されません。
- ※14 不在着信以外の履歴が同期できません。
- ※15 通話履歴が更新されない場合があります。
- ※16 再生が不安定になる場合があります。
- ※17 連絡先の転送に失敗することがあります。
- ※18 フォルダから楽曲を再生できない場合があります。

- ※19 連絡先の表示順が携帯側と異なります。
- ※20 楽曲情報が表示されない場合があります。
- ※21 連絡先は同期できますが、音声コマンドを使用して連絡先への発信ができません。
- ※22 メモリカード内の楽曲のみ再生可能です。
- ※23 本体メモリ内の楽曲のみ再生可能です。
- ※24 ボリュームの変更ができません。
- ※25 USB機器の認識に失敗することがあります。
- ※26 早送り/巻戻しなどの操作ができません。
- ※27 マツダコネクが再起動した際、Android Autoが自動的に再開されない場合があります。

-  = 機能をご利用可能です。
-  = 機能をご利用になれません。
-  = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
-  = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
-  = 動作確認テスト未実施です。

≪共通の注意事項≫

- ご契約の通信キャリアにより、SMSの送受信が出来ない場合があります。
- USB接続で消費電流の大きい携帯機器を充電する際に、充電速度が遅くなる場合があります。