OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 6AA9B6ED-91AB-4EF7-93C9-B24346FFC4C6

FORDON

VARUMÄRKE: Peugeot
MODELL: e-208 - 50 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 33 576 km
VIN: VR3UHZKXZNT095529
DATUM OCH TID:
2026-06-05 15:46

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

98,0 %

ENERGI 45kWh | 46kWh

WLTP-OMRÅDE 333km | 340km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	49,0kWh	45,0kWh	43,1kWh
Ny:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	333km	253km
Ny:	340km	259km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	83%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	102%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	15:46:29
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	17,0°C	18,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,942V	3,958V	16mV	✓
Packspänning	427,1V			
Genomsnittlig ström	−1,8A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.955	3.954	3.957	3.953	3.954	3.954	3.954	3.954	3.955	3.953	3.954	3.954	3.957	3.958	3.953	3.958	3.958	3.957	3.955	3.955
21 - 40	3.956	3.956	3.956	3.954	3.955	3.953	3.956	3.955	3.954	3.950	3.954	3.955	3.955	3.954	3.954	3.955	3.956	3.956	3.954	3.955
41 - 60	3.954	3.955	3.953	3.958	3.958	3.954	3.956	3.952	3.954	3.956	3.953	3.955	3.955	3.953	3.952	3.950	3.955	3.951	3.955	3.955
61 - 80	3.956	3.956	3.954	3.955	3.957	3.954	3.955	3.954	3.954	3.954	3.956	3.954	3.954	3.952	3.942	3.956	3.957	3.955	3.955	3.954
81 - 100	3.952	3.956	3.955	3.956	3.954	3.955	3.952	3.949	3.952	3.953	3.951	3.954	3.956	3.953	3.954	3.952	3.953	3.954	3.955	3.955
101 - 108	3.956	3.955	3.956	3.953	3.957	3.952	3.957	3.954												



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

6AA9B6ED-91AB-4EF7-93C9-B24346FFC4C6