OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 6E9F32B6-81D9-4480-8CF0-27F15D9DCD14

FORDON

VARUMÄRKE: BMW
MODELL: iX3 - 80 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 88 083 km
VIN: WBY41DU01NS585925
DATUM OCH TID:
2026-06-01 10:48

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,5 %

ENERGI 78kWh | 82kWh

WLTP-OMRÅDE 439km | 460km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	78,3kWh	77,8kWh	71,9kWh
Ny:	82,0kWh	81,5kWh	75,3kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	439km	323km	339km
Ny:	460km	338km	355km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	42%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	100%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. **10:48:42**

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	22,2°C	22,6°C	0,5°C	✓
Cellspänning	3,685V	3,692V	7mV	✓
Packspänning	347,5V			
Genomsnittlig ström	−1,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.687	3.688	3.687	3.688	3.685	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.687	3.687	3.688	3.688	3.688	3.688	3.687	3.686	3.687	3.688
21 - 40	3.688	3.686	3.688	3.688	3.688	3.690	3.689	3.689	3.688	3.690	3.691	3.688	3.688	3.688	3.689	3.688	3.688	3.688	3.689	3.688
41 - 60	3.689	3.690	3.690	3.690	3.690	3.689	3.690	3.689	3.689	3.688	3.689	3.689	3.688	3.689	3.688	3.689	3.689	3.689	3.688	3.689
61 - 80	3.688	3.689	3.688	3.688	3.688	3.688	3.689	3.689	3.689	3.688	3.690	3.689	3.689	3.689	3.690	3.689	3.689	3.690	3.690	3.690
81 - 94	3.689	3.690	3.692	3.689	3.690	3.689	3.688	3.691	3.689	3.690	3.690	3.689	3.688	3.690						



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.

6E9F32B6-81D9-4480-8CF0-27F15D9DCD14

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com