OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 95AECD92-8A2F-4AE9-8412-D11957B6C176

FORDON

VARUMÄRKE: BMW
MODELL: iX3 - 80 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 74 085 km
VIN: WBY41DU04NS547489
DATUM OCH TID:
2026-09-10 14:27

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,0 %

ENERGI 77kWh | 82kWh

WLTP-OMRÅDE 432km | 460km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	77,1kWh	76,6kWh	70,8kWh
Ny:	82,0kWh	81,5kWh	75,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	432km	318km	328km
Ny:	460km	338km	349km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	14:27:13
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	81%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	14,8°C	15,2°C	0,4°C	✓
Cellspänning	4,040V	4,052V	12mV	✓
Packspänning	381,2V			
Genomsnittlig ström	−1,3A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.048	4.047	4.049	4.051	4.048	4.048	4.048	4.051	4.049	4.048	4.048	4.046	4.045	4.046	4.047	4.045	4.047	4.046	4.046	4.047
21 - 40	4.045	4.045	4.045	4.040	4.051	4.048	4.050	4.048	4.050	4.047	4.046	4.045	4.045	4.045	4.048	4.042	4.049	4.048	4.050	4.047
41 - 60	4.051	4.044	4.047	4.046	4.049	4.045	4.049	4.049	4.050	4.044	4.044	4.045	4.048	4.044	4.049	4.049	4.041	4.043	4.041	4.047
61 - 80	4.050	4.048	4.049	4.049	4.050	4.052	4.044	4.042	4.047	4.046	4.051	4.040	4.046	4.048	4.045	4.044	4.044	4.044	4.046	4.045
81 - 94	4.044	4.045	4.049	4.049	4.045	4.048	4.049	4.049	4.052	4.046	4.048	4.051	4.047	4.049						



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

95AECD92-8A2F-4AE9-8412-D11957B6C176