OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: CF798965-E52A-4BDA-8BCF-400F82C6E386

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla
MODELL: Model Y - 60,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 72 095 km
VIN: LRWYGCFS0PC616974
DATUM OCH TID:
2026-02-28 13:30:25

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,7 %

ENERGI 57kWh | 61kWh

WLTP-OMRÅDE 473km | 500km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED BY AVILOO
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	57,3kWh	57,3kWh	54,6kWh
Ny:	60,5kWh	60,5kWh	57,7kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	431-473km	327km	283km
Ny:	455-500km	345km	298km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	14:30:22
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	17%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	12,0°C	12,5°C	0,5°C	✓
Cellspänning	3,190V	3,198V	8mV	✓
Packspänning	345,3V			
Genomsnittlig ström	–16,7A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.195	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.195	3.195	3.195	3.194	3.194	3.192	3.195	3.190	3.195	3.191	3.195	3.195	3.194	3.195
21 - 40	3.195	3.193	3.195	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.193	3.191	3.195	3.194	3.193	3.192	3.195	3.194	3.194	3.192	3.191	3.195
41 - 60	3.194	3.192	3.192	3.193	3.195	3.192	3.196	3.191	3.192	3.192	3.194	3.193	3.193	3.194	3.191	3.194	3.194	3.193	3.192	3.197
61 - 80	3.194	3.194	3.194	3.194	3.195	3.194	3.196	3.195	3.195	3.194	3.194	3.190	3.194	3.195	3.198	3.194	3.195	3.194	3.194	3.195
81 - 100	3.194	3.195	3.194	3.193	3.194	3.194	3.194	3.192	3.194	3.194	3.194	3.196	3.196	3.193	3.194	3.192	3.190	3.196	3.194	3.194
101 - 108	3.194	3.192	3.194	3.195	3.194	3.193	3.194	3.192												



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | info@aviloo.com

CF798965-E52A-4BDA-8BCF-400F82C6E386