OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: EBB3558A-1CCB-4130-826D-0A6995A0EE65

FORDON

MÄRKE: Mercedes-Benz
MODELL: CLA 250 - 16,1 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 11 085 km
VIN: W1K5M8FB1TN569177
DATUM OCH TID:
2026-11-06 14:58

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

96,9 %

ENERGI 12kWh | 13kWh

WLTP-RÄCKVIDD 72km | 74km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Battericellspänningar	✓
Fordonskommunikation	✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED ·
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	15,6kWh	12,5kWh	9,3kWh
Ny:	16,1kWh	12,9kWh	9,6kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	59-72km	37km
Ny:	61-74km	38km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	14:58:47
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	0%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	10,0°C	12,0°C	2,0°C	✓
Cellspänning	3,270V	3,290V	20mV	✓
Packspänning	367,0V			
Medelström	7,6A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.275	3.284	3.274	3.278	3.277	3.282	3.277	3.283	3.277	3.273	3.281	3.280	3.278	3.281	3.274	3.278	3.280	3.282	3.280	3.275
21 - 40	3.281	3.280	3.283	3.283	3.279	3.279	3.275	3.281	3.280	3.281	3.283	3.283	3.278	3.279	3.284	3.280	3.282	3.276	3.280	3.281
41 - 60	3.280	3.284	3.280	3.280	3.280	3.281	3.276	3.282	3.279	3.279	3.280	3.279	3.280	3.281	3.275	3.279	3.282	3.279	3.280	3.283
61 - 80	3.285	3.283	3.280	3.283	3.283	3.284	3.270	3.275	3.283	3.280	3.286	3.284	3.284	3.283	3.285	3.282	3.284	3.286	3.283	3.280
81 - 100	3.281	3.282	3.278	3.286	3.282	3.283	3.288	3.284	3.286	3.287	3.287	3.286	3.283	3.287	3.286	3.286	3.286	3.282	3.286	3.289
101 - 112	3.280	3.288	3.286	3.290	3.286	3.288	3.284	3.284	3.286	3.289	3.288	3.285								



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

EBB3558A-1CCB-4130-826D-0A6995A0EE65