



HDG200 HEAT GUN

Oryginalna Instrukcja



C09100

RYS. 1



RYS. 2



RYS. 3



RYS. 4




RYS. 5



RYS. 6



RYS. 7



PL

Instrukcja obsługi

Przed użyciem narzędzia zapoznaj się z treścią instrukcji.



WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie i w całości zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi oraz bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku wątpliwości co do jakiegokolwiek aspektu dotyczącego korzystania z tego urządzenia należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi technicznej, której numer podany jest na stronie internetowej firmy Evolution Power Tools. Nasza ogólnosiwiatowa organizacja oferuje dostęp do kilku infolinii obsługi technicznej. Pomoc techniczna dostępna jest również u dystrybutorów.

STRONA INTERNETOWA - www.evolutionpowertools.com
E-mail - enquiries@evolutionpowertools.com

Podczas korzystania z elektronarzędzi należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Przechowywać te instrukcje w bezpiecznym miejscu.

OGRANICZONA GWARANCJA EVOLUTION

Firma Evolution Power Tools zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń oraz zmian w konstrukcji produktu bez uprzedniego powiadomienia. Proszę zapoznać się z ulotką rejestracyjną i/lub opakowaniem w celu uzyskania informacji o zasadach i warunkach gwarancji.

W okresie gwarancyjnym oraz począwszy od pierwotnej daty zakupu firma Evolution Power Tools zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towarów uznanych za wadliwe pod względem materiałów lub wykonania. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeżeli zwrócone narzędzie nie było używane zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w instrukcji użytkowania lub jeśli urządzenie zostało zniszczone przez wypadek, zaniedbanie, bądź nieodpowiednie serwisowanie.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku urządzeń lub części, które zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób, bądź były używane niezgodnie z określonymi możliwościami i specyfikacjami. Części elektryczne podlegają gwarancjom odpowiednich producentów. Wszystkie uszkodzone produkty należy zwracać opłaconą przez klienta przesyłką do firmy Evolution Power Tools. Firma Evolution Power Tools zastrzega sobie prawo do opcjonalnej naprawy lub wymiany produktu na taki sam lub porównywalny produkt.

Nie ma żadnej gwarancji (w formie pisemnej lub słownej) na materiały eksploatacyjne, takie jak (poniższe lista nie jest wyczerpująca) noże, frezy, wiertła, dłuta, łopatk, itp. W żadnym wypadku firma Evolution Power Tools nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego korzystania z naszego towaru lub z jakiegokolwiek innej przyczyny. Firma Evolution Power Tools nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty lub szkody pośrednie. Żaden członek kadry kierowniczej, pracownik ani przedstawiciel firmy Evolution

Power Tools nie jest uprawniony do ustnego przedstawiania swojego stanowiska na temat stanu urządzenia ani uchylenia żadnego z ustalonych warunków sprzedaży. Sytuacje takie nie będą wiążące dla firmy Evolution Power Tools.

Pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować do siedziby zarządu firmy lub pod odpowiednim numerem infolinii.

Pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji powinny być kierowane do siedziby zarządu firmy lub pod odpowiednim numerem infolinii.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PL



OSTRZEŻENIE! Przed uruchomieniem produktu należy ze zrozumieniem przeczytać wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych poniżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. Dla własnego bezpieczeństwa przed użyciem opalarki trzeba przeczytać instrukcję obsługi.

1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

- Należy zadbać o czystość i prawidłowe oświetlenie obszaru pracy. Nieporządek lub brak wystarczającego oświetlenia mogą spowodować wypadek.
- Nie wolno używać elektronarzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób postronnych do obszaru pracy elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka elektronarzędzia musi być dopasowana do gniazda zasilania. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. W przypadku elektronarzędzi z uziemieniem nie należy stosować przejściówek. Oryginalne wtyczki i zgodne gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Należy unikać dotykania uziemionych powierzchni, takich jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Uziemienie ciała powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
- Nie należy wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyręzać przewodu. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia, przeciągania lub odłączania elektronarzędzia. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku korzystania z urządzenia na wolnym powietrzu należy używać przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz. Korzystanie z przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku konieczności korzystania z elektronarzędzia

w bardzo wilgotnym miejscu należy używać gniazda zasilania wyposażonego w wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD). Korzystanie z wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Podczas korzystania z elektronarzędzia użytkownik powinien być czujny, uważny i zachowywać zdrowy rozsądek. Nie należy używać elektronarzędzi w stanie zmęczenia bądź pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 - Należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej. Należy zawsze stosować środki ochrony oczu. Wyposażenie ochronne, takie jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub nauszники ochronne używane w odpowiednich warunkach, zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń.
 - Należy zapobiegać przypadkowemu włączeniu urządzenia. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora oraz przed podnoszeniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie urządzenia z palcem umieszczonym na przełączniku zasilania lub podłączanie elektronarzędzi przy włączonym przełączniku zasilania stwarza ryzyko wypadku.
 - Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć z niego wszelkie klucze regulacyjne. Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
 - Nie należy się wychylać. Należy zawsze zachowywać odpowiednią pozycję i równowagę ciała. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 - Należy nosić odpowiednią odzież. Do pracy z elektronarzędziem nie należy zakładać luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 - Jeśli do zestawu dołączone są urządzenia do podłączenia mechanizmów odsysania i zbierania pyłu, należy się upewnić, że są one prawidłowo przyłączone i eksploatowane. Korzystanie z urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie związane z obecnością kurzu.
- ### 4) EKSPLOATACJA I PIELEGNACJA ELEKTRONARZĘDZIA
- Nie przeciążać urządzenia. Należy używać narzędzi odpowiednich dla danego zastosowania. Odpowiednie narzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
 - Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF go nie uruchamia lub nie wyłącza. Elektronarzędzia, które nie mogą być kontrolowane za pomocą przełącznika, są niebezpieczne i muszą zostać oddane do naprawy.
 - Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od urządzenia. Prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
 - Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w

miejscu niedostępnym dla dzieci i nie należy dopuszczać do nich osób niezaznajomionych z obsługą elektronarzędzi lub treścią instrukcji obsługi. W rękach niedoświadczonych użytkowników elektronarzędzia stanowią zagrożenie.

e) Należy przeprowadzać konserwację elektronarzędzi. Należy sprawdzać urządzenie pod kątem nieprawidłowego ustawienia lub zablokowania elementów ruchomych, pęknięć lub innych usterek, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W przypadku usterki urządzenie musi zostać naprawione przed ponownym użyciem. Niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi jest przyczyną wielu wypadków.

f) Należy utrzymywać narzędzia tnące w czystości i pamiętać o ich ostrzeniu. Prawdopodobnie pielęgnowane narzędzia tnące z ostrzami krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i łatwiej nimi sterować.

g) Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. należy używać zgodnie z niniejszymi instrukcjami, mając na uwadze warunki pracy i wykonywane zadania. Używanie narzędzi do wykonywania prac niezgodnych z ich przeznaczeniem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5) SERWISOWANIE

a) Urządzenie należy oddać do naprawy przez osobę wykwalifikowaną. Elektronarzędzie spełnia wymogi odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Naprawy urządzenia powinna dokonać wykwalifikowana osoba przy użyciu oryginalnych części wymiennych. W innym przypadku, użytkownik może zostać narażony na poważne niebezpieczeństwo.

b) Podczas serwisowania narzędzia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Evolution. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, w rozdziale poświęconym konserwacji. Używanie nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.

DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOT. OPALAREK

OGÓLNE

- Nie wolno kłaść dłoni na otworach wentylacyjnych ani blokować ich w żaden sposób.
- Podczas użytkowania dysza i akcesoria tego narzędzia bardzo się nagrzewają. Przed dotknięciem należy pozwolić tym częściom ostygnąć.
- Włączanego narzędzia nigdy nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Niezachowanie należytej ostrożności podczas użytkowania urządzenia może doprowadzić do pożaru.
- Ciepło może być przewodzone na materiały łatwopalne znajdujące się poza zasięgiem wzroku. Nie używać w wilgotnym otoczeniu, w którym mogą występować łatwopalne gazy lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Przed przechowywaniem pozostawić narzędzie do całkowitego ostygnięcia.
- Zapewnić odpowiednią wentylację, ponieważ mogą powstawać toksyczne opary.
- Nie stosować jako suszarki do włosów.
- Nie zasłaniać wlotu powietrza ani wylotu dyszy, ponieważ może to spowodować nadmierne nagrzanie i uszkodzenie

narzędzia.

- Nie kierować gorącego strumienia powietrza na inne osoby.
- Nie dotykać metalowej dyszy, ponieważ podczas użytkowania bardzo się nagrzewa i pozostaje gorąca do 30 minut po użyciu.
- Podczas używania lub bezpośrednio po użyciu nie opierać dyszy o żaden przedmiot lub powierzchnię.
- Nie wkładać niczego do dyszy, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Podczas eksploatacji urządzenia z powodu wytwarzanych wysokich temperatur nie wolno patrzeć w głąb dyszy.
- Nie dopuszczać do przywarcia farby do dyszy lub skrobaka, ponieważ po pewnym czasie może się zapalić.

USUWANIE FARBY

PL

- Nie używać narzędzia do usuwania farby zawierającej ołów. Łuski, pozostałości i opary farby mogą zawierać ołów, który jest trujący. Każdy budynek sprzed 1960 roku mógł być w przeszłości malowany farbą zawierającą ołów i pokryty dodatkowymi warstwami farby. Po osadzeniu się pyłu na powierzchniach przeniesienie go dłońmi do jamy ustnej może doprowadzić do spożycia ołowiu. Nawet niewielka ilość ołowiu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie mózgu i układu nerwowego. Szczególnie narażone są małe i nienarodzone dzieci.
- Podczas usuwania farby. Użyć dostarczonego skrobaka i trzymać dyszę w odległości co najmniej 25 mm od pomalowanej powierzchni. Eksploatacja na powierzchniach pionowych powinna odbywać się z góry na dół, aby zapobiec wpadnięciu farby do narzędzia i spaleni.
- Wszystkie pozostałości farby należy w bezpieczny sposób usunąć i upewnić się, że po zakończeniu pracy obszar roboczy został dokładnie oczyszczony.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PL

Opakowanie zawiera:

- 1 opalarka
- 1 zestaw akcesoriów
- 1 instrukcja obsługi

- Sprawdzić, czy narzędzie, części lub akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
- Przed przystąpieniem do pracy, należy poświęcić czas na dokładne przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji.

OPIS (RYS. 1)

PL

Opalarka Evolution HDG200 została zaprojektowana do usuwania farby, lutowania rur, obkurczania PVC, spawania i gięcia tworzyw sztucznych, a także ogólnego suszenia i rozmrażania.

1. Przełącznik On/off
2. Otwory wentylacyjne
3. System regulacji temperatury powietrza i wyświetlacz
4. Przycisk regulacji prędkości
5. Dysza

MONTAŻ I REGULACJA
PL


Przed przystąpieniem do montażu i regulacji należy zawsze odłączyć narzędzie od zasilania.

MONTAŻ ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM

Urządzenie dostarczane jest z zestawem akcesoriów do różnych zastosowań.

Obraz	Opis	Cel
	Dysza ochronna do szkła	Zapewnia, że szkło nie jest nagrzewane bezpośrednio.
	Dysza odbłaskowa	Otula rurę metalową rozpraszając równomiernie ciepło wokół powierzchni rury.
	Dysza płaska	Do rozpraszania gorącego powietrza na wąskim, szerokim obszarze.
	Dysza redukcyjna	Koncentruje ciepło na małych obszarach.
	Skrobak	Usuwanie farby i lakieru.

Upewnić się, że narzędzie jest wyłączone, a dysza ostygła. Założyć wybrane akcesorium na dyszę.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PL


- Zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
- Trzymać narzędzie tylko jedną ręką (Rys. 2). Nie kłaść drugiej ręki na kratkach wentylacyjnych (Rys. 3).

PRZED URUCHOMIENIEM:

- Zamontować akcesorium odpowiednie do zastosowania.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE (RYS. 4)

- Aby włączyć narzędzie, ustawić przełącznik on/off w pozycji 1.
- Aby wyłączyć narzędzie, ustawić przełącznik on/off w pozycji 0.
- Przed przeniesieniem lub przechowywaniem opalarki odczekać, aż urządzenie ostygnie.

USTAWIANIE TEMPERATURY (RYS. 5)

- Włączyć narzędzie, ustawiając w pozycji 1.
- Wybrać -°C / +°C, aby zmniejszyć/zwiększyć temperaturę.

Temperaturę powietrza można dostosować do szerokiego zakresu zastosowań. Poniższa tabela przedstawia sugerowane ustawienia dla różnych zastosowań.

Ustawienie	Zastosowanie
Niski (1. sektor)	• Usuwanie naklejek • Woskowanie i usuwanie wosku • Suszenie mokrego drewna przed szpachlowaniem • Obkurczanie opakowań z PVC i rur izolacyjnych • Rozmrażanie zamrożonych rur
Średnia (2. sektor)	• Gięcie rur i blach z tworzywa sztucznego • Odkręcanie zardzewiałych lub mocno dokręconych nakrętek i śrub
Wysoka (3. sektor)	• Usuwanie farby i lakieru.

- Jeśli operator nie ma pewności co do prawidłowego ustawienia, powinien zacząć od ustawienia niskiej temperatury i stopniowo ją zwiększać, aż do uzyskania optymalnych rezultatów.

REGULACJA PRĘDKOŚCI / PRZEPŁYWU POWIETRZA (RYS. 6)

- Włączyć narzędzie, ustawiając w pozycji 1.
- Ustawić wybraną temperaturę.
- Aby stopniowo regulować prędkość/przepływ powietrza, naciskać przycisk szybko/wolno do momentu osiągnięcia żądanej prędkości

Aby uzyskać większy przepływ powietrza, powtórz te kroki z przełącznikiem on/off w pozycji 2.

Ewentualnie, jeśli najwyższa prędkość / przepływ powietrza wymagany jest natychmiast, przełącznik on/off można przesunąć do pozycji 3.

USUWANIE FARBY (RYS. 7)

- Zamontować odpowiednie akcesorium.
- Włączyć narzędzie.
- Ustawić wysoką temperaturę powietrza.
- Skierować gorące powietrze na usuwaną farbę.
- Gdy farba zmięknie, zeskrabować farbę ręcznym skrobakiem.



- Nie używać do zdejmowania metalowych ram okiennych. Ciepło może być przewodzone na szkło i spowodować jego pęknięcie.
- Podczas zdejmowania izolacji z ram okiennych innego typu należy użyć dyszy do ochrony szkła.
- Nie trzymać narzędzia skierowanego zbyt długo w jeden punkt, aby uniknąć zapalenia powierzchni.
- Unikać gromadzenia się farby na skrobaku, ponieważ może się zapalić. W razie potrzeby ostrożnie usunąć resztki farby ze skrobaka za pomocą noża.

SCHŁADZANIE

Podczas użytkowania dysza i akcesoria bardzo się nagrzewają. Przed próbą przeniesienia lub przechowywania narzędzia należy pozwolić im ostygnąć.

- Aby skrócić czas chłodzenia, należy włączyć narzędzie przy



najniższej temperaturze powietrza i pozwolić mu pracować przez kilka minut.

- Wyłączyć narzędzie i pozwolić mu ostygnąć przez co najmniej 30 minut.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat odpowiednich akcesoriów zalecamy kontakt ze sprzedawcą / firmą Evolution.

KONSERWACJA

Elektronarzędzie Evolution zostało zaprojektowane do pracy przez długi czas i wymaga bardzo niewielkiej konserwacji. Stałe zadowalające działanie zależy od właściwej pielęgnacji narzędzia i regularnego czyszczenia.



SMAROWANIE

Elektronarzędzie nie wymaga dodatkowego smarowania.



CZYSZCZENIE

Utrzymywać szczeliny wentylacyjne w czystości i regularnie czyścić obudowę miękką ściereczką.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI - WE

PL

Gratulujemy zakupu elektronarzędzia Evolution. Prosimy o wypełnienie i przesłanie karty rejestracyjnej produktu. Umożliwi nam to potwierdzenie okresu gwarancyjnego urządzenia i zapewnienie szybkiego serwisu w razie potrzeby. Serdecznie dziękujemy za wybranie produktu marki Evolution.

Infolinia techniczna UK: 0870 609 2297

Dane techniczne

HDG200

Nr modelu fabrycznego: R1630

Napięcie 230 V

Pobór mocy 2000 W

Zakres temperatury powietrza (przy dyszy) 50 – 630°C

Przepływ powietrza 120-550 l/min

Masa 0,8 kg

W niniejszej instrukcji użytkownika stosowane są następujące symbole bezpieczeństwa:



Ryzyko obrażeń ciała, utraty życia lub uszkodzenia narzędzia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.



Ryzyko porażenia prądem.

Deklaracja zgodności WE

HDG200

Producent artykułu objętego niniejszą deklaracją:

PL: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francja.

Opalarka Evolution HDG200

Zaświadczam się, że elektronarzędzie zostało zaprojektowane zgodnie z: EN 55014-1: 2017 +A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013:2013+A1:2019, EN62233:2008, EN60335-2-45:2002+A1:08+A2:12, EN60335-1:2012+A11: 2014+A13:2017+A1:2019+A4:2019+A14:2019

Dyrektywy:

2014/30/UE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

2006/95/UE Dyrektywa niskonapięciowa

2011/65/UE & Dyrektywa w sprawie ograniczenia

2015/863/UE stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dyrektywa (RoHS)

2012/19/UE Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Evolution pod podanym powyżej adresem lub dzwoniąc na infolinię techniczną.

Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z 86/188/EWG i 98/37/EWG, mierzony zgodnie z EN 50144:

HDG200

L_{pa} (ciśnienie akustyczne) db(A)* 75

L_{wa} (moc akustyczna) db(A) 88

* przy uchu operatora



W przypadku przekroczenia ciśnienia akustycznego 85 db(A) należy zastosować odpowiednie środki ochrony słuchu.

Ważona średnia kwadratowa wartość przyspieszenia zgodnie z EN 50144:

HDG200 < 2,5 m/s²

Odpowiednia dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie Evolution Power Tools Ltd, Sheffield (Wielka Brytania).

Podpis:

Drukiem: Barry Bloomer – Dyrektor Generalny

Data: 01.03.2016 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI - WE**PL**

Gratulujemy zakupu elektronarzędzia Evolution. Prosimy o wypełnienie i przesłanie karty rejestracyjnej produktu. Umożliwi nam to potwierdzenie okresu gwarancyjnego urządzenia i zapewnienie szybkiego serwisu w razie potrzeby. Serdecznie dziękujemy za wybranie produktu marki Evolution.

Infolinia techniczna UK: 0870 609 2297

Dane techniczne

HDG200	
Napięcie	230 V
Pobór mocy	2000 W
Zakres temperatury powietrza (przy dyszy)	50 – 630°C
Przepływ powietrza	120-550 l/min
Masa	0,8 kg



W niniejszej instrukcji użytkownika stosowane są następujące symbole bezpieczeństwa:



Ryzyko obrażeń ciała, utraty życia lub uszkodzenia narzędzia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Ryzyko porażenia prądem.

**UK
CA****Deklaracja zgodności WE****HDG200****Nr modelu fabrycznego:**R1630**Producent artykułu objętego niniejszą deklaracją:****PL:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francja.**Opalarka Evolution HDG200**

Zaświadcza się, że elektronarzędzie zostało zaprojektowane zgodnie z: EN 55014-1: 2017 +A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013:2013+A1:2019, BS EN62233:2008, BS EN60335-2-45:2002+A1:08+A2:12, BS EN60335-1:2012+A11: 2014+A13:2017+A1:2019+A4:2 019+A14:2019

Dyrektywy:

Ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa _Przepisy dotyczące dostaw maszyn (bezpieczeństwo) z 2008 r.

Ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa _Przepisy dotyczące emisji hałasu w środowisku przez urządzenia

przeznaczone do użytku zewnętrznego z 2001 r.

Ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa _Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 r.

Ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa _Przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2013 r.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Evolution pod podanym powyżej adresem lub dzwoniąc na infolinię techniczną.

Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z 86/188/EWG i 98/37/EWG, mierzony zgodnie z EN 50144:

HDG200	
Lpa (ciśnienie akustyczne) db(A)*	75
Lwa (moc akustyczna) db(A)	88

* przy uchu operatora



W przypadku przekroczenia ciśnienia akustycznego 85 db(A) należy zastosować odpowiednie środki ochrony słuchu.

Ważona średnia kwadratowa wartość przyspieszenia zgodnie z EN 50144:

HDG200<2,5 m/s²

Odpowiednia dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie Evolution Power Tools Ltd, Sheffield (Wielka Brytania).

Podpis:**Drukiem:** Barry Bloomer – Dyrektor Generalny**Data:** 11.06.2021 r.



UK

Evolution Power Tools Ltd
Venture One
Longacre Close
Holbrook Industrial Estate
Sheffield
S20 3FR

+44 (0)114 251 1022

US

Evolution Power Tools LLC
8363 Research Drive
Davenport
Iowa
52806

+1 866-EVO-TOOL

EU

Evolution Power Tools SAS
61 Avenue Lafontaine
33560
Carbon-Blanc
Bordeaux

+ 33 (0)5 57 30 61 89

Discover Evolution Power Tools

Visit: **www.evolutionpowertools.com** or download
the QR Reader App on your smart phone and scan
the QR code (Right).

