

**KRAJ POCHODZENIA: ChRL**

**Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz**

**Typańscy**

**Ul. Brzozowa 19**

**63-200 Jarocin**

**NIP 6172205547**

**tel. +48 508-257-785**

**fax. +48 62 747-72-19**

**e-mail: sprzedaz@e-magma.pl**

**strona internetowa: www.magma.sklep.pl**

## **ORIGINAL INSTRUCTIONS**

### **8PCS CARBIDE RATORY BURRS SET**

**Kod EAN: 5903246821710**

Made of tungsten carbide of extreme hardness, high strength, and durability. It easily cuts into all kinds of metals (including hard steel, cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, etc) and non-metals (such as marble, jade, bone) as easily as cutting butter. Set include: A1020 A1225 C0616 C1020 D0605 D1009 F1020 F1225

You are the best accident protection. Always

wear a helmet or goggles and protective clothing. Do not use, do not hit with a hammer. Any mechanical signs not related to normal use will void the warranty. During use, children and other bystanders should be kept at a safe distance. Keep the workplace clean and well lit. Care should be taken during use. Do everything carefully and with caution. Do not use the product when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Wear personal protective equipment and safety goggles. Avoid unintentional starting of the goods. Avoid unnatural work posture. Care should be taken to ensure a stable working position and balance. Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry. Hair, clothing, gloves - keep away from moving parts.

## **ORYGINALNE INSTRUKCJE**

### **ZEST.PIŁNIKÓW OBR.8E.HM**

Wykonany z węgla wolframu o ekstremalnej twardości, wysokiej wytrzymałości i trwałości. Z łatwością tnie wszystkie rodzaje metali (w tym twardą stal, żeliwo, staliwo, stal węglową, stal stopową, stal nierdzewną, stal hartowaną

itp.) i niemetalę (takie jak marmur, jadeit, kość) tak łatwo, jak cięcie masła. Zestaw zawiera: A1020 A1225 C0616 C1020 D0605 D1009 F1020 F1225

Jesteś najlepszą ochroną przed wypadkami. Zawsze noś kask lub okulary i odzież ochronną. Nie używać, nie uderzać młotkiem. Wszelkie mechaniczne znaki niezwiązane z normalnym użytkowaniem spowodują utratę gwarancji. Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny być trzymane w bezpiecznej odległości. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Rób wszystko ostrożnie i ostrożnie. Nie używaj produktu, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nosić osobiste wyposażenie ochronne i okulary ochronne. Unikaj niezamierzonego uruchomienia towaru. Unikaj nienaturalnej postawy podczas pracy. Należy zadbać o stabilną pozycję roboczą i równowagę. Nosić odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, ubranie, rękawice - trzymaj z dala od ruchomych części.

## **ORIGINAL-ANLEITUNG**

### **8-TEILIGES DOPPELSCHNITT-**

### **HARTMETALL-FRÄSSTIFT-SET**

Hergestellt aus Wolframkarbid von extremer Härte, hoher Festigkeit und Haltbarkeit. Es schneidet leicht in alle Arten von Metallen (einschließlich Hartstahl, Gusseisen, Gussstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, gehärteter Stahl usw.) und Nichtmetalle (wie Marmor, Jade, Knochen) so einfach wie Schneiden Butter. Set beinhaltet: A1020 A1225 C0616 C1020 D0605 D1009 F1020 F1225

Sie sind der beste Unfallschutz. Tragen Sie immer einen Helm oder eine Schutzbrille und Schutzkleidung. Nicht verwenden, nicht mit einem Hammer schlagen. Alle mechanischen Anzeichen, die nicht mit dem normalen Gebrauch zusammenhängen, führen zum Erlöschen der Garantie. Während des Gebrauchs sollten Kinder und andere umstehende Personen in sicherem Abstand gehalten werden. Halten Sie den Arbeitsplatz

ist Vorsicht geboten. Machen Sie alles sorgfältig und mit Bedacht. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Persönliche Schutzausrüstung und Schutzbrille tragen. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen der Ware. Vermeiden Sie unnatürliche Arbeitshaltungen. Auf eine stabile Arbeitsposition und Gleichgewicht sollte geachtet werden. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Haare, Kleidung, Handschuhe - von beweglichen Teilen fernhalten.

