

Haftowane Naszywki

K_N Haft Studio

HAFT KOMPUTEROWY - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - PERFEKCYJNE WYKONANIE



Sposób mocowania i konserwacji naszywki z termo-folią.

Naszywkę z termo-folią należy przyprasować żelazkiem o temperaturze 140 °C - 160 °C przez około 12 sekund, najlepiej przez cienką suchą szmatkę. W razie potrzeby można powtórzyć czynność po drugiej stronie. Dostosowana do odzieży pranej w temperaturze nie przekraczającej 45 °C. Przy wyrobach ze skóry lub imitacji skóry sposób mocowania jest identyczny. W celu wzmocnienia na odrywanie naszywkę można dodatkowo przyszyć blisko krawędzi zewnętrznej.

K_N Haft Studio