



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

FARBA ANTY-KONDENSACYJNA COO-VAR

OPIS Farba antykondensacyjna Coo-Var pomaga zapobiegać kondensacji wilgoci (na ścianach i sufitach). Zawiera środki ograniczające odbarwienia powłoki.

Zalecenia stosowania Farba antykondensacyjna Coo-Var może być stosowana w miejscach, które są narażone na kondensację wilgoci.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Strukturalny mat

Kolor Biały

Gęstość 1,2 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 41%

Zawartość LZO Maksymalnie 30 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Niepalny.

Lepkość 8-9 Puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 2 godz., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 4 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 3-5 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 100 -125 mikronów
Suchej: 40 - 50 mikronów

Wydajność teoretyczna 8 - 10 m²/l przy suchej warstwie 40 - 50 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 0,5l , 1l, 2,5l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń i tłustych zabrudzeń. Należy zeszkrobać i umyć powierzchnię przeznaczoną do malowania, aby usunąć luźne i łuszczące się istniejące powłoki. Błyszczące powierzchnie należy zmatowić przy użyciu papieru ściernego. Pleśń i porosty należy usunąć przy pomocy preparatu przeznaczonego do tego celu za pomocą szpachelki lub szczotki ryżowej, a następnie powtórzyć cały proces. Stal należy zagruntować przy pomocy Podkładu do metali Coo-Var.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Nie aplikować w temperaturze poniżej 10°C. Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel lub wałek
Poprzednia warstwa	Podkład do metali Coo-Var bezpośrednio na stal.
Kolejna warstwa	2 powłoki Farby antykondensacyjnej Coo-Var. Ostatnia warstwa może być pokryta farbą emulsyjną.
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem
Czyszczenie	Woda
Ograniczenia stosowania	Nie aplikować w temperaturze poniżej 10°C
Rozcieńczanie	Woda (maks. 5%)
Ciśnienie w dyszy	Brak danych
Wielkość dyszy	Brak danych
Ponowne malowanie	4 godziny
UWAGI	Przestrzegać instrukcji dotyczących mieszania.

Warunki bezpieczeństwa Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 11540

Wersja 13E31

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS	Antikondenzační barva Coo-Var pomáhá předcházet kondenzaci vlhkosti (na stěnách a stropěch). Obsahuje složky, které omezují zabarvení nátěru.		
Doporučené použití	Antikondenzační barva Coo-Var může být použita v místech, která jsou vystavena kondenzaci vlhkosti.		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Povrchová úprava	Strukturní mat		
Barva	Bílá		
Hustota	1,2 při 20 °C		
Obsah pevných látek	41%		
Obsah VOC	Maximálně 30 g/l VOC – těkavé organické sloučeniny přispívají ke znečištění ovzduší.		
Bod vzplanutí:	Nehořlavý.		
Viskozita	8–9 Poise při 25 °C		
Doba schnutí	Na dotek: 2 hodiny při 20 °C Suchý na přetření: 4 hodiny při 20 °C Plná odolnost: 3–5 dní při 20 °C Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňují dobu schnutí a konečnou účinnost každého nátěru.		
Tloušťka vrstvy	Mokrý: 100–125 mikronů Suchá: 40–50 mikronů		
Teoretická vydatnost	8–10 m²/l při suché vrstvě 40–50 mikronů Praktická vydatnost může být nižší, protože závisí na faktorech jako je poréznost natíraného povrchu a ztráty materiálu při aplikaci.		
Balení	0,5l , 1l, 2,5l		
PŘÍPRAVA POVRCHU	Celý povrch musí být čistý, suchý, stabilní a bez nečistot a mastnot. Povrch určený k natírání je nutné oškrábat a umýt, aby se odstranily uvolněné a olupující se staré nátěry. Lesklé povrchy je třeba zdrsňt pomocí brusného papíru. Plísň a mechy je nutné odstranit pomocí přípravku určeného k tomuto účelu – za použití špachtle nebo rýžového kartáče – a poté celý proces opakovat. Ocel je třeba opatřit základním nátěrem Coo-Var na kovy.		
ZPŮSOB APLIKACE			

Podmínky aplikace	Neaplikujte při teplotě pod 10 °C. Dodržujte zásady správné malířské praxe. V uzavřených prostorech zajistěte během nanášení a schnutí dostatečné větrání.
Způsob aplikace	Štětec nebo váleček
Předchozí vrstva	Základní nátěr Coo-Var na kovy přímo na ocel.
Následující vrstva	2 vrstvy antikondenzační barvy Coo-Var. Poslední vrstva může být překryta emulzní barvou.
Pokyny k míchání	Před použitím důkladně promíchejte.
Čištění	Voda
Omezení použití	Neaplikujte při teplotě pod 10 °C.
Ředění	Voda (max. 5 %)
Tlak v trysce	Není k dispozici
Velikost trysky	Není k dispozici
Přetíratelnost	4 hodiny
POZNÁMKY	Dodržujte pokyny týkající se míchání.

Bezpečnostní podmínky Viz bezpečnostní list – SDS 11540

Verze 13E31

Informace zde uvedené jsou poskytovány v dobré víře a mají pouze informativní charakter. Vzhledem k tomu, že podmínky aplikace jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nemůže nést žádnou odpovědnost ani finanční závazky, které by mohly vzniknout z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. **Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN, Anglie**

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS Antikondenzačná farba Coo-Var pomáha predchádzať kondenzácii vlhkosti (na stenách a stropoch). Obsahuje zložky, ktoré obmedzujú sfarbenie náteru.

Odporúčané použitie Antikondenzačná farba Coo-Var sa môže použiť na miestach vystavených kondenzácii vlhkosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Štruktúrovaný mat

Farba Biela

Hustota 1,2 pri 20 °C

Obsah pevných látok 41%

Obsah prchavých organických látok (VOC) Max. 30 g/l
VOC – prchavé organické zlúčeniny prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Bod vzplanutia Nehorľavý

Viskozita 8–9 P (poise) pri 25 °C

Doba schnutia Na dotyk: 2 hodiny pri 20 °C
Na suchý povrch: 4 hodiny pri 20 °C
Úplná odolnosť: 3–5 dní pri 20 °C
Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu negatívne ovplyvňujú dobu schnutia a konečnú účinnosť náteru.

Hrúbka vrstvy Mokrú: 100–125 mikrónov
Suchá: 40–50 mikrónov

Teoretická výdatnosť 8–10 m²/l pri suchej vrstve 40–50 mikrónov.
Praktická výdatnosť môže byť nižšia v závislosti od faktorov ako pórovitosť povrchu a straty materiálu počas aplikácie.

Balenie 0,5l , 1l, 2,5l

PRÍPRAVA POVRCHU Celý povrch musí byť čistý, suchý, stabilný a bez nečistôt a mastnoty. Povrch určený na natieranie je potrebné zoškrabať a umyť, aby sa odstránili uvoľnené a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Lesklé povrchy je potrebné zmatniť pomocou brúsneho papiera. Plesne a machy odstráňte vhodným prípravkom pomocou špachtle alebo tvrdej kefy a následne proces zopakujte. Oceľové povrchy je potrebné pred natieraním natrieť základným náterom na kovy značky Coo-Var.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie	Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10 °C. Dodržujte zásady správnej maliarskej praxe. V uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie počas nanášania a schnutia.
Spôsob aplikácie	Štetec alebo valček
Predchádzajúca vrstva	Základný náter na kovy Coo-Var priamo na oceľ.
Nasledujúca vrstva	2 vrstvy antikondenzačnej farby Coo-Var. Posledná vrstva môže byť natretá emulznou farbou.
IPokyny na miešanie	Dobre premiešať pred použitím
Čistenie	Voda
Obmedzenia použitia	Neaplikovať pri teplote nižšej ako 10 °C
Riedenie	Voda (max. 5 %)
Tlak trysky	Údaje nie sú k dispozícii
Veľkosť trysky	Údaje nie sú k dispozícii
Prelakovanie	4 hodiny
POZNÁMKY	Dodržiavať pokyny na miešanie.
Bezpečnostné podmienky	Pozri bezpečnostný list – SDS 11540
Verzia	13E31

Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere a slúžia na informačné účely. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť Coo-Var nenesie žiadnu zodpovednosť ani finančné záväzky vyplývajúce z nesprávneho použitia týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN, England

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**LEÍRÁS**

A Coo-Var páralecsapódás-gátló festék segít megakadályozni a nedvesség kondenzációját (falakon és mennyezeten). Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek csökkentik a bevonat elszíneződését.

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

A Coo-Var páralecsapódás-gátló festék olyan helyeken alkalmazható, amelyek ki vannak téve nedvesség kondenzációjának.

MŰSZAKI ADATOK

Felület Strukturált matt

Szín Fehér

Sűrűség 1,2 (20°C-on)

Szilárdanyag-tartalom 41%

VOC-tartalom Maximum 30 g/l

A VOC-k (illékony szerves vegyületek) hozzájárulnak a levegő szennyezéséhez.

Gyulladáspont Nem gyúlékony

Viszkozitás 8-9 P (25°C-on)

Száradási idő Érintésszáraz: kb. 2 óra (20°C-on)

Teljes száradás: kb. 4 óra (20°C-on)

Teljes keménység: 3–5 nap (20°C-on)

Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom negatívan befolyásolhatja a száradási időt és a bevonat végső hatékonyságát.

Rétegvastagság Nedves: 100–125 mikron

Száraz: 40–50 mikron

Elméleti kiadósság 8–10 m²/l 40–50 mikron száraz rétegvastagság mellett.

A gyakorlati kiadósság alacsonyabb lehet, mivel függ a felület porozitásától és az anyagvesztéstől az alkalmazás során.

Kiszerelések 0,5l , 1l, 2,5l

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A teljes felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak és szennyeződésektől, valamint zsíros lerakódásoktól mentesnek kell lennie. A festendő felületet le kell kaparni és le kell mosni, hogy eltávolítsuk a meglazult vagy leváló régi bevonatokat. A fényes felületeket csiszolópapírral érdesíteni kell. A penészt és mohosodást speciális tisztítószerrel, spaklival vagy kemény kefével kell eltávolítani, majd a folyamatot meg kell ismételni. Az acélfelületeket a Coo-Var fémalapozóval kell alapozni.

ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazási feltételek	Ne alkalmazza 10°C alatti hőmérsékleten. Tartsa be a festési jó gyakorlat szabályait. Zárt térben biztosítani kell a megfelelő szellőzést az alkalmazás és a száradás során.
Alkalmazási módszer	Ecsettel vagy hengerrel
Előző réteg	Coo-Var fémalapozó közvetlenül az acélra.
Következő réteg	2 réteg Coo-Var páralecsapódás-gátló festék. Az utolsó réteg fedhető emulziós festékkel.
Keverési utasítások	Használat előtt alaposan keverje fel
Tisztítás	Víz
Alkalmazási korlátozások	Ne alkalmazza 10°C alatti hőmérsékleten.
Hígítás	Víz (max. 5%)
Fúvóka nyomása	Nincs adat
Fúvóka mérete	Nincs adat
Újrafestés ideje	4 óra
MEGJEGYZÉSEK	Tartsa be a keverési útmutatót.

Biztonsági előírások	Lásd a biztonsági adatlapot – SDS 11540
Verzió	13E31

Az itt közölt információkat jóhiszeműen, tájékoztató jelleggel adjuk meg. Mivel az alkalmazás körülményei a gyártó ellenőrzési körén kívül esnek, a Coo-Var nem vállal felelősséget vagy anyagi kötelezettséget az esetleges nem megfelelő felhasználásból eredő következményekért. A gyártó fenntartja a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót helyettesít. **Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglia**

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl