

Nr kat.

1019
złoty

1020
srebrny

1021
miedziany



Sopro Brokat



Złoty, srebrny lub miedziany brokat stosowany jako dodatek do wszystkich kolorów fugi Sopro DF 10®, Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro DFX dla uzyskania spoiny z efektem metalicznego połysku.

Zastosowanie	Jako dodatek do mieszania ze wszystkimi kolorami fugi Sopro DF 10®, Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro DFX dla uzyskania spoiny z efektem metalicznego połysku. Dodatek brokatu do innych cementowych zapraw fugowych Sopro nie jest dopuszczalny.
Proporcje mieszania	Sopro DF 10®: maks. 2 woreczki 100 g na 5 kg opakowanie Sopro DF 10®: maks. 1 woreczek 100 g na 2,5 kg opakowanie Sopro FL plus: maks. 6 woreczków 100 g na 15 kg opakowanie Sopro TF+: maks. 6 woreczków 100 g na 15 kg opakowanie Sopro DFX: maks. 1 woreczek 100 g na 3 kg opakowanie Sopro DFX: maks. 1,5 woreczka 100 g na 5 kg opakowanie
Temperatura stosowania	W zależności od zastosowanej zaprawy fugowej.
Temperatura topnienia	> +250°C
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 3 lata od daty produkcji.
Opakowania	Woreczek 100 g (10 szt. w kartonie).
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Sposób użycia

Z Sopro DF 10®:

Do czystego pojemnika wlać 0,65-0,7 l wody w przypadku koloru białego lub 0,58-0,63 l wody w przypadku pozostałych kolorów fugi, następnie dodać 2,5 kg suchej zaprawy fugowej Sopro DF 10® i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli dodać maks. 1 woreczek (100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro na 2,5 kg opakowanie fugi. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi.

Z Sopro FL plus:

Do czystego pojemnika wlać 3,15-3,75 l wody, następnie dodać 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro FL plus i wymieszać przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli dodać maks. 6 woreczków (po 100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Przestrzegać czasu dojrzewania! Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi.

Z Sopro TF+:

Do czystego pojemnika wlać 3,1-3,6 l wody, następnie dodać 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro TF+ i wymieszać przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli domieszać maks. 6 woreczków (po 100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi.

Z Sopro DFX:

Całą zawartość składnika B dodać do składnika A i przez ok. 3 minuty mieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (maks. 400 obrotów/min), uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, pozbawionej pęcherzyków powietrza. Po wymieszaniu przełożyć do innego, czystego pojemnika i ponownie bardzo starannie wymieszać. Nie nakładać z pojemnika, w którym materiał był dostarczony.

Aby osiągnąć efekt metalicznego połysku do rozmieszanej zaprawy można dodać złoty, srebrny lub miedziany brokat Sopro w następujących proporcjach:

3 kg DFX : maks. 100 g (1 torebka) Brokatu Sopro;

5 kg DFX : maks. 150 g (1,5 torebki) Brokatu Sopro.

Po dodaniu brokatu przez co najmniej 2 minuty materiał ponownie starannie wymieszać. Dodatek brokatu zmienia konsystencję, kolor oraz odporność chemiczną fugi.

Zalecamy przeprowadzenie próbnego fugowania z wybraną ilością brokatu.

Wskazówki BHP

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi.